ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día 07 de julio de 2025, se procede a la **verificación y recepción** de los servicios adjudicados a la firma **ASTELEV de Simón Recalde** según Contrato N°05/2024 para el **"Mantenimiento y Reparación de Elevadores del MDI-Plurianual" ID N°451.704** estando presentes las siguientes personas:

Sr. Juan Osorio, Jefe de la División de Servicios Generales

Lic. Juan M. Galván R., Jefe del Departamento de Control y Provisión de Bienes.

Se procede a la verificación y recepción de los ítems detallados en la Orden de Compra de Servicios N°505, conforme al siguiente detalle:

- Informe Técnico – Mantenimiento Correctivo – Junio/2025.

Por lo tanto, firman las partes involucradas, **en prueba de conformidad**, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Juan Osorio, Jefe de División
División de Servicios Generales

Lic. Juan M. Galván R. Jefe Interino
Departamento de Control y Provisión de Bienes

ASTELEV
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº 998 c/ Arasá

Lambaré 04 de Julio del 2025

MINISTERIO DEL INTERIOR
REF : CONTRATO 05/2024SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL

INFORME TECNICO-correctivo

Observación: ORDEN Nº 505

Luego de las inspecciones técnicas realizadas al elevador privado del Ministro , pasamos a detallar los trabajos correctivos realizados en el mismo , los cuales implican cambio o sustitución de las piezas involucradas:

- Los frenos no funcionaban correctamente debido a desgastes, se procedio al cambio
- La Iluminación y señalizador de Cabina se encontraban quemados debido a cargas de corriente eléctrica , se realiza la sustitución de los mismos
- El Indicador de posición digital sirve para mostrar la ubicación actual de la cabina, ayuda a los usuarios a saber en qué piso se encuentra el elevador , se encontraba sin funcionamiento , se acude a la sustitución del mismo
- Cabo Regulador de Velocidad: dicho repuesto se encontraba desgastado , lo que podría ocasionar un grave accidente en los usuarios, se procede al cambio
- Cabo de Tracción sirve para conectar la cabina y el contrapeso , Actúa como el elemento principal que soporta el peso de la cabina, se encontraban sueltos muy deteriorados, se procede al reemplazo del repuesto
- Polea de Tracción es un componente clave que transmite la fuerza del motor a los cables de acero que suspenden la cabina, permitiendo el movimiento vertical de la misma, se encontraban desgastados y rotos, por lo cual se realiza el cambio respectivo
- Contacto Regulador de Velocidad es un dispositivo que puede detectar el exceso de velocidad del ascensor, se solicita el cambio respectivo debido a fallas en su funcionamiento

Astelev
Simón Recalde
Propietario
021 33 88 350

Astelev

MINISTERIO DEL INTERIOR
Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Fiscalización de Bienes
Ministerio del Interior

Asistencia Técnica de Elevadores

ASTELEV
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº 998 c/ Arasá

- Control de Tracción: se encontraba quemado , se procede a la sustitución del repuesto , pues permite el desplazamiento suave y controlado de la cabina y el contrapeso, esencial para garantizar movimientos seguros y uniformes
- Controlador Operador de Puertas controla la apertura y cierre de las puertas de un ascensor, la misma no funcionaba correctamente , a tal efecto se procede al cambio
- Contactores de Mando y de Potencia son dispositivos que permiten controlar el movimiento del ascensor de manera segura y eficiente., se realiza el reemplazo de los repuestos debido a fallas en el funcionamiento
- Relés y Temporizadores se encontraban totalmente averiados , por tal motivo se realizan los cambios respectivos
- Las Puertas de Cabina se encontraban torcidas debido a varios años de uso , desgastadas, se procede al cambio
- La Rectificación de Polea de Tracción es esencial para el buen funcionamiento del control de tracción , componentes importantes para un elevador
- Cabitos de mecanismo de puerta se encontraban completamente averiados , Su función principal es asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema de puertas, permitiendo que las puertas se abran y cierren de manera sincronizada y segura., se procedio al cambio.

Astelev
Simón Recalde
Propietario
021 33 88 350

MINISTERIO DEL INTERIOR
Lic. Juan M. Galvan R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

Astelev