Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 1317

Informe de Recepción

Proveedor: CHARPENTIER **Fecha:** 31/12/20

Orden provision/trabajo: 0

Factura N°: **Remisiones N°:** INFORME TECNICO N° 850

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	792	Servicio de Mantenimiento correctivo con	DIGELAB	Unidad	1,00	43240000	43240000

Total General: 43240000

Observación:

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 31/12/20

Recibido Por: LIC. RAUL ALMADA

Fecha: 31/12/20

INFORME TECNICO

N° Informe	850

Cliente	SENACSA	**Teléfono:**	
Dirección	San Lorenzo, km 9, Ruta Mcal. Estigarribia	**Email:**	

N° de páginas	1	**Fecha del Trabajo**	31-12-2020
Item N°	N/A	**Código de Catalogo**	N/A
Marca	TELSTAR	**Modelo**	BIO ULTRA 4
Número de Serie	234420713	**Código Interno**	N/A

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: **CABINA DE BIOSEGURIDAD II-A2**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **REPARACIÓN**

DIAGNÓSTICO

- El equipo da alarma filtro saturado, o taponado.

DESARROLLO

Según reporta el cliente, el equipo da alarma por saturación 100% de los filtros HEPA. Se realiza un diagnóstico inicial y se constata que el problema real es que las turbinas no arrancan.

Se realizan las verificaciones correspondientes de la turbina y se observa que todas (3 unidades) operan correctamente.

Finalmente se realizan chequeos del sistema de control interno del equipo: Placa principal, contactores, conectores, etc.

Se llega a la conclusión, mediante soporte de fábrica, que la falla está en la placa principal y que la misma deberá ser sustituida.

Además, en tal ocasión se recomienda que los filtros HEPA sean sustituidas para que pueda garantizarse la CERTIFICACIÓN satisfactoria del equipo.

En la fecha se realiza la sustitución de la placa principal y los filtros HEPA.

Finalmente se realizan las verificaciones correspondientes de funcionamiento y el cumplimiento de los parámetros operativos.

CONCLUSION

El equipo queda operativo y su funcionamiento es correcto, considerando los parámetros de caudales de Entrada, Salida y Recirculación.

Lic. Raúl Almada
Jefe Dpto. Administrativo
DIGELAB - SENACSA

Jesús Morínigo
Unidad Ejecutora
Departamento de Servicio y Soporte
Charpentier SRL

CHARPENTIER S.R.L.

Lilian Cano

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL Y CONFORMIDAD

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 31 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se recibe satisfactoriamente el Informe de trabajos realizados, en conformidad con las Cláusulas establecidas en el Contrato del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 20/2020 "Mantenimientos, Reparaciones Menores y Mayores de Equipos de Laboratorio", adjudicado a la firma CHARPENTIER S.R.L., correspondiente al siguiente equipo:

Ítem Nº 6: Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos para el equipo Cabina de Bioseguridad Tipo 2A Marca Telstar BioUltra 4.-

Tras la verificación del informe y los trabajos realizados, según las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se elabora el presente acta de recepción final y conformidad.

Lic. Raúl Almada
Jefe Dpto. Administrativo
DIGELAB - SENACSA

Dra. Lorena Lagrave
Coordinadora de Biología Molecular
SENACSA

Dr. Manuel Adrián Barboza González
Director General de Laboratorios
DIGELAB