INFORME TÉCNICO

SEPRELAD - SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Ticket TEISA N° 460521

Orden de Servicio SEPRELAD N° 00018

05/10/2023

Pedro González
Técnico de Networking

REPORTE DEL CASO

Detalles del Servicio:

Fecha	Hora de inicio	Hora de fin	Lugar
04/10/2023	13:00	18:00	Asistencia presencial
05/10/2023	09:00	11:00	Asistencia presencial

Número de ticket interno TEISA	Número de Orden de Servicios SEPRELAD
460521	**00018**

Breve descripción del caso:

La entidad Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero – SEPRELAD solicitó de Networking para el equipo Juniper EX2200. La asistencia se realizó el 04 y 05 de Octubre del 2023 de forma presencial.

Se solicitaron las siguientes tareas:

1- **Se solicita soporte técnico para la configuración de una vlan para el uso del SSID del WiFi:** Se realizó de manera correcta la creación de la Vlans 5 y 7 en los switches EX2200, para invitados y funcionarios respectivamente. Utilizando el puerto 24 de cada switch como troncal con el CORE

Se utilizaron los siguientes comandos:

set vlans vlan_5 vlan-id 5

//Para crear la VLAN 5, con el nombre vlan_5 , para invitados, red 10.1.5.0/24

set vlans vlan_7 vlan-id 7

//Para crear la VLAN 7, con el nombre vlan_7 , para funcionarios, red 10.1.7.0/24

set interfaces ge-0/0/24 unit 0 family ethernet-switching interface-mode

//Para poner el puerto ge-0/0/24 en modo trunk

set interfaces ge-0/0/24 unit 0 family ethernet-switching vlan members vlan_5

//Para pasar la VLAN 5 por el puerto ge-0/0/24

set interfaces ge-0/0/24 unit 0 family ethernet-switching vlan members vlan_7

//Para pasar la VLAN 7 por el puerto ge-0/0/24

Set interfaces ge-0/0/24 unit 0 native-vlan-id default

Para dejar la VLAN 0 que sería la red 10.1.1.0/24 como untag en el puerto

Pedro González
Técnico de Networking
TEISA

Estos comandos se aplicaron en cada troncal, cada puerto 24, y en las interfaces donde había un AP.

Conclusiones:

Se procedió configuró la VLAN 5 y VLAN 7 en los switches para permitir acceso al WiFi, los mismos ya estaban creados en el FortiGate reciben DHCP del mismo.

Ing. Pedro González
TEISA