Caazapá, 28 de Mayo de 2020.

Señor
Lic. Nelson Dávalos, Encargado
Administración de Contratos
Circunscripción Judicial de Caazapá
Presente

Lic. Janiz L Centurión Arévalos, Encargada de Sección de Servicios Generales de la Circunscripción Judicial de Caazapá, tiene el agrado de dirigirse a Usted y por su intermedio a quién corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **DOMO PY**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.**"

Por lo cual manifiesta la conformidad con el servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO" **realizado correspondiente al mes de MAYO/2020,** de acuerdo a la solicitud realizada.

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente

PODER JUDICIAL ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ SERVICIOS GENERALES ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ ★

Lic. Janiz L. Centurión
Enc. Interina - Servicios Generales
Circunscripción Judicial Caazapá

DomoPy
Instalaciones Domóticas e Inmóticas

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Stmo. Sacramento Nº1047

INFORME DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN DE CAAZAPA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA - DOMOTICA CONTRATO UOC Nº 46/2019

INTERVENCIÓN MES DE MAYO/2020.-

RELÉ DE CONTROL

Se verificó el correcto funcionamiento de todos los canales de los distintos relés distribuidos por el Palacio, pero se detectó un total de 34 contactores quemados motivo por el cual estos circuitos no se apagan con la actuación del relay.

Contactores a reparar:

- 3x Tablero PA
- 2x Tablero de luces exteriores
- 3x Tablero PB
- 3x Tablero 1er Piso
- 4x Tablero 2do Piso
- 3x Tablero 3er Piso
- 5x Tablero 4to Piso
- 4x Tablero 5to Piso
- 3x Tablero 6to Piso
- 4x Tablero 7mo Piso

SENSORES DE BOMBAS DE AGUA

Verificación de los sensores de accionamiento de bombas de sumideros, elevación, incendio y pozo funcionando correctamente, tanto actuación como estado de alarma del termico.

MEDIDORES DE ENERGÍA

Se verificó el funcionamiento de los tres medidores de energía.

Se bajó los registros desde enero hasta la fecha notando:

- 01/01/20 20:56 tensión de 114V
- 12/01/20 15:51 tensión de 202V
- 06/02/20 desde las 3:42 hasta las 7:09 con baja tensión llegando a 17V (manteniendose en menos de 30V en todo ese periodo.
- 09/02/20 12:21 tensión de 240V
- 19/02/20 06:04 tensión de 95V
- 24/02/20 13:43 tensión de 124V
- 07/03/20 14:23 tensión de 241V
- 16/03/20 00:58 tensión de 243V

DomoPy
Instalaciones Domóticas e Inmóticas

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Stmo. Sacramento Nº1047

PC – MONITOR - TECLADO y MOUSE

Se verificó el correcto funcionamiento de la PC y sus accesorios.

SOFTWARE DE CONTROL

Se actualizó tanto el IRIDIUM CLIENT como el IRIDIUM SERVER a su ultima versión

Se corrigió el comando de encender todo el 7mo piso que NO estaba respondiendo correctamente.

Se sacó a pedido del personal de sala de control el encendido automatico de UMAs y FanCoils.

INFRAESTRUCTURA DE RED KNX

Se verificó el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación y de la interfaz IP de los equipos KNX.

CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN

Se verificó la comunicación con todos los equipos de climatización.

OBSERVACIÓN

El posible motivo de la gran cantidad de contactores quemados sea la gran cantidad de bajas tensiones, principalmente la del día 6 de febrero de 2020 que tuvo una duración de más de 3 horas.

Ing. MSc. Paolo Scarpetta