Fecha
19 / 08 / 23

Informe Diario del Servicio

N° 0001116

Ubicación del Equipo: La Paz	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.: 4608	N° Interno del Equipo:
Modelo: 310K	N° Serie:

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico.

Prueba de Diagnóstico: Perdidas de aceite en el bloque de comando y solenoide de la transmisión.

Causa de Falla: retenes y anillos de gomas dañados por horas de uso.

Trabajo Realizado, Reparaciones: desmontaje del bloque de comando. de accionamiento, se le cambio todos los retenes y juetos de reparo del comando.
Cambio de anillo de goma de solenoide de la transmisión. cambio de anillo a una conetión del cilindro.
Prueba de la máquina dejando en condiciones

Firma del Técnico

Nombre y Firma del Cliente o Encargado

Fecha
28/07/23

Informe Diario del Servicio

N° 0001115

Ubicación del Equipo: La Paz	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.:	N° Interno del Equipo:
Modelo: 6T06	N° Serie: Motoniveladora.

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico.

Prueba de Diagnóstico: Revisión del sistema de enfriamiento.

Causa de Falla: Fisura del conducto del refrigerante.

Trabajo Realizado, Reparaciones: desmontaje del conducto. reparación en torneria, montaje y prueba de funcionamiento, OK.

Firma del Técnico

Nombre y Firma del Cliente o Encargado

Fecha
28 / 07 / 23

Informe Diario del Servicio

N° 0001114

Ubicación del Equipo: la paz	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.: 4532.3	N° Interno del Equipo:
Modelo: 310K.	N° Serie: * 1T0310KxJEC265558.

Trabajo Solicitado: Servicio tecnico.

Prueba de Diagnóstico: Perdida de aceite hidraulico por el reparo de cilindro de la pala trasera.

Causa de Falla: uno de los pistones tenia el vastago torcido. otro tenia el reparo de cilindro dañado.

Trabajo Realizado, Reparaciones: desmontaje de 2 cilindros de la pala trasera, cambio de reparos de cilindro, Fabricación y cambio de vastago y de cilindro del pistón, montaje de la misma dejando la maquina en condiciones.

Firma del Técnico

Oscar Gonzalez

Nombre y Firma del Cliente o Encargado

Fecha
18 / 07 / 23

Informe Diario del Servicio

N° 0001113

Ubicación del Equipo:	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.: 4370	N° Interno del Equipo:
Modelo: 6709.	N° Serie: +1DW6709XA0653308.

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico.

Prueba de Diagnóstico: Revisión del Sistema de Giro de lámina.

Causa de Falla: Destapastes de los calces de giro.

Trabajo Realizado, Reparaciones:

Cambio de los calces de giro de lámina.

Obs.: regular los calces del giro una vez montado el motor de giro de la lamina.

Firma del Técnico

Nombre y Firma del Cliente o Encargado

Fecha
19/07/23

Informe Diario del Servicio

N° 0001112

Ubicación del Equipo: La Paz	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.: 4584	N° Interno del Equipo:
Modelo: 310K	N° Serie:

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico

Prueba de Diagnóstico: Cruceta de palier de reductora.

Causa de Falla: Cruceta de palier trancado.

Trabajo Realizado, Reparaciones: desmontaje de la reductora lado derecho, se cambio las 2 crucetas del palier, cambio de reten chico de masa y de cañoneras, mantenimiento y cambio de aceite de las reductoras y diferencial

la maquina quedo en condiciones de uso.

Firma del Técnico

Nombre y Firma del Cliente o Encargado