PM. 554750.

KUROSU & CIA.

JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0023901

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
03/12/20	200100610	Christian Meza

Ubicación del equipo: Taller	Nombre cliente: Municipalidad de Loma Plata	Nombre del Operador:
Hora del equipo: 2060	Nº Interno del equipo:	Tel:
Modelo: 310 SL	Nº Serie: 1T0310SLPFC280878	Contacto en campo:
		Tel:

Trabajo Solicitado: Reparacion de eje delantero

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla:

Trabajo Realizado: Desmontaje del eje delantero, Cambio de retenes del tonel del eje en ambos lados, cambio de reten del cubo lado izquierdo interno y externo, Limpieza y engrase de los rodamientos, Cambio de aceite de los cubos y el eje, Cambio de una manguera hidraulica y cambio de un anillo toric de manguera con fugas. Cambio del cilindro de gas de la direccion y de la puerta derecha Cambio de la bateria de la maquina

Recomendación: Falta el cilindro de gas de la puerta izquierda y volver a encuadrar la misma para que se cierre con suavidad

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico: Christian Meza

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado: NESTOR VILLALBA

Nº de Documento cliente ó encargado: 4.278.655

CENTRO GRAFICO S.R.L. - R.U.C. 20230