



DETALLE DE REJA METALICA



DETALLE DE VENTANA



CORTE DE VENTANA


## DETALLE DE VENTANA - (VI)

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.  
Reg. M.O.P.C. 1269

MUNICIPALIDAD DE J.E.ESTIGARRIBIA

COL. NAC.:TORIN

OBRA: REPARACION DE AULAS




REFERENCIAS

- 01- AULAS A REPARAR
- 02- SS.HH
- 03- AULA
- 04- CANTINA
- 05- AULA
- 06- SS.HHÇ



CALLE

PLANTA UBICACION  
ESC:.....1:750

  
Prof. Arq. Emilio J. Walder S.  
Reg. M.O.P.C. 1269

Arq. EMILIO J. WALDER

MUNICIPALIDAD DE J.E.ESTIGARRIBIA

COL. NAC.:TORIN

OBRA:REPARACION DE AULAS