


BLOQUE A REPARAR


BLOQUE EXISTENTE







### PLANTA DE UBICACIÓN

Arq. Héctor Fernández Colmán  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2115

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO  
ESCUELA BASICA N° 3592 MARIA AUXILIADORA

Proyecto	Reparación de 02 Aulas Planta Alta y Cocina Comedor	
PLANTA DE UBICACION		01



- TECHO NUEVO 
- TECHO A REPARAR 
- LOSA A REPARAR 

## UBICACION SATELITAL

COORDENADAS  
LATITUD: 25°32'52.62"S  
LONGITUD: 54°36'28.25"O

  
Arq. Héctor Fernández Colmán  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2115


MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO  
ESCUELA BASICA N° 3592 MARIA AUXILIADORA

Proyecto Reparación de 01 Aula Planta Alta

PLANTA DE UBICACION SATELITAL


01





## PLANTA ARQUITECTÓNICA

Esc. 1- 50



**CORTE A-A  
PROYECTADO**

Arq. Héctor Fernández Colmán  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2115

**MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO**  
ESCUELA BASICA N° 3592 MARIA AUXILIADORA

**Proyecto** Reparación de 02 Aulas Planta Alta y Cocina Comedor

**PLANTA ARQUITECTONICA Y CORTE PROYECTADO** 02

