

ACOSTA ÑU

M.Sc. Ing. Civil Ronny González  
Rea. MOPC 2450

PLANTA DE UBICACIÓN

## MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Departamento: De Obras


Proyecto y Fiscalización


Lam. N°:01

Obra: Reparación de Techo de Aulas Esc. Bas. N°  
1771 Arg. Don Tomas Romero P.



Año:2.025








Corte - Pre Jardín

 		<b>MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES</b>	
		Departamento: De Obras Proyecto y Fiscalización	
Obra: Reparación de Techo de Aulas Pre Jardín Esc. Bas. N° 1771 Arq. Don Tomas Romero P.		Lam. N°:03 Año:2.025	Ing. Civil Rommy González Red. MOPC 2450





M.Sc. Ing. Civil Roanny González  
Box MOPC 2450

MOPC 2450

## MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Departamento: De Obras

Proyecto y Fiscalización


Lam. N°:04

Año:2.025

Obra: Reparación de Techo de Aulas Jardín  
Esc. Bas. N° 1771 Arq. Don Tomas Romero  
P.

Esc. Bas. N° 1771 Arg. Don Tomas Romero

1. 2



Corte - Jardín

A.Sc. Ing. Civil Ronny González  
Rea. MOPC 2450

## MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Departamento: De Obras


Proyecto y Fiscalización

Lam. N°:05

Año:2.025

Obra: Reparación de Techo de Aulas Jardín  
Esc. Bas. N° 1771 Arq. Don Tomas Romero  
P.





PLANTA ARC. - Preescolar

M. Sc. Ing. Civil Ronny González  
 Rec. MOPC 2450

# MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Departamento: De Obras

Proyecto y Fiscalización


Lam. N°:06

Año:2.025

Obra: Reparación de Techo de Aulas Preescolar  
 Esc. Bas. N° 1771 Arq. Don Tomas Romero  
 P.







Corte - Preescolar

M.Sc. Ing. Civil Rommy González  
Rea. MOPC 2450

## MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES



Departamento: De Obras

Proyecto y Fiscalización

Lam. N°:07

Año:2.025

Obra: Reparación de Techo de Aulas Preescolar  
Esc. Bas. N° 1771 Arq. Don Tomas Romero  
P.