




**Planta constructiva
esc. 1:50**


 Mariene Ramirez Vigo
 Arquitecta
 Reg. N° 2494 - MOPC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA -		
PROYECTO	BAÑO TIPO 1	
PLANTA CONSTRUCTIVA Esc. 1/50.-		01



CORTE A - A
esc. — 1:50






Fachada
esc. — 1:50

Ramírez Vigo
 Mariene Ramírez Vigo
 Arquitecta
 Reg. N° 2494 - MOPC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA -		
PROYECTO	BAÑO TIPO 1	02
CORTE Y FACHADA		
Esc. 1/50.-		

100,00

100,10



Marlene Ramírez Vigo
 Marlene Ramírez Vigo
 Arquitecta
 Reg. N° 2494 - MOPC

RELEVAMIENTO	
ESC. BAS. 4231 SAN ROQUE	Fecha:
Localidad: LIMA 1ERA. LINEA	
Departamento de Caazapa	Distrito: 3 de Mayo
Profesional: Arq. Marlene Ramírez Vigo	R.P.N° 2494

INFORME FOTOGRAFICO


- **Reparación de un sanitario sexado ESCUELA BASICA N° 4231 SAN ROQUE - Departamento de Caazapá.**

Se solicita: Reparación de un sanitario sexado:



Se observa mucha humedad en las paredes exteriores por filtraciones de cañerías. Ya no tiene guardaobra, la parte eléctrica ya no funciona, vidrios rotos

Ramírez
Mariene Ramírez Vigo
Arquitecta
Reg. N° 2494 - MOPC



Se observa mucha cantidad de agua en el interior de los baños por pérdida de cañerías y cisterna.



Se observa mucha cantidad de agua en el interior del baño de profesores, las puertas ya no tienen cerradura, la ducha ya no funciona.

Ramírez Vigo
Marlene Ramírez Vigo
Arquitecta
Reg. N° 2494 - MOPC

Arq. Marlene Ramirez Vigo

R.P. N° 2.494