


# COLEGIO NACIONAL ELIZARDO AQUINO.



FACHADA LATERAL DERECHA  
esc:..... 1/50

## COLEGIO NACIONAL ELIZARDO AQUINO.

PROYECTO: REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS..


PLANTA DE UBICACIÓN.

01

Julio Jorge Ruiz Lizzi  
Arquitecto - Reg. N° 1206  
Perito Tascador L. N° 2283



COLEGIO NACIONAL ELIZARDO AQUINO.



PLANTA DE UBICACION.  
esc. 1:500

COLEGIO NACIONAL ELIZARDO AQUINO.

24°35'47"S  
56°53'48"W

01

PROYECTO: REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS.


PLANTA DE UBICACIÓN.

Julio Jorge Ruiz Lizzi  
Arquitecto - Reg. N° 1206  
Perito Valorador J. N° 6653



*[Handwritten signature]*

# COLEGIO NACIONAL ELIZARDO AQUINO.



PLANTA DE UBICACIÓN.  
Escala:.....1/500

24°26'54.25  
56°53'48.17W

COLEGIO NACIONAL ELIZARDO AQUINO.

PROYECTO: REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS.

PLANTA DE UBICACIÓN.

01

