




OBRA A SER
EJECUTADA POR TERCEROS

ESERAN CUMPLIR CON
NORMAS DE ANDE.
ESSENTIAL AL FISCAL DE
2000, PROTOCOLO DE
FICHOS MATERIALES.



| | | | |
|--|---|---|--|
| <div> <div>ANDE</div> <div> <div>06-09-20</div> <div> <div>2017 FECHA</div> <div>NOMBRE</div> </div> </div> </div> | | <div> <div>COLOCACION DE AP'S</div> <div> <div>ZONA PEDRO JUAN CABALLERO</div> <div>CAMINO SEGURO</div> </div> </div> | |
| <div> <div>PROY MAYO</div> <div>DORA PRIMEIRANO</div> </div> | <div> <div>DORA PRIMEIRANO</div> </div> | <div> <div>PRO Nº</div> <div>68.910</div> </div> | <div> <div>PLANO Nº</div> <div>44.047</div> <div>Lam. 1 / 4</div> </div> |

PREDIO DE LA EXPO

OBS.: SOSTENES NO INDICADOS SON H^c

RUTA 5ta

PJC

PASA A LAMINA 3/4

COL. APHS 2

COL. H^aAg/200
LPAH^o1+PTBT
RBSH^o1+APHS 2

COL. H^aAg/200
LPAH^o1+APHS 2

COL. H^aAg/200
LPAH^o1+APHS 2

CAT

COL PTBT

A

LOS MATERIALES RETIRADOS NO REUTILIZADOS DE LA RED
DEBERAN SER DEVUELTO EN SU TOTALIDAD A LA ANDE


TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANDE.
EL INTERESADO DEBERA PRESENTAR AL FISCAL DE
OBRAS CERTIFICADO ISO 9001, PROTOCOLO DE
ENSAYO Y CATALOGO DE PICHOS MATERIALES.

COL. HºAº9/150
REDHº1
APHS 2
RET. PP+RED 1

C

(B)



CLASIFICADA PARA SER
EJECUTADA POR TERCEROS



Mc ANGEL TANCHIO
DD/DDD
JANUARY 77


| | | | |
|----------|-------|---------------------------|--|
| ANDE | | COLOCACION DE AP'S | |
| PROYECTO | | ZONA PEDRO JUAN CABALLERO | |
| CANTON | | CANTINO SEGURO | |
| 2012 | FECHA | | |
| PROY. | MAYO | DORA PRIMERANO | |
| DIB. | MAYO | DORA PRIMERANO | |
| PRO NO: | | PLANO NO: 44.047 | |
| | | Lmts: 2 / 4 | |

TODOS
LASE
EL IN
OERA
ENSA




CARCEL

LOS MATERIALES RETIRADOS NO REUTILIZADOS DE LA RED
DEBERAN SER DEVUELTO EN SU TOTALIDAD A LA ANDE



OBRA A SER
EJECUTADA POR TERCEROS



F

COL. APHS 2
RET. APH°1

COL. APHS 2
RET. APH°1

COL. APHS 2
RET. APH°1

COL. APHS 2
RET. APH°1

COL. APHS 2
RET. APH°1

COL. APHS 2
RET. APH°1

G

COL. APHS 2
RET. APH°1

COL. H°A9/200
LPAH°1+APH°2

COL. H°A9/200
LPAH°1+PTBT
APH°2

COL. H°A9/150
LPAH°1

COL. H°A9/150
LPAH°1

COL. H°A9/200
LPAH°1+PTBT
RBSH°1+APH°2

COL. H°A9/500
LPAH°4+APH°2

COL. H°A9/200
LPAH°1+APH°2

COL. H°A9/150
LPAH°1

COL. H°A9/150
LPAH°1

COL. H°A9/150
LPAH°1

COL. H°A9/150
LPAH°1+APH°2

COL. H°A9/150
LPAH°1

COL. H°A9/200
LPAH°1+PTBT
RBSH°1+APH°2

G

COL. APHS 2
RET. APH°1

PANCHITO LOPEZ

1° de MAYO

L. RED BT

n. PREENS. 2X16mm2

HS 2 : 41
HHS 2: 15

13652/17

5 MATERIALES RETIRADOS NO REUTILIZADOS DE LA RED
DEBEN SER DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD A LA ANDE

TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANDE.
EL INTERESADO DEBERA PRESENTAR AL FISCAL DEL
OBRAS CERTIFICADO ISO 9000, PROTOCOLO DE
ENSAJO Y CATALOGO DE DICHO MATERIALES.

OBRA A SER
EJECUTADA POR TERCEROS

[Handwritten signature]
D.O. / D.P.D.
F. E. A. T. U. R. A.

| | | | |
|----------------|--|---------------------------|--|
| ANDE | | COLOCACION DE AP'S | |
| D.F.O./P.O. | | | |
| NOMBRE | | ZONA PEDRO JUAN CABALLERO | |
| PROY. MAYO | | CAMINO SEGURO | |
| DIB. MAYO | | DORA PRIMERANO | |
| PTO. N° 68.910 | | PLANO N° 44.047 | |
| | | Lm. 4 / | |

