

MEMORANDUM DNCP/DVC N° 60/2016

PARA: ROSANA ESPINOLA, Directora
Dirección Administrativa

DE: Abg. MYRTA GODOY, Directora
Dirección de Verificación de Contratos

REF: Informar sobre viaje al interior de funcionarios

FECHA: 22/02/2016



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, a fin de informar sobre las **tareas de verificación in situ** realizadas por los siguientes funcionarios de la Dirección de Verificación de Contratos: **HUGO RAFAEL ALFONSO BENITEZ**, con C.I. N° 1.416.455, **Arq. MARTHA IBARROLA**, con C.I. N° 2.043.094, **Ing. MA. VICTORIA LEZCANO** con C.I. N° 5.091.378 y **Abg. FANNY FARIAS** con C.I. N° 1.948.514, en fechas **18/02/2016** y **19/02/2016**, durante su viaje a las ciudades de SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ (Departamento de Paraguari) e ITÁ (Departamento Central):

- Verificación de la obra objeto del contrato suscripto por la Municipalidad de San Roque González de Santacruz en el marco de la Contratación Directa para “Reparación de techo en la Escuela Básica N° 224 Tavapy – Rincón” (ID 297242). Acta de Verificación N° 144.
- Verificación de la obra objeto del contrato suscripto por la Municipalidad de San Roque González de Santacruz en el marco de la Contratación Directa para “Reparación de baño en la Escuela Básica N° 218 Juan Canuto de Jesús- Simbrón” (ID 297249). Acta de Verificación N° 145.
- Verificación de la obra objeto del contrato suscripto por la Municipalidad de San Roque González de Santacruz en el marco de la Contratación Directa para “Construcción de empedrado: Calle 12 de Octubre” (ID 280031). Acta de Verificación N° 146.

- Verificación de la obra objeto del contrato suscripto por la Municipalidad de San Roque González de Santacruz en el marco de la Contratación Directa para “Construcción de un aula en la Escuela N° 224 Tavapy, de la Compañía Rincón del Distrito de San Roque Gonzalez de Santa Cruz” (ID 268328). Acta de Verificación N° 147.
- Verificación de la obra objeto del contrato suscripto por la Municipalidad de San Roque González de Santacruz en el marco de la Contratación Directa para “Construcción de un aula en la Escuela Básica N° 1346 Prof. Juan B. Lovera, de la Compañía Mbokajaty” (ID 268326). Acta de Verificación N° 148.
- Verificación de la obra objeto del contrato suscripto por la Municipalidad de Itá en el marco de la Licitación Pública Nacional para “Construcción del teatro municipal de la ciudad de Itá” (ID 272554). Acta de Verificación N° 149.

Las verificaciones fueron iniciadas a partir de solicitudes externas de: la Junta Municipal de San Roque González de Santacruz y la Intendencia Municipal de Itá, respectivamente.-

La solicitud de pago de viático a los antes mencionados funcionarios fue realizado por Memorándum DNCP/DVC N° 44/2016 de fecha 10/02/2016.-

Se adjuntan copias de Actas de Verificación citadas precedentemente.

Muy atentamente,




Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación
de Contratos - DNCP

ACTA NÚMERO: **0000144**

En la Ciudad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz a los 18 Día/s del mes de Febrero de 2016, siendo las 11 : 00 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Arg. Martha Ibarrola, Ing. Maria Victoria Lesano y Arg. Tony Farias, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Compañía Rincón a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación CD N° 04/2015 ' Reparación de Techo en la Escuela basico N° 224 TAVAGH con ID N° 297.242 Año 2015. El contrato fue suscrito entre Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz, y la firma _____, para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
<u>Concepción Velázquez</u>	<u>Informática</u>	<u>Municipalidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:

Se realizó la verificación y se constató que las obras se encuentran abandonadas. Se observó que los trabajos realizados fueron: Desmonte de techo, pilares de H²A en galería y en el interior de las aulas, viga de H²A en borde de galería y en las cumbieras de las aulas. El encofrado se encuentra ubicado para las vigas cumbieras también se observó las tejas desmontadas y recuperadas en el predio de la obra así como ladrillo visto para la construcción. Se realizaron las mediciones y se tomaron fotografías.

Arg. Martha Ibarrola
 Verificador Técnico
 DVC - DNCP

Arg. Fanny Farias
 Verificador Contractual
 DVC - DNCP

Ing. Maria Victoria Lesano
 Verificador Técnico
 DVC - DNCP

Concepción Velázquez
 C.I. 9.448.1106

ACTA NÚMERO: **0000145**

En la Ciudad de San Roque González SC a los 18 Día/s del mes de febrero de 2016, siendo las 11:00 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Arg. Martha Ibarola, Ing. Victoria Lezcano y Abog. Emmy Farias, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Compañía Simbrón a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación CD N° 03/2015 "Reparación de baño en la escuela básica N° 218. . . ." con ID N° 297249 Año 2015. El contrato fue suscrito entre Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz, y la firma _____, para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
<u>Concepción Velasquez</u>	<u>Informática</u>	<u>Municipalidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:

Se ha realizado la verificación y se constata que la obra se encuentra Abandonada. Se observó que los trabajos realizados fueron desmonte de artefactos sanitarios y demolición de pisos. Se realizaron mediciones y tomas fotográficas.

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Martha Ibarola
Verificador Técnico
DVC - DNCP

María Victoria
Verificador Técnico
DVC - DNCP

Emmy Farias
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Concepción Velasquez
C.I. 2.448.406.2

ACTA NÚMERO: **0000146**

En la Ciudad de San Roque González, a los 18 Día/s del mes de Febrero de 2016 siendo las 11:00 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Tommy Parías, Maria Victoria Lezcano y Martha Ibarrola, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Calle 12 de Octubre, Es. Sorgrado Beraza de Jesús fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación Construcción de Compuerado con ID N° 280.031 Año 2014. El contrato fue suscrito entre Municipalidad San Roque González Santa Cruz (Proyect Ingenieros) Zarza Construcciones para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
<u>Concepcion Velazquez</u>	<u>Informatica</u>	<u>Municipalidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:

Se realizó la verificación y se constató que la obra se encuentra concluida y habilitada. Se realizaron las siguientes observaciones:

-) Longitud del tramo 248,00m.
-) Ancho promedio (de borde de cordón a borde de cordón) 7,85 m.
-) Bordón cuneta de hormigón prefabricado, a todo lo largo del tramo de ambos lados y bordes del mismo material que el empedrado.

No se observo cartel de obras, se tomaron medidas de todos elementos y tomas fotograficas. Sin nada más que agregar y estando conformes los presentes se da por terminado nuestro cometido.

Martha Ibarrola
Verificador Técnico
DVC - DNCP

Maria Victoria Lezcano
Verificador Técnico
DVC - DNCP

Tommy Parías
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Concepcion Velazquez
C.I. N° 2.448.406

ACTA NÚMERO: 0000147

En la Ciudad de San Roque González de S.C., a los 18 Día/s del mes de febrero de 2016, siendo las 11:00 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Arq. Martha Ibarrola, Ing. Victoria Lezcano y Abog. Fanny Fariñas, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Compañía Rincón a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación CD. 08/2014 "Construcción de un aula en la Escuela N° 224 Tavapy..." con ID N° 268328 Año 2014. El contrato fue suscrito entre Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz, y la firma _____, para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
<u>Concepción Velázquez</u>	<u>Informática</u>	<u>Municipalidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:

Se realizó la verificación y se constató que la obra se encuentra concluida y en uso. Se realizaron las sigtes. observaciones:
- Medidas externas del aula: 7,42m x 6,05m (no se pudo ingresar).
- Galería frontal - Piso y escalas calcáreas - Tejelones barnizados
- Muros interiores revocados y pintados completamente
- Medetamen barnizado - Muros exteriores vistos y pintados.
- 1 pizarra - 2 puertas metálica doble.
La obra coincide con el proyecto, la instalación eléctrica corresponde al proyecto en cuanto a cantidades de artefactos eléctricos y tomas. - 4 (cuatro) ventanas tipo balcón 1,46 x 1,20m.
Se tomaron medidas de todos los elementos y fotografías.

Arq. Martha Ibarrola
 Verificador Técnico
 DVC - DNCP

Ing. María Victoria Lezcano
 Verificador Técnico
 DVC - DNCP

Abog. Fanny Fariñas
 Verificador Contractual
 DVC - DNCP

Concepción Velázquez
 C.I. 9.448.406

ACTA NÚMERO: **0000148**

En la Ciudad de San Roque Gonzales de S.C., a los 18 Día/s del mes de febrero de 2016, siendo las 11:30 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Arg. Martha Ibarrola, Ing. Victoria Lezcano y Abog. Fanny Ferras, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Compañía Mboka jaty a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación CD N° 06/2014 "Construcción de on auls en la Escuela Basica N° 1346..." con ID N° 268.326 Año 2014. El contrato fue suscrito entre Municipalidad de San Roque Gonzales de Santa Cruz. y la firma _____, para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
<u>Concepción Velázquez</u>	<u>Informática</u>	<u>Municipalidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:

Se realizó la verificación y se constata que la obra se encuentra concluida y en uso. Se realizaron las sigtes. observaciones:
- Medidas internas: 6,78 x 5,80 m - Galería frontal
- Puerta metálica doble - Pisos y escalos calcareos - Paredes revocadas y giradas en el interior - Paredes vistas pintadas al agua en el exterior - Mochetas al rededor de las aberturas - Tejelones y maderamen laminizados - Guardaobra frente a la galería y en la parte posterior.
La obra coincide con el proyecto del llamado y la instalación eléctrica está en funcionamiento y en correspondencia en cuanto a cantidades de artefactos eléctricos y tomas.
Se realizaron mediciones de todos los elementos y se tomaron fotografías.

Arg. Martha Ibarrola
Verificador Técnico
DVC - DNCP

Ing. María Victoria Lezcano
Verificador Técnico
DVC - DNCP

Abog. Fanny Ferras
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ACTA NÚMERO: 0000149

En la Ciudad de Ito', a los 19 Día/s del mes de Febrero de 2016, siendo las 09:05 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Fanny Fariñas, Mario Victorio Lescano y Martha Ibarrola, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Manuel Comarova el San Blas a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación Construcción del Centro Municipal con ID N° 272.554 Año 2015. El contrato fue suscrito entre Municipalidad de Ito' y la firma _____, para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
<u>Orlando Soza</u>	<u>Informática</u>	<u>Municipalidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:
Se realizó la verificación y se constató que la obra está abandonada. La planta baja posee la estructura de hormigón armado, en algunas zonas aún con el encofrado completo. En un sector se observó que los puntales de madera están cediendo aparentemente al peso de la estructura. En el segundo nivel se observó la estructura de H.A. en ciertas partes aún con encofrado en todo el ala que da sobre la calle de la avenida, las armaduras están al descubierto preparadas para el cargado del hormigón. En el techo del segundo nivel se observó el hormigón desenchufado y las varillas de los pilares sobresalen de la estructura sin ningún tratamiento. Se observaron varillas al descubierto con principio de herrumbre, fisuras en el hormigón y filtración de agua. Se tomaron medidas de todos los elementos y se realizó 2 fotos fotográficas.


 Orlando Soza
 3510388

Ing. María Victoria Lescano
 Verificador Técnico
 DVC - DNCP
 Arq. Martha Ibarrola
 Verificador Técnico
 DVC - DNCP
 Abg. Fanny Fariñas
 Verificador Contractual