ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
LOTE 1.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA CANON - GRUPO Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA CANON													
1	81111812-002	Unidad de Cilindro CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.853.200	1.853.200	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
2	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
3	81111812-002	Unidad Reveladora CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.132.900	1.132.900	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
4	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
5	81111812-002	Recipiente de Desperdicio de tóner CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	225.900	225.900	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Recipiente de Desperdicio de tóner CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
7	81111812-002	Rodillo de Transferencia CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	172.300	172.300	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
9	81111812-002	Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	2.954.800	2.954.800	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
11	81111812-002	Rodillo de Alimentación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.200	51.200	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Alimentación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
13	81111812-002	Rodillo de Separación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	49.500	49.500	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
15	81111812-002	Rodillo de Recolección del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.800	51.800	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
17	81111812-002	Almohadilla de Separación del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	69.100	69.100	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
19	81111812-002	Unidad de Rodillo de Recolección del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	443.700	443.700	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Rodillo de Recolección del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
21	81111812-002	Almohadilla de Separación del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	83.000	83.000	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
23	81111812-002	Engranaje de la Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	7.500	7.500	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Engranaje de la Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
25	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON Ir 1730i	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica

000460

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
26	81111812 002	Unidad de Cilindro CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	2.688.200	2.688.200	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
27	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
28	81111812 002	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	34.700	34.700	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
29	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Separación de Alimentación Manual CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
30	81111812 002	Rodillo de Recolección CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.800	51.800	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
31	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
32	81111812 002	Unidad Reveladora CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.485.000	1.485.000	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
33	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
34	81111812 002	Rodillo de Transferencia CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	243.500	243.500	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
35	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
36	81111812 002	Unidad de Fusor CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	2.815.400	2.815.400	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
37	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
38	81111812 002	Rodillo de Separación CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	49.500	49.500	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
39	80111613 9999	Mano de Obra por Rodillo de Separación CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
40	81111812 002	Rodillo Magnético CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	375.400	375.400	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
41	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
42	81111812 002	Rodillo de Presión CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	620.800	620.800	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
43	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
44	81111812 002	Cuchilla CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	270.000	270.000	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
45	80111613 9999	Mano de Obra por Cuchilla CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
46	81111812 002	Rodillo de Limpieza CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	269.900	269.900	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
47	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
48	80111613 9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
49	81111812 002	Unidad de Fusor CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	928.100	928.100	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
50	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
51	81111812 002	Rodillo de Presión CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	324.400	324.400	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
53	81111812-002	Correa de Transporte de Imagen CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.024.500	1.024.500	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Correa de Transporte de Imagen CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
55	81111812-002	Rodillo de Arrastre de Papel CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	40.600	40.600	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de Papel CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
57	81111812-002	Placa de Fuente de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.283.000	1.283.000	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de Fuente de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
59	81111812-002	Rodillo de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	22.400	22.400	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
61	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
62	81111812-002	Unidad de Fusor CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	2.011.100	2.011.100	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
63	80111613-9999	conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
64	81111812-002	Set de rodillos de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	269.600	269.600	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
65	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Set de rodillos de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
66	81111812-002	Almohadilla de Separación del Bypass CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	326.800	326.800	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
67	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de bypass CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del Bypass CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
69	81111812-002	Placa de fuente de Alimentación L.V. CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	835.400	835.400	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de fuente de Alimentación L.V. CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
71	81111812-002	Rodillo de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.100	107.100	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
73	81111812-002	Rodillo de Separación CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.100	107.100	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
75	81111812-002	Placa principal CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	5.680.700	5.680.700	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa principal CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
77	81111812-002	Conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Japón/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica

000459

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
78	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
79	80111613 9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON IR 1643iF	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
TOTALES					TOTAL LOTE			TOTAL LOTE		33.359.900	TOTAL LOTE		
LOTE 2.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA KYOCERA - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA KYOCERA													
1	81141804 001	Unidad de Cilindro KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: No aplica	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.230.000	1.230.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
2	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
3	81141804 001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	92.000	92.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
4	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	64.000	64.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
5	81141804 001	Rodillo de Recolección KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	140.000	140.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
6	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	40.000	40.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	92.000	92.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
7	81141804 001	Unidad Reveladora KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.450.000	1.450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
8	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
9	81141804 001	Rodillo de Transferencia KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	80.000	80.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	123.000	123.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
10	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
11	81141804 001	Unidad de Fusor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.600.000	1.600.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
12	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
13	81141804 001	Rodillo de Separación KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	168.000	168.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
14	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	35.000	35.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	77.000	77.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
15	81141804 001	Rodillo Magnético KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	140.000	140.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
16	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	210.000	210.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
17	81141804 001	Sensor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	110.000	110.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
18	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Sensor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	182.000	182.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
19	81141804 001	Rodillo de Presión KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	248.000	248.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	90.000	90.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	110.000	110.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
21	81141804-001	Cuchilla KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cuchilla KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	70.000	70.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	136.000	136.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
23	81141804-001	Rodillo de Limpieza KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	153.000	153.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
25	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	263.000	263.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
26	81141804-001	Unidad de Cilindro KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.320.000	1.320.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
28	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	153.000	153.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
29	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separacion de Alimentación Manual KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
30	81141804-001	Rodillo de Recolección KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recoleccion KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
32	81141804-001	Unidad Reveladora KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.170.000	1.170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
34	81141804-001	Rodillo de Transferencia KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	153.000	153.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
36	81141804-001	Unidad de Fusor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.750.000	1.750.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
37	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
38	81141804-001	Rodillo de Separación KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
39	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000458

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
40	81141804 001	Rodillo Magnético KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
41	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
42	81141804 001	Rodillo de Presión KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	248.000	248.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
43	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
44	81141804 001	Cuchilla KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
45	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Cuchilla KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
46	81141804 001	Sensor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	490.000	490.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
47	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Sensor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
48	81141804 001	Rodillo de Limpieza KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	130.000	130.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
49	80111613 9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	70.000	70.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	107.000	107.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
50	80111613 9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	295.000	295.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
TOTALES					TOTAL LOTE		INCOMPLETO	TOTAL LOTE		-	TOTAL LOTE		15.893.000
LOTE 3.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA PANTUM - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA PANTUM													
1	81141804 001	Unidad de fusor Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	467.400	467.400	procedencia: China/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
2	80111613 9999	Mano de Obra por Cambio de Unidad de fusor Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
3	81141804 001	Placa de datos Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	491.900	491.900	procedencia: China/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
4	80111613 9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de datos Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
5	81141804 001	Placa de Alimentación Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	243.200	243.200	procedencia: China/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
6	80111613 9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de Alimentación Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
7	81141804 001	Lámpara CIS Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	169.600	169.600	procedencia: China/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
8	80111613 9999	Mano de Obra por Cambio de Lámpara CIS Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
9	81141804 001	Placa de mecanismos Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	152.700	152.700	procedencia: China/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
10	80111613 9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de mecanismos Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
11	81141804 001	Unidad de dúplex Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	138.000	138.000	procedencia: China/Países Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
12	80111613 9999	Mano de Obra por Cambio de Unidad de dúplex Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
13	81141804-001	Motor Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	169.600	169.600	procedencia: China/Paises Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
14	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Motor Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
15	81141804-001	Bandejas Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	254.500	254.500	procedencia: China/Paises Licenciatarios nro_certificado_origen_nacional: N/A	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
16	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Bandejas Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	80.000	80.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
17	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Pantum MB5100DW	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: Paraguay nro_certificado_origen_nacional:205090	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica
TOTALES					TOTAL LOTE		-	TOTAL LOTE		3.046.900	TOTAL LOTE		3.617.000
LOTE 4.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCAS VARIAS (BROTHER, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, KONICA MINOLTA, SHARP, XEROX, PLOTTER, HP, RICOH) - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCAS VARIAS (BROTHER, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, KONICA MINOLTA, SHARP, XEROX, PLOTTER, HP, RICOH)													
1	81141804-001	(BROTHER) Modulo de Copiado BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	350.000	350.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
2	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
3	81141804-001	(BROTHER) Modulo de tóner BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
4	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
5	81141804-001	(BROTHER) Kit Fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	115.000	115.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
6	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Kit Fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	82.000	82.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
7	81141804-001	(BROTHER) Engranaje BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
8	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Engranaje BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	105.000	105.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
9	81141804-001	(BROTHER) Cilindro BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	600.000	600.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	740.000	740.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
10	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Cilindro BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
11	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de descarga BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
12	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de descarga BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
13	81141804-001	(BROTHER) Cuchilla de Limpieza BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
14	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	55.000	55.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
15	81141804-001	(BROTHER) Revelador BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	810.000	810.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
16	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Revelador BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
17	81141804-001	(BROTHER) Sensor de registro de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
18	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Sensor de registro de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
19	81141804-001	(BROTHER) Goma de arrastre de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
20	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Goma de arrastre de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
21	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	280.000	280.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
22	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	110.000	110.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000.457

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
23	81141804 001	(BROTHER) Rodillo de Presión BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
24	80111613 9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	105.000	105.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
25	81141804 001	(BROTHER) Rueda de arrastre BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	25.000	25.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	110.000	110.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
26	80111613 9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rueda de arrastre BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	55.000	55.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
27	80111613 9999	(BROTHER) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
28	81141804 001	(OKI) Rodillo Alimentador OKI C330	Unidad	1	80.000	80.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	155.000	155.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
29	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	90.000	90.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
30	81141804 001	(OKI) Conjunto de Separación OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
31	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Separación OKI C330	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
32	81141804 001	(OKI) Unidad de Correa de Transferencia OKI C330	Unidad	1	750.000	750.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	940.000	940.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
33	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Correa de Transferencia OKI C330	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
34	81141804 001	(OKI) Conjunto de Fusor	Unidad	1	900.000	900.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.300.000	1.300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
35	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor OKI C330	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
36	81141804 001	(OKI) Rodillo de Retenencia OKI C330	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.150.000	1.150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
37	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Retenencia OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
38	81141804 001	(OKI) Embrague de Registro OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
39	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Embrague de Registro OKI C330	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
40	81141804 001	(OKI) Rodillo de Levante OKI C330	Unidad	1	40.000	40.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
41	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante OKI C330	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	97.000	97.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
42	81141804 001	(OKI) Lector de Imagen OKI C330	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	900.000	900.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
43	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
44	81141804 001	(OKI) Cuchilla OKI C330	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	425.000	425.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
45	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cuchilla OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
46	81141804 001	(OKI) Unidad de Cilindro OKI C330	Unidad	1	700.000	700.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.010.000	1.010.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
47	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
48	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI C330	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.350.000	1.350.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
49	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI C330	Unidad	1	80.000	80.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
50	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI C330	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.000.000	1.000.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
51	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI C330	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
52	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI C330	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	260.000	260.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
53	81141804-001	(OKI) Rodillo de Levante OKI B430	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
54	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante OKI B430	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
55	81141804-001	(OKI) Rodillo Alimentador OKI B430	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	140.000	140.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
56	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador OKI B430	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
57	81141804-001	(OKI) Rodillo de Registro OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
58	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Registro OKI B430	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
59	81141804-001	(OKI) Rodillo de Transferencia OKI B430	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
60	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia OKI B430	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	92.000	92.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
61	81141804-001	(OKI) Conjunto Fusor OKI B430	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	415.000	415.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
62	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto Fusor OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
63	81141804-001	(OKI) Lector de Imagen OKI B430	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	820.000	820.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
64	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
65	81141804-001	(OKI) Cuchilla OKI B430	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
66	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cuchilla OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
67	81141804-001	(OKI) Unidad de Cilindro OKI B430	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.150.000	1.150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
68	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
69	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI B430	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	910.000	910.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
70	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
71	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI B430	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	880.000	880.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
72	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
73	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI B430	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	290.000	290.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
74	81141804-001	(OKI) Engranaje del Motor OKI ML 421	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	165.000	165.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
75	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Engranaje del Motor OKI ML 421	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
76	81141804-001	(OKI) Conjunto de Rodillo OKI ML 421	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000.0456

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
77	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Rodillo OKI ML 421	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
78	81141804 001	(OKI) Rodillo de Empuje OKI ML 421	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	520.000	520.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
79	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Empuje OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
80	81141804 001	(OKI) Placa de Control OKI ML 421	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.370.000	1.370.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
81	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa de Control OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
82	81141804 001	(OKI) Placa Principal OKI ML 421	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.580.000	1.580.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
83	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
84	81141804 001	(OKI) Cabezal de ImPresión OKI ML 421	Unidad	1	600.000	600.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.200.000	1.200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
85	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cabezal de ImPresión OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
86	81141804 001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI ML 421	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.340.000	1.340.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
87	80111613 9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
88	80111613 9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI ML 421	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	262.000	262.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
89	81141804 001	(LEXMAR) Unidad de imagen 30.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	350.000	350.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
90	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Unidad de imagen 30.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
91	81141804 001	(LEXMAR) Fusor de 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	650.000	650.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	820.000	820.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
92	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fusor de 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
93	81141804 001	(LEXMAR) Redrive roller asm 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	80.000	80.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	240.000	240.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
94	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Redrive roller asm 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
95	81141804 001	(LEXMAR) Pick Roller 150.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	45.000	45.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	98.000	98.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
96	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Pick Roller 150.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	110.000	110.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
97	81141804 001	(LEXMAR) Rodillo de Carga LEXMARK MS312	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	230.000	230.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
98	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Carga LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
99	81141804 001	(LEXMAR) Kit de rodillo de papel LEXMARK MS312	Unidad	1	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	255.000	255.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
100	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Kit de rodillo de papel LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
101	81141804 001	(LEXMAR) Transfer Roll 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	70.000	70.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
102	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Transfer Roll 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	72.000	72.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
103	80111613 9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK MS312	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	260.000	260.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
104	81141804 001	(LEXMAR) Rodillo Alimentador LEXMARK E340	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	255.000	255.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
105	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador LEXMARK E340	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
106	81141804-001	(LEXMAR) Conjunto de Separación LEXMARK E340	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
107	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto de Separación LEXMARK E340	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
108	81141804-001	(LEXMAR) Unidad de Correa de Transferencia LEXMARK E340	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.030.000	1.030.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
109	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Unidad de Correa de Transferencia LEXMARK E340	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
110	81141804-001	(LEXMAR) Conjunto de Fusor LEXMARK E340	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.650.000	1.650.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
111	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor LEXMARK E340	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
112	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Retenencia LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
113	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Retenencia LEXMARK E340	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	72.000	72.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
114	81141804-001	(LEXMAR) Embrague de Registro LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
115	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Embrague de Registro LEXMARK E340	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
116	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Levante LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	140.000	140.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
117	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante LEXMARK E340	Unidad	1	12.000	12.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
118	81141804-001	(LEXMAR) Lector de Imagen LEXMARK E340	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	970.000	970.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
119	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen LEXMARK E340	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
120	81141804-001	(LEXMAR) Placa Principal LEXMARK E340	Unidad	1	800.000	800.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.120.000	1.120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
121	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Placa Principal LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
122	81141804-001	(LEXMAR) Fuente de Alimentación LEXMARK E340	Unidad	1	900.000	900.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.615.000	1.615.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
123	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación LEXMARK E340	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
124	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK E340	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	295.000	295.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
125	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Levante LEXMARK PRO715	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	700.000	700.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
126	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante LEXMARK PRO715	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	138.000	138.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
127	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo Alimentador LEXMARK PRO715	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
128	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador LEXMARK PRO715	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
129	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Registro LEXMARK PRO715	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
130	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Registro LEXMARK PRO715	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
131	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Transferencia LEXMARK PRO715	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.080.000	1.080.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
132	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia LEXMARK PRO715	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	138.000	138.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
133	81141804-001	(LEXMAR) onjunto Fusor LEXMARK PRO715	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000455

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
134	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto Fusor LEXMARK PRO715	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
135	81141804-001	(LEXMAR) Lector de Imagen LEXMARK PRO715	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	875.000	875.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
136	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen LEXMARK PRO715	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
137	81141804-001	(LEXMAR) Fuente de Alimentación LEXMARK PRO715	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.065.000	1.065.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
138	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación LEXMARK PRO715	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
139	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK PRO715	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	230.000	230.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
140	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad de Cilindro Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	880.000	880.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
141	80111613-9999	(SAMSUNG) ano de obra por cambio de Unidad de Cilindro Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	310.000	310.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
142	81141804-001	(SAMSUNG) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
143	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
144	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Recolección Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
145	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	63.000	63.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
146	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad Reveladora Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	845.000	845.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
147	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
148	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Transferencia Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	123.000	123.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
149	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
150	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad de Fusor Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.065.000	1.065.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
151	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
152	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Separación Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
153	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
154	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo Magnético Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	130.000	130.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	165.000	165.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
155	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
156	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Presión Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	260.000	260.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Item	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
157	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
158	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Limpieza Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
159	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
160	81141804-001	(SAMSUNG) Cuchilla Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	119.000	119.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
161	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Cuchilla Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
162	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	230.000	230.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
163	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad de Cilindro KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	600.000	600.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.300.000	1.300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
164	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
165	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	110.000	110.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
166	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
167	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Recolección KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
168	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
169	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad Reveladora KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	900.000	900.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.470.000	1.470.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
170	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
171	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Transferencia KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	365.000	365.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
172	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	510.000	510.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
173	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad de Fusor KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.630.000	1.630.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
174	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
175	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Separación KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	365.000	365.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
176	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

0000454

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
177	81141804 001	(KONICA MINOLTA) Rodillo Magnético KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	305.000	305.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
178	80111613 9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
179	81141804 001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Presión KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
180	80111613 9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
181	81141804 001	(KONICA MINOLTA) Cuchilla KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
182	80111613 9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Cuchilla KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
183	81141804 001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Limpieza KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
184	80111613 9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
185	80111613 9999	(KONICA MINOLTA) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	320.000	320.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
186	81141804 001	(RICOH) Modulo de Copiado RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	119.000	119.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
187	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
188	81141804 001	(RICOH) Modulo de tóner RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	165.000	165.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
189	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
190	81141804 001	(RICOH) Kit Fusor RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.275.000	1.275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
191	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Kit Fusor RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
192	81141804 001	(RICOH) Engranaje RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	135.000	135.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
193	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Engranaje RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
194	81141804 001	(RICOH) Cilindro RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	340.000	340.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
195	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Cilindro RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
196	81141804 001	(RICOH) Cuchilla de Limpieza RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	140.000	140.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
197	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	90.000	90.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
198	81141804 001	(RICOH) Revelador RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	910.000	910.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
199	80111613 9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Revelador RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
200	80111613 9999	(RICOH) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	230.000	230.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
201	81141804-001	(SHARP) Modulo de Copiado SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
202	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
203	81141804-001	(SHARP) Modulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
204	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
205	81141804-001	(SHARP) Kit Fusor SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	350.000	350.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.180.000	1.180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
206	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Kit Fusor SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
207	81141804-001	(SHARP) Engranaje SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	106.000	106.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
208	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Engranaje SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
209	81141804-001	(SHARP) Módulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
210	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por mantenimiento y revisión de Módulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
211	81141804-001	(SHARP) Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	850.000	850.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
212	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	155.000	155.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
213	81141804-001	(SHARP) Cuchilla de Limpieza SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	184.000	184.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
214	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
215	81141804-001	(SHARP) Revelador SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.065.000	1.065.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
216	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Revelador SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	165.000	165.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
217	81141804-001	(SHARP) Unidad de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.180.000	1.180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
218	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	165.000	165.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
219	81141804-001	(SHARP) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	45.000	45.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	135.000	135.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
220	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
221	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Recolección SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	135.000	135.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
222	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	72.000	72.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
223	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Separación SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	45.000	45.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	195.000	195.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
224	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
225	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Magnético SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	292.000	292.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
226	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Magnético SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	123.000	123.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
227	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Presión SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	170.000	170.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000453

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
228	80111613 9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	123.000	123.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
229	80111613 9999	(SHARP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	263.000	263.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
230	81141804 001	(XEROX) Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	3.000.000	3.000.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
231	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
232	81141804 001	(XEROX) Placa Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	900.000	900.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	2.000.000	2.000.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
233	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Placa Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
234	81141804 001	(XEROX) Cambio de Rodillos de Transferencias Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	485.000	485.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
235	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencias Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	140.000	140.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
236	81141804 001	(XEROX) Conjunto Alimentador de Papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	900.000	900.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
237	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio Conjunto Alimentador de Papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
238	81141804 001	(XEROX) Motor Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	820.000	820.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
239	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Motor Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
240	81141804 001	(XEROX) Laser Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	552.000	552.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
241	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Laser Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
242	81141804 001	(XEROX) Puerta Lateral Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	425.000	425.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
243	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Puerta Lateral Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
244	81141804 001	(XEROX) Cambio de Alimentador Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	395.000	395.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
245	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
246	81141804 001	(XEROX) Ensamble de Salida de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
247	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Ensamble de Salida de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
248	81141804 001	(XEROX) Cambio de Alimentador de Bandeja B1 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	395.000	395.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
249	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	90.000	90.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
250	81141804 001	(XEROX) Fuente de baja tensión Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	650.000	650.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	880.000	880.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
251	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Fuente de baja tensión Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
252	81141804 001	(XEROX) Bisagras Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
253	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bisagras Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
254	81141804 001	(XEROX) Panel de control Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
255	80111613 9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de panel de control Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
256	81141804-001	(XEROX) Bandeja de Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
257	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bandeja de Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
258	81141804-001	(XEROX) Cristal de exposición Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.150.000	1.150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
259	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Cristal de exposición Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
260	81141804-001	(XEROX) Correa de Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	25.000	25.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
261	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Correa de Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
262	81141804-001	(XEROX) Kit Modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	2.610.000	2.610.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
263	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit Modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
264	81141804-001	(XEROX) Pila MNV Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	48.000	48.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
265	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de pila MNV Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	21.000	21.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
266	81141804-001	(XEROX) Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
267	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	78.000	78.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
268	81141804-001	(XEROX) Kit de Rodillo (uno por bandeja) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	915.000	915.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
269	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit de Rodillo (uno por bandeja) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
270	81141804-001	(XEROX) Conjunto de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.750.000	1.750.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
271	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
272	81141804-001	(XEROX) Rodillo de alimentador del ADF Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	305.000	305.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
273	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Rodillo de alimentador del ADF Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
274	81141804-001	(XEROX) Bandeja 2 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
275	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bandeja 2 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
276	81141804-001	(XEROX) Kit de Rodillos de B1 B2 B3 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	455.000	455.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
277	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit de Rodillos de B1 B2 B3 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
278	80111613-9999	(XEROX) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	370.000	370.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
279	81111812-007	(PLOTTER) Calibrador de Plotter Plotter HP 5500	Unidad	1	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	640.000	640.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
280	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Calibrador de Plotter Plotter HP 5500	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
281	81111812-007	(PLOTTER) Limpieza de cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	307.000	307.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
282	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por Limpieza de cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000452

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
283	81111812 007	(PLOTTER) Trailing cable Plotter HP 5500	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
284	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de trailing cable Plotter HP 5500	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
285	81111812 007	(PLOTTER) Correa Plotter HP 5500	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	309.000	309.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
286	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de correa Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
287	81111812 007	(PLOTTER) Módulo electrónico Plotter HP 5500	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	210.000	210.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
288	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Módulo electrónico Plotter HP 5500	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
289	81111812 007	(PLOTTER) Limpieza y engrase Plotter HP 5500	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
290	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por Limpieza y engrase Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
291	81111812 007	(PLOTTER) Estación de servicio Plotter HP 5500	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	245.000	245.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
292	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Estación de servicio Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
293	81111812 007	(PLOTTER) Fuente de Alimentación Plotter HP 5500	Unidad	1	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	580.000	580.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
294	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
295	81111812 007	(PLOTTER) Carro cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	585.000	585.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
296	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Carro cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
297	81111812 007	(PLOTTER) Placa de fuente Plotter HP 5500	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	975.000	975.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
298	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Placa de fuente Plotter HP 5500	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	154.000	154.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
299	81111812 007	(PLOTTER) Cortador automático de papel Plotter HP 5500	Unidad	1	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	675.000	675.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
300	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de cortador automático de papel Plotter HP 5500	Unidad	1	40.000	40.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
301	80111613 9999	(PLOTTER) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Plotter HP 5500	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	335.000	335.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
302	81141804 021	(HP) Uñas de Separación HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
303	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
304	81141804 021	(HP) Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	165.000	165.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
305	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
306	81141804 021	(HP) Hilo de corona HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
307	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
308	81141804 021	(HP) Rodillo de carga HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
309	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de carga HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
310	81141804 021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	195.000	195.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
311	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
312	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
313	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	20.000	20.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
314	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	310.000	310.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
315	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
316	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	545.000	545.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
317	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	91.000	91.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
318	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	985.000	985.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
319	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
320	81141804-021	(HP) Fuente HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	675.000	675.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
321	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
322	81141804-021	(HP) Placa madre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	450.000	450.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.065.000	1.065.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
323	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	180.000	180.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
324	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	400.000	400.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
325	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
326	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	57.000	57.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
327	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
328	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
329	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	102.000	102.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
330	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
331	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
332	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de rodillo de carga HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
333	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
334	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
335	81141804-021	(HP) Cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	185.000	185.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
336	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
337	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
338	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	75.000	75.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
339	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	575.000	575.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
340	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

000451

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
341	81141804 021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	907.000	907.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
342	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
343	81141804 021	(HP) Fuente HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	435.000	435.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
344	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
345	81141804 021	(HP) Placa madre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	875.000	875.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
346	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
347	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	277.000	277.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
348	81141804 021	(HP) Uñas de Separación HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
349	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
350	81141804 021	(HP) Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	60.000	60.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
351	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
352	81141804 021	(HP) Hilo de corona HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
353	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
354	81141804 021	(HP) Rodillo de carga HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
355	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de rodillo de carga HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
356	81141804 021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
357	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
358	81141804 021	(HP) Cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
359	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
360	81141804 021	(HP) Rodillo de Presión HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	108.000	108.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
361	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	51.000	51.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
362	81141804 021	(HP) Unidad de arrastre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	575.000	575.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
363	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
364	81141804 021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	720.000	720.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
365	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	121.000	121.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
366	81141804 021	(HP) Fuente HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	250.000	250.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	520.000	520.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
367	80111613 9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
368	81141804 021	(HP) Placa madre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	1.120.000	1.120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Cód. Cat.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant	1			2			3		
					G&B de Catalina Beatriz Almada			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.			HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Caracteristicas
369	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	120.000	120.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
370	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	275.000	275.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
371	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
372	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
373	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	100.000	100.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	125.000	125.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
374	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	76.000	76.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
375	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	65.000	65.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
376	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	63.000	63.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
377	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	95.000	95.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
378	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de carga HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	64.000	64.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
379	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	65.000	65.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
380	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	64.000	64.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
381	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	95.000	95.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
382	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	63.000	63.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
383	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	95.000	95.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
384	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	63.000	63.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
385	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	305.000	305.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
386	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	15.000	15.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	235.000	235.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
387	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	390.000	390.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
388	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
389	81141804-021	(HP) Fuente HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	330.000	330.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
390	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	215.000	215.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
391	81141804-021	(HP) Placa madre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	350.000	350.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	485.000	485.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
392	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	50.000	50.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	72.000	72.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
393	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	150.000	150.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209886	No Cotiza	No Cotiza	Procedencia: No aplica	195.000	195.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional:209222
TOTALES					TOTAL LOTE		60.445.000	TOTAL LOTE			TOTAL LOTE		122.309.000

Dr. R. Daniel Martínez R.
Administración

Lic. Liliana Soledad Sánchez B.
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Contratos
Dirección de Administración

Lic. Mariolena Páez Páez
Funcionaria
Dpto. Control y Provisión de Bienes

0540