INFORME ESTADO ACTUAL DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AULA (ACTUALMENTE UTILIZADO COMO DIRECCION)

“COLEGIO NACIONAL SAN RAMON – SANTIAGO MISIONES”.

INFORME ESTADO ACTUAL DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Ubicación: San Ramón – Santiago Misiones

En base a la inspección IN SITU realizada en la institución educativa, se pudo observar, el mal estado del techo, cuenta con goteras y filtraciones, tejas rotas, algunas vigas y tirantes podridas y con grietas y rajaduras, fisura en paredes donde están asentada la viga cumbrera, lo cual compromete la estructura del techo, es muy importante la urgencia de la intervención para la reparación de la construcción edilicia de la institución.
En cuanto a la instalación eléctrica, en su mayoría de los artefactos eléctricos no funcionan, están quemadas, llaves de tomas y puntos, sin tapas y expuestas que ponen en peligro a los alumnos y profesores.
Pintura en general en mal estado.
No cuenta con canaletas.
Aberturas de maderas en mal estado.

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Maderamen con grietas y fisuras

Rajaduras de maderamen de viga de apoyo de tirantes.

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Techo con tejas rotas y mal estado

No cuenta con canaletas

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Pintura en mal estado y humedad

Fisura en paredes en apoyo de viga cumbrera

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

MISIONES - PARAGUAY

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
MISIONES - PARAGUAY

Paredes con humedad

Vidrios Rotos

Pintura general en mal estado

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799