| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.17 | 78180101-006 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 215.600 | 215.000 | 215.600 | 301.840 | 450.000 | 215.600 | 20.000 | 231.000 |
| **77** | **78180101-004** | **Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 9.905.700 | 9.884.000 | 9.905.700 | 13.920.900 | 9.554.800 | 9.875.700 | 9.910.000 | 10.613.250 |
| 77.1 | 78180101-004 | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 245.000 | 241.500 | 350.000 | 258.750 |
| 77.2 | 78180101-004 | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 245.000 | 241.500 | 350.000 | 258.750 |
| 77.3 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 280.000 | 258.750 |
| 77.4 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 280.000 | 258.750 |
| 77.5 | 78180101-004 | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 369.000 | 370.300 | 518.420 | 370.300 | 370.300 | 450.000 | 396.750 |
| 77.6 | 78180101-004 | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 369.000 | 370.300 | 518.420 | 370.300 | 370.300 | 450.000 | 396.750 |
| 77.7 | 78180101-004 | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 80.000 | 172.500 |
| 77.8 | 78180101-004 | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 80.000 | 172.500 |
| 77.9 | 78180101-004 | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 630.000 | 628.000 | 630.000 | 882.000 | 630.000 | 630.000 | 420.000 | 675.000 |
| 77.10 | 78180101-004 | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 630.000 | 628.000 | 630.000 | 882.000 | 630.000 | 630.000 | 420.000 | 675.000 |
| 77.11 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 548.800 | 330.000 | 354.200 | 180.000 | 379.500 |
| 77.12 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 200.000 | 241.500 | 250.000 | 258.750 |
| 77.13 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 230.000 | 241.500 | 260.000 | 258.750 |
| 77.14 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 230.000 | 241.500 | 260.000 | 258.750 |
| 77.15 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | unidad | 1 | Evento | 322.000 | 321.000 | 322.000 | 450.800 | 322.000 | 322.000 | 190.000 | 345.000 |
| 77.16 | 78180101-004 | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 450.000 | 450.800 | 420.000 | 483.000 |
| 77.17 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 369.000 | 370.300 | 518.420 | 370.300 | 370.300 | 220.000 | 396.750 |
| 77.18 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 369.000 | 370.300 | 518.420 | 370.300 | 370.300 | 240.000 | 396.750 |
| 77.19 | 78180101-004 | CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 180.000 | 172.500 |
| 77.20 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 450.800 | 450.800 | 180.000 | 483.000 |
| 77.21 | 78180101-004 | REPARACION ELASTICO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 200.000 | 241.500 | 750.000 | 258.750 |
| 77.22 | 78180101-004 | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 483.000 | 482.000 | 483.000 | 676.200 | 483.000 | 483.000 | 480.000 | 517.500 |
| 77.23 | 78180101-004 | REPARACION DE HOMOCINETICA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 90.000 | 259.800 | 260.000 | 310.500 |
| 77.24 | 78180101-004 | CAMBIAR HOMOCINETICA | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 563.000 | 563.500 | 788.900 | 805.000 | 563.500 | 650.000 | 603.750 |
| 77.25 | 78180101-004 | CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 180.000 | 225.400 | 60.000 | 241.500 |
| 77.26 | 78180101-004 | CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 180.000 | 225.400 | 70.000 | 241.500 |
| 77.27 | 78180101-004 | REPARACION SINFÍN DE DIRECCION | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 100.000 | 241.500 | 1.200.000 | 258.750 |
| 77.28 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO ZETA | unidad | 1 | Evento | 305.900 | 305.000 | 305.900 | 428.260 | 305.900 | 305.900 | 350.000 | 327.750 |
| 77.29 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO PITMAN | unidad | 1 | Evento | 305.900 | 305.000 | 305.900 | 428.260 | 350.900 | 305.900 | 350.000 | 327.750 |
| 77.30 | 78180101-004 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 531.300 | 531.000 | 531.300 | 743.820 | 450.000 | 531.300 | 200.000 | 569.250 |
| **78** | **78180101-009** | **Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 7.065.100 | 5.180.000 | 5.182.100 | 7.254.940 | 4.381.200 | 5.182.100 | 5.195.000 | 5.552.250 |
| 78.1 | 78180101-009 | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES | unidad | 1 | Evento | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 245.000 | 175.000 | 175.000 | 160.000 | 187.500 |
| 78.2 | 78180101-009 | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | unidad | 1 | Evento | 193.200 | 193.000 | 193.200 | 270.480 | 193.200 | 193.200 | 140.000 | 207.000 |
| 78.3 | 78180101-009 | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 289.000 | 289.800 | 405.720 | 480.000 | 289.800 | 260.000 | 310.500 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE A. BETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 78180101-009 | REPARACION DE ALTERNADOR | unidad | 1 | Evento | 346.500 | 346.000 | 346.500 | 485.100 | 350.000 | 346.500 | 550.000 | 371.250 |
| 78.5 | 78180101-009 | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | unidad | 1 | Evento | 346.500 | 346.000 | 346.500 | 485.100 | 350.000 | 346.500 | 550.000 | 371.250 |
| 78.6 | 78180101-009 | REPARACION DE LLAVE DE LUZ | unidad | 1 | Evento | 80.500 | 81.000 | 80.500 | 112.700 | 40.000 | 80.500 | 260.000 | 86.250 |
| 78.7 | 78180101-009 | CAMBIAR LLAVE DE LUZ | unidad | 1 | Evento | 193.200 | 193.000 | 193.200 | 270.480 | 193.500 | 193.200 | 150.000 | 207.000 |
| 78.8 | 78180101-009 | CAMBIAR FUSIBLES | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 25.000 | 32.200 | 10.000 | 34.500 |
| 78.9 | 78180101-009 | CAMBIAR RELAY | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 48.500 | 48.300 | 120.000 | 51.750 |
| 78.10 | 78180101-009 | CAMBIAR BATERIA | unidad | 1 | Evento | 1.449.000 | 1.449.000 | 1.449.000 | 2.028.600 | 750.000 | 1.449.000 | 550.000 | 1.552.500 |
| 78.11 | 78180101-009 | CAMBIAR BORNE DE BATERIA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 30.000 | 17.250 |
| 78.12 | 78180101-009 | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 5.000 | 17.250 |
| 78.13 | 78180101-009 | CAMBIAR BOCINA | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 160.000 | 172.500 |
| 78.14 | 78180101-009 | CAMBIAR BULBO DE AGUA | unidad | 1 | Evento | 112.700 | 113.000 | 112.700 | 157.780 | 112.700 | 112.700 | 180.000 | 120.750 |
| 78.15 | 78180101-009 | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 112.700 | 113.000 | 112.700 | 157.780 | 112.700 | 112.700 | 160.000 | 120.750 |
| 78.16 | 78180101-009 | CAMBIAR BULBO DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 112.700 | 113.000 | 112.700 | 157.780 | 112.700 | 112.700 | 150.000 | 120.750 |
| 78.17 | 78180101-009 | REPARACION ELECTRO VENTILADOR | unidad | 1 | Evento | 2.092.300 | 209.000 | 209.300 | 293.020 | 30.000 | 209.300 | 120.000 | 224.250 |
| 78.18 | 78180101-009 | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 354.200 | 354.200 | 350.000 | 379.500 |
| 78.19 | 78180101-009 | CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 48.500 | 48.300 | 80.000 | 51.750 |
| 78.20 | 78180101-009 | CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 10.000 | 32.200 | 60.000 | 34.500 |
| 78.21 | 78180101-009 | CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 10.000 | 48.300 | 160.000 | 51.750 |
| 78.22 | 78180101-009 | CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 25.000 | 48.300 | 160.000 | 51.750 |
| 78.23 | 78180101-009 | CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 10.000 | 32.200 | 60.000 | 34.500 |
| 78.24 | 78180101-009 | CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 260.000 | 172.500 |
| 78.25 | 78180101-009 | REPARACION DE ODOMETRO | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 65.000 | 64.400 | 90.160 | 92.000 | 64.400 | 180.000 | 69.000 |
| 78.26 | 78180101-009 | REPARACION DE TACOMETRO | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 65.000 | 64.400 | 90.160 | 92.000 | 64.400 | 180.000 | 69.000 |
| 78.27 | 78180101-009 | REPARACION DE RPM | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 65.000 | 64.400 | 90.160 | 92.000 | 64.400 | 100.000 | 69.000 |
| 78.28 | 78180101-009 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 369.600 | 370.000 | 369.600 | 517.440 | 320.000 | 369.600 | 50.000 | 396.000 |
| **79** | **78180101-005** | **Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 5.325.950 | 5.323.000 | 5.325.950 | 7.456.330 | 5.190.000 | 5.325.950 | 5.330.000 | 5.706.375 |
| 79.1 | 78180101-005 | CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION) | unidad | 1 | Evento | 992.250 | 990.000 | 992.250 | 1.389.150 | 1.417.500 | 992.250 | 1.800.000 | 1.063.125 |
| 79.2 | 78180101-005 | CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE | unidad | 1 | Evento | 682.500 | 680.000 | 682.500 | 955.500 | 682.500 | 682.500 | 550.000 | 731.250 |
| 79.3 | 78180101-005 | CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 140.000 | 225.400 | 190.000 | 241.500 |
| 79.4 | 78180101-005 | CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 280.000 | 289.800 | 260.000 | 310.500 |
| 79.5 | 78180101-005 | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 724.500 | 722.000 | 724.500 | 1.014.300 | 725.000 | 724.500 | 320.000 | 776.250 |
| 79.6 | 78180101-005 | CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 644.000 | 641.000 | 644.000 | 901.600 | 540.000 | 644.000 | 300.000 | 690.000 |
| 79.7 | 78180101-005 | CAMBIAR CORONA VOLANTE | unidad | 1 | Evento | 882.000 | 880.000 | 882.000 | 1.234.800 | 725.000 | 882.000 | 1.710.000 | 945.000 |
| 79.8 | 78180101-005 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 885.500 | 895.000 | 885.500 | 1.239.700 | 680.000 | 885.500 | 200.000 | 948.750 |
| **80** | **78180101-002** | **Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 4.869.900 | 4.862.000 | 4.869.900 | 6.817.860 | 4.688.300 | 4.869.900 | 4.890.000 | 5.217.750 |
| 80.1 | 78180101-002 | CAMBIAR SEGURO DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 80.000 | 161.000 | 220.000 | 172.500 |
| 80.2 | 78180101-002 | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 320.000 | 172.500 |
| 80.3 | 78180101-002 | CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA | unidad | 1 | Evento | 416.500 | 415.000 | 416.500 | 583.100 | 416.500 | 416.500 | 450.000 | 446.250 |
| 80.4 | 78180101-002 | CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA | unidad | 1 | Evento | 128.800 | 129.000 | 128.800 | 180.320 | 128.800 | 128.800 | 180.000 | 138.000 |
| 80.5 | 78180101-002 | CAMBIAR CORONA Y PIÑON | unidad | 1 | Evento | 1.456.000 | 1.450.000 | 1.456.000 | 2.038.400 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.600.000 | 1.560.000 |
| 80.6 | 78180101-002 | CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 441.000 | 315.000 | 315.000 | 320.000 | 337.500 |
| 80.7 | 78180101-002 | CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 145.000 | 161.000 | 160.000 | 172.500 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE [illegible]ETTER
Jefe Dpto. [illegible]ión
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

[illegible] Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 78180101-002 | CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 441.000 | 440.000 | 441.000 | 617.400 | 441.000 | 441.000 | 310.000 | 472.500 |
| 80.9 | 78180101-002 | CAMBIAR RETEN PIÑON | unidad | 1 | Evento | 100.800 | 101.000 | 100.800 | 141.120 | 95.000 | 100.800 | 180.000 | 108.000 |
| 80.10 | 78180101-002 | CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN | unidad | 1 | Evento | 239.400 | 240.000 | 239.400 | 335.160 | 220.000 | 239.400 | 160.000 | 256.500 |
| 80.11 | 78180101-002 | REPARACION OLLA DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 189.000 | 190.000 | 189.000 | 264.600 | 100.000 | 189.000 | 320.000 | 202.500 |
| 80.12 | 78180101-002 | REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4) | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 200.000 | 241.500 | 280.000 | 258.750 |
| 80.13 | 78180101-002 | CAMBIAR ACEITE DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 250.000 | 210.000 | 180.000 | 225.000 |
| 80.14 | 78180101-002 | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 250.000 | 210.000 | 160.000 | 225.000 |
| 80.15 | 78180101-002 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 438.900 | 438.000 | 438.900 | 614.460 | 430.000 | 438.900 | 50.000 | 470.250 |
| **81** | **78180101-016** | **Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 2.510.550 | 2.505.000 | 2.510.550 | 3.514.770 | 2.705.500 | 2.510.550 | 2.530.000 | 2.689.875 |
| 81.1 | 78180101-016 | CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 345.000 | 241.500 | 160.000 | 258.750 |
| 81.2 | 78180101-016 | CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 345.000 | 241.500 | 170.000 | 258.750 |
| 81.3 | 78180101-016 | CAMBIAR VALVULA DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 160.000 | 258.750 |
| 81.4 | 78180101-016 | CAMBIAR FILTRO DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 257.600 | 257.000 | 257.600 | 360.640 | 258.000 | 257.600 | 160.000 | 276.000 |
| 81.5 | 78180101-016 | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A. | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 290.000 | 289.800 | 220.000 | 310.500 |
| 81.6 | 78180101-016 | CAMBIAR COMPRESOR DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 506.000 | 354.200 | 1.100.000 | 379.500 |
| 81.7 | 78180101-016 | CARGA DE GAS | unidad | 1 | Evento | 288.750 | 288.000 | 288.750 | 404.250 | 350.000 | 288.750 | 350.000 | 309.375 |
| 81.8 | 78180101-016 | LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 120.000 | 241.500 | 160.000 | 258.750 |
| 81.9 | 78180101-016 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 250.000 | 354.200 | 50.000 | 379.500 |
| **82** | **78180101-014** | **Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 13.176.800 | 13.164.000 | 13.176.800 | 18.447.520 | 13.403.700 | 12.976.800 | 13.650.000 | 14.118.000 |
| 82.1 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE RETENES | unidad | 1 | Evento | 109.200 | 110.000 | 109.200 | 152.880 | 156.000 | 109.200 | 160.000 | 117.000 |
| 82.2 | 78180101-014 | CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 210.000 | 209.300 | 220.000 | 224.250 |
| 82.3 | 78180101-014 | REGULACION DE VALVULAS | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 80.000 | 209.300 | 20.000 | 224.250 |
| 82.4 | 78180101-014 | CAMBIAR CORREA DENTADA | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 451.000 | 450.800 | 250.000 | 483.000 |
| 82.5 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE AROS | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 620.000 | 563.500 | 420.000 | 603.750 |
| 82.6 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 563.000 | 563.500 | 380.000 | 603.750 |
| 82.7 | 78180101-014 | CAMBIAR PISTONES | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 563.500 | 563.500 | 550.000 | 603.750 |
| 82.8 | 78180101-014 | CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 210.000 | 209.300 | 160.000 | 224.250 |
| 82.9 | 78180101-014 | CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 230.000 | 209.300 | 320.000 | 224.250 |
| 82.10 | 78180101-014 | CAMBIAR CORONA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 466.900 | 465.000 | 466.900 | 653.660 | 466.900 | 466.900 | 1.200.000 | 500.250 |
| 82.11 | 78180101-014 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC. | unidad | 1 | Evento | 402.500 | 402.000 | 402.500 | 563.500 | 575.000 | 402.500 | 1.400.000 | 431.250 |
| 82.12 | 78180101-014 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC. | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 200.000 | 154.200 | 440.000 | 379.500 |
| 82.13 | 78180101-014 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | unidad | 1 | Evento | 483.000 | 482.000 | 483.000 | 676.200 | 420.000 | 483.000 | 1.200.000 | 517.500 |
| 82.14 | 78180101-014 | CAMBIAR POLEA TENSOR | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 273.700 | 273.700 | 180.000 | 293.250 |
| 82.15 | 78180101-014 | CAMBIAR RULEMAN POLEA | unidad | 1 | Evento | 257.600 | 257.000 | 257.600 | 360.640 | 257.600 | 257.600 | 120.000 | 276.000 |
| 82.16 | 78180101-014 | CAMBIAR BRAZO DE VIELA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 289.000 | 289.800 | 405.720 | 290.000 | 289.800 | 210.000 | 310.500 |
| 82.17 | 78180101-014 | CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 409.500 | 410.000 | 409.500 | 573.300 | 409.500 | 409.500 | 280.000 | 438.750 |
| 82.18 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 409.500 | 410.000 | 409.500 | 573.300 | 409.500 | 409.500 | 420.000 | 438.750 |
| 82.19 | 78180101-014 | CAMBIAR CALCE LATERAL | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 175.500 | 225.400 | 160.000 | 241.500 |
| 82.20 | 78180101-014 | CAMBIAR BUJE DE VIELA | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 200.000 | 273.700 | 180.000 | 293.250 |
| 82.21 | 78180101-014 | CAMBIAR BUJE DE LEVA | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 200.000 | 241.500 | 160.000 | 258.750 |
| 82.22 | 78180101-014 | CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 300.000 | 289.800 | 350.000 | 310.500 |
| 82.23 | 78180101-014 | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 595.700 | 595.000 | 595.700 | 833.980 | 851.000 | 595.700 | 680.000 | 638.250 |
| 82.24 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE RADIADOR | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 200.000 | 289.800 | 260.000 | 310.500 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE A[illegible]TTER
Jefe [illegible]ión
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

[illegible] Casco Lichi
Gerente
[illegible]ión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.25 | 78180101-014 | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 563.500 | 563.500 | 450.000 | 603.750 |
| 82.26 | 78180101-014 | CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR | unidad | 1 | Evento | 128.800 | 130.000 | 128.800 | 180.320 | 129.000 | 128.800 | 160.000 | 138.000 |
| 82.27 | 78180101-014 | CAMBIAR ABRAZADERAS | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 33.000 | 32.200 | 45.080 | 20.000 | 32.200 | 20.000 | 34.500 |
| 82.28 | 78180101-014 | CAMBIAR TAPA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 409.500 | 410.000 | 409.500 | 573.300 | 585.000 | 409.500 | 990.000 | 438.750 |
| 82.29 | 78180101-014 | CAMBIAR MARTILLO BALANCIN | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 274.000 | 273.700 | 160.000 | 293.250 |
| 82.30 | 78180101-014 | CAMBIAR EJE BALANCIN | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 274.000 | 273.700 | 180.000 | 293.250 |
| 82.31 | 78180101-014 | CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN | unidad | 1 | Evento | 724.500 | 722.000 | 724.500 | 1.014.300 | 80.000 | 724.500 | 40.000 | 776.250 |
| 82.32 | 78180101-014 | CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK | unidad | 1 | Evento | 322.000 | 321.000 | 322.000 | 450.800 | 322.000 | 322.000 | 80.000 | 345.000 |
| 82.33 | 78180101-014 | CAMBIAR SEGURO DE VALVULA | unidad | 1 | Evento | 193.200 | 193.000 | 193.200 | 270.480 | 80.000 | 193.200 | 40.000 | 207.000 |
| 82.34 | 78180101-014 | CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 209.500 | 209.300 | 220.000 | 224.250 |
| 82.35 | 78180101-014 | CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 209.500 | 209.300 | 220.000 | 224.250 |
| 82.36 | 78180101-014 | CAMBIAR ACEITE MOTOR | unidad | 1 | Evento | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 539.000 | 550.000 | 385.000 | 280.000 | 412.500 |
| 82.37 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 300.000 | 210.000 | 225.000 | 225.000 |
| 82.38 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 300.000 | 210.000 | 265.000 | 225.000 |
| 82.39 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA | unidad | 1 | Evento | 136.500 | 136.000 | 136.500 | 191.100 | 195.000 | 136.500 | 245.000 | 146.250 |
| 82.40 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 300.000 | 210.000 | 265.000 | 225.000 |
| 82.41 | 78180101-014 | CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA | unidad | 1 | Evento | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 49.000 | 50.000 | 35.000 | 40.000 | 37.500 |
| 82.42 | 78180101-014 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 300.300 | 300.000 | 300.300 | 420.420 | 650.000 | 300.300 | 50.000 | 321.750 |
| **83** | **78180101-008** | **Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 526.400 | 526.000 | 526.400 | 736.960 | 425.000 | 526.400 | 540.000 | 564.000 |
| 83.1 | 78180101-008 | REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 78.400 | 40.000 | 56.000 | 30.000 | 60.000 |
| 83.2 | 78180101-008 | CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 179.200 | 179.000 | 179.200 | 250.880 | 179.000 | 179.200 | 160.000 | 192.000 |
| 83.3 | 78180101-008 | CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 100.800 | 101.000 | 100.800 | 141.120 | 101.000 | 100.800 | 60.000 | 108.000 |
| 83.4 | 78180101-008 | CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 67.200 | 67.000 | 67.200 | 94.080 | 65.000 | 67.200 | 260.000 | 72.000 |
| 83.5 | 78180101-008 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 123.200 | 123.000 | 123.200 | 172.480 | 40.000 | 123.200 | 30.000 | 132.000 |
| **84** | **78180101-018** | **Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 966.000 | 964.000 | 966.000 | 1.352.400 | 440.000 | 966.000 | 980.000 | 1.035.000 |
| 84.1 | 78180101-018 | REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 40.000 | 161.000 | 140.000 | 172.500 |
| 84.2 | 78180101-018 | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 60.000 | 161.000 | 160.000 | 172.500 |
| 84.3 | 78180101-018 | CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 144.900 | 144.000 | 144.900 | 202.860 | 145.000 | 144.900 | 550.000 | 155.250 |
| 84.4 | 78180101-018 | CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR | unidad | 1 | Evento | 144.900 | 144.000 | 144.900 | 202.860 | 145.000 | 144.900 | 80.000 | 155.250 |
| 84.5 | 78180101-018 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 354.000 | 354.200 | 495.880 | 50.000 | 354.200 | 50.000 | 379.500 |
| **85** | **78180101-001** | **Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 156.800 | 160.000 | 112.000 | 120.000 | 120.000 |
| 85.1 | 78180101-001 | ALINEACION Y BALANCEO | unidad | 1 | Evento | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 78.400 | 80.000 | 56.000 | 80.000 | 60.000 |
| 85.2 | 78180101-001 | ROTACION DE CUBIERTAS | unidad | 1 | Evento | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 29.400 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 22.500 |
| 85.3 | 78180101-001 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 49.000 | 50.000 | 35.000 | 10.000 | 37.500 |
| **86** | **78180101-023** | **Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris** | unidad | 1 | Evento | 1.638.000 | 1.636.000 | 1.638.000 | 2.293.200 | 1.508.200 | 1.638.000 | 1.940.000 | 1.755.000 |
| 86.1 | 78180101-023 | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR | unidad | 1 | Evento | 58.800 | 58.000 | 58.800 | 82.320 | 84.000 | 58.800 | 160.000 | 63.000 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE SCHETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Pasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 | 78180101-023 | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR | unidad | 1 | Evento | 58.800 | 58.000 | 58.800 | 82.320 | 84.000 | 58.800 | 160.000 | 63.000 |
| 86.3 | 78180101-023 | CAMBIO DE LLANTAS | unidad | 1 | Evento | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 411.600 | 295.000 | 294.000 | 350.000 | 315.000 |
| 86.4 | 78180101-023 | CAMBIAR AUTORADIO | unidad | 1 | Evento | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 352.800 | 252.000 | 252.000 | 450.000 | 270.000 |
| 86.5 | 78180101-023 | CAMBIAR ANTENA | unidad | 1 | Evento | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 117.600 | 90.000 | 84.000 | 120.000 | 90.000 |
| 86.6 | 78180101-023 | CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 210.000 | 210.000 | 250.000 | 225.000 |
| 86.7 | 78180101-023 | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | unidad | 1 | Evento | 151.200 | 151.000 | 151.200 | 211.680 | 151.200 | 151.200 | 80.000 | 162.000 |
| 86.8 | 78180101-023 | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH | unidad | 1 | Evento | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 176.400 | 126.000 | 126.000 | 160.000 | 135.000 |
| 86.9 | 78180101-023 | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH | unidad | 1 | Evento | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 176.400 | 126.000 | 126.000 | 160.000 | 135.000 |
| 86.10 | 78180101-023 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 277.200 | 277.000 | 277.200 | 388.080 | 90.000 | 277.200 | 50.000 | 297.000 |
| **87** | **78180101-006** | **Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | **unidad** | **1** | Evento | 3.420.200 | 3.416.000 | 3.420.200 | 4.788.280 | 4.109.300 | 3.420.200 | 3.422.000 | 3.664.500 |
| 87.1 | 78180101-006 | REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 205.800 | 210.000 | 147.000 | 80.000 | 157.500 |
| 87.2 | 78180101-006 | CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 274.400 | 274.000 | 274.400 | 384.160 | 392.000 | 274.400 | 650.000 | 294.000 |
| 87.3 | 78180101-006 | CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 450.000 | 450.800 | 350.000 | 483.000 |
| 87.4 | 78180101-006 | REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 205.800 | 210.000 | 147.000 | 80.000 | 157.500 |
| 87.5 | 78180101-006 | CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 274.400 | 274.000 | 274.400 | 384.160 | 392.000 | 274.400 | 600.000 | 294.000 |
| 87.6 | 78180101-006 | REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO | unidad | 1 | Evento | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 205.800 | 100.000 | 147.000 | 60.000 | 157.500 |
| 87.7 | 78180101-006 | CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO | unidad | 1 | Evento | 323.400 | 323.000 | 323.400 | 452.760 | 323.400 | 323.400 | 180.000 | 346.500 |
| 87.8 | 78180101-006 | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 480.200 | 490.000 | 343.000 | 420.000 | 367.500 |
| 87.9 | 78180101-006 | CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS | unidad | 1 | Evento | 137.200 | 137.000 | 137.200 | 192.080 | 137.200 | 137.200 | 40.000 | 147.000 |
| 87.10 | 78180101-006 | CAMBIAR CABO DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 137.200 | 140.000 | 98.000 | 180.000 | 105.000 |
| 87.11 | 78180101-006 | CAMBIAR ZAPATA DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 274.400 | 274.000 | 274.400 | 384.160 | 275.000 | 274.400 | 320.000 | 294.000 |
| 87.12 | 78180101-006 | CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 137.200 | 137.000 | 137.200 | 192.080 | 137.200 | 137.200 | 80.000 | 147.000 |
| 87.13 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 205.800 | 90.000 | 147.000 | 140.000 | 157.500 |
| 87.14 | 78180101-006 | CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 205.800 | 205.000 | 205.800 | 288.120 | 206.000 | 205.800 | 140.000 | 220.500 |
| 87.15 | 78180101-006 | CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 78.400 | 78.000 | 78.400 | 109.760 | 78.500 | 78.400 | 30.000 | 84.000 |
| 87.16 | 78180101-006 | FLUIDO DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 19.600 | 20.000 | 19.600 | 27.440 | 28.000 | 19.600 | 22.000 | 21.000 |
| 87.17 | 78180101-006 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 215.600 | 215.000 | 215.600 | 301.840 | 450.000 | 215.600 | 50.000 | 231.000 |
| **88** | **78180101-004** | **Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 9.905.700 | 9.898.000 | 9.905.700 | 13.868.980 | 8.777.700 | 9.685.700 | 9.910.000 | 10.613.250 |
| 88.1 | 78180101-004 | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 245.000 | 241.500 | 350.000 | 258.750 |
| 88.2 | 78180101-004 | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 245.000 | 241.500 | 350.000 | 258.750 |
| 88.3 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 290.000 | 258.750 |
| 88.4 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 290.000 | 258.750 |
| 88.5 | 78180101-004 | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 370.000 | 370.300 | 518.420 | 480.000 | 370.300 | 450.000 | 396.750 |
| 88.6 | 78180101-004 | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 370.000 | 370.300 | 518.420 | 480.000 | 370.300 | 450.000 | 396.750 |
| 88.7 | 78180101-004 | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 80.000 | 172.500 |
| 88.8 | 78180101-004 | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 80.000 | 172.500 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE ALHETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 78180101-004 | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 882.000 | 630.000 | 630.000 | 420.000 | 675.000 |
| 88.10 | 78180101-004 | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 882.000 | 630.000 | 630.000 | 420.000 | 675.000 |
| 88.11 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 354.000 | 354.200 | 495.880 | 330.000 | 354.200 | 220.000 | 379.500 |
| 88.12 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 200.000 | 241.500 | 360.000 | 258.750 |
| 88.13 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 230.000 | 241.500 | 220.000 | 258.750 |
| 88.14 | 78180101-004 | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 230.000 | 241.500 | 220.000 | 258.750 |
| 88.15 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | unidad | 1 | Evento | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 450.800 | 322.000 | 322.000 | 240.000 | 345.000 |
| 88.16 | 78180101-004 | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 450.000 | 450.800 | 450.000 | 483.000 |
| 88.17 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 370.000 | 370.300 | 518.420 | 370.300 | 370.300 | 210.000 | 396.750 |
| 88.18 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO | unidad | 1 | Evento | 370.300 | 370.000 | 370.300 | 518.420 | 370.300 | 370.300 | 260.000 | 396.750 |
| 88.19 | 78180101-004 | CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 180.000 | 172.500 |
| 88.20 | 78180101-004 | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 450.300 | 480.800 | 180.000 | 483.000 |
| 88.21 | 78180101-004 | REPARACION ELASTICO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 200.000 | 241.500 | 750.000 | 258.750 |
| 88.22 | 78180101-004 | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 676.200 | 483.000 | 233.000 | 520.000 | 517.500 |
| 88.23 | 78180101-004 | REPARACION DE HOMOCINETICA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 1.000 | 289.800 | 260.000 | 310.500 |
| 88.24 | 78180101-004 | CAMBIAR HOMOCINETICA | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 563.000 | 563.500 | 788.900 | 1.000 | 563.500 | 650.000 | 603.750 |
| 88.25 | 78180101-004 | CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 1.000 | 225.400 | 80.000 | 241.500 |
| 88.26 | 78180101-004 | CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 1.000 | 225.400 | 80.000 | 241.500 |
| 88.27 | 78180101-004 | REPARACION SINFÍN DE DIRECCION | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 300.000 | 241.500 | 1.200.000 | 258.750 |
| 88.28 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO ZETA | unidad | 1 | Evento | 305.900 | 306.000 | 305.900 | 428.260 | 305.900 | 305.900 | 250.000 | 327.750 |
| 88.29 | 78180101-004 | CAMBIAR BRAZO PITMAN | unidad | 1 | Evento | 305.900 | 306.000 | 305.900 | 429.260 | 305.900 | 305.900 | 250.000 | 327.750 |
| 88.30 | 78180101-004 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 531.300 | 532.000 | 531.300 | 743.820 | 550.000 | 531.300 | 150.000 | 569.250 |
| **89** | **78180101-009** | **Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 5.182.100 | 5.176.000 | 5.182.100 | 7.254.940 | 3.969.700 | 5.182.100 | 5.225.000 | 5.552.250 |
| 89.1 | 78180101-009 | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES | unidad | 1 | Evento | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 245.000 | 175.000 | 175.000 | 160.000 | 187.500 |
| 89.2 | 78180101-009 | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | unidad | 1 | Evento | 193.200 | 193.000 | 193.200 | 270.480 | 193.200 | 193.200 | 180.000 | 207.000 |
| 89.3 | 78180101-009 | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 289.000 | 289.800 | 405.720 | 380.000 | 289.800 | 260.000 | 310.500 |
| 89.4 | 78180101-009 | REPARACION DE ALTERNADOR | unidad | 1 | Evento | 346.500 | 346.000 | 346.500 | 485.100 | 350.000 | 346.500 | 550.000 | 371.250 |
| 89.5 | 78180101-009 | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | unidad | 1 | Evento | 346.500 | 346.000 | 346.500 | 485.100 | 350.000 | 346.500 | 550.000 | 371.250 |
| 89.6 | 78180101-009 | REPARACION DE LLAVE DE LUZ | unidad | 1 | Evento | 80.500 | 80.000 | 80.500 | 112.700 | 60.000 | 80.500 | 160.000 | 86.250 |
| 89.7 | 78180101-009 | CAMBIAR LLAVE DE LUZ | unidad | 1 | Evento | 193.200 | 193.000 | 193.200 | 270.480 | 193.200 | 193.200 | 180.000 | 207.000 |
| 89.8 | 78180101-009 | CAMBIAR FUSIBLES | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 20.000 | 34.500 |
| 89.9 | 78180101-009 | CAMBIAR RELAY | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 48.300 | 48.300 | 120.000 | 51.750 |
| 89.10 | 78180101-009 | CAMBIAR BATERIA | unidad | 1 | Evento | 1.449.000 | 1.445.000 | 1.449.000 | 2.028.600 | 750.000 | 1.449.000 | 550.000 | 1.552.500 |
| 89.11 | 78180101-009 | CAMBIAR BORNE DE BATERIA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 40.000 | 17.250 |
| 89.12 | 78180101-009 | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 180.000 | 17.250 |
| 89.13 | 78180101-009 | CAMBIAR BOCINA | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 260.000 | 172.500 |
| 89.14 | 78180101-009 | CAMBIAR BULBO DE AGUA | unidad | 1 | Evento | 112.700 | 113.000 | 112.700 | 157.780 | 112.700 | 112.700 | 180.000 | 120.750 |
| 89.15 | 78180101-009 | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 112.700 | 113.000 | 112.700 | 157.780 | 112.700 | 112.700 | 180.000 | 120.750 |
| 89.16 | 78180101-009 | CAMBIAR BULBO DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 112.700 | 113.000 | 112.700 | 157.780 | 112.700 | 112.700 | 195.000 | 120.750 |
| 89.17 | 78180101-009 | REPARACION ELECTRO VENTILADOR | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 209.000 | 209.300 | 293.020 | 30.000 | 209.300 | 160.000 | 224.250 |
| 89.18 | 78180101-009 | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 354.000 | 354.200 | 495.880 | 180.000 | 354.200 | 250.000 | 379.500 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE BETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.19 | 78180101-009 | CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 49.000 | 48.300 | 67.620 | 48.500 | 48.300 | 80.000 | 51.750 |
| 89.20 | 78180101-009 | CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 10.000 | 32.200 | 60.000 | 34.500 |
| 89.21 | 78180101-009 | CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 49.000 | 48.300 | 67.620 | 40.000 | 48.300 | 120.000 | 51.750 |
| 89.22 | 78180101-009 | CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 49.000 | 48.300 | 67.620 | 45.000 | 48.300 | 120.000 | 51.750 |
| 89.23 | 78180101-009 | CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 12.000 | 32.200 | 60.000 | 34.500 |
| 89.24 | 78180101-009 | CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 260.000 | 172.500 |
| 89.25 | 78180101-009 | REPARACION DE ODOMETRO | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 64.000 | 64.400 | 90.160 | 20.000 | 64.400 | 120.000 | 69.000 |
| 89.26 | 78180101-009 | REPARACION DE TACOMETRO | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 64.000 | 64.400 | 90.160 | 20.000 | 64.400 | 120.000 | 69.000 |
| 89.27 | 78180101-009 | REPARACION DE RPM | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 64.000 | 64.400 | 90.160 | 20.000 | 64.400 | 60.000 | 69.000 |
| 89.28 | 78180101-009 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 369.600 | 370.000 | 369.600 | 517.440 | 320.000 | 369.600 | 50.000 | 396.000 |
| **90** | **78180101-005** | **Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 5.325.950 | 5.323.000 | 5.325.950 | 7.456.330 | 5.465.900 | 4.333.700 | 5.330.000 | 5.706.375 |
| 90.1 | 78180101-005 | CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION) | unidad | 1 | Evento | 992.250 | 990.000 | 992.250 | 1.389.150 | 1.417.500 | 9 92.250 | 1.800.000 | 1.063.125 |
| 90.2 | 78180101-005 | CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE | unidad | 1 | Evento | 682.500 | 680.000 | 682.500 | 955.500 | 682.500 | 682.500 | 650.000 | 731.250 |
| 90.3 | 78180101-005 | CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 225.400 | 225.400 | 260.000 | 241.500 |
| 90.4 | 78180101-005 | CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 290.000 | 289.800 | 350.000 | 310.500 |
| 90.5 | 78180101-005 | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 724.500 | 722.000 | 724.500 | 1.014.300 | 724.500 | 724.500 | 360.000 | 776.250 |
| 90.6 | 78180101-005 | CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 644.000 | 641.000 | 644.000 | 901.600 | 644.000 | 644.000 | 260.000 | 690.000 |
| 90.7 | 78180101-005 | CAMBIAR CORONA VOLANTE | unidad | 1 | Evento | 882.000 | 880.000 | 882.000 | 1.234.800 | 882.000 | 882.000 | 1.600.000 | 945.000 |
| 90.8 | 78180101-005 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 885.500 | 895.000 | 885.500 | 1.239.700 | 600.000 | 885.500 | 50.000 | 948.750 |
| **91** | **78180101-002** | **Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 4.628.400 | 4.621.000 | 4.628.400 | 6.479.760 | 4.659.500 | 4.628.400 | 4.630.000 | 4.959.000 |
| 91.1 | 78180101-002 | CAMBIAR SEGURO DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 80.000 | 161.000 | 160.000 | 172.500 |
| 91.2 | 78180101-002 | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 161.000 | 161.000 | 260.000 | 172.500 |
| 91.3 | 78180101-002 | CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA | unidad | 1 | Evento | 416.500 | 415.000 | 416.500 | 583.100 | 416.500 | 416.500 | 420.000 | 446.250 |
| 91.4 | 78180101-002 | CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA | unidad | 1 | Evento | 128.800 | 129.000 | 128.800 | 180.320 | 130.000 | 128.800 | 160.000 | 138.000 |
| 91.5 | 78180101-002 | CAMBIAR CORONA Y PIÑON | unidad | 1 | Evento | 1.456.000 | 1.450.000 | 1.456.000 | 2.038.400 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.500.000 | 1.560.000 |
| 91.6 | 78180101-002 | CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 441.000 | 315.000 | 315.000 | 320.000 | 337.500 |
| 91.7 | 78180101-002 | CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 145.000 | 161.000 | 120.000 | 172.500 |
| 91.8 | 78180101-002 | CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 441.000 | 440.000 | 441.000 | 617.400 | 441.000 | 441.000 | 320.000 | 472.500 |
| 91.9 | 78180101-002 | CAMBIAR RETEN PIÑON | unidad | 1 | Evento | 100.800 | 101.000 | 100.800 | 141.120 | 95.000 | 100.800 | 160.000 | 108.000 |
| 91.10 | 78180101-002 | CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN | unidad | 1 | Evento | 239.400 | 240.000 | 239.400 | 335.160 | 220.000 | 239.400 | 140.000 | 256.500 |
| 91.11 | 78180101-002 | REPARACION OLLA DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 189.000 | 190.000 | 189.000 | 264.600 | 100.000 | 189.000 | 650.000 | 202.500 |
| 91.12 | 78180101-002 | CAMBIAR ACEITE DE CAJA | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 300.000 | 210.000 | 190.000 | 225.000 |
| 91.13 | 78180101-002 | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 300.000 | 210.000 | 180.000 | 225.000 |
| 91.14 | 78180101-002 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 438.900 | 438.000 | 438.900 | 614.460 | 500.000 | 438.900 | 50.000 | 470.250 |
| **92** | **78180101-016** | **Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 2.518.950 | 2.505.000 | 2.510.550 | 3.514.770 | 2.805.500 | 2.510.550 | 2.700.000 | 2.689.875 |
| 92.1 | 78180101-016 | CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 345.000 | 241.500 | 180.000 | 258.750 |
| 92.2 | 78180101-016 | CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 345.000 | 241.500 | 190.000 | 258.750 |
| 92.3 | 78180101-016 | CAMBIAR VALVULA DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 185.000 | 258.750 |
| 92.4 | 78180101-016 | CAMBIAR FILTRO DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 266.000 | 257.000 | 257.600 | 360.640 | 258.000 | 257.600 | 175.000 | 276.000 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE A. BETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5 | 78180101-016 | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A. | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 290.000 | 289.800 | 250.000 | 310.500 |
| 92.6 | 78180101-016 | CAMBIAR COMPRESOR DE A.A. | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 506.000 | 354.200 | 1.200.000 | 379.500 |
| 92.7 | 78180101-016 | CARGA DE GAS | unidad | 1 | Evento | 288.750 | 288.000 | 288.750 | 404.250 | 350.000 | 288.750 | 350.000 | 309.375 |
| 92.8 | 78180101-016 | LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 120.000 | 241.500 | 120.000 | 258.750 |
| 92.9 | 78180101-016 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 350.000 | 354.200 | 50.000 | 379.500 |
| **93** | **78180101-014** | **Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 13.402.200 | 13.164.000 | 13.176.800 | 18.437.520 | 14.062.300 | 12.776.800 | 13.811.000 | 14.118.000 |
| 93.1 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE RETENES | unidad | 1 | Evento | 109.200 | 110.000 | 109.200 | 152.880 | 156.000 | 109.200 | 160.000 | 117.000 |
| 93.2 | 78180101-014 | CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 299.000 | 209.300 | 260.000 | 224.250 |
| 93.3 | 78180101-014 | REGULACION DE VALVULAS | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 80.000 | 209.300 | 60.000 | 224.250 |
| 93.4 | 78180101-014 | CAMBIAR CORREA DENTADA | unidad | 1 | Evento | 450.800 | 450.000 | 450.800 | 631.120 | 451.000 | 450.800 | 350.000 | 483.000 |
| 93.5 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE AROS | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 620.000 | 563.500 | 420.000 | 603.750 |
| 93.6 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 563.500 | 363.500 | 380.000 | 603.750 |
| 93.7 | 78180101-014 | CAMBIAR PISTONES | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 563.500 | 363.500 | 550.000 | 603.750 |
| 93.8 | 78180101-014 | CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 210.000 | 209.300 | 120.000 | 224.250 |
| 93.9 | 78180101-014 | CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 210.000 | 209.300 | 290.000 | 224.250 |
| 93.10 | 78180101-014 | CAMBIAR CORONA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 466.900 | 465.000 | 466.900 | 653.660 | 466.900 | 466.900 | 660.000 | 500.250 |
| 93.11 | 78180101-014 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC. | unidad | 1 | Evento | 402.500 | 402.000 | 402.500 | 563.500 | 850.000 | 402.500 | 1.600.000 | 431.250 |
| 93.12 | 78180101-014 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC. | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 353.000 | 354.200 | 495.880 | 200.000 | 354.200 | 440.000 | 379.500 |
| 93.13 | 78180101-014 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | unidad | 1 | Evento | 483.000 | 482.000 | 483.000 | 676.200 | 300.000 | 483.000 | 1.200.000 | 517.500 |
| 93.14 | 78180101-014 | CAMBIAR POLEA TENSOR | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 373.180 | 273.700 | 273.700 | 120.000 | 293.250 |
| 93.15 | 78180101-014 | CAMBIAR RULEMAN POLEA | unidad | 1 | Evento | 483.000 | 257.000 | 257.600 | 360.640 | 257.600 | 257.600 | 160.000 | 276.000 |
| 93.16 | 78180101-014 | CAMBIAR BRAZO DE VIELA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 289.000 | 289.800 | 405.720 | 290.000 | 289.800 | 120.000 | 310.500 |
| 93.17 | 78180101-014 | CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 409.500 | 410.000 | 409.500 | 573.300 | 410.000 | 409.500 | 280.000 | 438.750 |
| 93.18 | 78180101-014 | CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 409.500 | 410.000 | 409.500 | 573.300 | 585.000 | 409.500 | 450.000 | 438.750 |
| 93.19 | 78180101-014 | CAMBIAR CALCE LATERAL | unidad | 1 | Evento | 225.400 | 225.000 | 225.400 | 315.560 | 175.500 | 225.400 | 160.000 | 241.500 |
| 93.20 | 78180101-014 | CAMBIAR BUJE DE VIELA | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 273.700 | 273.700 | 180.000 | 293.250 |
| 93.21 | 78180101-014 | CAMBIAR BUJE DE LEVA | unidad | 1 | Evento | 241.500 | 241.000 | 241.500 | 338.100 | 241.500 | 241.500 | 160.000 | 258.750 |
| 93.22 | 78180101-014 | CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 290.000 | 289.800 | 320.000 | 310.500 |
| 93.23 | 78180101-014 | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 595.700 | 595.000 | 595.700 | 833.980 | 851.000 | 595.700 | 650.000 | 638.250 |
| 93.24 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE RADIADOR | unidad | 1 | Evento | 289.800 | 290.000 | 289.800 | 405.720 | 300.000 | 289.800 | 260.000 | 310.500 |
| 93.25 | 78180101-014 | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | unidad | 1 | Evento | 563.500 | 562.000 | 563.500 | 788.900 | 563.500 | 563.500 | 650.000 | 603.750 |
| 93.26 | 78180101-014 | CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR | unidad | 1 | Evento | 128.800 | 130.000 | 128.800 | 180.320 | 129.000 | 128.800 | 160.000 | 138.000 |
| 93.27 | 78180101-014 | CAMBIAR ABRAZADERAS | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 33.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 20.000 | 34.500 |
| 93.28 | 78180101-014 | CAMBIAR TAPA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 409.500 | 410.000 | 409.500 | 573.300 | 600.000 | 409.500 | 1.200.000 | 438.750 |
| 93.29 | 78180101-014 | CAMBIAR MARTILLO BALANCIN | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 274.000 | 273.700 | 180.000 | 293.250 |
| 93.30 | 78180101-014 | CAMBIAR EJE BALANCIN | unidad | 1 | Evento | 273.700 | 273.000 | 273.700 | 383.180 | 274.000 | 273.700 | 160.000 | 293.250 |
| 93.31 | 78180101-014 | CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN | unidad | 1 | Evento | 724.500 | 722.000 | 724.500 | 1.014.300 | 130.000 | 724.500 | 60.000 | 776.250 |
| 93.32 | 78180101-014 | CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK | unidad | 1 | Evento | 322.000 | 321.000 | 322.000 | 450.800 | 322.000 | 322.000 | 120.000 | 345.000 |
| 93.33 | 78180101-014 | CAMBIAR SEGURO DE VALVULA | unidad | 1 | Evento | 193.200 | 193.000 | 193.200 | 270.480 | 193.200 | 193.200 | 80.000 | 207.000 |
| 93.34 | 78180101-014 | CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 210.000 | 209.300 | 220.000 | 224.250 |
| 93.35 | 78180101-014 | CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO | unidad | 1 | Evento | 209.300 | 210.000 | 209.300 | 293.020 | 210.000 | 209.300 | 220.000 | 224.250 |
| 93.36 | 78180101-014 | CAMBIAR ACEITE MOTOR | unidad | 1 | Evento | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 539.000 | 550.000 | 385.000 | 290.000 | 412.500 |
| 93.37 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 210.000 | 210.000 | 265.000 | 225.000 |
| 93.38 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 210.000 | 210.000 | 266.000 | 225.000 |

**TRANQUILINO FERREIRA**
**Jefe Departamento de Administración**

JORGE CHETTER
Jefe División
Servicios Generales

**Lic. Ramón Valiente Colmán**
**Jefe Departamento U.O.C.**

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.39 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA | unidad | 1 | Evento | 136.500 | 136.000 | 136.500 | 191.100 | 136.500 | 136.500 | 245.000 | 146.250 |
| 93.40 | 78180101-014 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 210.000 | 210.000 | 225.000 | 225.000 |
| 93.41 | 78180101-014 | CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA | unidad | 1 | Evento | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 49.000 | 40.000 | 35.000 | 50.000 | 37.500 |
| 93.42 | 78180101-014 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 300.300 | 300.000 | 300.300 | 420.420 | 850.000 | 300.300 | 50.000 | 321.750 |
| **94** | **78180101-008** | **Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 526.400 | 526.000 | 526.400 | 736.960 | 415.000 | 526.400 | 530.000 | 564.000 |
| 94.1 | 78180101-008 | REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 78.400 | 30.000 | 56.000 | 30.000 | 60.000 |
| 94.2 | 78180101-008 | CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 179.200 | 179.000 | 179.200 | 250.880 | 179.000 | 179.200 | 160.000 | 192.000 |
| 94.3 | 78180101-008 | CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 100.800 | 101.000 | 100.800 | 141.120 | 101.000 | 100.800 | 80.000 | 108.000 |
| 94.4 | 78180101-008 | CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS | unidad | 1 | Evento | 67.200 | 67.000 | 67.200 | 94.080 | 65.000 | 67.200 | 210.000 | 72.000 |
| 94.5 | 78180101-008 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 123.200 | 123.000 | 123.200 | 172.480 | 40.000 | 123.200 | 50.000 | 132.000 |
| **95** | **78180101-018** | **Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 966.000 | 964.000 | 966.000 | 1.352.400 | 540.000 | 966.000 | 970.000 | 1.035.000 |
| 95.1 | 78180101-018 | REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 90.000 | 161.000 | 160.000 | 172.500 |
| 95.2 | 78180101-018 | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 225.400 | 60.000 | 161.000 | 150.000 | 172.500 |
| 95.3 | 78180101-018 | CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | unidad | 1 | Evento | 144.900 | 144.000 | 144.900 | 202.860 | 145.000 | 144.900 | 550.000 | 155.250 |
| 95.4 | 78180101-018 | CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR | unidad | 1 | Evento | 144.900 | 144.000 | 144.900 | 202.860 | 145.000 | 144.900 | 55.000 | 155.250 |
| 95.5 | 78180101-018 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 354.200 | 354.000 | 354.200 | 495.880 | 100.000 | 354.200 | 55.000 | 379.500 |
| **96** | **78180101-001** | **Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 156.800 | 160.000 | 112.000 | 120.000 | 120.000 |
| 96.1 | 78180101-001 | ALINEACION Y BALANCEO | unidad | 1 | Evento | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 78.400 | 80.000 | 56.000 | 80.000 | 60.000 |
| 96.2 | 78180101-001 | ROTACION DE CUBIERTAS | unidad | 1 | Evento | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 29.400 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 22.500 |
| 96.3 | 78180101-001 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 49.000 | 50.000 | 35.000 | 10.000 | 37.500 |
| **97** | **78180101-023** | **Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo** | unidad | 1 | Evento | 1.638.000 | 1.636.000 | 1.638.000 | 2.293.200 | 1.508.200 | 1.638.000 | 1.796.000 | 1.755.000 |
| 97.1 | 78180101-023 | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR | unidad | 1 | Evento | 58.800 | 58.000 | 58.800 | 82.320 | 84.000 | 58.800 | 16.000 | 63.000 |
| 97.2 | 78180101-023 | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR | unidad | 1 | Evento | 58.800 | 58.000 | 58.800 | 82.320 | 84.000 | 58.800 | 160.000 | 63.000 |
| 97.3 | 78180101-023 | CAMBIO DE LLANTAS | unidad | 1 | Evento | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 411.600 | 295.000 | 294.000 | 250.000 | 315.000 |
| 97.4 | 78180101-023 | CAMBIAR AUTORADIO | unidad | 1 | Evento | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 352.800 | 252.000 | 252.000 | 550.000 | 270.000 |
| 97.5 | 78180101-023 | CAMBIAR ANTENA | unidad | 1 | Evento | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 117.600 | 90.000 | 84.000 | 140.000 | 90.000 |
| 97.6 | 78180101-023 | CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS | unidad | 1 | Evento | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 294.000 | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 225.000 |
| 97.7 | 78180101-023 | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | unidad | 1 | Evento | 151.200 | 151.000 | 151.200 | 211.680 | 151.200 | 151.200 | 120.000 | 162.000 |
| 97.8 | 78180101-023 | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH | unidad | 1 | Evento | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 176.400 | 126.000 | 126.000 | 160.000 | 135.000 |
| 97.9 | 78180101-023 | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH | unidad | 1 | Evento | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 176.400 | 126.000 | 126.000 | 160.000 | 135.000 |
| 97.10 | 78180101-023 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 277.200 | 277.000 | 277.200 | 388.080 | 90.000 | 277.200 | 20.000 | 297.000 |
| **98** | **78180101-006** | **Mant. y Reparación del Sistema de Freno Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro** | **unidad** | **1** | Evento | 660.100 | 657.000 | 660.100 | 924.140 | 777.450 | 659.700 | 700.000 | 707.250 |
| 98.1 | 78180101-006 | MORDAZA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 95.000 | 34.500 |
| 98.2 | 78180101-006 | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 64.000 | 64.400 | 90.160 | 92.000 | 64.000 | 75.000 | 69.000 |

**TRANQUILINO FERREIRA**
Jefe Departamento de Administración

JORGE HETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Ana Rosa Lesco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180101-006 | FLUIDO DE FRENO | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 24.150 | 24.150 | 20.000 | 25.875 |
| 180101-006 | BOMBA DE FRENO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 96.600 | 96.000 | 96.600 | 135.240 | 96.600 | 96.600 | 80.000 | 103.500 |
| 180101-006 | DISCO DE FRENO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 96.600 | 96.000 | 96.600 | 135.240 | 138.000 | 96.600 | 95.000 | 103.500 |
| 180101-006 | PATITA DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 23.000 | 16.100 | 45.000 | 17.250 |
| 180101-006 | BARRILLA DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 34.500 | 24.150 | 35.000 | 25.875 |
| 180101-006 | RESORTE DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 10.000 | 17.250 |
| 180101-006 | BRAZITO DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 10.000 | 17.250 |
| 180101-006 | FIBRA DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 72.450 | 72.000 | 72.450 | 101.430 | 72.100 | 72.450 | 50.000 | 77.625 |
| 180101-006 | PANEL DE FRENO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 56.350 | 56.000 | 56.350 | 78.890 | 56.350 | 56.350 | 75.000 | 60.375 |
| 180101-006 | HORQUILLA TRASERA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 55.000 | 34.500 |
| 180101-006 | BUJE DE HORQUILLA TRASERA | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 25.000 | 24.150 | 33.810 | 24.150 | 24.150 | 35.000 | 25.875 |
| 180101-006 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 88.550 | 88.000 | 88.550 | 123.970 | 120.000 | 88.550 | 20.000 | 94.875 |
| **180101-004** | **Mant. y Reparación de la Suspensión Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro** | unidad | 1 | Evento | 362.250 | 360.000 | 362.250 | 507.150 | 462.700 | 362.250 | 425.000 | 388.125 |
| 180101-004 | RETEN | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 20.000 | 17.250 |
| 180101-004 | VASTAGO | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 25.000 | 34.500 |
| 180101-004 | BUJE HORQUILLA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 60.000 | 34.500 |
| 180101-004 | AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 80.500 | 80.000 | 80.500 | 112.700 | 115.000 | 80.500 | 120.000 | 86.250 |
| 180101-004 | AMORTIGUADOR TRASERO | unidad | 1 | Evento | 80.500 | 80.000 | 80.500 | 112.700 | 115.000 | 80.500 | 120.000 | 86.250 |
| 180101-004 | ACEITE 40 MONO SHOP | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 60.000 | 34.500 |
| 180101-004 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 88.550 | 88.000 | 88.550 | 123.970 | 120.000 | 88.550 | 20.000 | 94.875 |
| **180101-009** | **Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro** | unidad | 1 | Evento | 748.650 | 744.000 | 748.650 | 1.048.110 | 969.950 | 757.650 | 1.065.000 | 802.125 |
| 180101-009 | CAJA NEGRA | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 69.000 | 48.300 | 85.000 | 51.750 |
| 180101-009 | REGULADOR DE VOLTAGE | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 64.000 | 64.400 | 90.160 | 64.500 | 64.400 | 65.000 | 69.000 |
| 180101-009 | BOBINA BAJA (ESTATOR) | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 45.000 | 34.500 |
| 180101-009 | BOBINA ALTA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 46.000 | 32.200 | 65.000 | 34.500 |
| 180101-009 | BATERIA | unidad | 1 | Evento | 201.250 | 200.000 | 201.250 | 281.750 | 287.500 | 200.250 | 285.000 | 215.625 |
| 180101-009 | RELAI DE ARRANQUE | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 60.000 | 17.250 |
| 180101-009 | FUSIBLE | unidad | 1 | Evento | 8.050 | 8.000 | 8.050 | 11.270 | 8.050 | 8.050 | 10.000 | 8.625 |
| 180101-009 | FOCO DELANTERO | unidad | 1 | Evento | 8.050 | 8.000 | 8.050 | 11.270 | 8.050 | 8.050 | 30.000 | 8.625 |
| 180101-009 | FOCO TRASERO | unidad | 1 | Evento | 8.050 | 8.000 | 8.050 | 11.270 | 8.050 | 8.050 | 30.000 | 8.625 |
| 180101-009 | SEÑALERO | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 34.500 | 24.150 | 25.000 | 25.875 |
| 180101-009 | TABLERO | unidad | 1 | Evento | 64.400 | 64.000 | 64.400 | 90.160 | 92.000 | 64.400 | 85.000 | 69.000 |
| 180101-009 | BURRITO DE ARRANQUE | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 34.500 | 24.150 | 65.000 | 25.875 |
| 180101-009 | BOCINA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 35.000 | 34.500 |
| 180101-009 | BUJIA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 26.100 | 40.000 | 17.250 |
| 180101-009 | MASO DE CABLE | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 85.000 | 34.500 |
| 180101-009 | MAGNETO VOLANTE (DENTRO DE MOTOR) | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 69.000 | 48.300 | 35.000 | 51.750 |
| 180101-009 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 88.550 | 88.000 | 88.550 | 123.970 | 120.000 | 88.550 | 20.000 | 94.875 |
| **80101-005** | **Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro** | unidad | 1 | Evento | 322.000 | 320.000 | 322.000 | 450.800 | 365.250 | 322.000 | 375.000 | 345.000 |
| 80101-005 | EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 56.350 | 56.000 | 56.350 | 78.890 | 80.500 | 56.350 | 80.000 | 60.375 |
| 80101-005 | FIBRA DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 46.000 | 32.200 | 85.000 | 34.500 |
| 80101-005 | DISCO DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 46.000 | 32.200 | 65.000 | 34.500 |
| 80101-005 | CAMPANA DE EMBRAGUE | unidad | 1 | Evento | 40.250 | 40.000 | 40.250 | 56.350 | 40.250 | 40.250 | 20.000 | 43.125 |
| 80101-005 | BOMBA DE ACEITE | unidad | 1 | Evento | 72.450 | 72.000 | 72.450 | 101.430 | 72.500 | 72.450 | 85.000 | 77.625 |
| 80101-005 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 88.550 | 88.000 | 88.550 | 123.970 | 80.000 | 88.550 | 40.000 | 94.875 |

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE SCHETTER
Jefe División
Recursos Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Maria Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **78180101-002** | **Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro** | unidad | 1 | Evento | 201.250 | 200.000 | 201.250 | 281.750 | 209.600 | 202.250 | 338.000 | 215.625 |
| 102.1 | 78180101-002 | TAMBOR DE CAMBIO | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 85.000 | 34.500 |
| 102.2 | 78180101-002 | HORQUILLA DE CAMBIO | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 35.000 | 17.250 |
| 102.3 | 78180101-002 | EJE DE CAMBIO | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 23.000 | 16.100 | 68.000 | 17.250 |
| 102.4 | 78180101-002 | RULEMAN DE LA CAJA | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 24.150 | 24.150 | 85.000 | 25.875 |
| 102.5 | 78180101-002 | PEDAL DE CAMBIO | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 24.150 | 25.150 | 45.000 | 25.875 |
| 102.6 | 78180101-002 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 88.550 | 88.000 | 88.550 | 123.970 | 90.000 | 88.550 | 20.000 | 94.875 |
| **103** | **78180101-014** | **Mant. y Reparación de Motor Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro** | unidad | 1 | Evento | 571.550 | 568.000 | 571.550 | 688.597 | 652.700 | 571.550 | 935.000 | 612.375 |
| 103.1 | 78180101-014 | TAPA MOTOR | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 69.000 | 48.300 | 115.000 | 51.750 |
| 103.2 | 78180101-014 | VALVULA | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 24.150 | 24.150 | 45.000 | 25.875 |
| 103.3 | 78180101-014 | RETEN | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 25.000 | 17.250 |
| 103.4 | 78180101-014 | GUIA DE VALVULA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 20.000 | 34.500 |
| 103.5 | 78180101-014 | CILINDRO | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 46.000 | 32.200 | 65.000 | 34.500 |
| 103.6 | 78180101-014 | BIELA | unidad | 1 | Evento | 24.150 | 24.000 | 24.150 | 33.810 | 34.500 | 24.150 | 58.000 | 25.875 |
| 103.7 | 78180101-014 | PISTON | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 46.000 | 32.200 | 98.000 | 34.500 |
| 103.8 | 78180101-014 | ARO | unidad | 1 | Evento | 40.250 | 40.000 | 40.250 | 56.350 | 57.500 | 40.250 | 25.000 | 43.125 |
| 103.9 | 78180101-014 | BRAZO DE BIELA | unidad | 1 | Evento | 32.200 | 32.000 | 32.200 | 45.080 | 32.200 | 32.200 | 55.000 | 34.500 |
| 103.10 | 78180101-014 | CADENITA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 23.000 | 16.100 | 105.000 | 17.250 |
| 103.11 | 78180101-014 | JUNTA | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 48.300 | 48.300 | 55.000 | 51.750 |
| 103.12 | 78180101-014 | REGULADOR DE CADENITA | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 16.100 | 16.100 | 20.000 | 17.250 |
| 103.13 | 78180101-014 | ENGRANAJE DE 1RA. | unidad | 1 | Evento | 16.100 | 16.000 | 16.100 | 22.540 | 23.000 | 16.100 | 48.000 | 17.250 |
| 103.14 | 78180101-014 | CIGÜEÑAL | unidad | 1 | Evento | 48.300 | 48.000 | 48.300 | 67.620 | 48.300 | 48.300 | 166.000 | 51.750 |
| 103.15 | 78180101-014 | RULEMAN DE CIGÜEÑAL | unidad | 1 | Evento | 56.350 | 56.000 | 56.350 | 78.890 | 56.350 | 56.350 | 20.000 | 60.375 |
| 103.16 | 78180101-014 | MANO DE OBRA | unidad | 1 | Evento | 88.550 | 88.000 | 88.550 | 12.397 | 80.000 | 88.550 | 15.000 | 94.875 |
| | | | | | | **327.989.170** | **452.028.000** | **452.564.700** | **456.601.467** | **455.477.150** | **451.920.850** | **463.028.000** | **516.084.000** |

**Lic. Ramon Valiente**
Jefe Departamento UOC

**Lic. Maria Casco Lichi**
Gerente de Gestion Institucional

**Sr. Tranquilino Ferreira**
Jefe Departamento de Administracion

**Sr. Jorge Hetter**
Jefe Division Servicios Generales y Transporte