UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16 / 2014

Mantenimiento y Reparación de Vehiculo (ID N° 280.686)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PLANILLA DE PRECIOS

Mantenimiento y Reparación de Camioneta doble cabina marca Chevrolet S10 4x2 – Motor Flex, Año 2011

ÍTEM	CÓDIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS	Cantidad	Neumatec S.A. Precio Unitario IVA incluido	TALLER TECH Precio Unitario IVA incluido	- Precio Unitario IVA incluido
1	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	* Precio de mano de obra por servicio de alineación y balanceo	1	100.000	100.000	
2	78180101-002	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA	* Cambio de aceite caja	1	180.000	160.000	
			* Cambio de cruceta cardan para camioneta	1	160.000	220.000	
			*Cambio de juego de reten para caja reductora	1	100.000	150.000	
			*Cambio de juego de bujes de palanca de cambio	1	200.000	150.000	
			* Cambio de juego de reten de transmisión	1	350.000	100.000	
			* Cambio de aceite diferencial	1	120.000	130.000	
			* Cambio de centralizador cardan	1	250.000	350.000	
			* Cambio de juego de junta para caja	1	350.000	450.000	
			* Cambio de polea de transmisión	1	250.000	300.000	
			* Cambio de ruleman piloto	1	180.000	300.000	
			* Cambio de ruleman lado polea	1	200.000	250.000	
			* Cambio de ruleman para cigüeñal	1	200.000	250.000	
			* Cambio de ruleman de rodillo	1	150.000	350.000	
			*Árbol de transmisión	1	350.000	500.000	
3	78180101-003	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	* Cambio de muñequin	1	150.000	120.000	
			* Cambio de juego de reten sin fin	1	700.000	120.000	
			* Cambio de brazo z	1	350.000	300.000	
			* Cambio de buje parrilla superior	1	80.000	300.000	
			* Cambio de buje parrilla inferior	1	130.000	300.000	
			* Cambio de buje estabilizador lateral	1	30.000	150.000	
			* Cambio de buje estabilizador central	1	50.000	50.000	
			* Cambio de brazo pitman	1	350.000	500.000	
			* Cambio de brazo de dirección delantero	1	120.000	250.000	
			* Cambio de brazos oscilantes	1	80.000	250.000	
4	78180101-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	* Cambio de buje elástico	1	25.000	150.000	
			* Cambio de buje tensor	1	40.000	150.000	
			* Cambio de buje	1	20.000	150.000	
			* Cambio de rotula superior	1	100.000	300.000	
			* Cambio de rotula inferior	1	150.000	300.000	
			* Cambio de amortiguador trasero	1	185.000	400.000	
			* Cambio de amortiguador delantero	1	190.000	400.000	
			* Cambio de buje amortiguador delantero	1	20.000	100.000	
			* Cambio de buje amortiguador trasero.	1	20.000	100.000	
			* Cambio completo de elástico	1	500.000	400.000	
			* Cambio de goma separador de elástico	1	100.000	50.000	
5	78180101-005	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	* Cambio de kit reparación de embrague auxiliar y central	1	250.000	200.000	
			* Cambio de juego de embrague completo	1	350.000	1.500.000	
			* Cambio de bomba auxiliar de embrague	1	200.000	900.000	
			* Cambio de bomba central de embrague	1	250.000	750.000	
			* Cambio de disco de embrague	1	500.000	500.000	
			* Cambio de cojinetes de empuje	1	150.000	400.000	
			* Cambio de plato de presión	1	600.000	500.000	
6	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO	* Limpieza y regulación de frenos	1	50.000	30.000	
			* Cambio de kit reparación de frenos	1	150.000	600.000	
			* Cambio de juego de de pastilla de freno	1	180.000	400.000	
			* Cambio de cubeta de freno	1	35.000	120.000	
			* Cambio de fluido de freno	1	60.000	100.000	
			* Cambio de zapata de freno	1	300.000	300.000	
7	78180101-009	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	* Cambio de batería 12v 65 amp	1	400.000	350.000	
			* Cambio de juego de reparo alternador	1	250.000	300.000	
			* Cambio de bujía	1	70.000	150.000	
			* Control de luces	1	20.000	30.000	
			* Cambio de relay	1	30.000	30.000	
			* Cambio de foco de faro	1	30.000	30.000	
			* Cambio de faro de luz delantera	1	800.000	850.000	
			* Cambio de faro de luz trasera	1	350.000	400.000	
			* Cambio de faro de señalero	1	250.000	150.000	
			* Cambio de ruleman alternador	1	70.000	50.000	
			* Cambio de 1 stator de alternador	1	250.000	150.000	
			* Cambio de 1 asiento carbón	1	100.000	50.000	
			* Cambio de 1 regulador de voltaje	1	280.000	250.000	
			* Cambio de bocina	1	120.000	150.000	
			* Cambio de juego de reparo de motor de arranque	1	300.000	200.000	
			* Cambio de bendix de motor de arranque	1	280.000	150.000	
			* Cambio de juego de carbón de arranque	1	150.000	80.000	
			* Cambio de inducido de motor de arranque	1	250.000	300.000	
			* Reparación de equipo de radio	1	150.000	50.000	
8	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE TREN DELANTERO	* Cambio de cojinetes de rueda	1	100.000	190.000	
			* Cambio de ruleman punta eje	1	100.000	190.000	
			* Cambio de punta eje	1	120.000	500.000	

PLANILLA DE PRECIOS

Mantenimiento y Reparación de Camioneta doble cabina marca Chevrolet S10 4x2 – Motor Flex, Año 2011

ÍTEM	CÓDIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS	Cantidad	Neumatec S.A. Precio Unitario IVA incluido	TALLER TECH Precio Unitario IVA incluido	- Precio Unitario IVA incluido
9	781801001-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE TREN TRASERO	* Cambio de ruleman polier trasero	1	200.000	150.000	
			* Cambio de ruleman de masa	1	150.000	120.000	
			Diferencial				
			* Corona	1	350.000	300.000	
			* Piñón	1	300.000	400.000	
			* Ruleman lateral	1	150.000	30.000	
			* Ruleman piñón	1	150.000	30.000	
			* Reten piñón	1	100.000	20.000	
			* Satélite	1	150.000	100.000	
			* Planetario	1	150.000	300.000	
			* Calce planetario	1	50.000	100.000	
			* Calce satélite	1	50.000	100.000	
			* Tuerca piñón	1	50.000	20.000	
10	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	* Cambio de reten frente motor	1	120.000	220.000	
			* Cambio de filtro de aceite	1	60.000	40.000	
			* Cambio de aceite motor	1	220.000	200.000	
			* Cambio de cabo acelerador	1	150.000	100.000	
			* Cambio de filtro de combustible	1	60.000	80.000	
			* Cambio de filtro de aire	1	100.000	80.000	
			* Cambio de soporte motor	1	200.000	300.000	
			* Cambio de junta tapa balancín	1	150.000	70.000	
			* Cambio de árbol motor levas	1	150.000	1.500.000	
			* Cambio de paleta ventilador motor	1	250.000	300.000	
			* Cambio de manguera del depurador	1	120.000	150.000	
			* Cambio de polea de distribución	1	200.000	400.000	
			* Cambio de defensa de correa	1	120.000	150.000	
			* Cambio de embragues de ventilador	1	350.000	100.000	
			* Cambio de juego de biela	1	600.000	300.000	
			* Cambio de juego de casquillo bancada	1	400.000	130.000	
			* Cambio de bulbo de aceite	1	50.000	80.000	
			* Cambio de juego de junta para motor	1	600.000	500.000	
			* Cambio de juego de pistón y aro para motor	1	2.000.000	1.500.000	
			* Cambio de juego de casquillo de biela	1	200.000	120.000	
			* Cambio de tapa motor	1	1.800.000	1.500.000	
			* Cambio de aro estándar	1	200.000	900.000	
			* Cambio de guía de válvula	1	50.000	200.000	
			* Cambio de revestimiento de cilindros	1	50.000	200.000	
			* Cambio de reten de válvulas	1	50.000	200.000	
			* Cambio de asiento de válvulas	1	50.000	300.000	
			* Cambio de válvulas de escape	1	50.000	180.000	
			* Cambio de válvulas de admisión	1	50.000	180.000	
			* Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	900.000	900.000	
11	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	* Cambio de aceite hidráulico	1	60.000	80.000	
			* Cambio de juego de reparo de bomba de dirección	1	500.000	300.000	
			* Servicio de cepillado de tapa motor	1	450.000	140.000	
			* Cambio de bomba de combustible	1	500.000	550.000	
			* Chequeo y limpieza de picos inyectores	1	400.000	500.000	
			* Cambio de picos inyectores	1	1.000.000	600.000	
			* Chequeo computarizado	1	100.000	100.000	
			*Cambio de bomba de aceite	1	600.000	800.000	
			* Cambio de manguito inferior de radiador	1	100.000	100.000	
			* Cambio de manguito superior de radiador	1	100.000	100.000	
			* Cambio de tapa de radiador	1	50.000	100.000	
			*Cambio de termostato	1	150.000	150.000	
			*Limpieza y mantenimiento de radiador	1	150.000	150.000	
12	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	* Limpieza de evaporizador de a/ac, con carga de aceite, carga de gas ecológico	1	350.000	250.000	
			*Cambio de compresor de aire	1	1.200.000	1.500.000	
			*Cambio de filtro de aire acondicionado	1	100.000	100.000	
			* Reparación de condensador	1	400.000	500.000	
13	78180101-018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	* Servicio de reparación de tanque de combustible	1	150.000	100.000	
			*Limpieza de tanque de combustible	1	120.000	150.000	
14	78180101-019	CAMBIO DE CORREAS	* Cambio de correa alternador	1	80.000	70.000	
			* Cambio de correa dentada	1	350.000	250.000	
			* Cambio de tensor de correa dentada	1	550.000	250.000	
			* Cambio de correa de dirección	1	80.000	70.000	
			* Cambio de correas de aire	1	80.000	70.000	
15	78180101-022	SERVICIO DE ENGRASE	* Engrase de masa delantera con cambio de reten interno y externo	1	120.000	100.000	
			* Engrase de masa trasera con cambio de reten interno y externo	1	120.000	100.000	
16	76111801-001	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE VEHÍCULO	*Servicio de lavado completo de vehículo (debe incluir engrase)	1	50.000	150.000	
17	78180201-001	SERVICIO DE CHAPERÍA	*Soldadura y reparación del caño de escape y silenciador	1	120.000	300.000	
			*Reparación de tablero	1	200.000	100.000	
18	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	35.000	100.000	
			Cambio de motor del sistema de limpiapabrisas	1	300.000	300.000	
19	78180101-023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS	*Servicio de mantenimiento y reparación de levanta vidrios	1	150.000	300.000	
			*Servicio de mantenimiento y reparación de cerraduras	1	150.000	100.000	
			*Reparación de bloqueo central de puertas	1	150.000	150.000	
Total Guaraníes IVA Incluido					**34.240.000**	**40.730.000**	

Observación: se deja constancia que en la planilla de precios de la oferta de la firma Taller Tech se ha verificado un error en la sumatoria total el cual ha sido subsanado en este cuadro comparativo.