LCO N° 44/2016
ID: 318917

LICITACIÓN POR CONCURSO DEOFERTAS Nº 44/2016
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ARFF OSHKOSH"

CUADRO COMPARATIVA DE PRECIOS

CANTERO S.A.						
Ítem	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cant.*	*Precio unitario*
1	73152101-021	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad.	Evento	1	6.500.000
2	73152101-021	Aceite SAE 40-clasificación APICD II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener símbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Litro	Evento	1	39.000
3	73152101-021	Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unid.	Evento	1	1.400.000
4	73152101-021	Filtro hidráulico PART No.HF6243	Unid.	Evento	1	1.800.000
5	73152101-021	Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unid.	Evento	1	3.300.000
6	73152101-021	Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unid.	Evento	1	3.900.000
7	73152101-021	Filtro de aire PART No. V250C128	Unid.	Evento	1	4.500.000
8	73152101-021	Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF.	Litro	Evento	1	60.000
9	73152101-021	Reparación de generador de luz incorporado.	Unid.	Evento	1	5.900.000
10	73152101-021	Cambio de manguera de alta presión de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unid.	Evento	1	7.900.000
11	73152101-021	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unid.	Evento	1	3.500.000
12	73152101-021	Batería PART No. COM-8D-P	Unid.	Evento	1	3.000.000
13	73152101-021	Válvula automática PART No. L0702AAWR-DA	Unid.	Evento	1	3.200.000
14	73152101-021	Válvula automática PART No. B7106-046	Unid.	Evento	1	3.200.000
15	73152101-021	Válvula automática PART No. 1952210CSA/UR	Unid.	Evento	1	3.200.000
16	73152101-021	Reparación completa de parte eléctrica.	Unid.	Evento	1	8.000.000
17	73152101-021	Reparación del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unid.	Evento	1	2.000.000
18	73152101-021	Reparación de acondicionador de aire.	Unid.	Evento	1	7.000.000
19	73152101-021	Reparación con tapizado de los asientos.	Unid.	Evento	1	5.000.000
20	73152101-021	Agua destilada	Litro	Evento	1	30.000
21	73152101-021	Refrigerante para radiador.	Litro	Evento	1	30.000

Tec. AD Juan Fermín Campuzano C.
Gerente de Operaciones
AISP-DINAC

22	73152101-021	Reparación del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unid.	Evento	1	5.000.000
23	73152101-021	Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unid.	Evento	1	1.100.000
24	73152101-021	Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unid.	Evento	1	6.500.000
25	73152101-021	Reparación con tapizado del techo.	Unid.	Evento	1	4.000.000
26	73152101-021	Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unid.	Evento	1	15.000.000
27	73152101-021	Reparación de Bomba de agua de encastre	Unid.	Evento	1	6.000.000
28	73152101-021	Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, válvulas)	Unid.	Evento	1	90.000.000
29	73152101-021	Mantenimiento General de dirección hidráulica	Unid.	Evento	1	1.500.000
30	73152101-021	Reparación y mantenimiento de torreta superior y electro neumáticos	Unid.	Evento	1	4.000.000
31	73152101-021	Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unid.	Evento	1	6.000.000
32	73152101-021	Cambio de llave de soplado	Unid.	Evento	1	1.500.000
33	73152101-021	Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unid.	Evento	1	2.500.000
34	73152101-021	Alineación y balanceo	Unid.	Evento	1	1.200.000
35	73152101-021	Mantenimiento completo de suspensión delantera.	Unid.	Evento	1	6.900.000
36	73152101-021	Caño hidráulico de alta presión	Unid.	Evento	1	1.000.000
37	73152101-021	Provisión de cubierta sin cámara XZL 24 R-21	Unid.	Evento	1	20.000.000
38	73152101-021	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Evento	1	6.500.000
39	73152101-021	Aceite SAE 40-clasificación APICD II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener símbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Litro	Evento	1	39.000
40	73152101-021	Filtro de aceite PART No. LF3380	Unid.	Evento	1	1.400.000
41	73152101-021	Filtro hidráulico PART No. HF6243	Unid.	Evento	1	1.800.000
42	73152101-021	Filtro de combustible PART No. FF5207	Unid.	Evento	1	1.900.000
43	73152101-021	Filtro Kit de secador PART No. P26E834	Unid.	Evento	1	3.900.000
44	73152101-021	Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF.	Litro	Evento	1	60.000
45	73152101-021	Reparación, chapería y pintura de Guardabarros trasero lado izquierdo	Unid.	Evento	1	8.000.000
46	73152101-021	Reparación de freno a aire	Unid.	Evento	1	7.000.000
47	73152101-021	Reparación de luces del tablero	Unid.	Evento	1	7.000.000
48	73152101-021	Luces busca huella sellado nuevo	Unid.	Evento	1	3.500.000
49	73152101-021	Faro delantero izquierdo sellado, nuevo	Unid.	Evento	1	2.000.000

Tec. AD. Juan Fermin Campuzano C.
Gerente de Operaciones
AISP-DINAC

50	73152101-021	Filtro de aire PART No. B250C128.	Unid.	Evento	1	4.500.000
51	73152101-021	Luces señaleros ambos lados sellados, nuevo	Unid.	Evento	1	3.500.000
52	73152101-021	Luces busca huella ambos lado sellado, nuevo	Unid.	Evento	1	3.500.000
53	73152101-021	Mantenimiento de torreta inferior y superior.	Unid.	Evento	1	4.000.000
54	73152101-021	Luz de cabina sellado, nuevo	Unid.	Evento	1	1.000.000
55	73152101-021	Luz auxiliar superior sellado, nuevo	Unid.	Evento	1	4.500.000
56	73152101-021	Chapería y pintura ,(marco superior primer compartimiento lado izquierdo del conductor)	Unid.	Evento	1	8.000.000
57	73152101-021	Bateria PART No. COM-8DP	Unid.	Evento	1	3.000.000
58	73152101-021	Válvula automática PART No. LO702AAWR-DA	Unid.	Evento	1	3.200.000
59	73152101-021	Válvula automática PART No. B7106-046	Unid.	Evento	1	3.200.000
60	73152101-021	Válvula automática PART No. 1952210CSA/UR	Unid.	Evento	1	3.200.000
61	73152101-021	Cambio de pica porte de la persiana del compartimiento lado izquierdo	Unid.	Evento	1	1.500.000
62	73152101-021	Agua destilada	Litro	Evento	1	30.000
63	73152101-021	Refrigerante para radiador	Litro	Evento	1	30.000
64	73152101-021	Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unid.	Evento	1	6.500.000
65	73152101-021	Reparación del cilindro de secado PART No. N4244N HALDEX.	Unid.	Evento	1	5.000.000
66	73152101-021	Reparación con tapizado de asientos.	Unid.	Evento	1	5.000.000
67	73152101-021	Reparación con tapizado del techo.	Unid.	Evento	1	4.000.000
68	73152101-021	Reparación de Bomba de agua de encastre	Unid.	Evento	1	6.000.000
69	73152101-021	Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, válvulas)	Unid.	Evento	1	90.000.000
70	73152101-021	Mantenimiento General de dirección hidráulica	Unid.	Evento	1	1.500.000
71	73152101-021	Reparación y mantenimiento de torreta superior y electro neumáticos	Unid.	Evento	1	4.000.000
72	73152101-021	Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unid.	Evento	1	6.000.000
73	73152101-021	Cambio de llave de soplado	Unid.	Evento	1	1.500.000
74	73152101-021	Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unid.	Evento	1	2.500.000
75	73152101-021	Alineación y balanceo	Unid.	Evento	1	1.200.000
76	73152101-021	Mantenimiento completo de suspensión delantera.	Unid.	Evento	1	6.900.000
77	73152101-021	Caño hidráulico de alta presión	Unid.	Evento	1	1.000.000
78	73152101-021	Provisión de cubierta sin cámara XZL 24 R-21	Unid.	Evento	1	20.000.000
79	73152101-021	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Evento	1	6.500.000

Tec. AD. Juan Fermin Campuzano C
Gerente de Operaciones
ATSP-DINAE

80	73152101-021	Aceite SAE-15W40, deberá cumplir con la clasificación ECF 1 para motores Caterpillar C-16 Diesel.	Litro	Evento	1	39.000
81	73152101-021	Aceite hidráulico ATF HIDROMATIC	Litro	Evento	1	60.000
82	73152101-021	Filtro de aceite PART No. LFP670	Unid.	Evento	1	1.600.000
83	73152101-021	Filtro de aceite hidráulico PART. No. BF5800	Unid.	Evento	1	1.900.000
84	73152101-021	Filtro de combustible PART No. BF262	Unid.	Evento	1	2.200.000
85	73152101-021	Filtro de aire	Unid.	Evento	1	5.000.000
86	73152101-021	Filtro de secador de aire PART No. N4244N HALDEX	Litros	Evento	1	4.000.000
87	73152101-021	Reparación del botón automático de la cabina de mando.	Unid.	Evento	1	2.500.000
88	73152101-021	Reparación del botón de desempañador de espejo lateral.	Unid.	Evento	1	2.500.000
89	73152101-021	Reparación del monitor de la cámara de visión nocturna.	Unid.	Evento	1	7.000.000
90	73152101-021	Luces rotativa trasera sellado, nuevo	Unid.	Evento	1	8.000.000
91	73152101-021	Luces reflectores delanteros sellados, nuevo	Unid.	Evento	1	3.000.000
92	73152101-021	Cubiertas sin cámara medidas XZL 24 R21	Unid.	Evento	1	20.000.000
93	73152101-021	Agua destilada	Litro	Evento	1	30.000
94	73152101-021	Refrigerante para radiador	Litro	Evento	1	30.000
95	73152101-021	Batería PART No.950CCA/190RC1556400-750CCA/180RC1407890	Unid.	Evento	1	3.000.000
96	73152101-021	Válvula automática PART No. LO702AAWR-DA	Unid.	Evento	1	3.200.000
97	73152101-021	Válvula automática PART NO. B7106-046	Unid.	Evento	1	3.200.000
98	73152101-021	Válvula automática PART No. 1958210CSA/UR	Unid.	Evento	1	3.200.000
99	73152101-021	Reparación de reflector de monitor	Unid.	Evento	1	1.800.000
100	73152101-021	Mantenimiento de Generador eléctrico (220 Volt)	Unid.	Evento	1	4.000.000
101	73152101-021	Mantenimiento de suspensión delantera	Unid.	Evento	1	12.000.000
102	73152101-021	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Evento	1	6.500.000
103	73152101-021	Aceite SAE 40-clasificación APICD II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener símbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Litro	Evento	1	39.000
104	73152101-021	Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unid.	Evento	1	1.400.000
105	73152101-021	Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unid.	Evento	1	1.800.000
106	73152101-021	Filtro de combustible primario y secundario PART. No. LSF5740	Unid.	Evento	1	3.300.000
107	73152101-021	Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unid.	Evento	1	3.900.000
108	73152101-021	Filtro de aire PART No. V250C128	Unid.	Evento	1	4.500.000
109	73152101-021	Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF.	Litro	Evento	1	60.000

Tec. AD. Juan Fermín Campuzano C.
Gerente de Operaciones
ASP-ONIC S.A.S.

110	73152101-021	Reparación del compartimiento posterior lado izquierdo del conductor, problema en la bisagra.	Unid.	Evento	1	8.000.000
111	73152101-021	Cubierta sin cámara medidas XZL24R21	Unid.	Evento	1	20.000.000
112	73152101-021	Reparación, chapería y pintura de Guardabarros trasero lado derecho	Unid.	Evento	1	8.000.000
113	73152101-021	Faros delantero sellados nuevos	Unid.	Evento	1	2.000.000
114	73152101-021	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unid.	Evento	1	3.000.000
115	73152101-021	Agua destilada	Litro	Evento	1	30.000
116	73152101-021	Refrigerante para radiador	Litro	Evento	1	30.000
117	73152101-021	Cilindro a gas, Cylinder, gas PART No. 1689360.	Unid.	Evento	1	1.100.000
118	73152101-021	Mantenimiento del cilindro secado PART. No. N4244N-HALDEX	Unid.	Evento	1	3.000.000
119	73152101-021	Drenaje y limpieza del tanque de combustible	Unid.	Evento	1	6.500.000
120	73152101-021	Reparación del Acondicionador de aire	Unid.	Evento	1	7.000.000
121	73152101-021	Reparación de bomba de agua de encastre	Unid.	Evento	1	6.000.000
122	73152101-021	Reparación con tapizado de los asientos	Unid.	Evento	1	5.000.000
123	73152101-021	Bateria PART: No. COM 8D-P	Unid.	Evento	1	3.000.000
124	73152101-021	Válvula automática PART No. B7106-046	Unid.	Evento	1	3.200.000
125	73152101-021	Válvula automática PART No. L0702AAWR-DA	Unid.	Evento	1	3.200.000
126	73152101-021	Válvula automática PART No. 1952210CSA/UR	Unid.	Evento	1	3.200.000
127	73152101-021	Reparación con tapizado del techo	Unid.	Evento	1	4.500.000
128	73152101-021	Reparación y montaje de tapa motor lado izquierdo	Unid.	Evento	1	15.000.000
129	73152101-021	Reparación de bomba de agua de encastre	Unid.	Evento	1	6.500.000
130	73152101-021	Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, válvulas)	Unid.	Evento	1	90.000.000
131	73152101-021	Mantenimiento general de dirección hidráulica	Unid.	Evento	1	1.500.000
132	73152101-021	Reparación y mantenimiento de torreta superior y electro neumáticos	Unid.	Evento	1	4.000.000
133	73152101-021	Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto eléctrico	Unid.	Evento	1	6.000.000
134	73152101-021	Cambio de llave de soplado	Unid.	Evento	1	1.500.000
135	73152101-021	Mantenimiento de carreter motor enrollado	Unid.	Evento	1	2.500.000
136	73152101-021	Alineación y balanceo	Unid.	Evento	1	1.200.000
137	73152101-021	Mantenimiento completo de suspensión delantera	Unid.	Evento	1	6.900.000
138	73152101-021	Caño hidráulico de alta presión	Unid.	Evento	1	1.000.000
139	73152101-021	Provisión de cubierta sin cámara XZL 24 R-21	Unid.	Evento	1	20.000.000
					Total	**852.136.000**

Tec. AD. Juan Fermin Campuzano C.
Gerente de Operaciones
AISP-DINAC