PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM PR/GC/2015/00558

PARA	:	**César Daniel Ibarrola Cano,** Ministro-Director General Dirección General de Administración y Finanzas
DE	:	**Katiana Leguizamón,** Directora General Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
FECHA	:	12 de Marzo de 2015
REFERENCIA	:	Informe Técnico - Situación Mburuvicha Róga

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en ocasión de poner a su conocimiento la situación que se presenta en la Residencia Presidencial.

Este informe refiere la necesidad de adquirir de manera urgente accesorios informáticos, router, AP y switch para dar solución a las problemáticas de conectividad y falta de equipos de dicho lugar.

Sin otro particular, y a la espera de un despacho favorable a lo solicitado, me despido respetuosamente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
12 MAR. 2015
LA PRESENTE RECEPCIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SUS TÉRMINOS O CONTENIDO

15:18

Dirección General de Administración y Finanzas
Presidencia de la República

D.R.F.		D.S.G.	
D.U.O.C.	X	D.T.I.T.	X
D.G.T.H.			

César Ibarrola Cano
Ministro, Director General de
Administración y Finanzas
Presidencia de la República

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Informe Técnico

Asunción, 12 de marzo de 2015

Situación del Mburuvicha Róga

Antecedentes

Como es de conocimiento, el Mburuvicha Róga presenta una serie de inconvenientes técnicos que dificultan las tareas diarias de los Ministros, Directores, funcionaros y hasta al mismo Sr. Presidente de la República, ya que no existe una adecuada red de conectividad.

Cabe mencionar que, en la Residencia se coordinan diversas actividades que demandan de una adecuada infraestructura tecnológica a fin de cumplir con los compromisos.

Relevamiento y Análisis

Atendiendo a los compromisos asumidos por el Gabinete Civil, como las acciones de coordinación de la venida del Papa, y otras, la DGTIC de la Presidencia ha realizado el relevamiento y análisis de la situación del Mburuvicha Róga y ha detectado que no cuenta con una red adecuada que permita garantizar una operativa eficiente de los usuarios.

En tal sentido y como primera medida, se ha solicitado a COPACO la verificación del cableado de fibra óptica de la Residencia a fin de detectar posibles problemas en dicha red, una vez finalizada la verificación los técnicos han comunicado a esta Dirección que los transceiver hallados ya no funcionan (se han quemado) y que se deben adquirir nuevos. Cabe mencionar que estos dispositivos son vitales para la conexión de internet.

Posteriormente, surge la necesidad de dotar del equipamiento adecuando a las áreas críticas a fin de proveer una red óptima, en tal sentido, se requieren de AP (Acces Point), router y switch para el adecuado montaje de dicha red.

Por otro lado, es necesario dar una solución urgente a los equipos informáticos que se encuentran sin fuente o disco, lo cual es consecuencia del serio problema de la instalación eléctrica que presenta el Mburuvicha Róga.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE TECNOLOGÍA
Dirección General de Administración y Finanzas

Conclusión

Por todo lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar una respuesta de manera inmediata, se solicita la adquisición de los dispositivos y accesorios antes mencionados a fin de que los técnicos de esta Dirección puedan efectuar las tareas necesarias para el montaje de la red inalámbrica del Mburuvicha Róga y la reparación de los equipos informáticos.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE TECNOLOGÍA
Dirección General de Administración y Finanzas

Katiana Leguizamón U.
Directora General
Dirección Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación