CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE HELICOPTEROS- ANEXO B 02 - 09

| | | | | | | Helitáctica S.A. | | | | SIT Paraguay S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catálogo | Descripción del Bien | UM | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
| Lote N° 1 SUMINISTRO Y SERVICIOS ASOCIADOS SISTEMA DE VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA INTEGRADO A AERONAVES CESSNA 206 Y 210 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25131707-9998 | Suministro y servicios asociados de un sistema de vigilancia diurna nocturna integrados a aeronaves Cessna 206 y 210 | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | Total | | | | | | | No Cotiza | | | | No Cotiza |
| Lote N° 2 SOLUCIÓN INTEGRAL PARA COMUNICACIÓN Y CONTROL DE FUERZAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 432221721-9997 | Solución integral para comunicación y control de Fuerzas Especiales Terrestres | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | Total | | | | | | | No Cotiza | | | | No Cotiza |
| Lote N° 3 EQUIPO FIJO DE ENLACE DE RADIO (PUESTO DE MANDO 2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43221721-9997 | Equipo fijo de enlace de radio (Puesto de Mando 2) | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | Total | | | | | | | No Cotiza | | | | No Cotiza |
| Lote N° 4 EQUIPO AÉREO DE ENLACE DE RADIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43221721-9997 | Equipo aéreo de enlace de radio | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | Total | | | | | | | No Cotiza | | | | No Cotiza |
| Lote N° 5 EQUIPOS OPTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 46101503-998 | Monocular de visión nocturna IR | Unidad | Unidad | 50 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | ATN | Estados Unidos de América | 22.335.000 | 1.116.750.000 |
| 2 | 46101503-997 | Monocular de visión térmica | Unidad | Unidad | 10 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | ATN | Estados Unidos de América | 58.320.000 | 583.200.000 |
| | | Total | | | | | | | No Cotiza | | | | 1.699.950.000 |
| REPARACIÓN MAYOR DEL HELICÓPTERO UH1H MATRICULA H0433; DE LA FUERZA AÉREA | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del conjunto de transmisión principal incluyendo el componente PN 205-040-363-111 | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 1.085.000.000 | 1.085.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 2 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del conjunto de cabeza del rotor principal y sus componentes | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 970.000.000 | 970.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 3 | 73161607-002 | Reparación mayor del mastil del rotor principal | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 190.000.000 | 190.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 4 | 73161607-002 | Reemplazo del rotor control part kit | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 110.000.000 | 110.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 5 | 73161607-002 | Reparación mayor de "ambas" palas de rotor principal (PN 204-011-250-113) | Unidad | Unidad | 2 | Helitáctica | Paraguuaya | 220.000.000 | 440.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 6 | 73161607-002 | Reparación del indicador de torque | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 30.000.000 | 30.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 7 | 73161607-002 | Reparación mayor del generador tacómetro | Unidad | Unidad | 2 | Northwest Helicopters | USA | 30.000.000 | 60.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **2.885.000.000** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote N° 7 REPARACIÓN MAYOR DEL HELICÓPTERO UH-1H MATRICULA H0436; DE LA FUERZA AEREA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del conjunto de la cabeza del rotor principal y sus componentes | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 700.000.000 | 700.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 2 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del mástil del rotor principal | Unidad | Unidad | 1 | Northwest Helicopters | USA | 140.000.000 | 140.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 3 | 73161607-002 | Reparación de panel indicador de fallas | Unidad | Unidad | 2 | Northwest Helicopters | USA | 50.000.000 | 100.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 4 | 73161607-002 | Reparación mayor del indicador del presión de transmisión | Unidad | Unidad | 2 | Northwest Helicopters | USA | 65.000.000 | 130.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 5 | 73161607-002 | Reparación de tacómetro doble | Unidad | Unidad | 2 | Northwest Helicopters | USA | 60.000.000 | 120.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 6 | 73161607-002 | Reparación mayor del sistema completo de control de combustible y sus partes | Unidad | Unidad | 2 | Helitáctica | Paraguuaya | 45.000.000 | 90.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 7 | 73161607-002 | Repara indicador de temperatura de gases de escape | Unidad | Unidad | 2 | Helitáctica | Paraguuaya | 22.000.000 | 44.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **1.324.000.000** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote N° 8 REPARACIÓN DEL MOTOR (HSI) DEK HELICÓPTERO UH-1H MATRICULA H0436; DE LA FUERZA AÉREA** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73161607-002 | Reparación del motor (HSI) | Unidad | Unidad | 1 | Helitáctica | Paraguuaya | 560.000.000 | 560.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **560.000.000** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote N° 9 REPARACIÓN MAYOR DE MOTOR ARRIEL 1B PARA EL HELICÓPTERO H502 DE LA ARMADA PARAGUAYA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Reparación mayor de motor arriel 1B para Helicóptero H502 de la Armada Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | Turbomeca | USA | 5.094.000.000 | 5.094.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **5.094.000.000** | | | | **No Cotiza** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **9.863.000.000** | | | | **1.699.950.000** |

493.150.000

84.997.500

GUSTAVO JAMIER VALDEZ VELA ARMADA
Sgto 1° Inf - Miembro CE

DIEGO ARTEMIO MONTALTO CARBALLO
STte JM - Miembro CE

DOLLY ERLICE AGUILERA LESME
Tte 1° Int- Secretaria CE

AGUSTIN NUÑEZ PÉREZ
My DCEM - Miembro CE

Gral Div JUAN RAMON BENEGAS FERREIRA
Presidente del Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE HELICOPTEROS- ANEXO B 02 - 09

| | | | | | | Elbit Systems Land and C4L Ltd | | | | Elbit Systems Electro-Optics-Elop | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catálogo | Descripción del Bien | UM | Presentacion | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
| **Lote N° 1 SUMINISTRO Y SERVICIOS ASOCIADOS SISTEMA DE VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA INTEGRADO A AERONAVES CESSNA 206 Y 210** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25131707-9998 | Suministro y servicios asociados de un sistema de vigilancia diurna nocturna integrados a aeronaves Cessna 206 y 210 | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | Elbit Systems Elop | Israel | 12.285.900.000 | 12.285.900.000 |
| | | **Total** | | | | | | | **No Cotiza** | | | | **12.285.900.000** |
| **Lote N° 2 SOLUCIÓN INTEGRAL PARA COMUNICACIÓN Y CONTROL DE FUERZAS ESPECIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 432221721-9997 | Solución integral para comunicación y control de Fuerzas Especiales Terrestres | Unidad | Unidad | 1 | Elbit | Israel | 6.984.450.000 | 6.984.450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **6.984.450.000** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote N° 3 EQUIPO FIJO DE ENLACE DE RADIO (PUESTO DE MANDO 2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43221721-9997 | Equipo fijo de enlace de radio (Puesto de Mando 2) | Unidad | Unidad | 1 | Elbit | Israel | 1.460.550.000 | 1.460.550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **1.460.550.000** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote N° 4 EQUIPO AÉREO DE ENLACE DE RADIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43221721-9997 | Equipo aéreo de enlace de radio | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | Elbit Systems Elop | Israel | 1.178.100.000 | 1.178.100.000 |
| | | **Total** | | | | | | | **No Cotiza** | | | | **1.178.100.000** |
| **Lote N° 5 EQUIPOS OPTICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 46101503-998 | Monocular de visión nocturna IR | Unidad | Unidad | 50 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 2 | 46101503-997 | Monocular de visión térmica | Unidad | Unidad | 10 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **No Cotiza** | | | | **No Cotiza** |
| **REPARACIÓN MAYOR DEL HELICÓPTERO UH1H MATRICULA H0433; DE LA FUERZA AÉREA** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del conjunto de transmisión principal incluyendo el componente PN 205-040-363-111 | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 2 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del conjunto de cabeza del rotor principal y sus componentes | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 3 | 73161607-002 | Reparación mayor del mastil del rotor principal | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 4 | 73161607-002 | Reemplazo del rotor control part kit | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 5 | 73161607-002 | Reparación mayor de "ambas" palas de rotnr principal (PN 204-011-250-113) | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | Nn Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 6 | 73161607-002 | Reparación del indicador de torque | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 7 | 73161607-002 | Reparación mayor del generador tacómetro | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **No Cotiza** | | | | No Cotiza |
| **Lote N° 7 REPARACIÓN MAYOR DEL HELICÓPTERO UH-1H MATRICULA H0436; DE LA FUERZA AEREA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del conjunto de la cabeza del rotor principal y sus componentes | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 2 | 73161607-002 | Reparación mayor (overhaul) del mástil del rotor principal | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 3 | 73161607-002 | Reparación de panel indicador de fallas | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 4 | 73161607-002 | Reparación mayor del indicador del presión de transmisión | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 5 | 73161607-002 | Reparación de tacómetro doble | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 6 | 73161607-002 | Reparación mayor del sistema completo de control de combustible y sus partes | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 7 | 73161607-002 | Repara indicador de temperatura de gases de escape | Unidad | Unidad | 2 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | Nn Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **No Cotiza** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote N° 8 REPARACIÓN DEL MOTOR (HSI) DEK HELICÓPTERO UH-1H MATRICULA H0436; DE LA FUERZA AÉREA** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73161607-002 | Reparación del motor (HSI) | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | **Total** | | | | | | | **No Cotiza** | | | | **No Cotiza** |
| **Lote Nº 9 REPARACIÓN MAYOR DE MOTOR ARRIEL 1B PARA EL HELICÓPTERO H502 DE LA ARMADA PARAGUAYA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Reparación mayor de motor arriel 1B para Helicóptero H502 de la Armada Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | | Total | | | | | | | **No Cotiza** | | | | **No Cotiza** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **8.445.000.000** | | | | **13.464.000.000** |
| | | | | | | | | | 422.250.000 | | | | 673.200.000 |

GUSTAVO JAVIER VALENZUELA ALMADA
Sgto 1º Int - Miembro CE

DIEGO ARTEMIO MONTALTO CARBALLO
STte JM - Miembro CE

DOLLY EMILCE AGUILERA LESME
Tte 1º Int- Secretaria CE

AGUSTIN NUÑEZ PEREZ
My DCEM - Miembro CE

Gral Div JUAN RAMON BENEGAS FERREIRA
Presidente del Comité de Evaluación