[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH con ID: 362031

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 300.000.000 ; Abastecimiento simultáneo: No.

| PRECIOS REFERENCIALES | | | | | | | | | TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | % |
| | 78180101-1-014 - | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | |
| 1.1 | | Reparaci?n general de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.582.325 | 1.582.325 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.582.325 | 1.582.325 | 0% |
| 1.2 | | Trabajos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 308.850 | 308.850 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 308.850 | 308.850 | 0% |
| 1.3 | | Juego de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 224.901 | 224.901 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 224.901 | 224.901 | 0% |
| 1.4 | | Gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 191.820 | 191.820 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 191.820 | 191.820 | 0% |
| 1.5 | | Restificaci?n de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 144.504 | 144.504 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 144.504 | 144.504 | 0% |
| 1.6 | | Rectificaci?n de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 781.425 | 781.425 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 781.425 | 781.425 | 0% |
| 1.7 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.690 | 78.690 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.690 | 78.690 | 0% |
| 1.8 | | Prov. y cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.414 | 119.414 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.414 | 119.414 | 0% |
| 1.9 | | Prov. y cambio de juego buje balancador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.045 | 57.045 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.045 | 57.045 | 0% |
| 1.10 | | Prov. y cambio de buje de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.978 | 65.978 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.978 | 65.978 | 0% |
| 1.11 | | Casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.428 | 220.428 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.428 | 220.428 | 0% |
| 1.12 | | Casquillo de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.320 | 222.320 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.320 | 222.320 | 0% |
| 1.13 | | Prov. y cambio de medialuna tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.267 | 42.267 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.267 | 42.267 | 0% |
| 1.14 | | Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.590 | 262.590 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.590 | 262.590 | 0% |
| 1.15 | | Prov. y cambio de reten bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.851 | 173.851 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.851 | 173.851 | 0% |
| 1.16 | | Restificaci?n corona volante regulaci?n de tiraje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.217.430 | 1.217.430 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.217.430 | 1.217.430 | 0% |
| 1.17 | | Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 618.193 | 618.193 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 618.193 | 618.189 | 0% |
| 1.18 | | Prov. y cambio de polea de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.844 | 268.844 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.844 | 268.844 | 0% |
| 1.19 | | Prov. y cambio de eje balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.834 | 603.834 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.834 | 603.834 | 0% |
| 1.20 | | Prov. y cambio de martillo balanc?n escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.573 | 102.573 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.573 | 102.573 | 0% |
| 1.21 | | Prov. y cambio de martillo balanc?n admi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.232.255 | 1.232.255 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.232.255 | 1.232.255 | 0% |
| 1.22 | | Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.633.450 | 1.633.450 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.633.450 | 1.633.450 | 0% |
| 1.23 | | Prov. y cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 347.571 | 347.571 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 347.571 | 347.571 | 0% |
| 1.24 | | Encamisado de asiento reten | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.436 | 310.436 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.436 | 310.436 | 0% |
| 1.25 | | Control de bielas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.802 | 629.802 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.802 | 629.802 | 0% |
| 1.26 | | Control de bancadas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.555 | 29.555 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.555 | 29.555 | 0% |
| 1.27 | | Alineaci?n de brazo de bielas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.582 | 65.582 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.582 | 65.582 | 0% |
| 1.28 | | Terminar buje biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.445 | 31.445 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.445 | 31.445 | 0% |
| 1.29 | | Cepillado de block | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.629 | 126.629 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.629 | 126.629 | 0% |
| 1.30 | | Fretear pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.335 | 33.335 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.335 | 33.335 | 0% |
| 1.31 | | rectificaci?n 8 de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 661.537 | 661.537 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 661.537 | 661.537 | 0% |
| 1.32 | | Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.424 | 181.424 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.424 | 181.424 | 0% |
| 1.33 | | Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 248.252 | 248.252 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 248.252 | 248.252 | 0% |
| 1.34 | | Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 56.699 | 56.699 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 56.699 | 56.699 | 0% |
| 1.35 | | Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.247 | 47.247 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.247 | 47.247 | 0% |
| 1.36 | | Prov. y cambio de arandela de retorno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.173 | 19.173 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.173 | 19.173 | 0% |
| 1.37 | | Prov. y cambio de guardapolvo de pico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.781 | 22.781 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.781 | 22.781 | 0% |
| 1.38 | | Prov. y cambio de arandela base pico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.173 | 19.173 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.173 | 19.173 | 0% |
| 1.39 | | Prov. y cambio de anillos de goma | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.227 | 33.227 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.227 | 33.227 | 0% |
| 1.40 | | Prov. y cambio de buje estabilizador lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.301 | 46.301 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.301 | 46.301 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA — SET TRIBUTACION — TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | | Prov. y cambio de rulemán de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.875 | 45.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.875 | 45.875 | 0% |
| 1.42 | | Prov. y cambio de retén de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.988 | 32.988 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.988 | 32.988 | 0% |
| 1.43 | | Prov. y cambio de buje de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.272 | 31.272 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.272 | 31.272 | 0% |
| 1.44 | | Prov. y cambio de camisa de B/D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.915 | 105.915 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.915 | 105.915 | 0% |
| 1.45 | | Prov. y cambio de rotor B/D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.243 | 41.243 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.243 | 41.243 | 0% |
| 1.46 | | Prov. y cambio tapa tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.365 | 48.365 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.365 | 48.365 | 0% |
| 1.47 | | Casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.154 | 55.154 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.154 | 55.154 | 0% |
| 1.48 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.604 | 415.604 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.604 | 415.604 | 0% |
| 1.49 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 328.154 | 328.154 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 328.154 | 328.154 | 0% |
| 1.50 | | Juego de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 611.282 | 611.282 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 611.282 | 611.282 | 0% |
| 1.51 | | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 552.123 | 552.123 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 552.123 | 552.123 | 0% |
| 1.52 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.969 | 1.534.969 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.969 | 1.534.969 | 0% |
| 1.53 | | Brazo de Pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.405 | 1.298.405 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.405 | 1.298.405 | 0% |
| 1.54 | | Perno pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.609 | 140.609 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.609 | 140.609 | 0% |
| 1.55 | | Cambiar correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.123 | 305.123 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.123 | 305.123 | 0% |
| 1.56 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.125 | 235.125 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.125 | 235.125 | 0% |
| 1.57 | | Prov. y cambio de tensor de correa primario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.988 | 143.988 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.988 | 143.988 | 0% |
| 1.58 | | Mantenimiento sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 607.040 | 607.040 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 607.040 | 607.040 | 0% |
| 1.59 | | Reparaci?n sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.035.422 | 1.035.422 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.035.422 | 1.035.422 | 0% |
| 1.60 | | Provisi?n y cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.121.515 | 3.121.515 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.121.515 | 3.121.515 | 0% |
| 1.61 | | Prov. y cambio de tensor de correa secundario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.017 | 237.017 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.017 | 237.017 | 0% |
| 1.62 | | Reparar bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 641.876 | 641.876 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 641.876 | 641.876 | 0% |
| 1.63 | | Pico inyector - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.471 | 210.471 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.471 | 210.471 | 0% |
| 1.64 | | Calibrar pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.496 | 83.496 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.496 | 83.496 | 0% |
| 1.65 | | Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.746 | 648.746 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.746 | 648.746 | 0% |
| 1.66 | | ?rbol de levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.006 | 440.006 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.006 | 440.006 | 0% |
| 1.67 | | Tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.359.482 | 1.359.482 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.359.482 | 1.359.482 | 0% |
| 1.68 | | Cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.988 | 143.988 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.988 | 143.988 | 0% |
| 1.69 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.622 | 775.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.622 | 775.622 | 0% |
| 1.70 | | Polea Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.756 | 386.756 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.756 | 386.756 | 0% |
| 1.71 | | Volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.382 | 173.382 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.382 | 173.382 | 0% |
| 1.72 | | Tornillos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.196 | 37.196 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.196 | 37.196 | 0% |
| 1.73 | | Junta c?rter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.757 | 44.757 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.757 | 44.757 | 0% |
| 1.74 | | Reparaci?n de c?rter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.200 | 51.200 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.200 | 51.200 | 0% |
| 1.75 | | Cambiar bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 428.237 | 428.237 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 428.237 | 428.237 | 0% |
| 1.76 | | Cambiar cabo de veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.527 | 81.527 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.527 | 81.527 | 0% |
| 1.77 | | Mantenimiento bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 622.973 | 622.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 622.973 | 622.973 | 0% |
| 1.78 | | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.605 | 337.605 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.605 | 337.605 | 0% |
| 1.79 | | Cambiar reten culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.281 | 76.281 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.281 | 76.281 | 0% |
| 1.80 | | Cambiar reten frente motor cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.392 | 124.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.392 | 124.392 | 0% |
| 1.81 | | Cambiar soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.522 | 212.522 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.522 | 212.522 | 0% |
| 1.82 | | Cambiar junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.864 | 78.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.864 | 78.864 | 0% |
| 1.83 | | Cambiar ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.739 | 401.739 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.739 | 401.739 | 0% |
| 1.84 | | Reparar radiador - cambio de tapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 482.841 | 482.841 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 482.841 | 482.841 | 0% |
| 1.85 | | Prov. y cambio de manguera de radiador SUP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.084 | 180.084 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.084 | 180.084 | 0% |
| 1.86 | | Prov. y cambio de manguera de radiador INF | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.489 | 105.489 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.489 | 105.489 | 0% |
| 1.87 | | Regular v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.329 | 270.329 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.329 | 270.329 | 0% |
| 1.88 | | Recofitar asiento v?lvulas y esmerilar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 347.725 | 347.725 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 347.725 | 347.725 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Direccion de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | | Limpieza de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.135 | 438.135 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.135 | 438.135 | 0% |
| 1.90 | | Cambiar filtro combustible con trampa agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.806 | 132.806 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.806 | 132.806 | 0% |
| 1.91 | | Cambiar ca?o de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.169 | 135.169 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.169 | 135.169 | 0% |
| 1.92 | | Cambiar eje leva de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.184 | 95.184 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.184 | 95.184 | 0% |
| 1.93 | | Cambiar buje y ret?n de acelerador de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | | | 101.282 | 101.282 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 101.282 | 101.282 | 0% |
| 2 | 78180101-002 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 2.1 | | Soldadura de campana | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.433 | 64.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.433 | 64.433 | 0% |
| 2.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.398 | 500.398 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.398 | 500.398 | 0% |
| 2.3 | | Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.969 | 238.969 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.969 | 238.969 | 0% |
| 2.4 | | Reparar asiento de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 308.536 | 308.536 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 308.536 | 308.536 | 0% |
| 2.5 | | Rodillo cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 168.398 | 168.398 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 168.398 | 168.398 | 0% |
| 2.6 | | Rulemán de carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.204 | 185.204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.204 | 185.204 | 0% |
| 2.7 | | Rulemán eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.486 | 566.486 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.486 | 566.486 | 0% |
| 2.8 | | Anillos sincronizadores cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 644.019 | 644.019 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 644.019 | 644.019 | 0% |
| 2.9 | | Engranaje 1a. a 5a. Cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 553.515 | 553.515 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 553.515 | 553.515 | 0% |
| 2.10 | | Eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 792.893 | 792.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 792.893 | 792.893 | 0% |
| 2.11 | | Eje cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.525 | 510.525 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.525 | 510.525 | 0% |
| 2.12 | | Rulemán eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.346 | 145.346 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.346 | 145.346 | 0% |
| 2.13 | | Juego de ret?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 535.735 | 535.735 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 535.735 | 535.735 | 0% |
| 2.14 | | Selectores de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.531 | 444.531 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.531 | 444.531 | 0% |
| 2.15 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 718.251 | 718.251 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 718.251 | 718.251 | 0% |
| 2.16 | | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.801 | 186.801 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.801 | 186.801 | 0% |
| 2.17 | | Caja de transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.037 | 701.037 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.037 | 701.037 | 0% |
| 2.18 | | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.814 | 400.814 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.814 | 400.814 | 0% |
| 2.19 | | Rulemán | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.865 | 307.865 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.865 | 307.865 | 0% |
| 2.20 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.314 | 183.314 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.314 | 183.314 | 0% |
| 2.21 | | Retén | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.392 | 99.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.392 | 99.392 | 0% |
| 2.22 | | Ret. Gral. caja Transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.720 | 519.720 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.720 | 519.720 | 0% |
| 2.23 | | Retén cola de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.318 | 283.318 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.318 | 283.318 | 0% |
| 2.24 | | Encastre 1ra. a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 894.201 | 894.201 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 894.201 | 894.201 | 0% |
| 3 | 78180101-002 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 3.1 | | Centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.410 | 649.410 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.410 | 649.410 | 0% |
| 3.2 | | Cruceta cardan - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 312.684 | 312.684 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 312.684 | 312.684 | 0% |
| 3.3 | | Retén de pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.587 | 136.587 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.587 | 136.587 | 0% |
| 3.4 | | Reparaci?n diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.958 | 446.958 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.958 | 446.958 | 0% |
| 3.5 | | Macho y Hembra cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 665.759 | 665.759 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 665.759 | 665.759 | 0% |
| 3.6 | | Cardan 4x4 delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 735.170 | 735.170 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 735.170 | 735.170 | 0% |
| 3.7 | | Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.779 | 354.779 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.779 | 354.779 | 0% |
| 3.8 | | Junta para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.825 | 77.825 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.825 | 77.825 | 0% |
| 3.9 | | Aceite para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.530 | 45.530 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.530 | 45.530 | 0% |
| 3.10 | | Retén paller cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.849 | 122.849 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.849 | 122.849 | 0% |
| 3.11 | | Retén de pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.307 | 111.307 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.307 | 111.307 | 0% |
| 3.12 | | Corona y pi?on diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.155.427 | 1.155.427 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.155.427 | 1.155.427 | 0% |
| 3.13 | | Corona y Pi?on diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.122 | 293.122 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.122 | 293.122 | 0% |
| 3.14 | | Calce del engranaje satelite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.409 | 164.409 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.409 | 164.409 | 0% |
| 3.15 | | Calce del engranaje del planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.548 | 135.548 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.548 | 135.548 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | | Rulemanes de diferencial cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 656.786 | 656.786 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 656.786 | 656.786 | 0% |
| 3.17 | | Junta Caja Reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.564 | 242.564 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.564 | 242.564 | 0% |
| 3.18 | | Perno Satelite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.997 | 321.997 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.997 | 321.997 | 0% |
| 3.19 | | Rellenado Brida Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.730 | 326.730 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.730 | 326.730 | 0% |
| 3.20 | | Rulemán Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.510 | 245.510 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.510 | 245.510 | 0% |
| 3.21 | | Satelite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.594.305 | 1.594.305 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.594.305 | 1.594.305 | 0% |
| 4 | 78180101-4-003 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 4.1 | | Reparaci?n de bomba direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 482.418 | 482.418 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 482.418 | 482.418 | 0% |
| 4.2 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.101.903 | 1.101.903 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.101.903 | 1.101.903 | 0% |
| 4.3 | | Reparaci?n de sist?n direc | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.148.159 | 2.148.159 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.148.159 | 2.148.159 | 0% |
| 4.4 | | Cambio sist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.777 | 403.777 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.777 | 403.777 | 0% |
| 4.5 | | Prov. y cambio de buje el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.958 | 243.958 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.958 | 243.958 | 0% |
| 4.6 | | Cambiar mu?equines - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.677 | 201.677 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.677 | 201.677 | 0% |
| 4.7 | | Cambiar brazo zeta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.001 | 286.001 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.001 | 286.001 | 0% |
| 4.8 | | Cambiar brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 493.722 | 493.722 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 493.722 | 493.722 | 0% |
| 4.9 | | Cambiar bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 366.371 | 366.371 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 366.371 | 366.371 | 0% |
| 4.10 | | Cambiar ca?o de alta presi?n de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 357.791 | 357.791 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 357.791 | 357.791 | 0% |
| 4.11 | | Cambiar barra larga de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.807 | 293.807 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.807 | 293.807 | 0% |
| 4.12 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.264 | 215.264 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.264 | 215.264 | 0% |
| 4.13 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.232 | 158.232 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.232 | 158.232 | 0% |
| 4.14 | | Correcci?n de fluada y avance | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.321 | 161.321 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.321 | 161.321 | 0% |
| 4.15 | | Provisi?n y cambio de Bieleta de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.101 | 81.101 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.101 | 81.101 | 0% |
| 4.16 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.098 | 31.098 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.098 | 31.098 | 0% |
| 4.17 | | Fluido para direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.716 | 79.716 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.716 | 79.716 | 0% |
| 4.18 | | Correa direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.631 | 63.631 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.631 | 63.631 | 0% |
| 4.19 | | Ruleman tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.627 | 141.627 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.627 | 141.627 | 0% |
| 4.20 | | Amortiguador de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.587 | 136.587 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.587 | 136.587 | 0% |
| 4.21 | | Cruceta de columna de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.851 | 79.851 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.851 | 79.851 | 0% |
| 4.22 | | Provisi?n De Guardapolvo Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.912 | 141.912 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.912 | 141.912 | 0% |
| 4.23 | | provision y cambio de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 373.682 | 373.682 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 373.682 | 373.682 | 0% |
| 4.24 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.581 | 50.581 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.581 | 50.581 | 0% |
| 5 | 78180101-5-004 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 5.1 | | Espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 478.292 | 478.292 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 478.292 | 478.292 | 0% |
| 5.2 | | Cambiar amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.461 | 472.461 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.461 | 472.461 | 0% |
| 5.3 | | Cambiar amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.211 | 197.211 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.211 | 197.211 | 0% |
| 5.4 | | Prov. y cambio de buje el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.280 | 196.280 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.280 | 196.280 | 0% |
| 5.5 | | Prov. y cambio de juego de calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.513 | 188.513 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.513 | 188.513 | 0% |
| 5.6 | | Prov. y cambio de grillete el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.850 | 181.850 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.850 | 181.850 | 0% |
| 5.7 | | Prov. y cambio de centro el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.330 | 471.330 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.330 | 471.330 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | | Cambiar amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.548 | 246.548 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.548 | 246.548 | 0% |
| 5.9 | | Cambiar buje parrilla superior cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.118 | 269.118 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.118 | 269.118 | 0% |
| 5.10 | | Cambiar buje parrilla inferior cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 121.307 | 121.307 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 121.307 | 121.307 | 0% |
| 5.11 | | Cambiar buje tensor de rueda cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.070 | 64.070 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.070 | 64.070 | 0% |
| 5.12 | | Cambiar buje amortiguador cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.017 | 161.017 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.017 | 161.017 | 0% |
| 5.13 | | Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.456 | 130.456 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.456 | 130.456 | 0% |
| 5.14 | | Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 647.840 | 647.840 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 647.840 | 647.840 | 0% |
| 5.15 | | Cambiar barra torsi?n de suspensi?n cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 405.898 | 405.898 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 405.898 | 405.898 | 0% |
| 5.16 | | Prisionero con tuerca de rueda - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.207 | 190.207 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.207 | 190.207 | 0% |
| 5.17 | | Provisi?n y cambio de rotulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.786 | 802.786 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.786 | 802.786 | 0% |
| 5.18 | | Provisi?n y cambio de 2 rotulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 970.993 | 970.993 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 970.993 | 970.993 | 0% |
| 5.19 | | Provisi?n y cambio de 2 rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.085 | 314.085 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.085 | 314.085 | 0% |
| 5.20 | | Soporte barra torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.619 | 354.619 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.619 | 354.619 | 0% |
| 5.21 | | Tornillo barra torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.842 | 333.842 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.842 | 333.842 | 0% |
| 5.22 | | Caja de espiral - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 730.175 | 730.175 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 730.175 | 730.175 | 0% |
| 5.23 | | Reparaci?n palanca cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.399 | 197.399 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.399 | 197.399 | 0% |
| 5.24 | | Reparaci?n pedalera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.246 | 30.246 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.246 | 30.246 | 0% |
| 6 | 78180101-005 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 6.1 | | bomba central de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 924.893 | 924.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 924.893 | 924.893 | 0% |
| 6.2 | | Cambiar juego repaso bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.463 | 266.463 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.463 | 266.463 | 0% |
| 6.3 | | bomba auxiliar de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.462 | 174.462 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.462 | 174.462 | 0% |
| 6.4 | | Cambiar juego repaso bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.867 | 292.867 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.867 | 292.867 | 0% |
| 6.5 | | Bajar caja p/ rep de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.224 | 256.224 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.224 | 256.224 | 0% |
| 6.6 | | Prov. y cambio de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.849 | 122.849 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.849 | 122.849 | 0% |
| 6.7 | | Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.578 | 108.578 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.578 | 108.578 | 0% |
| 6.8 | | Prov. y cambio rotor de embrague magn?tico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.454 | 59.454 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.454 | 59.454 | 0% |
| 6.9 | | fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.639 | 512.639 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.639 | 512.639 | 0% |
| 6.10 | | plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 557.688 | 557.688 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 557.688 | 557.688 | 0% |
| 6.11 | | disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.382 | 188.382 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.382 | 188.382 | 0% |
| 6.12 | | cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.974 | 334.974 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.974 | 334.974 | 0% |
| 6.13 | | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.808 | 37.808 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.808 | 37.808 | 0% |
| 7 | 78180101-005 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 7.1 | | Bombe central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 643.394 | 643.394 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 643.394 | 643.394 | 0% |
| 7.2 | | Bombe central de freno reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.423 | 326.423 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.423 | 326.423 | 0% |
| 7.3 | | Disco de freno rectificar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.212 | 163.212 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.212 | 163.212 | 0% |
| 7.4 | | Juego rep mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.716 | 369.716 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.716 | 369.716 | 0% |
| 7.5 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.010 | 463.010 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.010 | 463.010 | 0% |
| 7.6 | | Disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 561.788 | 561.788 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 561.788 | 561.788 | 0% |
| 7.7 | | Juego Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.923 | 364.923 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.923 | 364.923 | 0% |
| 7.8 | | Caño flexible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.777 | 159.777 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.777 | 159.777 | 0% |
| 7.9 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.824 | 802.824 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.824 | 802.824 | 0% |
| 7.10 | | Rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.069 | 203.069 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.069 | 203.069 | 0% |
| 7.11 | | Tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 580.692 | 580.692 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 580.692 | 580.692 | 0% |
| 7.12 | | Fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.452 | 265.452 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.452 | 265.452 | 0% |
| 7.13 | | Cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.394.419 | 1.394.419 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.394.419 | 1.394.419 | 0% |

[redacted]

TETÃ VÓIU MOHUNDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | | Cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.095 | 353.095 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.095 | 353.095 | 0% |
| 7.15 | | Cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.484 | 246.484 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.484 | 246.484 | 0% |
| 7.16 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.808 | 628.808 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.808 | 628.808 | 0% |
| 7.17 | | Reparaci?n de Depresor de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.115 | 389.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.115 | 389.115 | 0% |
| 7.18 | | Reparaci?n de Mecanismo de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.030 | 173.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.030 | 173.030 | 0% |
| 7.19 | | V?lvula compensadora de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.641 | 452.641 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.641 | 452.641 | 0% |
| 7.20 | | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.740 | 208.740 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.740 | 208.740 | 0% |
| 8 | 78180103-007 | MITSUBISH L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIOS DE GOMERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 8.1 | | Provisi?n de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.091 | 649.091 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.091 | 649.091 | 0% |
| 8.2 | | Provisi?n pico para rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.318 | 27.318 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.318 | 27.318 | 0% |
| 8.3 | | Reparaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.098 | 31.098 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.098 | 31.098 | 0% |
| 8.4 | | Rotaci?n de Cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.993 | 21.993 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.993 | 21.993 | 0% |
| 9 | 78180101-008 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 9.1 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.867 | 42.867 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.867 | 42.867 | 0% |
| 10 | 78180101-021 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO DE VEHICULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 10.1 | | Alfombra delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.181 | 106.181 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.181 | 106.181 | 0% |
| 10.2 | | Cielo raso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.337 | 83.337 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.337 | 83.337 | 0% |
| 10.3 | | Reparaci?n de asiento delantero por Unid. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.409 | 275.409 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.409 | 275.409 | 0% |
| 10.4 | | Reparaci?n de asiento trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.002.834 | 1.002.834 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.002.834 | 1.002.834 | 0% |
| 11 | 78180101-021 | MITSUBISH L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, O COLOCACIÓN DE PUERTAS,VENTANILLAS Y ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 11.1 | | Espejo exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 328.659 | 328.659 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 328.659 | 328.659 | 0% |
| 11.2 | | Espejo interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.413 | 298.413 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.413 | 298.413 | 0% |
| 11.3 | | Go?e de vidrios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.268 | 349.268 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.268 | 349.268 | 0% |
| 11.4 | | Manja abre puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.752 | 166.752 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.752 | 166.752 | 0% |
| 11.5 | | Manja de tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.339 | 167.339 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.339 | 167.339 | 0% |
| 11.6 | | Manja levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 101.361 | 101.361 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 101.361 | 101.361 | 0% |
| 11.7 | | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.270 | 243.270 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.270 | 243.270 | 0% |
| 11.8 | | Reparaci?n de cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.387 | 113.387 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.387 | 113.387 | 0% |
| 11.9 | | Vidrio de puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.467 | 155.467 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.467 | 155.467 | 0% |
| 11.10 | | Vidrio de puerta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.467 | 155.467 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.467 | 155.467 | 0% |
| 11.11 | | Tambor de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 0% |
| 11.12 | | Mecanismo de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 930.000 | 930.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 930.000 | 930.000 | 0% |
| 11.13 | | Varillaje de bloqueo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 0% |
| 11.14 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 11.15 | | Destapizar y cambiar piezas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 11.16 | | Codificaci?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 12 | 78180103-006 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 12.1 | | CODICAL relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.165 | 79.165 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.165 | 79.165 | 0% |
| 12.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.276 | 31.276 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.276 | 31.276 | 0% |
| 12.3 | | Reparaci?n Sistema Limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.024 | 73.024 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.024 | 73.024 | 0% |
| 12.4 | | Solenoide o automatico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.162 | 44.162 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.162 | 44.162 | 0% |
| 12.5 | | Bujias incandescentes c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.838 | 310.838 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.838 | 310.838 | 0% |
| 12.6 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.660 | 174.660 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.660 | 174.660 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MONENDAPY HACIENDA — SET TRIBUTACIÓN — TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.433 | 200.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.433 | 200.433 | 0% |
| 12.8 | | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.015 | 30.015 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.015 | 30.015 | 0% |
| 12.9 | | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.844 | 31.844 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.844 | 31.844 | 0% |
| 12.10 | | Faros de luces laterales delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.304 | 47.304 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.304 | 47.304 | 0% |
| 12.11 | | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.392 | 59.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.392 | 59.392 | 0% |
| 12.12 | | Faro luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.005 | 82.005 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.005 | 82.005 | 0% |
| 12.13 | | Fusibles - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 763 | 763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.119 | 289.119 | 0% |
| 12.14 | | Provisi?n de bater?a de 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.925 | 189.925 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.925 | 189.925 | 0% |
| 12.15 | | Focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.195 | 77.195 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.195 | 77.195 | 0% |
| 12.16 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.814 | 175.814 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.814 | 175.814 | 0% |
| 12.17 | | V?lvula solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | 0% |
| 12.18 | | Terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.728 | 139.728 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.728 | 139.728 | 0% |
| 12.19 | | Plaqueta de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.317 | 36.317 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.317 | 36.317 | 0% |
| 12.20 | | Ruleman alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.804 | 227.804 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.804 | 227.804 | 0% |
| 12.21 | | Reten de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.057 | 307.057 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.057 | 307.057 | 0% |
| 12.22 | | Juego cara?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.513 | 24.513 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.513 | 24.513 | 0% |
| 12.23 | | Antena para radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.910 | 156.910 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.910 | 156.910 | 0% |
| 12.24 | | Focos se?aleros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.487 | 120.487 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.487 | 120.487 | 0% |
| 12.25 | | Reparaci?n bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.098 | 31.098 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.098 | 31.098 | 0% |
| 12.26 | | Focos - flosser | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.519 | 162.519 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.519 | 162.519 | 0% |
| 12.27 | | Rebobinado de Campo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.229 | 89.229 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.229 | 89.229 | 0% |
| 12.28 | | Reparaci?n Soporte Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.024 | 73.024 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.024 | 73.024 | 0% |
| 12.29 | | Precalentador de Bujias | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.456 | 72.456 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.456 | 72.456 | 0% |
| 12.30 | | Reparaci?n e instalaci?n precalentador de Buja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.992 | 166.992 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.992 | 166.992 | 0% |
| 12.31 | | Porta foco se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.453 | 37.453 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.453 | 37.453 | 0% |
| 12.32 | | Rectificaci?n de Inducido - | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.998 | 23.998 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.998 | 23.998 | 0% |
| 12.33 | | Llave de luz de Stop | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.564 | 193.564 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.564 | 193.564 | 0% |
| 12.34 | | Regulaci?n de giro avance - | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.548 | 27.548 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.548 | 27.548 | 0% |
| 12.35 | | Desmontar Tablero para Reparaci?n El?ctrica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.482 | 183.482 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.482 | 183.482 | 0% |
| 13 | 78180101-1114 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - MANTENIMIENTO EN GENERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 13.1 | | Reparaci?n ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.865 | 199.865 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.865 | 199.865 | 0% |
| 13.2 | | Reparaci?n silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.256 | 49.256 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.256 | 49.256 | 0% |
| 13.3 | | Silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.187 | 173.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.187 | 173.187 | 0% |
| 13.4 | | Prov. y cambio de 2 galones de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.494 | 42.494 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.494 | 42.494 | 0% |
| 13.5 | | Pros. y cambio de grasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.944 | 38.944 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.944 | 38.944 | 0% |
| 13.6 | | Desmonte y limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.907 | 260.907 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.907 | 260.907 | 0% |
| 13.7 | | Ca?o flexible para soporte silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.753 | 52.753 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.753 | 52.753 | 0% |
| 13.8 | | Cambio de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | 0% |
| 13.9 | | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.635 | 54.635 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.635 | 54.635 | 0% |
| 13.10 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 88.537 | 88.537 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 88.537 | 88.537 | 0% |
| 13.11 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.521 | 67.521 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.521 | 67.521 | 0% |
| 13.12 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.884 | 116.884 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.884 | 116.884 | 0% |
| 13.13 | | Limpieza radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.345 | 197.345 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.345 | 197.345 | 0% |
| 13.14 | | Revisi?n y mant. De luces del., tras. Y de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.558 | 126.558 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.558 | 126.558 | 0% |
| 13.15 | | Prov. y cambio de filtros de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.034 | 157.034 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.034 | 157.034 | 0% |
| 13.16 | | Aceite de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.353 | 30.353 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.353 | 30.353 | 0% |
| 13.17 | | Cambio fluido de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.472 | 19.472 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.472 | 19.472 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 | | Prov. y cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.085 | 255.085 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.085 | 255.085 | 0% |
| 13.19 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.522 | 407.522 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.522 | 407.522 | 0% |
| 13.20 | | Limpieza y calibraci?n de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.659 | 334.659 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.659 | 334.659 | 0% |
| 13.21 | | Cambio de Tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.070 | 225.070 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.070 | 225.070 | 0% |
| 13.22 | | Soldadura De Tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | 0% |
| 13.23 | | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.929 | 147.929 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.929 | 147.929 | 0% |
| 13.24 | | Regulador de presi?n de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 315.000 | 315.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 315.000 | 315.000 | 0% |
| 13.25 | | Bomba de retorno de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.000 | 225.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.000 | 225.000 | 0% |
| 13.26 | | Placa de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 | 0% |
| 13.27 | | Sensor de aceleraci?n electronica de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.000 | 475.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.000 | 475.000 | 0% |
| 13.28 | | Válvula de retenci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 0% |
| 13.29 | | Ca?os de alta presi?n de aluminio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 0% |
| 13.30 | | Regulador de caudal de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 445.000 | 445.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 445.000 | 445.000 | 0% |
| 14 | 78180101-016 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 14.1 | | Mantenimiento y reparaci?n del acondicionador de aire (AA) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 392.275 | 392.275 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 392.275 | 392.275 | 0% |
| 14.2 | | Carga de Gas 134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.193 | 166.193 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.193 | 166.193 | 0% |
| 14.3 | | Filtro AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.415 | 203.415 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.415 | 203.415 | 0% |
| 14.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 228.034 | 228.034 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 228.034 | 228.034 | 0% |
| 14.5 | | Actuador de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.848 | 125.848 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.848 | 125.848 | 0% |
| 14.6 | | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.968 | 105.968 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.968 | 105.968 | 0% |
| 14.7 | | Ca?os AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.392 | 59.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.392 | 59.392 | 0% |
| 14.8 | | Instalaci?n El?ctrica AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.101 | 72.101 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.101 | 72.101 | 0% |
| 14.9 | | Reparaci?n de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.439 | 270.439 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.439 | 270.439 | 0% |
| 14.10 | | Reparaci?n Cabezal de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.722 | 75.722 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.722 | 75.722 | 0% |
| 14.11 | | Aceite de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.501 | 20.501 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.501 | 20.501 | 0% |
| 14.12 | | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.497 | 68.497 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.497 | 68.497 | 0% |
| 14.13 | | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.326 | 70.326 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.326 | 70.326 | 0% |
| 14.14 | | Ruleman tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.358 | 112.358 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.358 | 112.358 | 0% |
| 14.15 | | Válvula de expansi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.296 | 69.296 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.296 | 69.296 | 0% |
| 14.16 | | Bobina de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.256 | 49.256 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.256 | 49.256 | 0% |
| 14.17 | | Juego de junta y ret?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.168 | 117.168 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.168 | 117.168 | 0% |
| 14.18 | | Reparaci?n y Limpieza de Condensador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 434.076 | 434.076 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 434.076 | 434.076 | 0% |
| 14.19 | | Polea tensor de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 705.918 | 705.918 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 705.918 | 705.918 | 0% |
| 14.20 | | Compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.036.600 | 1.036.600 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.036.600 | 1.036.600 | 0% |
| 15 | 78180101-001 | MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 15.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.302 | 281.302 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.302 | 281.302 | 0% |
| 15.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.371 | 231.371 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.371 | 231.371 | 0% |
| 15.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.589 | 319.589 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.589 | 319.589 | 0% |
| 15.4 | | Guarda barro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.179 | 269.179 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.179 | 269.179 | 0% |
| 15.5 | | Guarda barro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.179 | 269.179 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.179 | 269.179 | 0% |
| 15.6 | | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.589 | 319.589 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.589 | 319.589 | 0% |
| 15.7 | | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.589 | 319.589 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.589 | 319.589 | 0% |
| 15.8 | | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.384 | 294.384 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.384 | 294.384 | 0% |
| 15.9 | | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.384 | 294.384 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.384 | 294.384 | 0% |
| 15.10 | | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.911 | 289.911 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.911 | 289.911 | 0% |
| 15.11 | | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.398 | 262.398 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.398 | 262.398 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDARY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 | | Tapicer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 610.511 | 610.511 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 610.511 | 610.511 | 0% |
| 15.13 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.229 | 89.229 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.229 | 89.229 | 0% |
| 15.15 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.783 | 44.783 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.783 | 44.783 | 0% |
| 15.16 | | Espejo retrovisor externo izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.660 | 103.660 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.660 | 103.660 | 0% |
| 15.17 | | Espejo retrovisor externo derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.660 | 103.660 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.660 | 103.660 | 0% |
| 16 | 78180303-014 | NISSAN PATROL - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 16.1 | | Reparaci?n general de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.347.651 | 1.347.651 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.347.651 | 1.347.651 | 0% |
| 16.2 | | Trabajos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.513 | 204.513 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.513 | 204.513 | 0% |
| 16.3 | | Juego de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.759 | 418.759 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.759 | 418.759 | 0% |
| 16.4 | | Guias de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.578 | 349.578 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.578 | 349.578 | 0% |
| 16.5 | | Rectificaci?n de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.011 | 255.011 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.011 | 255.011 | 0% |
| 16.6 | | Rectificaci?n de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.756 | 195.756 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.756 | 195.756 | 0% |
| 16.7 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.236 | 93.236 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.236 | 93.236 | 0% |
| 16.8 | | Casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.548 | 281.548 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.548 | 281.548 | 0% |
| 16.9 | | Casquillo de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.099 | 219.099 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.099 | 219.099 | 0% |
| 16.10 | | Casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 121.506 | 121.506 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 121.506 | 121.506 | 0% |
| 16.11 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 797.752 | 797.752 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 797.752 | 797.752 | 0% |
| 16.12 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 509.153 | 509.153 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 509.153 | 509.153 | 0% |
| 16.13 | | Juego de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.685.565 | 1.685.565 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.685.565 | 1.685.565 | 0% |
| 16.14 | | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 591.757 | 591.757 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 591.757 | 591.757 | 0% |
| 16.15 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.674.784 | 2.674.784 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.674.784 | 2.674.784 | 0% |
| 16.16 | | Biscin de Pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.807 | 235.807 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.807 | 235.807 | 0% |
| 16.17 | | Perno pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.873 | 52.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.873 | 52.873 | 0% |
| 16.18 | | Cambiar correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.449 | 512.449 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.449 | 512.449 | 0% |
| 16.19 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 431.059 | 431.059 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 431.059 | 431.059 | 0% |
| 16.20 | | Reparar bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.365.752 | 2.365.752 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.365.752 | 2.365.752 | 0% |
| 16.21 | | Pico inyector - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 442.166 | 442.166 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 442.166 | 442.166 | 0% |
| 16.22 | | Calibrar pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.310 | 139.310 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.310 | 139.310 | 0% |
| 16.23 | | ?rbol de levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.394.683 | 2.394.683 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.394.683 | 2.394.683 | 0% |
| 16.24 | | Tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.416.900 | 5.416.900 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.416.900 | 5.416.900 | 0% |
| 16.25 | | Cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.934 | 158.934 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.934 | 158.934 | 0% |
| 16.26 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.302 | 446.302 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.302 | 446.302 | 0% |
| 16.27 | | Polea Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.181 | 613.181 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.181 | 613.181 | 0% |
| 16.28 | | Volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.605.982 | 1.605.982 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.605.982 | 1.605.982 | 0% |
| 16.29 | | Tornillos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.095 | 317.095 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.095 | 317.095 | 0% |
| 16.30 | | Junta c?rter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.507 | 94.507 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.507 | 94.507 | 0% |
| 16.31 | | Reparaci?n de c?rter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.102 | 130.102 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.102 | 130.102 | 0% |
| 16.32 | | Cambiar bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 939.818 | 939.818 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 939.818 | 939.818 | 0% |
| 16.33 | | Cambiar cabo de veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.214 | 222.214 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.214 | 222.214 | 0% |
| 16.34 | | Mantenimiento bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.455.830 | 1.455.830 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.455.830 | 1.455.830 | 0% |
| 16.35 | | Mantenimiento sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.165.259 | 1.165.259 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.165.259 | 1.165.259 | 0% |
| 16.36 | | Reparaci?n sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.784.307 | 2.784.307 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.784.307 | 2.784.307 | 0% |
| 16.37 | | Provisi?n y cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.827.468 | 5.827.468 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.827.468 | 5.827.468 | 0% |
| 16.38 | | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 478.288 | 478.288 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 478.288 | 478.288 | 0% |
| 16.39 | | Cambiar reten culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.240 | 114.240 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.240 | 114.240 | 0% |
| 16.40 | | Cambiar reten frente motor cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.845 | 120.845 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.845 | 120.845 | 0% |
| 16.41 | | Cambiar soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.813 | 342.813 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.813 | 342.813 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 | | Cambiar junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.663 | 511.663 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.663 | 511.663 | 0% |
| 16.43 | | Cambiar ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.540 | 320.540 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.540 | 320.540 | 0% |
| 16.44 | | Reparar radiador - cambio de tapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.573 | 362.573 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.573 | 362.573 | 0% |
| 16.45 | | Regular v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.636 | 119.636 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.636 | 119.636 | 0% |
| 16.46 | | Rectificar asiento v?lvulas y esmerilar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.914 | 143.914 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.914 | 143.914 | 0% |
| 16.47 | | Limpieza de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 348.970 | 348.970 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 348.970 | 348.970 | 0% |
| 16.48 | | Cambiar filtro combustible con trampa agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.654 | 95.654 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.654 | 95.654 | 0% |
| 16.49 | | Cambiar ca?o de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.409 | 77.409 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.409 | 77.409 | 0% |
| 16.50 | | Cambiar eje lase de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.503 | 770.503 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.503 | 770.503 | 0% |
| 16.51 | | Cambiar bujie y ret?n de acelerador de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | | | 692.777 | 692.777 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 692.777 | 692.777 | 0% |
| 17 | 78180101-002 | NISSAN PATROL - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 17.1 | | Soldadura de campana | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.637 | 139.637 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.637 | 139.637 | 0% |
| 17.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.583 | 30.583 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.583 | 30.583 | 0% |
| 17.3 | | Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.615 | 134.615 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.615 | 134.615 | 0% |
| 17.4 | | Reparar asiento de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.955 | 217.955 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.955 | 217.955 | 0% |
| 17.5 | | Rodillo cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.797 | 276.797 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.797 | 276.797 | 0% |
| 17.6 | | Rulemán de carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.602 | 277.602 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.602 | 277.602 | 0% |
| 17.7 | | Rulemán eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 278.383 | 278.383 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 278.383 | 278.383 | 0% |
| 17.8 | | Anillos sincronizadores cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.618 | 253.618 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.618 | 253.618 | 0% |
| 17.9 | | Engranaje 1a. a 5a. Cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.455 | 473.455 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.455 | 473.455 | 0% |
| 17.10 | | Eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.694.829 | 1.694.829 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.694.829 | 1.694.829 | 0% |
| 17.11 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.870.917 | 1.870.917 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.870.917 | 1.870.917 | 0% |
| 17.12 | | Rulemán eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.839 | 249.839 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.839 | 249.839 | 0% |
| 17.13 | | Juego de ret?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.252 | 92.252 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.252 | 92.252 | 0% |
| 17.14 | | Selectores de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.162 | 355.162 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.162 | 355.162 | 0% |
| 17.15 | | Reparaci?n general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.028.113 | 1.028.113 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.028.113 | 1.028.113 | 0% |
| 17.16 | | Cambiar soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.034 | 380.034 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.034 | 380.034 | 0% |
| 17.17 | | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.252.057 | 1.252.057 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.252.057 | 1.252.057 | 0% |
| 17.18 | | Caja de transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.493.213 | 4.493.213 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.493.213 | 4.493.213 | 0% |
| 17.19 | | Cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.754 | 286.754 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.754 | 286.754 | 0% |
| 17.20 | | Cambio de rulemán | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.590 | 171.590 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.590 | 171.590 | 0% |
| 17.21 | | Cambio de juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.250 | 73.250 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.250 | 73.250 | 0% |
| 17.22 | | Cambio de reten | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.708 | 76.708 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.708 | 76.708 | 0% |
| 17.23 | | Reparaci?n Gral. caja Transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.400.529 | 1.400.529 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.400.529 | 1.400.529 | 0% |
| 18 | 78180101-002 | NISSAN PATROL - SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 18.1 | | Cambiar centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 509.793 | 509.793 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 509.793 | 509.793 | 0% |
| 18.2 | | Cambiar cruceta cardan - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.300 | 268.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.300 | 268.300 | 0% |
| 18.3 | | Cambiar reten de pi?ñ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.488 | 87.488 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.488 | 87.488 | 0% |
| 18.4 | | Reparaci?n diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.247.216 | 1.247.216 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.247.216 | 1.247.216 | 0% |
| 18.5 | | Macho y Hembra cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.997 | 483.997 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.997 | 483.997 | 0% |
| 18.6 | | Cardan 4x4 delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.313.796 | 1.313.796 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.313.796 | 1.313.796 | 0% |
| 18.7 | | Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.083.782 | 1.083.782 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.083.782 | 1.083.782 | 0% |
| 18.8 | | Junta para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.932 | 60.932 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.932 | 60.932 | 0% |
| 18.9 | | Aceite para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.402 | 66.402 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.402 | 66.402 | 0% |
| 18.10 | | Reten piñon cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.943 | 113.943 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.943 | 113.943 | 0% |
| 18.11 | | Cambiar ret?n de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.278 | 113.278 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.278 | 113.278 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU ÑOMONDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 | | Cambiar corona y pi?ñn diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.165.182 | 1.165.182 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.165.182 | 1.165.182 | 0% |
| 18.13 | | Cambiar calce del engranaje sat?lite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.389 | 318.389 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.389 | 318.389 | 0% |
| 18.14 | | Cambiar calce del engranaje del planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.622 | 317.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.622 | 317.622 | 0% |
| 18.15 | | Cambiar rulemanes de diferencial cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.197 | 364.197 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.197 | 364.197 | 0% |
| 18.16 | | Cambiar sat?lite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 419.097 | 419.097 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 419.097 | 419.097 | 0% |
| 19 | 78180101-003 | NISSAN PATROL - SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 19.1 | | Reparaci?n de bomba direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 683.541 | 683.541 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 683.541 | 683.541 | 0% |
| 19.2 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 555.915 | 555.915 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 555.915 | 555.915 | 0% |
| 19.3 | | Reparaci?n de sinf?n direc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.425.637 | 1.425.637 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.425.637 | 1.425.637 | 0% |
| 19.4 | | Cambio sinf?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 774.965 | 774.965 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 774.965 | 774.965 | 0% |
| 19.5 | | Cambiar mu?equines - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.923 | 247.923 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.923 | 247.923 | 0% |
| 19.6 | | Cambiar brazo pela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.635 | 209.635 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.635 | 209.635 | 0% |
| 19.7 | | Cambiar brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 468.263 | 468.263 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 468.263 | 468.263 | 0% |
| 19.8 | | Cambiar bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.493 | 401.493 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.493 | 401.493 | 0% |
| 19.9 | | Cambiar ca?o de alta presi?n de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.687 | 491.687 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.687 | 491.687 | 0% |
| 19.10 | | Cambiar barra larga de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.110 | 128.110 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.110 | 128.110 | 0% |
| 19.11 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.714 | 133.714 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.714 | 133.714 | 0% |
| 19.12 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.115 | 85.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.115 | 85.115 | 0% |
| 19.13 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.679 | 28.679 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.679 | 28.679 | 0% |
| 19.14 | | Fluido para direcci?n por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.870 | 124.870 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.870 | 124.870 | 0% |
| 19.15 | | Corona direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.411 | 96.411 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.411 | 96.411 | 0% |
| 19.16 | | Ruleman tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.994 | 151.994 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.994 | 151.994 | 0% |
| 19.17 | | Amortiguador de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.106 | 221.106 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.106 | 221.106 | 0% |
| 19.18 | | Cruceta de columna de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 303.419 | 303.419 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 303.419 | 303.419 | 0% |
| 19.19 | | Cambio Ruleman P?vot Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.548 | 128.548 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.548 | 128.548 | 0% |
| 20 | 78180101-004 | NISSAN PATROL - SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 20.1 | | Espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.744 | 262.744 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.744 | 262.744 | 0% |
| 20.2 | | Cambiar amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 442.869 | 442.869 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 442.869 | 442.869 | 0% |
| 20.3 | | Cambiar amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.532 | 472.532 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.532 | 472.532 | 0% |
| 20.4 | | Cambiar buje perrilla superior cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.635 | 209.635 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.635 | 209.635 | 0% |
| 20.5 | | Cambiar buje perrilla inferior cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 224.609 | 224.609 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 224.609 | 224.609 | 0% |
| 20.6 | | Cambiar buje tensor de rueda cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.174 | 187.174 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.174 | 187.174 | 0% |
| 20.7 | | Cambiar buje amortiguador cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.301 | 74.301 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.301 | 74.301 | 0% |
| 20.8 | | Cambiar barra torsi?n de suspensi?n cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.992 | 291.992 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.992 | 291.992 | 0% |
| 20.9 | | Prisionero con tuerca de rueda - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.963 | 78.963 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.963 | 78.963 | 0% |
| 20.10 | | Soporte barra torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.713 | 164.713 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.713 | 164.713 | 0% |
| 20.11 | | Tornillo barra torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.893 | 89.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.893 | 89.893 | 0% |
| 20.12 | | Calce de espiral - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.736 | 136.736 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.736 | 136.736 | 0% |
| 20.13 | | Reparaci?n palanca cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.766 | 184.766 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.766 | 184.766 | 0% |
| 20.14 | | Reparaci?n pedalera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.087 | 131.087 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.087 | 131.087 | 0% |
| 21 | 78180101-005 | NISSAN PATROL - SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 21.1 | | bomba central de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.999 | 317.999 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.999 | 317.999 | 0% |
| 21.2 | | Cambiar juego reparo bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.282 | 115.282 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.282 | 115.282 | 0% |
| 21.3 | | bomba auxiliar de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.527 | 206.527 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.527 | 206.527 | 0% |
| 21.4 | | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.450 | 36.450 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.450 | 36.450 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | | disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.433 | 723.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.433 | 723.433 | 0% |
| 21.6 | | cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.913 | 286.913 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.913 | 286.913 | 0% |
| 21.7 | | rulemen piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 216.968 | 216.968 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 216.968 | 216.968 | 0% |
| 21.8 | | Prov. y cambio de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.941 | 106.941 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.941 | 106.941 | 0% |
| 21.9 | | Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.113 | 116.113 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.113 | 116.113 | 0% |
| 21.10 | | Bajar caja p/ rep de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 427.457 | 427.457 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 427.457 | 427.457 | 0% |
| 22 | 78180101-006 | NISSAN PATROL - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 22.1 | | bomba central de freno cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.552 | 294.552 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.552 | 294.552 | 0% |
| 22.2 | | bomba central de freno reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.380 | 232.380 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.380 | 232.380 | 0% |
| 22.3 | | disco de freno rectificar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.061 | 146.061 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.061 | 146.061 | 0% |
| 22.4 | | disco de freno cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 397.662 | 397.662 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 397.662 | 397.662 | 0% |
| 22.5 | | Juego de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.456 | 352.456 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.456 | 352.456 | 0% |
| 22.6 | | Ca?n flexible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.440 | 125.440 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.440 | 125.440 | 0% |
| 22.7 | | reparaci?n de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.774 | 625.774 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.774 | 625.774 | 0% |
| 22.8 | | rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.713 | 164.713 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.713 | 164.713 | 0% |
| 22.9 | | cambiar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.652 | 486.652 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.652 | 486.652 | 0% |
| 22.10 | | fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.859 | 163.859 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.859 | 163.859 | 0% |
| 22.11 | | cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.496 | 158.496 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.496 | 158.496 | 0% |
| 22.12 | | cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.482 | 153.482 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.482 | 153.482 | 0% |
| 22.13 | | cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.305 | 112.305 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.305 | 112.305 | 0% |
| 22.14 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.461 | 22.461 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.461 | 22.461 | 0% |
| 22.15 | | Cambio de v?lvula compensadora de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.845 | 161.845 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.845 | 161.845 | 0% |
| 22.16 | | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.418 | 253.418 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.418 | 253.418 | 0% |
| 23 | 78180101-007 | NISSAN PATROL - SERVICIOS DE GOMERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 23.1 | | Provisi?n de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.904 | 629.904 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.904 | 629.904 | 0% |
| 23.2 | | Provisi?n pico para rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.475 | 30.475 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.475 | 30.475 | 0% |
| 23.3 | | Reparaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.155 | 42.155 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.155 | 42.155 | 0% |
| 23.4 | | Rotaci?n de Cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.728 | 47.728 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.728 | 47.728 | 0% |
| 24 | 78180101-008 | NISSAN PATROL - Serv. De reparación y manten. Sistema limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 24.1 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.354 | 60.354 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.354 | 60.354 | 0% |
| 25 | 78180101-021 | NISSAN PATROL - Servicio mantenimiento, reparación de tapicería y alfombrado vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 25.1 | | Alfombra delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.358 | 146.358 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.358 | 146.358 | 0% |
| 25.2 | | Cielo raso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 556.307 | 556.307 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 556.307 | 556.307 | 0% |
| 25.3 | | Reparaci?n de asiento delantero por unidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.444 | 266.444 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.444 | 266.444 | 0% |
| 25.4 | | Reparaci?n de asiento trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.047 | 355.047 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.047 | 355.047 | 0% |
| 26 | 78180101-023 | NISSAN PATROL - Servicio mantenimiento, reparación o colocación puertas, ventilas y espejos | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 26.1 | | Espejo exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.985 | 206.985 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.985 | 206.985 | 0% |
| 26.2 | | Espejo interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.184 | 98.184 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.184 | 98.184 | 0% |
| 26.3 | | Guía de vidrios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.235 | 150.235 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.235 | 150.235 | 0% |
| 26.4 | | Manija abre puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85685 | 85685 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.685 | 85.685 | 0% |
| 26.5 | | Manija de tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117822 | 117822 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.822 | 117.822 | 0% |
| 26.6 | | Manija levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35246 | 35246 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.246 | 35.246 | 0% |
| 26.7 | | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133364 | 133364 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.364 | 133.364 | 0% |

[redacted]

TETÃ ÑEMBOSARAPO PACHECO · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | | Reparaci?n de cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83911 | 83911 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.911 | 83.911 | 0% |
| 26.9 | | Vidrio de puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137042 | 137042 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.042 | 137.042 | 0% |
| 26.10 | | Vidrio de puerta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137042 | 137042 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.042 | 137.042 | 0% |
| 26.11 | | Tambor de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450000 | 450000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 0% |
| 26.12 | | Mecanismo de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 930000 | 930000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 930.000 | 930.000 | 0% |
| 26.13 | | Varillaje de bloqueo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220000 | 220000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 0% |
| 26.14 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250000 | 250000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 26.15 | | Destapizar y cambiar piezas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150000 | 150000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 26.16 | | Codificaci?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1200000 | 1200000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 27 | 78180101-009 | NISSAN PATROL - Sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 27.1 | | Control de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.163 | 17.163 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.163 | 17.163 | 0% |
| 27.2 | | Control de carga del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.163 | 17.163 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.163 | 17.163 | 0% |
| 27.3 | | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.246 | 35.246 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.246 | 35.246 | 0% |
| 27.4 | | Recargar bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.225 | 26.225 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.225 | 26.225 | 0% |
| 27.5 | | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.513 | 495.513 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.513 | 495.513 | 0% |
| 27.6 | | Reparaci?n de sistema de Limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.975 | 295.975 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.975 | 295.975 | 0% |
| 27.7 | | Cambiar solenoide o autom?tico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.770 | 222.770 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.770 | 222.770 | 0% |
| 27.8 | | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.163 | 17.163 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.163 | 17.163 | 0% |
| 27.9 | | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.225 | 34.225 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.225 | 34.225 | 0% |
| 27.10 | | Cambiar bujías incandescentes c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.319 | 222.319 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.319 | 222.319 | 0% |
| 27.11 | | Cambiar bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.831 | 145.831 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.831 | 145.831 | 0% |
| 27.12 | | Cambiar bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.837 | 75.837 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.837 | 75.837 | 0% |
| 27.13 | | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 580.713 | 580.713 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 580.713 | 580.713 | 0% |
| 27.14 | | Cambiar correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.360 | 151.360 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.360 | 151.360 | 0% |
| 27.15 | | Cambiar faros de luces laterales delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.541 | 142.541 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.541 | 142.541 | 0% |
| 27.16 | | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.722 | 547.722 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.722 | 547.722 | 0% |
| 27.17 | | Faro luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.332 | 66.332 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.332 | 66.332 | 0% |
| 27.18 | | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 480.880 | 480.880 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 480.880 | 480.880 | 0% |
| 27.19 | | Fusibles - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.474 | 27.474 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.474 | 27.474 | 0% |
| 27.20 | | Motor levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 297.727 | 297.727 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 297.727 | 297.727 | 0% |
| 27.21 | | Provisi?n bater?a de 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 626.539 | 626.539 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 626.539 | 626.539 | 0% |
| 28 | 78180101-014 | NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO EN GENERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 28.1 | | Reparaci?n ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.605 | 161.605 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.605 | 161.605 | 0% |
| 28.2 | | Reparaci?n silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.378 | 184.378 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.378 | 184.378 | 0% |
| 28.3 | | Silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 392.726 | 392.726 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 392.726 | 392.726 | 0% |
| 28.4 | | Ca?o flexible para soporte silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.293 | 76.293 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.293 | 76.293 | 0% |
| 28.5 | | Cambio de Aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.057 | 33.057 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.057 | 33.057 | 0% |
| 28.6 | | Lavado Completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.383 | 67.383 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.383 | 67.383 | 0% |
| 28.7 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.683 | 116.683 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.683 | 116.683 | 0% |
| 28.8 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.224 | 113.224 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.224 | 113.224 | 0% |
| 28.9 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.008 | 126.008 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.008 | 126.008 | 0% |
| 28.10 | | Limpieza radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.283 | 165.283 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.283 | 165.283 | 0% |
| 28.11 | | Revisi?n y mant. de luces del., tras. y de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.815 | 35.815 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.815 | 35.815 | 0% |
| 28.12 | | Aceite de Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.165 | 36.165 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.165 | 36.165 | 0% |
| 28.13 | | Cambio fluido de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.569 | 25.569 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.569 | 25.569 | 0% |
| 28.14 | | desmonte y limpieza tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.283 | 240.283 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.283 | 240.283 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.222 | 512.222 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.222 | 512.222 | 0% |
| 28.16 | | Limpieza y calibraci?n de pitos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.632 | 246.632 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.632 | 246.632 | 0% |
| 28.17 | | Soldadura De Tanque De Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.424 | 51.424 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.424 | 51.424 | 0% |
| 28.18 | | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.144 | 267.144 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.144 | 267.144 | 0% |
| 28.19 | | Regulador de presi?n de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.000 | 630.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.000 | 630.000 | 0% |
| 28.20 | | Bomba de retorno de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 0% |
| 28.21 | | Placa de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 28.22 | | Sensor de aceleraci?n electronica de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950.000 | 950.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950.000 | 950.000 | 0% |
| 28.23 | | Valvula de retenci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 0% |
| 28.24 | | Ca?os de alta presi?n de aluminio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 0% |
| 28.25 | | Regulador de caudal de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 890.000 | 890.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 890.000 | 890.000 | 0% |
| 29 | 78180101-016 | NISSAN PATROL - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 29.1 | | Mantenimiento y reparaci?n del acondicionador de aire (AA) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.296 | 323.296 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.296 | 323.296 | 0% |
| 29.2 | | Carga de Gas 134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.971 | 204.971 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.971 | 204.971 | 0% |
| 29.3 | | Filtro AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.376 | 169.376 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.376 | 169.376 | 0% |
| 29.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.676 | 115.676 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.676 | 115.676 | 0% |
| 29.5 | | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 645.586 | 645.586 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 645.586 | 645.586 | 0% |
| 29.6 | | Ca?os AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.049 | 110.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.049 | 110.049 | 0% |
| 29.7 | | Instalaci?n El?ctrica AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.331 | 122.331 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.331 | 122.331 | 0% |
| 29.8 | | Reparaci?n de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 645.717 | 645.717 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 645.717 | 645.717 | 0% |
| 29.9 | | Reparaci?n Cabezal de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.042 | 137.042 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.042 | 137.042 | 0% |
| 29.10 | | Aceite de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.840 | 26.840 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.840 | 26.840 | 0% |
| 29.11 | | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.674 | 96.674 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.674 | 96.674 | 0% |
| 29.12 | | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.735 | 86.735 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.735 | 86.735 | 0% |
| 29.13 | | Ruleman tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.802 | 80.802 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.802 | 80.802 | 0% |
| 29.14 | | Cambio de v?lvula de expansi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.848 | 227.848 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.848 | 227.848 | 0% |
| 29.15 | | Cambio de bobina de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.500 | 246.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.500 | 246.500 | 0% |
| 29.16 | | Cambio de juego de junta y retc?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.522 | 143.522 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.522 | 143.522 | 0% |
| 29.17 | | Cambio de compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.480.534 | 1.480.534 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.480.534 | 1.480.534 | 0% |
| 30 | 78180101-001 | NISSAN PATROL - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 30.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.426 | 432.426 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.426 | 432.426 | 0% |
| 30.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.242 | 334.242 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.242 | 334.242 | 0% |
| 30.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.217 | 505.217 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.217 | 505.217 | 0% |
| 30.4 | | Guarda barro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 426.800 | 426.800 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 426.800 | 426.800 | 0% |
| 30.5 | | Guarda barro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 426.800 | 426.800 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 426.800 | 426.800 | 0% |
| 30.6 | | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | 0% |
| 30.7 | | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | 0% |
| 30.8 | | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | 0% |
| 30.9 | | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.145 | 551.145 | 0% |
| 30.10 | | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.426 | 432.426 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.426 | 432.426 | 0% |
| 30.11 | | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.147 | 177.147 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.147 | 177.147 | 0% |
| 30.12 | | Tapicer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.791 | 690.791 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.791 | 690.791 | 0% |
| 30.13 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.376 | 169.376 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.376 | 169.376 | 0% |
| 30.14 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.072 | 82.072 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.072 | 82.072 | 0% |
| 30.15 | | Espejo retrovisor externo izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.975 | 295.975 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.975 | 295.975 | 0% |
| 30.16 | | Espejo retrovisor externo derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.975 | 295.975 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.975 | 295.975 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Apoyo y de Administracion y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78180102-014 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | |
| 31.1 | | Reparaci?n general de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.675.458 | 1.675.458 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.675.458 | 1.675.458 | 0% |
| 31.2 | | Trabajos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.018 | 340.018 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.018 | 340.018 | 0% |
| 31.3 | | Juego de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.768 | 218.768 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.768 | 218.768 | 0% |
| 31.4 | | Gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.473 | 141.473 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.473 | 141.473 | 0% |
| 31.5 | | Rectificaci?n de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.743 | 102.743 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.743 | 102.743 | 0% |
| 31.6 | | Rectificaci?n de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.729 | 131.729 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.729 | 131.729 | 0% |
| 31.7 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.826 | 110.826 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.826 | 110.826 | 0% |
| 31.8 | | Casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.026 | 252.026 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.026 | 252.026 | 0% |
| 31.9 | | Casquillo de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 257.824 | 257.824 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 257.824 | 257.824 | 0% |
| 31.10 | | Casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 228.838 | 228.838 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 228.838 | 228.838 | 0% |
| 31.11 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.008.292 | 1.008.292 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.008.292 | 1.008.292 | 0% |
| 31.12 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.319 | 720.319 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.319 | 720.319 | 0% |
| 31.13 | | Juego de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.435.797 | 1.435.797 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.435.797 | 1.435.797 | 0% |
| 31.14 | | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 521.471 | 521.471 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 521.471 | 521.471 | 0% |
| 31.15 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.735.403 | 2.735.403 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.735.403 | 2.735.403 | 0% |
| 31.16 | | Mantenimiento y Reparaci?n sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.387.230 | 1.387.230 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.387.230 | 1.387.230 | 0% |
| 31.17 | | Provisi?n y cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.383.740 | 4.383.740 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.383.740 | 4.383.740 | 0% |
| 31.18 | | Brazo de Pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 378.723 | 378.723 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 378.723 | 378.723 | 0% |
| 31.19 | | Perno pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.716 | 111.716 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.716 | 111.716 | 0% |
| 31.20 | | Cambiar correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.949 | 648.949 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.949 | 648.949 | 0% |
| 31.21 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.062 | 447.062 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.062 | 447.062 | 0% |
| 31.22 | | Reparar bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.196 | 1.130.196 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.196 | 1.130.196 | 0% |
| 31.23 | | Pico inyector - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 787.215 | 787.215 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 787.215 | 787.215 | 0% |
| 31.24 | | Calibrar pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.527 | 106.527 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.527 | 106.527 | 0% |
| 31.25 | | ?rbol de levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.646.961 | 1.646.961 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.646.961 | 1.646.961 | 0% |
| 31.26 | | Tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.992.343 | 2.992.343 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.992.343 | 2.992.343 | 0% |
| 31.27 | | Cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.812 | 267.812 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.812 | 267.812 | 0% |
| 31.28 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.213 | 422.213 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.213 | 422.213 | 0% |
| 31.29 | | Polea Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.581 | 391.581 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.581 | 391.581 | 0% |
| 31.30 | | Volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.412.818 | 1.412.818 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.412.818 | 1.412.818 | 0% |
| 31.31 | | Tornillos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.647 | 30.647 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.647 | 30.647 | 0% |
| 31.32 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.421 | 60.421 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.421 | 60.421 | 0% |
| 31.33 | | Reparaci?n de Carter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.067 | 60.067 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.067 | 60.067 | 0% |
| 31.34 | | Cambiar bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 875.923 | 875.923 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 875.923 | 875.923 | 0% |
| 31.35 | | Cambiar cabo de velos?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.546 | 167.546 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.546 | 167.546 | 0% |
| 31.36 | | Mantenimiento bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.196 | 938.196 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.196 | 938.196 | 0% |
| 31.37 | | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 517.493 | 517.493 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 517.493 | 517.493 | 0% |
| 31.38 | | Cambiar reten culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.214 | 140.214 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.214 | 140.214 | 0% |
| 31.39 | | Cambiar retes frente motor cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.262 | 173.262 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.262 | 173.262 | 0% |
| 31.40 | | Cambiar soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 441.727 | 441.727 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 441.727 | 441.727 | 0% |
| 31.41 | | Cambiar junta tapa balanz?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.156 | 127.156 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.156 | 127.156 | 0% |
| 31.42 | | Cambiar ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.310 | 463.310 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.310 | 463.310 | 0% |
| 31.43 | | Reparar radiador - cambio de tapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.031 | 380.031 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.031 | 380.031 | 0% |
| 31.44 | | Regular v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.640 | 33.640 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.640 | 33.640 | 0% |
| 31.45 | | Rectificar asiento v?lvulas y esmerilar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.189 | 85.189 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.189 | 85.189 | 0% |
| 31.46 | | Limpieza de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.730 | 298.730 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.730 | 298.730 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Direccion de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.47 | | Cambiar filtro combustible con trampa agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.306 | 319.306 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.306 | 319.306 | 0% |
| 31.48 | | Cambiar ca?o de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.052 | 81.052 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.052 | 81.052 | 0% |
| 31.49 | | Cambiar eje leva de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.285 | 364.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.285 | 364.285 | 0% |
| 31.50 | | Cambiar buje y ret?n de acelerador de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.853 | 225.853 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.853 | 225.853 | 0% |
| 31.51 | | Comon Rail (conductor com?n) - reparaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.689.253 | 1.689.253 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.689.253 | 1.689.253 | 0% |
| 31.52 | | Comon Rail (conductor com?n) - chequeo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.473 | 200.473 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.473 | 200.473 | 0% |
| 31.53 | | Comon Rail (conductor com?n) - Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.122.744 | 1.122.744 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.122.744 | 1.122.744 | 0% |
| 32 | 78180101-002 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 32.1 | | Soldadura de carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.955 | 42.955 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.955 | 42.955 | 0% |
| 32.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.987 | 19.987 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.987 | 19.987 | 0% |
| 32.3 | | Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | 0% |
| 32.4 | | Reparar asiento de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.133 | 34.133 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.133 | 34.133 | 0% |
| 32.5 | | Rodillo cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.318 | 92.318 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.318 | 92.318 | 0% |
| 32.6 | | Rulemán de carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.729 | 124.729 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.729 | 124.729 | 0% |
| 32.7 | | Rulemán eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.729 | 124.729 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.729 | 124.729 | 0% |
| 32.8 | | Anillos sincronizadores cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.188 | 232.188 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.188 | 232.188 | 0% |
| 32.9 | | Engranaje 1a a 5a Cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.727 | 370.727 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.727 | 370.727 | 0% |
| 32.10 | | Eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.743 | 249.743 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.743 | 249.743 | 0% |
| 32.11 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.358 | 325.358 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.358 | 325.358 | 0% |
| 32.12 | | Rulemán eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.322 | 118.322 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.322 | 118.322 | 0% |
| 32.13 | | Juego de ret?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.247 | 95.247 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.247 | 95.247 | 0% |
| 32.14 | | Selectores de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.106 | 148.106 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.106 | 148.106 | 0% |
| 32.15 | | Reparaci?n general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.923 | 148.923 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.923 | 148.923 | 0% |
| 32.16 | | Cambiar soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.042 | 283.042 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.042 | 283.042 | 0% |
| 32.17 | | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.826 | 167.826 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.826 | 167.826 | 0% |
| 32.18 | | Caja de transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 884.873 | 884.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 884.873 | 884.873 | 0% |
| 32.19 | | Cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.793 | 140.793 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.793 | 140.793 | 0% |
| 32.20 | | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.220 | 126.220 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.220 | 126.220 | 0% |
| 32.21 | | Cambio de juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.421 | 60.421 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.421 | 60.421 | 0% |
| 32.22 | | Cambio de reten | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.644 | 82.644 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.644 | 82.644 | 0% |
| 32.23 | | Rep. Gral. caja Transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.706 | 264.706 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.706 | 264.706 | 0% |
| 33 | 78180101-002 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE TRANSMISION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 33.1 | | Cambiar centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.185 | 58.185 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.185 | 58.185 | 0% |
| 33.2 | | Cambiar cruceta cardan - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.392 | 124.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.392 | 124.392 | 0% |
| 33.3 | | Cambiar reten de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.024 | 73.024 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.024 | 73.024 | 0% |
| 33.4 | | Reparaci?n diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.019 | 130.019 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.019 | 130.019 | 0% |
| 33.5 | | Macho y Hembra cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.621 | 142.621 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.621 | 142.621 | 0% |
| 33.6 | | Junta para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.060 | 67.060 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.060 | 67.060 | 0% |
| 33.7 | | Aceite para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | 0% |
| 33.8 | | Reten pelier cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.378 | 79.378 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.378 | 79.378 | 0% |
| 33.9 | | Cambiar ret?n de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.474 | 69.474 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.474 | 69.474 | 0% |
| 33.10 | | Cambiar corona y pi??n diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.385 | 418.385 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.385 | 418.385 | 0% |
| 33.11 | | Cambiar calce del engranaje sat?lite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.748 | 41.748 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.748 | 41.748 | 0% |
| 33.12 | | Cambiar calce del engranaje del planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.883 | 51.883 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.883 | 51.883 | 0% |
| 33.13 | | Cambiar rulemanes de diferencial cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.335 | 98.335 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.335 | 98.335 | 0% |
| 33.14 | | Cambiar sat?lite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.991 | 178.991 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.991 | 178.991 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY MACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 78180101-003 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 0% |
| 34.1 | | Reparaci?n de bomba direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.230 | 364.230 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.230 | 364.230 | 0% |
| 34.2 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.796 | 249.796 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.796 | 249.796 | 0% |
| 34.3 | | Cremallera D/H nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.621.995 | 1.621.995 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.621.995 | 1.621.995 | 0% |
| 34.4 | | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.666 | 170.666 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.666 | 170.666 | 0% |
| 34.5 | | Cambiar mu?equines - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.263 | 116.263 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.263 | 116.263 | 0% |
| 34.6 | | Cambiar brazo jala | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.705 | 60.705 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.705 | 60.705 | 0% |
| 34.7 | | Cambiar brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.705 | 60.705 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.705 | 60.705 | 0% |
| 34.8 | | Cambiar bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.162.625 | 1.162.625 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.162.625 | 1.162.625 | 0% |
| 34.9 | | Cambiar ca?o de alta presi?n de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.969 | 87.969 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.969 | 87.969 | 0% |
| 34.10 | | Cambiar barra larga de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.119 | 63.119 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.119 | 63.119 | 0% |
| 34.11 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.667 | 96.667 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.667 | 96.667 | 0% |
| 34.12 | | Cambio de rulemen masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 288.864 | 288.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 288.864 | 288.864 | 0% |
| 34.13 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.645 | 73.645 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.645 | 73.645 | 0% |
| 34.14 | | Fluido para direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.472 | 19.472 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.472 | 19.472 | 0% |
| 34.15 | | Correa direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.790 | 111.790 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.790 | 111.790 | 0% |
| 34.16 | | Rulemen tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.004 | 171.004 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.004 | 171.004 | 0% |
| 34.17 | | Amortiguador de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.640 | 136.640 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.640 | 136.640 | 0% |
| 34.18 | | Provisi?n y cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.878 | 262.878 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.878 | 262.878 | 0% |
| 34.19 | | Provisi?n y cambio de bujes bieletas direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.134 | 66.134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.134 | 66.134 | 0% |
| 34.20 | | Provisi?n y cambio de bujes estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.499 | 44.499 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.499 | 44.499 | 0% |
| 34.21 | | Corregida de picada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.496 | 83.496 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.496 | 83.496 | 0% |
| 34.22 | | Reparaci?n de cremallera de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 816.056 | 816.056 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 816.056 | 816.056 | 0% |
| 34.23 | | Reparaci?n de eje puntera homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.892 | 375.892 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.892 | 375.892 | 0% |
| 34.24 | | Provisi?n y cambio de terretas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.769 | 218.769 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.769 | 218.769 | 0% |
| 34.25 | | Provisi?n y cambio de bujes estabilizador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.467 | 82.467 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.467 | 82.467 | 0% |
| 34.26 | | Crucera de columna de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.949 | 120.949 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.949 | 120.949 | 0% |
| 34.27 | | Cambio bieleta estabilizador lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.974 | 169.974 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.974 | 169.974 | 0% |
| 34.28 | | Cambio bieleta estabilizador lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.974 | 169.974 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.974 | 169.974 | 0% |
| 34.29 | | Cambio homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 696.954 | 696.954 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 696.954 | 696.954 | 0% |
| 35 | 78180101-004 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SUSPENSION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 0% |
| 35.1 | | Espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 216.763 | 216.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 216.763 | 216.763 | 0% |
| 35.2 | | Cambiar amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 384.288 | 384.288 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 384.288 | 384.288 | 0% |
| 35.3 | | Cambiar amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.225 | 430.225 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.225 | 430.225 | 0% |
| 35.4 | | Cambiar buje parrilla superior cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.599 | 131.599 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.599 | 131.599 | 0% |
| 35.5 | | Cambiar buje parrilla inferior cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.841 | 135.841 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.841 | 135.841 | 0% |
| 35.6 | | Cambiar buje tensor de rueda cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.811 | 134.811 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.811 | 134.811 | 0% |
| 35.7 | | Cambiar buje amortiguador cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.832 | 27.832 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.832 | 27.832 | 0% |
| 35.8 | | Cambiar barra torsi?n de suspensi?n cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | 0% |
| 35.9 | | Pasapoera con fuerza de rueda - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.764 | 62.764 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.764 | 62.764 | 0% |
| 35.10 | | Soporte barra torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.174 | 39.174 | 0% |
| 35.11 | | Tornillo barra torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.832 | 27.832 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.832 | 27.832 | 0% |
| 35.12 | | Calce de espiral - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.176 | 95.176 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.176 | 95.176 | 0% |
| 35.13 | | Reparaci?n palanca cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.148 | 209.148 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.148 | 209.148 | 0% |
| 35.14 | | Reparaci?n pedalera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.764 | 62.764 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.764 | 62.764 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 78180101-005 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 36.1 | | bomba central de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.384 | 365.384 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.384 | 365.384 | 0% |
| 36.2 | | Cambiar juego reparo bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.666 | 170.666 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.666 | 170.666 | 0% |
| 36.3 | | bomba auxiliar de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 239.501 | 239.501 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 239.501 | 239.501 | 0% |
| 36.4 | | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.937 | 45.937 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.937 | 45.937 | 0% |
| 36.5 | | disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.520 | 369.520 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.520 | 369.520 | 0% |
| 36.6 | | copinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.022 | 301.022 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.022 | 301.022 | 0% |
| 36.7 | | rulemen piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.390 | 154.390 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.390 | 154.390 | 0% |
| 36.8 | | Prov. y cambio de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.611 | 55.611 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.611 | 55.611 | 0% |
| 36.9 | | Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.146 | 94.146 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.146 | 94.146 | 0% |
| 36.10 | | Bajar caja p/ rep de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.007 | 342.007 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.007 | 342.007 | 0% |
| 37 | 78180101-006 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 37.1 | | bomba central de freno cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.390 | 503.390 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.390 | 503.390 | 0% |
| 37.2 | | bomba central de freno reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.630 | 247.630 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.630 | 247.630 | 0% |
| 37.3 | | disco de freno rectificar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.187 | 99.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.187 | 99.187 | 0% |
| 37.4 | | disco de freno cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 363.076 | 363.076 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 363.076 | 363.076 | 0% |
| 37.5 | | juego pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.185 | 407.185 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.185 | 407.185 | 0% |
| 37.6 | | ca?n flexible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.608 | 94.608 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.608 | 94.608 | 0% |
| 37.7 | | reparaci?n de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.435 | 531.435 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.435 | 531.435 | 0% |
| 37.8 | | rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | 0% |
| 37.9 | | cambiar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.653 | 400.653 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.653 | 400.653 | 0% |
| 37.10 | | fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.460 | 160.460 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.460 | 160.460 | 0% |
| 37.11 | | cable freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.890 | 118.890 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.890 | 118.890 | 0% |
| 37.12 | | cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.763 | 151.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.763 | 151.763 | 0% |
| 37.13 | | cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.128 | 97.128 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.128 | 97.128 | 0% |
| 37.14 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.212 | 18.212 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.212 | 18.212 | 0% |
| 37.15 | | Provisi?n y cambio de seguro pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.065 | 69.065 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.065 | 69.065 | 0% |
| 37.16 | | Provisi?n y cambio de juego de repuesto de mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.429 | 183.429 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.429 | 183.429 | 0% |
| 37.17 | | Cambio de v?lvula compensadora de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.880 | 238.880 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.880 | 238.880 | 0% |
| 37.18 | | Control y Reparaci?n de Sistema de frenos ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 731.833 | 731.833 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 731.833 | 731.833 | 0% |
| 37.19 | | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.591 | 153.591 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.591 | 153.591 | 0% |
| 38 | 78180101-007 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicios de Gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 38.1 | | Provisi?n de C?mara | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.589 | 32.589 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.589 | 32.589 | 0% |
| 38.2 | | Provisi?n de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.815 | 444.815 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.815 | 444.815 | 0% |
| 38.3 | | Provisi?n pico para rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.141 | 12.141 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.141 | 12.141 | 0% |
| 38.4 | | Reparaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.472 | 19.472 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.472 | 19.472 | 0% |
| 39 | 78180101-008 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Serv. De reparación y mantenimiento Sistema limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 39.1 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 48.564 | 48.564 | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 48.564 | 48.564 | 0% |
| 40 | 78180101-021 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio mantenimiento, reparación de tapicería y alfombrado vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 40.1 | | Alfombra delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.763 | 151.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.763 | 151.763 | 0% |
| 40.2 | | Cielo raso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.859 | 61.859 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.859 | 61.859 | 0% |
| 40.3 | | Reparaci?n de asiento delantero por unidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.365 | 164.365 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.365 | 164.365 | 0% |
| 40.4 | | Reparaci?n de asiento trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.968 | 176.968 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.968 | 176.968 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 78180101-023 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio mant, reparación o colocación puertas, vent y espejos | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 41.1 | | Espejo exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.333 | 199.333 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.333 | 199.333 | 0% |
| 41.2 | | Espejo interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.088 | 77.088 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.088 | 77.088 | 0% |
| 41.3 | | Gu?a de vidrios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.367 | 75.367 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.367 | 75.367 | 0% |
| 41.4 | | Manija abre puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.912 | 61.912 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.912 | 61.912 | 0% |
| 41.5 | | Manija de tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.969 | 87.969 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.969 | 87.969 | 0% |
| 41.6 | | Manija levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.057 | 26.057 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.057 | 26.057 | 0% |
| 41.7 | | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.133 | 108.133 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.133 | 108.133 | 0% |
| 41.8 | | Reparaci?n de cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.255 | 64.255 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.255 | 64.255 | 0% |
| 41.9 | | Vidrio de puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.115 | 111.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.115 | 111.115 | 0% |
| 41.10 | | Vidrio de puerta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.115 | 111.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.115 | 111.115 | 0% |
| 41.11 | | Tambor de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.000 | 520.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 0% |
| 41.12 | | Mecanismo de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.000 | 630.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.000 | 630.000 | 0% |
| 41.13 | | Vanilage de bloqueo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 41.14 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 41.15 | | Destapizar y cambiar piezas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 0% |
| 41.16 | | Codificaci?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 42 | 78180101-009 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON -Sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 42.1 | | Control de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.331 | 7.331 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.331 | 7.331 | 0% |
| 42.2 | | Control de carga del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.331 | 7.331 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.331 | 7.331 | 0% |
| 42.3 | | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.317 | 27.317 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.317 | 27.317 | 0% |
| 42.4 | | Recargar bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.591 | 8.591 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.591 | 8.591 | 0% |
| 42.5 | | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.097 | 256.097 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.097 | 256.097 | 0% |
| 42.6 | | Reparaci?n del sistema Limpiaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.335 | 98.335 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.335 | 98.335 | 0% |
| 42.7 | | Cambiar solenoide o autom?tico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.064 | 158.064 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.064 | 158.064 | 0% |
| 42.8 | | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.331 | 7.331 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.331 | 7.331 | 0% |
| 42.9 | | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.591 | 8.591 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.591 | 8.591 | 0% |
| 42.10 | | Cambiar tuj?as incandescentes c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.421 | 60.421 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.421 | 60.421 | 0% |
| 42.11 | | Cambiar bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.635 | 54.635 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.635 | 54.635 | 0% |
| 42.12 | | Cambiar bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.042 | 70.042 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.042 | 70.042 | 0% |
| 42.13 | | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.097 | 256.097 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.097 | 256.097 | 0% |
| 42.14 | | Cambiar correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.722 | 146.722 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.722 | 146.722 | 0% |
| 42.15 | | Cambiar faros de luces laterales delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.901 | 57.901 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.901 | 57.901 | 0% |
| 42.16 | | Reparaci?n de Bocinas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.798 | 15.798 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.798 | 15.798 | 0% |
| 42.17 | | Cambio de Bocinas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.058 | 91.058 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.058 | 91.058 | 0% |
| 42.18 | | Cambio de Espejo retrovisor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.885 | 243.885 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.885 | 243.885 | 0% |
| 42.19 | | reparaci?n de espejo retrovisor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.611 | 55.611 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.611 | 55.611 | 0% |
| 42.20 | | Prueba?n y cambio de bater?a 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.038 | 402.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.038 | 402.038 | 0% |
| 42.21 | | control y verificaci?n de airbag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.285 | 130.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.285 | 130.285 | 0% |
| 43 | 78180101-014 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - MANTENIMIENTO EN GENERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 43.1 | | Reparaci?n ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.592 | 138.592 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.592 | 138.592 | 0% |
| 43.2 | | Reparaci?n silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.763 | 151.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.763 | 151.763 | 0% |
| 43.3 | | Silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 192.552 | 192.552 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 192.552 | 192.552 | 0% |
| 43.4 | | Ca?o flexible para soporte silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.151 | 105.151 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.151 | 105.151 | 0% |
| 43.5 | | Cambio de Aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 | | Lavado Completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.374 | 53.374 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.374 | 53.374 | 0% |
| 43.7 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.802 | 174.802 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.802 | 174.802 | 0% |
| 43.8 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.283 | 89.283 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.283 | 89.283 | 0% |
| 43.9 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.128 | 97.128 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.128 | 97.128 | 0% |
| 43.10 | | Limpieza radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.824 | 194.824 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.824 | 194.824 | 0% |
| 43.11 | | Revisi?n y mant. de luces del., tras. y de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.805 | 67.805 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.805 | 67.805 | 0% |
| 43.12 | | Aceite de Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.323 | 29.323 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.323 | 29.323 | 0% |
| 43.13 | | Cambio fluido de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 26.803 | 26.803 | 0% |
| 43.14 | | Desmonte y Limpieza tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.824 | 194.824 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.824 | 194.824 | 0% |
| 43.15 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.794 | 412.794 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.794 | 412.794 | 0% |
| 43.16 | | Limpieza y calibraci?n de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.865 | 199.865 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.865 | 199.865 | 0% |
| 43.17 | | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.013 | 409.013 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.013 | 409.013 | 0% |
| 43.18 | | Regulador de presi?n de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 890.000 | 890.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 890.000 | 890.000 | 0% |
| 43.19 | | Bomba de retorno de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 830.000 | 830.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 830.000 | 830.000 | 0% |
| 43.20 | | Placa de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.230.000 | 1.230.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.230.000 | 1.230.000 | 0% |
| 43.21 | | Sensor de aceleraci?n electronica de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 0% |
| 43.22 | | Valvula de retenci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 0% |
| 43.23 | | Ca?os de alta presi?n de aluminio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 43.24 | | Regulador de caudal de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 0% |
| 44 | 78180101-016 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 44.1 | | Mantenimiento y reparaci?n del acondicionador de aire (AA) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412007 | 412007 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.007 | 412.007 | 0% |
| 44.2 | | Carga de Gas 134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 254829 | 254829 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 254.829 | 254.829 | 0% |
| 44.3 | | Filtro AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205568 | 205568 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.568 | 205.568 | 0% |
| 44.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283271 | 283271 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.271 | 283.271 | 0% |
| 44.5 | | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1361747 | 1361747 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.361.747 | 1.361.747 | 0% |
| 44.6 | | Ca?os AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147950 | 147950 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.950 | 147.950 | 0% |
| 44.7 | | Instalaci?n El?ctrica AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208203 | 208203 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.203 | 208.203 | 0% |
| 44.8 | | Reparaci?n de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767205 | 767205 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.205 | 767.205 | 0% |
| 44.9 | | Reparaci?n Cabezal de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197593 | 197593 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.593 | 197.593 | 0% |
| 44.10 | | Aceite de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33368 | 33368 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.368 | 33.368 | 0% |
| 44.11 | | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150780 | 150780 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.780 | 150.780 | 0% |
| 44.12 | | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171411 | 171411 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.411 | 171.411 | 0% |
| 44.13 | | Ruleman tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271351 | 271351 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.351 | 271.351 | 0% |
| 44.14 | | Cambio de v?lvula de expansi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98879 | 98879 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.879 | 98.879 | 0% |
| 44.15 | | Cambio de bobina de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 239073 | 239073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 239.073 | 239.073 | 0% |
| 44.16 | | Cambio de juego de junta y ret?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243618 | 243618 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.618 | 243.618 | 0% |
| 44.17 | | Cambio de compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2817802 | 2817802 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.817.802 | 2.817.802 | 0% |
| 45 | 78180101-001 | CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 45.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 498.964 | 498.964 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 498.964 | 498.964 | 0% |
| 45.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.769 | 354.769 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.769 | 354.769 | 0% |
| 45.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.164 | 512.164 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.164 | 512.164 | 0% |
| 45.4 | | Guarda barro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.080 | 403.080 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.080 | 403.080 | 0% |
| 45.5 | | Guarda barro Delantero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.080 | 403.080 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.080 | 403.080 | 0% |
| 45.6 | | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 528.684 | 528.684 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 528.684 | 528.684 | 0% |
| 45.7 | | Puerta Delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 528.684 | 528.684 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 528.684 | 528.684 | 0% |
| 45.8 | | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 533.516 | 533.516 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 533.516 | 533.516 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 | | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 528.684 | 528.684 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 528.684 | 528.684 | 0% |
| 45.10 | | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 727.093 | 727.093 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 727.093 | 727.093 | 0% |
| 45.11 | | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.576 | 210.576 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.576 | 210.576 | 0% |
| 45.12 | | Tapicer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 762.203 | 762.203 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 762.203 | 762.203 | 0% |
| 45.13 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.495 | 117.495 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.495 | 117.495 | 0% |
| 45.14 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.243 | 94.243 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.243 | 94.243 | 0% |
| 45.15 | | Espejo retrovisor externo izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.406 | 438.406 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.406 | 438.406 | 0% |
| 45.16 | | Espejo retrovisor externo derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.406 | 438.406 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.406 | 438.406 | 0% |
| 46 | 78180101-014 | KIA CIPRUS - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 46.1 | | Reparaci?n general de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.726.632 | 1.726.632 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.726.632 | 1.726.632 | 0% |
| 46.2 | | Trabajos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.605 | 337.605 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.605 | 337.605 | 0% |
| 46.3 | | Juego de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 809.267 | 809.267 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 809.267 | 809.267 | 0% |
| 46.4 | | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.537 | 551.537 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.537 | 551.537 | 0% |
| 46.5 | | Rectificaci?n Corona Volante Regulaci?n de Tirajes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.480 | 148.480 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.480 | 148.480 | 0% |
| 46.6 | | Reparaci?n de tubo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 971.315 | 971.315 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 971.315 | 971.315 | 0% |
| 46.7 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 769.517 | 769.517 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 769.517 | 769.517 | 0% |
| 46.8 | | Casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.515 | 139.515 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.515 | 139.515 | 0% |
| 46.9 | | Casquillo de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.077 | 147.077 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.077 | 147.077 | 0% |
| 46.10 | | Casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.612 | 120.612 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.612 | 120.612 | 0% |
| 46.11 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.307 | 85.307 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.307 | 85.307 | 0% |
| 46.12 | | Juego de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.634 | 140.634 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.634 | 140.634 | 0% |
| 46.13 | | Guías de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.073 | 133.073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.073 | 133.073 | 0% |
| 46.14 | | Rectificaci?n de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.509 | 100.509 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.509 | 100.509 | 0% |
| 46.15 | | Rectificaci?n de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.779 | 183.779 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.779 | 183.779 | 0% |
| 46.16 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.737.292 | 1.737.292 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.737.293 | 1.737.292 | 0% |
| 46.17 | | Biaxn de Pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 371.729 | 371.729 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 371.729 | 371.729 | 0% |
| 46.18 | | Perno pist?n - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.200 | 116.200 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.200 | 116.200 | 0% |
| 46.19 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 685.271 | 685.271 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 685.271 | 685.271 | 0% |
| 46.20 | | Juego de filtros (aire, aceite, combustible), aceite y bu?as de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | | | 644.805 | 644.805 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 644.805 | 644.805 | 0% |
| 46.21 | | ?tbol de levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.256.543 | 1.256.543 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.256.543 | 1.256.543 | 0% |
| 46.22 | | Tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.178.691 | 2.178.691 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.178.691 | 2.178.691 | 0% |
| 46.23 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 470.426 | 470.426 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 470.426 | 470.426 | 0% |
| 46.24 | | Polea Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.077 | 360.077 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.077 | 360.077 | 0% |
| 46.25 | | Volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 673.751 | 673.751 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 673.751 | 673.751 | 0% |
| 46.26 | | Tornillos de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.086 | 39.086 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.086 | 39.086 | 0% |
| 46.27 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.096 | 74.096 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.096 | 74.096 | 0% |
| 46.28 | | Rectificar y esmerilar v?lvula y rectificar tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.865 | 128.865 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.865 | 128.865 | 0% |
| 46.29 | | Reparaci?n de Carter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.433 | 64.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.433 | 64.433 | 0% |
| 46.30 | | Cambiar bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.482 | 757.482 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.482 | 757.482 | 0% |
| 46.31 | | Cambiar correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 758.357 | 758.357 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 758.357 | 758.357 | 0% |
| 46.32 | | Electro ventilador cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.585 | 648.585 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.585 | 648.585 | 0% |
| 46.33 | | Cambiar retén culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 88.395 | 88.395 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 88.395 | 88.395 | 0% |
| 46.34 | | Cambiar retén frente motor cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.807 | 114.807 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.807 | 114.807 | 0% |
| 46.35 | | Cambiar soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.681 | 323.681 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.681 | 323.681 | 0% |
| 46.36 | | Cambiar junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.079 | 86.079 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.079 | 86.079 | 0% |
| 46.37 | | Reparar radiador - cambio de tapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.194 | 268.194 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.194 | 268.194 | 0% |
| 46.38 | | Regular v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.884 | 73.884 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.884 | 73.884 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MONENDAPY MINISTERIO DE HACIENDA — SET TRIBUTACION — TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Direccion de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.39 | | Rectificar asiento v?lvulas y esmerilar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.337 | 83.337 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.337 | 83.337 | 0% |
| 46.40 | | Limpieza de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.048 | 353.048 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.048 | 353.048 | 0% |
| 46.41 | | Cambiar bomba de nafta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 793.398 | 793.398 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 793.398 | 793.398 | 0% |
| 47 | 78180101-002 | KIA OPIRUS - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 47.1 | | Soldadura de campana | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.433 | 64.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.433 | 64.433 | 0% |
| 47.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.981 | 29.981 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.981 | 29.981 | 0% |
| 47.3 | | Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.420 | 47.420 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.420 | 47.420 | 0% |
| 47.4 | | Reparar asiento de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.530 | 45.530 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.530 | 45.530 | 0% |
| 47.5 | | Rodillo cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.587 | 136.587 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.587 | 136.587 | 0% |
| 47.6 | | Rulemán de carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.327 | 200.327 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.327 | 200.327 | 0% |
| 47.7 | | Rulemán eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.327 | 200.327 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.327 | 200.327 | 0% |
| 47.8 | | Anillos sincronizadores cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.750 | 236.750 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.750 | 236.750 | 0% |
| 47.9 | | Engranaje 1a. a 5a. Cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.312 | 414.312 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.312 | 414.312 | 0% |
| 47.10 | | Eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.171.863 | 1.171.863 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.171.863 | 1.171.863 | 0% |
| 47.11 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.301.837 | 1.301.837 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.301.837 | 1.301.837 | 0% |
| 47.12 | | Rulemán eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 191.196 | 191.196 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 191.196 | 191.196 | 0% |
| 47.13 | | Juego de ret?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.309 | 135.309 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.309 | 135.309 | 0% |
| 47.14 | | Selectores de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 152.216 | 152.216 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 152.216 | 152.216 | 0% |
| 47.15 | | Cambiar soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 309.249 | 309.249 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 309.249 | 309.249 | 0% |
| 47.16 | | Eje directa y codillo interior (se incluye) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.339 | 360.339 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.339 | 360.339 | 0% |
| 47.17 | | Mantenimiento de cajo autom?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 527.559 | 527.559 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 527.559 | 527.559 | 0% |
| 47.18 | | Reparaci?n General de la Caja Autom?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 774.921 | 774.921 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 774.921 | 774.921 | 0% |
| 48 | 78180101-002 | KIA OPIRUS - SISTEMA DE TRANSMISION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 48.1 | | Cambiar homocin?tica cada lado rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 457.019 | 457.019 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 457.019 | 457.019 | 0% |
| 48.2 | | Cambiar homocin?tica cada lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.038 | 402.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.038 | 402.038 | 0% |
| 48.3 | | Cambiar guardapolvo de homocin?tica lado rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | 0% |
| 48.4 | | Cambiar guardapolvo de homocin?tica lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.489 | 105.489 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.489 | 105.489 | 0% |
| 49 | 78180101-003 | KIA OPIRUS - SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 49.1 | | Reparaci?n de bomba direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 699.489 | 699.489 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 699.489 | 699.489 | 0% |
| 49.2 | | Igo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.223 | 275.223 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.223 | 275.223 | 0% |
| 49.3 | | Reparaci?n de cremallera de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.036.381 | 1.036.381 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.036.381 | 1.036.381 | 0% |
| 49.4 | | Cambio de cremallera de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.348.858 | 2.348.858 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.348.858 | 2.348.858 | 0% |
| 49.5 | | Precat - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.855 | 390.855 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.855 | 390.855 | 0% |
| 49.6 | | Cambiar mu?equines - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 309.249 | 309.249 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 309.249 | 309.249 | 0% |
| 49.7 | | Cambiar bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.278.267 | 1.278.267 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.278.267 | 1.278.267 | 0% |
| 49.8 | | Cambiar cá?o de alta presi?n de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.909 | 177.909 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.909 | 177.909 | 0% |
| 49.9 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.109 | 143.109 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.109 | 143.109 | 0% |
| 49.10 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.779 | 354.779 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.779 | 354.779 | 0% |
| 49.11 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.898 | 124.898 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.898 | 124.898 | 0% |
| 49.12 | | Fluido para direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.423 | 36.423 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.423 | 36.423 | 0% |
| 49.13 | | Correa de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.099 | 201.099 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.099 | 201.099 | 0% |
| 49.14 | | Rulemán tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.781 | 293.781 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.781 | 293.781 | 0% |
| 50 | 78180101-004 | KIA OPIRUS - SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 50.1 | | Espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.698 | 508.698 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.698 | 508.698 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACION | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administracion y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | | Amortiguador Trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 617.945 | 617.945 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 617.945 | 617.945 | 0% |
| 50.3 | | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.779 | 652.779 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.779 | 652.779 | 0% |
| 50.4 | | Buje parrilla cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.763 | 264.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.763 | 264.763 | 0% |
| 50.5 | | Caza de espiral - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.747 | 281.747 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.747 | 281.747 | 0% |
| 50.6 | | Reparaci?n palanca cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 359.398 | 359.398 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 359.398 | 359.398 | 0% |
| 50.7 | | Parrilla de Suspensi?n Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.187 | 484.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.187 | 484.187 | 0% |
| 50.8 | | Parrilla de Suspensi?n Superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.043 | 471.043 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.043 | 471.043 | 0% |
| 50.9 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.604 | 287.604 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.604 | 287.604 | 0% |
| 50.10 | | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.266 | 184.266 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.266 | 184.266 | 0% |
| 50.11 | | Bieleta Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.290 | 249.290 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.290 | 249.290 | 0% |
| 50.12 | | Buje Tensor Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.604 | 287.604 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.604 | 287.604 | 0% |
| 50.13 | | Reparaci?n pedalera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.724 | 202.724 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.724 | 202.724 | 0% |
| 51 | 78180101-005 | KIA OPIRUS - SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 51.1 | | bomba central de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.703 | 526.703 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.703 | 526.703 | 0% |
| 51.2 | | Cambiar juego reparo bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.203 | 259.203 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.203 | 259.203 | 0% |
| 51.3 | | bomba auxiliar de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.570 | 324.570 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.570 | 324.570 | 0% |
| 51.4 | | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.721 | 124.721 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.721 | 124.721 | 0% |
| 51.5 | | fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.423 | 36.423 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.423 | 36.423 | 0% |
| 51.6 | | plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.803 | 523.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.803 | 523.803 | 0% |
| 51.7 | | disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 490.470 | 490.470 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 490.470 | 490.470 | 0% |
| 51.8 | | cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.803 | 223.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.803 | 223.803 | 0% |
| 51.9 | | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.530 | 45.530 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.530 | 45.530 | 0% |
| 51.10 | | Prov. y cambio de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.139 | 249.139 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.139 | 249.139 | 0% |
| 51.11 | | Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | 0% |
| 51.12 | | Bajar caja c/ rep de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.585 | 706.585 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.585 | 706.585 | 0% |
| 52 | 78180101-006 | KIA OPIRUS - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 52.1 | | bomba central de freno cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 921.512 | 921.512 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 921.512 | 921.512 | 0% |
| 52.2 | | bomba central de freno reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 385.530 | 385.530 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 385.530 | 385.530 | 0% |
| 52.3 | | disco de freno rectificar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.781 | 148.781 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.781 | 148.781 | 0% |
| 52.4 | | Prov. Y Cambio de Seguro pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.054 | 102.054 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.054 | 102.054 | 0% |
| 52.5 | | Prov. y cambio de juego rep. mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 425.202 | 425.202 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 425.202 | 425.202 | 0% |
| 52.6 | | Prov. y cambio de 2 pistones mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 482.073 | 482.073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 482.073 | 482.073 | 0% |
| 52.7 | | Prov. y cambio de zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 341.706 | 341.706 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 341.706 | 341.706 | 0% |
| 52.8 | | disco de freno cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 647.520 | 647.520 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 647.520 | 647.520 | 0% |
| 52.9 | | Juego pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.452 | 452.452 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.452 | 452.452 | 0% |
| 52.10 | | Ca?o flexible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | 0% |
| 52.11 | | reparaci?n de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 798.218 | 798.218 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 798.218 | 798.218 | 0% |
| 52.12 | | rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.904 | 163.904 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.904 | 163.904 | 0% |
| 52.13 | | cambiar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 546.345 | 546.345 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 546.345 | 546.345 | 0% |
| 52.14 | | fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.804 | 227.804 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.804 | 227.804 | 0% |
| 52.15 | | cable freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.660 | 330.660 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.660 | 330.660 | 0% |
| 52.16 | | cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.645 | 227.645 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.645 | 227.645 | 0% |
| 52.17 | | cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.269 | 109.269 | 0% |
| 52.18 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.318 | 27.318 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.318 | 27.318 | 0% |
| 52.19 | | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.387 | 230.387 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.387 | 230.387 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMBYDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 78180101-007 | KIA OPIRUS - Servicio de Gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | | - | 0% |
| 53.1 | | Provsi?n de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 872.502 | 872.502 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 872.502 | 872.502 | 0% |
| 53.2 | | Provsi?n pico para rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.308 | 28.308 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.308 | 28.308 | 0% |
| 53.3 | | Reparaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.271 | 37.271 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.271 | 37.271 | 0% |
| 53.4 | | Rotaci?n de Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.835 | 44.835 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.835 | 44.835 | 0% |
| 54 | 78180101-008 | KIA OPIRUS - Serv. De reparación y mantem. Sistema limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 54.1 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.831 | 116.831 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.831 | 116.831 | 0% |
| 55 | 78180101-021 | KIA OPIRUS - Servicio mant. reparación de tapicería y alfombrado vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 55.1 | | Alfombra delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.175 | 295.175 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.175 | 295.175 | 0% |
| 55.2 | | Reparaci?n de asiento delantero por unidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.777 | 249.777 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 249.777 | 249.777 | 0% |
| 55.3 | | Reparaci?n de asiento trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.115 | 318.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.115 | 318.115 | 0% |
| 55.4 | | Reparaci?n modulo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 586.815 | 586.815 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 586.815 | 586.815 | 0% |
| 55.5 | | Sensor motor de asiento delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 664.028 | 664.028 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 664.028 | 664.028 | 0% |
| 56 | 78180101-023 | KIA OPIRUS - Servicio mant. reparación o colocación puertas, vent y espejos | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 56.1 | | Espejo exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.903 | 317.903 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.903 | 317.903 | 0% |
| 56.2 | | Espejo interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 121.304 | 121.304 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 121.304 | 121.304 | 0% |
| 56.3 | | Guía de vidrios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.831 | 116.831 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.831 | 116.831 | 0% |
| 56.4 | | Manija abre puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.622 | 204.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.622 | 204.622 | 0% |
| 56.5 | | Manija de tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 214.564 | 214.564 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 214.564 | 214.564 | 0% |
| 56.6 | | Manija levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.719 | 60.719 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.719 | 60.719 | 0% |
| 56.7 | | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.130 | 227.130 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.130 | 227.130 | 0% |
| 56.8 | | Reparaci?n de cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.851 | 227.851 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.851 | 227.851 | 0% |
| 56.9 | | Vidrio de puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.479 | 277.479 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.479 | 277.479 | 0% |
| 56.10 | | Vidrio de puerta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.479 | 277.479 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.479 | 277.479 | 0% |
| 56.11 | | Tambor de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 56.12 | | Mecanismo de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 56.13 | | Varillaje de bloqueo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 730.000 | 730.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 730.000 | 730.000 | 0% |
| 56.14 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 56.15 | | Destapizar y cambiar pieles | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 56.16 | | Codificaci?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0% |
| 57 | 78180101-009 | KIA OPIRUS - Sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 57.1 | | Control de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.954 | 19.954 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.954 | 19.954 | 0% |
| 57.2 | | Control de carga del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.554 | 27.554 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.554 | 27.554 | 0% |
| 57.3 | | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.960 | 59.960 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.960 | 59.960 | 0% |
| 57.4 | | Recargar bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.394 | 27.394 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.394 | 27.394 | 0% |
| 57.5 | | Prov. y cambio de 2 focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.091 | 53.091 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.091 | 53.091 | 0% |
| 57.6 | | Rep. Gral. sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.552 | 269.552 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.552 | 269.552 | 0% |
| 57.7 | | Prov. y cambio de 2 terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.735 | 50.735 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.735 | 50.735 | 0% |
| 57.8 | | Prov. y cambio de 2 rulemen de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 152.562 | 152.562 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 152.562 | 152.562 | 0% |
| 57.9 | | Prov. y cambio de reten de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.622 | 62.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.622 | 62.622 | 0% |
| 57.10 | | Prov. y cambio de 2 baje de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.066 | 69.066 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.066 | 69.066 | 0% |
| 57.11 | | Prov. y cambio de rulemen alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.290 | 79.290 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 79.290 | 79.290 | 0% |
| 57.12 | | Prov. y cambio de reten de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.517 | 53.517 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.517 | 53.517 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.13 | | Prov. y cambio de juego carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.799 | 103.799 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.799 | 103.799 | 0% |
| 57.14 | | Reparaci?n de espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.645 | 227.645 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.645 | 227.645 | 0% |
| 57.15 | | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.945 | 471.945 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.945 | 471.945 | 0% |
| 57.16 | | Reparaci?n del Sistema Limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.261 | 276.261 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.261 | 276.261 | 0% |
| 57.17 | | Cambiar solenoide o autom?tico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 257.095 | 257.095 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 257.095 | 257.095 | 0% |
| 57.18 | | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.421 | 33.421 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.421 | 33.421 | 0% |
| 57.19 | | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.291 | 39.291 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.291 | 39.291 | 0% |
| 57.20 | | Cambiar faj?as c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.414 | 154.414 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.414 | 154.414 | 0% |
| 57.21 | | Cambiar bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.023 | 80.023 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.023 | 80.023 | 0% |
| 57.22 | | Cambiar bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.420 | 72.420 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.420 | 72.420 | 0% |
| 57.23 | | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.565 | 500.565 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.565 | 500.565 | 0% |
| 57.24 | | Cambiar correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.121 | 161.121 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.121 | 161.121 | 0% |
| 57.25 | | Cambiar faros de luces laterales delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.989 | 573.989 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.989 | 573.989 | 0% |
| 57.26 | | Reparaci?n de bobina y mantenimiento electr?nico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 965.537 | 965.537 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 965.537 | 965.537 | 0% |
| 57.27 | | Reparaci?n de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.796 | 164.796 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.796 | 164.796 | 0% |
| 57.28 | | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.489 | 356.489 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.489 | 356.489 | 0% |
| 57.29 | | Reparaci?n de espejo retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.549 | 291.549 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.549 | 291.549 | 0% |
| 57.30 | | cambio de espejo retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 876.885 | 876.885 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 876.885 | 876.885 | 0% |
| 58 | 78180101-014 | KIA OPIRUS - MANTENIMIENTO EN GENERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 58.1 | | Reparaci?n ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 311.141 | 311.141 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 311.141 | 311.141 | 0% |
| 58.2 | | Reparaci?n silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.645 | 227.645 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.645 | 227.645 | 0% |
| 58.3 | | Silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 933.377 | 933.377 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 933.377 | 933.377 | 0% |
| 58.4 | | Ca?o flexible para soporte silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.833 | 166.833 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.833 | 166.833 | 0% |
| 58.5 | | Cambio de Aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.869 | 57.869 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.869 | 57.869 | 0% |
| 58.6 | | Lavado Completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.629 | 87.629 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.629 | 87.629 | 0% |
| 58.7 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.139 | 215.139 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.139 | 215.139 | 0% |
| 58.8 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.619 | 98.619 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.619 | 98.619 | 0% |
| 58.9 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.717 | 129.717 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.717 | 129.717 | 0% |
| 58.10 | | Limpieza radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 359.066 | 359.066 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 359.066 | 359.066 | 0% |
| 58.11 | | Revisi?n y mant. de luces del., tras. y de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.179 | 201.179 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.179 | 201.179 | 0% |
| 58.12 | | Aceite de Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.628 | 76.628 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.628 | 76.628 | 0% |
| 58.13 | | Cambio fluido de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.802 | 47.802 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.802 | 47.802 | 0% |
| 58.14 | | Limpieza tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.330 | 400.330 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.330 | 400.330 | 0% |
| 58.15 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 626.753 | 626.753 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 626.753 | 626.753 | 0% |
| 58.16 | | Limpieza y calibraci?n de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 273.333 | 273.333 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 273.333 | 273.333 | 0% |
| 58.17 | | Regulador de presi?n de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 58.18 | | Bomba de retorno de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.000 | 530.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 0% |
| 58.19 | | Placa de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 0% |
| 58.20 | | Sensor de aceleraci?n electronica de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.000 | 750.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.000 | 750.000 | 0% |
| 58.21 | | Valvula de retenci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 0% |
| 58.22 | | Caños de alta presi?n de aluminio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 58.23 | | Regulador de caudal de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 930.000 | 930.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 930.000 | 930.000 | 0% |
| 59 | 78180101-016 | KIA OPIRUS - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 59.1 | | Mantenimiento y reparaci?n del acondicionador de aire (AA) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 623.292 | 623.292 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 623.292 | 623.292 | 0% |
| 59.2 | | Carga de Gas 134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.181 | 251.181 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.181 | 251.181 | 0% |
| 59.3 | | Filtro AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.098 | 321.098 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.098 | 321.098 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOKONDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 343.943 | 343.943 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 343.943 | 343.943 | 0% |
| 59.5 | | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.517.817 | 1.517.817 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.517.817 | 1.517.817 | 0% |
| 59.6 | | Ca?ros AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.763 | 289.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.763 | 289.763 | 0% |
| 59.7 | | Instalaci?n El?ctrica AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.007 | 290.007 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.007 | 290.007 | 0% |
| 59.8 | | Reparaci?n de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 796.959 | 796.959 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 796.959 | 796.959 | 0% |
| 59.9 | | Reparaci?n Cabezal de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.577 | 316.577 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.577 | 316.577 | 0% |
| 59.10 | | Aceite de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.981 | 44.981 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.981 | 44.981 | 0% |
| 59.11 | | Rulemán de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.745 | 277.745 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.745 | 277.745 | 0% |
| 59.12 | | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.408 | 225.408 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.408 | 225.408 | 0% |
| 59.13 | | Rulemán tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.048 | 353.048 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.048 | 353.048 | 0% |
| 60 | 78180101-001 | KIA OPIRUS - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 60.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.253 | 520.253 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.253 | 520.253 | 0% |
| 60.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.388 | 391.388 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.388 | 391.388 | 0% |
| 60.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.178 | 500.178 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.178 | 500.178 | 0% |
| 60.4 | | Guarda barro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.756 | 386.756 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.756 | 386.756 | 0% |
| 60.5 | | Guarda barro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.756 | 386.756 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.756 | 386.756 | 0% |
| 60.6 | | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.081 | 519.081 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.081 | 519.081 | 0% |
| 60.7 | | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.081 | 519.081 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.081 | 519.081 | 0% |
| 60.8 | | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 537.986 | 537.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 537.986 | 537.986 | 0% |
| 60.9 | | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 537.986 | 537.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 537.986 | 537.986 | 0% |
| 60.10 | | Parabriso Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.175.329 | 1.175.329 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.175.329 | 1.175.329 | 0% |
| 60.11 | | Moldura de Paratrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.231 | 219.231 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.231 | 219.231 | 0% |
| 60.12 | | Tapicer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 868.508 | 868.508 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 868.508 | 868.508 | 0% |
| 60.13 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.929 | 147.929 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.929 | 147.929 | 0% |
| 60.14 | | Provisi?n de Bater?a de 80 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.395 | 600.395 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.395 | 600.395 | 0% |
| 60.15 | | Cepillos limpia paratrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.517 | 146.517 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.517 | 146.517 | 0% |
| 60.16 | | Espejo retrovisor externo izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.178 | 500.178 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.178 | 500.178 | 0% |
| 60.17 | | Espejo retrovisor externo derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.178 | 500.178 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.178 | 500.178 | 0% |
| 61 | 78180101-014 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 61.1 | | Aceite 15W40 por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.422 | 34.422 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.422 | 34.422 | 0% |
| 61.2 | | Arbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 540.483 | 540.483 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 540.483 | 540.483 | 0% |
| 61.3 | | Arbol de levas de Esc | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.921 | 534.921 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.921 | 534.921 | 0% |
| 61.4 | | Base Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.610 | 352.610 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.610 | 352.610 | 0% |
| 61.5 | | Bielas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 497.937 | 497.937 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 497.937 | 497.937 | 0% |
| 61.6 | | Bomba Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 772.683 | 772.683 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 772.683 | 772.683 | 0% |
| 61.7 | | Botador Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.017 | 218.017 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.017 | 218.017 | 0% |
| 61.8 | | Buje Balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.379 | 293.379 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.379 | 293.379 | 0% |
| 61.9 | | Buje Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | 0% |
| 61.10 | | Cadena de Distribuci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.376 | 342.376 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.376 | 342.376 | 0% |
| 61.11 | | Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | 0% |
| 61.12 | | Camisa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.433 | 518.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.433 | 518.433 | 0% |
| 61.13 | | Carcasa Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.529 | 531.529 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.529 | 531.529 | 0% |
| 61.14 | | Carter Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.498 | 503.498 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.498 | 503.498 | 0% |
| 61.15 | | Casquillo Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | 0% |
| 61.16 | | Casquillo Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 241.710 | 241.710 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 241.710 | 241.710 | 0% |
| 61.17 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.866.774 | 1.866.774 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.866.774 | 1.866.774 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.18 | | Conducto Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.952 | 106.952 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.952 | 106.952 | 0% |
| 61.19 | | Conjunto Refrigerador Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.986 | 542.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.986 | 542.986 | 0% |
| 61.20 | | Correa A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.543 | 89.543 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.543 | 89.543 | 0% |
| 61.21 | | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.973 | 125.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.973 | 125.973 | 0% |
| 61.22 | | Correa D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.288 | 109.288 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.288 | 109.288 | 0% |
| 61.23 | | Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.060 | 408.060 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.060 | 408.060 | 0% |
| 61.24 | | Eje Leva LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.610 | 352.610 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.610 | 352.610 | 0% |
| 61.25 | | Eje Leva RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.610 | 352.610 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.610 | 352.610 | 0% |
| 61.26 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.379 | 132.379 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.379 | 132.379 | 0% |
| 61.27 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.899 | 127.899 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.899 | 127.899 | 0% |
| 61.28 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.848 | 170.848 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.848 | 170.848 | 0% |
| 61.29 | | Guia Valvula Admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.851 | 66.851 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.851 | 66.851 | 0% |
| 61.30 | | Guia Valvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.851 | 66.851 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.851 | 66.851 | 0% |
| 61.31 | | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 582.474 | 582.474 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 582.474 | 582.474 | 0% |
| 61.32 | | Jgo. De Aros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.055 | 356.055 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.055 | 356.055 | 0% |
| 61.33 | | Jgo. De casquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.483 | 388.483 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.483 | 388.483 | 0% |
| 61.34 | | Jgo. De casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.071 | 317.071 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.071 | 317.071 | 0% |
| 61.35 | | Jgo. Reten gu?a de val. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.870 | 133.870 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.870 | 133.870 | 0% |
| 61.36 | | Juego Aros STD | Unidad | EVENTO | 1 | | | 685.476 | 685.476 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 685.476 | 685.476 | 0% |
| 61.37 | | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.363 | 178.363 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.363 | 178.363 | 0% |
| 61.38 | | Junta de multiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.096 | 137.096 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.096 | 137.096 | 0% |
| 61.39 | | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | 0% |
| 61.40 | | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.248 | 174.248 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.248 | 174.248 | 0% |
| 61.41 | | Junta Lujuda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.054 | 99.054 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.054 | 99.054 | 0% |
| 61.42 | | Junta Tapa Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.343 | 159.343 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.343 | 159.343 | 0% |
| 61.43 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.035 | 436.035 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.035 | 436.035 | 0% |
| 61.44 | | Manguera Depurador Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | 0% |
| 61.45 | | Martillito Leva Admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.503 | 154.503 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.503 | 154.503 | 0% |
| 61.46 | | Martillito Leva Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.503 | 154.503 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.503 | 154.503 | 0% |
| 61.47 | | Piston STD 1&2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.268.616 | 1.268.616 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.268.616 | 1.268.616 | 0% |
| 61.48 | | Piston STD 3&4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.268.616 | 1.268.616 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.268.616 | 1.268.616 | 0% |
| 61.49 | | Polea Cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 741.093 | 741.093 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 741.093 | 741.093 | 0% |
| 61.50 | | Regulador de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.376 | 342.376 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.376 | 342.376 | 0% |
| 61.51 | | resortes de v?lvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.115 | 53.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.115 | 53.115 | 0% |
| 61.52 | | Reten Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.058 | 154.058 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.058 | 154.058 | 0% |
| 61.53 | | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.277 | 151.277 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.277 | 151.277 | 0% |
| 61.54 | | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.672 | 155.672 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.672 | 155.672 | 0% |
| 61.55 | | Reten Leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.445 | 151.445 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.445 | 151.445 | 0% |
| 61.56 | | Roleman Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.841 | 360.841 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.841 | 360.841 | 0% |
| 61.57 | | Sensor Flujo Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.819 | 542.819 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.819 | 542.819 | 0% |
| 61.58 | | Soporte Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.954 | 387.954 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.954 | 387.954 | 0% |
| 61.59 | | Soportes de Motor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 346.854 | 346.854 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 346.854 | 346.854 | 0% |
| 61.60 | | Tapa Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 244.770 | 244.770 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 244.770 | 244.770 | 0% |
| 61.61 | | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.167 | 707.167 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.167 | 707.167 | 0% |
| 61.62 | | Tapa Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.799 | 221.799 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.799 | 221.799 | 0% |
| 61.63 | | Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.892.623 | 2.892.623 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.892.623 | 2.892.623 | 0% |
| 61.64 | | Tensor Correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.523 | 475.523 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.523 | 475.523 | 0% |
| 61.65 | | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.652.650 | 1.652.650 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.652.650 | 1.652.650 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.66 | | Turbocargador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 963.837 | 963.837 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 963.837 | 963.837 | 0% |
| 61.67 | | Valvula Admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.904 | 164.904 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.904 | 164.904 | 0% |
| 61.68 | | Valvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.904 | 164.904 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.904 | 164.904 | 0% |
| 61.69 | | Mantenimiento sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 983.303 | 983.303 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 983.303 | 983.303 | 0% |
| 61.70 | | Reparaci?n sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.751.369 | 1.751.369 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.751.369 | 1.751.369 | 0% |
| 61.71 | | Provisi?n y cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.892.054 | 3.892.054 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.892.054 | 3.892.054 | 0% |
| 62 | 78180101-002 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 62.1 | | Soldadura de campana | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.049 | 120.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.049 | 120.049 | 0% |
| 62.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.547 | 143.547 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.547 | 143.547 | 0% |
| 62.3 | | Aceite 75w90 por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.934 | 66.934 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.934 | 66.934 | 0% |
| 62.4 | | Reparar asiento de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.372 | 136.372 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.372 | 136.372 | 0% |
| 62.5 | | Rodillo cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.219 | 148.219 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.219 | 148.219 | 0% |
| 62.6 | | Ruleman de carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.060 | 280.060 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.060 | 280.060 | 0% |
| 62.7 | | Ruleman eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.723 | 253.723 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.723 | 253.723 | 0% |
| 62.8 | | Anillos sincronizadores cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.570 | 518.570 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.570 | 518.570 | 0% |
| 62.9 | | Engranaje 1a. a 5a. Cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.952 | 410.952 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.952 | 410.952 | 0% |
| 62.10 | | Eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.491.125 | 1.491.125 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.491.125 | 1.491.125 | 0% |
| 62.11 | | Eje cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.177.849 | 1.177.849 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.177.849 | 1.177.849 | 0% |
| 62.12 | | Ruleman eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.395 | 258.395 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.395 | 258.395 | 0% |
| 62.13 | | Juego de ret?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.345 | 262.345 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.345 | 262.345 | 0% |
| 62.14 | | Selectores de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.019 | 321.019 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.019 | 321.019 | 0% |
| 62.15 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.068 | 516.068 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.068 | 516.068 | 0% |
| 62.16 | | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.955 | 1.218.955 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.955 | 1.218.955 | 0% |
| 62.17 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.529 | 227.529 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.529 | 227.529 | 0% |
| 62.18 | | Reten cola de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.879 | 91.879 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.879 | 91.879 | 0% |
| 62.19 | | Encastre 1ra. a 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 594.821 | 594.821 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 594.821 | 594.821 | 0% |
| 62.20 | | 1 Desplazable de 1y2da | Unidad | EVENTO | 1 | | | 427.047 | 427.047 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 427.047 | 427.047 | 0% |
| 62.21 | | 1 Desplazable de 3ra y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.357 | 430.357 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.357 | 430.357 | 0% |
| 62.22 | | 1 Deplazable de 5ta y M. atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.701 | 430.701 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.701 | 430.701 | 0% |
| 63 | 78180101-002 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE TRANSMISION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 63.1 | | Cambiar centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.884 | 550.884 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.884 | 550.884 | 0% |
| 63.2 | | Cambiar cruceta cardan - cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.536 | 234.536 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.536 | 234.536 | 0% |
| 63.3 | | Cambiar reten de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.870 | 133.870 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.870 | 133.870 | 0% |
| 63.4 | | Reparaci?n diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.229.128 | 1.229.128 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.229.128 | 1.229.128 | 0% |
| 63.5 | | Macho y Hembra cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.062.278 | 1.062.278 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.062.278 | 1.062.278 | 0% |
| 63.6 | | Junta para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.907 | 218.907 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.907 | 218.907 | 0% |
| 63.7 | | Aceite para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.720 | 48.720 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.720 | 48.720 | 0% |
| 63.8 | | Reten paller cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.921 | 129.921 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.921 | 129.921 | 0% |
| 63.9 | | Cambiar ret?n de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.086 | 179.086 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.086 | 179.086 | 0% |
| 63.10 | | Cambiar corona y pi?n diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.646.073 | 1.646.073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.646.073 | 1.646.073 | 0% |
| 63.11 | | Cambiar calce del engranaje sat?lite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.263 | 390.263 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.263 | 390.263 | 0% |
| 63.12 | | Cambiar calce del engranaje del planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.763 | 188.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.763 | 188.763 | 0% |
| 63.13 | | Cambiar rulemanes de diferencial cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.345 | 262.345 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.345 | 262.345 | 0% |
| 63.14 | | Cambiar sat?lite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.478.853 | 1.478.853 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.478.853 | 1.478.853 | 0% |
| 64 | 78180101-003 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | | Cremallera D/H nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.903.746 | 2.903.746 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.903.746 | 2.903.746 | 0% |
| 64.2 | | Presap | Unidad | EVENTO | 1 | | | 312.232 | 312.232 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 312.232 | 312.232 | 0% |
| 64.3 | | Guardapolvo Cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.228 | 106.228 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.228 | 106.228 | 0% |
| 64.4 | | MU?EQUIN. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.242 | 270.242 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.242 | 270.242 | 0% |
| 64.5 | | Esp?ragou de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.628 | 369.628 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.628 | 369.628 | 0% |
| 64.6 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.532 | 28.532 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.532 | 28.532 | 0% |
| 64.7 | | LLANTA c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 704.599 | 704.599 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 704.599 | 704.599 | 0% |
| 64.8 | | Alineaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.472 | 74.472 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.472 | 74.472 | 0% |
| 64.9 | | Balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.687 | 119.687 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.687 | 119.687 | 0% |
| 64.10 | | Fluido para direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.506 | 30.506 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.506 | 30.506 | 0% |
| 64.11 | | Extremo Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 285.314 | 285.314 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 285.314 | 285.314 | 0% |
| 64.12 | | Buje Cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.120 | 210.120 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.120 | 210.120 | 0% |
| 64.13 | | Bomba D/H reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 595.377 | 595.377 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 595.377 | 595.377 | 0% |
| 64.14 | | Bomba D/H nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.477.735 | 1.477.735 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.477.735 | 1.477.735 | 0% |
| 64.15 | | Columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.986 | 542.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.986 | 542.986 | 0% |
| 64.16 | | Deposito Fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | 0% |
| 64.17 | | Manguero D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.037 | 183.037 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.037 | 183.037 | 0% |
| 64.18 | | Reparaci?n de cremallera de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.002.368 | 1.002.368 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.002.368 | 1.002.368 | 0% |
| 64.19 | | Correa direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.125 | 114.125 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.125 | 114.125 | 0% |
| 64.20 | | Rulemen tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.996 | 198.996 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.996 | 198.996 | 0% |
| 64.21 | | Juego de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.858 | 72.858 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.858 | 72.858 | 0% |
| | 78180103-65004 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE SUSPENSION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 65.1 | | Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.241 | 572.241 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.241 | 572.241 | 0% |
| 65.2 | | Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.606 | 551.606 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.606 | 551.606 | 0% |
| 65.3 | | Barra Estabilizadora Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.244 | 652.244 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.244 | 652.244 | 0% |
| 65.4 | | Barra Estabilizadora Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 689.926 | 689.926 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 689.926 | 689.926 | 0% |
| 65.5 | | Brazo bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.964 | 324.964 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.964 | 324.964 | 0% |
| 65.6 | | Brazo Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 847.654 | 847.654 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 847.654 | 847.654 | 0% |
| 65.7 | | Brazo Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.795 | 570.795 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.795 | 570.795 | 0% |
| 65.8 | | Buje de Parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.122 | 313.122 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.122 | 313.122 | 0% |
| 65.9 | | Buje estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.904 | 164.904 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.904 | 164.904 | 0% |
| 65.10 | | Buje Estabilizador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 191.099 | 191.099 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 191.099 | 191.099 | 0% |
| 65.11 | | Buje Estabilizador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.120 | 210.120 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.120 | 210.120 | 0% |
| 65.12 | | Buje Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.754 | 230.754 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.754 | 230.754 | 0% |
| 65.13 | | Bujes de parrilla inferior del. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.122 | 313.122 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.122 | 313.122 | 0% |
| 65.14 | | Bujes de parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 332.867 | 332.867 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 332.867 | 332.867 | 0% |
| 65.15 | | Cubertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 803.272 | 803.272 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 803.272 | 803.272 | 0% |
| 65.16 | | Espiral Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 374.662 | 374.662 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 374.662 | 374.662 | 0% |
| 65.17 | | Espiral Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.342 | 412.342 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.342 | 412.342 | 0% |
| 65.18 | | Guardapolvo Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.351 | 117.351 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.351 | 117.351 | 0% |
| 65.19 | | Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.339 | 510.339 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.339 | 510.339 | 0% |
| 65.20 | | Maza Rueda Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.229.128 | 1.229.128 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.229.128 | 1.229.128 | 0% |
| 65.21 | | Parrilla de suspensi?n inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.082.023 | 1.082.023 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.082.023 | 1.082.023 | 0% |
| 65.22 | | Parrilla de suspensi?n superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.198.317 | 1.198.317 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.198.317 | 1.198.317 | 0% |
| 65.23 | | Parrilla Suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.324 | 800.324 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.324 | 800.324 | 0% |
| 65.24 | | Porta Auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.986 | 542.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.986 | 542.986 | 0% |
| 65.25 | | Prisionero Rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.261 | 35.261 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.261 | 35.261 | 0% |

[redacted]



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.26 | | Punta Eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.396 | 511.396 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.396 | 511.396 | 0% |
| 65.27 | | Punta Eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.396 | 511.396 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.396 | 511.396 | 0% |
| 65.28 | | Rotulas inferiores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 395.491 | 395.491 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 395.491 | 395.491 | 0% |
| 65.29 | | Rotulas superiores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.439 | 399.439 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.439 | 399.439 | 0% |
| 65.30 | | Taquesador Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.913 | 122.913 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.913 | 122.913 | 0% |
| 65.31 | | Taquesador Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.913 | 122.913 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.913 | 122.913 | 0% |
| 65.32 | | Torreta Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.592 | 134.592 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.592 | 134.592 | 0% |
| 65.33 | | Tuerca Rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.115 | 53.115 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.115 | 53.115 | 0% |
| 65.34 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.296 | 67.296 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.296 | 67.296 | 0% |
| 66 | 7R180101-005 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 66.1 | | 1 Plato de Presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 820.235 | 820.235 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 820.235 | 820.235 | 0% |
| 66.2 | | 1 Disco | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.411 | 677.411 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.411 | 677.411 | 0% |
| 66.3 | | 1 Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.073 | 420.073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.073 | 420.073 | 0% |
| 66.4 | | 1 Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.224 | 305.224 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.224 | 305.224 | 0% |
| 66.5 | | 1 Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.078 | 172.078 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.078 | 172.078 | 0% |
| 66.6 | | 1 Rulemán Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.739 | 115.739 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.739 | 115.739 | 0% |
| 66.7 | | 1 Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.372 | 338.372 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.372 | 338.372 | 0% |
| 66.8 | | Tornillos de volante c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.068 | 36.068 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.068 | 36.068 | 0% |
| 66.9 | | bomba central de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 443.432 | 443.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 443.432 | 443.432 | 0% |
| 66.10 | | Cambiar juego repara bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.736 | 213.736 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.736 | 213.736 | 0% |
| 66.11 | | bomba auxiliar de embrague cambiar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.416 | 277.416 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.416 | 277.416 | 0% |
| 66.12 | | Cambiar juego repara bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | 0% |
| 66.13 | | Bajar caja p/ rep de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.170 | 508.170 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.170 | 508.170 | 0% |
| 67 | 7R180101-006 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 67.1 | | Bomba central de freno reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.336 | 407.336 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.336 | 407.336 | 0% |
| 67.2 | | Bomba Central Freno nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.491 | 800.491 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.491 | 800.491 | 0% |
| 67.3 | | Cabo Freno Mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.606 | 146.606 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.606 | 146.606 | 0% |
| 67.4 | | Ca?os flexibles de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.219 | 148.219 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.219 | 148.219 | 0% |
| 67.5 | | Cementado de 4 zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.516 | 166.516 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.516 | 166.516 | 0% |
| 67.6 | | Cilindros de frenos tras. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.762 | 237.762 | 0% |
| 67.7 | | Disco Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.073 | 420.073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.073 | 420.073 | 0% |
| 67.8 | | Disco Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.144 | 484.144 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.144 | 484.144 | 0% |
| 67.9 | | Discos de Frenos delanteros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.073 | 420.073 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.073 | 420.073 | 0% |
| 67.10 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.506 | 30.506 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.506 | 30.506 | 0% |
| 67.11 | | Guardapolvo Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 88.653 | 88.653 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 88.653 | 88.653 | 0% |
| 67.12 | | Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.451 | 460.451 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.451 | 460.451 | 0% |
| 67.13 | | Juego de reparaci?n de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.864 | 229.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.864 | 229.864 | 0% |
| 67.14 | | M?dulo con unidad hid. de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.756.362 | 2.756.362 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.756.362 | 2.756.362 | 0% |
| 67.15 | | Perno Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.708 | 138.708 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.708 | 138.708 | 0% |
| 67.16 | | Reten Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.555 | 150.555 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.555 | 150.555 | 0% |
| 67.17 | | Recificaci?n de 2 Discos de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.138 | 175.138 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.138 | 175.138 | 0% |
| 67.18 | | Recificaci?n de 2 tambores de Frenos Traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.230 | 209.230 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.230 | 209.230 | 0% |
| 67.19 | | Resortes de zapatas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.266 | 14.266 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.266 | 14.266 | 0% |
| 67.20 | | Reten Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.868 | 30.868 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.868 | 30.868 | 0% |
| 67.21 | | seguros de zapatas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.802 | 21.802 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.802 | 21.802 | 0% |
| 67.22 | | Sensor ABS Delantero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.771 | 701.771 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.771 | 701.771 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.23 | | Sensor ABS Delantero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.771 | 701.771 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.771 | 701.771 | 0% |
| 67.24 | | Sensor ABS Trasero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 709.669 | 709.669 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 709.669 | 709.669 | 0% |
| 67.25 | | Sensor ABS Trasero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 709.669 | 709.669 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 709.669 | 709.669 | 0% |
| 67.26 | | Servo. Freno reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 595.377 | 595.377 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 595.377 | 595.377 | 0% |
| 67.27 | | Servo. Freno nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.442.696 | 1.442.696 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.442.696 | 1.442.696 | 0% |
| 67.28 | | Tambores de Freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.418 | 380.418 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.418 | 380.418 | 0% |
| 67.29 | | Zapatas de frenos tras. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.893 | 356.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.893 | 356.893 | 0% |
| 67.30 | | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.658 | 142.658 | 0% |
| 68 | 78180101-007 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 68.1 | | Provisi?n de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 815.118 | 815.118 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 815.118 | 815.118 | 0% |
| 68.2 | | Provisi?n pico para rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.725 | 27.725 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.725 | 27.725 | 0% |
| 68.3 | | Reparaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.480 | 32.480 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.480 | 32.480 | 0% |
| 68.4 | | Rotaci?n de Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.527 | 49.527 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.527 | 49.527 | 0% |
| 69 | 78180101-009 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 69.1 | | Alternador reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.219 | 401.219 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.219 | 401.219 | 0% |
| 69.2 | | Alternador nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.097.873 | 1.097.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.097.873 | 1.097.873 | 0% |
| 69.3 | | Antena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.983 | 186.983 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.983 | 186.983 | 0% |
| 69.4 | | Automatico Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 322.633 | 322.633 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 322.633 | 322.633 | 0% |
| 69.5 | | Base Antena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.086 | 179.086 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.086 | 179.086 | 0% |
| 69.6 | | Provisi?n de Batería de 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.822 | 646.822 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.822 | 646.822 | 0% |
| 69.7 | | Bendix Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.003 | 356.003 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.003 | 356.003 | 0% |
| 69.8 | | Bobina de Contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 367.849 | 367.849 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 367.849 | 367.849 | 0% |
| 69.9 | | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.023 | 122.023 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.023 | 122.023 | 0% |
| 69.10 | | Bomba Vacio Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.792 | 518.792 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.792 | 518.792 | 0% |
| 69.11 | | Bujia Incandescente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.472 | 74.472 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.472 | 74.472 | 0% |
| 69.12 | | bulbo de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.369 | 82.369 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.369 | 82.369 | 0% |
| 69.13 | | bulbo de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.434 | 91.434 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.434 | 91.434 | 0% |
| 69.14 | | bulbo de punto muerto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.303 | 73.303 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.303 | 73.303 | 0% |
| 69.15 | | Bulbo Presion Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.864 | 78.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.864 | 78.864 | 0% |
| 69.16 | | Cambio de Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.152 | 37.152 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.152 | 37.152 | 0% |
| 69.17 | | Cambio de Fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.150 | 5.150 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.150 | 5.150 | 0% |
| 69.18 | | Cambio Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.311 | 182.311 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.311 | 182.311 | 0% |
| 69.19 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.017 | 218.017 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.017 | 218.017 | 0% |
| 69.20 | | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.017 | 218.017 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.017 | 218.017 | 0% |
| 69.21 | | conmutador de luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.670 | 205.670 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.670 | 205.670 | 0% |
| 69.22 | | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.492 | 93.492 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.492 | 93.492 | 0% |
| 69.23 | | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.695 | 126.695 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.695 | 126.695 | 0% |
| 69.24 | | faritos de luz de chapa c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.776 | 59.776 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.776 | 59.776 | 0% |
| 69.25 | | faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.298 | 549.298 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.298 | 549.298 | 0% |
| 69.26 | | Faro Paterera LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.631 | 219.631 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.631 | 219.631 | 0% |
| 69.27 | | Faro Paterera RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.631 | 219.631 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.631 | 219.631 | 0% |
| 69.28 | | faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 522.186 | 522.186 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 522.186 | 522.186 | 0% |
| 69.29 | | faros busca huellas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.659 | 143.659 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.659 | 143.659 | 0% |
| 69.30 | | Faros Delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.272 | 551.272 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.272 | 551.272 | 0% |
| 69.31 | | Faros Traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 522.186 | 522.186 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 522.186 | 522.186 | 0% |
| 69.32 | | foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.094 | 34.094 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.094 | 34.094 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.33 | | Focos Alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.767 | 65.767 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.767 | 65.767 | 0% |
| 69.34 | | Focos Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.767 | 65.767 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.767 | 65.767 | 0% |
| 69.35 | | focos de 1 filamento c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.704 | 8.704 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.704 | 8.704 | 0% |
| 69.36 | | Focos de 2 filamentos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.212 | 10.212 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.212 | 10.212 | 0% |
| 69.37 | | Focos de Alta y Baja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.793 | 63.793 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.793 | 63.793 | 0% |
| 69.38 | | focos de busca huellas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.164 | 22.164 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.164 | 22.164 | 0% |
| 69.39 | | Focos Luz Chica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.409 | 17.409 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.409 | 17.409 | 0% |
| 69.40 | | Fusibles 10A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.300 | 5.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.300 | 5.300 | 0% |
| 69.41 | | Fusibles 15A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.300 | 5.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.300 | 5.300 | 0% |
| 69.42 | | Fusibles 20A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.300 | 5.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.300 | 5.300 | 0% |
| 69.43 | | Inducido Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.386 | 300.386 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.386 | 300.386 | 0% |
| 69.44 | | Interruptor de Luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.743 | 220.743 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.743 | 220.743 | 0% |
| 69.45 | | Interruptor Limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.256 | 181.256 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.256 | 181.256 | 0% |
| 69.46 | | Jgo de Diodos ( incluido con el regulador voltaje ) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.706 | 489.706 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.706 | 489.706 | 0% |
| 69.47 | | Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.837 | 356.837 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 356.837 | 356.837 | 0% |
| 69.48 | | Lampara Interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.063 | 57.063 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.063 | 57.063 | 0% |
| 69.49 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.787 | 57.787 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.787 | 57.787 | 0% |
| 69.50 | | Motor Arranque reparaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 405.168 | 405.168 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 405.168 | 405.168 | 0% |
| 69.51 | | Motor Arranque reparaci?n nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.091.199 | 1.091.199 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.091.199 | 1.091.199 | 0% |
| 69.52 | | Motor Lanza Agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.474 | 177.474 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.474 | 177.474 | 0% |
| 69.53 | | Motor Limpiaparabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.839 | 156.839 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.839 | 156.839 | 0% |
| 69.54 | | Motor Limpiaparabrisas Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.620 | 159.620 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.620 | 159.620 | 0% |
| 69.55 | | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 152.001 | 152.001 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 152.001 | 152.001 | 0% |
| 69.56 | | Porta Carbon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.595 | 85.595 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.595 | 85.595 | 0% |
| 69.57 | | Rectificador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.623 | 111.623 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.623 | 111.623 | 0% |
| 69.58 | | Reductora Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.839 | 156.839 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.839 | 156.839 | 0% |
| 69.59 | | Regulador Voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.088 | 282.088 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.088 | 282.088 | 0% |
| 69.60 | | Reparaci?n de Marcador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.457 | 154.457 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.457 | 154.457 | 0% |
| 69.61 | | Reparaci?n de Palanca Cambio de Luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.857 | 157.857 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.857 | 157.857 | 0% |
| 69.62 | | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.983 | 186.983 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.983 | 186.983 | 0% |
| 69.63 | | Rulemanes de Alternador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.814 | 82.814 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.814 | 82.814 | 0% |
| 69.64 | | Sensor Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.242 | 523.242 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.242 | 523.242 | 0% |
| 69.65 | | Sensor Temperatura Agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.393 | 155.393 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.393 | 155.393 | 0% |
| 69.66 | | Unidad de Control | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.495 | 450.495 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.495 | 450.495 | 0% |
| 69.67 | | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 431.585 | 431.585 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 431.585 | 431.585 | 0% |
| 69.68 | | Valvula Solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.187 | 321.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.187 | 321.187 | 0% |
| 70 | 78180101-016 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 70.1 | | 1 Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.020.845 | 1.020.845 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.020.845 | 1.020.845 | 0% |
| 70.2 | | 1 Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.133 | 676.133 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.133 | 676.133 | 0% |
| 70.3 | | 1 Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.843 | 463.843 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.843 | 463.843 | 0% |
| 70.4 | | 1 Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 336.258 | 336.258 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 336.258 | 336.258 | 0% |
| 70.5 | | 1 Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.769 | 92.769 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.769 | 92.769 | 0% |
| 70.6 | | mangueras de radiador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.340 | 113.340 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.340 | 113.340 | 0% |
| 70.7 | | 1 Juego de mangueras de calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.393 | 106.393 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.393 | 106.393 | 0% |
| 70.8 | | 1 Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.201.820 | 1.201.820 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.201.820 | 1.201.820 | 0% |
| 70.9 | | 1 Evaporador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.132.889 | 1.132.889 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.132.889 | 1.132.889 | 0% |
| 70.10 | | 1 V?lvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.252 | 256.252 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.252 | 256.252 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.11 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.123 | 47.123 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.123 | 47.123 | 0% |
| 70.12 | | 1 Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.092 | 185.092 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.092 | 185.092 | 0% |
| 70.13 | | Gas refrigerante 134 A | Unidad | XVENTO | 1 | | | 262.345 | 262.345 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.345 | 262.345 | 0% |
| 70.14 | | Agua refrigerante c/aditivo por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.532 | 28.532 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.532 | 28.532 | 0% |
| 70.15 | | 1 Compresor de A. Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.713.123 | 1.713.123 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.713.123 | 1.713.123 | 0% |
| 70.16 | | 1 Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.355 | 231.355 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.355 | 231.355 | 0% |
| 70.17 | | 1 Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.987 | 238.987 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.987 | 238.987 | 0% |
| 70.18 | | 1 Ca?o de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.597 | 188.597 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.597 | 188.597 | 0% |
| 70.19 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.436 | 44.436 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.436 | 44.436 | 0% |
| 71 | 78180101-006 | HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE AIR BAG | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 71.1 | | 1 Bolsa de Air Bag de Conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.538.913 | 1.538.913 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.538.913 | 1.538.913 | 0% |
| 71.2 | | 1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.696.865 | 1.696.865 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.696.865 | 1.696.865 | 0% |
| 71.3 | | 1 Disco de Air Bag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.187.695 | 1.187.695 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.187.695 | 1.187.695 | 0% |
| 71.4 | | 1 Modulo de Airbag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 863.171 | 863.171 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 863.171 | 863.171 | 0% |
| 71.5 | | 1 Modulo de Airbag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 863.171 | 863.171 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 863.171 | 863.171 | 0% |
| 72 | 78180101-001 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 72.1 | | Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.847 | 163.847 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.847 | 163.847 | 0% |
| 72.2 | | Mecanismos de lev vid delnt der. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.847 | 163.847 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.847 | 163.847 | 0% |
| 72.3 | | Mecanismos de lev vid tras izq c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.616 | 104.616 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.616 | 104.616 | 0% |
| 72.4 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.204 | 33.204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.204 | 33.204 | 0% |
| 72.5 | | Mecanismos de lev vid tras der. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.847 | 163.847 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.847 | 163.847 | 0% |
| 72.6 | | 1 Comando central de lev vid | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.338 | 307.338 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.338 | 307.338 | 0% |
| 72.7 | | 1 Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.283 | 206.283 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.283 | 206.283 | 0% |
| 72.8 | | 1 Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.283 | 206.283 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.283 | 206.283 | 0% |
| 72.9 | | 1 Tapiz de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.795 | 166.795 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.795 | 166.795 | 0% |
| 72.10 | | 1 Tapiz de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.771 | 245.771 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.771 | 245.771 | 0% |
| 72.11 | | 1 Cerradura de pta del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.872 | 85.872 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.872 | 85.872 | 0% |
| 72.12 | | 1 Cerradura de pta del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.099 | 109.099 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.099 | 109.099 | 0% |
| 72.13 | | 1 Cerradura de pta tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.569 | 156.569 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.569 | 156.569 | 0% |
| 72.14 | | 1 Cerradura de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.569 | 156.569 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.569 | 156.569 | 0% |
| 72.15 | | 1 Comando de lev vid pta delant der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.677 | 256.677 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.677 | 256.677 | 0% |
| 72.16 | | 1 Cintur?n de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.842 | 370.842 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.842 | 370.842 | 0% |
| 72.17 | | 1 Cintur?n de acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.842 | 370.842 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.842 | 370.842 | 0% |
| 72.18 | | 1 Jalo de guia de asiento de cond | Unidad | EVENTO | 1 | | | 192.079 | 192.079 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 192.079 | 192.079 | 0% |
| 72.19 | | 1 Guia de asiento de acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.687 | 440.687 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.687 | 440.687 | 0% |
| 72.20 | | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 371.986 | 371.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 371.986 | 371.986 | 0% |
| 72.21 | | Tambor de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 72.22 | | Mecanismo de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 72.23 | | Varillaje de bloqueo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 72.24 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 72.25 | | Destapizar y cambiar piezas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 72.26 | | Codificac?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 73 | 78180101-002 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 73.1 | | 1 Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.585.063 | 2.585.063 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.585.063 | 2.585.063 | 0% |
| 73.2 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 56.897 | 56.897 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 56.897 | 56.897 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 | | 1 Jgo. De pi?on y corona | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.072.846 | 1.072.846 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.072.846 | 1.072.846 | 0% |
| 73.4 | | Rulemanes de corona c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.875 | 290.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.875 | 290.875 | 0% |
| 73.5 | | 1 Ruleman de pi?on grande | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.437 | 296.437 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.437 | 296.437 | 0% |
| 73.6 | | 1 Ruleman de pi?on chico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 244.491 | 244.491 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 244.491 | 244.491 | 0% |
| 73.7 | | 1 Reten pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.962 | 167.962 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.962 | 167.962 | 0% |
| 73.8 | | 1 Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.553 | 47.553 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.553 | 47.553 | 0% |
| 73.9 | | 1 Tuerca de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.916 | 74.916 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 74.916 | 74.916 | 0% |
| 73.10 | | 1 Carcasa de sat?ltes y planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.887 | 503.887 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.887 | 503.887 | 0% |
| 73.11 | | 1 Jgo de Sat?ltes y planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.060 | 560.060 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.060 | 560.060 | 0% |
| 73.12 | | Ceices de pi??n c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.692 | 173.692 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.692 | 173.692 | 0% |
| 73.13 | | Ceices de corona c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.692 | 173.692 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.692 | 173.692 | 0% |
| 73.14 | | Aceite 80w90 por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.939 | 45.939 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.939 | 45.939 | 0% |
| 74 | 78180101-004 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 74.1 | | Amortiguadores traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.819 | 542.819 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.819 | 542.819 | 0% |
| 74.2 | | Bujes de el?sticos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.044 | 141.044 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.044 | 141.044 | 0% |
| 74.3 | | Grilletes de el?sticos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 274.190 | 274.190 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 274.190 | 274.190 | 0% |
| 74.4 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.501 | 51.501 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.501 | 51.501 | 0% |
| 74.5 | | Brazo estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 823.962 | 823.962 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 823.962 | 823.962 | 0% |
| 74.6 | | Brazo bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.498 | 503.498 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.498 | 503.498 | 0% |
| 74.7 | | Buje estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 168.852 | 168.852 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 168.852 | 168.852 | 0% |
| 74.8 | | Buje estabilizador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 168.852 | 168.852 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 168.852 | 168.852 | 0% |
| 74.9 | | Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 627.690 | 627.690 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 627.690 | 627.690 | 0% |
| 75 | 78180101-018 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 75.1 | | Bomba de Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.482 | 690.482 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.482 | 690.482 | 0% |
| 75.2 | | Bomba de Alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.197.983 | 1.197.983 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.197.983 | 1.197.983 | 0% |
| 75.3 | | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 254.892 | 254.892 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 254.892 | 254.892 | 0% |
| 75.4 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.999 | 48.999 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.999 | 48.999 | 0% |
| 75.5 | | Regulador de Presi?n de la Bomba de Alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.056 | 202.056 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.056 | 202.056 | 0% |
| 75.6 | | Sensor de Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.248 | 174.248 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.248 | 174.248 | 0% |
| 75.7 | | Sensor de ?rbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.969 | 324.969 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.969 | 324.969 | 0% |
| 75.8 | | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 372.354 | 372.354 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 372.354 | 372.354 | 0% |
| 75.9 | | Sensor de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 384.200 | 384.200 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 384.200 | 384.200 | 0% |
| 75.10 | | Juego de Ca?os del Sistema de Admisi?n Turbo/Intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.142 | 381.142 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.142 | 381.142 | 0% |
| 75.11 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.535 | 183.535 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.535 | 183.535 | 0% |
| 75.12 | | Sensor de Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 713.285 | 713.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 713.285 | 713.285 | 0% |
| 75.13 | | V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 279.752 | 279.752 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 279.752 | 279.752 | 0% |
| 75.14 | | Juego de Ca?os de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.564 | 108.564 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.564 | 108.564 | 0% |
| 75.15 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.396 | 259.396 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.396 | 259.396 | 0% |
| 75.16 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.579 | 223.579 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.579 | 223.579 | 0% |
| 75.17 | | ECM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.419 | 1.100.419 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.419 | 1.100.419 | 0% |
| 75.18 | | Sensor de Veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 545.155 | 545.155 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 545.155 | 545.155 | 0% |
| 75.19 | | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.052 | 654.052 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.052 | 654.052 | 0% |
| 75.20 | | Reparaci?n soporte de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.435 | 193.435 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.435 | 193.435 | 0% |
| 75.21 | | Limpieza del Tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.224 | 305.224 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.224 | 305.224 | 0% |
| 75.22 | | Cambio de Tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.014.893 | 1.014.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.014.893 | 1.014.893 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 78180101-001 | HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 76.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.719 | 400.719 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.719 | 400.719 | 0% |
| 76.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.185 | 269.185 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.185 | 269.185 | 0% |
| 76.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.967 | 272.967 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.967 | 272.967 | 0% |
| 76.4 | | Guarda barro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.896 | 208.896 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.896 | 208.896 | 0% |
| 76.5 | | Guarda barro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.896 | 208.896 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.896 | 208.896 | 0% |
| 76.6 | | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.444 | 201.444 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.444 | 201.444 | 0% |
| 76.7 | | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.444 | 201.444 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.444 | 201.444 | 0% |
| 76.8 | | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 339.652 | 339.652 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 339.652 | 339.652 | 0% |
| 76.9 | | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.365 | 130.365 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.365 | 130.365 | 0% |
| 76.10 | | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 465.873 | 465.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 465.873 | 465.873 | 0% |
| 76.11 | | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.570 | 265.570 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.570 | 265.570 | 0% |
| 76.12 | | Tapiser?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 351.942 | 351.942 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 351.942 | 351.942 | 0% |
| 76.13 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.804 | 62.804 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.804 | 62.804 | 0% |
| 76.14 | | Capillas limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.125 | 114.125 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.125 | 114.125 | 0% |
| 76.15 | | Espejo retrovisor externo izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 336.871 | 336.871 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 336.871 | 336.871 | 0% |
| 76.16 | | Espejo retrovisor externo derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 336.871 | 336.871 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 336.871 | 336.871 | 0% |
| 77 | 78180101-014 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 77.1 | | Arbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.242 | 589.242 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.242 | 589.242 | 0% |
| 77.2 | | Arbol de levas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 742.492 | 742.492 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 742.492 | 742.492 | 0% |
| 77.3 | | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.526 | 1.534.526 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.526 | 1.534.526 | 0% |
| 77.4 | | Block motor 4jj1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.178.955 | 16.178.955 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.178.955 | 16.178.955 | 0% |
| 77.5 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.187 | 1.454.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.187 | 1.454.187 | 0% |
| 77.6 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.054 | 256.054 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.054 | 256.054 | 0% |
| 77.7 | | Bulbo de aceite 4jj1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.540 | 170.540 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.540 | 170.540 | 0% |
| 77.8 | | Cadena de Distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 536.059 | 536.059 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 536.059 | 536.059 | 0% |
| 77.9 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.893 | 360.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.893 | 360.893 | 0% |
| 77.10 | | casquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.929 | 272.929 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.929 | 272.929 | 0% |
| 77.11 | | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.241.624 | 1.241.624 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.241.624 | 1.241.624 | 0% |
| 77.12 | | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.199 | 265.199 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.199 | 265.199 | 0% |
| 77.13 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.050.504 | 2.050.504 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.050.504 | 2.050.504 | 0% |
| 77.14 | | Depurador de aire 4jj1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.782 | 282.782 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.782 | 282.782 | 0% |
| 77.15 | | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.729 | 131.729 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.729 | 131.729 | 0% |
| 77.16 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.411 | 171.411 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 171.411 | 171.411 | 0% |
| 77.17 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.208 | 146.208 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.208 | 146.208 | 0% |
| 77.18 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.314 | 161.314 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 161.314 | 161.314 | 0% |
| 77.19 | | Guia cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.000 | 706.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.000 | 706.000 | 0% |
| 77.20 | | Guia de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.937 | 246.937 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.937 | 246.937 | 0% |
| 77.21 | | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 544.280 | 544.280 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 544.280 | 544.280 | 0% |
| 77.22 | | Jgo. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.242 | 589.242 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.242 | 589.242 | 0% |
| 77.23 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 752.542 | 752.542 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 752.542 | 752.542 | 0% |
| 77.24 | | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 192.749 | 192.749 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 192.749 | 192.749 | 0% |
| 77.25 | | Junta de multiple de adm | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.049 | 197.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.049 | 197.049 | 0% |
| 77.26 | | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.049 | 197.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.049 | 197.049 | 0% |
| 77.27 | | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.783 | 266.783 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.783 | 266.783 | 0% |
| 77.28 | | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.930 | 148.930 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.930 | 148.930 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY MINISTERIO DE HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.29 | | Levo cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 849.324 | 849.324 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 849.324 | 849.324 | 0% |
| 77.30 | | Lts. De Aceite 15W40 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.894 | 46.894 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.894 | 46.894 | 0% |
| 77.31 | | Manguero depurador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 244.297 | 244.297 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 244.297 | 244.297 | 0% |
| 77.32 | | Mantenimiento sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.398.224 | 2.398.224 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.398.224 | 2.398.224 | 0% |
| 77.33 | | Martilletes de Val. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.119 | 110.119 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.119 | 110.119 | 0% |
| 77.34 | | Multiple de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 585.049 | 585.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 585.049 | 585.049 | 0% |
| 77.35 | | Multiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.887 | 584.887 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.887 | 584.887 | 0% |
| 77.36 | | Perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | 0% |
| 77.37 | | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.198 | 676.198 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.198 | 676.198 | 0% |
| 77.38 | | Polea cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.501.544 | 1.501.544 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.501.544 | 1.501.544 | 0% |
| 77.39 | | Provisi?n y cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.164.881 | 10.164.881 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.164.881 | 10.164.881 | 0% |
| 77.40 | | Reparaci?n sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.811.907 | 4.811.907 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.811.907 | 4.811.907 | 0% |
| 77.41 | | resortes de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.135 | 27.135 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.135 | 27.135 | 0% |
| 77.42 | | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.038 | 141.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.038 | 141.038 | 0% |
| 77.43 | | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.751 | 138.751 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.751 | 138.751 | 0% |
| 77.44 | | Reten guia de val. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.850 | 125.850 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.850 | 125.850 | 0% |
| 77.45 | | Rotor cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.280.272 | 1.280.272 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.280.272 | 1.280.272 | 0% |
| 77.46 | | Seguro perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | 0% |
| 77.47 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.681 | 516.681 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.681 | 516.681 | 0% |
| 77.48 | | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 539.325 | 539.325 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 539.325 | 539.325 | 0% |
| 77.49 | | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.193.985 | 3.193.985 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.193.985 | 3.193.985 | 0% |
| 77.50 | | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.055 | 318.055 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.055 | 318.055 | 0% |
| 77.51 | | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.695 | 483.695 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.695 | 483.695 | 0% |
| 77.52 | | Trabajo de Terceros ( Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.702.675 | 1.702.675 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.702.675 | 1.702.675 | 0% |
| 77.53 | | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.680.000 | 3.680.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.680.000 | 3.680.000 | 0% |
| 77.54 | | Válvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.592 | 507.592 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.592 | 507.592 | 0% |
| 77.55 | | Válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.233 | 324.233 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.233 | 324.233 | 0% |
| 77.56 | | Válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.233 | 324.233 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.233 | 324.233 | 0% |
| 78 | 78180101-002 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 78.1 | | Soldadura de campana | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.049 | 197.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.049 | 197.049 | 0% |
| 78.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.428 | 57.428 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.428 | 57.428 | 0% |
| 78.3 | | Aceite 75w90 por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.646 | 61.646 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.646 | 61.646 | 0% |
| 78.4 | | Reparar asiento de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.968 | 103.968 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.968 | 103.968 | 0% |
| 78.5 | | Rodillo cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.736 | 128.736 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.736 | 128.736 | 0% |
| 78.6 | | Rulem?n de cercaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.009 | 265.009 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.009 | 265.009 | 0% |
| 78.7 | | Rulem?n eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | 0% |
| 78.8 | | Anillos sincronizadores cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.784 | 325.784 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.784 | 325.784 | 0% |
| 78.9 | | Engranaje 3a. a 5a. Cada uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 467.909 | 467.909 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 467.909 | 467.909 | 0% |
| 78.10 | | Eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.743.045 | 1.743.045 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.743.045 | 1.743.045 | 0% |
| 78.11 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.176.719 | 2.176.719 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.176.719 | 2.176.719 | 0% |
| 78.12 | | Rulem?n eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.600 | 194.600 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.600 | 194.600 | 0% |
| 78.13 | | Juego de ret?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.237 | 220.237 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.237 | 220.237 | 0% |
| 78.14 | | Selectores de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.378 | 337.378 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.378 | 337.378 | 0% |
| 78.15 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.627 | 551.627 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 551.627 | 551.627 | 0% |
| 78.16 | | Eje directa a rodillo interior (se incluye) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 686.404 | 686.404 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 686.404 | 686.404 | 0% |
| 78.17 | | Caja de transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.257.895 | 2.257.895 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.257.895 | 2.257.895 | 0% |
| 78.18 | | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 363.561 | 363.561 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 363.561 | 363.561 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY MINISTERIO DE HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.19 | | Rulem?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.914 | 200.914 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.914 | 200.914 | 0% |
| 78.20 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | 0% |
| 78.21 | | Rep. Gral. caja Transferencia 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 799.081 | 799.081 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 799.081 | 799.081 | 0% |
| 78.22 | | ret?n cola de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.653 | 97.653 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.653 | 97.653 | 0% |
| 78.23 | | Encastre 1ra. a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.222.464 | 1.222.464 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.222.464 | 1.222.464 | 0% |
| 79 | 78180101-002 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE TRANSMISION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 79.1 | | 1 Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.114.675 | 3.114.675 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.114.675 | 3.114.675 | 0% |
| 79.2 | | Aceite 80w90 por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | 0% |
| 79.3 | | 1 Jgo. De pi?ñn y corona | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.304.767 | 1.304.767 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.304.767 | 1.304.767 | 0% |
| 79.4 | | Rulem?nes de corona c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.985 | 342.985 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.985 | 342.985 | 0% |
| 79.5 | | 1 Rulem?n de pi?ñn grande | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.028 | 190.028 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.028 | 190.028 | 0% |
| 79.6 | | 1 Rulem?n de pi?ñn chico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.028 | 190.028 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.028 | 190.028 | 0% |
| 79.7 | | 1 ret?n pi?ñn | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.448 | 188.448 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.448 | 188.448 | 0% |
| 79.8 | | 1 Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.541 | 46.541 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.541 | 46.541 | 0% |
| 79.9 | | 1 Tuerca de pi?ñn | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.376 | 38.376 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.376 | 38.376 | 0% |
| 79.10 | | 1 Carcasa de sat?lites y planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 419.410 | 419.410 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 419.410 | 419.410 | 0% |
| 79.11 | | 1 Jgo de sat?lites y planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 713.241 | 713.241 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 713.241 | 713.241 | 0% |
| 79.12 | | Calces de pi?ñn c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.996 | 169.996 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.996 | 169.996 | 0% |
| 79.13 | | Calces de corona c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.996 | 169.996 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.996 | 169.996 | 0% |
| 79.14 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.022 | 131.022 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.022 | 131.022 | 0% |
| 80 | 78180101-003 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 80.1 | | Cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.038.469 | 3.038.469 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.038.469 | 3.038.469 | 0% |
| 80.2 | | Pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.875 | 307.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.875 | 307.875 | 0% |
| 80.3 | | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.697 | 111.697 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.697 | 111.697 | 0% |
| 80.4 | | Mu?equin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.107 | 345.107 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.107 | 345.107 | 0% |
| 80.5 | | Espárragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.014 | 64.014 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.014 | 64.014 | 0% |
| 80.6 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.706 | 54.706 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.706 | 54.706 | 0% |
| 80.7 | | Reparacion de Bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 725.487 | 725.487 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 725.487 | 725.487 | 0% |
| 80.8 | | Bomba D/H - nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.716.827 | 1.716.827 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.716.827 | 1.716.827 | 0% |
| 80.9 | | Columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.279.858 | 1.279.858 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.279.858 | 1.279.858 | 0% |
| 80.10 | | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.000 | 706.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.000 | 706.000 | 0% |
| 80.11 | | Eje de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 624.514 | 624.514 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 624.514 | 624.514 | 0% |
| 80.12 | | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.759 | 593.759 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.759 | 593.759 | 0% |
| 80.13 | | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.141 | 179.141 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.141 | 179.141 | 0% |
| 80.14 | | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.156 | 127.156 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.156 | 127.156 | 0% |
| 80.15 | | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.502 | 153.502 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.502 | 153.502 | 0% |
| 80.16 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.626 | 155.626 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.626 | 155.626 | 0% |
| 80.17 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.886 | 134.886 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.886 | 134.886 | 0% |
| 80.18 | | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.572 | 128.572 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.572 | 128.572 | 0% |
| 80.19 | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.338.703 | 1.338.703 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.338.703 | 1.338.703 | 0% |
| 81 | 78180101-004 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 81.1 | | Amortiguadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.622 | 492.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.622 | 492.622 | 0% |
| 81.2 | | Rotulas inferiores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.133 | 403.133 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 403.133 | 403.133 | 0% |
| 81.3 | | Rotulas superiores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 435.859 | 435.859 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 435.859 | 435.859 | 0% |
| 81.4 | | Bujes de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 343.692 | 343.692 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 343.692 | 343.692 | 0% |

[redacted]



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 | | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | 0% |
| 81.6 | | Parrilla de suspensi?n inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.362.369 | 1.362.369 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.362.369 | 1.362.369 | 0% |
| 81.7 | | Parrilla de suspensi?n superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.358 | 850.358 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.358 | 850.358 | 0% |
| 81.8 | | Buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.584 | 122.584 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.584 | 122.584 | 0% |
| 81.9 | | Bieleta Estabilizadora LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.908 | 172.908 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.908 | 172.908 | 0% |
| 81.10 | | Bieleta Estabilizadora RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.908 | 172.908 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.908 | 172.908 | 0% |
| 81.11 | | Barra estabilizadora del. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.175.924 | 1.175.924 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.175.924 | 1.175.924 | 0% |
| 81.12 | | Barra de torsi?n RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.220 | 1.482.220 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.220 | 1.482.220 | 0% |
| 81.13 | | Barra de torsi?n LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.220 | 1.482.220 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.220 | 1.482.220 | 0% |
| 81.14 | | Brazo barra de torsi?n LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 686.677 | 686.677 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 686.677 | 686.677 | 0% |
| 81.15 | | Brazo barra de torsi?n RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 698.271 | 698.271 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 698.271 | 698.271 | 0% |
| 81.16 | | Asientos barra torsi?n superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | 0% |
| 81.17 | | Asientos barra torsi?n inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | 0% |
| 81.18 | | Bulon de torsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.244 | 155.244 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.244 | 155.244 | 0% |
| 81.19 | | Punta eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 748.187 | 748.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 748.187 | 748.187 | 0% |
| 81.20 | | Punta eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 748.187 | 748.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 748.187 | 748.187 | 0% |
| 81.21 | | Rodillo de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.730 | 298.730 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.730 | 298.730 | 0% |
| 81.22 | | ret?n de aceite punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.973 | 162.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.973 | 162.973 | 0% |
| 81.23 | | Maza rueda delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.060.030 | 2.060.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.060.030 | 2.060.030 | 0% |
| 81.24 | | Rotor sensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.161 | 310.161 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.161 | 310.161 | 0% |
| 81.25 | | Rulem?n de maza delantera int | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.866 | 294.866 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.866 | 294.866 | 0% |
| 81.26 | | Rulem?n de maza delantera ext | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | 0% |
| 81.27 | | ret?n de maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.854 | 114.854 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.854 | 114.854 | 0% |
| 81.28 | | Tuerca de maza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.519 | 39.519 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.519 | 39.519 | 0% |
| 81.29 | | Arandela de maza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.211 | 30.211 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.211 | 30.211 | 0% |
| 81.30 | | Tapa de maza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.578 | 63.578 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.578 | 63.578 | 0% |
| 81.31 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.374 | 92.374 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.374 | 92.374 | 0% |
| 81.32 | | Perno Parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 426.757 | 426.757 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 426.757 | 426.757 | 0% |
| 81.33 | | Taqueador de suspensi?n LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | 0% |
| 81.34 | | Taqueador de suspensi?n RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | 0% |
| 81.35 | | Topes de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | 0% |
| 81.36 | | Control de Hoja El?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.380 | 380.380 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.380 | 380.380 | 0% |
| 81.37 | | Cambio de 1? hoja El?stico superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.623 | 659.623 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.623 | 659.623 | 0% |
| 81.38 | | Cambio de 2? al 4? hoja El?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | 0% |
| 82 | 781BOI01-005 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 82.1 | | 1 Plato de Presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 783.460 | 783.460 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 783.460 | 783.460 | 0% |
| 82.2 | | 1 Disco | Unidad | EVENTO | 1 | | | 740.076 | 740.076 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 740.076 | 740.076 | 0% |
| 82.3 | | 1 Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.065 | 269.065 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.065 | 269.065 | 0% |
| 82.4 | | 1 Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 311.196 | 311.196 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 311.196 | 311.196 | 0% |
| 82.5 | | 1 Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.860 | 173.860 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.860 | 173.860 | 0% |
| 82.6 | | 1 Rulem?n Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.530 | 157.530 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.530 | 157.530 | 0% |
| 82.7 | | 1 Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 328.451 | 328.451 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 328.451 | 328.451 | 0% |
| 82.8 | | Tornillos de volante c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.593 | 65.593 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.593 | 65.593 | 0% |
| 82.9 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.361 | 36.361 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.361 | 36.361 | 0% |
| 82.10 | | Cambiar juego reparaci?n bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 263.621 | 263.621 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 263.621 | 263.621 | 0% |
| 82.11 | | Cambiar bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 939.230 | 939.230 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 939.230 | 939.230 | 0% |
| 82.12 | | Cambiar reten de horcada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.001 | 353.001 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.001 | 353.001 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACION | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Direccion de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.13 | | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.709 | 229.709 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.709 | 229.709 | 0% |
| 82.14 | | Cambiar bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 556.213 | 556.213 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 556.213 | 556.213 | 0% |
| 82.15 | | Bajar caja p/ rep de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.952 | 508.952 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.952 | 508.952 | 0% |
| 83 | 78180101-006 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 83.1 | | Juego de pastillas delant. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 577.973 | 577.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 577.973 | 577.973 | 0% |
| 83.2 | | Discos de Frenos delant. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 539.325 | 539.325 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 539.325 | 539.325 | 0% |
| 83.3 | | Juego de rep. De mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 224.974 | 224.974 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 224.974 | 224.974 | 0% |
| 83.4 | | Cilindros de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.137 | 287.137 | 0% |
| 83.5 | | Zapatas de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.681 | 516.681 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.681 | 516.681 | 0% |
| 83.6 | | Tambores de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.892 | 484.892 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.892 | 484.892 | 0% |
| 83.7 | | Cables de frenos de mano c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.960 | 160.960 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.960 | 160.960 | 0% |
| 83.8 | | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 818.568 | 818.568 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 818.568 | 818.568 | 0% |
| 83.9 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.857 | 29.857 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.857 | 29.857 | 0% |
| 83.10 | | Ca?os flexibles de frenos c/n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.816 | 159.816 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.816 | 159.816 | 0% |
| 83.11 | | seguros de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.692 | 21.692 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.692 | 21.692 | 0% |
| 83.12 | | Rectificacion de discos de fenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.952 | 155.952 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.952 | 155.952 | 0% |
| 83.13 | | Cementado de 4 zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.426 | 243.426 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.426 | 243.426 | 0% |
| 83.14 | | Rectificaci?n de tambores de frenos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.952 | 155.952 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.952 | 155.952 | 0% |
| 83.15 | | Resortes de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.692 | 21.692 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.692 | 21.692 | 0% |
| 83.16 | | juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.726 | 177.726 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.726 | 177.726 | 0% |
| 83.17 | | Regulador de freno RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.519 | 39.519 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.519 | 39.519 | 0% |
| 83.18 | | Regulador de freno LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.519 | 39.519 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.519 | 39.519 | 0% |
| 83.19 | | Levo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.578 | 63.578 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.578 | 63.578 | 0% |
| 83.20 | | Perno de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.075 | 34.075 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.075 | 34.075 | 0% |
| 83.21 | | Piston de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | 0% |
| 83.22 | | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.938 | 409.938 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.938 | 409.938 | 0% |
| 83.23 | | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.938 | 409.938 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.938 | 409.938 | 0% |
| 83.24 | | Perno de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 248.325 | 248.325 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 248.325 | 248.325 | 0% |
| 83.25 | | tapa de polvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | 0% |
| 83.26 | | goma pedal TM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.968 | 103.968 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.968 | 103.968 | 0% |
| 83.27 | | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.367 | 95.367 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.367 | 95.367 | 0% |
| 83.28 | | Mecanismo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.542 | 566.542 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.542 | 566.542 | 0% |
| 83.29 | | kit reparo bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 632.406 | 632.406 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 632.406 | 632.406 | 0% |
| 83.30 | | Sensor de desaceleracion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.501 | 463.501 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.501 | 463.501 | 0% |
| 83.31 | | Bomba de vacio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.444.601 | 2.444.601 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.444.601 | 2.444.601 | 0% |
| 83.32 | | Servo Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.394.888 | 5.394.888 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.394.888 | 5.394.888 | 0% |
| 83.33 | | Valvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | 0% |
| 83.34 | | Sensor ABS de rueda del izq | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.813 | 620.813 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.813 | 620.813 | 0% |
| 83.35 | | Sensor ABS de rueda del der | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.813 | 620.813 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.813 | 620.813 | 0% |
| 83.36 | | Sensor ABS de rueda trase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.083 | 613.083 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.083 | 613.083 | 0% |
| 83.37 | | Modulo hidraulico de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.255.173 | 2.255.173 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.255.173 | 2.255.173 | 0% |
| 83.38 | | Rotor sensor de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 454.954 | 454.954 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 454.954 | 454.954 | 0% |
| 84 | 78180101-007 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SERVICIOS DE GOMERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 84.1 | | Provisi?n de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 747.200 | 747.200 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 747.200 | 747.200 | 0% |
| 84.2 | | Provisi?n pico para rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.798 | 33.798 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.798 | 33.798 | 0% |
| 84.3 | | Reparaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.133 | 37.133 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.133 | 37.133 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.4 | | Rotaci?n de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.667 | 61.667 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.667 | 61.667 | 0% |
| 85 | 78180101-009 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 85.1 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 332.099 | 332.099 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 332.099 | 332.099 | 0% |
| 85.2 | | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.544 | 283.544 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.544 | 283.544 | 0% |
| 85.3 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.821 | 342.821 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 342.821 | 342.821 | 0% |
| 85.4 | | Jgo. De carb?nes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.052 | 81.052 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.052 | 81.052 | 0% |
| 85.5 | | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.836 | 1.050.836 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.836 | 1.050.836 | 0% |
| 85.6 | | Trabajos de terceros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | 0% |
| 85.7 | | autom?tico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.460 | 306.460 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.460 | 306.460 | 0% |
| 85.8 | | Rulem?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.367 | 95.367 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.367 | 95.367 | 0% |
| 85.9 | | Rulem?n de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.584 | 122.584 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.584 | 122.584 | 0% |
| 85.10 | | Porta carb?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.941 | 266.941 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 266.941 | 266.941 | 0% |
| 85.11 | | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 640.300 | 640.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 640.300 | 640.300 | 0% |
| 85.12 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.941 | 37.941 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.941 | 37.941 | 0% |
| 86 | 78180101-009 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 86.1 | | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.403 | 422.403 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.403 | 422.403 | 0% |
| 86.2 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.403 | 422.403 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.403 | 422.403 | 0% |
| 86.3 | | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 367.752 | 367.752 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 367.752 | 367.752 | 0% |
| 86.4 | | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.038 | 370.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.038 | 370.038 | 0% |
| 86.5 | | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.952 | 155.952 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.952 | 155.952 | 0% |
| 86.6 | | Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltaje) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.555 | 110.555 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.555 | 110.555 | 0% |
| 86.7 | | Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.038 | 141.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.038 | 141.038 | 0% |
| 86.8 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | 0% |
| 86.9 | | Polep de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | 0% |
| 86.10 | | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.078.053 | 1.078.053 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.078.053 | 1.078.053 | 0% |
| 86.11 | | Rulemanes de Alternador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.497 | 32.497 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.497 | 32.497 | 0% |
| 87 | 78180101-009 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 87.1 | | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.605 | 73.605 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.605 | 73.605 | 0% |
| 87.2 | | Focos de 2 filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.594 | 17.594 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.594 | 17.594 | 0% |
| 87.3 | | focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.894 | 17.894 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.894 | 17.894 | 0% |
| 87.4 | | focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.838 | 54.838 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.838 | 54.838 | 0% |
| 87.5 | | foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.954 | 19.954 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.954 | 19.954 | 0% |
| 87.6 | | faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 747.567 | 747.567 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 747.567 | 747.567 | 0% |
| 87.7 | | faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.737 | 510.737 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.737 | 510.737 | 0% |
| 87.8 | | faritos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | 0% |
| 87.9 | | faros busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.332 | 148.332 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.332 | 148.332 | 0% |
| 87.10 | | conmutador de luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.519 | 573.519 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.519 | 573.519 | 0% |
| 87.11 | | bulbo de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.847 | 183.847 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.847 | 183.847 | 0% |
| 87.12 | | bulbo de neutro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.037 | 184.037 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.037 | 184.037 | 0% |
| 87.13 | | Foto auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 740.921 | 740.921 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 740.921 | 740.921 | 0% |
| 87.14 | | tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.877.733 | 2.877.733 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.877.733 | 2.877.733 | 0% |
| 87.15 | | com?ndo central de lev vid LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 617.339 | 617.339 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 617.339 | 617.339 | 0% |
| 87.16 | | com?ndo central de lev vid RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 617.339 | 617.339 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 617.339 | 617.339 | 0% |
| 87.17 | | interruptor de lev vid tra LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.034 | 489.034 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.034 | 489.034 | 0% |
| 87.18 | | interruptor de lev vid tra RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.034 | 489.034 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.034 | 489.034 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.19 | | Interruptores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.275 | 175.275 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.275 | 175.275 | 0% |
| 87.20 | | Interruptor de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.742 | 305.742 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.742 | 305.742 | 0% |
| 87.21 | | Interruptor de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 532.873 | 532.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 532.873 | 532.873 | 0% |
| 87.22 | | Interruptor de bocia huella | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.659 | 156.659 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.659 | 156.659 | 0% |
| 87.23 | | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | 0% |
| 87.24 | | Encendedor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.427 | 119.427 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.427 | 119.427 | 0% |
| 87.25 | | Alarma Cinturón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.733 | 202.733 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.733 | 202.733 | 0% |

[redacted]



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.26 | | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.508.060 | 2.508.060 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.508.060 | 2.508.060 | 0% |
| 87.27 | | bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.930 | 148.930 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.930 | 148.930 | 0% |
| 87.28 | | Relev limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.924 | 89.924 | 0% |
| 87.29 | | Control apertura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.496 | 94.496 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.496 | 94.496 | 0% |
| 87.30 | | Unidad de control de apertura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 490.444 | 490.444 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 490.444 | 490.444 | 0% |
| 87.31 | | Unidad de control AUI | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.527.595 | 2.527.595 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.527.595 | 2.527.595 | 0% |
| 87.32 | | Sensor de baja incandesente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.107 | 345.107 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.107 | 345.107 | 0% |
| 87.33 | | Sensor de posicion de leva AUI | Unidad | EVENTO | 1 | | | 351.966 | 351.966 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 351.966 | 351.966 | 0% |
| 87.34 | | bu?ho incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 101.519 | 101.519 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 101.519 | 101.519 | 0% |
| 87.35 | | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 441.727 | 441.727 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 441.727 | 441.727 | 0% |
| 87.36 | | Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.508 | 212.508 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.508 | 212.508 | 0% |
| 87.37 | | Antena centro techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.345 | 150.345 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.345 | 150.345 | 0% |
| 87.38 | | bater?an de 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.134 | 597.134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.134 | 597.134 | 0% |
| 87.39 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.670 | 45.670 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.670 | 45.670 | 0% |
| 88 | 78180101-016 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 88.1 | | 1 Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.454 | 1.050.454 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.454 | 1.050.454 | 0% |
| 88.2 | | 1 Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.828 | 754.828 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.828 | 754.828 | 0% |
| 88.3 | | 1 Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.997 | 400.997 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.997 | 400.997 | 0% |
| 88.4 | | 1 Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.866 | 294.866 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.866 | 294.866 | 0% |
| 88.5 | | 1 junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.104 | 100.104 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.104 | 100.104 | 0% |
| 88.6 | | mangueras de radiador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.408 | 180.408 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.408 | 180.408 | 0% |
| 88.7 | | 1 juego de mangueras de calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.917 | 178.917 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.917 | 178.917 | 0% |
| 88.8 | | 1 Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.641.058 | 1.641.058 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.641.058 | 1.641.058 | 0% |
| 88.9 | | 1 Evaporador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.659.555 | 1.659.555 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.659.555 | 1.659.555 | 0% |
| 88.10 | | 1 V?lvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.678 | 60.678 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.678 | 60.678 | 0% |
| 88.11 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.676 | 57.676 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.676 | 57.676 | 0% |
| 88.12 | | 1 Filtro recibidor de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.264 | 340.264 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.264 | 340.264 | 0% |
| 88.13 | | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.011 | 242.011 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.011 | 242.011 | 0% |
| 88.14 | | Agua refrigerante c/aditivo por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | 0% |
| 88.15 | | 1 Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.996.143 | 2.996.143 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.996.143 | 2.996.143 | 0% |
| 88.16 | | 1 Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.022 | 360.022 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.022 | 360.022 | 0% |
| 88.17 | | 1 Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.228 | 331.228 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.228 | 331.228 | 0% |
| 88.18 | | 1 Ca?o de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.389 | 164.389 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.389 | 164.389 | 0% |
| 88.19 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.361 | 36.361 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.361 | 36.361 | 0% |
| 89 | 78180101-009 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE AIR BAG | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 89.1 | | 1 Bolsa de Air Bag de Conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.921.289 | 2.921.289 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.921.289 | 2.921.289 | 0% |
| 89.2 | | 1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.005.305 | 3.005.305 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.005.305 | 3.005.305 | 0% |
| 89.3 | | 1 Disco de Air Bag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.206.933 | 1.206.933 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.206.933 | 1.206.933 | 0% |
| 89.4 | | 1 Modulo de Airbag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.985.229 | 1.985.229 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.985.229 | 1.985.229 | 0% |

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 78180101-021 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | - | 0% |
| 90.1 | | Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.069 | 290.069 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.069 | 290.069 | 290.069 | 0% |
| 90.2 | | Mecanismos de lev vid delnt der. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.069 | 290.069 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.069 | 290.069 | 290.069 | 0% |
| 90.3 | | Mecanismos de lev vid tras izq c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.069 | 290.069 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.069 | 290.069 | 290.069 | 0% |
| 90.4 | | Mecanismos de lev vid tras der. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.321 | 256.321 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.321 | 256.321 | 256.321 | 0% |
| 90.5 | | 1 Comando central de lev vid | Unidad | EVENTO | 1 | | | 525.356 | 525.356 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 525.356 | 525.356 | 525.356 | 0% |
| 90.6 | | 1 Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.203 | 319.203 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 319.203 | 319.203 | 319.203 | 0% |
| 90.7 | | 1 Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.250 | 323.250 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.250 | 323.250 | 323.250 | 0% |
| 90.8 | | 1 Tapiz de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.848 | 314.848 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.848 | 314.848 | 314.848 | 0% |
| 90.9 | | 1 Tapiz de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.848 | 314.848 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.848 | 314.848 | 314.848 | 0% |
| 90.10 | | 1 Cerradura de pta del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.977 | 255.977 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.977 | 255.977 | 255.977 | 0% |
| 90.11 | | 1 Cerradura de pta del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | 219.875 | 0% |
| 90.12 | | 1 Cerradura de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | 219.875 | 0% |
| 90.13 | | 1 Cerradura de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | 219.875 | 0% |
| 90.14 | | 1 Comando de lev vid pta delant der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 219.875 | 219.875 | 219.875 | 0% |
| 90.15 | | 1 Cintur?n de conducion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 586.786 | 586.786 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 586.786 | 586.786 | 586.786 | 0% |
| 90.16 | | 1 Cintur?n de acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.189 | 579.189 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.189 | 579.189 | 579.189 | 0% |
| 90.17 | | 1 Jgo de guia de asiento de cond | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.481 | 370.481 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.481 | 370.481 | 370.481 | 0% |
| 90.18 | | 1 Guia de asiento de acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.413 | 338.413 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.413 | 338.413 | 338.413 | 0% |
| 90.19 | | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 515.449 | 515.449 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 515.449 | 515.449 | 515.449 | 0% |
| 90.20 | | Tambor de cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 90.21 | | Mecanismo de cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 0% |
| 90.22 | | Varillaje de bloqueo de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.000 | 320.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0% |
| 90.23 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 90.24 | | Desabollar y cambiar paties | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0% |
| 90.25 | | Codificac?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 91 | 78180101-004 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACION DE SUSPENCION TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | - | 0% |
| 91.1 | | Amortiguadores traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 514.749 | 514.749 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 514.749 | 514.749 | 514.749 | 0% |
| 91.2 | | Bujes de el?sticos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.607 | 129.607 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.607 | 129.607 | 129.607 | 0% |
| 91.3 | | Grilletes de el?sticos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.816 | 159.816 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 159.816 | 159.816 | 159.816 | 0% |
| 91.4 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.864 | 65.864 | 65.864 | 0% |
| 91.5 | | Buje estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.330 | 78.330 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.330 | 78.330 | 78.330 | 0% |
| 91.6 | | Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.488 | 601.488 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.488 | 601.488 | 601.488 | 0% |
| 92 | 78180101-002 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | - | 0% |
| 92.1 | | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.776.923 | 4.776.923 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.776.923 | 4.776.923 | 4.776.923 | 0% |
| 92.2 | | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.329.265 | 1.329.265 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.329.265 | 1.329.265 | 1.329.265 | 0% |
| 92.3 | | M?dulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.503.803 | 1.503.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.503.803 | 1.503.803 | 1.503.803 | 0% |
| 92.4 | | com?ndo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.377.609 | 1.377.609 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.377.609 | 1.377.609 | 1.377.609 | 0% |
| 92.5 | | homocin?tica Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.084 | 706.084 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.084 | 706.084 | 706.084 | 0% |
| 92.6 | | homocin?tica Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.084 | 706.084 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.084 | 706.084 | 706.084 | 0% |
| 92.7 | | Rotem?nes de Masa Delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 728.203 | 728.203 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 728.203 | 728.203 | 728.203 | 0% |
| 92.8 | | rot?nes de Masa Delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.920 | 197.920 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.920 | 197.920 | 197.920 | 0% |
| 92.9 | | Punta Eje izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.873 | 326.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.873 | 326.873 | 326.873 | 0% |
| 92.10 | | Punta Eje Der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.873 | 326.873 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 326.873 | 326.873 | 326.873 | 0% |
| 92.11 | | Masa de Rueda izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 732.890 | 732.890 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 732.890 | 732.890 | 732.890 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.12 | | Masa de Rueda Der | Unidad | EVENTO | 1 | | | 732.890 | 732.890 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 732.890 | 732.890 | 0% |
| 92.13 | | Cardan Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.381.225 | 3.381.225 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.381.225 | 3.381.225 | 0% |
| 92.14 | | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.351 | 271.351 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.351 | 271.351 | 0% |
| 92.15 | | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 493.166 | 493.166 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 493.166 | 493.166 | 0% |
| 92.16 | | Cardan Corto de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.553.143 | 1.553.143 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.553.143 | 1.553.143 | 0% |
| 92.17 | | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 263.730 | 263.730 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 263.730 | 263.730 | 0% |
| 92.18 | | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.253 | 230.253 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.253 | 230.253 | 0% |
| 92.19 | | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.523 | 222.523 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.523 | 222.523 | 0% |
| 92.20 | | Palanca de Cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.263 | 181.263 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.263 | 181.263 | 0% |
| 92.21 | | Base de Palanca de Cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.361 | 160.361 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.361 | 160.361 | 0% |
| 92.22 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.957 | 47.957 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.957 | 47.957 | 0% |
| 92.23 | | Servicio de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 358.054 | 358.054 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 358.054 | 358.054 | 0% |
| 93 | 78180101-018 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 93.1 | | Bomba de Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.810.878 | 3.810.878 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.810.878 | 3.810.878 | 0% |
| 93.2 | | Bomba de Alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.233.772 | 14.233.772 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.233.772 | 14.233.772 | 0% |
| 93.3 | | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.647.426 | 1.647.426 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.647.426 | 1.647.426 | 0% |
| 93.4 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.957 | 47.957 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.957 | 47.957 | 0% |
| 93.5 | | ReGu?ador de presi?n de la Bomba de Alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.421 | 634.421 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.421 | 634.421 | 0% |
| 93.6 | | Sensor de cigue?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 383.755 | 383.755 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 383.755 | 383.755 | 0% |
| 93.7 | | Sensor de ?rbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.076 | 387.076 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.076 | 387.076 | 0% |
| 93.8 | | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.214 | 461.214 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.214 | 461.214 | 0% |
| 93.9 | | Sensor de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.853 | 424.853 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.853 | 424.853 | 0% |
| 93.10 | | Juego de ca?os del Sist. De Admisi?n Turbo/Intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | | | 406.399 | 406.399 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 406.399 | 406.399 | 0% |
| 93.11 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.914 | 200.914 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.914 | 200.914 | 0% |
| 93.12 | | Sensor de Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 705.185 | 705.185 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 705.185 | 705.185 | 0% |
| 93.13 | | V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.772 | 331.772 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.772 | 331.772 | 0% |
| 93.14 | | Juego de ca?os de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.008 | 199.008 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.008 | 199.008 | 0% |
| 93.15 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.062.713 | 1.062.713 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.062.713 | 1.062.713 | 0% |
| 93.16 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.787 | 147.787 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.787 | 147.787 | 0% |
| 93.17 | | ECM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.784.170 | 1.784.170 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.784.170 | 1.784.170 | 0% |
| 93.18 | | Sensor de veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.697 | 491.697 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.697 | 491.697 | 0% |
| 93.19 | | Regulador de presi?n de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.000 | 630.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.000 | 630.000 | 0% |
| 93.20 | | Bomba de retorno de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 0% |
| 93.21 | | Placa de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 93.22 | | Sensor de aceleraci?n electronica de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 0% |
| 93.23 | | Valvula de retenci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 93.24 | | Ca?os de alta presi?n de aluminio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 93.25 | | Regulador de caudal de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 94 | 78180101-001 | ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 94.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.220 | 520.220 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.220 | 520.220 | 0% |
| 94.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.782 | 282.782 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.782 | 282.782 | 0% |
| 94.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.323 | 593.323 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.323 | 593.323 | 0% |
| 94.4 | | Guardabarros Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.863 | 375.863 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.863 | 375.863 | 0% |
| 94.5 | | Guardabarros Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.863 | 375.863 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.863 | 375.863 | 0% |
| 94.6 | | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.777 | 549.777 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.777 | 549.777 | 0% |
| 94.7 | | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.777 | 549.777 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.777 | 549.777 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA — SET TRIBUTACIÓN — TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.129 | 511.129 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.129 | 511.129 | 0% |
| 94.9 | | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.129 | 511.129 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.129 | 511.129 | 0% |
| 94.10 | | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.922 | 399.922 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.922 | 399.922 | 0% |
| 94.11 | | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.513 | 271.513 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.513 | 271.513 | 0% |
| 94.12 | | Tapicer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.242 | 589.242 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.242 | 589.242 | 0% |
| 94.13 | | Provisi?n de bater?a de 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.134 | 597.134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.134 | 597.134 | 0% |
| 94.14 | | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.157 | 65.157 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.157 | 65.157 | 0% |
| 94.15 | | Espejo retrovisor externo izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.567 | 333.567 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.567 | 333.567 | 0% |
| 94.16 | | Espejo retrovisor externo derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.567 | 333.567 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.567 | 333.567 | 0% |
| 95 | 78180101-014 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 95.1 | | Juego junta motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.389.139 | 1.389.139 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.389.139 | 1.389.139 | 0% |
| 95.2 | | Juego casquillo biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.082 | 446.082 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.082 | 446.082 | 0% |
| 95.3 | | Juego casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 744.975 | 744.975 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 744.975 | 744.975 | 0% |
| 95.4 | | Correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.893 | 131.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.893 | 131.893 | 0% |
| 95.5 | | Correa de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.336 | 137.336 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.336 | 137.336 | 0% |
| 95.6 | | Rectificaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.675.458 | 1.675.458 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.675.458 | 1.675.458 | 0% |
| 95.7 | | Reparaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.822.972 | 1.822.972 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.822.972 | 1.822.972 | 0% |
| 95.8 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 667.353 | 667.353 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 667.353 | 667.353 | 0% |
| 95.9 | | Pist?n C/uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.195.247 | 1.195.247 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.195.247 | 1.195.247 | 0% |
| 95.10 | | Cilindro nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 640.300 | 640.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 640.300 | 640.300 | 0% |
| 95.11 | | Rectificaci?n de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | 0% |
| 95.12 | | Juego de aro motor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 714.056 | 714.056 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 714.056 | 714.056 | 0% |
| 95.13 | | V?lvulas de escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.839 | 166.839 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.839 | 166.839 | 0% |
| 95.14 | | V?lvulas de admai?n c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | 0% |
| 95.15 | | Ca?o de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | 0% |
| 95.16 | | Ca?to compartidor de agua c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | 0% |
| 95.17 | | Cambio tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.919.463 | 7.919.463 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.919.463 | 7.919.463 | 0% |
| 95.18 | | Reparaci?n tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.973 | 1.108.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.973 | 1.108.973 | 0% |
| 95.19 | | Guía de v?lvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.163 | 124.163 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.163 | 124.163 | 0% |
| 95.20 | | Tap?n agua tapa motor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.434 | 116.434 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.434 | 116.434 | 0% |
| 95.21 | | Reparaci?n de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.081 | 570.081 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.081 | 570.081 | 0% |
| 95.22 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.059.001 | 1.059.001 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.059.001 | 1.059.001 | 0% |
| 95.23 | | Reparaci?n de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.230.031 | 1.230.031 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.230.031 | 1.230.031 | 0% |
| 95.24 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.554.797 | 3.554.797 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.554.797 | 3.554.797 | 0% |
| 95.25 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.940 | 137.940 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.940 | 137.940 | 0% |
| 95.26 | | Filtro de combustible c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.501 | 155.501 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.501 | 155.501 | 0% |
| 95.27 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.083 | 187.083 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.083 | 187.083 | 0% |
| 95.28 | | Aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.455 | 35.455 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.455 | 35.455 | 0% |
| 95.29 | | Soporte motor delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.704 | 461.704 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.704 | 461.704 | 0% |
| 95.30 | | Soporte motor trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.704 | 461.704 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.704 | 461.704 | 0% |
| 95.31 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.940 | 137.940 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.940 | 137.940 | 0% |
| 95.32 | | Filtro de combustible c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.501 | 155.501 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.501 | 155.501 | 0% |
| 95.33 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.083 | 187.083 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.083 | 187.083 | 0% |
| 95.34 | | Filtro de trampa de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.185 | 193.185 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.185 | 193.185 | 0% |
| 95.35 | | Aditivos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | 0% |
| 95.36 | | Agua refrigerante para radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.655 | 35.655 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.655 | 35.655 | 0% |
| 95.37 | | Fluido de Direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.098 | 41.098 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.098 | 41.098 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.38 | | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.857 | 29.857 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.857 | 29.857 | 0% |
| 95.39 | | Lubricante ATF | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.721 | 33.721 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.721 | 33.721 | 0% |
| 95.40 | | Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.857 | 29.857 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.857 | 29.857 | 0% |
| 95.41 | | Bomba Inyectora nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.464.940 | 12.464.940 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.464.940 | 12.464.940 | 0% |
| 95.42 | | Reparaci?n de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.840.761 | 1.840.761 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.840.761 | 1.840.761 | 0% |
| 95.43 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 431.330 | 431.330 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 431.330 | 431.330 | 0% |
| 95.44 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.737 | 43.737 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.737 | 43.737 | 0% |
| 96 | 78180101-002 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 96.1 | | Horquilla de Cambio C/uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.993 | 572.993 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.993 | 572.993 | 0% |
| 96.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.407 | 173.407 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.407 | 173.407 | 0% |
| 96.3 | | rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | 0% |
| 96.4 | | cuerpo desplazante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 935.329 | 935.329 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 935.329 | 935.329 | 0% |
| 96.5 | | Eje primario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.871.358 | 2.871.358 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.871.358 | 2.871.358 | 0% |
| 96.6 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.151.630 | 4.151.630 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.151.630 | 4.151.630 | 0% |
| 96.7 | | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.259.468 | 3.259.468 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.259.468 | 3.259.468 | 0% |
| 96.8 | | Engranaje de 1? al 5? | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.190.730 | 1.190.730 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.190.730 | 1.190.730 | 0% |
| 96.9 | | engranaje de reversa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.505.082 | 1.505.082 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.505.082 | 1.505.082 | 0% |
| 96.10 | | Anillo sincronizador 1?y 5? c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | 0% |
| 96.11 | | Anillo sincronizador marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.541 | 399.541 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.541 | 399.541 | 0% |
| 96.12 | | chaveta deslizante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | 0% |
| 96.13 | | Cabo de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.202.977 | 1.202.977 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.202.977 | 1.202.977 | 0% |
| 96.14 | | Reparaci?n de palanca de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 558.486 | 558.486 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 558.486 | 558.486 | 0% |
| 96.15 | | Estr?a cardan(macho y hembra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.354.893 | 2.354.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.354.893 | 2.354.893 | 0% |
| 96.16 | | Centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 902.806 | 902.806 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 902.806 | 902.806 | 0% |
| 96.17 | | Buje palanca de Cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | 0% |
| 96.18 | | Cruzeta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 372.324 | 372.324 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 372.324 | 372.324 | 0% |
| 96.19 | | Aceite caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | 0% |
| 96.20 | | Reten cola de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | 0% |
| 96.21 | | Reten eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.027 | 128.027 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 128.027 | 128.027 | 0% |
| 96.22 | | Ruleman cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 392.682 | 392.682 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 392.682 | 392.682 | 0% |
| 96.23 | | Ruleman cu?druple c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.461 | 473.461 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.461 | 473.461 | 0% |
| 96.24 | | Ruleman eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 279.243 | 279.243 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 279.243 | 279.243 | 0% |
| 96.25 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.284.791 | 1.284.791 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.284.791 | 1.284.791 | 0% |
| 96.26 | | Juego de retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.515 | 500.515 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.515 | 500.515 | 0% |
| 96.27 | | soporte de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.116 | 520.116 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.116 | 520.116 | 0% |
| 96.28 | | Reparaci?n de caja de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.554.732 | 1.554.732 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.554.732 | 1.554.732 | 0% |
| 96.29 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.947 | 96.947 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.947 | 96.947 | 0% |
| 97 | 78180101-011 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACION DE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 97.1 | | Ruleman lateral c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.786 | 492.786 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.786 | 492.786 | 0% |
| 97.2 | | Ruleman pi?n chico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | 0% |
| 97.3 | | Ruleman pi?n grande | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | 0% |
| 97.4 | | brida diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.311.843 | 1.311.843 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.311.843 | 1.311.843 | 0% |
| 97.5 | | Reten pi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.751 | 138.751 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.751 | 138.751 | 0% |
| 97.6 | | Perno sat?lite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.191 | 481.191 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.191 | 481.191 | 0% |
| 97.7 | | Sat?lite diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.623 | 659.623 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.623 | 659.623 | 0% |
| 97.8 | | Calces laterales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.244 | 155.244 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.244 | 155.244 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 | | Corona y pi?ñ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.080.617 | 7.080.617 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.080.617 | 7.080.617 | 0% |
| 97.10 | | Planetario diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 919.789 | 919.789 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 919.789 | 919.789 | 0% |
| 97.11 | | Aceite diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.962 | 44.962 | 0% |
| 97.12 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.816 | 892.816 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.816 | 892.816 | 0% |
| 97.13 | | Reparaci?n de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 993.155 | 993.155 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 993.155 | 993.155 | 0% |
| 97.14 | | Cambio prisioneros de maza trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.807 | 179.807 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.807 | 179.807 | 0% |
| 97.15 | | Cambio de prisioneros de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.864 | 130.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.864 | 130.864 | 0% |
| 97.16 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.081 | 93.081 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.081 | 93.081 | 0% |
| 98 | 78180101-009 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMAS ELECTRICOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 98.1 | | Buje de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | 0% |
| 98.2 | | Horquilla de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 488.923 | 488.923 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 488.923 | 488.923 | 0% |
| 98.3 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.004.086 | 1.004.086 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.004.086 | 1.004.086 | 0% |
| 98.4 | | Autom?tico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.266 | 738.266 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.266 | 738.266 | 0% |
| 98.5 | | Igo carb?n de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.319 | 402.319 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.319 | 402.319 | 0% |
| 98.6 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.057.783 | 1.057.783 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.057.783 | 1.057.783 | 0% |
| 98.7 | | Igo calor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.331 | 223.331 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.331 | 223.331 | 0% |
| 98.8 | | Rulemen 6204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.330 | 78.330 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.330 | 78.330 | 0% |
| 98.9 | | Rodillo alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.968 | 103.968 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.968 | 103.968 | 0% |
| 98.10 | | Igo carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.021 | 69.021 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.021 | 69.021 | 0% |
| 98.11 | | Porta carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 465.732 | 465.732 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 465.732 | 465.732 | 0% |
| 98.12 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 533.155 | 533.155 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 533.155 | 533.155 | 0% |
| 98.13 | | Rotor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.594 | 364.594 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 364.594 | 364.594 | 0% |
| 98.14 | | Estator | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.311.013 | 1.311.013 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.311.013 | 1.311.013 | 0% |
| 98.15 | | Placa de diodo (+) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.271 | 345.271 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.271 | 345.271 | 0% |
| 98.16 | | Diodo (+) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | 0% |
| 98.17 | | Diodo (-) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.298 | 120.298 | 0% |
| 98.18 | | Diodo excitador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.244 | 155.244 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.244 | 155.244 | 0% |
| 98.19 | | Reparaci?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.002 | 520.002 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.002 | 520.002 | 0% |
| 98.20 | | Alternador nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.698.320 | 1.698.320 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.698.320 | 1.698.320 | 0% |
| 98.21 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.191 | 481.191 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.191 | 481.191 | 0% |
| 98.22 | | Cambio motor de arranque nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.191.759 | 2.191.759 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.191.759 | 2.191.759 | 0% |
| 98.23 | | Ajuste y Cambio buje de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.104 | 100.104 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.104 | 100.104 | 0% |
| 98.24 | | foco luz de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.105 | 15.105 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.105 | 15.105 | 0% |
| 98.25 | | foco de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.038 | 17.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.038 | 17.038 | 0% |
| 98.26 | | foco de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.224 | 63.224 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.224 | 63.224 | 0% |
| 98.27 | | foco de 2 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.038 | 17.038 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.038 | 17.038 | 0% |
| 98.28 | | bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.163 | 124.163 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.163 | 124.163 | 0% |
| 98.29 | | bulbo luz de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.622 | 139.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.622 | 139.622 | 0% |
| 98.30 | | bater?a c/u de 95 Amp. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 698.653 | 698.653 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 698.653 | 698.653 | 0% |
| 98.31 | | terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.482 | 22.482 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.482 | 22.482 | 0% |
| 98.32 | | soporte bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.893 | 131.893 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.893 | 131.893 | 0% |
| 98.33 | | faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.542 | 542.542 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.542 | 542.542 | 0% |
| 98.34 | | faro ie?alero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.419 | 217.419 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.419 | 217.419 | 0% |
| 98.35 | | faro trasero de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.772 | 145.772 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.772 | 145.772 | 0% |
| 98.36 | | tapa faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.985 | 200.985 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.985 | 200.985 | 0% |
| 98.37 | | faro reflector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.191 | 481.191 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.191 | 481.191 | 0% |
| 98.38 | | faro de luz alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.195.247 | 1.195.247 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.195.247 | 1.195.247 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.38 | | Foco de reflector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.985 | 51.985 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.985 | 51.985 | 0% |
| 98.40 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.469 | 44.469 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.469 | 44.469 | 0% |
| 99 | 78180101-005 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 99.1 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.725.870 | 1.725.870 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.725.870 | 1.725.870 | 0% |
| 99.2 | | reparacion corona de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.017.162 | 1.017.162 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.017.162 | 1.017.162 | 0% |
| 99.3 | | Reparaci?n de plato de presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.123.033 | 1.123.033 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.123.033 | 1.123.033 | 0% |
| 99.4 | | reparacion disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 810.153 | 810.153 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 810.153 | 810.153 | 0% |
| 99.5 | | horquilla cojinete | Unidad | EVENTO | 1 | | | 569.597 | 569.597 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 569.597 | 569.597 | 0% |
| 99.6 | | Reparaci?n de bomba embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.487 | 205.487 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.487 | 205.487 | 0% |
| 99.7 | | bomba auxiliar nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | 0% |
| 99.8 | | guardapolvo horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.002 | 229.002 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.002 | 229.002 | 0% |
| 99.9 | | Fluido de Embrague por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.451 | 41.451 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.451 | 41.451 | 0% |
| 99.10 | | bomba central nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 934.360 | 934.360 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 934.360 | 934.360 | 0% |
| 99.11 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.241.624 | 1.241.624 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.241.624 | 1.241.624 | 0% |
| 99.12 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 558.486 | 558.486 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 558.486 | 558.486 | 0% |
| 99.13 | | Rulemian volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.973 | 162.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.973 | 162.973 | 0% |
| 99.14 | | Rectificaci?n de volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | 0% |
| 99.15 | | Reparaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 855.285 | 855.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 855.285 | 855.285 | 0% |
| 99.16 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.463 | 45.463 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.463 | 45.463 | 0% |
| 100 | 78180101-999 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN SISTEMA DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 100.1 | | Cambio ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 821.943 | 821.943 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 821.943 | 821.943 | 0% |
| 100.2 | | ca?o flexible de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 506.126 | 506.126 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 506.126 | 506.126 | 0% |
| 100.3 | | Reparaci?n ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.865 | 418.865 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.865 | 418.865 | 0% |
| 100.4 | | Cambio de silenciador nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.241.624 | 1.241.624 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.241.624 | 1.241.624 | 0% |
| 100.5 | | Reparaci?n de silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.218 | 380.218 | 0% |
| 100.6 | | soporte ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.216 | 151.216 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.216 | 151.216 | 0% |
| 100.7 | | Cambio junta m?ltiple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.947 | 325.947 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.947 | 325.947 | 0% |
| 101 | 78180101-007 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SERVICIOS DE GOMERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 101.1 | | Reparaci?n de llanta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.074.837 | 1.074.837 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.074.837 | 1.074.837 | 0% |
| 101.2 | | Llanta nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.616.477 | 2.616.477 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.616.477 | 2.616.477 | 0% |
| 101.3 | | Cambio de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.180.982 | 1.180.982 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.180.982 | 1.180.982 | 0% |
| 101.4 | | Camara | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | 0% |
| 101.5 | | Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.379 | 213.379 | 0% |
| 101.6 | | Pesa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.894 | 408.894 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.894 | 408.894 | 0% |
| 101.7 | | Pico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.608 | 44.608 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.608 | 44.608 | 0% |
| 101.8 | | Rotaci?n de Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.351 | 85.351 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.351 | 85.351 | 0% |
| 102 | 78180101-027 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE CARROCERIA Y CHAPERIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 102.1 | | Rep. panel de carroceri?a de madera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.101.109 | 2.101.109 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.101.109 | 2.101.109 | 0% |
| 102.2 | | Reparaci?n puerta de carroceri?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 725.325 | 725.325 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 725.325 | 725.325 | 0% |
| 102.3 | | Reparaci?n piso de carroceri?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.230.407 | 2.230.407 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.230.407 | 2.230.407 | 0% |
| 102.4 | | Reparaci?n visera de carroceri?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.430 | 321.430 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.430 | 321.430 | 0% |
| 102.5 | | Espejo exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.162 | 186.162 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.162 | 186.162 | 0% |
| 102.6 | | Espejo interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.353 | 314.353 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.353 | 314.353 | 0% |
| 102.7 | | Guía de vidrios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.949 | 554.949 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.949 | 554.949 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.8 | | Manija afore puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.190 | 252.190 | 0% |
| 102.9 | | Manija de tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.676 | 333.676 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 333.676 | 333.676 | 0% |
| 102.10 | | Manija levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.487 | 81.487 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.487 | 81.487 | 0% |
| 102.11 | | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.109 | 512.109 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.109 | 512.109 | 0% |
| 102.12 | | Reparaci?n de cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.785 | 201.785 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.785 | 201.785 | 0% |
| 102.13 | | Cambio vidrio de puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.381 | 962.381 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.381 | 962.381 | 0% |
| 102.14 | | Cambio vidrio de puerta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.861.620 | 1.861.620 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.861.620 | 1.861.620 | 0% |
| 102.15 | | Cambio de parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.046.067 | 2.046.067 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.046.067 | 2.046.067 | 0% |
| 102.16 | | mecanismo de levanta vidrio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.109 | 512.109 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.109 | 512.109 | 0% |
| 102.17 | | Chap. y pintura de cabina completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.995.407 | 3.995.407 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.995.407 | 3.995.407 | 0% |
| 102.18 | | Cambio cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.461 | 473.461 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.461 | 473.461 | 0% |
| 102.19 | | Copia de llave de puerta y contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 749.167 | 749.167 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 749.167 | 749.167 | 0% |
| 102.20 | | Cerradura de puerta reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | 0% |
| 102.21 | | Goma de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.030 | 648.030 | 0% |
| 102.22 | | Visagra de puerta nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.515 | 500.515 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.515 | 500.515 | 0% |
| 102.23 | | Visagra de puerta reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.920 | 259.920 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.920 | 259.920 | 0% |
| 102.24 | | Colocacion de grampa de carrocaria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.353 | 314.353 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.353 | 314.353 | 0% |
| 102.25 | | Cambio de felpon o goma guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.786 | 492.786 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.786 | 492.786 | 0% |
| 102.26 | | Tambor de cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 102.27 | | Mecanismo de cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 0% |
| 102.28 | | Verifiaje de bloqueo de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.000 | 355.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.000 | 355.000 | 0% |
| 102.29 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 0% |
| 102.30 | | Destapizar y cambiar piezas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 102.31 | | Codificaci?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 103 | 78180101-016 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 103.1 | | Mantenimiento y Reparaci?n del AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.164 | 706.164 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.164 | 706.164 | 0% |
| 103.2 | | Carga de Gas 134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.763 | 256.763 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.763 | 256.763 | 0% |
| 103.3 | | Filtro AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 344.917 | 344.917 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 344.917 | 344.917 | 0% |
| 103.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 357.029 | 357.029 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 357.029 | 357.029 | 0% |
| 103.5 | | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.135.725 | 1.135.725 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.135.725 | 1.135.725 | 0% |
| 103.6 | | Ca?os AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.417 | 230.417 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.417 | 230.417 | 0% |
| 103.7 | | Instalaci?n El?ctrica AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 279.407 | 279.407 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 279.407 | 279.407 | 0% |
| 103.8 | | Reparaci?n de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 768.252 | 768.252 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 768.252 | 768.252 | 0% |
| 103.9 | | Reparaci?n Cabezal de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.312 | 411.312 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.312 | 411.312 | 0% |
| 103.10 | | Aceite de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.300 | 35.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.300 | 35.300 | 0% |
| 103.11 | | Rulemen de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.945 | 158.945 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.945 | 158.945 | 0% |
| 103.12 | | Correa de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.146 | 176.146 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.146 | 176.146 | 0% |
| 103.13 | | Rulemen tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.012 | 180.012 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.012 | 180.012 | 0% |
| 103.14 | | Cambio bulbo alta presi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.319 | 189.319 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.319 | 189.319 | 0% |
| 103.15 | | Cambio de radador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.798.553 | 2.798.553 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.798.553 | 2.798.553 | 0% |
| 103.16 | | Reparaci?n de radador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.520 | 1.130.520 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.520 | 1.130.520 | 0% |
| 103.17 | | Cambio manguera inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | 0% |
| 103.18 | | Cambio manguera superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.622 | 139.622 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.622 | 139.622 | 0% |
| 103.19 | | refrigerante motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | 0% |
| 103.20 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.217 | 318.217 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 318.217 | 318.217 | 0% |
| 103.21 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.564 | 30.564 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.564 | 30.564 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 78180101-021 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE TAPICERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 104.1 | | Cambio de Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.857 | 316.857 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.857 | 316.857 | 0% |
| 104.2 | | Cielo raso o techo reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.001 | 353.001 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.001 | 353.001 | 0% |
| 104.3 | | Reparacion asiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.155 | 251.155 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.155 | 251.155 | 0% |
| 104.4 | | Reparaci?n de tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.864 | 542.864 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.864 | 542.864 | 0% |
| 104.5 | | Cielo raso o techo nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 577.973 | 577.973 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 577.973 | 577.973 | 0% |
| 105 | 78180101-0 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 105.1 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 794.509 | 794.509 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 794.509 | 794.509 | 0% |
| 105.2 | | Reparaci?n bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.409 | 260.409 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.409 | 260.409 | 0% |
| 105.3 | | Reten maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | 0% |
| 105.4 | | Reten maza trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.595 | 240.595 | 0% |
| 105.5 | | Ca?o flexible de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.194 | 82.194 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.194 | 82.194 | 0% |
| 105.6 | | ca?o de freno de metal c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | 0% |
| 105.7 | | Reparaci?n de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.381 | 962.381 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.381 | 962.381 | 0% |
| 105.8 | | Rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.914 | 200.914 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.914 | 200.914 | 0% |
| 105.9 | | cable freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.179 | 134.179 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.179 | 134.179 | 0% |
| 105.10 | | cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.957 | 276.957 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.957 | 276.957 | 0% |
| 105.11 | | cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.405 | 50.405 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.405 | 50.405 | 0% |
| 105.12 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.789 | 31.789 | 0% |
| 105.13 | | tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.580.021 | 4.580.021 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.580.021 | 4.580.021 | 0% |
| 105.14 | | Reparaci?n de maza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.238.087 | 1.238.087 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.238.087 | 1.238.087 | 0% |
| 105.15 | | Rulemen de maza chico c/u trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.460 | 306.460 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.460 | 306.460 | 0% |
| 105.16 | | Rulemen de maza grande c/u trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | 0% |
| 105.17 | | Rulemen de maza grande delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 574.272 | 574.272 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 574.272 | 574.272 | 0% |
| 105.18 | | Rulemen de maza grande trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 391.811 | 391.811 | 0% |
| 105.19 | | Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.758 | 399.758 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.758 | 399.758 | 0% |
| 105.20 | | Juego de seguros de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.275 | 175.275 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.275 | 175.275 | 0% |
| 106 | 78180101-003 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 106.1 | | reparaci?n bomba direcc. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.857 | 413.857 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.857 | 413.857 | 0% |
| 106.2 | | Reparaci?n de sinf?n de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 774.315 | 774.315 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 774.315 | 774.315 | 0% |
| 106.3 | | Cambio de sinfin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.787.046 | 1.787.046 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.787.046 | 1.787.046 | 0% |
| 106.4 | | Cambio Mu?equin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 378.911 | 378.911 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 378.911 | 378.911 | 0% |
| 106.5 | | Cambio manguera de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.508 | 212.508 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.508 | 212.508 | 0% |
| 106.6 | | Cambio bomba de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 981.433 | 981.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 981.433 | 981.433 | 0% |
| 106.7 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.649 | 205.649 | 0% |
| 106.8 | | Cambio rulemen maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.776 | 320.776 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.776 | 320.776 | 0% |
| 106.9 | | Cambio de reten maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.590 | 181.590 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.590 | 181.590 | 0% |
| 106.10 | | Fluido para direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.721 | 33.721 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.721 | 33.721 | 0% |
| 106.11 | | Cambio correa de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.336 | 137.336 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.336 | 137.336 | 0% |
| 106.12 | | Cambio rulemen tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.526 | 327.526 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.526 | 327.526 | 0% |
| 106.13 | | Reparaci?n de bomba hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 558.650 | 558.650 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 558.650 | 558.650 | 0% |
| 106.14 | | Cambio de reten maza trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.117 | 164.117 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.117 | 164.117 | 0% |
| 106.15 | | Cambio Rulemen chico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.189 | 314.189 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.189 | 314.189 | 0% |
| 106.16 | | Cambio Rulemen grande delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.249 | 338.249 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.249 | 338.249 | 0% |
| 106.17 | | Cambio Rulemen chico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.189 | 314.189 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.189 | 314.189 | 0% |
| 106.18 | | Cambio Rulemen grande trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.249 | 338.249 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.249 | 338.249 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDARY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.19 | | Cambio de prisonero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.542 | 275.542 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.542 | 275.542 | 0% |
| 106.20 | | Cambio de prisonero trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.299 | 349.299 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.299 | 349.299 | 0% |
| 107 | 78180101-006 | ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SUPENCION DELANTERA Y TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 107.1 | | Prov. y cambio de centro el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.940.548 | 1.940.548 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.940.548 | 1.940.548 | 0% |
| 107.2 | | Cambio de elastico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.533.116 | 1.533.116 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.533.116 | 1.533.116 | 0% |
| 107.3 | | Cambio de elastico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.183.654 | 1.183.654 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.183.654 | 1.183.654 | 0% |
| 107.4 | | Cambio grampa elastico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.839 | 166.839 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.839 | 166.839 | 0% |
| 107.5 | | Cambio grampa elastico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.459 | 430.459 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.459 | 430.459 | 0% |
| 107.6 | | Cambio barra de direccion corta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.958.392 | 3.958.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.958.392 | 3.958.392 | 0% |
| 107.7 | | Cambio barra de direccion larga | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.459 | 430.459 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.459 | 430.459 | 0% |
| 107.8 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.444.601 | 2.444.601 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.444.601 | 2.444.601 | 0% |
| 107.9 | | Cambio de palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.405.953 | 2.405.953 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.405.953 | 2.405.953 | 0% |
| 107.10 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | 0% |
| 107.11 | | Control de Hoja El?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.432 | 178.432 | 0% |
| 107.12 | | Cambio de 1? hoja el?stico superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.405.953 | 2.405.953 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.405.953 | 2.405.953 | 0% |
| 107.13 | | Cambio de 2? al 6? hoja el?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.405.953 | 2.405.953 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.405.953 | 2.405.953 | 0% |
| 107.14 | | Cambio de 7? al 12? hoja el?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.164.329 | 1.164.329 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.164.329 | 1.164.329 | 0% |
| 108 | 78180101-014 | MARCO POLO - VOLARE -PAC.MOVIL - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 108.1 | | Juego junta motor completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.985.862 | 1.985.862 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.985.862 | 1.985.862 | 0% |
| 108.2 | | Juego casquillo biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.683 | 444.683 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.683 | 444.683 | 0% |
| 108.3 | | Juego casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 588.637 | 588.637 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 588.637 | 588.637 | 0% |
| 108.4 | | Correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.613 | 164.613 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.613 | 164.613 | 0% |
| 108.5 | | Correa de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.613 | 164.613 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.613 | 164.613 | 0% |
| 108.6 | | Rectificaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.276.333 | 2.276.333 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.276.333 | 2.276.333 | 0% |
| 108.7 | | Reparaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.528.435 | 2.528.435 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.528.435 | 2.528.435 | 0% |
| 108.8 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 699.270 | 699.270 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 699.270 | 699.270 | 0% |
| 108.9 | | Pist?n C/uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.084.769 | 1.084.769 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.084.769 | 1.084.769 | 0% |
| 108.10 | | Cilindro nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 679.022 | 679.022 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 679.022 | 679.022 | 0% |
| 108.11 | | Rectificaci?n de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 378.153 | 378.153 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 378.153 | 378.153 | 0% |
| 108.12 | | Juego de ans motor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 748.207 | 748.207 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 748.207 | 748.207 | 0% |
| 108.13 | | V?lvulas de escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | 0% |
| 108.14 | | V?lvulas de admisi?n c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | 0% |
| 108.15 | | Ca?o de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.869 | 300.869 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.869 | 300.869 | 0% |
| 108.16 | | Ca?ito compartidor de agua c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.485 | 215.485 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.485 | 215.485 | 0% |
| 108.17 | | Cambio tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.203.580 | 10.203.580 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.203.580 | 10.203.580 | 0% |
| 108.18 | | Reparaci?n tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.321.255 | 1.321.255 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.321.255 | 1.321.255 | 0% |
| 108.19 | | Su?n de v?lvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.433 | 89.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.433 | 89.433 | 0% |
| 108.20 | | Tap?n agua tapa motor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.517 | 143.517 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.517 | 143.517 | 0% |
| 108.21 | | Reparaci?n de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 711.247 | 711.247 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 711.247 | 711.247 | 0% |
| 108.22 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.640 | 1.108.640 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.640 | 1.108.640 | 0% |
| 108.23 | | Reparaci?n de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.137.187 | 1.137.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.137.187 | 1.137.187 | 0% |
| 108.24 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.335.553 | 2.335.553 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.335.553 | 2.335.553 | 0% |
| 108.25 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.642 | 185.642 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.642 | 185.642 | 0% |
| 108.26 | | Filtro de combustible c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.463 | 196.463 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.463 | 196.463 | 0% |
| 108.27 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.043 | 204.043 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.043 | 204.043 | 0% |
| 108.28 | | Aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.613 | 158.613 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.613 | 158.613 | 0% |

[redacted]



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.29 | | Soporte motor delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.043 | 269.043 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.043 | 269.043 | 0% |
| 108.30 | | Soporte motor trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.354 | 516.354 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.354 | 516.354 | 0% |
| 108.31 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.642 | 185.642 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.642 | 185.642 | 0% |
| 108.32 | | Filtro de combustible c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.463 | 196.463 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.463 | 196.463 | 0% |
| 108.33 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.677 | 201.677 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.677 | 201.677 | 0% |
| 108.34 | | Filtro de trampa de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.007 | 182.007 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.007 | 182.007 | 0% |
| 108.35 | | Aditivos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.309 | 33.309 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.309 | 33.309 | 0% |
| 108.36 | | Agua refrigerante para radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.360 | 37.360 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.360 | 37.360 | 0% |
| 108.37 | | Fluido de Direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.088 | 45.088 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.088 | 45.088 | 0% |
| 108.38 | | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | 0% |
| 108.39 | | Lubricante ATF | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.088 | 45.088 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.088 | 45.088 | 0% |
| 108.40 | | Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | 0% |
| 108.41 | | Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.533.017 | 10.533.017 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.533.017 | 10.533.017 | 0% |
| 108.42 | | Reparaci?n de Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.905.030 | 4.905.030 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.905.030 | 4.905.030 | 0% |
| 108.43 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.083 | 508.083 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 508.083 | 508.083 | 0% |
| 109 | 78180101-0 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 109.1 | | Horquilla de Cambio C/uno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 633.750 | 633.750 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 633.750 | 633.750 | 0% |
| 109.2 | | Tap?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 254.426 | 254.426 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 254.426 | 254.426 | 0% |
| 109.3 | | rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 631.475 | 631.475 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 631.475 | 631.475 | 0% |
| 109.4 | | cuerpo desplazante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.031.646 | 2.031.646 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.031.646 | 2.031.646 | 0% |
| 109.5 | | Eje primario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.189.206 | 3.189.206 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.189.206 | 3.189.206 | 0% |
| 109.6 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.026.218 | 4.026.218 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.026.218 | 4.026.218 | 0% |
| 109.7 | | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.881.492 | 2.881.492 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.881.492 | 2.881.492 | 0% |
| 109.8 | | Engranaje de 1? al 5? | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.291.881 | 1.291.881 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.291.881 | 1.291.881 | 0% |
| 109.9 | | engranaje de reversa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.151.856 | 1.151.856 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.151.856 | 1.151.856 | 0% |
| 109.10 | | Anillo sincronizador 1? y 5? c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 536.601 | 536.601 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 536.601 | 536.601 | 0% |
| 109.11 | | Anillo sincronizador marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 435.362 | 435.362 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 435.362 | 435.362 | 0% |
| 109.12 | | chaveta deslizante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 596.319 | 596.319 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 596.319 | 596.319 | 0% |
| 109.13 | | Cabo de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.196.059 | 1.196.059 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.196.059 | 1.196.059 | 0% |
| 109.14 | | Reparaci?n de palanca de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.306.117 | 1.306.117 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.306.117 | 1.306.117 | 0% |
| 109.15 | | Estr?a cardan(macho y hembra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.078.267 | 3.078.267 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.078.267 | 3.078.267 | 0% |
| 109.16 | | Centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 765.432 | 765.432 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 765.432 | 765.432 | 0% |
| 109.17 | | Buje palanca de Cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 373.590 | 373.590 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 373.590 | 373.590 | 0% |
| 109.18 | | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 368.542 | 368.542 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 368.542 | 368.542 | 0% |
| 109.19 | | Aceite caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.560 | 83.560 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.560 | 83.560 | 0% |
| 109.20 | | Reten cola de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.150 | 134.150 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.150 | 134.150 | 0% |
| 109.21 | | Reten eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.539 | 247.539 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.539 | 247.539 | 0% |
| 109.22 | | Ruleman cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 536.601 | 536.601 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 536.601 | 536.601 | 0% |
| 109.23 | | Ruleman cu?druple c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 933.522 | 933.522 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 933.522 | 933.522 | 0% |
| 109.24 | | Ruleman eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.693.929 | 1.693.929 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.693.929 | 1.693.929 | 0% |
| 109.25 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.012 | 579.012 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.012 | 579.012 | 0% |
| 109.26 | | Juego de retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.072 | 473.072 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 473.072 | 473.072 | 0% |
| 109.27 | | soporte de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.789 | 420.789 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.789 | 420.789 | 0% |
| 109.28 | | Reparaci?n de caja de Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.146.803 | 1.146.803 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.146.803 | 1.146.803 | 0% |
| 110 | 78180101-011 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 110.1 | | Ruleman lateral c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.215 | 207.215 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.215 | 207.215 | 0% |
| 110.2 | | Ruleman pi?n chico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.784 | 361.784 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.784 | 361.784 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.3 | | Rulemen pi??n grande | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.354 | 516.354 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.354 | 516.354 | 0% |
| 110.4 | | brida diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.529.153 | 1.529.153 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.529.153 | 1.529.153 | 0% |
| 110.5 | | Reten pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.547 | 166.547 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.547 | 166.547 | 0% |
| 110.6 | | Perno set?lite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.490 | 581.490 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.490 | 581.490 | 0% |
| 110.7 | | Set?lite diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 768.456 | 768.456 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 768.456 | 768.456 | 0% |
| 110.8 | | Calces laterales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.238 | 317.238 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.238 | 317.238 | 0% |
| 110.9 | | Corona y pi??n | Unidad | EVENTO | 2 | | | 8.821.861 | 8.821.861 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.821.861 | 8.821.861 | 0% |
| 110.10 | | Planetario diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 768.456 | 768.456 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 768.456 | 768.456 | 0% |
| 110.11 | | Aceite diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.137 | 49.137 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.137 | 49.137 | 0% |
| 110.12 | | Juego de junta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 935.515 | 935.515 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 935.515 | 935.515 | 0% |
| 110.13 | | Reparaci?n de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.681 | 800.681 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.681 | 800.681 | 0% |
| 110.14 | | Cambio prisioneros de maza trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | 0% |
| 110.15 | | Cambio de prisioneros de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 366.005 | 366.005 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 366.005 | 366.005 | 0% |
| 111 | 78180101-009 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMAS ELECTRICOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 111.1 | | Buje de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | 0% |
| 111.2 | | Horquilla de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 488.144 | 488.144 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 488.144 | 488.144 | 0% |
| 111.3 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 893.005 | 893.005 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 893.005 | 893.005 | 0% |
| 111.4 | | Autom?tico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.057.346 | 1.057.346 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.057.346 | 1.057.346 | 0% |
| 111.5 | | Igo carb?n de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.465 | 550.465 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.465 | 550.465 | 0% |
| 111.6 | | Induzido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.310.580 | 1.310.580 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.310.580 | 1.310.580 | 0% |
| 111.7 | | Igo calce de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.048.037 | 2.048.037 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.048.037 | 2.048.037 | 0% |
| 111.8 | | Rulemen 6204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 71.123 | 71.123 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 71.123 | 71.123 | 0% |
| 111.9 | | Rodillo alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.940 | 108.940 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.940 | 108.940 | 0% |
| 111.10 | | Igo carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.322 | 72.322 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.322 | 72.322 | 0% |
| 111.11 | | Porta carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 496.105 | 496.105 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 496.105 | 496.105 | 0% |
| 111.12 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 679.022 | 679.022 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 679.022 | 679.022 | 0% |
| 111.13 | | Rotor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 382.032 | 382.032 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 382.032 | 382.032 | 0% |
| 111.14 | | Estator | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.681.253 | 1.681.253 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.681.253 | 1.681.253 | 0% |
| 111.15 | | Placa de diodo (+) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.784 | 361.784 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.784 | 361.784 | 0% |
| 111.16 | | Diodo (+) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | 0% |
| 111.17 | | Diodo (-) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | 0% |
| 111.18 | | Diodo excitador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.669 | 162.669 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.669 | 162.669 | 0% |
| 111.19 | | Reparaci?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 544.872 | 544.872 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 544.872 | 544.872 | 0% |
| 111.20 | | Alternador nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.779.544 | 1.779.544 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.779.544 | 1.779.544 | 0% |
| 111.21 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.204 | 504.204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.204 | 504.204 | 0% |
| 111.22 | | Cambio motor de arranque nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.296.582 | 2.296.582 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.296.582 | 2.296.582 | 0% |
| 111.23 | | Ajuste y Cambio buje de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.891 | 104.891 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.891 | 104.891 | 0% |
| 111.24 | | foco luz de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.853 | 17.853 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.853 | 17.853 | 0% |
| 111.25 | | foco de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.878 | 19.878 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.878 | 19.878 | 0% |
| 111.26 | | foco de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.298 | 70.298 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.298 | 70.298 | 0% |
| 111.27 | | foco de 2 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.853 | 17.853 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.853 | 17.853 | 0% |
| 111.28 | | bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.051 | 126.051 | 0% |
| 111.29 | | bulbo luz de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.300 | 146.300 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 146.300 | 146.300 | 0% |
| 111.30 | | bater?a c/u de 95 Amp. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 732.066 | 732.066 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 732.066 | 732.066 | 0% |
| 111.31 | | terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.557 | 23.557 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.557 | 23.557 | 0% |
| 111.32 | | soporte bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.249 | 142.249 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 142.249 | 142.249 | 0% |
| 111.33 | | faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 419.382 | 419.382 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 419.382 | 419.382 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY MINISTERIO DE HACIENDA | SET TRIBUTACION | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.34 | | faro ie?tiero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.052 | 156.052 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.052 | 156.052 | 0% |
| 111.35 | | faro trasero de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.695 | 148.695 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.695 | 148.695 | 0% |
| 111.36 | | tapa faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.990 | 112.990 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.990 | 112.990 | 0% |
| 111.37 | | faro reflector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.204 | 504.204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.204 | 504.204 | 0% |
| 111.38 | | faro de luz alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.151.784 | 1.151.784 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.151.784 | 1.151.784 | 0% |
| 111.39 | | Foco de reflector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.471 | 54.471 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 54.471 | 54.471 | 0% |
| 111.40 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.705 | 35.705 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.705 | 35.705 | 0% |
| 112 | 78180101-005 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 112.1 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.708.187 | 1.708.187 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.708.187 | 1.708.187 | 0% |
| 112.2 | | reparacion corona de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 667.430 | 667.430 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 667.430 | 667.430 | 0% |
| 112.3 | | Reparaci?n de plato de presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.162 | 800.162 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.162 | 800.162 | 0% |
| 112.4 | | reparacion disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.528 | 603.528 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.528 | 603.528 | 0% |
| 112.5 | | horquilla cojinete | Unidad | EVENTO | 1 | | | 796.613 | 796.613 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 796.613 | 796.613 | 0% |
| 112.6 | | Reparaci?n de bombe embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.986 | 507.986 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.986 | 507.986 | 0% |
| 112.7 | | bombe auxiliar nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 599.420 | 599.420 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 599.420 | 599.420 | 0% |
| 112.8 | | guardapolvo horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.238 | 317.238 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 317.238 | 317.238 | 0% |
| 112.9 | | Fluido de Embrague por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.409 | 41.409 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.409 | 41.409 | 0% |
| 112.10 | | bombo central nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.358.043 | 1.358.043 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.358.043 | 1.358.043 | 0% |
| 112.11 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.390.672 | 1.390.672 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.390.672 | 1.390.672 | 0% |
| 112.12 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.302.225 | 3.302.225 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.302.225 | 3.302.225 | 0% |
| 112.13 | | Rulemen volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.337 | 325.337 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.337 | 325.337 | 0% |
| 112.14 | | Rectificaci?n de volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 861.135 | 861.135 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 861.135 | 861.135 | 0% |
| 112.15 | | Reparaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.008.408 | 1.008.408 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.008.408 | 1.008.408 | 0% |
| 112.16 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.682 | 109.682 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.682 | 109.682 | 0% |
| 113 | 78180101-999 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN SISTEMA DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 113.1 | | Cambio ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.170.392 | 1.170.392 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.170.392 | 1.170.392 | 0% |
| 113.2 | | ca?o flexible de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.080 | 264.080 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.080 | 264.080 | 0% |
| 113.3 | | Reparaci?n ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.467 | 593.467 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.467 | 593.467 | 0% |
| 113.4 | | Cambio de silenciador nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.301.006 | 1.301.006 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.301.006 | 1.301.006 | 0% |
| 113.5 | | Reparaci?n de silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.638 | 593.638 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.638 | 593.638 | 0% |
| 113.6 | | soporte ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.065 | 195.065 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.065 | 195.065 | 0% |
| 113.7 | | Cambio junta m?ltiple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.869 | 300.869 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.869 | 300.869 | 0% |
| 114 | 78180101-007 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SERVICIOS DE GOMERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 114.1 | | Reparaci?n de llanta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.275.503 | 1.275.503 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.275.503 | 1.275.503 | 0% |
| 114.2 | | llanta nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.514.075 | 2.514.075 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.514.075 | 2.514.075 | 0% |
| 114.3 | | Cambio de cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.626.182 | 1.626.182 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.626.182 | 1.626.182 | 0% |
| 114.4 | | Camara | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | 0% |
| 114.5 | | Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | 0% |
| 114.6 | | Pese | Unidad | EVENTO | 1 | | | 622.328 | 622.328 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 622.328 | 622.328 | 0% |
| 114.7 | | Pico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.741 | 46.741 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.741 | 46.741 | 0% |
| 114.8 | | Rotaci?n de Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.433 | 89.433 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.433 | 89.433 | 0% |
| 115 | 78180101-027 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE CARROCERIA Y CHAPERIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 115.1 | | Rep. parcial de carroceri?a de madera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.970 | 1.166.970 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.970 | 1.166.970 | 0% |
| 115.2 | | Reparaci?n puerta de carroceri?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 861.254 | 861.254 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 861.254 | 861.254 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.3 | | Reparaci?n piso de carrocer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.539.558 | 2.539.558 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.539.558 | 2.539.558 | 0% |
| 115.4 | | Reparaci?n visera de carrocer?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 742.617 | 742.617 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 742.617 | 742.617 | 0% |
| 115.5 | | Espejo exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.403.958 | 1.403.958 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.403.958 | 1.403.958 | 0% |
| 115.6 | | Espejo interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.040.805 | 1.040.805 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.040.805 | 1.040.805 | 0% |
| 115.7 | | Su?a de vidrios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 956.791 | 956.791 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 956.791 | 956.791 | 0% |
| 115.8 | | Manija afer puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.598 | 292.598 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.598 | 292.598 | 0% |
| 115.9 | | Manija de tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 239.954 | 239.954 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 239.954 | 239.954 | 0% |
| 115.10 | | Manija levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.979 | 486.979 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.979 | 486.979 | 0% |
| 115.11 | | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 773.531 | 773.531 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 773.531 | 773.531 | 0% |
| 115.12 | | Reparaci?n de cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 928.557 | 928.557 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 928.557 | 928.557 | 0% |
| 115.13 | | Cambio vidrio de puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.568.867 | 3.568.867 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.568.867 | 3.568.867 | 0% |
| 115.14 | | Cambio vidrio de puerta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.722.092 | 3.722.092 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.722.092 | 3.722.092 | 0% |
| 115.15 | | Cambio de parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.035.055 | 3.035.055 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.035.055 | 3.035.055 | 0% |
| 115.16 | | mecanismo de levanta vidrio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 744.140 | 744.140 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 744.140 | 744.140 | 0% |
| 115.17 | | Chap y pintura de cabina completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.053.440 | 7.053.440 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.053.440 | 7.053.440 | 0% |
| 115.18 | | Cambio cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.635 | 349.635 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.635 | 349.635 | 0% |
| 115.19 | | Copia de llave de puerta y contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.149.747 | 1.149.747 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.149.747 | 1.149.747 | 0% |
| 115.20 | | Cerradura de puerta reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.818 | 174.818 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.818 | 174.818 | 0% |
| 115.21 | | Goma de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.167 | 447.167 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.167 | 447.167 | 0% |
| 115.22 | | Visagra de puerta nueva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 459.317 | 459.317 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 459.317 | 459.317 | 0% |
| 115.23 | | Visagra de puerta reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.733 | 235.733 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.733 | 235.733 | 0% |
| 115.24 | | Colocasion de grampa de carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 496.105 | 496.105 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 496.105 | 496.105 | 0% |
| 115.25 | | Cambio de faldon o goma guardabarro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.116 | 321.116 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 321.116 | 321.116 | 0% |
| 115.26 | | Tambor de cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 0% |
| 115.27 | | Mecanismo de cerradura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 0% |
| 115.28 | | Varillaje de bloqueo de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 115.29 | | Desmontar puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 0% |
| 115.30 | | Destapizar y cambiar piezas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 0% |
| 115.31 | | Codificaci?n de tambor nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0% |
| 116 | 78180101-016 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 116.1 | | Mantenimiento y Reparaci?n del AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 737.911 | 737.911 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 737.911 | 737.911 | 0% |
| 116.2 | | Carga de Gas 134 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 591.613 | 591.613 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 591.613 | 591.613 | 0% |
| 116.3 | | Filtro AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 585.538 | 585.538 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 585.538 | 585.538 | 0% |
| 116.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.056 | 492.056 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.056 | 492.056 | 0% |
| 116.5 | | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.846.700 | 2.846.700 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.846.700 | 2.846.700 | 0% |
| 116.6 | | Ca?os AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 967.912 | 967.912 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 967.912 | 967.912 | 0% |
| 116.7 | | Instalaci?n El?ctrica AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 468.499 | 468.499 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 468.499 | 468.499 | 0% |
| 116.8 | | Reparaci?n de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.114.349 | 2.114.349 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.114.349 | 2.114.349 | 0% |
| 116.9 | | Reparaci?n Cabezal de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.252.411 | 1.252.411 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.252.411 | 1.252.411 | 0% |
| 116.10 | | Aceite de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.927 | 69.927 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.927 | 69.927 | 0% |
| 116.11 | | Rulemen de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 398.402 | 398.402 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 398.402 | 398.402 | 0% |
| 116.12 | | Correa de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.460 | 213.460 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.460 | 213.460 | 0% |
| 116.13 | | Rulemen tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.819 | 296.819 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.819 | 296.819 | 0% |
| 116.14 | | Cambio bulbo alta presi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 642.575 | 642.575 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 642.575 | 642.575 | 0% |
| 116.15 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.465.279 | 5.465.279 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.465.279 | 5.465.279 | 0% |
| 116.16 | | Reparaci?n de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.894.537 | 1.894.537 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.894.537 | 1.894.537 | 0% |
| 116.17 | | Cambio manguera inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 341.536 | 341.536 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 341.536 | 341.536 | 0% |

[redacted]



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.18 | | Cambio manguera superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.252 | 264.252 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.252 | 264.252 | 0% |
| 116.19 | | refrigerante motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.792 | 50.792 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.792 | 50.792 | 0% |
| 116.20 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.291 | 323.291 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.291 | 323.291 | 0% |
| 117 | 78180101-021 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE PAPIERIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 117.1 | | Cambio de Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.554 | 316.554 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.554 | 316.554 | 0% |
| 117.2 | | Cielo raso o techo reparar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.220.014 | 1.220.014 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.220.014 | 1.220.014 | 0% |
| 117.3 | | Reparacion de asiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 479.564 | 479.564 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 479.564 | 479.564 | 0% |
| 117.4 | | Reparaci?n de tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.681 | 800.681 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.681 | 800.681 | 0% |
| 117.5 | | Cielo raso o techo nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.525 | 178.525 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.525 | 178.525 | 0% |
| 118 | 78180101-006 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 118.1 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.964.681 | 1.964.681 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.964.681 | 1.964.681 | 0% |
| 118.2 | | Reparaci?n bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 998.285 | 998.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 998.285 | 998.285 | 0% |
| 118.3 | | Reten maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.102 | 252.102 | 0% |
| 118.4 | | Reten maza trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.770 | 292.770 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.770 | 292.770 | 0% |
| 118.5 | | Ca?o flexible de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.487 | 337.487 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 337.487 | 337.487 | 0% |
| 118.6 | | Ca?o de freno de metal c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.326 | 597.326 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.326 | 597.326 | 0% |
| 118.7 | | Reparaci?n de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.791.040 | 3.791.040 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.791.040 | 3.791.040 | 0% |
| 118.8 | | Rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.993 | 775.993 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.993 | 775.993 | 0% |
| 118.9 | | cable freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.022.868 | 1.022.868 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.022.868 | 1.022.868 | 0% |
| 118.10 | | cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.556 | 542.556 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.556 | 542.556 | 0% |
| 118.11 | | cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.977 | 73.977 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.977 | 73.977 | 0% |
| 118.12 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | 0% |
| 118.13 | | tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.480.525 | 2.480.525 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.480.525 | 2.480.525 | 0% |
| 118.14 | | Reparaci?n de maza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.220.014 | 1.220.014 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.220.014 | 1.220.014 | 0% |
| 118.15 | | Rulemen de maza chico c/u trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.784 | 361.784 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.784 | 361.784 | 0% |
| 118.16 | | Rulemen de maza grande c/u trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 524.453 | 524.453 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 524.453 | 524.453 | 0% |
| 118.17 | | Rulemen de maza grande delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.737 | 601.737 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.737 | 601.737 | 0% |
| 118.18 | | Rulemen de maza grande trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 565.119 | 565.119 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 565.119 | 565.119 | 0% |
| 118.19 | | Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 670.230 | 670.230 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 670.230 | 670.230 | 0% |
| 118.20 | | Juego de seguro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.204 | 504.204 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.204 | 504.204 | 0% |
| 119 | 78180101-003 | MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 119.1 | | reparaci?n bomba direc. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.947.657 | 1.947.657 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.947.657 | 1.947.657 | 0% |
| 119.2 | | Reparaci?n de sinf?n de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.049.904 | 1.049.904 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.049.904 | 1.049.904 | 0% |
| 119.3 | | Cambio de sinfin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.798.374 | 8.798.374 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.798.374 | 8.798.374 | 0% |
| 119.4 | | Cambio Mu?equin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.650 | 415.650 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.650 | 415.650 | 0% |
| 119.5 | | Cambio manguera de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 591.613 | 591.613 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 591.613 | 591.613 | 0% |
| 119.6 | | Cambio bomba de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.953.529 | 6.953.529 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.953.529 | 6.953.529 | 0% |
| 119.7 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.274 | 190.274 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.274 | 190.274 | 0% |
| 119.8 | | Cambio r?leman maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 524.453 | 524.453 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 524.453 | 524.453 | 0% |
| 119.9 | | Cambio de reten maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.931 | 481.931 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.931 | 481.931 | 0% |
| 119.10 | | Fluido para direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.285 | 31.285 | 0% |
| 119.11 | | Cambio correa de dir. hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.990 | 112.990 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.990 | 112.990 | 0% |
| 119.12 | | Cambio r?leman tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 951.714 | 951.714 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 951.714 | 951.714 | 0% |
| 119.13 | | Reparaci?n de bomba hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.240.263 | 1.240.263 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.240.263 | 1.240.263 | 0% |
| 119.14 | | Cambio de reten maza trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.818 | 174.818 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.818 | 174.818 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACION · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.15 | | Cambio Rulemen chico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 288.549 | 288.549 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 288.549 | 288.549 | 0% |
| 119.16 | | Cambio Rulemen grande delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.598 | 292.598 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.598 | 292.598 | 0% |
| 119.17 | | Cambio Rulemen chico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.191 | 327.191 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.191 | 327.191 | 0% |
| 119.18 | | Cambio Rulemen grande trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.598 | 292.598 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.598 | 292.598 | 0% |
| 119.19 | | Cambio de prisionero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.695 | 286.695 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.695 | 286.695 | 0% |
| 119.20 | | Cambio de prisionero trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.337 | 325.337 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.337 | 325.337 | 0% |
| 120 | 78180101-006 | MARCO POLO - VOLARE -PAE MOVIL - SUPENCION DELANTERA Y TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 120.1 | | Prov. y cambio de centro el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 398.402 | 398.402 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 398.402 | 398.402 | 0% |
| 120.2 | | Cambio de elastico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.372 | 491.372 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.372 | 491.372 | 0% |
| 120.3 | | Cambio de elastico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.014 | 530.014 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.014 | 530.014 | 0% |
| 120.4 | | Cambio grampa elastico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | 0% |
| 120.5 | | Cambio grampa elastico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.584 | 223.584 | 0% |
| 120.6 | | Cambio barra de direccion corta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.341.502 | 1.341.502 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.341.502 | 1.341.502 | 0% |
| 120.7 | | Cambio barra de direccion larga | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.141.648 | 2.141.648 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.141.648 | 2.141.648 | 0% |
| 120.8 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 564.949 | 564.949 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 564.949 | 564.949 | 0% |
| 120.9 | | Cambio de poller | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.988.437 | 2.988.437 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.988.437 | 2.988.437 | 0% |
| 120.10 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.591 | 603.591 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.591 | 603.591 | 0% |
| 120.11 | | Control de Hoja El?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.460 | 213.460 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.460 | 213.460 | 0% |
| 120.12 | | Cambio de 1? hoja el?stico superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.129.097 | 1.129.097 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.129.097 | 1.129.097 | 0% |
| 120.13 | | Cambio de 1? al 8? hoja el?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.905 | 1.414.905 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.905 | 1.414.905 | 0% |
| 120.14 | | Cambio de 1? al 12? hoja el?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.341.700 | 1.341.700 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.341.700 | 1.341.700 | 0% |
| 121 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 121.1 | | Juego de Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.750.000 | 1.750.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 0% |
| 121.2 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.090.000 | 1.090.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.090.000 | 1.090.000 | 0% |
| 121.3 | | Juego de casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.000 | 675.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.000 | 675.000 | 0% |
| 121.4 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.000 | 690.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.000 | 690.000 | 0% |
| 121.5 | | Vulvulas de admision c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.500 | 212.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.500 | 212.500 | 0% |
| 121.6 | | Vulvulas de escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.500 | 232.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.500 | 232.500 | 0% |
| 121.7 | | Junta de tapa de cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 372.500 | 372.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 372.500 | 372.500 | 0% |
| 121.8 | | Arbol de levas admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.915.000 | 1.915.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.915.000 | 1.915.000 | 0% |
| 121.9 | | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.675.000 | 5.675.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.675.000 | 5.675.000 | 0% |
| 121.10 | | Bielas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.550.000 | 1.550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.550.000 | 1.550.000 | 0% |
| 121.11 | | Block de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.575.000 | 8.575.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.575.000 | 8.575.000 | 0% |
| 121.12 | | Perno de Piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.500 | 132.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.500 | 132.500 | 0% |
| 121.13 | | Seguro Sistema de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 515.000 | 515.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 515.000 | 515.000 | 0% |
| 121.14 | | Carter de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 602.500 | 602.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 602.500 | 602.500 | 0% |
| 121.15 | | Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.575.000 | 2.575.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.575.000 | 2.575.000 | 0% |
| 121.16 | | Martillito balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 | 0% |
| 121.17 | | Eje de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.075.000 | 2.075.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.075.000 | 2.075.000 | 0% |
| 121.18 | | Junta tapada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | 0% |
| 121.19 | | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.500 | 227.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.500 | 227.500 | 0% |
| 121.20 | | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.425.000 | 5.425.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.425.000 | 5.425.000 | 0% |
| 121.21 | | Arbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.125.000 | 2.125.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.125.000 | 2.125.000 | 0% |
| 121.22 | | Junta de multiple de admsi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 121.23 | | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | 0% |
| 121.24 | | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 257.500 | 257.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 257.500 | 257.500 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDARY HACIENDA | SET TRIBUTACION | TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.25 | | Retén frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.500 | 97.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.500 | 97.500 | 0% |
| 121.26 | | Retén de bancada trac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 0% |
| 121.27 | | Resortes de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 0% |
| 121.28 | | Martilletes de válvula c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 502.500 | 502.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 502.500 | 502.500 | 0% |
| 121.29 | | Juego retén guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.500 | 182.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.500 | 182.500 | 0% |
| 121.30 | | Cadena de distribución | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.780.000 | 1.780.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.780.000 | 1.780.000 | 0% |
| 121.31 | | Juego de engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.800.000 | 1.800.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 0% |
| 121.32 | | Aceite 15W40 por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.500 | 38.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.500 | 38.500 | 0% |
| 121.33 | | Lubricante Super ATF | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.500 | 41.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.500 | 41.500 | 0% |
| 121.34 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 121.35 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.500 | 167.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.500 | 167.500 | 0% |
| 121.36 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.500 | 157.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.500 | 157.500 | 0% |
| 121.37 | | Regulador de cadena de distribución | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 | 0% |
| 121.38 | | Balancín | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 | 0% |
| 121.39 | | Caja lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 | 0% |
| 121.40 | | Correa serpiente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | 0% |
| 121.41 | | Tensor de correa serpiente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 502.500 | 502.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 502.500 | 502.500 | 0% |
| 121.42 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 | 0% |
| 121.43 | | Soportes de motor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 765.000 | 765.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 765.000 | 765.000 | 0% |
| 121.44 | | Trabajos de terceros ( Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.125.000 | 3.125.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.125.000 | 3.125.000 | 0% |
| 122 | 781B0101-014 | FORD RANGER 2018 : SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 122.1 | | Diodo rectificador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 | 0% |
| 122.2 | | Rotor de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 335.000 | 335.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 335.000 | 335.000 | 0% |
| 122.3 | | Estator de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.000 | 305.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 305.000 | 305.000 | 0% |
| 122.4 | | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | 0% |
| 122.5 | | Rulemanes de alternador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 0% |
| 122.6 | | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 302.500 | 302.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 302.500 | 302.500 | 0% |
| 122.7 | | Carcasa Trasera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.500 | 547.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.500 | 547.500 | 0% |
| 122.8 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.500 | 387.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.500 | 387.500 | 0% |
| 122.9 | | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.125.000 | 3.125.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.125.000 | 3.125.000 | 0% |
| 122.10 | | Focos de Alta y Baja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.500 | 62.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.500 | 62.500 | 0% |
| 122.11 | | Focos de filamentos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.000 | 21.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.000 | 21.000 | 0% |
| 122.12 | | Focos de 1 filamento c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.500 | 13.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.500 | 13.500 | 0% |
| 122.13 | | Focos de busca huellas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.500 | 92.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.500 | 92.500 | 0% |
| 122.14 | | Foco de luz de techo c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.500 | 29.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.500 | 29.500 | 0% |
| 122.15 | | Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.425.000 | 2.425.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.425.000 | 2.425.000 | 0% |
| 122.16 | | Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | 0% |
| 122.17 | | Faritos de luz de chapa c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.000 | 137.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 137.000 | 137.000 | 0% |
| 122.18 | | Faros busca huellas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.500 | 447.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.500 | 447.500 | 0% |
| 122.19 | | Foco para tablero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 0% |
| 122.20 | | Conmutador de luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.000 | 460.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.000 | 460.000 | 0% |
| 122.21 | | Fusible 10 c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | 0% |
| 122.22 | | Fusible 15 c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | 0% |
| 122.23 | | Fusible 20 c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | 0% |
| 122.24 | | Fusible 25 c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | 0% |
| 122.25 | | Fusible 30 c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.350 | 5.350 | 0% |
| 122.26 | | Relay de luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA — SET TRIBUTACIÓN — TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.27 | | Relay de luz baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | 0% |
| 122.28 | | Relay de señero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 122.29 | | Relay de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 122.30 | | Relay de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 0% |
| 122.31 | | Relay de bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | 0% |
| 122.32 | | Relay de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.500 | 162.500 | 0% |
| 122.33 | | Interruptor limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.500 | 232.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.500 | 232.500 | 0% |
| 122.34 | | Control de apertura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.500 | 962.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.500 | 962.500 | 0% |
| 122.35 | | Bulbo de marcha atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 122.36 | | Bulbo de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 122.37 | | Bulbo de punto muerto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 122.38 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 0% |
| 122.39 | | Automatico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 0% |
| 122.40 | | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 302.500 | 302.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 302.500 | 302.500 | 0% |
| 122.41 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 | 0% |
| 122.42 | | Juego de carbones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.000 | 270.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.000 | 270.000 | 0% |
| 122.43 | | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.175.000 | 2.175.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.175.000 | 2.175.000 | 0% |
| 123 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 123.1 | | Amortiguadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 682.500 | 682.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 682.500 | 682.500 | 0% |
| 123.2 | | Rotulas inferiores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 0% |
| 123.3 | | Rotulas superiores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | 0% |
| 123.4 | | Bujes de parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 0% |
| 123.5 | | Bujes de parrilla inferior del. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.000 | 175.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 0% |
| 123.6 | | Buje Estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.500 | 117.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.500 | 117.500 | 0% |
| 123.7 | | Brazo Bieleta RH - TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | 0% |
| 123.8 | | Brazo Estabilizador LH - TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | 0% |
| 123.9 | | Parrilla de suspensi?n inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.325.000 | 1.325.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.325.000 | 1.325.000 | 0% |
| 123.10 | | Parrilla de suspensi?n superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.225.000 | 1.225.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.225.000 | 1.225.000 | 0% |
| 123.11 | | Amortiguadores traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 502.500 | 502.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 502.500 | 502.500 | 0% |
| 123.12 | | Bujes estabilizador traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 0% |
| 123.13 | | Bieletas estabilizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 0% |
| 123.14 | | Parrilla de suspensi?n trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 0% |
| 123.15 | | Brazo de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 602.500 | 602.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 602.500 | 602.500 | 0% |
| 123.16 | | Brazo trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 | 0% |
| 123.17 | | Rotaci?n de la cuatro ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.000 | 215.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.000 | 215.000 | 0% |
| 124 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 124.1 | | Juego de pastillas delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 457.500 | 457.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 457.500 | 457.500 | 0% |
| 124.2 | | Juego de pastillas trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 124.3 | | Discos de Frenos delanteros. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.000 | 770.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.000 | 770.000 | 0% |
| 124.4 | | Juego de separacion de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 0% |
| 124.5 | | Cilindros de frenos trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 297.500 | 297.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 297.500 | 297.500 | 0% |
| 124.6 | | Zapatas de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 124.7 | | Disco de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.000 | 775.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.000 | 775.000 | 0% |
| 124.8 | | Cebos de frenos de mano c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.000 | 415.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.000 | 415.000 | 0% |
| 124.9 | | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 857.500 | 857.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 857.500 | 857.500 | 0% |
| 124.10 | | Fluido de freno 1 Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.000 | 33.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.000 | 33.000 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.11 | | Caños flexibles de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.500 | 217.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.500 | 217.500 | 0% |
| 124.12 | | Resortes de zapatas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.500 | 67.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.500 | 67.500 | 0% |
| 124.13 | | Seguros de zapatas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 0% |
| 124.14 | | Rectificacion de 2 Discos de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.500 | 207.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.500 | 207.500 | 0% |
| 124.15 | | Cementado de 4 zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.500 | 327.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.500 | 327.500 | 0% |
| 124.16 | | Rectificacion de 4 tambores de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 124.17 | | Sensor de ABS rueda delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | 0% |
| 124.18 | | Sensor de ABS rueda delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | 0% |
| 124.19 | | Perno Mordaza A. TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.500 | 212.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.500 | 212.500 | 0% |
| 124.20 | | Trabajo de Terceros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.500 | 127.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.500 | 127.500 | 0% |
| 124.21 | | Modulo con unidad hidraulica de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.875.000 | 7.875.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.875.000 | 7.875.000 | 0% |
| 125 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 125.1 | | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.575.000 | 2.575.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.575.000 | 2.575.000 | 0% |
| 125.2 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.232.500 | 1.232.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.232.500 | 1.232.500 | 0% |
| 125.3 | | Bomba de agua reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.500 | 652.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.500 | 652.500 | 0% |
| 125.4 | | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.000 | 375.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.000 | 375.000 | 0% |
| 125.5 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 | 0% |
| 125.6 | | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 0% |
| 125.7 | | Mangueras de radiador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.500 | 252.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.500 | 252.500 | 0% |
| 125.8 | | Juego de mangueras de calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 0% |
| 125.9 | | Manguera de alta presi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.500 | 262.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.500 | 262.500 | 0% |
| 125.10 | | Manguera de baja presi?n de AA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.500 | 262.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.500 | 262.500 | 0% |
| 125.11 | | Condensador de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.275.000 | 2.275.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.275.000 | 2.275.000 | 0% |
| 125.12 | | Evaporador de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0% |
| 125.13 | | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 | 0% |
| 125.14 | | Filtro receptor de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.500 | 242.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.500 | 242.500 | 0% |
| 125.15 | | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.500 | 277.500 | 0% |
| 125.16 | | Agua refrigerante c/aditivo por Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 0% |
| 125.17 | | Compresor de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.825.000 | 2.825.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.825.000 | 2.825.000 | 0% |
| 125.18 | | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.000 | 199.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.000 | 199.000 | 0% |
| 125.19 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 0% |
| 125.20 | | Ca?o de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 297.500 | 297.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 297.500 | 297.500 | 0% |
| 126 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE AIR BAG | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 126.1 | | Bolsa de Air Bag de Acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.675.000 | 2.675.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.675.000 | 2.675.000 | 0% |
| 126.2 | | Disco de Air Bag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.325.000 | 1.325.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.325.000 | 1.325.000 | 0% |
| 126.3 | | Modulo de Airbag | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.675.000 | 3.675.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.675.000 | 3.675.000 | 0% |
| 126.4 | | Bolsa de Air Bag de Conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.150.000 | 2.150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.150.000 | 2.150.000 | 0% |
| 127 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - REPARACIÓN INTERIOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 127.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0% |
| 127.2 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0% |
| 127.3 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0% |
| 127.4 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0% |
| 127.5 | | Comando central de levanta vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.000 | 1.130.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.000 | 1.130.000 | 0% |
| 127.6 | | Tapiz de puerta delantera izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | 0% |
| 127.7 | | Tapiz de puerta delantera derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU HOMENDAPI HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.8 | | Tapiz de puerta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | 0% |
| 127.9 | | Tapiz de puerta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 757.500 | 757.500 | 0% |
| 127.10 | | Cerradura de puerta delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 127.11 | | Cerradura de puerta delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 127.12 | | Cerradura de puerta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 127.13 | | Cerradura de puerta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 127.14 | | Comando de levanta vidrio puerta delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 0% |
| 127.15 | | Manivela de puerta interior delantero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.16 | | Manivela de puerta interior delantero lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.17 | | Manivela de puerta interior trasero lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.18 | | Manivela de puerta interior trasero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.19 | | Manivela de puerta exterior delantero lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.20 | | Manivela de puerta exterior delantero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.21 | | Manivela de puerta exterior trasero lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.22 | | Manivela de puerta exterior trasero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.500 | 147.500 | 0% |
| 127.23 | | Llave de cerradura c/control | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.487.500 | 1.487.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.487.500 | 1.487.500 | 0% |
| 127.24 | | Copia de llave de cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.662.500 | 1.662.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.662.500 | 1.662.500 | 0% |
| 127.25 | | Cinturon de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.500 | 652.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.500 | 652.500 | 0% |
| 127.26 | | Cinturon de acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.500 | 652.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.500 | 652.500 | 0% |
| 127.27 | | Juego de gu?a de asiento de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 532.500 | 532.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 532.500 | 532.500 | 0% |
| 127.28 | | Gu?a de asiento de acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.000 | 375.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 375.000 | 375.000 | 0% |
| 127.29 | | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.500 | 492.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.500 | 492.500 | 0% |
| 128 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE TRANSMICIÓN AUTOMÁTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 128.1 | | Modulo de caja automatica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.100.000 | 5.100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.100.000 | 5.100.000 | 0% |
| 128.2 | | Inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.475.000 | 2.475.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.475.000 | 2.475.000 | 0% |
| 128.3 | | Generador de pulso A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.825.000 | 1.825.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.825.000 | 1.825.000 | 0% |
| 128.4 | | Generador de pulso B | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.825.000 | 1.825.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.825.000 | 1.825.000 | 0% |
| 128.5 | | Convertidor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.850.000 | 3.850.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 0% |
| 128.6 | | Caja de valvula | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.400.000 | 4.400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.400.000 | 4.400.000 | 0% |
| 128.7 | | Cartar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.150.000 | 1.150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.150.000 | 1.150.000 | 0% |
| 128.8 | | Aceite de caja automatica litros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.250 | 67.250 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.250 | 67.250 | 0% |
| 128.9 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.975.000 | 1.975.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.975.000 | 1.975.000 | 0% |
| 128.10 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.500 | 487.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.500 | 487.500 | 0% |
| 128.11 | | Conjuntos de discos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0% |
| 128.12 | | Conjunto de discos TA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0% |
| 128.13 | | Juego de discos TA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0% |
| 128.14 | | Juego de discos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0% |
| 128.15 | | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.150.000 | 9.150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.150.000 | 9.150.000 | 0% |
| 128.16 | | Modulo control | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.975.000 | 2.975.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.975.000 | 2.975.000 | 0% |
| 128.17 | | Inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0% |
| 128.18 | | Interruptor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.000 | 775.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.000 | 775.000 | 0% |
| 128.19 | | Homocineticas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.650.000 | 3.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.650.000 | 3.650.000 | 0% |
| 128.20 | | Masa delantera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.325.000 | 2.325.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.325.000 | 2.325.000 | 0% |
| 128.21 | | Punta eje c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.400.000 | 1.400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 0% |
| 128.22 | | Masa trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.625.000 | 1.625.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.625.000 | 1.625.000 | 0% |
| 128.23 | | Cardan 4x4 completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.125.000 | 2.125.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.125.000 | 2.125.000 | 0% |
| 128.24 | | Crucieta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.500 | 407.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.500 | 407.500 | 0% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.25 | | Macho y hembra cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.240.000 | 1.240.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.240.000 | 1.240.000 | 0% |
| 129 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 129.1 | | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.000.000 | 12.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.000.000 | 12.000.000 | 0% |
| 129.2 | | Aceite 80w90 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.500 | 57.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.500 | 57.500 | 0% |
| 129.3 | | Juego De pi?ton y corona de dif. 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.325.000 | 4.325.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.325.000 | 4.325.000 | 0% |
| 129.4 | | Rulemanes de corona c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 975.000 | 975.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 975.000 | 975.000 | 0% |
| 129.5 | | Rulemen de pi?ton | Unidad | EVENTO | 1 | | | 915.000 | 915.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 915.000 | 915.000 | 0% |
| 129.6 | | Rulemanes de tunel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 555.000 | 555.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 555.000 | 555.000 | 0% |
| 129.7 | | Reten pi?ton | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.500 | 202.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.500 | 202.500 | 0% |
| 129.8 | | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.500 | 352.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.500 | 352.500 | 0% |
| 129.9 | | Tuerca de pi?ton | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.500 | 112.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.500 | 112.500 | 0% |
| 129.10 | | Acople diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.000 | 325.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.000 | 325.000 | 0% |
| 129.11 | | Reparaci?n diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 992.500 | 992.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 992.500 | 992.500 | 0% |
| 129.12 | | Junta para diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.500 | 122.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 122.500 | 122.500 | 0% |
| 129.13 | | Reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.500 | 287.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 287.500 | 287.500 | 0% |
| 129.14 | | Calce de engranaje satelite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 | 0% |
| 129.15 | | Calce de engranaje planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 | 0% |
| 129.16 | | Rulemen de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 735.000 | 735.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 735.000 | 735.000 | 0% |
| 129.17 | | Satelite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.725.000 | 1.725.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.725.000 | 1.725.000 | 0% |
| 129.18 | | Guardapolvo de homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.500 | 227.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.500 | 227.500 | 0% |
| 129.19 | | Tulipas de homocinetica lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 835.000 | 835.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 835.000 | 835.000 | 0% |
| 129.20 | | Calces de corona c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.500 | 112.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.500 | 112.500 | 0% |
| 130 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 130.1 | | Bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.875.000 | 8.875.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.875.000 | 8.875.000 | 0% |
| 130.2 | | Regulador posicion de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.950.000 | 1.950.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.950.000 | 1.950.000 | 0% |
| 130.3 | | Picos inyectores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.750.000 | 2.750.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.750.000 | 2.750.000 | 0% |
| 130.4 | | Limpieza picos inyectores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.500 | 512.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.500 | 512.500 | 0% |
| 130.5 | | Regulador de posicion de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 782.500 | 782.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 782.500 | 782.500 | 0% |
| 130.6 | | Sensor de posicion de Arbol de levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 657.500 | 657.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 657.500 | 657.500 | 0% |
| 130.7 | | Bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.875.000 | 8.875.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.875.000 | 8.875.000 | 0% |
| 130.8 | | Sensor de presion de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 987.500 | 987.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 987.500 | 987.500 | 0% |
| 130.9 | | Sensor de Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 807.500 | 807.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 807.500 | 807.500 | 0% |
| 130.10 | | Sensor de arbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 657.500 | 657.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 657.500 | 657.500 | 0% |
| 130.11 | | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.500 | 1.482.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.500 | 1.482.500 | 0% |
| 130.12 | | Sensor de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.000 | 1.925.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.000 | 1.925.000 | 0% |
| 130.13 | | Valvula control de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.500 | 1.482.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.482.500 | 1.482.500 | 0% |
| 130.14 | | Conjunto pedal acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.812.500 | 1.812.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.812.500 | 1.812.500 | 0% |
| 130.15 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 632.500 | 632.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 632.500 | 632.500 | 0% |
| 130.16 | | Valvula de solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.500 | 472.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.500 | 472.500 | 0% |
| 130.17 | | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 0% |
| 130.18 | | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0% |
| 130.19 | | Tapa tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 130.20 | | ECM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.575.000 | 17.575.000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.575.000 | 17.575.000 | 0% |
| 130.21 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.500 | 412.500 | 0% |
| 130.22 | | Sensor de Velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 857.500 | 857.500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 857.500 | 857.500 | 0% |

[redacted]

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 78180101-014 | FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SERVICIO DE GOMERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | Unidad | EVENTO | 1 | | | - | - | 0% |
| 131.1 | | Cremallera de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2840000 | 2840000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.840.000 | 2.840.000 | 0% |
| 131.2 | | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197500 | 197500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.500 | 197.500 | 0% |
| 131.3 | | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265000 | 265000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.000 | 265.000 | 0% |
| 131.4 | | Mulfequin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1637500 | 1637500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.637.500 | 1.637.500 | 0% |
| 131.5 | | Bomba de direcci?n hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1775000 | 1775000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.775.000 | 1.775.000 | 0% |
| 131.6 | | Reparacion bomba direcci?n hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 417500 | 417500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 417.500 | 417.500 | 0% |
| 131.7 | | Ca?o de alta presi?n DH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177500 | 177500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.500 | 177.500 | 0% |
| 131.8 | | Correa de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407500 | 407500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.500 | 407.500 | 0% |
| 131.9 | | Rulemán tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437500 | 437500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.500 | 437.500 | 0% |
| 131.10 | | Chicote columna de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262500 | 262500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.500 | 262.500 | 0% |
| 131.11 | | Espárrago de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112500 | 112500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.500 | 112.500 | 0% |
| 131.12 | | Tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57500 | 57500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.500 | 57.500 | 0% |
| 131.13 | | Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950000 | 950000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950.000 | 950.000 | 0% |
| 131.14 | | Fluido hidraulico ATF | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55000 | 55000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 0% |
| 131.15 | | Alineaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75000 | 75000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 0% |
| 131.16 | | Balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95000 | 95000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 0% |
| 131.17 | | Válvula para llanta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12000 | 12000 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.000 | 12.000 | 0% |
| 131.18 | | Pesa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67500 | 67500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 67.500 | 67.500 | 0% |
| 131.19 | | Cubierta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 702500 | 702500 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 702.500 | 702.500 | 0% |
| | | | | | | | | Precio Total | 1.549.824.749 | | | | | | Precio Total | 1.550.112.105 | |

**Julio Orrego**
Representante de la Coordinación Administrativa

**Juan Valleno**
Representante de la Coordinación Financiera

**Alba Serun**
Representante del Viceministro de Tributación

**Fátima Colmenares**
Representante de la Unidad Requirente

**Oscar A. Orué Ortiz**
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas