## PLANILLA COMPARATIVA LCO N° 1165/2022_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves, bajo la modalidad de Contrato Abierto con ID: 391933

**LOTE NRO: 1**

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave con matrícula ZP-TZW Marca: Beechcraft, Modelo: King Air E-90, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 275.000.000 Máximo: 550.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE | OFERTA AEROMONT S.R.L. | VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO % | OFERTA HELITACTICA S.A. | VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | | Precio unitario (IVA incluído) | |
| 1 | **Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave con matrícula ZP-TZW Marca: Beechcraft, Modelo: King Air E-90 - MANO DE OBRA** | | | | | | | | |
| 1.1 | Inspecci?n de fases I y II , seg?n normas y especificaciones del fabricante | Unidad | EVENTO | 1 | 61.215.000 | 64.776.600 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.2 | Inspecci?n de fases III y IV , seg?n normas y especificaciones del fabricante | Unidad | EVENTO | 1 | 61.215.000 | 64.776.600 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.3 | Cambio de buj?as de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 395.010 | 417.992 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.4 | Cambio de mangueras inflamables ambos motores izquierdo y derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 10.006.920 | 9.824.976 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.5 | Cambio de mangueras de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 6.129.238 | 6.485.849 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.6 | Desmontaje, limpieza y regulaci?n del filtro de paquete de presurizaci?n de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 4.628.200 | 4.897.478 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.7 | Cambio de paquete de presurizaci?n ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.381.487 | 9.210.915 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.8 | Lubricaci?n de 400 horas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.139.637 | 2.264.126 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.9 | Pintura completa de los trenes, llantas y housing de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 6.956.565 | 7.361.311 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.10 | Inspecci?n del panel de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.533.955 | 1.623.204 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.11 | Inspecci?n de la puerta de salida de emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 4.169.550 | 4.412.142 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.12 | Inspecci?n de aisladores de vibraci?n del soporte del motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.536.150 | 1.625.526 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.13 | Inspecci?n de extintor de fuego del compartimiento de piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.305.727 | 1.381.697 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.14 | Desmontaje de Tanque de Combustible N? 1, limpieza, encintado y montaje de una unidad nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 5.047.350 | 5.341.014 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.15 | Desmontaje de Tanque de Combustible N? 2, limpieza, encintado y montaje de una unidad nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 5.047.350 | 5.341.014 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.16 | Desmontaje de Tanque de Combustible N? 3, limpieza, encintado y montaje de una unidad nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 3.825.360 | 3.755.808 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.17 | Desmontaje de Tanque de Combustible N? 4, limpieza, encintado y montaje de una unidad nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 3.825.360 | 3.755.808 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.18 | Desmontaje de Tanque de Combustible N? 5, limpieza, encintado y montaje de una unidad nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 3.825.360 | 3.755.808 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.19 | Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad (Ad?s) y (SB) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.182.025 | 3.367.161 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.20 | Lubricaci?n de 12 meses | Unidad | EVENTO | 1 | 1.591.012 | 1.683.581 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.21 | Lavado de compresor de turbinas de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 3.017.437 | 3.192.998 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.22 | Limpieza, inspecci?n, regulaci?n y prueba de funcionamiento en banco de picos inyectores de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 6.385.995 | 6.757.544 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.23 | Chequeo dekdetector magn?tico de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 384.037 | 406.382 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.24 | Inspecci?n del compresor, motor el?ctrico, correa y l?nea de gas del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 2.410.658 | 2.550.916 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.25 | Desmontaje de bomba el?ctrica de ambos tanques de Nacelle, limpieza, cambio de junta y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 4.712.689 | 4.986.883 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.26 | Cambio de burlete de ventana de emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 2.962.575 | 3.134.943 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.27 | Cambio de burlete de ventana de puerta principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.375.951 | 1.456.007 | 5,82 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | Cambio de burlete de ventana de tormenta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.751.211 | 1.853.100 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.29 | Cambio de instrumento de RPM | Unidad | EVENTO | 1 | 1.975.050 | 1.939.140 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.30 | Cambio de instrumento de Torque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.813.754 | 1.780.778 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.31 | Cambio de instrumento de Fuel Flow | Unidad | EVENTO | 1 | 1.813.754 | 1.919.283 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.32 | Cambio de instrumento de ITT | Unidad | EVENTO | 1 | 2.413.950 | 2.554.398 | 5,82 | NO OFERTA | |
| ~~1.33~~ | ~~Cambio de instrumento de Oil Temp~~ | ~~Unidad~~ | ~~EVENTO~~ | ~~1~~ | ~~1.813.754~~ | ~~1.780.778~~ | ~~1,82~~ | ~~NO OFERTA~~ | |
| 1.34 | Cambio de instrumento de Oil Press | Unidad | EVENTO | 1 | 1.813.754 | 1.780.778 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.35 | Cambio de instrumento N1 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.813.754 | 1.780.778 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.36 | Cambio de instrumento de Cantidad de Combustible (Indicator Fuel Quantity) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 1.969.920 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.37 | Cambio de transducer de RPM | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 1.964.995 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.38 | Cambio de transducer de torque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 1.964.995 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.39 | Cambio de transducer de Fuel Flow | Unidad | EVENTO | 1 | 3.028.410 | 3.204.608 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.40 | Cambio de transducer de ITT | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 1.964.995 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.41 | Cambio de transducer de Oil Temp | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 1.964.995 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.42 | Cambio de transducer de Oil Press | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 1.964.995 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.43 | Cambio de transducer N1 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 1.964.995 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.44 | Instalaci?n de transmisor de localizaci?n de Emergencia (ELT) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.139.637 | 2.100.735 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.45 | Cambio de probeta de indicador de cantidad de combustible (Probe Fuel Quantity) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.661.120 | 2.815.949 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.46 | Cambio de bomba de transferencia de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.689.360 | 2.845.833 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.47 | Overhaul de motor de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 14.264.250 | 15.094.170 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.48 | Inspecci?n de conjunto de amortiguador, brazo de arrastre, eje y tijeras de tren principal | Unidad | EVENTO | 1 | 11.376.288 | 11.169.446 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.49 | Inspecci?n de conjunto de amortiguador, brazo de arrastre, eje y tijeras de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 5.688.144 | 5.584.723 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.50 | Inspecci?n de clevis de Actuadores de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 2.501.730 | 2.456.244 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.51 | Inspecci?n de clevis de Actuadores de tren principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.865 | 1.228.122 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.52 | Reemplazo de filtro de Evaporador de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 500.346 | 529.457 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.53 | Reemplazo de filtro de Control de Prezurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 625.432 | 661.821 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.54 | Inspecci?n de alerones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.009.470 | 1.068.203 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.55 | Inspecci?n de carbones y rulemanes de motor de A/C por condici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.290 | 3.686.000 | 42,74 | NO OFERTA | |
| 1.56 | Cambio de carbones y rulemanes de motor de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 3.877.681 | 4.103.292 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.57 | Overhaul o reemplazo de Dinastar (Starter Generator) | Unidad | EVENTO | 1 | 5.743.875 | 6.402.000 | 11,46 | NO OFERTA | |
| 1.58 | Limpieza de filtro neum?tico de la v?lvula de solenoide de la unidad de control del flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 625.432 | 661.821 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.59 | Inspecci?n de pin de tope pedestal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.413.950 | 2.554.398 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.60 | Inspecci?n y lubricaci?n de mandos flexibles, rulemanes y eje actuador del sistema de flap | Unidad | EVENTO | 1 | 2.715.694 | 2.873.699 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.61 | Pulida y encerada completa del avi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 9.809.415 | 10.380.145 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.62 | Inspecci?n por condici?n de sellos y puertas presurizadas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.206.975 | 1.277.199 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.63 | Chequeo de la puerta de cabina y marco del fuselaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.053.360 | 1.114.646 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.64 | Desmontaje, inspecci?n de v?lvulas de presurizaci?n Outflow y Safety valve, y posterior montaje de las mismas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.442.512 | 2.813.000 | 15,17 | NO OFERTA | |
| 1.65 | Retorqueo de tornillos de parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.656.847 | 1.753.246 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.66 | Desmontaje de piso central, desarmado e inspecci?n de los rulemanes y carbones del motor el?ctrico del flap | Unidad | EVENTO | 1 | 3.236.887 | 3.425.216 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.67 | Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad 2004-23-02, inspecci?n con tinta penetrante (Magnaflux) del tren de nariz por posible rajadura | Unidad | EVENTO | 1 | 1.975.050 | 2.089.962 | 5,82 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | Desmontaje de tanque colector y bomba el?ctrica del sistema Evlromental (EPS) de ambos motores y cambio de la misma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.787.015 | 2.949.169 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.69 | Desmontaje de piso de pedalera, inspecci?n por condici?n de las bombas de freno del piloto y copiloto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.865.325 | 1.973.853 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.70 | Cambio de v?lvula de estaci?n (Parking Brake) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.751.211 | 1.853.100 | 5,82 | NO OFERTA | |
| ~~1.71~~ | ~~Cambio de bomba de freno ambos lados~~ | ~~Unidad~~ | ~~EVENTO~~ | ~~1~~ | ~~3.064.619~~ | ~~3.242.925~~ | ~~5,82~~ | ~~NO OFERTA~~ | |
| 1.72 | Cambio de l?mpara de panel de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 562.889 | 595.640 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.73 | Inspecci?n por condici?n y reglaje de comando y poleas de tim?n de direcci?n (Rudder), cable de comando de compensador de direcci?n (Tab Rudder) , barra de direcci?n (Steering) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.840.375 | 4.063.815 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.74 | Inspecci?n por condici?n de barra de direcci?n (Stearing), lubricaci?n y reglaje | Unidad | EVENTO | 1 | 9.633.855 | 10.194.370 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.75 | Cambio de sellos de goma de cabo de comando y sellado del sistema de presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.413.950 | 2.370.060 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.76 | Inspecci?n de sellos de goma de cabo de comando y sellado del sistema de presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 1.316.700 | 1.393.308 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.77 | Torqueo e inspecci?n del conjunto de eje de tren de aterrizaje principal y de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 1.086.277 | 1.149.479 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.78 | Inspecci?n de sensores de combustible Nacelle | Unidad | EVENTO | 1 | 1.755.600 | 1.857.744 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.79 | Cambio de sensores de combustible Nacelle | Unidad | EVENTO | 1 | 2.051.857 | 2.171.238 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.80 | Inspecci?n de sensores de combustible principales | Unidad | EVENTO | 1 | 1.942.132 | 2.055.129 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.81 | Cambio de sensores de combustible principales | Unidad | EVENTO | 1 | 2.051.857 | 2.171.238 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.82 | Rectificaci?n de discos de freno (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.920.187 | 2.031.908 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.83 | Chequeo del fuselaje de ?rea trasera y mampara presurizada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.799.490 | 1.904.188 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.84 | Chequeo de antenas por condici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 4.169.550 | 4.412.142 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.85 | Cambio de antena de avi?nica | Unidad | EVENTO | 1 | 4.608.450 | 4.876.578 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.86 | Inspecci?n de soportes y polea de control de vuelo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.183.527 | 2.310.569 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.87 | Inspecci?n y prueba de funcionamiento de caja de ignici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 757.102 | 801.152 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.88 | Cambio de caja de ignici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 3.127.162 | 3.309.107 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.89 | Reemplazo de filtro de aceite de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 960.094 | 1.015.955 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.90 | Inspecci?n de los tubos de escape de ambos motores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.909.215 | 2.020.297 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.91 | Inspecci?n por condici?n de cadena de retracci?n de tren de nariz, cambio de la misma si es requerido | Unidad | EVENTO | 1 | 2.567.565 | 2.716.951 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.92 | Cambio de cadena y pi?ones del tren de nariz, por condici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 6.232.380 | 6.119.064 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.93 | Cambio de reten de cuello de helice, con reten incluido | Unidad | EVENTO | 1 | 2.852.750 | 3.018.640 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.94 | Inspecci?n de bulones y herraje de ala | Unidad | EVENTO | 1 | 4.917.100 | 6.275.900 | 27,63 | NO OFERTA | |
| 1.95 | Inspecci?n de juego libre de la compuerta de tren delantero y principales | Unidad | EVENTO | 1 | 1.042.387 | 1.103.036 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.96 | Desmontaje de rueda de nariz, desarmado de llantas, cambio de rulemanes y pistas,posterior montaje del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 899.745 | 952.094 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.97 | Desmontaje de ruedas principales, desarmado de llantas, cambio de rulemanes y pistas,posterior montaje de las mismos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.799.490 | 1.904.188 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.98 | Cambio de filtro de combustible de la bomba alta de FCU y principales | Unidad | EVENTO | 1 | 482.790 | 510.880 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.99 | Desmontaje de FCU (Fuel Control Unit) de la bomba alta, inspecci?n por condici?n de eje de acople y cambio si fuera necesario | Unidad | EVENTO | 1 | 4.115.900 | 4.811.200 | 16,89 | NO OFERTA | |
| 1.100 | Desmontaje de ventanas polarizadas interiores (cantidad 14) y montaje de unidades nuevas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.266.800 | 5.171.040 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.101 | Desmontaje, inspecci?n, reparaci?n de inversor de corriente 1 y 2 (Inverter) y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 4.827.900 | 5.108.796 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.102 | Inspecci?n del fuselaje de la estructura avi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 10.709.160 | 11.332.238 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.103 | Inspecci?n Estructural | Unidad | EVENTO | 1 | 35.657.250 | 36.084.000 | 1,20 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.104 | Inspecci?n del sistema de pitot | Unidad | EVENTO | 1 | 1.349.617 | 1.428.141 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.105 | Inspecci?n por condici?n de instrumento de motor, de navegaci?n y de comunicaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 3.587.025 | 4.656.000 | 29,80 | NO OFERTA | |
| 1.106 | Inspecci?n por condici?n de componentes del sistema de ox?geno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.591.012 | 1.683.581 | 5,82 | NO OFERTA | |
| | | | | | | | | | |
| 1.107 | Inspecci?n de caja de engranaje y embrague del sistema de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 12.857.825 | 15.520.000 | 20,70 | NO OFERTA | |
| 1.108 | Inspecci?n de amortiguador del tren de aterrizaje de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 1.777.545 | 1.880.966 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.109 | Desmontaje de tren aterrizaje, desarmado de amortiguador, cambio de o`ring, reposici?n de liquido hidr?ulico, montaje y reglaje | Unidad | EVENTO | 1 | 10.807.912 | 11.436.737 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.110 | Inspecci?n de fuselaje exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 1.612.957 | 1.706.802 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.111 | Inspecci?n de la superficie inferior y superior de ambas alas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.371.562 | 1.451.363 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.112 | Inspecci?n por condici?n de Dinastar (Starter Generator) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.536.150 | 1.625.526 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.113 | Inspecci?n de sistema electrico, cambio de caja de control de alarma de perdida (Stall Warning) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.536.150 | 1.625.526 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.114 | Cambio de tuerca con sello de presurizaci?n de tapa delantera de avionica | Unidad | EVENTO | 1 | 987.525 | 969.570 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.115 | Inspecci?n del sistema est?tico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.907.712 | 3.076.889 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.116 | Inspecci?n de largueros y soportes del panel de instrumentos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.160.080 | 3.343.939 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.117 | Inspecci?n de largueros del fuselaje y ala por posible corrosi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.633.400 | 2.786.616 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.118 | Cambio de Protector Radome | Unidad | EVENTO | 1 | 2.001.384 | 2.117.828 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.119 | Cambio de controlador de presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.962.575 | 3.134.943 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.120 | Pintura completa del avi?n (Exterior) | Unidad | EVENTO | 1 | 111.506.250 | 143.754.000 | 28,92 | NO OFERTA | |
| 1.121 | Inspecci?n de tanque de combustible por posible perdida | Unidad | EVENTO | 1 | 1.437.397 | 1.521.028 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.122 | Inspecci?n por condici?n de flotadores y v?lvula de venteo del sistema de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.427.762 | 1.811.960 | 26,91 | NO OFERTA | |
| 1.123 | Cambio de pastillas de freno (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.382.535 | 1.462.973 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.124 | Desmontaje de elevadores, tim?n y compensadores para cambio de bujes, rulemanes y bulones de acuerdo a condici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 6.923.875 | 8.691.200 | 25,53 | NO OFERTA | |
| 1.125 | Cambio de transponder Modo "S" | Unidad | EVENTO | 1 | 4.740.120 | 4.653.936 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.126 | Cambio de flotador de sistema de purga de combustible (EPS) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.755.600 | 1.857.744 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.127 | Inspecci?n por condici?n de v?lvula intercambiador de calor de aire a aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.261.837 | 1.335.254 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.128 | Cambio de Filtro Solenoide de paquete de Presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 1.206.975 | 1.277.199 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.129 | Revisi?n o cambio de actuadores de flap | Unidad | EVENTO | 1 | 2.106.720 | 2.229.293 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.130 | Desmontaje de Housing de freno izquierdo y derecho, desarmado de la misma, cambio de o`ring, montaje y purgado del sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.511.006 | 1.775.100 | 17,48 | NO OFERTA | |
| 1.131 | Desmontaje de blower de recirculaci?n, revisi?n de motor/overhaul y montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 2.743.125 | 2.902.725 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.132 | Desmontaje de Motor El?ctrico de Aire Acondicionado, inspecci?n de la misma, cambio de acuerdo a condici?n, montaje y prueba de funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 5.215.500 | 6.634.800 | 27,21 | NO OFERTA | |
| 1.133 | Desmontaje de compresor de aire acondicionado, inspecci?n, cambio de la misma de acuerdo a condici?n, montaje y carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.831.025 | 4.355.300 | 13,68 | NO OFERTA | |
| 1.134 | Reemplazo/Overhaul de actuador de tren principal y de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 12.390.840 | 13.111.762 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.135 | Revis?n mayor/ overhaul de h?lice lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 64.863.420 | 72.750.000 | 12,16 | NO OFERTA | |
| 1.136 | Revis?n mayor/ overhaul de h?lice lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 64.863.420 | 72.750.000 | 12,16 | NO OFERTA | |
| 1.137 | Reemplazo de bateria ELT | Unidad | EVENTO | 1 | 484.562 | 601.400 | 24,11 | NO OFERTA | |
| 1.138 | Reemplazo de bulones de ala | Unidad | EVENTO | 1 | 6.426.244 | 7.146.000 | 11,20 | NO OFERTA | |
| 1.139 | Cambio de una pala h?lice marca HARTZELL | Unidad | EVENTO | 1 | 2.008.001 | 2.538.000 | 26,39 | NO OFERTA | |
| 1.140 | Cambio de cabo superior de puerta principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.533.955 | 1.623.204 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.141 | Cambio de cabo inferior de puerta principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.423.681 | 1.506.514 | 5,82 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.142 | Chequeo de Altimetro - Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.502.422 | 3.706.199 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.143 | Chequeo de Transponder - Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.502.422 | 3.706.199 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.144 | Chequeo de Sistema Estatico- Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.502.422 | 3.706.199 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.145 | Chequeo de ELT - Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.502.422 | 3.706.199 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.146 | Balanceo din?mico de H?lice | Unidad | EVENTO | 1 | 6.254.325 | 6.618.213 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.147 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 21.890.137 | 21.492.135 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.148 | Desmontaje de ruedas principales, desarmado de llanta, cambio de cubiertas, posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 2.501.730 | 2.647.285 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.149 | Desmontaje de rueda de nariz, desarmado de llanta, cambio de cubierta, posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.865 | 1.323.643 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.150 | Desmontaje de antishimmy, desarmado, cambio de o?ring, reposici?n de l?quido hidr?ulico y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.375.951 | 1.456.007 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.151 | Desmontaje de bater?a y montaje de una unidad nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 500.346 | 529.457 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.152 | Instalaci?n de Horizonte Artificial | Unidad | EVENTO | 1 | 2.194.500 | 2.322.180 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.153 | Cambio de Descargadores Estaticos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.627.000 | 834.200 | -48,73 | NO OFERTA | |
| 1.154 | Cambio de disco de freno (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.876.989 | 3.044.378 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.155 | Desmontaje de v?lvula Bleed Air, desarmado, inspecci?n por condici?n, limpieza y montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.227 | 3.703.877 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.156 | Cambio de diafragma de v?lvula Bleed Air | Unidad | EVENTO | 1 | 2.251.005 | 2.822.700 | 25,40 | NO OFERTA | |
| 1.157 | Reemplazo de v?lvula Bleed Air | Unidad | EVENTO | 1 | 3.840.375 | 3.770.550 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 1.158 | Overhaul o reemplazo de caja de engranaje de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 20.364.960 | 21.549.830 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.159 | Cambio de solenoide de burlete de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.626.124 | 1.720.735 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.160 | Cambio de relay de bater?a y generador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.002.076 | 3.176.742 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 1.161 | Servicio de deposito temporal para mantenimiento de la aeronave (por d?a) | Unidad | EVENTO | 1 | 261.250 | 276.450 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2 | Servicio de reparacion y mantenimiento de aeronave_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave con matrícula ZP-TZW Marca: Beechcraft, Modelo: King Air E-90 - REPUESTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | |
| 2.1 | Kit PT6 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.081.247 | 4.318.702 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.2 | Abrazadera Pl?stica | Unidad | EVENTO | 1 | 11.740 | 12.424 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.3 | Solvente para Limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 20.126 | 21.297 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.4 | L?quido Hidr?ulico | Unidad | EVENTO | 1 | 240.402 | 254.390 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.5 | Aceite 2380 (Litros) | Unidad | EVENTO | 1 | 254.938 | 269.771 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.6 | O?ring de Housing de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 30.749 | 32.539 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.7 | O?ring de amortiguadores | Unidad | EVENTO | 1 | 131.941 | 139.618 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.8 | G?s para Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 480.804 | 508.779 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.9 | PRC Sealant | Unidad | EVENTO | 1 | 860.975 | 911.069 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.10 | Filtro Instrumento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.584 | 1.928.626 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.11 | Filtro de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 461.236 | 488.072 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.12 | Transmisor de Localizaci?n de Emergencia (ELT) | Unidad | EVENTO | 1 | 4.819.391 | 4.731.766 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.13 | Sensor de Combustible Principal (Probe Fuel Quantity) | Unidad | EVENTO | 1 | 26.299.829 | 27.830.001 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.14 | Sensor de Combustible de Nacelle (Probe Fuel Quantity) | Unidad | EVENTO | 1 | 23.463.204 | 24.828.336 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.15 | Bomba de combustible (Fuel Pump) | Unidad | EVENTO | 1 | 17.845.674 | 18.883.968 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.16 | Motor de Tren de Aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 16.876.767 | 17.858.688 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.17 | Filtro de evaporador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 461.236 | 488.072 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.18 | Carbones de motor de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 5.560.000 | 5.883.491 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.19 | Rulemanes de motor de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.486 | 1.143.351 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.20 | Dinastar OVH | Unidad | EVENTO | 1 | 33.812.856 | 35.780.149 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.21 | Filtro del controlador de presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 134.178 | 141.985 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.22 | Juego de Rulemanes de rueda de tren principal (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.115.913 | 1.180.839 | 5,82 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | Juego completo de Rulemanes de rueda de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 491.986 | 520.611 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.24 | Juego de Pistas de rulemanes de rueda principal (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 519.940 | 550.192 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.25 | Juego de Pistas de rulemanes de rueda de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 3.689.897 | 390.458 | -89,42 | NO OFERTA | |
| 2.26 | Pintura para fuselaje de aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 57.361.095 | 60.698.468 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.27 | Pasta de pulir | Unidad | EVENTO | 1 | 838.612 | 887.405 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.28 | Buj?a (Igniter) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.459.930 | 2.603.053 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.29 | Cubierta de tren principal | Unidad | EVENTO | 1 | 7.469.242 | 7.903.816 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.30 | Cubierta de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 4.785.682 | 5.064.122 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.31 | Kit de ventanas polarizadas (Cantidad 14) | Unidad | EVENTO | 1 | 55.795.685 | 59.041.979 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.32 | L?mpara de aterrizaje de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 536.712 | 567.939 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.33 | L?mpara de taxi de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 536.712 | 567.939 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.34 | Kit de mangueras inflamables para turbina RH | Unidad | EVENTO | 1 | 20.713.729 | 20.337.116 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.35 | Kit de mangueras inflamables para turbina LH | Unidad | EVENTO | 1 | 20.713.729 | 20.337.116 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.36 | Kit de mangueras para sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 17.742.804 | 18.775.112 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.37 | Tinta penetrante (Magnaflux) | Unidad | EVENTO | 1 | 584.233 | 618.225 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.38 | Revelador de rajaduras | Unidad | EVENTO | 1 | 765.933 | 810.497 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.39 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 5.736.109 | 6.069.847 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.40 | Juego de Junta de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 6.429.362 | 6.803.435 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.41 | Juego de O?ring de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.453.595 | 1.538.168 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.42 | Juego de O?ring de Antishimmy | Unidad | EVENTO | 1 | 268.356 | 283.969 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.43 | Bater?a G6381E | Unidad | EVENTO | 1 | 24.599.300 | 26.030.532 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.44 | ?cido densidad 1285 | Unidad | EVENTO | 1 | 614.982 | 650.763 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.45 | Juego completo de Tornillos Frezados 10-32 | Unidad | EVENTO | 1 | 758.105 | 802.213 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.46 | Juego completo de Carbones de Dinastar | Unidad | EVENTO | 1 | 17.051.787 | 18.043.892 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.47 | Juego completo de Rulemanes de Dinastar | Unidad | EVENTO | 1 | 5.702.565 | 6.034.351 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.48 | L?mpara de luz de Beacon | Unidad | EVENTO | 1 | 1.677.225 | 1.774.809 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.49 | L?mpara de luz de Cola | Unidad | EVENTO | 1 | 1.341.780 | 1.419.847 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.50 | Flotador de tanque del sistema purgador de combustible (EPS) | Unidad | EVENTO | 1 | 14.893.758 | 15.760.304 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.51 | Bomba de tanque del sistema purgador de combustible (EPS) | Unidad | EVENTO | 1 | 5.192.688 | 5.494.808 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.52 | Sellos de cabo de comando de presurizaci?n y empenaje trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 5.792.017 | 6.129.007 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.53 | Cadena de retracci?n interior del sistema de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 26.927.288 | 26.437.702 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.54 | Cadena de retracci?n exterior del sistema de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 26.927.288 | 26.437.702 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.55 | Cadena de retracci?n de emergencia del sistema de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 6.004.465 | 5.895.293 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.56 | Juego completo de pi?ones y bujes de tren de aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 52.441.235 | 51.487.758 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.57 | Burlete de puerta principal presurizada | Unidad | EVENTO | 1 | 10.149.447 | 10.739.961 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.58 | Burlete de ventanilla de tormenta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.554.228 | 1.644.656 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.59 | Burlete de puerta de salida de emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 4.696.230 | 4.969.465 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.60 | Juego completo de pastillas de freno (tren principal) | Unidad | EVENTO | 1 | 11.267.597 | 11.923.167 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.61 | Carb?n de Aro Beta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.354.450 | 3.549.618 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.62 | Protector de Radome | Unidad | EVENTO | 1 | 5.568.387 | 5.892.366 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.63 | Grasa anticorrosiva | Unidad | EVENTO | 1 | 1.453.595 | 1.538.168 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.64 | Filtro solenoide de paquete de presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.277.671 | 2.410.191 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.65 | Actuadores de flap | Unidad | EVENTO | 1 | 26.833.363 | 26.345.484 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.66 | Controlador de presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 52.977.947 | 56.060.300 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.67 | Transponder Modo "S" | Unidad | EVENTO | 1 | 31.143.420 | 30.577.176 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.68 | Compresor de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 15.742.434 | 16.658.358 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.69 | Motor El?ctrico de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 21.499.788 | 22.750.685 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.70 | V?lvula de Presurizaci?n (Safety Valve) | Unidad | EVENTO | 1 | 44.278.740 | 46.854.958 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.71 | V?lvula de Presurizaci?n (OUTFLOW) | Unidad | EVENTO | 1 | 44.278.740 | 43.473.672 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.72 | Recarga de Extintor | Unidad | EVENTO | 1 | 245.993 | 260.305 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.73 | Extintor | Unidad | EVENTO | 1 | 491.986 | 520.611 | 5,82 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | Horizonte Artificial | Unidad | EVENTO | 1 | 41.591.825 | 44.011.714 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.75 | Juego de Auriculares Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 5.736.109 | 6.069.847 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.76 | Juego de Auriculares CoPiloto | Unidad | EVENTO | 1 | 5.736.109 | 6.069.847 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.77 | Blower de recirculaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 27.115.137 | 28.692.746 | 5,82 | NO OFERTA | |
| | | | | | | | | | |
| 2.78 | Tanque de Combustible N? 1 (PARTS CATALOG), incluido kit de instalaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 22.776.715 | 24.101.906 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.79 | Tanque de Combustible N? 2 (PARTS CATALOG), incluido kit de instalaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 22.776.715 | 24.101.906 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.80 | Tanque de Combustible N? 3 (PARTS CATALOG), incluido kit de instalaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 17.262.353 | 16.948.492 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.81 | Tanque de Combustible N? 4 (PARTS CATALOG), incluido kit de instalaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 17.262.353 | 16.948.492 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.82 | Tanque de Combustible N? 5 (PARTS CATALOG), incluido kit de instalaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 17.262.353 | 16.948.492 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.83 | Actuador de tren de aterrizaje principal LH | Unidad | EVENTO | 1 | 25.118.121 | 26.579.539 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.84 | Actuador de tren de aterrizaje principal RH | Unidad | EVENTO | 1 | 25.118.121 | 26.579.539 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.85 | Actuador de tren de aterrizaje de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 18.897.912 | 19.997.427 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.86 | Bateria ELT | Unidad | EVENTO | 1 | 1.991.484 | 2.107.352 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.87 | Caja de Control (Stall Warning) | Unidad | EVENTO | 1 | 24.214.656 | 25.623.509 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.88 | Tuercas Macho/Hembra para tapa zona presurizada | Unidad | EVENTO | 1 | 581.438 | 615.267 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.89 | Kit de bulones de bulones de ala | Unidad | EVENTO | 1 | 22.792.746 | 22.378.333 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.90 | Kit de tuercas de bulones de ala | Unidad | EVENTO | 1 | 17.143.711 | 16.832.007 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.91 | Kit de arandelas de bulones de ala | Unidad | EVENTO | 1 | 12.450.588 | 12.224.214 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.92 | Una Pala para h?lice marca Hartzell | Unidad | EVENTO | 1 | 54.230.275 | 53.244.270 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.93 | Cabo de puerta principal Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.779 | 3.492.825 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.94 | Cabo de puerta principal Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 2.152.439 | 2.277.673 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.95 | Descargador est?tico | Unidad | EVENTO | 1 | 670.890 | 709.924 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.96 | Indicador de RPM | Unidad | EVENTO | 1 | 13.411.091 | 13.167.253 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.97 | Indicador de Torque | Unidad | EVENTO | 1 | 18.642.355 | 18.303.404 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.98 | Indicador de Fuel Flow | Unidad | EVENTO | 1 | 26.835.600 | 26.347.680 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.99 | Indicador de ITT | Unidad | EVENTO | 1 | 25.891.881 | 27.398.318 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.100 | Indicador de Oil Temp | Unidad | EVENTO | 1 | 26.326.842 | 25.848.173 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.101 | Indicador de Oil Press | Unidad | EVENTO | 1 | 27.819.572 | 27.313.762 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.102 | Indicador de N1 | Unidad | EVENTO | 1 | 28.563.142 | 28.043.813 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.103 | Indicador Fuel Quantity | Unidad | EVENTO | 1 | 40.568.154 | 39.830.551 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.104 | Transducer de RPM | Unidad | EVENTO | 1 | 25.261.245 | 24.801.950 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.105 | Transducer de Torque | Unidad | EVENTO | 1 | 22.611.229 | 22.200.116 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.106 | Transducer de Fuel Flow | Unidad | EVENTO | 1 | 37.156.124 | 36.480.559 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.107 | Transducer de ITT | Unidad | EVENTO | 1 | 12.976.131 | 12.740.202 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.108 | Transducer de Oil Temp | Unidad | EVENTO | 1 | 15.099.497 | 14.824.961 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.109 | Transducer de Oil Press | Unidad | EVENTO | 1 | 26.925.052 | 26.435.506 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.110 | Transducer de N1 | Unidad | EVENTO | 1 | 25.261.245 | 24.801.950 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.111 | Lampara de panel de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 313.082 | 331.298 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.112 | Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 6.709 | 7.099 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.113 | Correa de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 2.588.517 | 2.739.123 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.114 | Junta de Tanque de Nacelle | Unidad | EVENTO | 1 | 2.236.300 | 2.366.412 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.115 | Cera para Pulir | Unidad | EVENTO | 1 | 838.612 | 887.405 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.116 | Bomba de Freno Lado Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 17.399.532 | 18.411.869 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.117 | Bomba de Freno Lado Copiloto | Unidad | EVENTO | 1 | 17.399.532 | 18.411.869 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.118 | V?lvula de Freno de Estaci?n (Parking Brake) | Unidad | EVENTO | 1 | 8.609.755 | 9.110.686 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.119 | Caja de Ignici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 51.783.763 | 54.796.637 | 5,82 | NO OFERTA | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.120 | Bomba de Alta FCU | Unidad | EVENTO | 1 | 72.032.400 | 70.722.720 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.121 | Ruleman (Unibol) de Aleron | Unidad | EVENTO | 1 | 2.281.026 | 2.413.740 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.122 | Ruleman (Unibol) de Compensador | Unidad | EVENTO | 1 | 9.951.535 | 10.530.533 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.123 | Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 131.659.220 | 129.265.416 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.124 | Disco de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 11.645.532 | 12.323.091 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.125 | Solenoide de Burlete de Puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 22.758.236 | 24.082.352 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.126 | Relay de Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | 3.644.051 | 3.856.069 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.127 | Caja de Engranaje de Tren de Aterrizaje | Unidad | EVENTO | 1 | 48.771.937 | 51.609.578 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.128 | Paquete de Presurizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 41.318.585 | 40.567.338 | -1,82 | NO OFERTA | |
| 2.129 | V?lvula Bleed Air | Unidad | EVENTO | 1 | 78.767.429 | 83.350.262 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.130 | Diafragma de V?lvula Bleed Air | Unidad | EVENTO | 1 | 2.068.577 | 2.188.931 | 5,82 | NO OFERTA | |
| 2.131 | Antena de Avi?nica | Unidad | EVENTO | 1 | 13.901.253 | 14.710.054 | 5,82 | NO OFERTA | |
| | | | | | | **3.160.614.641** | | | |

**LOTE NRO: 2**

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave con matrícula ZP-TNK Marca: CESSNA Modelo: C-206, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | PRECIOS ESTIMADOS | OFERTA AEROMONT | VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO % | OFERTA HELITACTICA S.A. | VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | | Precio unitario (IVA incluído) | |
| 1 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave con matrícula ZP-TNK Marca: CESSNA Modelo: C-206 - MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | |
| 1.1 | Inspecci?n de 100 horas y especiales p/ Habilitaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 5.747.500 | 6.081.900 | 5,82 | 4.310.625 | -25 |
| 1.2 | Inspecci?n de 100 horas. | Unidad | EVENTO | 1 | 4.598.000 | 4.865.520 | 5,82 | 3.448.500 | -25 |
| 1.3 | Inspecci?n de 50 horas. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.299.000 | 2.432.760 | 5,82 | 1.724.250 | -25 |
| 1.4 | Inspecci?n, limpieza y lubricaci?n de actuador de elevador compensador aler?n | Unidad | EVENTO | 1 | 1.712.755 | 1.681.614 | -1,82 | 1.284.566 | -25 |
| 1.5 | Inspecci?n y cambio de filtros del sistema de vacio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.092.025 | 1.155.561 | 5,82 | 819.018 | -25 |
| 1.6 | Cambio de conjunto de llantas de rueda de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 781.660 | 767.448 | -1,82 | 586.245 | -25 |
| 1.7 | Cambio de conjunto de llantas de ruedas laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 1.563.320 | 1.654.277 | 5,82 | 1.172.490 | -25 |
| 1.8 | Cambio de disco de freno de ruedas laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 1.701.260 | 1.800.242 | 5,82 | 1.275.945 | -25 |
| 1.9 | Inspecci?n por condici?n de selectora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.436.875 | 1.520.475 | 5,82 | 1.077.656 | -25 |
| 1.10 | Cambio de selectora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 6.290.064 | 6.175.699 | -1,82 | 4.717.548 | -25 |
| 1.11 | Servicio por reacondicionamiento de control de mezcla de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.162 | 2.645.627 | 5,82 | 1.875.121 | -25 |
| 1.12 | Limpieza de l?nea de succi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 1.488.602 | 1.575.212 | 5,82 | 1.116.451 | -25 |
| 1.13 | Inspecci?n, limpieza y lubricaci?n de cojinete de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.005 | 1.204.216 | 5,82 | 853.503 | -25 |
| 1.14 | Desarmado de llantas, discos, rectificaci?n de la misma y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.609.300 | 1.702.932 | 5,82 | 1.206.975 | -25 |
| 1.15 | Inpecci?n de l?neas de bomba de freno, l?neas y sistema | Unidad | EVENTO | 1 | 1.793.220 | 1.897.553 | 5,82 | 1.344.915 | -25 |
| 1.16 | Inspecci?n del sistema de ventilaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 1.147.201 | 1.213.947 | 5,82 | 860.400 | -25 |
| 1.17 | Inspecci?n de l?neas y limpieza de filtro de aire del sistema de vac?o | Unidad | EVENTO | 1 | 1.196.875 | 1.561.700 | 30,48 | 897.656 | -25 |
| 1.18 | Chequeo de amper?metro, conexiones el?ctricas del sistema de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.005 | 1.204.216 | 5,82 | 853.503 | -25 |
| 1.19 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.574.815 | 1.666.441 | 5,82 | 1.181.111 | -25 |
| 1.20 | Cambio de correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 367.840 | 389.242 | 5,82 | 275.880 | -25 |
| 1.21 | Revisi?n por condici?n de Magnetos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.149.500 | 1.216.380 | 5,82 | 862.125 | -25 |
| 1.22 | Inspecci?n por condici?n y vencimiento de Mangueras, l?neas de metal y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | 1.206.975 | 1.277.199 | 5,82 | 905.231 | -25 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | Revisi?n de carbones y rulemanes del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.528.900 | 2.482.920 | -1,82 | 1.896.675 | -25 |
| 1.24 | Cambio de Magnetos y puesta a punto de los mismos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.023.750 | 2.232.000 | 10,29 | 1.517.812 | -25 |
| 1.25 | Cambio de harnes para cable de bujias | Unidad | EVENTO | 1 | 1.422.500 | 1.620.000 | 13,88 | 1.066.875 | -25 |
| 1.26 | vencimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 3.356.540 | 3.551.830 | 5,82 | 2.517.405 | -25 |
| 1.27 | Inspecci?n de comando de controles de h?lice y uniones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.896.675 | 2.007.027 | 5,82 | 1.422.506 | -25 |
| 1.28 | Inspecci?n y verificaci?n de indicador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.115.015 | 1.179.889 | 5,82 | 836.261 | -25 |
| 1.29 | Pulida y encerada completa de la aeronave (Incluye materiales y mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | 6.897.000 | 7.298.280 | 5,82 | 5.172.750 | -25 |
| 1.30 | Inspecci?n por condici?n de br?jula y veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.425.380 | 1.508.311 | 5,82 | 1.069.035 | -25 |
| 1.31 | Inspecci?n por condici?n y seguridad de funcionamiento de v?lvula de alivio del sistema succi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 816.145 | 863.630 | 5,82 | 612.108 | -25 |
| 1.32 | Verificaci?n de cinturones de seguridad y harneses de hombro | Unidad | EVENTO | 1 | 321.860 | 340.586 | 5,82 | 241.395 | -25 |
| 1.33 | Inspecci?n y revisi?n de carriles de asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 448.305 | 474.388 | 5,82 | 336.228 | -25 |
| 1.34 | Desmontaje de rueda de nariz , desarmado de llanta, cambio de rulemanes y pistas, posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 574.750 | 608.190 | 5,82 | 431.062 | -25 |
| 1.35 | Desmontaje de ruedas principales, desarmado de llantas, cambio de rulemanes y pistas, posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.149.500 | 1.216.380 | 5,82 | 862.125 | -25 |
| 1.36 | Desarmado de housing de freno, cambio de o?ring, reposici?n de l?quido hidr?ulico, purgado de freno y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.976.000 | 2.211.600 | 11,92 | 1.482.000 | -25 |
| 1.37 | Inspecci?n por p?rdida y seguridad de tanques de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.028.802 | 1.088.660 | 5,82 | 771.601 | -25 |
| 1.38 | Cambio de parabrisa de acuerdo a condici?n? | Unidad | EVENTO | 1 | 5.927.000 | 6.718.500 | 13,35 | 4.445.250 | -25 |
| 1.39 | Chequeo de Altimetro - Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.126.575 | 2.250.303 | 5,82 | 1.594.931 | -25 |
| 1.40 | Chequeo de Transponder - Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.126.575 | 2.250.303 | 5,82 | 1.594.931 | -25 |
| 1.41 | Chequeo de Sistema Estatico- Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.126.575 | 2.250.303 | 5,82 | 1.594.931 | -25 |
| 1.42 | Chequeo de ELT - Reglamentacion R43 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.126.575 | 2.250.303 | 5,82 | 1.594.931 | -25 |
| 1.43 | Inspecci?n de controles de vuelo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.722.640 | 1.822.867 | 5,82 | 1.291.980 | -25 |
| 1.44 | Inspecci?n por condici?n de H?lice | Unidad | EVENTO | 1 | 3.276.075 | 3.466.683 | 5,82 | 2.457.056 | -25 |
| 1.45 | Revisi?n Mayor/Overhaul de H?lice, materiales incluido | Unidad | EVENTO | 1 | 20.111.375 | 23.862.000 | 18,65 | 15.083.531 | -25 |
| 1.46 | Desmontaje de tren de nariz, inspecci?n de soporte principal, inspecci?n por condici?n de bulones de soporte de tren, cambio de o?ring secci?n superior e inferior, limpieza, reposici?n de l?quido hidr?ulico, montaje y reglaje | Unidad | EVENTO | 1 | 3.903.250 | 4.835.450 | 23,88 | 2.927.437 | -25 |
| 1.47 | Revisi?n de sistema el?ctrico de luces de navegaci?n (Cambiar si es necesario) | Unidad | EVENTO | 1 | 896.610 | 948.776 | 5,82 | 672.457 | -25 |
| 1.48 | Instalaci?n de carriles de asientos. Montaje de housing de asientos delanteros y traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.528.900 | 2.676.036 | 5,82 | 1.896.675 | -25 |
| 1.49 | Desmontaje y reparaci?n de asientos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.436.875 | 1.520.475 | 5,82 | 1.077.656 | -25 |
| 1.50 | Cambio de soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.359.000 | 3.493.800 | 48,11 | 1.769.250 | -25 |
| 1.51 | Cambio de Bateria ELT | Unidad | EVENTO | 1 | 402.325 | 425.733 | 5,82 | 301.743 | -25 |
| 1.52 | Desmontaje de bomba de vac?o, limpieza de l?nea de succi?n, cambio de filtro e instalaci?n de una bomba de vac?o nueva | Unidad | EVENTO | 1 | 2.241.525 | 2.371.941 | 5,82 | 1.681.143 | -25 |
| 1.53 | Desmontaje de antishimmy, desarmado, cambio de o?ring, reposici?n de l?quido hidr?ulico y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 862.125 | 912.285 | 5,82 | 646.593 | -25 |
| 1.54 | Cambio de antishimmy | Unidad | EVENTO | 1 | 896.610 | 948.776 | 5,82 | 672.457 | -25 |
| 1.55 | Desmontaje de alerones, flap, elevadores y tim?n, inspecci?n de soporte, limpieza y engrasado de rulemanes, posterior montaje de la misma. Cambiar Bujes y rulemanes de acuerdo a condici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 7.456.375 | 9.447.800 | 26,71 | 5.592.281 | -25 |
| 1.56 | Desmontaje de tapa balancin, cambio de juntas y posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 919.600 | 973.104 | 5,82 | 689.700 | -25 |
| 1.57 | Cambio de Instrumento de motor y radio de comunicaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.781.790 | 2.943.640 | 5,82 | 2.086.342 | -25 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | Desmontaje de un cilindro, cambio de v?lvula de escape,admisi?n, rectificaci?n de asiento de v?lvula. (Sujeto a condici?n de compresi?n diferencial) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.988.700 | 2.934.360 | -1,82 | 2.241.525 | -25 |
| 1.59 | Cambio de cilindro de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.758.800 | 2.708.640 | -1,82 | 2.069.100 | -25 |
| 1.60 | Inspecci?n, Reparaci?n de tanque integral de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 7.184.375 | 7.602.375 | 5,82 | 5.388.281 | -25 |
| 1.61 | Revisi?n de gobernador de h?lice | Unidad | EVENTO | 1 | 5.885.500 | 7.566.000 | 28,55 | 4.414.125 | -25 |
| 1.62 | Inspecci?n, reparaci?n de deflectores de motor y cambio de gomas de sello | Unidad | EVENTO | 1 | 1.149.500 | 1.216.380 | 5,82 | 862.125 | -25 |
| 1.63 | Desmontaje de bulbo EGT, inspecci?n del sistema el?ctrico, montaje de una unidad nueva y prueba de funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.057.540 | 1.038.312 | -1,82 | 793.155 | -25 |
| 1.64 | Desmontaje de bulbo CHT, inspecci?n del sistema el?ctrico, montaje de una unidad nueva y prueba de funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 965.580 | 948.024 | -1,82 | 724.185 | -25 |
| 1.65 | Desmontaje de bulbo de presi?n de aceite, cambio del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 977.075 | 959.310 | -1,82 | 732.806 | -25 |
| 1.66 | Cambio de goma de deflectores de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.379.400 | 1.354.320 | -1,82 | 1.034.550 | -25 |
| 1.67 | Inspecci?n por condici?n de instrumentos de motores, de navegaci?n y de comunicaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 1.724.250 | 1.824.570 | 5,82 | 1.293.187 | -25 |
| 1.68 | Reparaci?n o cambio de componentes o accesorios interiores, los cambios est?n sujeto a condici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 2.873.750 | 3.040.950 | 5,82 | 2.155.312 | -25 |
| 1.69 | Instalaci?n de transponder nuevo Modo "S" | Unidad | EVENTO | 1 | 1.769.625 | 1.872.585 | 5,82 | 1.327.218 | -25 |
| 1.70 | Inspecci?n de carriles y motor de flap, cambio de la misma si se encuentran fuera de limite | Unidad | EVENTO | 1 | 2.666.840 | 2.822.002 | 5,82 | 2.000.130 | -25 |
| 1.71 | Overhaul de Gobernador de H?lice | Unidad | EVENTO | 1 | 7.724.640 | 8.174.074 | 5,82 | 5.793.480 | -25 |
| 1.72 | Desmontaje de tanque de combustible LH, inspecci?n, encintado de compartimiento, montaje de una unidad nueva y prueba de funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 6.023.380 | 6.373.831 | 5,82 | 4.517.535 | -25 |
| 1.73 | Desmontaje de tanque de combustible RH, inspecci?n, encintado de compartimiento, montaje de una unidad nueva y prueba de funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 6.023.380 | 6.373.831 | 5,82 | 4.517.535 | -25 |
| 1.74 | Inspecci?n, limpieza y lubricaci?n de rulemanes de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.005 | 1.204.216 | 5,82 | 853.503 | -25 |
| 1.75 | Desmontaje y montaje de instrumento, equipo de radio para efectuar cambio de parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.505.910 | 2.460.348 | -1,82 | 1.879.432 | -25 |
| 1.76 | Desmontaje de carenado de chapa exterior (soporte de parabrisa) cambio de sellos, tornillos, tuercas y retorqueo de la misma | Unidad | EVENTO | 1 | 1.839.200 | 1.805.760 | -1,82 | 1.379.400 | -25 |
| 1.77 | Cambio de o`ring de amortiguador de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 2.069.100 | 2.189.484 | 5,82 | 1.551.825 | -25 |
| 1.78 | Cambio de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.609.300 | 1.702.932 | 5,82 | 1.206.975 | -25 |
| 1.79 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 689.700 | 729.828 | 5,82 | 517.275 | -25 |
| 1.80 | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 1.379.400 | 1.459.656 | 5,82 | 1.034.550 | -25 |
| 1.81 | Cambio de bomba auxiliar el?ctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.793.220 | 1.897.553 | 5,82 | 1.344.915 | -25 |
| 1.82 | Cambio de multiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 3.218.600 | 3.405.864 | 5,82 | 2.413.950 | -25 |
| 1.83 | Cambio de silenciador de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 2.046.110 | 2.165.156 | 5,82 | 1.534.582 | -25 |
| 1.84 | Cambio de parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.506.105 | 5.405.994 | -1,82 | 4.129.578 | -25 |
| 1.85 | Cambio de ventanas laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 2.528.900 | 2.482.920 | -1,82 | 1.896.675 | -25 |
| 1.86 | Desmontaje de flap, aler?n, tim?n, elevadores y compensadores, inspecci?n de rulemanes, montaje y reglaje | Unidad | EVENTO | 1 | 6.898.500 | 8.720.300 | 26,41 | 5.173.875 | -25 |
| 1.87 | Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad (Ad`s) y Servicio de Boletin (SB) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.040.362 | 2.159.075 | 5,82 | 1.530.271 | -25 |
| 1.88 | Cambio de Manete control de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.816.210 | 1.783.188 | -1,82 | 1.362.157 | -25 |
| 1.89 | Cambio de Manete control de RPM | Unidad | EVENTO | 1 | 1.816.210 | 1.783.188 | -1,82 | 1.362.157 | -25 |
| 1.90 | Cambio de Manete control de Mezcla de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.816.210 | 1.783.188 | -1,82 | 1.362.157 | -25 |
| 1.91 | Cambio de juego completo descargador est?tico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.207.040 | 2.335.450 | 5,82 | 1.655.280 | -25 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | Desmontaje de ruedas principales, desarmado de llantas, cambio de cubiertas, posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.310.430 | 1.386.673 | 5,82 | 982.822 | -25 |
| 1.93 | Desmontaje de rueda de nariz, desarmado de llanta, cambio de cubierta, posterior montaje | Unidad | EVENTO | 1 | 655.215 | 693.337 | 5,82 | 491.411 | -25 |
| 1.94 | Revisi?n por condici?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.096.688 | 2.058.566 | -1,82 | 1.572.516 | -25 |
| 1.95 | Servicio de deposito temporal para mantenimiento (por d?a) | Unidad | EVENTO | 1 | 86.212 | 91.229 | 5,82 | 64.659 | -25 |
| 1.96 | Revisi?n por condici?n de equipos de radios e instrumentos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.965.645 | 2.080.010 | 5,82 | 1.474.233 | -25 |
| 1.97 | Cambio de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 2.988.700 | 2.934.360 | -1,82 | 2.241.525 | -25 |
| 1.98 | Instalaci?n de transmisor de localizaci?n de Emergencia (ELT) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.528.900 | 2.482.920 | -1,82 | 1.896.675 | -25 |
| 1.99 | Reparaci?n de de Radio 1 y Radio 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.586.505 | 4.853.356 | 5,82 | 3.439.878 | -25 |
| 1.100 | Reparaci?n de VOR | Unidad | EVENTO | 1 | 2.620.860 | 2.773.346 | 5,82 | 1.965.645 | -25 |
| 1.101 | Cambio de Horizonte | Unidad | EVENTO | 1 | 2.948.467 | 3.120.015 | 5,82 | 2.211.350 | -25 |
| 1.102 | Cambio de Instrumento de EGT | Unidad | EVENTO | 1 | 2.948.467 | 3.120.015 | 5,82 | 2.211.350 | -25 |
| 1.103 | Cambio de Instrumento de Temperatura de Cabeza de Cilindro (CHT) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.948.467 | 3.120.015 | 5,82 | 2.211.350 | -25 |
| 1.104 | Cambio de Instrumento de Temperatura de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 2.948.467 | 3.120.015 | 5,82 | 2.211.350 | -25 |
| 1.105 | Cambio de Instrumento de Presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 2.948.467 | 3.120.015 | 5,82 | 2.211.350 | -25 |
| 1.106 | Reparaci?n y calibraci?n de br?jula | Unidad | EVENTO | 1 | 2.092.090 | 2.213.812 | 5,82 | 1.569.067 | -25 |
| 2 | Servicio de reparacion y mantenimiento de aeronave_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave con matrícula ZP-TNK Marca: CESSNA Modelo: C-206 - REPUESTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | |
| 2.1 | Materiales B?sicos p/Inspecci?n de 100 horas (Incluye materiales de limpieza) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.839.200 | 1.946.208 | 5,82 | 1.600.000 | -13 |
| 2.2 | Materiales B?sicos p/Inspecci?n de 50 horas (Incluye materiales de limpieza) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.126.510 | 1.192.052 | 5,82 | 900.000 | -20 |
| 2.3 | Junta de unidad de control de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 103.455 | 109.474 | 5,82 | 80.000 | -23 |
| 2.4 | Aceite para Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 155.182 | 164.211 | 5,82 | 120.000 | -23 |
| 2.5 | Bater?a 24V 60Ah (**).Dimensiones: Largo=196mm/Ancho=187mm/Alto=161mm. | Unidad | EVENTO | 1 | 6.207.300 | 6.568.452 | 5,82 | 6.000.000 | -3 |
| 2.6 | Juego de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.873.750 | 3.040.950 | 5,82 | 2.300.000 | -20 |
| 2.7 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 2.471.425 | 2.615.217 | 5,82 | 2.200.000 | -11 |
| 2.8 | Filtro de Combustible Completo con base y soporte | Unidad | EVENTO | 1 | 3.210.553 | 3.397.349 | 5,82 | 2.600.000 | -19 |
| 2.9 | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 3.145.032 | 3.087.850 | -1,82 | 2.800.000 | -11 |
| 2.10 | Fluido Hidr?ulico | Unidad | EVENTO | 1 | 160.930 | 170.293 | 5,82 | 130.000 | -19 |
| 2.11 | L?mpara de Taxi | Unidad | EVENTO | 1 | 425.315 | 450.061 | 5,82 | 350.000 | -18 |
| 2.12 | L?mpara de luz de Navegaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 275.880 | 291.931 | 5,82 | 220.000 | -20 |
| 2.13 | L?mpara de luz de cono de cola | Unidad | EVENTO | 1 | 229.900 | 243.276 | 5,82 | 180.000 | -22 |
| 2.14 | L?mpara de luz beacon | Unidad | EVENTO | 1 | 1.023.055 | 1.082.578 | 5,82 | 900.000 | -12 |
| 2.15 | Kit de reparaci?n de control de Mezcla de combustible (Junta, anillos) | Unidad | EVENTO | 1 | 793.155 | 839.302 | 5,82 | 750.000 | -5 |
| 2.16 | Cubierta de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 4.069.230 | 4.305.985 | 5,82 | 3.200.000 | -21 |
| 2.17 | Cubierta de tren principal | Unidad | EVENTO | 1 | 4.598.000 | 4.865.520 | 5,82 | 4.200.000 | -9 |
| 2.18 | C?mara cubierta de tren de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.005 | 1.204.216 | 5,82 | 900.000 | -21 |
| 2.19 | C?mara cubierta de tren principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.264.450 | 1.338.018 | 5,82 | 1.000.000 | -21 |
| 2.20 | Juego de Rulemanes y bujes de alternadores | Unidad | EVENTO | 1 | 689.700 | 677.160 | -1,82 | 550.000 | -20 |
| 2.21 | Juego de Carbones y bujes para motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 896.610 | 880.308 | -1,82 | 750.000 | -16 |
| 2.22 | Buj?a Platinada RHB32S | Unidad | EVENTO | 1 | 1.201.227 | 1.271.117 | 5,82 | 980.000 | -18 |
| 2.23 | Parabrisa completo | Unidad | EVENTO | 1 | 28.162.750 | 27.650.700 | -1,82 | 21.122.062 | -25 |
| 2.24 | Conjunto de llanta principal | Unidad | EVENTO | 1 | 9.425.900 | 9.254.520 | -1,82 | 7.069.425 | -25 |
| 2.25 | Conjunto de llanta de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 9.138.525 | 8.972.370 | -1,82 | 6.853.893 | -25 |
| 2.26 | Disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.758.800 | 2.919.312 | 5,82 | 2.650.000 | -4 |
| 2.27 | Transmisor de localizaci?n de Emergencia (ELT) | Unidad | EVENTO | 1 | 6.537.206 | 6.418.348 | -1,82 | 6.750.000 | 3 |
| 2.28 | Auricular Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 5.896.935 | 6.240.029 | 5,82 | 6.000.000 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | Auricular Copiloto | Unidad | EVENTO | 1 | 5.896.935 | 6.240.029 | 5,82 | 6.000.000 | 2 |
| 2.30 | Tanque de combustible LH | Unidad | EVENTO | 1 | 12.397.357 | 13.118.658 | 5,82 | 12.500.000 | 1 |
| 2.31 | Tanque de combustible RH | Unidad | EVENTO | 1 | 12.362.872 | 13.082.167 | 5,82 | 12.500.000 | 1 |
| 2.32 | Bulbo de EGT | Unidad | EVENTO | 1 | 3.247.337 | 3.436.274 | 5,82 | 2.800.000 | -14 |
| 2.33 | Bulbo de CHT | Unidad | EVENTO | 1 | 4.003.364 | 4.236.287 | 5,82 | 3.300.000 | -18 |
| 2.34 | Bulbo de presi?n de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.931.160 | 2.043.518 | 5,82 | 1.800.000 | -7 |
| 2.35 | Goma de deflector para motor | Unidad | EVENTO | 1 | 655.215 | 693.337 | 5,82 | 550.000 | -16 |
| 2.36 | Filtro de instrumento | Unidad | EVENTO | 1 | 517.275 | 547.371 | 5,82 | 480.000 | -7 |
| 2.37 | Filtro de vac?o | Unidad | EVENTO | 1 | 97.707 | 103.392 | 5,82 | 90.000 | -8 |
| 2.38 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 436.810 | 462.224 | 5,82 | 330.000 | -24 |
| 2.39 | Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 10.811.047 | 11.440.054 | 5,82 | 9.500.000 | -12 |
| 2.40 | Juego de Mangueras inflamables de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 12.874.400 | 13.623.456 | 5,82 | 10.500.000 | -18 |
| 2.41 | Multiple de Escape lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 10.288.025 | 10.100.970 | -1,82 | 10.200.000 | -1 |
| 2.42 | Silenciador de Escape lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 7.034.940 | 6.907.032 | -1,82 | 6.700.000 | -5 |
| 2.43 | Multiple de Escape lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 10.288.025 | 10.100.970 | -1,82 | 9.200.000 | -11 |
| 2.44 | Silenciador de Escape lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.034.940 | 6.907.032 | -1,82 | 6.000.000 | -15 |
| 2.45 | Recarga de extintor | Unidad | EVENTO | 1 | 252.890 | 267.604 | 5,82 | 220.000 | -13 |
| 2.46 | Extintor | Unidad | EVENTO | 1 | 505.780 | 535.207 | 5,82 | 500.000 | -1 |
| 2.47 | Juego de Rulemanes de rueda de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 1.057.540 | 1.119.070 | 5,82 | 900.000 | -15 |
| 2.48 | Juego de Pistas de Rulemanes de rueda de nariz | Unidad | EVENTO | 1 | 505.780 | 535.207 | 5,82 | 380.000 | -25 |
| 2.49 | Juego de Rulemanes de rueda principal (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.276.010 | 2.408.432 | 5,82 | 2.100.000 | -8 |
| 2.50 | Juego de Pistas de Rulemanes de rueda de principal (ambos lados) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.005 | 1.204.216 | 5,82 | 900.000 | -21 |
| 2.51 | Bomba de Vacio | Unidad | EVENTO | 1 | 6.069.360 | 6.422.486 | 5,82 | 5.200.000 | -14 |
| 2.52 | O?ring de Housing | Unidad | EVENTO | 1 | 31.612 | 33.451 | 5,82 | 25.000 | -21 |
| 2.53 | Magneto | Unidad | EVENTO | 1 | 12.182.401 | 11.960.903 | -1,82 | 9.136.800 | -25 |
| 2.54 | O?ring de Antishimmy | Unidad | EVENTO | 1 | 25.289 | 26.760 | 5,82 | 19.000 | -25 |
| 2.55 | Juego de Harnes para cable de bujias | Unidad | EVENTO | 1 | 5.722.211 | 6.055.140 | 5,82 | 5.200.000 | -9 |
| 2.56 | Kit de juntas para cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 4.914.113 | 5.200.025 | 5,82 | 4.200.000 | -15 |
| 2.57 | Una Bomba auxiliar de combustible (Fuel Pump) | Unidad | EVENTO | 1 | 11.472.010 | 12.139.472 | 5,82 | 10.500.000 | -8 |
| 2.58 | Kit de manguera del sistema hidra?lico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.421.107 | 6.304.360 | -1,82 | 6.500.000 | 1 |
| 2.59 | Junta de tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 137.940 | 145.966 | 5,82 | 110.000 | -20 |
| 2.60 | Manete control de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.758.800 | 2.708.640 | -1,82 | 3.100.000 | 12 |
| 2.61 | Manete control RPM | Unidad | EVENTO | 1 | 2.758.800 | 2.708.640 | -1,82 | 3.100.000 | 12 |
| 2.62 | Manete control de Mezcla de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.758.800 | 2.708.640 | -1,82 | 3.100.000 | 12 |
| 2.63 | Equipo de transponder a bordo de aeronave MODO "S" | Unidad | EVENTO | 1 | 33.350.625 | 32.744.250 | -1,82 | 25.012.968 | -25 |
| 2.64 | Descargador est?tico | Unidad | EVENTO | 1 | 597.740 | 632.518 | 5,82 | 515.000 | -14 |
| 2.65 | Bateria ELT | Unidad | EVENTO | 1 | 2.701.325 | 2.858.493 | 5,82 | 2.500.000 | -7 |
| 2.66 | Selectora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 50.669.960 | 49.748.688 | -1,82 | 38.002.470 | -25 |
| 2.67 | Carril de Asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 13.173.270 | 12.933.756 | -1,82 | 12.200.000 | -7 |
| 2.68 | Kit de Housing de asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 3.712.885 | 3.928.907 | 5,82 | 3.800.000 | 2 |
| 2.69 | Gobernador de H?lice | Unidad | EVENTO | 1 | 29.812.282 | 31.546.815 | 5,82 | 22.359.211 | -25 |
| 2.70 | Soporte de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 11.926.062 | 11.709.225 | -1,82 | 10.500.000 | -12 |
| 2.71 | Motor de Flap | Unidad | EVENTO | 1 | 7.040.687 | 6.912.675 | -1,82 | 6.500.000 | -8 |
| 2.72 | Juego de O'ring de Amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 91.960 | 97.310 | 5,82 | 72.500 | -21 |
| 2.73 | Juego de Ventanas Laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 50.492.937 | 53.430.708 | 5,82 | 37.869.702 | -25 |
| 2.74 | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 24.714.250 | 24.264.900 | -1,82 | 19.000.000 | -23 |
| 2.75 | Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 39.312.900 | 38.598.120 | -1,82 | 29.484.675 | -25 |
| 2.76 | Antishimmy | Unidad | EVENTO | 1 | 15.972.302 | 16.901.600 | 5,82 | 11.979.226 | -25 |
| 2.77 | Micr?fono | Unidad | EVENTO | 1 | 1.436.875 | 1.520.475 | 5,82 | 1.200.000 | -16 |
| 2.78 | Horizonte | Unidad | EVENTO | 1 | 51.152.750 | 54.128.910 | 5,82 | 38.364.562 | -25 |
| 2.79 | Instrumento de EGT | Unidad | EVENTO | 1 | 7.701.650 | 8.149.746 | 5,82 | 7.100.000 | -8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | Instrumento de CHT | Unidad | EVENTO | 1 | 4.494.545 | 4.756.046 | 5,82 | 3.800.000 | -15 |
| 2.81 | Instrumento de Temperatura de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 4.494.545 | 4.756.046 | 5,82 | 3.800.000 | -15 |
| 2.82 | Instrumento de Presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 2.373.717 | 2.511.825 | 5,82 | 2.300.000 | -3 |
| | | | | | **Precio Total** | **919.049.088** | | **708.521.308** | |

708.521.308