CEO Nº 047/2017

Asunción, 19 de julio de 2017.

SEÑOR PRESIDENTE:

Ref.: BNF LCO SBE Nº 07/2017 "SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS".

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Directorio, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 07/2017 "SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", autorizado por Res. Nº 13 Acta 39 de fecha 26 de abril de 2017 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento. Al respecto, éste Comité de Evaluación de Ofertas informa cuanto sigue:

Por Resolución N° 13 Acta 166 de fecha 05 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento aprobó el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – AD REFERÉNDUM – Ejercicio 2017, en el cual se halla contemplada la convocatoria de referencia.

Por Resolución N° 6 Acta 15 de fecha 28 de febrero de 2017, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento aprobó el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – EJERCICIO 2017, en el cual se halla contemplado el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – AD REFERÉNDUM – Ejercicio 2017.

## INFORME DE EVALUACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27º de la Ley 2051/03, elevamos al Señor Presidente y por su intermedio al Directorio, el Informe resultante del análisis de la oferta presentada en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 07/2017 "SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", con Id Nº 305.749.

Primeramente resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 14 Acta 161 de fecha 12 noviembre de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento; por Resolución N° 14 Acta 63 de fecha 04 de julio de 2017, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió designar como integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas: al Señor HUGO MARIANO DÍAZ VERA, como COORDINADOR, a los señores RICARDO AUGUSTO ECHAURI BRIZUELA, BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ, SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA, RUCTH LELIS ROMAN MORINIGO como MIEMBROS y a la Señora CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID como SECRETARIA.

Una vez verificada la oferta y de conformidad a lo establecido en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 pasamos a expresar cuanto sigue:

- **Sesión Pública Virtual:**

En la fecha fijada para el efecto 09 de junio de 2017 y de acuerdo al Acta de la Sesión Pública Virtual SBE ID N° 305749 cuya fotocopia se adjunta, presentó su propuesta la firma CONDOR S.A.C.I., con el siguiente resultado:

| 1 - "SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS" | |
|---|---|
| Oferente | Mejor Precio |
| CONDOR S.A.C.I. | 298.684.293.- |

- **Acta de entrega de documentaciones y apertura de sobre de oferta**

Conforme se desprende del acta de apertura de oferta física de documentos realizado en fecha 13 de junio de 2017 se ha procedido a la apertura de la oferta de la siguiente firma:

| OFERENTE | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|
| CONDOR S.A.C.I. | 298.684.293.- |

- **Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas**: Ninguna.

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

- **Verificación cuantitativa de los documentos presentados**

Una vez detallada la oferta presentada, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos de carácter sustancial presentados por la firma CONDOR S.A.C.I., según detalle:

| Oferente N° | Formulario de Oferta debidamente Firmado. | Garantía de Mantenimiento de Oferta. | Documento que Acredita la representación | Declaración Jurada Art. 40 |
|---|---|---|---|---|
| CONDOR S.A.C.I. | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |

- **Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:**

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

| Documento | CONDOR S.A.C.I. |
|---|---|
| Formulario de Oferta | CUMPLE |
| Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta | CUMPLE |
| Garantía de mantenimiento de oferta | CUMPLE |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección General de Contrataciones Públicas. | CUMPLE |

- **Verificación de la capacidad legal**

| | |
|---|---|
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección General de Contrataciones Públicas.<br>**Inciso a)**<br>Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.<br>**Inciso b)**<br>Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. | (*)<br>CUMPLE |

(*)Según Certificados de la Secretaría de la Función Pública obtenidas de la página www.documentos.gov.py.

| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. Nº | REGISTRO EN EL SINARH | OFERENTE |
|---|---|---|---|
| ARMIN HAHNER STOLLMAIER | 1054638 | No registra datos | CONDOR S.A.C.I. |
| ANTONIO AUGUSTO TURRO VELAZQUEZ | 293072 | No registra datos | |
| GUILLERMO WALTER EMILIO QUELLMALZ RUCKELSHAUSEM | 484556 | No registra datos | |
| MARGARITA ELENA VON DONNER | 310837 | No registra datos | |
| RONALD OTTO OSCAR QUELLMALZ RUCKEL SHAUSEN | 629323 | No registra datos | |
| OTILIA BIRILA CORONEL DE ARECO | 400395 | No registra datos | |
| HUGO ERARDO ALMEIDA MENDEZ | 558023 | No registra datos | |

- **Verificación en el Registro de Inhabilitados**

De la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP en fecha 19 de julio de 2017 se constata que el oferente no se halla en el Registro de Inhabilitados.

- **Tabla comparativa de precios de la oferta**

De conformidad a la disposición contenida en el Núm. 2) Art. 61° del Decreto Nº 21909/03, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial resultando que la misma no presenta errores aritméticos y es como sigue:

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| 1 – "SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS" | |
|---|---|
| Oferente | Mejor Precio |
| CONDOR S.A.C.I. | ₲ 298.684.293.- |

- Verificación del precio de oferta

Se procedió a comparar el precio ofertado por la firma CONDOR S.A.C.I. con el precio referencial de la convocante y se constató que el mismo se halla dentro de los parámetros establecidos por la Resolución DNCP Nº 956/16 y su modificación, cuyo resultado se detalla en el siguiente cuadro:

| Nro. de Ítem | Nombre | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL BNF | PRECIO CONDOR S.A.C.I. | Diferencia % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **MOTOR OM 364** | **1** | **4.837.099** | **4.837.099** | 0% |
| 1.1 | MOTOR COMPLETO DESMONTAR | 1 | 730.958 | 730.958 | 0% |
| 1.2 | MOTOR COMPLETO MONTAR | 1 | 730.958 | 730.958 | 0% |
| 1.3 | MOTOR COMPLETO RECTIFICAR | 1 | 678.747 | 678.747 | 0% |
| 1.4 | CILINDRO DE BLOCK MOTOR (CAMISA) | 1 | 600.123 | 600.123 | 0% |
| 1.5 | RETEN BANCADA | 1 | 323.710 | 323.710 | 0% |
| 1.6 | JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO | 1 | 1.448.402 | 1.448.402 | 0% |
| 1.7 | JUEGO DE BUJES ARBOL DE LEVAS (MEDIDA 1) | 1 | 324.201 | 324.201 | 0% |
| **2** | **CULATA Y CUBIERTA DE BALANCÍN** | **1** | **13.517.188** | **13.517.188** | 0% |
| 2.1 | TAPA CILINDROS DESMONTAR | 1 | 417.690 | 417.690 | 0% |
| 2.2 | TAPA CILINDROS MONTAR | 1 | 710.073 | 710.073 | 0% |
| 2.3 | TAPA CILINDROS CAMBIAR | 1 | 9.789.548 | 9.789.548 | 0% |
| 2.4 | TAPA CILINDROS RECTIFICAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 2.5 | JUNTA CULATA/ JUNTA CABEZA CIL. (MEDIDA 1) | 1 | 290.909 | 290.909 | 0% |
| 2.6 | TURBO COMPRESOR DESMONTAR | 1 | 292.383 | 292.383 | 0% |
| 2.7 | TURBO COMPRESOR MONTAR | 1 | 292.383 | 292.383 | 0% |
| 2.8 | JUNTA CON MULTIPLE Y TURBO COMPRESOR | 1 | 248.526 | 248.526 | 0% |
| 2.9 | CAÑO PRESION DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR | 1 | 312.162 | 312.162 | 0% |
| 2.10 | ASIENTO VALVULA ADMISION | 1 | 169.410 | 169.410 | 0% |
| 2.11 | ASIENTO VALVULA ESCAPE | 1 | 201.720 | 201.720 | 0% |
| 2.12 | JUNTA SILICONA SELLO | 1 | 65.111 | 65.111 | 0% |
| 2.13 | JUNTA TAPA BALANCINES | 1 | 157.617 | 157.617 | 0% |
| 2.14 | TAPON LLENADO DE ACEITE | 1 | 74.570 | 74.570 | 0% |
| 2.15 | GUIA VALVULA ADMISION Y ESCAPE | 1 | 286.241 | 286.241 | 0% |
| **3** | **PIEZ MOTRIC PIST, CIGÜEÑAL Y VOL MOTOR** | **1** | **25.813.246** | **25.813.246** | 0% |
| 3.1 | CIGUEÑAL | 1 | 11.422.593 | 11.422.593 | 0% |
| 3.2 | SEGMENTOS/ JUEGO DE AROS (ANILLO) | 1 | 421.499 | 421.499 | 0% |
| 3.3 | KIT REPARACION DE MOTOR PISTON ,CAMISA, AROS, BUJES COJINETES, JUNTAS SUP, BUJE DE BIELA PARA 4 BOCAS | 1 | 6.203.925 | 6.203.925 | 0% |
| 3.4 | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (STD) | 1 | 426.904 | 426.904 | 0% |
| 3.5 | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL ((MEDIDA 1) | 1 | 426.904 | 426.904 | 0% |
| 3.6 | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 2) | 1 | 426.904 | 426.904 | 0% |
| 3.7 | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 3) | 1 | 426.904 | 426.904 | 0% |
| 3.8 | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 4) | 1 | 426.904 | 426.904 | 0% |
| 3.9 | VOLANTE MOTOR DESMONTAR | 1 | 41.769 | 41.769 | 0% |
| 3.10 | VOLANTE MOTOR MONTAR | 1 | 41.769 | 41.769 | 0% |
| 3.11 | VOLANTE MOTOR RECTIFICAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 3.12 | BUJE PILOTO CIGUEÑAL | 1 | 171.990 | 171.990 | 0% |
| 3.13 | POLEA CIGUEÑAL | 1 | 855.896 | 855.896 | 0% |
| 3.14 | COJINETE BIELA (MEDIDA 1) | 1 | 333.292 | 333.292 | 0% |
| 3.15 | COJINETE BIELA (MEDIDA 2) | 1 | 334.644 | 334.644 | 0% |
| 3.16 | BUJE DE BILELA | 1 | 256.143 | 256.143 | 0% |
| 3.17 | BIELA | 1 | 3.490.783 | 3.490.783 | 0% |
| **4** | **CUBIERTA DELANTERA** | **1** | **1.077.150** | **1.077.150** | 0% |
| 4.1 | RETEN DE ACEITE CIGUEÑAL DELANTERO | 1 | 663.882 | 663.882 | 0% |
| 4.2 | RETEN DE FRENTE MOTOR | 1 | 413.268 | 413.268 | 0% |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVA MARIELA ALCARAZ CARTARIA
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **SISTEMA DE LUBRICACIÓN** | **1** | **9.419.895** | **9.419.895** | **0%** |
| 5.1 | SOPORTE FILTRO DE ACEITE | 1 | 1.870.392 | 1.870.392 | 0% |
| 5.2 | FILTRO ACEITE | 1 | 180.958 | 180.958 | 0% |
| 5.3 | FILTRO DE AIRE | 1 | 218.428 | 218.428 | 0% |
| 5.4 | BOMBA ACEITE | 1 | 6.896.799 | 6.896.799 | 0% |
| 5.5 | VARILLA MEDIDOR NIVEL ACEITE MOTOR | 1 | 112.408 | 112.408 | 0% |
| 5.6 | TAPON DE DRENAJE ACEITE MOTOR | 1 | 88.698 | 88.698 | 0% |
| 5.7 | ACEITE MOTOR (LITRO) | 1 | 52.212 | 52.212 | 0% |
| **6** | **ÁRBOL DE LEVAS Y MECANISMO DE VÁLVULAS** | **1** | **6.608.104** | **6.608.104** | **0%** |
| 6.1 | VALVULA ESCAPE | 1 | 234.644 | 234.644 | 0% |
| 6.2 | VALVULA ADMISION | 1 | 99.509 | 99.509 | 0% |
| 6.3 | LEVANTA VALVULAS BOTADORES | 1 | 182.064 | 182.064 | 0% |
| 6.4 | VARILLA BOTADOR O EMPUJE | 1 | 149.877 | 149.877 | 0% |
| 6.5 | ARBOL DE LEVAS | 1 | 4.226.040 | 4.226.040 | 0% |
| 6.6 | EJE BALANCIN | 1 | 574.324 | 574.324 | 0% |
| 6.7 | BALANCIN (MARTILLO) DE VALVULAS ADM | 1 | 326.658 | 326.658 | 0% |
| 6.8 | BALANCIN (MARTILLO) DE VALVULAS ESC | 1 | 326.658 | 326.658 | 0% |
| 6.9 | SOPORTE EJE BALANCINES | 1 | 263.514 | 263.514 | 0% |
| 6.10 | SOPORTE EJE BALANCINES | 1 | 224.816 | 224.816 | 0% |
| **7** | **MONTAJE MOTOR Y TRANSMISIÓN Y ESCAPE** | **1** | **4.958.719** | **4.958.719** | **0%** |
| 7.1 | SOPORTE MOTOR TRASERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | 1 | 1.848.893 | 1.848.893 | 0% |
| 7.2 | SOPORTE MOTOR DELANTERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | 1 | 1.867.320 | 1.867.320 | 0% |
| 7.3 | TRAVESAÑO MONTURA MOTOR TRASERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | 1 | 511.548 | 511.548 | 0% |
| 7.4 | SOPORTE DE ESCAPE CAMBIAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 7.5 | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR DESMONTAR | 1 | 156.634 | 156.634 | 0% |
| 7.6 | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR MONTAR | 1 | 156.634 | 156.634 | 0% |
| 7.7 | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR REPARAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| **8** | **MÚLTIPLE** | **1** | **865.479** | **865.479** | **0%** |
| 8.1 | MULTIPLE ESCAPE DESMONTAR | 1 | 292.383 | 292.383 | 0% |
| 8.2 | MULTIPLE ESCAPE MONTAR | 1 | 292.383 | 292.383 | 0% |
| 8.3 | MULTIPLE ESCAPE RECTIFICAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 8.4 | JUNTA MULTIPLE ESCAPE A | 1 | 71.868 | 71.868 | 0% |
| **9** | **BOMBA AGUA, VENT, REFRI Y TERMOSTATO** | **1** | **4.660.194** | **4.660.194** | **0%** |
| 9.1 | BOMBA AGUA DESMONTAR | 1 | 187.961 | 187.961 | 0% |
| 9.2 | BOMBA AGUA MONTAR | 1 | 187.961 | 187.961 | 0% |
| 9.3 | BOMBA AGUA CAMBIAR | 1 | 3.205.280 | 3.205.280 | 0% |
| 9.4 | BOMBA AGUA REPARAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 9.5 | JUNTA CAJA TERMOSTATO | 1 | 77.764 | 77.764 | 0% |
| 9.6 | JUNTA BOMBA DE AGUA | 1 | 95.209 | 95.209 | 0% |
| 9.7 | ABRAZADERA PARA MANGU SUP E INF DE RADIADOR | 1 | 301.228 | 301.228 | 0% |
| 9.8 | MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | 1 | 244.963 | 244.963 | 0% |
| 9.9 | TERMOSTATO | 1 | 255.405 | 255.405 | 0% |
| **10** | **RADIADOR Y SISTEMA COMBUSTIBLE** | **1** | **21.320.125** | **21.320.125** | **0%** |
| 10.1 | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) DESMONTAR | 1 | 135.750 | 135.750 | 0% |
| 10.2 | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) MONTAR | 1 | 135.750 | 135.750 | 0% |
| 10.3 | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) CAMBIAR | 1 | 9.474.807 | 9.474.807 | 0% |
| 10.4 | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) REPARAR | 1 | 261.057 | 261.057 | 0% |
| 10.5 | INTERCOOLER DESMONTAR | 1 | 73.096 | 73.096 | 0% |
| 10.6 | INTERCOOLER MONTAR | 1 | 73.096 | 73.096 | 0% |
| 10.7 | INTERCOOLER CAMBIAR | 1 | 1.569.409 | 1.569.409 | 0% |
| 10.8 | INTERCOOLER REPAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 10.9 | TAPA DE RADIADOR | 1 | 194.840 | 194.840 | 0% |
| 10.10 | TAPA RESERVORIO DE AGUA DEL RADIADOR | 1 | 194.840 | 194.840 | 0% |
| 10.11 | CANO AGUA RADIADOR SUPERIOR | 1 | 406.634 | 406.634 | 0% |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

ROSA MARIELA ALCARAZ TORRES
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ V
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofe

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | CANO AGUA RADIADOR INFERIOR | 1 | 437.961 | 437.961 | 0% |
| 10.13 | ADITIVO DE RADIADOR ( DOSIS ) | 1 | 102.076 | 102.076 | 0% |
| 10.14 | CORREAS DE VENTILADOR | 1 | 372.236 | 372.236 | 0% |
| 10.15 | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | 140.664 | 140.664 | 0% |
| 10.16 | VENTILADOR COMPLETO | 1 | 3.752.454 | 3.752.454 | 0% |
| 10.17 | TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 10.18 | TANQUE DE COMBUSTIBLE MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 10.19 | TANQUE DE COMBUSTIBLE REPARAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 10.20 | TANQUE DE COMBUSTIBLE LIMPIAR | 1 | 156.634 | 156.634 | 0% |
| 10.21 | TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 374.079 | 374.079 | 0% |
| 10.22 | FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | 1 | 415.725 | 415.725 | 0% |
| 10.23 | CANO RETORNO COMBUSTIBLE | 1 | 442.260 | 442.260 | 0% |
| 10.24 | CANO ALIMENTACION COMBUSTIBLE | 1 | 243.980 | 243.980 | 0% |
| 10.25 | SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 745.700 | 745.700 | 0% |
| 10.26 | SUNCHO TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 199.632 | 199.632 | 0% |
| 10.27 | FILTRO TRAMPA DE AGUA | 1 | 292.752 | 292.752 | 0% |
| 10.28 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 498.157 | 498.157 | 0% |
| **11** | **RADIADOR, BOVEDA Y PARTES DE FIJACIA** | **1** | **2.124.691** | **2.124.691** | **0%** |
| 11.1 | RADIADOR DE ACEITE INTERCAMBIADOR | 1 | 2.124.691 | 2.124.691 | 0% |
| **12** | **BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE** | **1** | **12.381.645** | **12.381.645** | **0%** |
| 12.1 | BOMBA INYECTORA DESMONTAR | 1 | 271.499 | 271.499 | 0% |
| 12.2 | BOMBA INYECTORA MONTAR | 1 | 271.499 | 271.499 | 0% |
| 12.3 | BOMBA INYECTORA REPARAR | 1 | 6.859.125 | 6.859.125 | 0% |
| 12.4 | PICOS INYECTORES CAMBIO | 1 | 544.840 | 544.840 | 0% |
| 12.5 | PICOS INYECTORES LIMPIEZA | 1 | 870.188 | 870.188 | 0% |
| 12.6 | PICOS INYECTORES CONECTORES | 1 | 190.418 | 190.418 | 0% |
| 12.7 | JUNTA BASE BOMBA DE INYECCION | 1 | 2.703 | 2.703 | 0% |
| 12.8 | ENGRANAJE IMPULSOR BOMBA INYECT | 1 | 1.002.456 | 1.002.456 | 0% |
| 12.9 | VALVULA DE DESCARGA | 1 | 1.464.864 | 1.464.864 | 0% |
| 12.10 | VALVULA DE RETENCION DE LA GALERIA | 1 | 540.540 | 540.540 | 0% |
| 12.11 | FLOTADOR COMBUSTIBLE | 1 | 363.513 | 363.513 | 0% |
| **13** | **EMBRAGUE** | **1** | **11.452.325** | **11.452.325** | **0%** |
| 13.1 | PLACA DE EMBRAGUE | 1 | 2.967.933 | 2.967.933 | 0% |
| 13.2 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 2.447.664 | 2.447.664 | 0% |
| 13.3 | COJINETE DE EMPUJE DEL EMBRAGUE CON CILINDRO INCORPORADO | 1 | 2.111.669 | 2.111.669 | 0% |
| 13.4 | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE CAMBIAR | 1 | 681.326 | 681.326 | 0% |
| 13.5 | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE DESMONTAR | 1 | 625.307 | 625.307 | 0% |
| 13.6 | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE MONTAR | 1 | 125.307 | 125.307 | 0% |
| 13.7 | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE REPARAR | 1 | 313.268 | 313.268 | 0% |
| 13.8 | JGO REPARO CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE | 1 | 525.798 | 525.798 | 0% |
| 13.9 | FLUIDO DOT-3 (Pote de 500 cc) | 1 | 103.194 | 103.194 | 0% |
| 13.10 | MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | 373.341 | 373.341 | 0% |
| 13.11 | MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | 1 | 765.356 | 765.356 | 0% |
| 13.12 | VASTAGO EMBRAGUE | 1 | 412.162 | 412.162 | 0% |
| **14** | **CONJUNTO CAJA DE CAMBIOS** | **1** | **37.389.290** | **37.389.290** | **0%** |
| 14.1 | CAJA DE CAMBIOS DESMONTAR | 1 | 261.057 | 261.057 | 0% |
| 14.2 | CAJA DE CAMBIOS MONTAR | 1 | 261.057 | 261.057 | 0% |
| 14.3 | CAJA DE CAMBIOS REPARAR | 1 | 1.566.338 | 1.566.338 | 0% |
| 14.4 | RETEN DEL FRENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS | 1 | 326.044 | 326.044 | 0% |
| 14.5 | RETEN TRASERO TAPA CAJA CAMBIOS | 1 | 469.287 | 469.287 | 0% |
| 14.6 | ARBOL EJE DE MANDO O EJE PRIMARIO | 1 | 2.908.474 | 2.908.474 | 0% |
| 14.7 | RODILLO INT ARBOL PRIMARIO O EJE DE MANDO | 1 | 342.752 | 342.752 | 0% |
| 14.8 | RULEMAN ARBOL DE MANDO O EJE DE MANDO | 1 | 390.786 | 390.786 | 0% |
| 14.9 | SEGURO INTERNO ARBOL PRIMARIO | 1 | 131.450 | 131.450 | 0% |
| 14.10 | LAMINA DE AJUSTE RULEMAN ARBOL DE MANDO | 1 | 66.339 | 66.339 | 0% |
| 14.11 | RULEMAN ARBOL SECUNDARIO | 1 | 394.103 | 394.103 | 0% |

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RICARDO A. ECHAURI TRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

ROSA MARIDIA ALCARAZ PEREDA
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 | RODILLO RULEMAN DEL ARBOL INTERMEDIO O DE EJE CUADRUPLE | 1 | 433.292 | 433.292 | 0% |
| 14.13 | RULEMAN ARBOL INTERMEDIO O EJE CUADRUPLE | 1 | 490.417 | 490.417 | 0% |
| 14.14 | SINCRONIZADOR DE 1ra | 1 | 776.535 | 776.535 | 0% |
| 14.15 | SEGURO DE SINCRONIZADORES DE 1ra y 2da | 1 | 122.236 | 122.236 | 0% |
| 14.16 | RODILLO 1ra | 1 | 224.202 | 224.202 | 0% |
| 14.17 | ENGRANAJE DE 1ra | 1 | 2.782.553 | 2.782.553 | 0% |
| 14.18 | RODILLO DE 1ra MARCHA | 1 | 224.202 | 224.202 | 0% |
| 14.19 | ENGRANAJE | 1 | 2.782.553 | 2.782.553 | 0% |
| 14.20 | SINCRONIZADOR DE 2da | 1 | 776.535 | 776.535 | 0% |
| 14.21 | ENGRANAJE DE 2da | 1 | 2.809.580 | 2.809.580 | 0% |
| 14.22 | SINCRONIZADOR 3ra | 1 | 1.081.940 | 1.081.940 | 0% |
| 14.23 | SINCRONIZADOR 4ta | 1 | 754.914 | 754.914 | 0% |
| 14.24 | CONJUNTO DESPLAZABLE DE 3ra Y 4ta | 1 | 2.386.607 | 2.386.607 | 0% |
| 14.25 | SEGURO SINCRONIZADORES 3ra.y 4ta | 1 | 108.108 | 108.108 | 0% |
| 14.26 | RODILLO DE ENGR 3ra y 4ta | 1 | 79.239 | 79.239 | 0% |
| 14.27 | ENGRANAJE DE 3ra | 1 | 3.052.823 | 3.052.823 | 0% |
| 14.28 | RODILLO DE ENGR 3ra | 1 | 58.354 | 58.354 | 0% |
| 14.29 | SINCRONIZADOR DE 5ta | 1 | 807.125 | 807.125 | 0% |
| 14.30 | SEGURO DE SINCRONIZADORES DE 1ra y 2da | 1 | 101.352 | 101.352 | 0% |
| 14.31 | RODILLO 1ra | 1 | 220.516 | 220.516 | 0% |
| 14.32 | ENGRANAJE DE 1ra | 1 | 2.807.123 | 2.807.123 | 0% |
| 14.33 | RODILLO DE 1ra MARCHA | 1 | 220.516 | 220.516 | 0% |
| 14.34 | ENGRANAJE | 1 | 2.807.123 | 2.807.123 | 0% |
| 14.35 | SEGURO SINCRONIZADOR DE 5ta y RE | 1 | 87.224 | 87.224 | 0% |
| 14.36 | ENGRANAJE DE 5ta | 1 | 2.070.023 | 2.070.023 | 0% |
| 14.37 | RODILLO DE 5ta | 1 | 279.484 | 279.484 | 0% |
| 14.38 | PALANCA DE CAMBIOS | 1 | 727.887 | 727.887 | 0% |
| 14.39 | PUNO PALANCA DE CAMBIOS | 1 | 272.850 | 272.850 | 0% |
| 14.40 | BULBO DE M/ATRAS | 1 | 874.078 | 874.078 | 0% |
| 14.41 | ACEITE DE CAJA | 1 | 52.212 | 52.212 | 0% |
| **15** | **EJE TRASERO** | **1** | **16.505.026** | **16.505.026** | **0%** |
| 15.1 | CAJA EJE TRASERO DESMONTAR | 1 | 229.730 | 229.730 | 0% |
| 15.2 | CAJA EJE TRASERO MONTAR | 1 | 229.730 | 229.730 | 0% |
| 15.3 | CAJA EJE TRASERO REPARAR | 1 | 1.096.437 | 1.096.437 | 0% |
| 15.4 | COJINETE LATERAL DIFERENCIAL | 1 | 900.491 | 900.491 | 0% |
| 15.5 | SATELITE LATERAL | 1 | 351.351 | 351.351 | 0% |
| 15.6 | ARANDELA AJUSTE PIÑON ATAQUE | 1 | 117.076 | 117.076 | 0% |
| 15.7 | ARANDELA AJUSTE COJINETE PIÑON ATAQUE | 1 | 100.860 | 100.860 | 0% |
| 15.8 | COJINETE PIÑON MANDO DELANTERO | 1 | 893.734 | 893.734 | 0% |
| 15.9 | BRIDA ACOPLAMIENTO DE CARDAN | 1 | 1.061.424 | 1.061.424 | 0% |
| 15.10 | TUERCA PIÑON ATAQUE | 1 | 133.293 | 133.293 | 0% |
| 15.11 | JUNTA ACEITE PIÑON IMPULSION (RETEN) | 1 | 169.779 | 169.779 | 0% |
| 15.12 | TAPON DRENAJE | 1 | 74.570 | 74.570 | 0% |
| 15.13 | RESPIRADERO DIFERENCIAL | 1 | 55.897 | 55.897 | 0% |
| 15.14 | PALIER L/I | 1 | 4.738.939 | 4.738.939 | 0% |
| 15.15 | PALIER L/D | 1 | 4.738.939 | 4.738.939 | 0% |
| 15.16 | RULEMAN DE MASATRASERO L/D | 1 | 657.248 | 657.248 | 0% |
| 15.17 | RULEMAN DE MASA TRASERO L/I | 1 | 657.248 | 657.248 | 0% |
| 15.18 | RETEN DE ACEITE DEL PALIER TRASERO | 1 | 225.184 | 225.184 | 0% |
| 15.19 | GRASA | 1 | 31.327 | 31.327 | 0% |
| 15.20 | ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (LITRO) | 1 | 41.769 | 41.769 | 0% |
| **16** | **TRANSMISION** | **1** | **3.858.721** | **3.858.721** | **0%** |
| 16.1 | ARBOL DE TRANSMISION DESMONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 16.2 | ARBOL DE TRANSMISION MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 16.3 | ARBOL DE TRANSMISION REPARAR | 1 | 313.268 | 313.268 | 0% |
| 16.4 | CENTRALIZADOR | 1 | 1.073.709 | 1.073.709 | 0% |
| 16.5 | CRUCETAS 31829 | 1 | 386.364 | 386.364 | 0% |
| 16.6 | BRIDA 31872 | 1 | 1.876.534 | 1.876.534 | 0% |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIO DAVILA ALCARAZ HERRERA
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **CONJUNTO EJE DELANTERO DELANTERO** | **1** | **17.417.192** | **17.417.192** | **0%** |
| 17.1 | JGO DE REPARO EJE DELANTERO | 1 | 982.432 | 982.432 | 0% |
| 17.2 | RULEMAN INT DE MASA A/L | 1 | 694.840 | 694.840 | 0% |
| 17.3 | RULEMAN EXT DE MASA A/L | 1 | 694.840 | 694.840 | 0% |
| 17.4 | SEGURO DE MASA DELANTERA A/L | 1 | 260.319 | 260.319 | 0% |
| 17.5 | RETEN DE GRASA RUEDA DELANTERA | 1 | 141.032 | 141.032 | 0% |
| 17.6 | PRISIONERO DE RUEDAS | 1 | 90.909 | 90.909 | 0% |
| 17.7 | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA DESMONTAR | 1 | 73.096 | 73.096 | 0% |
| 17.8 | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA MONTAR | 1 | 73.096 | 73.096 | 0% |
| 17.9 | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA REPARAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 17.10 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | 420.762 | 420.762 | 0% |
| 17.11 | AMORTIGUADOR TRAASERO | 1 | 420.762 | 420.762 | 0% |
| 17.12 | BUJE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | 136.364 | 136.364 | 0% |
| 17.13 | BUJE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | 105.037 | 105.037 | 0% |
| 17.14 | EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D | 1 | 270.270 | 270.270 | 0% |
| 17.15 | PITMAN DE DIRECCION | 1 | 1.974.814 | 1.974.814 | 0% |
| 17.16 | TAPITA GRASERA PUNTA EJE DELANTERO | 1 | 152.949 | 152.949 | 0% |
| 17.17 | SOPORTE DE CABINA DELANTERO | 1 | 576.167 | 576.167 | 0% |
| 17.18 | SOPORTE DE CABINA TRASERO | 1 | 576.167 | 576.167 | 0% |
| 17.19 | SIN FIN DE DIRECCION MONTAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 17.20 | SIN FIN DE DIRECCION DESMONTAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 17.21 | JGO REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION | 1 | 1.162.161 | 1.162.161 | 0% |
| 17.22 | COLUMNA DE DIRECCION MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 17.23 | COLUMNA DE DIRECCION DESMONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 17.24 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIO | 1 | 5.184.270 | 5.184.270 | 0% |
| 17.25 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 17.26 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA DESMONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 17.27 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA REPARAR | 1 | 417.690 | 417.690 | 0% |
| 17.28 | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | 109.337 | 109.337 | 0% |
| 17.29 | CAÑO DE ALTA PRESION DE LA BOMBA AL SIN FIN | 1 | 494.472 | 494.472 | 0% |
| 17.30 | CAÑO DE RETORNO DE LA BOMBA AL RESERVORIO DE HID | 1 | 328.624 | 328.624 | 0% |
| 17.31 | CRUCETA DE DIRECCION | 1 | 990.786 | 990.786 | 0% |
| 17.32 | ACEITE DIRECCION | 1 | 41.769 | 41.769 | 0% |
| **18** | **SISTEMA DE FRENO** | **1** | **13.195.578** | **13.195.578** | **0%** |
| 18.1 | VALVULA PEDAL DE FRENO CAMBIAR | 1 | 888.206 | 888.206 | 0% |
| 18.2 | VALVULA PEDAL DE FRENO REPARAR | 1 | 558.968 | 558.968 | 0% |
| 18.3 | VALVULA LIMITADORA DE PRESION | 1 | 804.054 | 804.054 | 0% |
| 18.4 | VALVULA PROTECTORA DE 4 SALIDAS | 1 | 872.850 | 872.850 | 0% |
| 18.5 | DISCO DE FRENO DELANTERO CAMBIAR | 1 | 1.643.979 | 1.643.979 | 0% |
| 18.6 | DISCO DE FRENO DELANTERO MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 18.7 | DISCO DE FRENO DELANTERO DESMONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 18.8 | DISCO DE FRENO DELANTERO RECTIFICAR | 1 | 417.690 | 417.690 | 0% |
| 18.9 | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 378.747 | 378.747 | 0% |
| 18.10 | JGO REMACHE PARA FIBRA DE FRENO | 1 | 87.838 | 87.838 | 0% |
| 18.11 | TAMBOR DE FRENO TRASERO CAMBIAR | 1 | 923.832 | 923.832 | 0% |
| 18.12 | TAMBOR DE FRENO TRASERO MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 18.13 | TAMBOR DE FRENO TRASERO DESMONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 18.14 | TAMBOR DE FRENO TRASERO RECTIFICAR | 1 | 313.268 | 313.268 | 0% |
| 18.15 | FIBRA DE FRENO TRASERO | 1 | 494.349 | 494.349 | 0% |
| 18.16 | JGO REMACHE PARA FIBRA DE FRENO | 1 | 93.981 | 93.981 | 0% |
| 18.17 | JGO REPARACION DE CALIPER (MORDAZA) | 1 | 153.563 | 153.563 | 0% |
| 18.18 | MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO L/ DERECHO | 1 | 212.531 | 212.531 | 0% |
| 18.19 | MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO L/ IZQUIERDO | 1 | 212.531 | 212.531 | 0% |
| 18.20 | FLEXIBLE DE FRENO TRASERO | 1 | 691.032 | 691.032 | 0% |
| 18.21 | CILINDRO DE FRENO TRASERO -(10) | 1 | 2.183.045 | 2.183.045 | 0% |
| 18.22 | KIT REPARACION CILINDRO | 1 | 147.420 | 147.420 | 0% |
| 18.23 | JGO ZAPATAS DE FRENO TRASERO | 1 | 237.715 | 237.715 | 0% |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA ISABEL ALCARAZ HERRERA
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.24 | JGO DE RESORTES Y SEGUROS DE ZAPATAS TRASERAS | 1 | 162.531 | 162.531 | 0% |
| 18.25 | SEGURO DE RULEMAN DE PALIER L/I | 1 | 74.325 | 74.325 | 0% |
| 18.26 | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO CAMBIO | 1 | 267.199 | 267.199 | 0% |
| 18.27 | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 18.28 | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO DES MONTAR | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 18.29 | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO RECTIFICAR | 1 | 156.634 | 156.634 | 0% |
| 18.30 | CARCAZA TRISTOP FRENO TRASERO | 1 | 445.332 | 445.332 | 0% |
| 18.31 | JGO DE REPARO TRISTOP FRENO TRASERO | 1 | 147.420 | 147.420 | 0% |
| **19** | **ELASTICO DELANTERO** | **1** | **7.045.574** | **7.045.574** | 0% |
| 19.1 | MAZO ELASTICO DELANTERO DESMONTAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 19.2 | MAZO ELASTICO DELANTERO MONTAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 19.3 | MAZO ELASTICO DELANTERO REPARAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 19.4 | 1RA. HOJA ELASTICO | 1 | 296.683 | 296.683 | 0% |
| 19.5 | 2DA. HOJA ELASTICO DELANTERO | 1 | 1.424.446 | 1.424.446 | 0% |
| 19.6 | 3ra. HOJA ELASTICO DELANTERO | 1 | 1.424.446 | 1.424.446 | 0% |
| 19.7 | PERNO ELASTICO | 1 | 1.308.353 | 1.308.353 | 0% |
| 19.8 | BUJE ELASTICO | 1 | 180.098 | 180.098 | 0% |
| 19.9 | GRAMPA ELASTICO | 1 | 113.637 | 113.637 | 0% |
| 19.10 | SEGURO CONICO | 1 | 74.325 | 74.325 | 0% |
| 19.11 | CENTRO ELASTICO | 1 | 124.693 | 124.693 | 0% |
| 19.12 | ALEMITE | 1 | 70.639 | 70.639 | 0% |
| 19.13 | ARANDELA | 1 | 179.361 | 179.361 | 0% |
| 19.14 | BULON | 1 | 144.349 | 144.349 | 0% |
| 19.15 | GRILLETE ELASTICO | 1 | 1.078.009 | 1.078.009 | 0% |
| **20** | **ELASTICO TRASERO** | **1** | **8.538.694** | **8.538.694** | 0% |
| 20.1 | MAZO ELASTICO TRASERO DESMONTAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 20.2 | MAZO ELASTICO TRASERO MONTAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 20.3 | MAZO ELASTICO TRASERO REPARAR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 20.4 | 1RA. HOJA ELASTICO TRASERO | 1 | 1.117.321 | 1.117.321 | 0% |
| 20.5 | 2DA. HOJA ELASTICO TRASERO | 1 | 2.100.121 | 2.100.121 | 0% |
| 20.6 | 3RA.HOJA ELASTICO TRASERO | 1 | 2.100.121 | 2.100.121 | 0% |
| 20.7 | PERNO ELASTICO | 1 | 970.515 | 970.515 | 0% |
| 20.8 | BUJE ELASTICO | 1 | 190.418 | 190.418 | 0% |
| 20.9 | GRAMPA ELASTICO | 1 | 113.637 | 113.637 | 0% |
| 20.10 | SEGURO CONICO | 1 | 73.710 | 73.710 | 0% |
| 20.11 | CENTRO ELASTICO | 1 | 124.693 | 124.693 | 0% |
| 20.12 | ALEMITE | 1 | 72.482 | 72.482 | 0% |
| 20.13 | ARANDELA | 1 | 170.762 | 170.762 | 0% |
| 20.14 | BULON | 1 | 64.497 | 64.497 | 0% |
| 20.15 | GRILLETE ELASTICO | 1 | 813.882 | 813.882 | 0% |
| **21** | **SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS** | **1** | **7.583.297** | **7.583.297** | 0% |
| 21.1 | FARO DELANTERO DOBLE (LUZ CHICA Y ALTA/BAJA) | 1 | 278.624 | 278.624 | 0% |
| 21.2 | FARO SENALERO | 1 | 207.003 | 207.003 | 0% |
| 21.3 | FARO TRASERO COMPLETO | 1 | 734.029 | 734.029 | 0% |
| 21.4 | TAPA FARO TRASERO | 1 | 297.912 | 297.912 | 0% |
| 21.5 | FARITO TECHO CABINA | 1 | 106.266 | 106.266 | 0% |
| 21.6 | FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | 1 | 468.059 | 468.059 | 0% |
| 21.7 | RELOJ MARCADOR DE COMBUSTIBLE | 1 | 186.732 | 186.732 | 0% |
| 21.8 | INDICADOR DE TEMPERATURA | 1 | 571.253 | 571.253 | 0% |
| 21.9 | INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE | 1 | 186.732 | 186.732 | 0% |
| 21.10 | SENSOR DE PRESION DE ACEITE | 1 | 739.557 | 739.557 | 0% |
| 21.11 | CABLE MAZA A TIERRA | 1 | 307.125 | 307.125 | 0% |
| 21.12 | FUSIBLE DE 10 | 1 | 33.784 | 33.784 | 0% |
| 21.13 | FUSIBLE DE 15 | 1 | 33.784 | 33.784 | 0% |
| 21.14 | CABLE DE 1 mm. (EL METRO) | 1 | 3.072 | 3.072 | 0% |
| 21.15 | CABLE DE 2 mm. (EL METRO) | 1 | 3.072 | 3.072 | 0% |
| 21.16 | CABLE DE 3 mm. (EL METRO) | 1 | 3.686 | 3.686 | 0% |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALVARENGA ALEBIA
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.17 | RELE DE 3 PATITAS | 1 | 95.823 | 95.823 | 0% |
| 21.18 | RELE DE BOCINA | 1 | 95.823 | 95.823 | 0% |
| 21.19 | RELE DE SEÑALERO | 1 | 176.904 | 176.904 | 0% |
| 21.20 | RELE TEMPORIZADOR SEÑALERO L / PARAG | 1 | 226.044 | 226.044 | 0% |
| 21.21 | RELAY AUXILIAR PARA LUZ ALTA/BAJA | 1 | 95.823 | 95.823 | 0% |
| 21.22 | TRAVA DE DIRECCION CON RULEMAN | 1 | 343.366 | 343.366 | 0% |
| 21.23 | CILINDRO CON LLAVES DE LA IGNICION | 1 | 497.543 | 497.543 | 0% |
| 21.24 | MOTOR LIMPIA PARABRISAS | 1 | 709.459 | 709.459 | 0% |
| 21.25 | BOCINA ELECTRICA | 1 | 372.236 | 372.236 | 0% |
| 21.26 | FOCO SENALERO 12X21 | 1 | 57.740 | 57.740 | 0% |
| 21.27 | FOCO ALTA Y BAJA H1 | 1 | 95.823 | 95.823 | 0% |
| 21.28 | FOCO LUZ CHICA 12X5 | 1 | 55.897 | 55.897 | 0% |
| 21.29 | FOCO FARITO TECHO 12X5 | 1 | 55.897 | 55.897 | 0% |
| 21.30 | FOCO FARO TRASERO 12X5 | 1 | 55.897 | 55.897 | 0% |
| 21.31 | FOCO FARO TRASER 12X21 | 1 | 57.740 | 57.740 | 0% |
| 21.32 | FOCO ALUMBRA CHAPA | 1 | 55.283 | 55.283 | 0% |
| 21.33 | PORTA FOCO H1 | 1 | 106.266 | 106.266 | 0% |
| 21.34 | PORTA FOCO SENALERO | 1 | 101.966 | 101.966 | 0% |
| 21.35 | LAMPARA DE LINTERNA Y PISCA(TABLERO) | 1 | 111.180 | 111.180 | 0% |
| 21.36 | FOCO LAMPARA DE TABLERO | 1 | 55.897 | 55.897 | 0% |
| **22** | **ALTERNADOR** | **1** | **9.356.261** | **9.356.261** | 0% |
| 22.1 | ALTERNADOR CAMBIAR | 1 | 3.270.882 | 3.270.882 | 0% |
| 22.2 | ALTERNADOR DESMONTAR | 1 | 125.307 | 125.307 | 0% |
| 22.3 | ALTERNADOR MONTAR | 1 | 125.307 | 125.307 | 0% |
| 22.4 | ALTERNADOR REPARAR | 1 | 313.268 | 313.268 | 0% |
| 22.5 | RULEMAN DELANTERO | 1 | 437.346 | 437.346 | 0% |
| 22.6 | RULEMAN CHICO TAPA TRASERA | 1 | 189.804 | 189.804 | 0% |
| 22.7 | TAPA DELANTERA | 1 | 482.187 | 482.187 | 0% |
| 22.8 | TAPA TRASERA | 1 | 289.312 | 289.312 | 0% |
| 22.9 | ROTOR DE ALTERNADOR | 1 | 1.121.007 | 1.121.007 | 0% |
| 22.10 | POLEA DE ALTERNADOR | 1 | 543.612 | 543.612 | 0% |
| 22.11 | ESTATOR DE ALTERNADOR | 1 | 1.222.972 | 1.222.972 | 0% |
| 22.12 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | 1.235.257 | 1.235.257 | 0% |
| **23** | **MOTOR DE ARRANQUE** | **1** | **20.927.135** | **20.927.135** | 0% |
| 23.1 | MOTOR DE ARRANQUE CAMBIAR | 1 | 6.808.962 | 6.808.962 | 0% |
| 23.2 | MOTOR DE ARRANQUE DESMONTAR | 1 | 125.307 | 125.307 | 0% |
| 23.3 | MOTOR DE ARRANQUE MONTAR | 1 | 125.307 | 125.307 | 0% |
| 23.4 | MOTOR DE ARRANQUE REPARAR | 1 | 313.268 | 313.268 | 0% |
| 23.5 | INDUCIDO | 1 | 2.619.777 | 2.619.777 | 0% |
| 23.6 | INTERRUPTOR MAGNETICO AUTOMATICO | 1 | 2.140.662 | 2.140.662 | 0% |
| 23.7 | JUEGO PALANCA (HORQUILLA) DE ARRANQUE | 1 | 322.482 | 322.482 | 0% |
| 23.8 | TAPA TRASERA DE ARRANQUE CON COJINETE | 1 | 298.157 | 298.157 | 0% |
| 23.9 | COJINETE DE ARRANQUE | 1 | 1.526.412 | 1.526.412 | 0% |
| 23.10 | CARBON ESCOBILLA DE ARRANQUE | 1 | 1.536.854 | 1.536.854 | 0% |
| 23.11 | BOBINA CAMPO DE ARRANQUE | 1 | 2.222.971 | 2.222.971 | 0% |
| 23.12 | JGO DE ENGRANAJES DE REDUCCION DE BENDIX | 1 | 2.444.715 | 2.444.715 | 0% |
| 23.13 | PIÑON BENDIX DE ARRANQUE | 1 | 359.337 | 359.337 | 0% |
| 23.14 | BUJE COJINETE DE ARRANQUE | 1 | 82.924 | 82.924 | 0% |
| **24** | **CHAPERIA Y PINTURA PARTE FRONTAL (EN CASO DE REP. POR PARTE)** | **1** | **2.714.992** | **2.714.992** | 0% |
| 24.1 | CUADRO FRONTAL | 1 | 522.113 | 522.113 | 0% |
| 24.2 | PARRILLA FRONTAL | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 24.3 | PARAGOLPES DE METAL | 1 | 261.057 | 261.057 | 0% |
| 24.4 | CUBRE FAROS METALICOS | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 24.5 | FARO DELANTERO (ALINEACION CHAPERIA) | 1 | 52.212 | 52.212 | 0% |
| 24.6 | SEÑALEROS (ALINEACION CHAPERIA) | 1 | 52.212 | 52.212 | 0% |
| 24.7 | ESQUINEROS RH Y LH | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 24.8 | BASE DE SEÑALEROS | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 24.9 | SOPORTES DE CHASIS FRONTAL | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |

LIC. HUGO MARIANO DIAZ VER
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofert

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RICARDO A. ECHAURI ORTIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | GUARDABARROS EXTERNO | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 24.11 | GUARDABARROS INTERIOR | 1 | 208.845 | 208.845 | 0% |
| 24.12 | CAPOT | 1 | 156.634 | 156.634 | 0% |
| 24.13 | CERRADURA DE CAPOT | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 24.14 | CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| 24.15 | CAMBIO Y ALINEACION DE PARABRISAS BLINDADO | 1 | 313.268 | 313.268 | 0% |
| 24.16 | BISAGRAS DE CAPOT | 1 | 104.423 | 104.423 | 0% |
| **25** | **CHAPERIA Y PINTURA PARTE COSTADOS (EN CASO DE REP. POR PARTE)** | **1** | **9.434.880** | **9.434.880** | 0% |
| 25.1 | PUERTAS LATERALES | 1 | 798.525 | 798.525 | 0% |
| 25.2 | TRANCA INTERNA | 1 | 1.007.370 | 1.007.370 | 0% |
| 25.3 | CERRADURA DE PUERTAS | 1 | 884.520 | 884.520 | 0% |
| 25.4 | MANIJA DE PUERTAS | 1 | 638.820 | 638.820 | 0% |
| 25.5 | CAMBIO Y ALINEACION DE VIDRIO PUERTA DEL. BLINDADO | 1 | 1.842.750 | 1.842.750 | 0% |
| 25.6 | CAMBIO Y ALINEACION DE VENTANILLA COSTADOS BLINDADO | 1 | 1.228.500 | 1.228.500 | 0% |
| 25.7 | REPARACION DE CERRADURA DE BOBEDA INTERNA | 1 | 1.044.225 | 1.044.225 | 0% |
| 25.8 | MECANISMO DE CERRADURA DE BOBEDA | 1 | 638.820 | 638.820 | 0% |
| 25.9 | BISAGRAS DE PUERTAS | 1 | 552.825 | 552.825 | 0% |
| 25.10 | RETROVISORES LATERALES | 1 | 798.525 | 798.525 | 0% |
| **26** | **CHAPERIA Y PINTURA PARTE TRASERA (EN CASO DE REP. POR PARTE)** | **1** | **3.544.223** | **3.544.223** | 0% |
| 26.1 | ALINEACION DE FAROS TRASEROS | 1 | 18.428 | 18.428 | 0% |
| 26.2 | PARAGOLPES DE METAL | 1 | 1.203.930 | 1.203.930 | 0% |
| 26.3 | SOPORTE DE PARAGOLPE | 1 | 724.815 | 724.815 | 0% |
| 26.4 | SOPORTES DE CAÑO DE ESCAPE | 1 | 429.975 | 429.975 | 0% |
| 26.5 | MULTIPLE DEL CAÑO DE ESCAPE | 1 | 429.975 | 429.975 | 0% |
| 26.6 | SILENCIADOR | 1 | 737.100 | 737.100 | 0% |
| **27** | **CHAPERIA Y PINTURA EXTRUCTURA PARTE AFECTADA (CHAPERIA POR PARTE)** | **1** | **4.385.745** | **4.385.745** | 0% |
| 27.1 | ENCUADRE DE CARROCERIA | 1 | 1.719.900 | 1.719.900 | 0% |
| 27.2 | REPARACION DE PARANTES | 1 | 589.680 | 589.680 | 0% |
| 27.3 | ENCUADRE MARCO DE PUERTAS | 1 | 601.965 | 601.965 | 0% |
| 27.4 | ENCUADRE MARCO DE PARABRISAS | 1 | 921.375 | 921.375 | 0% |
| 27.5 | REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE POR PERDIDA | 1 | 552.825 | 552.825 | 0% |
| **28** | **CHAPERIA DE PISOS (EN CASO DE REP. POR PARTE)** | **1** | **3.009.825** | **3.009.825** | 0% |
| 28.1 | REPARACION DE ZOCALOS | 1 | 1.412.775 | 1.412.775 | 0% |
| 28.2 | REPARACION DE CONTRA ZOCALO | 1 | 982.800 | 982.800 | 0% |
| 28.3 | SOPORTES DE CARROCERIA | 1 | 614.250 | 614.250 | 0% |
| **29** | **CHAPERIA (EN CASO DE REPARACION GENERAL)** | **1** | **14.742.000** | **14.742.000** | 0% |
| 29.1 | CHAPERIA Y PINTURA COMPLETO | 1 | 14.742.000 | 14.742.000 | 0% |

La disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio se halla prevista en el CDP Nº 106/2017 de fecha 16 de enero de 2017. Atendiendo que el llamado es plurianual, la validez de la presente contratación está sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 2051/03.

- Aplicación del Margen de Preferencia

El Certificado de Origen no fue solicitado teniendo en cuenta que la única oferta presentada es la de la firma CONDOR S.A.C.I. Por tanto, la tabla comparativa de precios consignada precedentemente permanece sin variación y es como sigue

| Nº | Oferente | Precio Total (IVA Incluido) G. |
|---|---|---|
| 1 | CONDOR S.A.C.I. | 298.684.293.- |

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la única oferta presentada corresponde a la firma **CONDOR S.A.C.I.**, por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 se procede a seleccionar a

CONINGO MARIANO DIAZ VER
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofert

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

GALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIO BARRIOS ARREGUIA
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

la misma a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la Convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

- **Verificación de la oferta respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

Atendiendo a lo mencionado precedentemente en el presente apartado, el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma CONDOR S.A.C.I., a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a:

- **Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:**

| Documentos Legales. Personas Jurídicas. | CONDOR S.A.C.I. |
|---|---|
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. | Cumple |
| b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC | Cumple |
| c. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | Cumple |
| d. Patente Municipal vigente | Cumple |
| e. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | Cumple |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | Cumple |
| h. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | Cumple |

- **Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes: ninguna.**

- **Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica**

De conformidad a lo establecido en SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por la firma CONDOR S.A.C.I., constatándose lo siguiente:

**Experiencia:**

| Documentos requeridos | CONDOR S.A.C.I. |
|---|---|
| Balances y/o Formulario de Declaración Jurada del Impuesto a la Renta (Formulario 101), de los 3 (tres) últimos ejercicios financieros (Años: 2014, 2015 y 2016) | Cumple |
| Relatorio ilustrado de la Empresa, su capacidad en la prestación del servicio, estructura interna y técnica con que cuenta, y cualquier otra información que el Oferente considere pertinente a los efectos de esta licitación. **Se requiere una antigüedad mínima de 3 (tres) años en mantenimiento y reparación de vehículos blindados de la marca Mercedes Benz demostrado a través de facturas y/o contratos de los últimos 3 (tres) años (2014, 2015, 2016) con entidades públicas o privadas.** | Cumple |
| Constancia de que la empresa oferente y su taller, o talleres, están debidamente autorizados y capacitados por el representante en la República del Paraguay y/o sus talleres autorizados para realizar los servicios, reparaciones y mantenimiento a los vehículos de la marca **Mercedes Benz**, requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. | Cumple |
| Nómina de empresas públicas y/o privadas a las cuales haya prestado el servicio de reparación de partes de vehículos de la marca Mercedes Benz , consignándose nombre y apellido, y N° de teléfono para contactos. Mínimo 3 (tres). En carácter de Declaración Jurada | Cumple |
| Nombre y currículum del técnico responsable directo de la ejecución de los trabajos | Cumple |
| SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO:<br>El oferente deberá presentar copia autenticada de planos de sistema de prevención contra incendios debidamente homologado y/o aprobado por la intendencia municipal correspondiente. | Cumple |
| Poseer Licencia Comercial vigente del municipio donde se encuentra el Taller Principal. | Cumple |
| Poseer Licencia Ambiental del Taller, vigente emitida por la SEAM. | Cumple |
| Poseer planos aprobados del Taller Principal, por el municipio donde se encuentra el mismo. | Cumple |
| El taller debe contar con sensores de humo-calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | Cumple |
| Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control escrito en caso de robo/hurto etc. | Cumple |
| Se deberá presentar Declaración Jurada en la que manifieste que cuenta con servicio de guardia de seguridad las 24Hs. | Cumple |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | |
|---|---|
| Se deberá presentar Declaración Jurada de poseer todos los equipamientos, infraestructura y herramientas mencionadas en las Especificaciones Técnicas. | Cumple |
| Organización interna de la empresa. | Cumple |
| Nombre y currículum del técnico responsable directo de la ejecución de los trabajos | Cumple |
| Patente Comercial al día. | Cumple |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | Cumple |
| Certificado de Origen | Sin dato |
| Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública, en la cual conste que el mismo no es funcionario público; en caso de personas jurídicas presentar el certificado de los miembros de directorio o socios gerentes. | Cumple |

- **Verificación de la Capacidad Financiera:**

De conformidad a lo establecido en el Núm. 2 de la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera presentada por la firma CONDOR S.A.C.I., constatándose el siguiente análisis:

**Parámetros considerados para análisis de Balances: (2014, 2015 Y 2016)**

| Oferentes | Índice de Liquidez | Endeudamiento Pasivo Total s/Activo Total | Rentabilidad Resultado s/Capital |
|---|---|---|---|
| | Igual o mayor a 1,00 en promedio en los últimos 3(tres) años | No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los últimos 3(tres) años | El promedio en los últimos 3(tres) años no deberá ser negativo |
| CONDOR S.A.C.I. | 1,97 | 0,29 | 6,94% |

*El resultado del análisis de la capacidad financiera es como sigue:*

**Índice de liquidez:** El oferente analizado cumple con el criterio requerido.
**Índice de endeudamiento:** El oferente analizado cumple con el criterio requerido.
**Índice de rentabilidad:** El oferente analizado cumple con el criterio requerido.

***Nota:*** *El análisis de los Balances fue realizado por la Dirección de Finanzas del BNF y consta en la nota DF Nº 2862/2017 de fecha 28 de junio de 2017.*

- **Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el PBC.**

La oferta presentada por la firma CONDOR S.A.C.I., se ajusta a las especificaciones técnicas exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

- **Propuesta de adjudicación**

De la evaluación de los aspectos legales, técnicos, económicos y de experiencia realizada a la firma CONDOR S.A.C.I., se concluye que la misma cumple con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que éste Comité de Evaluación de Ofertas propone adjudicar a dicha firma la presente convocatoria, conforme al siguiente cuadro:

**Oferente: CONDOR S.A.C.I.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-001 | MOTOR OM 364 | Unidad | EVENTO | 1 | **4.837.099** | **4.837.099** |
| 1.1 | | MOTOR COMPLETO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 730.958 | 730.958 |
| 1.2 | | MOTOR COMPLETO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 730.958 | 730.958 |
| 1.3 | | MOTOR COMPLETO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 678.747 | 678.747 |
| 1.4 | | CILINDRO DE BLOCK MOTOR (CAMISA) | Unidad | EVENTO | 1 | 600.123 | 600.123 |
| 1.5 | | RETEN BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | 323.710 | 323.710 |
| 1.6 | | JUEG DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.448.402 | 1.448.402 |
| 1.7 | | JUEGO DE BUJES ARBOL DE LEVAS (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 324.201 | 324.201 |
| 2 | 78180101-001 | CULATA Y CUBIERTA DE BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | **13.517.188** | **13.517.188** |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

RUTH ROMÁN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | | TAPA CILINDROS DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 417.690 | 417.690 |
| 2.2 | | TAPA CILINDROS MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 710.073 | 710.073 |
| 2.3 | | TAPA CILINDROS CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 9.789.548 | 9.789.548 |
| 2.4 | | TAPA CILINDROS RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 2.5 | | JUNTA CULATA/ JUNTA CABEZA CIL. (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 290.909 | 290.909 |
| 2.6 | | TURBO COMPRESOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 2.7 | | TURBO COMPRESOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 2.8 | | JUNTA CON MULTIPLE Y TURBO COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | 248.526 | 248.526 |
| 2.9 | | CAÑO PRESION DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | 312.162 | 312.162 |
| 2.10 | | ASIENTO VALVULA ADMISION | Unidad | EVENTO | 1 | 169.410 | 169.410 |
| 2.11 | | ASIENTO VALVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | 201.720 | 201.720 |
| 2.12 | | JUNTA SILICONA SELLO | Unidad | EVENTO | 1 | 65.111 | 65.111 |
| 2.13 | | JUNTA TAPA BALANCINES | Unidad | EVENTO | 1 | 157.617 | 157.617 |
| 2.14 | | TAPON LLENADO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 74.570 | 74.570 |
| 2.15 | | GUIA VALVULA ADMISION Y ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | 286.241 | 286.241 |
| 3 | 78180101-001 | PIEZ MOTRIC PIST, CIGUEÑAL Y VOL MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | **25.813.246** | **25.813.246** |
| 3.1 | | CIGUEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | 11.422.593 | 11.422.593 |
| 3.2 | | SEGMENTOS/ JUEGO DE AROS (ANILLO) | Unidad | EVENTO | 1 | 421.499 | 421.499 |
| 3.3 | | KIT REPARACION DE MOTOR PISTON ,CAMISA, AROS, BUJES COJINETES, JUNTAS SUP, BUJE DE BIELA PARA 4 BOCAS | Unidad | EVENTO | 1 | 6.203.925 | 6.203.925 |
| 3.4 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (STD) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.5 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL ((MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.6 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 2) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.7 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 3) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.8 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 4) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.9 | | VOLANTE MOTOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 3.10 | | VOLANTE MOTOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 3.11 | | VOLANTE MOTOR RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 3.12 | | BUJE PILOTO CIGUEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | 171.990 | 171.990 |
| 3.13 | | POLEA CIGUEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | 855.896 | 855.896 |
| 3.14 | | COJINETE BIELA (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 333.292 | 333.292 |
| 3.15 | | COJINETE BIELA (MEDIDA 2) | Unidad | EVENTO | 1 | 334.644 | 334.644 |
| 3.16 | | BUJE DE BILELA | Unidad | EVENTO | 1 | 256.143 | 256.143 |
| 3.17 | | BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.490.783 | 3.490.783 |
| 4 | 78180101-001 | CUBIERTA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | **1.077.150** | **1.077.150** |
| 4.1 | | RETEN DE ACEITE CIGUEÑAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 663.882 | 663.882 |
| 4.2 | | RETEN DE FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 413.268 | 413.268 |
| 5 | 78180101-001 | SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | **9.419.895** | **9.419.895** |
| 5.1 | | SOPORTE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.870.392 | 1.870.392 |
| 5.2 | | FILTRO ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 180.958 | 180.958 |
| 5.3 | | FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | 218.428 | 218.428 |
| 5.4 | | BOMBA ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 6.896.799 | 6.896.799 |
| 5.5 | | VARILLA MEDIDOR NIVEL ACEITE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 112.408 | 112.408 |
| 5.6 | | TAPON DE DRENAJE ACEITE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 88.698 | 88.698 |
| 5.7 | | ACEITE MOTOR (LITRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MANUELA ALCARAZ MARCOLIS
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-001 | ÁRBOL DE LEVAS Y MECANISMO DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | **6.608.104** | **6.608.104** |
| 6.1 | | VALVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | 234.644 | 234.644 |
| 6.2 | | VALVULA ADMISION | Unidad | EVENTO | 1 | 99.509 | 99.509 |
| 6.3 | | LEVANTA VALVULAS BOTADORES | Unidad | EVENTO | 1 | 182.064 | 182.064 |
| 6.4 | | VARILLA BOTADOR O EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | 149.877 | 149.877 |
| 6.5 | | ARBOL DE LEVAS | Unidad | EVENTO | 1 | 4.226.040 | 4.226.040 |
| 6.6 | | EJE BALANCIN | Unidad | EVENTO | 1 | 574.324 | 574.324 |
| 6.7 | | BALANCIN (MARTILLO) DE VALVULAS ADM | Unidad | EVENTO | 1 | 326.658 | 326.658 |
| 6.8 | | BALANCIN (MARTILLO) DE VALVULAS ESC | Unidad | EVENTO | 1 | 326.658 | 326.658 |
| 6.9 | | SOPORTE EJE BALANCINES | Unidad | EVENTO | 1 | 263.514 | 263.514 |
| 6.10 | | SOPORTE EJE BALANCINES | Unidad | EVENTO | 1 | 224.816 | 224.816 |
| 7 | 78180101-001 | MONTAJE MOTOR Y TRANSMISIÓN Y ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | **4.958.719** | **4.958.719** |
| 7.1 | | SOPORTE MOTOR TRASERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.848.893 | 1.848.893 |
| 7.2 | | SOPORTE MOTOR DELANTERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.867.320 | 1.867.320 |
| 7.3 | | TRAVESAÑO MONTURA MOTOR TRASERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 511.548 | 511.548 |
| 7.4 | | SOPORTE DE ESCAPE CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 7.5 | | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 7.6 | | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 7.7 | | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 8 | 78180101-001 | MÚLTIPLE | Unidad | EVENTO | 1 | **865.479** | **865.479** |
| 8.1 | | MULTIPLE ESCAPE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 8.2 | | MULTIPLE ESCAPE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 8.3 | | MULTIPLE ESCAPE RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 8.4 | | JUNTA MULTIPLE ESCAPE A | Unidad | EVENTO | 1 | 71.868 | 71.868 |
| 9 | 78180101-001 | BOMBA AGUA, VENT, REFRI Y TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | **4.660.194** | **4.660.194** |
| 9.1 | | BOMBA AGUA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 187.961 | 187.961 |
| 9.2 | | BOMBA AGUA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 187.961 | 187.961 |
| 9.3 | | BOMBA AGUA CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.205.280 | 3.205.280 |
| 9.4 | | BOMBA AGUA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 9.5 | | JUNTA CAJA TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | 77.764 | 77.764 |
| 9.6 | | JUNTA BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 95.209 | 95.209 |
| 9.7 | | ABRAZADERA PARA MANGU SUP E INF DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 301.228 | 301.228 |
| 9.8 | | MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 244.963 | 244.963 |
| 9.9 | | TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | 255.405 | 255.405 |
| 10 | 78180101-001 | RADIADOR Y SISTEMA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | **21.320.125** | **21.320.125** |
| 10.1 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 135.750 | 135.750 |
| 10.2 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 135.750 | 135.750 |
| 10.3 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 9.474.807 | 9.474.807 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ARCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación

Dr. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas



RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 10.5 | | INTERCOOLER DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 10.6 | | INTERCOOLER MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 10.7 | | INTERCOOLER CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.569.409 | 1.569.409 |
| 10.8 | | INTERCOOLER REPAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 10.9 | | TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 194.840 | 194.840 |
| 10.10 | | TAPA RESERVORIO DE AGUA DEL RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 194.840 | 194.840 |
| 10.11 | | CANO AGUA RADIADOR SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | 406.634 | 406.634 |
| 10.12 | | CANO AGUA RADIADOR INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | 437.961 | 437.961 |
| 10.13 | | ADITIVO DE RADIADOR ( DOSIS ) | Unidad | EVENTO | 1 | 102.076 | 102.076 |
| 10.14 | | CORREAS DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 372.236 | 372.236 |
| 10.15 | | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | EVENTO | 1 | 140.664 | 140.664 |
| 10.16 | | VENTILADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 3.752.454 | 3.752.454 |
| 10.17 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 10.18 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 10.19 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 10.20 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE LIMPIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 10.21 | | TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 374.079 | 374.079 |
| 10.22 | | FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 415.725 | 415.725 |
| 10.23 | | CANO RETORNO COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 442.260 | 442.260 |
| 10.24 | | CANO ALIMENTACION COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 243.980 | 243.980 |
| 10.25 | | SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 745.700 | 745.700 |
| 10.26 | | SUNCHO TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 199.632 | 199.632 |
| 10.27 | | FILTRO TRAMPA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 292.752 | 292.752 |
| 10.28 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 498.157 | 498.157 |
| 11 | 78180101-001 | RADIADOR, BOVEDA Y PARTES DE FIJACIA | Unidad | EVENTO | 1 | **2.124.691** | **2.124.691** |
| 11.1 | | RADIADOR DE ACEITE INTERCAMBIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 2.124.691 | 2.124.691 |
| 12 | 78180101-001 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | **12.381.645** | **12.381.645** |
| 12.1 | | BOMBA INYECTORA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 271.499 | 271.499 |
| 12.2 | | BOMBA INYECTORA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 271.499 | 271.499 |
| 12.3 | | BOMBA INYECTORA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 6.859.125 | 6.859.125 |
| 12.4 | | PICOS INYECTORES CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | 544.840 | 544.840 |
| 12.5 | | PICOS INYECTORES LIMPIEZA | Unidad | EVENTO | 1 | 870.188 | 870.188 |
| 12.6 | | PICOS INYECTORES CONECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | 190.418 | 190.418 |
| 12.7 | | JUNTA BASE BOMBA DE INYECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 2.703 | 2.703 |
| 12.8 | | ENGRANAJE IMPULSOR BOMBA INYECT | Unidad | EVENTO | 1 | 1.002.456 | 1.002.456 |
| 12.9 | | VALVULA DE DESCARGA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.464.864 | 1.464.864 |
| 12.10 | | VALVULA DE RETENCION DE LA GALERIA | Unidad | EVENTO | 1 | 540.540 | 540.540 |
| 12.11 | | FLOTADOR COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 363.513 | 363.513 |
| 13 | 78180101-001 | EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | **11.452.325** | **11.452.325** |
| 13.1 | | PLACA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.967.933 | 2.967.933 |
| 13.2 | | DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.447.664 | 2.447.664 |
| 13.3 | | COJINETE DE EMPUJE DEL EMBRAGUE CON CILINDRO INCORPORADO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.111.669 | 2.111.669 |
| 13.4 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 681.326 | 681.326 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 625.307 | 625.307 |
| 13.6 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 13.7 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 13.8 | | JGO REPARO CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 525.798 | 525.798 |
| 13.9 | | FLUIDO DOT-3 (Pote de 500 cc) | Unidad | EVENTO | 1 | 103.194 | 103.194 |
| 13.10 | | MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 373.341 | 373.341 |
| 13.11 | | MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 765.356 | 765.356 |
| 13.12 | | VASTAGO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 412.162 | 412.162 |
| 14 | 78180101-001 | CONJUNTO CAJA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 37.389.290 | 37.389.290 |
| 14.1 | | CAJA DE CAMBIOS DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 14.2 | | CAJA DE CAMBIOS MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 14.3 | | CAJA DE CAMBIOS REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.566.338 | 1.566.338 |
| 14.4 | | RETEN DEL FRENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 326.044 | 326.044 |
| 14.5 | | RETEN TRASERO TAPA CAJA CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 469.287 | 469.287 |
| 14.6 | | ARBOL EJE DE MANDO O EJE PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.908.474 | 2.908.474 |
| 14.7 | | RODILLO INT ARBOL PRIMARIO O EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | 342.752 | 342.752 |
| 14.8 | | RULEMAN ARBOL DE MANDO O EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | 390.786 | 390.786 |
| 14.9 | | SEGURO INTERNO ARBOL PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | 131.450 | 131.450 |
| 14.10 | | LAMINA DE AJUSTE RULEMAN ARBOL DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | 66.339 | 66.339 |
| 14.11 | | RULEMAN ARBOL SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | 394.103 | 394.103 |
| 14.12 | | RODILLO RULEMAN DEL ARBOL INTERMEDIO O DE EJE CUADRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | 433.292 | 433.292 |
| 14.13 | | RULEMAN ARBOL INTERMEDIO O EJE CUADRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | 490.417 | 490.417 |
| 14.14 | | SINCRONIZADOR DE 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 776.535 | 776.535 |
| 14.15 | | SEGURO DE SINCRONIZADORES DE 1ra y 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 122.236 | 122.236 |
| 14.16 | | RODILLO 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 224.202 | 224.202 |
| 14.17 | | ENGRANAJE DE 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.782.553 | 2.782.553 |
| 14.18 | | RODILLO DE 1ra MARCHA | Unidad | EVENTO | 1 | 224.202 | 224.202 |
| 14.19 | | ENGRANAJE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.782.553 | 2.782.553 |
| 14.20 | | SINCRONIZADOR DE 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 776.535 | 776.535 |
| 14.21 | | ENGRANAJE DE 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 2.809.580 | 2.809.580 |
| 14.22 | | SINCRONIZADOR 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.081.940 | 1.081.940 |
| 14.23 | | SINCRONIZADOR 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 754.914 | 754.914 |
| 14.24 | | CONJUNTO DESPLAZABLE DE 3ra Y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.386.607 | 2.386.607 |
| 14.25 | | SEGURO SINCRONIZADORES 3ra y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 108.108 | 108.108 |
| 14.26 | | RODILLO DE ENGR 3ra y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 79.239 | 79.239 |
| 14.27 | | ENGRANAJE DE 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.052.823 | 3.052.823 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 | | RODILLO DE ENGR 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 58.354 | 58.354 |
| 14.29 | | SINCRONIZADOR DE 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 807.125 | 807.125 |
| 14.30 | | SEGURO DE SINCRONIZADORES DE 1ra y 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 101.352 | 101.352 |
| 14.31 | | RODILLO 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 220.516 | 220.516 |
| 14.32 | | ENGRANAJE DE 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.807.123 | 2.807.123 |
| 14.33 | | RODILLO DE 1ra MARCHA | Unidad | EVENTO | 1 | 220.516 | 220.516 |
| 14.34 | | ENGRANAJE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.807.123 | 2.807.123 |
| 14.35 | | SEGURO SINCRONIZADOR DE 5ta y RE | Unidad | EVENTO | 1 | 87.224 | 87.224 |
| 14.36 | | ENGRANAJE DE 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.070.023 | 2.070.023 |
| 14.37 | | RODILLO DE 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 279.484 | 279.484 |
| 14.38 | | PALANCA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 727.887 | 727.887 |
| 14.39 | | PUNO PALANCA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 272.850 | 272.850 |
| 14.40 | | BULBO DE M/ATRAS | Unidad | EVENTO | 1 | 874.078 | 874.078 |
| 14.41 | | ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 15 | 78180101-001 | EJE TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | **16.505.026** | **16.505.026** |
| 15.1 | | CAJA EJE TRASERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 229.730 | 229.730 |
| 15.2 | | CAJA EJE TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 229.730 | 229.730 |
| 15.3 | | CAJA EJE TRASERO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.096.437 | 1.096.437 |
| 15.4 | | COJINETE LATERAL DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | 900.491 | 900.491 |
| 15.5 | | SATELITE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | 351.351 | 351.351 |
| 15.6 | | ARANDELA AJUSTE PIÑON ATAQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 117.076 | 117.076 |
| 15.7 | | ARANDELA AJUSTE COJINETE PIÑON ATAQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 100.860 | 100.860 |
| 15.8 | | COJINETE PIÑON MANDO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 893.734 | 893.734 |
| 15.9 | | BRIDA ACOPLAMIENTO DE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | 1.061.424 | 1.061.424 |
| 15.10 | | TUERCA PIÑON ATAQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 133.293 | 133.293 |
| 15.11 | | JUNTA ACEITE PIÑON IMPULSION (RETEN) | Unidad | EVENTO | 1 | 169.779 | 169.779 |
| 15.12 | | TAPON DRENAJE | Unidad | EVENTO | 1 | 74.570 | 74.570 |
| 15.13 | | RESPIRADERO DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 15.14 | | PALIER L/I | Unidad | EVENTO | 1 | 4.738.939 | 4.738.939 |
| 15.15 | | PALIER L/D | Unidad | EVENTO | 1 | 4.738.939 | 4.738.939 |
| 15.16 | | RULEMAN DE MASATRASERO L/D | Unidad | EVENTO | 1 | 657.248 | 657.248 |
| 15.17 | | RULEMAN DE MASA TRASERO L/I | Unidad | EVENTO | 1 | 657.248 | 657.248 |
| 15.18 | | RETEN DE ACEITE DEL PALIER TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 225.184 | 225.184 |
| 15.19 | | GRASA | Unidad | EVENTO | 1 | 31.327 | 31.327 |
| 15.20 | | ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (LITRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 16 | 78180101-001 | TRANSMISION | Unidad | EVENTO | 1 | **3.858.721** | **3.858.721** |
| 16.1 | | ARBOL DE TRANSMISION DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 16.2 | | ARBOL DE TRANSMISION MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 16.3 | | ARBOL DE TRANSMISION REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 16.4 | | CENTRALIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.073.709 | 1.073.709 |
| 16.5 | | CRUCETAS 31829 | Unidad | EVENTO | 1 | 386.364 | 386.364 |
| 16.6 | | BRIDA 31872 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.876.534 | 1.876.534 |
| 17 | 78180101-001 | CONJUNTO EJE DELANTERO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | **17.417.192** | **17.417.192** |
| 17.1 | | JGO DE REPARO EJE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 982.432 | 982.432 |
| 17.2 | | RULEMAN INT DE MASA A/L | Unidad | EVENTO | 1 | 694.840 | 694.840 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

JUAN ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | | RULEMAN EXT DE MASA A/L | Unidad | EVENTO | 1 | 694.840 | 694.840 |
| 17.4 | | SEGURO DE MASA DELANTERA A/L | Unidad | EVENTO | 1 | 260.319 | 260.319 |
| 17.5 | | RETEN DE GRASA RUEDA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | 141.032 | 141.032 |
| 17.6 | | PRISIONERO DE RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | 90.909 | 90.909 |
| 17.7 | | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 17.8 | | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 17.9 | | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 17.10 | | AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 420.762 | 420.762 |
| 17.11 | | AMORTIGUADOR TRAASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 420.762 | 420.762 |
| 17.12 | | BUJE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 136.364 | 136.364 |
| 17.13 | | BUJE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 105.037 | 105.037 |
| 17.14 | | EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D | Unidad | EVENTO | 1 | 270.270 | 270.270 |
| 17.15 | | PITMAN DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 1.974.814 | 1.974.814 |
| 17.16 | | TAPITA GRASERA PUNTA EJE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 152.949 | 152.949 |
| 17.17 | | SOPORTE DE CABINA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 576.167 | 576.167 |
| 17.18 | | SOPORTE DE CABINA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 576.167 | 576.167 |
| 17.19 | | SIN FIN DE DIRECCION MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 17.20 | | SIN FIN DE DIRECCION DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 17.21 | | JGO REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.161 | 1.162.161 |
| 17.22 | | COLUMNA DE DIRECCION MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.23 | | COLUMNA DE DIRECCION DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.24 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | 5.184.270 | 5.184.270 |
| 17.25 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.26 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.27 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 417.690 | 417.690 |
| 17.28 | | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | EVENTO | 1 | 109.337 | 109.337 |
| 17.29 | | CAÑO DE ALTA PRESION DE LA BOMBA AL SIN FIN | Unidad | EVENTO | 1 | 494.472 | 494.472 |
| 17.30 | | CAÑO DE RETORNO DE LA BOMBA AL RESERVORIO DE HID | Unidad | EVENTO | 1 | 328.624 | 328.624 |
| 17.31 | | CRUCETA DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 990.786 | 990.786 |
| 17.32 | | ACEITE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 18 | 78180101-001 | SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | **13.195.578** | **13.195.578** |
| 18.1 | | VALVULA PEDAL DE FRENO CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 888.206 | 888.206 |
| 18.2 | | VALVULA PEDAL DE FRENO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 558.968 | 558.968 |
| 18.3 | | VALVULA LIMITADORA DE PRESION | Unidad | EVENTO | 1 | 804.054 | 804.054 |
| 18.4 | | VALVULA PROTECTORA DE 4 SALIDAS | Unidad | EVENTO | 1 | 872.850 | 872.850 |
| 18.5 | | DISCO DE FRENO DELANTERO CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.643.979 | 1.643.979 |
| 18.6 | | DISCO DE FRENO DELANTERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.7 | | DISCO DE FRENO DELANTERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

STEFANI LOPEZ HERERA
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | | DISCO DE FRENO DELANTERO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 417.690 | 417.690 |
| 18.9 | | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 378.747 | 378.747 |
| 18.10 | | JGO REMACHE PARA FIBRA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | 87.838 | 87.838 |
| 18.11 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 923.832 | 923.832 |
| 18.12 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.13 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.14 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 18.15 | | FIBRA DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 494.349 | 494.349 |
| 18.16 | | JGO REMACHE PARA FIBRA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | 93.981 | 93.981 |
| 18.17 | | JGO REPARACION DE CALIPER (MORDAZA) | Unidad | EVENTO | 1 | 153.563 | 153.563 |
| 18.18 | | MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO L/ DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | 212.531 | 212.531 |
| 18.19 | | MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO L/ IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | 212.531 | 212.531 |
| 18.20 | | FLEXIBLE DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 691.032 | 691.032 |
| 18.21 | | CILINDRO DE FRENO TRASERO -(10) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.183.045 | 2.183.045 |
| 18.22 | | KIT REPARACION CILINDRO | Unidad | EVENTO | 1 | 147.420 | 147.420 |
| 18.23 | | JGO ZAPATAS DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 237.715 | 237.715 |
| 18.24 | | JGO DE RESORTES Y SEGUROS DE ZAPATAS TRASERAS | Unidad | EVENTO | 1 | 162.531 | 162.531 |
| 18.25 | | SEGURO DE RULEMAN DE PALIER L/I | Unidad | EVENTO | 1 | 74.325 | 74.325 |
| 18.26 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | 267.199 | 267.199 |
| 18.27 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.28 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO DES MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.29 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 18.30 | | CARCAZA TRISTOP FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 445.332 | 445.332 |
| 18.31 | | JGO DE REPARO TRISTOP FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 147.420 | 147.420 |
| 19 | 78180101-001 | ELASTICO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | **7.045.574** | **7.045.574** |
| 19.1 | | MAZO ELASTICO DELANTERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 19.2 | | MAZO ELASTICO DELANTERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 19.3 | | MAZO ELASTICO DELANTERO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 19.4 | | 1RA. HOJA ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 296.683 | 296.683 |
| 19.5 | | 2DA. HOJA ELASTICO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.424.446 | 1.424.446 |
| 19.6 | | 3ra. HOJA ELASTICO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.424.446 | 1.424.446 |
| 19.7 | | PERNO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.308.353 | 1.308.353 |
| 19.8 | | BUJE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 180.098 | 180.098 |
| 19.9 | | GRAMPA ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 113.637 | 113.637 |
| 19.10 | | SEGURO CONICO | Unidad | EVENTO | 1 | 74.325 | 74.325 |
| 19.11 | | CENTRO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 124.693 | 124.693 |
| 19.12 | | ALEMITE | Unidad | EVENTO | 1 | 70.639 | 70.639 |
| 19.13 | | ARANDELA | Unidad | EVENTO | 1 | 179.361 | 179.361 |
| 19.14 | | BULON | Unidad | EVENTO | 1 | 144.349 | 144.349 |
| 19.15 | | GRILLETE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.009 | 1.078.009 |
| 20 | 78180101-001 | ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | **8.538.694** | **8.538.694** |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

ALBINO BARNES GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

JUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VE
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofer

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | | MAZO ELASTICO TRASERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 20.2 | | MAZO ELASTICO TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 20.3 | | MAZO ELASTICO TRASERO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 20.4 | | 1RA. HOJA ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.117.321 | 1.117.321 |
| 20.5 | | 2DA. HOJA ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.121 | 2.100.121 |
| 20.6 | | 3RA.HOJA ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.121 | 2.100.121 |
| 20.7 | | PERNO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 970.515 | 970.515 |
| 20.8 | | BUJE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 190.418 | 190.418 |
| 20.9 | | GRAMPA ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 113.637 | 113.637 |
| 20.10 | | SEGURO CONICO | Unidad | EVENTO | 1 | 73.710 | 73.710 |
| 20.11 | | CENTRO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 124.693 | 124.693 |
| 20.12 | | ALEMITE | Unidad | EVENTO | 1 | 72.482 | 72.482 |
| 20.13 | | ARANDELA | Unidad | EVENTO | 1 | 170.762 | 170.762 |
| 20.14 | | BULON | Unidad | EVENTO | 1 | 64.497 | 64.497 |
| 20.15 | | GRILLETE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 813.882 | 813.882 |
| 21 | 78180101-001 | SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS | Unidad | EVENTO | 1 | **7.583.297** | **7.583.297** |
| 21.1 | | FARO DELANTERO DOBLE (LUZ CHICA Y ALTA/BAJA) | Unidad | EVENTO | 1 | 278.624 | 278.624 |
| 21.2 | | FARO SENALERO | Unidad | EVENTO | 1 | 207.003 | 207.003 |
| 21.3 | | FARO TRASERO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 734.029 | 734.029 |
| 21.4 | | TAPA FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 297.912 | 297.912 |
| 21.5 | | FARITO TECHO CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 106.266 | 106.266 |
| 21.6 | | FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 468.059 | 468.059 |
| 21.7 | | RELOJ MARCADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 186.732 | 186.732 |
| 21.8 | | INDICADOR DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | 571.253 | 571.253 |
| 21.9 | | INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 186.732 | 186.732 |
| 21.10 | | SENSOR DE PRESION DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 739.557 | 739.557 |
| 21.11 | | CABLE MAZA A TIERRA | Unidad | EVENTO | 1 | 307.125 | 307.125 |
| 21.12 | | FUSIBLE DE 10 | Unidad | EVENTO | 1 | 33.784 | 33.784 |
| 21.13 | | FUSIBLE DE 15 | Unidad | EVENTO | 1 | 33.784 | 33.784 |
| 21.14 | | CABLE DE 1 mm. (EL METRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.072 | 3.072 |
| 21.15 | | CABLE DE 2 mm. (EL METRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.072 | 3.072 |
| 21.16 | | CABLE DE 3 mm. (EL METRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.686 | 3.686 |
| 21.17 | | RELE DE 3 PATITAS | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.18 | | RELE DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.19 | | RELE DE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | 176.904 | 176.904 |
| 21.20 | | RELE TEMPORIZADOR SEÑALERO L / PARAG | Unidad | EVENTO | 1 | 226.044 | 226.044 |
| 21.21 | | RELAY AUXILIAR PARA LUZ ALTA/BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.22 | | TRAVA DE DIRECCION CON RULEMAN | Unidad | EVENTO | 1 | 343.366 | 343.366 |
| 21.23 | | CILINDRO CON LLAVES DE LA IGNICION | Unidad | EVENTO | 1 | 497.543 | 497.543 |
| 21.24 | | MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | 709.459 | 709.459 |
| 21.25 | | BOCINA ELECTRICA | Unidad | EVENTO | 1 | 372.236 | 372.236 |
| 21.26 | | FOCO SENALERO 12X21 | Unidad | EVENTO | 1 | 57.740 | 57.740 |
| 21.27 | | FOCO ALTA Y BAJA H1 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUEZA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALVARAY HERMOSO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ
Coordinador
Comité de Evaluación de O

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.28 | | FOCO LUZ CHICA 12X5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 21.29 | | FOCO FARITO TECHO 12X5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 21.30 | | FOCO FARO TRASERO 12X5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 21.31 | | FOCO FARO TRASER 12X21 | Unidad | EVENTO | 1 | 57.740 | 57.740 |
| 21.32 | | FOCO ALUMBRA CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | 55.283 | 55.283 |
| 21.33 | | PORTA FOCO H1 | Unidad | EVENTO | 1 | 106.266 | 106.266 |
| 21.34 | | PORTA FOCO SENALERO | Unidad | EVENTO | 1 | 101.966 | 101.966 |
| 21.35 | | LAMPARA DE LINTERNA Y PISCA(TABLERO) | Unidad | EVENTO | 1 | 111.180 | 111.180 |
| 21.36 | | FOCO LAMPARA DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 22 | 78180101-001 | ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | **9.356.261** | **9.356.261** |
| 22.1 | | ALTERNADOR CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.270.882 | 3.270.882 |
| 22.2 | | ALTERNADOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 22.3 | | ALTERNADOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 22.4 | | ALTERNADOR REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 22.5 | | RULEMAN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 437.346 | 437.346 |
| 22.6 | | RULEMAN CHICO TAPA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | 189.804 | 189.804 |
| 22.7 | | TAPA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | 482.187 | 482.187 |
| 22.8 | | TAPA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | 289.312 | 289.312 |
| 22.9 | | ROTOR DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.121.007 | 1.121.007 |
| 22.10 | | POLEA DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 543.612 | 543.612 |
| 22.11 | | ESTATOR DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.222.972 | 1.222.972 |
| 22.12 | | REGULADOR DE VOLTAGE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.235.257 | 1.235.257 |
| 23 | 78180101-001 | MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | **20.927.135** | **20.927.135** |
| 23.1 | | MOTOR DE ARRANQUE CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 6.808.962 | 6.808.962 |
| 23.2 | | MOTOR DE ARRANQUE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 23.3 | | MOTOR DE ARRANQUE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 23.4 | | MOTOR DE ARRANQUE REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 23.5 | | INDUCIDO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.619.777 | 2.619.777 |
| 23.6 | | INTERRUPTOR MAGNETICO AUTOMATICO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.140.662 | 2.140.662 |
| 23.7 | | JUEGO PALANCA (HORQUILLA) DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 322.482 | 322.482 |
| 23.8 | | TAPA TRASERA DE ARRANQUE CON COJINETE | Unidad | EVENTO | 1 | 298.157 | 298.157 |
| 23.9 | | COJINETE DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.526.412 | 1.526.412 |
| 23.10 | | CARBON ESCOBILLA DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.536.854 | 1.536.854 |
| 23.11 | | BOBINA CAMPO DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.222.971 | 2.222.971 |
| 23.12 | | JGO DE ENGRANAJES DE REDUCCION DE BENDIX | Unidad | EVENTO | 1 | 2.444.715 | 2.444.715 |
| 23.13 | | PIÑON BENDIX DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 359.337 | 359.337 |
| 23.14 | | BUJE COJINETE DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 82.924 | 82.924 |
| 24 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA PARTE FRONTAL (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **2.714.992** | **2.714.992** |
| 24.1 | | Cuadro frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 522.113 | 522.113 |
| 24.2 | | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 24.3 | | Paragolpes de metal | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 24.4 | | Cubre faros metálicos | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

HUGO MARIANO DIAZ
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofe

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | | Faro delantero (alineación chapería) | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 24.6 | | Señaleros (alineación chapería) | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 24.7 | | Esquineros RH y LH | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.8 | | Base de señaleros | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.9 | | Soportes de chasis frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.10 | | Guardabarros externo | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 24.11 | | Guardabarros interior | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 24.12 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 24.13 | | Cerradura de capot | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.14 | | Cabo de cerradura de capot | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.15 | | Cambio y alineacion de parabrisas blindado | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 24.16 | | Bisagras de capot | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 25 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA PARTE COSTADOS (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | 9.434.880 | 9.434.880 |
| 25.1 | | Puertas laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 798.525 | 798.525 |
| 25.2 | | Tranca interna | Unidad | EVENTO | 1 | 1.007.370 | 1.007.370 |
| 25.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 884.520 | 884.520 |
| 25.4 | | Manija de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 638.820 | 638.820 |
| 25.5 | | Cambio y alineación de vidrio puerta del. Blindado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.842.750 | 1.842.750 |
| 25.6 | | Cambio y alineación de ventanilla costados blindado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.228.500 | 1.228.500 |
| 25.7 | | Reparación de cerradura de bobeda interna | Unidad | EVENTO | 1 | 1.044.225 | 1.044.225 |
| 25.8 | | Mecanismo de cerradura de bobeda | Unidad | EVENTO | 1 | 638.820 | 638.820 |
| 25.9 | | Bisagras de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 552.825 | 552.825 |
| 25.10 | | Retrovisores laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 798.525 | 798.525 |
| 26 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA PARTE TRASERA (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.544.223 | 3.544.223 |
| 26.1 | | Alineación de faros traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 18.428 | 18.428 |
| 26.2 | | Paragolpes de metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.203.930 | 1.203.930 |
| 26.3 | | Soporte de paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 724.815 | 724.815 |
| 26.4 | | Soportes de caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 429.975 | 429.975 |
| 26.5 | | Múltiple del caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 429.975 | 429.975 |
| 26.6 | | Silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | 737.100 | 737.100 |
| 27 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA EXTRUCTURA PARTE AFECTADA (CHAPERIA POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **4.385.745** | **4.385.745** |
| 27.1 | | Encuadre de carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 1.719.900 | 1.719.900 |
| 27.2 | | Reparación de parantes | Unidad | EVENTO | 1 | 589.680 | 589.680 |
| 27.3 | | Encuadre marco de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 601.965 | 601.965 |
| 27.4 | | Encuadre marco de parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 921.375 | 921.375 |
| 27.5 | | Reparación del Tanque de combustible por perdida | Unidad | EVENTO | 1 | 552.825 | 552.825 |
| 28 | 78180101-001 | CHAPERIA DE PISOS (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **3.009.825** | **3.009.825** |
| 28.1 | | Reparación de zocalos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.412.775 | 1.412.775 |
| 28.2 | | Reparación de contra zocalo | Unidad | EVENTO | 1 | 982.800 | 982.800 |
| 28.3 | | Soportes de carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 614.250 | 614.250 |
| 29 | 78180101-001 | CHAPERIA (EN CASO DE REPARACION GENERAL) | Unidad | EVENTO | 1 | **14.742.000** | **14.742.000** |

RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

STELA MARIELA ALVARENGA BENITEZ
Miembro
Comité de Evaluación

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | | Chaperia y pintura COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 14.742.000 | 14.742.000 |
| TOTALES | | | | | | **298.684.293** | **298.684.293** |

**MONTO MÍNIMO: G. 150.000.000.-**
**MONTO MÁXIMO: G. 300.000.000.-**

- **Recomendación:**

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda ADJUDICAR la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 07/2017 "SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", a la firma CONDOR S.A.C.I., en la modalidad de Contrato Abierto por un monto mínimo de G. 150.000.000.-(Guaraníes ciento cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un monto máximo de G. 300.000.000.- (Guaraníes trescientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.

La administración del contrato estará a cargo de: División de Servicios Generales – Sección Talleres y Mantenimiento de Vehículos.

Atentamente,

**Comité de Evaluación de Ofertas**

**HUGO MARIANO DIAZ VERA**
**COORDINADOR**

**RICARDO A. ECHAURI BRIZUELA**
**MIEMBRO**

**BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ**
**MIEMBRO**

**RUTH ROMAN DE GLOCKER**
**MIEMBRO**

**SILVIA MARIELA ALCARAZ**
**MIEMBRO**

Nota: La secretaria Cynthia Soledad Mongelós se encuentra con permiso, en la fecha.

Analizado el informe elevado por el Comité de Evaluación de Ofertas, entendemos que en el proceso de evaluación y la elaboración del Informe en general, se ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03, modificado por la Ley Nº 3.439/07, así como las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, modificado por el Decreto Nº 5.174/05.

**RUBEN CENTURION MENDEZ**
**Jefe**
**Unidad Operativa de Contrataciones**

**LOURDES QUINTANA GONZALEZ**
**Directora**
**Dirección de Administración**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF nuestro banco GABINETE Asunción

Recibí Jorge Espinola 27 JUL 2017