## PLANILLA DE PRECIOS - ANEXO 1

## TALLER RIO DE LA PLATA S.A. - RUC Nº 80033912-6

**LPN N° 04/17 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2017/2018" - ID Nº 321.183**

**Contrato Abierto: Por Monto. Mínimo: 1.050.000.000 Máximo: 2.100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR MITSUBISHI L 200 MOTOR 4D56 - 2.5 TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 1.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 289.500 | 289.500 |
| 1.2 | | Cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 116.500 | 116.500 |
| 1.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 308.000 | 308.000 |
| 1.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 1.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.500 | 229.500 |
| 1.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 1.7 | | Cambio aceite Reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.500 | 229.500 |
| 1.8 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 61.000 | 61.000 |
| 1.9 | | Cambio de fluido de dirección hifraulica ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 65.500 | 65.500 |
| 1.10 | | Filtro sedimentador trampa para agua del combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 312.500 | 312.500 |
| 1.11 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 51.500 | 51.500 |
| 1.12 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 94.500 | 94.500 |
| 1.13 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 227.500 | 227.500 |
| 2 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR MITSUBISHI L 200 MOTOR 4D56 - 2.5 TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 2.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 302.000 | 302.000 |
| 2.2 | | Cambio de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.199.000 | 3.199.000 |
| 2.3 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 188.500 | 188.500 |
| 2.4 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.500 | 185.500 |
| 2.5 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 2.6 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 210.500 | 210.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 403.000 | 403.000 |
| 2.8 | | Cambio de tensores de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 2.9 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 234.500 | 234.500 |
| 2.10 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 2.11 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 2.12 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.500 | 114.500 |
| 2.13 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 117.500 | 117.500 |
| 2.14 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 268.500 | 268.500 |
| 2.15 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 281.500 | 281.500 |
| 2.16 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 289.000 | 289.000 |
| 2.17 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.716.500 | 1.716.500 |
| 2.18 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 2.19 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.000 | 71.000 |
| 2.20 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 207.500 | 207.500 |
| 2.21 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 193.500 | 193.500 |
| 2.22 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 51.000 | 51.000 |
| 2.23 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 2.24 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.25 | | Reparación de bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2.26 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 747.500 | 747.500 |
| 2.27 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 474.000 | 474.000 |
| 2.28 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 822.000 | 822.000 |
| 2.29 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 440.500 | 440.500 |
| 2.30 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 2.31 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.257.000 | 1.257.000 |
| 2.32 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 885.000 | 885.000 |
| 2.33 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| 2.34 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 930.500 | 930.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.745.000 | 4.745.000 |
| 2.36 | | Cambio de cabo de velocímetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| 2.37 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 |
| 2.38 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 312.500 | 312.500 |
| 2.39 | | Cambio de bujes de carrocerías | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 2.40 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 2.41 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 328.500 | 328.500 |
| 2.42 | | Cambio de polea cigüeñal de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 919.500 | 919.500 |
| 2.43 | | Buje piloto cigüeñal del motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 371.000 | 371.000 |
| 2.44 | | Juego de coginete cigüeñal del motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 410.500 | 410.500 |
| 2.45 | | Cambio de carter de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 330.500 | 330.500 |
| 2.46 | | Cambio de junta carter | UNIDAD | EVENTO | 1 | 174.000 | 174.000 |
| 2.47 | | Cambio retén bancada de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 671.000 | 671.000 |
| 2.48 | | Pistón y bulón con perno, cambio de pistón y bulón con pernos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 628.500 | 628.500 |
| 2.49 | | Cambio de juego cojinete de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 613.000 | 613.000 |
| 2.50 | | Cambio de asiento de valvula de admisión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 |
| 2.51 | | Cambio de asiento de valvula de escape de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 |
| 2.52 | | Junta tapa balancin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 137.000 | 137.000 |
| 2.53 | | Reten frente aceite de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 227.500 | 227.500 |
| **3** | | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI L 200 MOTOR 4D56 - 2.5 TURBO | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 3.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 3.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 419.500 | 419.500 |
| 3.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 3.5 | | Compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.039.500 | 2.039.500 |
| 3.6 | | Evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 493.500 | 493.500 |
| 3.7 | | Condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 603.500 | 603.500 |
| 3.8 | | Juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 179.500 | 179.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | | Caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 3.10 | | Aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 91.000 | 91.000 |
| 3.11 | | Llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 3.12 | | Sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.000 | 229.000 |
| 3.13 | | Ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 410.500 | 410.500 |
| 3.14 | | Llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 197.500 | 197.500 |
| 4 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO MITSUBISHI L 200 MOTOR 4D56 - 2.5 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 4.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 |
| 4.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 641.000 | 641.000 |
| 4.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 |
| 4.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 4.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 935.500 | 935.500 |
| 4.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 561.000 | 561.000 |
| 4.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.000 | 288.000 |
| 4.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 4.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.120.500 | 1.120.500 |
| 4.10 | | Reparación de caja reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 5 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE DOBLE TRACCION MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 5.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.500 | 217.500 |
| 5.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 268.500 | 268.500 |
| 5.3 | | Reparación de rueda libre | UNIDAD | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 5.4 | | Cambio de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 845.000 | 845.000 |
| 5.5 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 5.6 | | Reparación de diferencial delantero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 5.7 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 5.8 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 142.000 | 142.000 |

Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE CAJA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 6.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.502.000 | 2.502.000 |
| 6.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 373.000 | 373.000 |
| 6.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 6.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 538.500 | 538.500 |
| 7 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJA DE FRENOS MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 7.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 257.500 | 257.500 |
| 7.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 152.500 | 152.500 |
| 7.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 7.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 564.500 | 564.500 |
| 7.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.000 | 217.000 |
| 7.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 152.500 | 152.500 |
| 7.7 | | Cambio de cabo acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 7.8 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 547.500 | 547.500 |
| 7.9 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 227.500 | 227.500 |
| 7.10 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 7.11 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 142.000 | 142.000 |
| 7.12 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 781.000 | 781.000 |
| 7.13 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 637.500 | 637.500 |
| 7.14 | | Manguera flexible de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 7.15 | | Piston de mordaza | UNIDAD | EVENTO | 1 | 186.500 | 186.500 |
| 7.16 | | Regulador de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 8 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELECTRICA MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 8.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 24.000 | 24.000 |
| 8.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 8.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 8.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 8.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 8.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 8.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 8.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 85.500 | 85.500 |
| 8.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 8.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 97.000 | 97.000 |
| 8.12 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 254.500 | 254.500 |
| 8.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 314.500 | 314.500 |
| 8.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 8.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 554.000 | 554.000 |
| 8.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 266.500 | 266.500 |
| 8.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 8.19 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 311.000 | 311.000 |
| 8.20 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 8.21 | | Cambio de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.028.000 | 1.028.000 |
| 8.22 | | Cambio de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 983.500 | 983.500 |
| 8.23 | | Inducido de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 8.24 | | Bobina campo de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 238.000 | 238.000 |
| 8.25 | | Cambio de eje piñón de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 9 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSION MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 9.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 61.500 | 61.500 |
| 9.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 9.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 62.500 | 62.500 |
| 9.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 243.500 | 243.500 |
| 9.5 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 209.500 | 209.500 |
| 9.6 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 9.7 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 645.500 | 645.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | | Cambio de elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 488.500 | 488.500 |
| 9.9 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 284.000 | 284.000 |
| 9.10 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 234.500 | 234.500 |
| 9.11 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 9.12 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 301.000 | 301.000 |
| 9.13 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 106.500 | 106.500 |
| 9.14 | | Parrilla con buje y rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.193.000 | 1.193.000 |
| 9.15 | | Taqueador de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 9.16 | | Buje elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 9.17 | | Sinfín de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.302.500 | 3.302.500 |
| 9.18 | | Bomba de dirección hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 10 | 78180101-023 | ACCESORIOS MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 10.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 10.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 |
| 10.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 10.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.500 | 288.500 |
| 10.5 | | manija de alza vidrio manual | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 10.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 236.500 | 236.500 |
| 10.7 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 259.500 | 259.500 |
| 10.8 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 753.000 | 753.000 |
| 10.9 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 655.000 | 655.000 |
| 10.10 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 10.11 | | Goma de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| 10.12 | | Goma de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 153.000 | 153.000 |
| 10.13 | | Retrovisor laterales | UNIDAD | EVENTO | 1 | 156.500 | 156.500 |
| 10.14 | | Retrovisor interno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 130.500 | 130.500 |
| 11 | 78180201-001 | PINTURA MITSUBISHI L 200 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 11.1 | | Pintura completa del vehiculo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 12 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 12.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 129.000 | 129.000 |
| 12.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 124.000 | 124.000 |
| 12.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 155.000 | 155.000 |
| 12.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 260.500 | 260.500 |
| 12.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.000 | 149.000 |
| 12.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 155.000 | 155.000 |
| 12.7 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.000 | 73.000 |
| 12.8 | | Cambio de fluido para direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.000 | 73.000 |
| 12.9 | | Refrigerante para radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 104.500 | 104.500 |
| 13 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4X2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 13.1 | | Reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 13.2 | | Bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 852.000 | 852.000 |
| 13.3 | | Carter | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 13.4 | | Tornillo bancada motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 73.500 |
| 13.5 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 379.000 | 379.000 |
| 13.6 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 186.500 | 186.500 |
| 13.7 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 13.8 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 13.9 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 244.500 | 244.500 |
| 13.10 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 13.11 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 141.500 | 141.500 |
| 13.12 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 13.13 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 13.14 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.000 | 231.000 |
| 13.15 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 271.000 | 271.000 |
| 13.16 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 373.000 | 373.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.555.000 | 1.555.000 |
| 13.18 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 13.19 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 13.20 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 232.000 | 232.000 |
| 13.21 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 232.500 | 232.500 |
| 13.22 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 45.500 | 45.500 |
| 13.23 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 13.24 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.220.500 | 1.220.500 |
| 13.25 | | Reparación de bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 13.26 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 761.000 | 761.000 |
| 13.27 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 607.500 | 607.500 |
| 13.28 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 732.500 | 732.500 |
| 13.29 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 13.30 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 183.000 | 183.000 |
| 13.31 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 13.32 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 768.000 | 768.000 |
| 13.33 | | Junta bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 13.34 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 580.500 | 580.500 |
| 13.35 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.395.500 | 4.395.500 |
| 13.36 | | Cambio de cabo de velocímetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 13.37 | | Bomba auxiliar de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 321.500 | 321.500 |
| 13.38 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 848.500 | 848.500 |
| 13.39 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 332.000 | 332.000 |
| 13.40 | | Cambio de bujes de carrocerías | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 13.41 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 13.42 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 295.000 | 295.000 |
| 13.43 | | reten frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 188.500 | 188.500 |
| 13.44 | | manguera depurador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 148.500 | 148.500 |
| 13.45 | | juego de junta superior para motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 | | juego de junta inferior para motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 531.000 | 531.000 |
| 13.47 | | radiador de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.143.500 | 1.143.500 |
| 13.48 | | bulbo de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 13.49 | | termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 147.000 |
| 13.50 | | bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 13.51 | | soporte trasero de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 242.000 | 242.000 |
| 13.52 | | Cambio de cabo acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 13.53 | | soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 142.000 | 142.000 |
| 14 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE CAJA MOTOR FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4X2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 14.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 683.500 | 683.500 |
| 14.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 639.000 | 639.000 |
| 14.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 541.500 | 541.500 |
| 14.4 | | Reparación de caja completa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 14.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| 14.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 753.000 | 753.000 |
| 14.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 14.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 154.500 | 154.500 |
| 14.9 | | horquilla de embrague de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 14.10 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.565.500 | 1.565.500 |
| 14.11 | | reten de aceite de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 117.500 | 117.500 |
| 15 | 78180101-005 | REPARACION DE EMBRAGUE FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 15.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.963.500 | 1.963.500 |
| 15.2 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 521.000 | 521.000 |
| 16 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 16.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 335.500 | 335.500 |
| 16.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 16.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 16.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 594.500 | 594.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 16.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 16.7 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 16.8 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 153.000 | 153.000 |
| 16.9 | | manguera tubo d embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 140.500 | 140.500 |
| 16.10 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 16.11 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 162.000 | 162.000 |
| 16.12 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 850.500 | 850.500 |
| 16.13 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 483.000 | 483.000 |
| 17 | 78180101-009 | REPARACION PARTE ELECTRICA FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 17.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 17.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 17.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 17.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 17.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 17.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 17.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 17.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 17.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 138.500 | 138.500 |
| 17.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 117.500 | 117.500 |
| 17.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 17.12 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 17.13 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 314.500 | 314.500 |
| 17.14 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 17.15 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 426.000 | 426.000 |
| 17.16 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 17.17 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 131.500 | 131.500 |
| 17.18 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 343.000 | 343.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.19 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 142.000 | 142.000 |
| 18 | 78180101-004 | REPARACION DE SUSPENSION FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 18.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 18.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 208.000 | 208.000 |
| 18.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 76.500 | 76.500 |
| 18.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 248.500 | 248.500 |
| 18.5 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 552.025 | 552.025 |
| 18.6 | | Cambio de elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 612.500 | 612.500 |
| 18.7 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 18.8 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 124.500 | 124.500 |
| 18.9 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 18.10 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 18.11 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 19 | 78180101-023 | ACCESORIOS FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 19.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 170.500 | 170.500 |
| 19.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 122.500 | 122.500 |
| 19.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 19.4 | | manija levanta cristal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 19.5 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 355.000 | 355.000 |
| 19.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.000 | 288.000 |
| 19.7 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 801.000 | 801.000 |
| 19.8 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 701.500 | 701.500 |
| 19.9 | | cambio de faros delanteros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 407.500 | 407.500 |
| 19.10 | | cambio de faros trseros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 |
| 19.11 | | cambio de señaleros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 19.12 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 20 | 78180201-001 | PINTURA FORD F-1000 MWM 4.3 C/S 4x2 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 20.1 | | Pintura completa de la camioneta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 21 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE CHEVROLET MERIVA 1.5 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 21.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 134.000 | 134.000 |
| 21.2 | | Cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 21.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 211.500 | 211.500 |
| 21.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.000 | 288.000 |
| 21.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 198.500 | 198.500 |
| 21.6 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.500 | 74.500 |
| 21.7 | | cambio de fluido de dirección ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.500 | 74.500 |
| 21.8 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 21.9 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 102.500 | 102.500 |
| 21.10 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 277.000 | 277.000 |
| 21.11 | | cambio de caja de filtro de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 339.500 | 339.500 |
| 22 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 22.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 316.000 | 316.000 |
| 22.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 22.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 22.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 22.5 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 251.500 | 251.500 |
| 22.6 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 343.000 | 343.000 |
| 22.7 | | Cambio de tensor de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 296.000 | 296.000 |
| 22.8 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 268.500 | 268.500 |
| 22.9 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 22.10 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 22.11 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 22.12 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 22.13 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 246.000 | 246.000 |
| 22.14 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 283.000 | 283.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.273.000 | 2.273.000 |
| 22.16 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 252.500 | 252.500 |
| 22.17 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 91.000 | 91.000 |
| 22.18 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.500 | 199.500 |
| 22.19 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 47.500 | 47.500 |
| 22.20 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 52.500 |
| 22.21 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.117.500 | 1.117.500 |
| 22.22 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.357.000 | 1.357.000 |
| 22.23 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 392.500 | 392.500 |
| 22.24 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 470.500 | 470.500 |
| 22.25 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 236.500 | 236.500 |
| 22.26 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 176.000 | 176.000 |
| 22.27 | | Reparación de inyección electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.601.000 | 1.601.000 |
| 22.28 | | Cambio de bomba de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 623.500 | 623.500 |
| 22.29 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 747.500 | 747.500 |
| 22.30 | | Cambio de picos inyectores nafteros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 389.000 | 389.000 |
| 22.31 | | Electro ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 495.500 | 495.500 |
| 22.32 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 745.500 | 745.500 |
| 22.33 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.681.500 | 2.681.500 |
| 22.34 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 339.500 | 339.500 |
| 22.35 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 508.000 | 508.000 |
| 22.36 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 22.37 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 295.000 | 295.000 |
| 23 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 23.1 | | Mantenimiento de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 23.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 204.500 | 204.500 |
| 23.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 455.500 | 455.500 |
| 23.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 24.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| 24.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 |
| 24.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| 24.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 24.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 912.500 | 912.500 |
| 24.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 602.000 | 602.000 |
| 24.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 327.000 | 327.000 |
| 24.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 153.000 | 153.000 |
| 24.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 843.500 | 843.500 |
| 25 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE TRACCION DELANTERA CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 25.1 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 378.500 | 378.500 |
| 25.2 | | Cambio de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 554.000 | 554.000 |
| 25.3 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 26 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 26.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.839.000 | 1.839.000 |
| 26.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 26.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 225.500 | 225.500 |
| 26.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 470.500 | 470.500 |
| 27 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO DE CHEVROLET 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 27.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 398.000 | 398.000 |
| 27.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 27.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 27.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 465.500 | 465.500 |
| 27.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.000 | 229.000 |
| 27.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 27.7 | | Cambio de cabo acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 27.8 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 218.500 | 218.500 |
| 27.10 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 252.500 | 252.500 |
| 27.11 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 123.500 | 123.500 |
| 27.12 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 667.500 | 667.500 |
| 27.13 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 |
| 28 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 28.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 28.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 101.500 | 101.500 |
| 28.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 28.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 28.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 28.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 28.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 24.000 | 24.000 |
| 28.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 28.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.500 | 110.500 |
| 28.10 | | Cambio de bulbo electro ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 28.11 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 28.12 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 123.500 | 123.500 |
| 28.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 330.500 | 330.500 |
| 28.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 28.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 28.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 28.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 28.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 28.19 | | Cambio de Bujías p/ nafteros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 28.20 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 359.000 | 359.000 |
| 28.21 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 156.500 | 156.500 |

Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 29.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 61.500 | 61.500 |
| 29.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 156.500 | 156.500 |
| 29.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 29.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 277.000 | 277.000 |
| 29.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.000 | 217.000 |
| 29.6 | | Cambio de torretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 29.7 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 219.500 | 219.500 |
| 29.8 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 89.000 | 89.000 |
| 29.9 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 707.500 | 707.500 |
| 29.10 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 289.500 | 289.500 |
| 29.11 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 29.12 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 29.13 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.000 | 288.000 |
| 29.14 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 30 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 30.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| 30.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 |
| 30.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 60.500 | 60.500 |
| 30.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 302.000 | 302.000 |
| 30.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 30.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 268.500 | 268.500 |
| 30.7 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 268.500 | 268.500 |
| 30.8 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 517.000 | 517.000 |
| 30.9 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 |
| 30.10 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 182.500 | 182.500 |
| 31 | 78180201-001 | PINTURA DE CHEVROLET MERIVA 1.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 31.1 | | Pintura completa con cambio de logotipo nuevo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 32 | 78180101-003 | REPARACIÓN DE CREMALLERA | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 32.1 | | Reparacion de cremallera de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 756.500 | 756.500 |
| 33 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 33.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 33.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 33.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 33.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 403.500 | 403.500 |
| 33.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 244.000 | 244.000 |
| 33.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.500 | 229.500 |
| 33.7 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 64.000 | 64.000 |
| 33.8 | | cambio de fluido de dirección hifraulica ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 33.9 | | Filtro sedimentador trampa para agua del combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 |
| 33.10 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 33.11 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 33.12 | | refrigerante para radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 69.500 | 69.500 |
| 33.13 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 244.000 | 244.000 |
| 34 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 34.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 797.500 | 797.500 |
| 34.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 153.000 | 153.000 |
| 34.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 159.000 | 159.000 |
| 34.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 163.500 | 163.500 |
| 34.5 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 285.000 | 285.000 |
| 34.6 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |
| 34.7 | | Cambio de tensor de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 330.500 | 330.500 |
| 34.8 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 34.9 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 34.10 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 127.000 | 127.000 |
| 34.11 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 129.000 | 129.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 34.13 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 34.14 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.000 | 241.000 |
| 34.15 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 699.500 | 699.500 |
| 34.16 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.491.000 | 1.491.000 |
| 34.17 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 277.000 | 277.000 |
| 34.18 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 73.500 |
| 34.19 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.500 | 217.500 |
| 34.20 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 34.21 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 52.500 |
| 34.22 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 34.23 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 995.000 | 995.000 |
| 34.24 | | Reparación de bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 34.25 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 705.000 | 705.000 |
| 34.26 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 34.27 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 501.500 | 501.500 |
| 34.28 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 34.29 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 179.500 | 179.500 |
| 34.30 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 896.000 | 896.000 |
| 34.31 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 34.32 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 353.500 | 353.500 |
| 34.33 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 662.500 | 662.500 |
| 34.34 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.528.000 | 2.528.000 |
| 34.35 | | Cambio de cabo de velocímetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 146.000 | 146.000 |
| 34.36 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 550.500 | 550.500 |
| 34.37 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 318.000 | 318.000 |
| 34.38 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 289.500 | 289.500 |
| 35 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | | Mantenimiento de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 204.500 | 204.500 |
| 35.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.500 | 217.500 |
| 35.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 512.000 | 512.000 |
| 35.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 195.500 | 195.500 |
| 36 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 36.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |
| 36.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 486.500 | 486.500 |
| 36.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 371.000 | 371.000 |
| 36.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 36.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 779.500 | 779.500 |
| 36.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 568.000 | 568.000 |
| 36.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 311.000 | 311.000 |
| 36.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 36.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 891.500 | 891.500 |
| 37 | 78180101-002 | REPARACIÓN TRACCIÓN DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 37.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 37.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 37.3 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 37.4 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 37.5 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 174.000 | 174.000 |
| 38 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 38.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.244.500 | 1.244.500 |
| 38.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 318.000 | 318.000 |
| 38.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 243.500 | 243.500 |
| 38.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 517.500 | 517.500 |
| 39 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 39.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 |
| 39.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 108.500 | 108.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 39.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 453.000 | 453.000 |
| 39.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 212.500 | 212.500 |
| 39.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 108.500 | 108.500 |
| 39.7 | | Cambio de cabo acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 194.500 | 194.500 |
| 39.8 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 686.000 | 686.000 |
| 39.9 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 222.000 | 222.000 |
| 39.10 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 234.500 | 234.500 |
| 39.11 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 39.12 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 669.500 | 669.500 |
| 39.13 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 660.500 | 660.500 |
| **40** | **78180101-009** | **REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE KIA PREGIO 2.5** | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** | | |
| 40.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 40.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 97.000 | 97.000 |
| 40.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 40.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 40.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 40.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 40.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 11.500 | 11.500 |
| 40.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.500 | 63.500 |
| 40.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 40.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 40.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 40.12 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 159.000 | 159.000 |
| 40.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 388.000 | 388.000 |
| 40.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 339.500 | 339.500 |
| 40.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 40.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 40.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 124.500 | 124.500 |
| 40.19 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 335.500 | 335.500 |
| 40.20 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 41 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 41.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 41.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 41.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 45.500 | 45.500 |
| 41.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.000 | 229.000 |
| 41.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 41.6 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 214.000 | 214.000 |
| 41.7 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 372.000 | 372.000 |
| 41.8 | | Cambio de elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 414.000 | 414.000 |
| 41.9 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.500 | 280.500 |
| 41.10 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 264.500 | 264.500 |
| 41.11 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 41.12 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 41.13 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 211.500 | 211.500 |
| 42 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE KIA PREGIO 2.5 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 42.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 42.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 78.500 | 78.500 |
| 42.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 42.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 332.000 | 332.000 |
| 42.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 42.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 369.500 | 369.500 |
| 42.7 | | Cambio de vidrios de puerta lateral trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 378.500 | 378.500 |
| 42.8 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 730.000 | 730.000 |
| 42.9 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 662.500 | 662.500 |
| 42.10 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 | | Pintura completa con logotipo nuevo de la camioneta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 43.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 44.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.500 | 229.500 |
| 44.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 236.500 | 236.500 |
| 44.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 44.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 472.000 | 472.000 |
| 44.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 238.000 | 238.000 |
| 44.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 262.000 | 262.000 |
| 45 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 45.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 506.000 | 506.000 |
| 45.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| 45.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 45.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 45.5 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 284.500 | 284.500 |
| 45.6 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 399.500 | 399.500 |
| 45.7 | | Cambio de tensor de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 45.8 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.500 | 250.500 |
| 45.9 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 122.500 | 122.500 |
| 45.10 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 45.11 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 45.12 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 145.000 | 145.000 |
| 45.13 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 186.500 | 186.500 |
| 45.14 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 210.500 | 210.500 |
| 45.15 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 449.500 | 449.500 |
| 45.16 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.745.000 | 1.745.000 |
| 45.17 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 268.500 | 268.500 |
| 45.18 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 85.500 | 85.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.19 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 228.500 | 228.500 |
| 45.20 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 235.500 | 235.500 |
| 45.21 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 59.000 | 59.000 |
| 45.22 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 45.23 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.318.000 | 1.318.000 |
| 45.24 | | Cambio de pico inyector | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.518.500 | 1.518.500 |
| 45.25 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.135.000 | 1.135.000 |
| 45.26 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 515.000 | 515.000 |
| 45.27 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 816.500 | 816.500 |
| 45.28 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 458.000 | 458.000 |
| 45.29 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 162.000 | 162.000 |
| 45.30 | | Reparación de inyección electrónica diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 921.500 | 921.500 |
| 45.31 | | Cambio de bomba de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 841.500 | 841.500 |
| 45.32 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 857.500 | 857.500 |
| 45.33 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 559.500 | 559.500 |
| 45.34 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 847.000 | 847.000 |
| 45.35 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.214.000 | 4.214.000 |
| 45.36 | | Reparación de velocímetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 45.37 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 522.000 | 522.000 |
| 45.38 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 603.500 | 603.500 |
| 45.39 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 307.500 | 307.500 |
| 45.40 | | Cambio de bujes de carrocerías | UNIDAD | EVENTO | 1 | 202.500 | 202.500 |
| 45.41 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 45.42 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 337.500 | 337.500 |
| 46 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 46.1 | | Cambio de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 192.000 | 192.000 |
| 46.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.000 | 231.000 |
| 46.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 530.000 | 530.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 208.000 | 208.000 |
| 46.5 | | compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.410.500 | 2.410.500 |
| 46.6 | | evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 517.000 | 517.000 |
| 46.7 | | condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 683.500 | 683.500 |
| 46.8 | | juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 227.500 | 227.500 |
| 46.9 | | caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 186.500 | 186.500 |
| 46.10 | | aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 121.000 | 121.000 |
| 46.11 | | llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 321.500 | 321.500 |
| 46.12 | | sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.000 | 217.000 |
| 46.13 | | ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 435.000 | 435.000 |
| 46.14 | | llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.000 | 201.000 |
| 46.15 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 193.500 | 193.500 |
| 47 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 47.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 497.000 | 497.000 |
| 47.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 557.500 | 557.500 |
| 47.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 447.500 | 447.500 |
| 47.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 47.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 793.000 | 793.000 |
| 47.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 524.000 | 524.000 |
| 47.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 311.000 | 311.000 |
| 47.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 170.500 | 170.500 |
| 47.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.198.500 | 1.198.500 |
| 47.10 | | Reparación de caja reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 48 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE DOBLE TRACCIÓN DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 48.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 48.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 48.3 | | Reparación de rueda libre | UNIDAD | EVENTO | 1 | 598.500 | 598.500 |
| 48.4 | | Cambio de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.085.000 | 1.085.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 48.6 | | Reparación de diferencial delantero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 48.7 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 48.8 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 211.500 | 211.500 |
| 49 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 49.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.143.500 | 2.143.500 |
| 49.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 49.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 327.000 | 327.000 |
| 49.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 666.500 | 666.500 |
| 50 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 50.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 50.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 122.500 | 122.500 |
| 50.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 50.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 769.500 | 769.500 |
| 50.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 50.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 122.500 | 122.500 |
| 50.7 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 433.500 | 433.500 |
| 50.8 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 50.9 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 311.500 | 311.500 |
| 50.10 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 50.11 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 797.000 | 797.000 |
| 50.12 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 |
| 51 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 51.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 51.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 101.500 | 101.500 |
| 51.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 51.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 29.500 | 29.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 29.500 | 29.500 |
| 51.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 51.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 17.000 | 17.000 |
| 51.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 51.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 121.000 | 121.000 |
| 51.10 | | Cambio de bulbo electro ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 51.11 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 130.500 | 130.500 |
| 51.12 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 51.13 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 198.000 | 198.000 |
| 51.14 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 619.500 | 619.500 |
| 51.15 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 522.000 | 522.000 |
| 51.16 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 51.17 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 51.18 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 499.000 | 499.000 |
| 51.19 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 137.000 | 137.000 |
| 51.20 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 378.500 | 378.500 |
| 51.21 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 156.500 | 156.500 |
| 52 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 52.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.500 | 63.500 |
| 52.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 52.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 53.500 | 53.500 |
| 52.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 309.000 | 309.000 |
| 52.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 52.6 | | Cambio de torretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.500 | 217.500 |
| 52.7 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 52.8 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 140.500 | 140.500 |
| 52.9 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 935.500 | 935.500 |
| 52.10 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.11 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 314.500 | 314.500 |
| 52.12 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 339.500 | 339.500 |
| 52.13 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 52.14 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 195.500 | 195.500 |
| 53 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 53.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 188.500 | 188.500 |
| 53.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 85.500 | 85.500 |
| 53.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.000 | 73.000 |
| 53.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 376.500 | 376.500 |
| 53.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| 53.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 428.000 | 428.000 |
| 53.7 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 428.000 | 428.000 |
| 53.8 | | luz interior | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 53.9 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 976.500 | 976.500 |
| 53.10 | | cambio de buscahuellas delanteras | UNIDAD | EVENTO | 1 | 410.500 | 410.500 |
| 53.11 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 742.000 | 742.000 |
| 53.12 | | cambio de retrovisores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 854.000 | 854.000 |
| 53.13 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 53.14 | | cambio de tercera luz de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 |
| 54 | 78180201-001 | PINTURA DE TOYOTA FORTUNER 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 54.1 | | Pintura completa de la camioneta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 54.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 55 | 78180101-010 | REPARACIÓN DE TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 55.1 | | Cambio de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 7.221.000 | 7.221.000 |
| 55.2 | | Reparacion de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.559.000 | 3.559.000 |
| 56 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 56.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 56.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 172.000 | 172.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 192.500 | 192.500 |
| 56.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 424.000 | 424.000 |
| 56.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 161.000 | 161.000 |
| 56.6 | | cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 56.7 | | cambio de fluido para direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 56.8 | | cambio de aceite diferencial delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 161.000 | 161.000 |
| 56.9 | | cambio de aceite caja reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 |
| 56.10 | | refrigerante para radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 95.500 | 95.500 |
| 56.11 | | Cambio aceite diferencial trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 |
| 57 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 57.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 311.000 | 311.000 |
| 57.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 57.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 139.500 | 139.500 |
| 57.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.500 | 147.500 |
| 57.5 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 372.000 | 372.000 |
| 57.6 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| 57.7 | | Cambio de tensor de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 |
| 57.8 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 266.500 | 266.500 |
| 57.9 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 57.10 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 57.11 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 57.12 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 57.13 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 57.14 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 |
| 57.15 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 312.500 | 312.500 |
| 57.16 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.952.500 | 1.952.500 |
| 57.17 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.500 | 280.500 |
| 57.18 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 64.000 | 64.000 |
| 57.19 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 271.000 | 271.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 208.500 | 208.500 |
| 57.21 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 57.22 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 57.23 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 57.24 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.021.500 | 1.021.500 |
| 57.25 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 440.500 | 440.500 |
| 57.26 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 877.000 | 877.000 |
| 57.27 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 57.28 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 176.000 | 176.000 |
| 57.29 | | Reparación de inyección electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 57.30 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 992.500 | 992.500 |
| 57.31 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 57.32 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 589.500 | 589.500 |
| 57.33 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 790.000 | 790.000 |
| 57.34 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.563.500 | 4.563.500 |
| 57.35 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 433.500 | 433.500 |
| 57.36 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 588.000 | 588.000 |
| 57.37 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 330.500 | 330.500 |
| 57.38 | | Cambio de bujes de carrocerías | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 57.39 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 57.40 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 332.000 | 332.000 |
| 58 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 58.1 | | Mantenimiento de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 58.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 222.000 | 222.000 |
| 58.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 58.4 | | Cambio de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 58.5 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 657.000 | 657.000 |
| 58.6 | | compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.375.000 | 2.375.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 | | evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 554.000 | 554.000 |
| 58.8 | | condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| 58.9 | | juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 192.000 | 192.000 |
| 58.10 | | caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 197.500 | 197.500 |
| 58.11 | | aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 117.500 | 117.500 |
| 58.12 | | llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 58.13 | | sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 58.14 | | ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 428.000 | 428.000 |
| 58.15 | | llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 59 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE TOYOYA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 59.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 531.000 | 531.000 |
| 59.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 575.500 | 575.500 |
| 59.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 476.000 | 476.000 |
| 59.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 59.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 59.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 573.500 | 573.500 |
| 59.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 424.500 | 424.500 |
| 59.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 59.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.047.500 | 1.047.500 |
| 59.10 | | Reparación de caja reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 60 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE DOBLE TRACCIÓN DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 60.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 303.500 | 303.500 |
| 60.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 60.3 | | Reparación de rueda libre | UNIDAD | EVENTO | 1 | 541.500 | 541.500 |
| 60.4 | | Cambio de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 983.500 | 983.500 |
| 60.5 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 60.6 | | Reparación de diferencial delantero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 60.7 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 61 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 61.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.986.500 | 1.986.500 |
| 61.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 431.500 | 431.500 |
| 61.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 488.000 | 488.000 |
| 61.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 613.000 | 613.000 |
| 62 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 62.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 62.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 62.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 62.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 836.500 | 836.500 |
| 62.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 273.500 | 273.500 |
| 62.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 116.000 | 116.000 |
| 62.7 | | Cambio de cabo acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.500 | 201.500 |
| 62.8 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 412.000 | 412.000 |
| 62.9 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 238.000 | 238.000 |
| 62.10 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 292.000 | 292.000 |
| 62.11 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 62.12 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 793.500 | 793.500 |
| 62.13 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 738.500 | 738.500 |
| 63 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 63.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 63.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 91.000 | 91.000 |
| 63.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 32.000 | 32.000 |
| 63.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 63.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 63.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 63.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 63.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 121.000 | 121.000 |
| 63.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.500 | 114.500 |
| 63.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 63.12 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 296.500 | 296.500 |
| 63.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 557.500 | 557.500 |
| 63.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 531.000 | 531.000 |
| 63.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 63.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 63.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 494.000 | 494.000 |
| 63.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 126.500 | 126.500 |
| 63.19 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 373.000 | 373.000 |
| 63.20 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 64 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 64.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.500 | 63.500 |
| 64.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 197.500 | 197.500 |
| 64.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 59.000 | 59.000 |
| 64.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 318.000 | 318.000 |
| 64.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 234.500 | 234.500 |
| 64.6 | | Cambio de torretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 203.500 | 203.500 |
| 64.7 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 64.8 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 64.9 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 959.500 | 959.500 |
| 64.10 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 373.000 | 373.000 |
| 64.11 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 306.500 | 306.500 |
| 64.12 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 366.000 | 366.000 |
| 64.13 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.500 | 280.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.14 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 183.000 | 183.000 |
| 65 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 65.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 65.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 137.000 | 137.000 |
| 65.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 61.500 | 61.500 |
| 65.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 65.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 343.000 | 343.000 |
| 65.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 403.000 | 403.000 |
| 65.7 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 403.000 | 403.000 |
| 65.8 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 985.500 | 985.500 |
| 65.9 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 |
| 65.10 | | cambio de buscahuellas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 367.500 | 367.500 |
| 65.11 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 66 | 78180201-001 | PINTURA DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 66.1 | | Pintura completa de la camioneta Toyota Prado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 66.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 67 | 78180101-010 | REPARACIÓN DE TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 67.1 | | Reparacion de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.952.500 | 1.952.500 |
| 67.2 | | Cambio de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 5.689.000 | 5.689.000 |
| 68 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 68.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 223.500 | 223.500 |
| 68.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 68.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 209.000 | 209.000 |
| 68.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 480.500 | 480.500 |
| 68.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.000 | 149.000 |
| 68.6 | | cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.000 | 67.000 |
| 68.7 | | cambio de fluido para direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 68.8 | | cambio de aceite diferencial delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 235.500 | 235.500 |
| 68.9 | | cambio de aceite caja reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.000 | 149.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 | | refrigerante para radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 68.11 | | Cambio aceite diferencial trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 137.000 | 137.000 |
| 69 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 69.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 69.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 69.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 69.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 69.5 | | Reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 69.6 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 834.500 | 834.500 |
| 69.7 | | Cambio candena distribucion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 624.500 | 624.500 |
| 69.8 | | Cambio de tensor de cadena distribucion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 586.500 | 586.500 |
| 69.9 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 |
| 69.10 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 69.11 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 69.12 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 69.13 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 69.14 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 236.500 | 236.500 |
| 69.15 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 69.16 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 69.17 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 69.18 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 295.000 | 295.000 |
| 69.19 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 101.500 | 101.500 |
| 69.20 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 253.000 | 253.000 |
| 69.21 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 69.22 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 69.23 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.872.500 | 1.872.500 |
| 69.24 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 69.25 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 806.000 | 806.000 |
| 69.26 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 754.500 | 754.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.27 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 236.500 | 236.500 |
| 69.28 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 69.29 | | Reparación de inyección electrónica diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.569.500 | 1.569.500 |
| 69.30 | | Cambio de bomba de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 69.31 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.285.500 | 1.285.500 |
| 69.32 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.098.500 | 2.098.500 |
| 69.33 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 469.000 | 469.000 |
| 69.34 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 964.000 | 964.000 |
| 69.35 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.009.500 | 2.009.500 |
| 69.36 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 659.000 | 659.000 |
| 69.37 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 552.500 | 552.500 |
| 69.38 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 346.500 | 346.500 |
| 69.39 | | Cambio de bujes de carrocerías | UNIDAD | EVENTO | 1 | 179.500 | 179.500 |
| 69.40 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 202.500 | 202.500 |
| 69.41 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |
| 70 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 70.1 | | cambio de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.500 | 241.500 |
| 70.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 70.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 473.500 | 473.500 |
| 70.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 724.500 | 724.500 |
| 70.5 | | compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.218.500 | 2.218.500 |
| 70.6 | | evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.005.000 | 1.005.000 |
| 70.7 | | condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 935.500 | 935.500 |
| 70.8 | | juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 70.9 | | caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 227.500 | 227.500 |
| 70.10 | | aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 126.500 | 126.500 |
| 70.11 | | llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 344.500 | 344.500 |
| 70.12 | | sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.000 | 231.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.13 | | ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 469.000 | 469.000 |
| 70.14 | | llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 238.000 | 238.000 |
| 71 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 71.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 470.500 | 470.500 |
| 71.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 605.500 | 605.500 |
| 71.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 433.500 | 433.500 |
| 71.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 71.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.034.000 | 1.034.000 |
| 71.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 664.000 | 664.000 |
| 71.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 449.500 | 449.500 |
| 71.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.000 | 169.000 |
| 71.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 767.500 | 767.500 |
| 71.10 | | Reparación de caja reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 72 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE DOBLE TRACCION ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 72.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 209.500 | 209.500 |
| 72.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 366.500 | 366.500 |
| 72.3 | | Reparación de rueda libre | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| 72.4 | | Cambio de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.301.500 | 2.301.500 |
| 72.5 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 72.6 | | Reparación de diferencial delantero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 72.7 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 72.8 | | Reparcion y cambio del sistema electronico del 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.275.000 | 3.275.000 |
| 72.9 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.000 | 288.000 |
| 73 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 73.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.076.000 | 2.076.000 |
| 73.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 566.500 | 566.500 |
| 73.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 345.500 | 345.500 |
| 73.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 666.500 | 666.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 74.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 74.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 74.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 74.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 889.500 | 889.500 |
| 74.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 273.500 | 273.500 |
| 74.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 74.7 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 389.000 | 389.000 |
| 74.8 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 74.9 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 74.10 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 74.11 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 825.500 | 825.500 |
| 74.12 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.029.500 | 1.029.500 |
| 75 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 75.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 75.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 75.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 75.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 75.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 75.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 75.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 17.000 | 17.000 |
| 75.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 88.000 | 88.000 |
| 75.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 75.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 164.500 | 164.500 |
| 75.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 75.12 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 235.500 | 235.500 |
| 75.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 614.500 | 614.500 |
| 75.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 511.500 | 511.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 75.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 75.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 502.500 | 502.500 |
| 75.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 75.19 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 467.000 | 467.000 |
| 75.20 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 312.500 | 312.500 |
| 76 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 76.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 76.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 292.000 | 292.000 |
| 76.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 60.500 | 60.500 |
| 76.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 359.000 | 359.000 |
| 76.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 249.500 | 249.500 |
| 76.6 | | cambio de buje elasticos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 198.000 | 198.000 |
| 76.7 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 253.500 | 253.500 |
| 76.8 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 131.500 | 131.500 |
| 76.9 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 787.000 | 787.000 |
| 76.10 | | Cambio de elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 742.000 | 742.000 |
| 76.11 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 359.000 | 359.000 |
| 76.12 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.500 | 241.500 |
| 76.13 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 405.500 | 405.500 |
| 76.14 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 77 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 77.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 77.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 94.500 | 94.500 |
| 77.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 108.500 | 108.500 |
| 77.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 375.000 | 375.000 |
| 77.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 573.500 | 573.500 |
| 77.6 | | cambio de tercera luz de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 316.000 | 316.000 |
| 77.7 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 493.500 | 493.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 | | cambio de buscahuellas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 77.9 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 476.000 | 476.000 |
| 77.10 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.056.500 | 1.056.500 |
| 77.11 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 78 | 78180201-001 | PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 78.1 | | Pintura completa de la camioneta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 78.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 79 | 78180101-010 | REPARACIÓN DE TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 79.1 | | Cambio de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 8.624.000 | 8.624.000 |
| 79.2 | | Reparacion de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| 80 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 80.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 145.500 | 145.500 |
| 80.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.500 | 213.500 |
| 80.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.500 | 229.500 |
| 80.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 614.500 | 614.500 |
| 80.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 345.500 | 345.500 |
| 80.6 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 80.7 | | cambio de fluido de dirección ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 101.500 | 101.500 |
| 80.8 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 80.9 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 80.10 | | Refrigerante para radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 80.11 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 318.500 | 318.500 |
| 80.12 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 425.500 | 425.500 |
| 81 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 81.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 408.500 | 408.500 |
| 81.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 229.000 | 229.000 |
| 81.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 225.500 | 225.500 |
| 81.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 289.500 | 289.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 583.500 | 583.500 |
| 81.6 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 81.7 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 193.500 | 193.500 |
| 81.8 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 193.500 | 193.500 |
| 81.9 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 81.10 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 184.000 | 184.000 |
| 81.11 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 218.500 | 218.500 |
| 81.12 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 275.500 | 275.500 |
| 81.13 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.093.500 | 3.093.500 |
| 81.14 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 634.000 | 634.000 |
| 81.15 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 81.16 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 463.000 | 463.000 |
| 81.17 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 402.000 | 402.000 |
| 81.18 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.000 | 67.000 |
| 81.19 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 81.20 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.149.500 | 2.149.500 |
| 81.21 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| 81.22 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.553.500 | 1.553.500 |
| 81.23 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.179.500 | 3.179.500 |
| 81.24 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 81.25 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.000 | 169.000 |
| 81.26 | | Reparación de inyección electrónica diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 81.27 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.098.000 | 1.098.000 |
| 81.28 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.675.000 | 2.675.000 |
| 81.29 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 798.000 | 798.000 |
| 81.30 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| 81.31 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 9.234.000 | 9.234.000 |
| 81.32 | | Reparacion de velocímetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 266.500 | 266.500 |
| 81.33 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 568.000 | 568.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.34 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 744.000 | 744.000 |
| 81.35 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 431.500 | 431.500 |
| 81.36 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 351.500 | 351.500 |
| 81.37 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 355.000 | 355.000 |
| 82 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 82.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 82.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 852.000 | 852.000 |
| 82.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 82.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 82.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 82.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.429.000 | 1.429.000 |
| 82.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 481.500 | 481.500 |
| 82.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.000 | 231.000 |
| 82.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.222.000 | 1.222.000 |
| 83 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE TRACCIÓN DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 83.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 347.500 | 347.500 |
| 83.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 376.500 | 376.500 |
| 83.3 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 83.4 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 83.5 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 204.500 | 204.500 |
| 84 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 84.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.867.000 | 3.867.000 |
| 84.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 653.500 | 653.500 |
| 84.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 383.500 | 383.500 |
| 84.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.407.500 | 1.407.500 |
| 85 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 85.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 270.000 | 270.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.500 | 189.500 |
| 85.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 204.000 | 204.000 |
| 85.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.272.000 | 1.272.000 |
| 85.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 543.500 | 543.500 |
| 85.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 85.7 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 |
| 85.8 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 321.500 | 321.500 |
| 85.9 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 |
| 85.10 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 807.500 | 807.500 |
| 86 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 86.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 86.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 106.000 | 106.000 |
| 86.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 86.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 86.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 86.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 86.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 18.500 | 18.500 |
| 86.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 86.500 | 86.500 |
| 86.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 86.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 183.000 | 183.000 |
| 86.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 86.12 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 86.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 465.500 | 465.500 |
| 86.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 385.500 | 385.500 |
| 86.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 86.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 86.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 86.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 127.500 | 127.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.19 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 390.500 | 390.500 |
| 86.20 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 87 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 87.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 87.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 302.000 | 302.000 |
| 87.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 87.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 87.5 | | cambio de brazo de direccion largo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 705.000 | 705.000 |
| 87.6 | | cambio de brazo de direccion corto | UNIDAD | EVENTO | 1 | 575.500 | 575.500 |
| 87.7 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 946.000 | 946.000 |
| 87.8 | | Cambio de elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.044.000 | 1.044.000 |
| 87.9 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 454.000 | 454.000 |
| 87.10 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 359.000 | 359.000 |
| 87.11 | | Cambio pivot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 87.12 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 228.500 | 228.500 |
| 88 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 88.1 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 168.500 | 168.500 |
| 88.2 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 76.500 | 76.500 |
| 88.3 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 88.4 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios manual | UNIDAD | EVENTO | 1 | 619.500 | 619.500 |
| 88.5 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 |
| 88.6 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.104.500 | 1.104.500 |
| 88.7 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 930.500 | 930.500 |
| 88.8 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 89 | 78180201-001 | PINTURA DE FORD CARGO 1717E 3.9 | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 89.1 | | Pintura completa del camión de cargas incluyendo la cabina y la carrocería de madera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 89.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 90 | 78180101-010 | REPARACIÓN DE TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | | Reparacion de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.230.500 | 3.230.500 |
| 90.2 | | Cambio de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 7.118.000 | 7.118.000 |
| 91 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 91.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 91.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 91.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 91.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 439.000 | 439.000 |
| 91.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 91.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 |
| 91.7 | | cambio de caja de filtro de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 309.500 | 309.500 |
| 91.8 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 91.9 | | cambio de fluido de dirección ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.500 | 74.500 |
| 91.10 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 91.11 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 127.000 | 127.000 |
| 91.12 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 |
| 92 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 92.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 92.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 146.000 | 146.000 |
| 92.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 92.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 92.5 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 301.000 | 301.000 |
| 92.6 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 456.500 | 456.500 |
| 92.7 | | Cambio de tensor de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 366.000 | 366.000 |
| 92.8 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 |
| 92.9 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 92.10 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 92.11 | | Cambio correa de dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 92.12 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 122.500 | 122.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.13 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.500 | 201.500 |
| 92.14 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 352.500 | 352.500 |
| 92.15 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 425.500 | 425.500 |
| 92.16 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.766.500 | 1.766.500 |
| 92.17 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 227.500 | 227.500 |
| 92.18 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 92.19 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 214.500 | 214.500 |
| 92.20 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 297.500 | 297.500 |
| 92.21 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 92.22 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 92.23 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.834.500 | 1.834.500 |
| 92.24 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.601.500 | 1.601.500 |
| 92.25 | | Cambio de juego de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 605.500 | 605.500 |
| 92.26 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 714.000 | 714.000 |
| 92.27 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 92.28 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.500 | 169.500 |
| 92.29 | | Reparación de inyección electrónica Diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.381.000 | 1.381.000 |
| 92.30 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.031.500 | 1.031.500 |
| 92.31 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.197.500 | 2.197.500 |
| 92.32 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 567.500 | 567.500 |
| 92.33 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 799.000 | 799.000 |
| 92.34 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 5.117.500 | 5.117.500 |
| 92.35 | | reparacion de velocímetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |
| 92.36 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 518.500 | 518.500 |
| 92.37 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 516.000 | 516.000 |
| 92.38 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 309.000 | 309.000 |
| 92.39 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.500 | 280.500 |
| 93 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 | | cambio de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 93.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 93.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 524.000 | 524.000 |
| 93.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 266.500 | 266.500 |
| 93.5 | | compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.530.500 | 3.530.500 |
| 93.6 | | evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.024.500 | 1.024.500 |
| 93.7 | | condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.109.500 | 1.109.500 |
| 93.8 | | juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.500 | 241.500 |
| 93.9 | | caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.500 | 241.500 |
| 93.10 | | aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 99.500 | 99.500 |
| 93.11 | | llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 357.000 | 357.000 |
| 93.12 | | sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.500 | 250.500 |
| 93.13 | | ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 465.500 | 465.500 |
| 93.14 | | llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 293.000 | 293.000 |
| 94 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIODE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 94.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 598.500 | 598.500 |
| 94.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 623.500 | 623.500 |
| 94.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 545.000 | 545.000 |
| 94.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 94.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 834.500 | 834.500 |
| 94.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 730.500 | 730.500 |
| 94.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 449.000 | 449.000 |
| 94.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 209.000 | 209.000 |
| 94.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 965.500 | 965.500 |
| 95 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE TRACCIÓN TRASERA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 95.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 202.500 | 202.500 |
| 95.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 391.500 | 391.500 |
| 95.3 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.4 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 95.5 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 195.500 | 195.500 |
| 96 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 96.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.765.500 | 1.765.500 |
| 96.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 548.000 | 548.000 |
| 96.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 332.000 | 332.000 |
| 96.4 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 518.000 | 518.000 |
| 97.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 304.000 | 304.000 |
| 97.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 121.000 | 121.000 |
| 97.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 97.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 |
| 97.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 263.000 | 263.000 |
| 97.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 121.000 | 121.000 |
| 97.7 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 488.000 | 488.000 |
| 97.8 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 97.9 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 156.500 | 156.500 |
| 97.10 | | Cambio de juego de reparación de mordaza trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 293.000 | 293.000 |
| 97.11 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 133.000 | 133.000 |
| 97.12 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 779.500 | 779.500 |
| 97.13 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 935.500 | 935.500 |
| 98 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 98.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 98.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 120.500 | 120.500 |
| 98.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 98.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 98.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 98.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 98.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 24.000 | 24.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 72.000 | 72.000 |
| 98.9 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 116.500 | 116.500 |
| 98.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 133.500 | 133.500 |
| 98.11 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 98.12 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 208.000 | 208.000 |
| 98.13 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 705.000 | 705.000 |
| 98.14 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 564.000 | 564.000 |
| 98.15 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 98.16 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 98.17 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 327.500 | 327.500 |
| 98.18 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| 98.19 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 396.000 | 396.000 |
| 98.20 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 415.500 | 415.500 |
| 98.21 | | cambio de buscahuellas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 99 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 99.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 99.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 99.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 99.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 99.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 237.500 | 237.500 |
| 99.6 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.000 | 241.000 |
| 99.7 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 528.500 | 528.500 |
| 99.8 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 505.000 | 505.000 |
| 99.9 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 269.000 | 269.000 |
| 99.10 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 99.11 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 408.500 | 408.500 |
| 99.12 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 184.000 | 184.000 |
| 100 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 179.500 | 179.500 |
| 100.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 100.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 100.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 396.000 | 396.000 |
| 100.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 501.000 | 501.000 |
| 100.6 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 575.500 | 575.500 |
| 100.7 | | Cambio de vidrios de puerta trasera corrediza | UNIDAD | EVENTO | 1 | 653.500 | 653.500 |
| 100.8 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.093.500 | 1.093.500 |
| 100.9 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 822.000 | 822.000 |
| 100.10 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 258.000 | 258.000 |
| 100.11 | | antena | UNIDAD | EVENTO | 1 | 195.500 | 195.500 |
| 101 | 78180201-001 | PINTURA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 101.1 | | Pintura completa de la camioneta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 101.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 102 | 78180101-010 | REPARACIÓN DE TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 102.1 | | Reparacion de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.698.000 | 2.698.000 |
| 102.2 | | Cambio de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 6.122.000 | 6.122.000 |
| 103 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.4 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 103.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 103.2 | | Cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 103.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.500 | 110.500 |
| 103.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 274.000 | 274.000 |
| 103.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 178.500 | 178.500 |
| 103.6 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 103.7 | | cambio de fluido de dirección ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 103.8 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 52.500 |
| 103.9 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 97.000 | 97.000 |
| 103.10 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.000 | 280.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.11 | | cambio de caja de filtro de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 369.000 | 369.000 |
| 104 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 104.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 104.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 142.000 | 142.000 |
| 104.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 104.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 165.500 | 165.500 |
| 104.5 | | juego de juntas de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 476.000 | 476.000 |
| 104.6 | | juego cojinete cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 607.000 | 607.000 |
| 104.7 | | polea motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 307.500 | 307.500 |
| 104.8 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 258.500 | 258.500 |
| 104.9 | | Cambio correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 348.000 | 348.000 |
| 104.10 | | Cambio de tensor de correa dentada | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 104.11 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 104.12 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.000 | 71.000 |
| 104.13 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 106.500 | 106.500 |
| 104.14 | | cambio de altrernador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.654.500 | 1.654.500 |
| 104.15 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 104.16 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 318.500 | 318.500 |
| 104.17 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.221.500 | 1.221.500 |
| 104.18 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 259.500 | 259.500 |
| 104.19 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.000 | 73.000 |
| 104.20 | | cambio de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.019.000 | 1.019.000 |
| 104.21 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 232.500 | 232.500 |
| 104.22 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 51.500 | 51.500 |
| 104.23 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 104.24 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.042.000 | 1.042.000 |
| 104.25 | | cambio de bobina de alta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 486.500 | 486.500 |
| 104.26 | | junta bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 32.000 | 32.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.27 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 703.500 | 703.500 |
| 104.28 | | reten de aceite cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 104.29 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 390.500 | 390.500 |
| 104.30 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 470.500 | 470.500 |
| 104.31 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 104.32 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 146.500 | 146.500 |
| 104.33 | | Reparación de inyección electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| 104.34 | | Cambio de bomba de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 104.35 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 676.500 | 676.500 |
| 104.36 | | Cambio de picos inyectores nafteros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 104.37 | | bujes de palanca de cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 150.500 | 150.500 |
| 104.38 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 815.000 | 815.000 |
| 104.39 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| 104.40 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 410.500 | 410.500 |
| 104.41 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 483.000 | 483.000 |
| 104.42 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.500 | 231.500 |
| 104.43 | | cambio de junta tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 241.500 | 241.500 |
| 104.44 | | cambio junta balancin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 104.45 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 271.000 | 271.000 |
| 104.46 | | cambio de radiador de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.805.000 | 1.805.000 |
| 104.47 | | cambio de cremallera de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.899.500 | 1.899.500 |
| 105 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.4 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 105.1 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 105.2 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 469.000 | 469.000 |
| 105.3 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.000 | 231.000 |
| 105.4 | | compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.718.500 | 1.718.500 |
| 105.5 | | evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 593.000 | 593.000 |
| 105.6 | | condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 634.000 | 634.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.7 | | juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 105.8 | | caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 170.500 | 170.500 |
| 105.9 | | aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 105.10 | | llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 284.000 | 284.000 |
| 105.11 | | sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 105.12 | | ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 422.500 | 422.500 |
| 105.13 | | llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.000 | 201.000 |
| 106 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.4 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 106.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 106.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 509.500 | 509.500 |
| 106.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 399.500 | 399.500 |
| 106.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 106.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 860.000 | 860.000 |
| 106.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 563.000 | 563.000 |
| 106.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 282.500 | 282.500 |
| 106.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 106.9 | | reparación de palanca de cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.500 | 169.500 |
| 106.10 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 667.500 | 667.500 |
| 107 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 107.1 | | Cambio de Bujías p/ nafteros | UNIDAD | EVENTO | 1 | 89.500 | 89.500 |
| 107.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.000 | 169.000 |
| 107.3 | | cambio de cables bujias | UNIDAD | EVENTO | 1 | 252.500 | 252.500 |
| 107.4 | | cambio de base de depurador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 218.500 | 218.500 |
| 107.5 | | cambio de manguera de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 108 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 108.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.367.000 | 1.367.000 |
| 108.2 | | Cambio cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 345.500 | 345.500 |
| 108.3 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 133.000 | 133.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 109.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 109.2 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 109.3 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 179.500 | 179.500 |
| 109.4 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 341.000 | 341.000 |
| 109.5 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 109.6 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 140.500 | 140.500 |
| 109.7 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 344.000 | 344.000 |
| 109.8 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.000 | 217.000 |
| 109.9 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 109.10 | | cambio de juego reparo de mordaza delanera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 110 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 110.1 | | Cambio de terminales de batería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 28.500 | 28.500 |
| 110.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 120.500 | 120.500 |
| 110.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 110.4 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 110.5 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 110.6 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 110.7 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 110.8 | | reparación del cuenta kilometraje en el tablero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 277.000 | 277.000 |
| 110.9 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 110.10 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 131.500 | 131.500 |
| 110.11 | | Cambio de bulbo electro ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.000 | 169.000 |
| 110.12 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 138.000 | 138.000 |
| 110.13 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 110.14 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 341.000 | 341.000 |
| 110.15 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 277.000 | 277.000 |
| 110.16 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.17 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 110.18 | | regulador de voltaje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.500 | 250.500 |
| 110.19 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 110.20 | | reloj velocimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 466.500 | 466.500 |
| 110.21 | | indicador RPM | UNIDAD | EVENTO | 1 | 435.000 | 435.000 |
| 110.22 | | reparacion del reloj marcador de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 273.500 | 273.500 |
| 110.23 | | cambio de electro ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 421.000 | 421.000 |
| 110.24 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 161.000 | 161.000 |
| 110.25 | | cambio de de deposito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 |
| 110.26 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 110.27 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 111 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 111.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.500 | 63.500 |
| 111.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 236.500 | 236.500 |
| 111.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 111.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 111.5 | | Cambio de precat | UNIDAD | EVENTO | 1 | 209.500 | 209.500 |
| 111.6 | | Cambio de torretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 208.000 | 208.000 |
| 111.7 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 217.500 | 217.500 |
| 111.8 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | UNIDAD | EVENTO | 1 | 64.000 | 64.000 |
| 111.9 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 372.000 | 372.000 |
| 111.10 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 242.500 | 242.500 |
| 111.11 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 111.12 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 234.500 | 234.500 |
| 111.13 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 298.500 | 298.500 |
| 111.14 | | cambio de amortiguadores delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 666.500 | 666.500 |
| 111.15 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 181.500 | 181.500 |
| 112 | 78180101-023 | ACCESORIOS DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 112.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.500 | 144.500 |
| 112.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.500 | 63.500 |
| 112.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 305.500 | 305.500 |
| 112.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 302.000 | 302.000 |
| 112.6 | | retrovisores laterales | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 112.7 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 337.500 | 337.500 |
| 112.8 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 341.000 | 341.000 |
| 112.9 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 735.000 | 735.000 |
| 112.10 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 632.000 | 632.000 |
| 112.11 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 174.000 | 174.000 |
| 113 | 78180201-001 | PINTURA DE CHEVROLET CORSA - MOTOR 1.0 L | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 113.1 | | Pintura del automovil completo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 113.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 114 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR CHEVROLET S-10 - MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 114.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 114.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 154.000 | 154.000 |
| 114.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 174.000 | 174.000 |
| 114.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 424.000 | 424.000 |
| 114.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 277.000 | 277.000 |
| 114.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 259.000 | 259.000 |
| 114.7 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 114.8 | | cambio de fluido de dirección hifraulica ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.500 | 74.500 |
| 114.9 | | Filtro sedimentador trampa para agua del combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 295.000 | 295.000 |
| 114.10 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 114.11 | | Bulbo presión de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 114.12 | | refrigerante para radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 64.000 | 64.000 |
| 114.13 | | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 78180101-014 | REPARACIÓN DE MOTOR CHEVROLET S-10-MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 115.1 | | Rectificación de cigüeñal | UNIDAD | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 |
| 115.2 | | Cambio buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.000 | 201.000 |
| 115.3 | | Cambio buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.000 | 201.000 |
| 115.4 | | Cambio de guías de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 204.500 | 204.500 |
| 115.5 | | bomba de direccion hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.917.500 | 1.917.500 |
| 115.6 | | autotensor de correas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 457.500 | 457.500 |
| 115.7 | | bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 5.604.500 | 5.604.500 |
| 115.8 | | rectificacion block de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 861.000 | 861.000 |
| 115.9 | | Cambio de válvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 313.500 | 313.500 |
| 115.10 | | Cambio de tensor de correa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 369.500 | 369.500 |
| 115.11 | | Cambio correa de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 156.500 | 156.500 |
| 115.12 | | Cambio correa de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 115.13 | | Cambio correa de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 146.000 | 146.000 |
| 115.14 | | Cambio martillito de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 194.500 | 194.500 |
| 115.15 | | Cambio bancadita de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 258.500 | 258.500 |
| 115.16 | | Reparación de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 339.500 | 339.500 |
| 115.17 | | Cambio de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.261.500 | 1.261.500 |
| 115.18 | | Cambio de paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 314.500 | 314.500 |
| 115.19 | | Cambio de cañito de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.000 | 73.000 |
| 115.20 | | Cambio de bombín de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 251.500 | 251.500 |
| 115.21 | | Limpieza de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 223.500 | 223.500 |
| 115.22 | | Cambio de tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 51.000 | 51.000 |
| 115.23 | | Cambio de tapa de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 54.500 | 54.500 |
| 115.24 | | Un árbol de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.538.500 | 1.538.500 |
| 115.25 | | Reparación de bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 115.26 | | Cambio de aro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 916.000 | 916.000 |
| 115.27 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 733.500 | 733.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.28 | | Cambio de pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 | 761.000 | 761.000 |
| 115.29 | | Calces para reparación de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 176.000 | 176.000 |
| 115.30 | | Calces de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 | 176.000 | 176.000 |
| 115.31 | | Cambio de bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 909.000 | 909.000 |
| 115.32 | | Cambio de picos inyectores diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 | 560.000 | 560.000 |
| 115.33 | | Cambio de Embrague de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 783.000 | 783.000 |
| 115.34 | | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 | 625.000 | 625.000 |
| 115.35 | | Cambio de tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.993.000 | 3.993.000 |
| 115.36 | | Cambio de Velocímetro Electrónico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 552.500 | 552.500 |
| 115.37 | | Camisado de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.500 | 450.500 |
| 115.38 | | Cambio de soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 337.500 | 337.500 |
| 115.39 | | Cambio de bujes de carrocerías | UNIDAD | EVENTO | 1 | 177.500 | 177.500 |
| 115.40 | | Cambio de bujes de cabina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 188.500 | 188.500 |
| 115.41 | | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 330.500 | 330.500 |
| 116 | 78180101-016 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CHEVROLET S-10- MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 116.1 | | Cambio de Filtro Aire Acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 351.500 | 351.500 |
| 116.2 | | Cambio de Termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 116.3 | | Carga de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 538.500 | 538.500 |
| 116.4 | | Cambio de válvulas expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 116.5 | | compresor de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.949.000 | 1.949.000 |
| 116.6 | | evaporador de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 653.500 | 653.500 |
| 116.7 | | condensador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 690.500 | 690.500 |
| 116.8 | | juego de retenes completo de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 116.9 | | caño de alta de aire acondicionado | UNIDAD | EVENTO | 1 | 220.500 | 220.500 |
| 116.10 | | aceite refrigerante del aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 89.000 | 89.000 |
| 116.11 | | llave selectora de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 318.000 | 318.000 |
| 116.12 | | sensor de gas del AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 239.000 | 239.000 |
| 116.13 | | ventilador de evaporador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 451.000 | 451.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.14 | | llave accionamiento de AA | UNIDAD | EVENTO | 1 | 257.500 | 257.500 |
| 117 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO CHEVROLET S-10- MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 117.1 | | Cambio de desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 641.000 | 641.000 |
| 117.2 | | Juego de Ruleman de Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 616.000 | 616.000 |
| 117.3 | | Desplazante de Cambio | UNIDAD | EVENTO | 1 | 548.500 | 548.500 |
| 117.4 | | Reparación de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 117.5 | | Cambio de engranajes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 921.500 | 921.500 |
| 117.6 | | Cambio de anillo sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 907.500 | 907.500 |
| 117.7 | | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 417.500 | 417.500 |
| 117.8 | | Cambio de retenes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 197.500 | 197.500 |
| 117.9 | | Un eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.342.000 | 1.342.000 |
| 118 | 78180101-002 | REPARACIÓN DE DOBLE TRACCIÓN CHEVROLET S-10- MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 118.1 | | Cambio de cruceta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 209.500 | 209.500 |
| 118.2 | | Cambio de ruleman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 118.3 | | Reparación de diferencial trasero (corona, piñón, satélite y planetario) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 118.4 | | Reparación de centralizador de cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 118.5 | | Cambio de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.500 | 250.500 |
| 119 | 78180101-005 | REPARACIÓN DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10- MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 119.1 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.631.500 | 1.631.500 |
| 119.2 | | Cambio bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 459.000 | 459.000 |
| 119.3 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 | 283.000 | 283.000 |
| 119.4 | | Cambio cojinete de empuje hidráulico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.148.500 | 1.148.500 |
| 120 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENO CHEVROLET S-10- MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 120.1 | | Reparación de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |
| 120.2 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 776.000 | 776.000 |
| 120.3 | | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.500 | 110.500 |
| 120.4 | | Cambio de cilindro de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 | | Cambio de tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 521.000 | 521.000 |
| 120.6 | | Reparación de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 120.7 | | Rectificación de tambor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 110.500 | 110.500 |
| 120.8 | | Cambio de cabo acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 208.500 | 208.500 |
| 120.9 | | Cambio de Pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 568.500 | 568.500 |
| 120.10 | | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 | 231.000 | 231.000 |
| 120.11 | | Cambio de fibra de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 288.000 | 288.000 |
| 120.12 | | Balanceo de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 147.000 |
| 120.13 | | Depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 793.500 | 793.500 |
| 120.14 | | Cambio de bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 575.500 | 575.500 |
| 121 | 78180101-009 | REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA CHEVROLET S-10- MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 121.1 | | Cambio de terminales de batería | - | EVENTO | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 121.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 95.500 | 95.500 |
| 121.3 | | cambio de tercera luz de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 126.500 | 126.500 |
| 121.4 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 121.5 | | Cambio de foco de señalero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 121.6 | | Cambio de foco de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 121.7 | | Cambio de foco de Chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 121.8 | | Cambio de fusibles | UNIDAD | EVENTO | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 121.9 | | Cambio de relay | UNIDAD | EVENTO | 1 | 148.500 | 148.500 |
| 121.10 | | Cambio de bulbo de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 |
| 121.11 | | Cambio de bulbo de temperatura | UNIDAD | EVENTO | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 121.12 | | Cambio de bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 121.13 | | Cambio de Bujías Incandescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 327.500 | 327.500 |
| 121.14 | | Cambio de faro delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 502.500 | 502.500 |
| 121.15 | | Cambio de faro trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 406.500 | 406.500 |
| 121.16 | | cambio de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.518.000 | 1.518.000 |
| 121.17 | | regulador de voltaje | UNIDAD | EVENTO | 1 | 280.000 | 280.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.18 | | Reparación de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 121.19 | | Reparación de motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 121.20 | | motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.940.000 | 1.940.000 |
| 121.21 | | Cambio de bendix | UNIDAD | EVENTO | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 121.22 | | cambio de buscahuellas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 357.000 | 357.000 |
| 121.23 | | Cambio de bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 | 149.500 | 149.500 |
| 121.24 | | Cambio del automático | UNIDAD | EVENTO | 1 | 337.500 | 337.500 |
| 121.25 | | Cambio de carbón y porta carbón | UNIDAD | EVENTO | 1 | 169.000 | 169.000 |
| 122 | 78180101-004 | REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN CHEVROLET S-10 - MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 122.1 | | Alineación de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 61.500 | 61.500 |
| 122.2 | | Cambio de eje estabilizador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 122.3 | | Balanceo de ruedas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 45.500 | 45.500 |
| 122.4 | | Cambio de bujes de suspensión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 |
| 122.5 | | brazo z | UNIDAD | EVENTO | 1 | 382.000 | 382.000 |
| 122.6 | | brazo pitman | UNIDAD | EVENTO | 1 | 362.500 | 362.500 |
| 122.7 | | Cambio de bujes parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 | 222.000 | 222.000 |
| 122.8 | | Cambio de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 623.500 | 623.500 |
| 122.9 | | Cambio de elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 666.000 | 666.000 |
| 122.10 | | buje carrocería | UNIDAD | EVENTO | 1 | 182.000 | 182.000 |
| 122.11 | | Cambio de ruleman de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 | 358.000 | 358.000 |
| 122.12 | | Cambio de muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 122.13 | | Cambio de rotula | UNIDAD | EVENTO | 1 | 289.500 | 289.500 |
| 122.14 | | Cambio de espiral | UNIDAD | EVENTO | 1 | 340.000 | 340.000 |
| 122.15 | | bujes elasticos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 122.16 | | Cambio de bujes estabilizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 176.000 | 176.000 |
| 123 | 78180101-023 | ACCESORIOS CHEVROLET S-10 - MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 123.1 | | Cambio cabo capot | UNIDAD | EVENTO | 1 | 201.000 | 201.000 |
| 123.2 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.3 | | Cambio de tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 62.500 | 62.500 |
| 123.4 | | Cambio de motor de limpia parabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 346.500 | 346.500 |
| 123.5 | | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 369.500 | 369.500 |
| 123.7 | | retrovisores laterales | UNIDAD | EVENTO | 1 | 295.000 | 295.000 |
| 123.8 | | Cambio de vidrios de puerta delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 341.000 | 341.000 |
| 123.9 | | cambio de buscahuellas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 383.500 | 383.500 |
| 123.10 | | Cambio de vidrios de puerta trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 | 341.000 | 341.000 |
| 123.11 | | Cambio de parabrisas delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 838.000 | 838.000 |
| 123.12 | | Cambio de parabrisas trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 | 690.500 | 690.500 |
| 123.13 | | Cambio de ventilete | UNIDAD | EVENTO | 1 | 206.000 | 206.000 |
| 124 | 78180201-001 | PINTURA CHEVROLET S-10 - MOTOR MWM 2.8 TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 124.1 | | Pintura total de la camioneta chevrolet S10 | UNIDAD | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 124.2 | | Pintura completa Logo del MEC | UNIDAD | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 125 | 78180101-010 | REPARACIÓN DE TURBO | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 125.1 | | Reparacion de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.284.000 | 3.284.000 |
| 125.2 | | cambio de turbo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 6.645.000 | 6.645.000 |
| 126 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO DE MOTOR HILUX 4X4 - MOTOR 2.8 DIESEL | UNIDAD | EVENTO | 1 | | |
| 126.1 | | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 174.500 | 174.500 |
| 126.2 | | cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 196.500 | 196.500 |
| 126.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 202.000 | 202.000 |
| 126.4 | | Cambio de aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 412.500 | 412.500 |
| 126.5 | | Cambio de aceite caja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 283.000 | 283.000 |
| 126.6 | | Cambio aceite diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 | 238.000 | 238.000 |
| 126.7 | | Cambio aceite Reductora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 126.8 | | Cambio de fluido para frenos | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.500 | 74.500 |
| 126.9 | | cambio de fluido de dirección ATF | UNIDAD | EVENTO | 1 | 74.500 | 74.500 |
| 126.10 | | Filtro sedimentador trampa para agua del combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 126.11 | | Tapón de drenaje aceite motor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 67.500 | 67.500 |



Gustavo Riquelme
Direc. De Contrataciones

Rafael González
Direc. Financiera

Benjamin Barreto
Direc. Administrativa

Modesto Delvalle
Direc. Gral. de Asesoría Jur.