"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO

Contratacion Directa 05/2019 - Servicio de Mantenimientos y Reparacion de Motores - Ad Referendum con ID: 354.695

LOTE NRO: 1

			TRAKS CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					AGUI MOVIL de Aldo Edgar Aguilera Origuela				TECNO FRIO de Pascual Torres Nuñez			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	73152101-039	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 10.583**													
1.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	433.000	433.000	Unidad	Evento	266.667	266.667	Unidad	Evento	800.000	800.000
1.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	331.000	331.000	Unidad	Evento	204.000	204.000	Unidad	Evento	612.000	612.000
1.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	145.000	145.000	Unidad	Evento	89.333	89.333	Unidad	Evento	268.000	268.000
1.4		Cambio de ruleman de cigueñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	318.000	318.000	Unidad	Evento	196.000	196.000	Unidad	Evento	588.000	588.000
1.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	374.000	374.000	Unidad	Evento	230.667	230.667	Unidad	Evento	692.000	692.000
1.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	Unidad	Evento	92.667	92.667	Unidad	Evento	278.000	278.000
1.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	Unidad	Evento	73.333	73.333	Unidad	Evento	220.000	220.000
1.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	Unidad	Evento	49.333	49.333	Unidad	Evento	148.000	148.000
1.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	212.000	212.000	Unidad	Evento	130.667	130.667	Unidad	Evento	392.000	392.000
1.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	83.000	83.000	Unidad	Evento	51.400	51.400	Unidad	Evento	154.200	154.200
1.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	151.000	151.000	Unidad	Evento	93.433	93.433	Unidad	Evento	280.300	280.300
1.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	136.000	136.000	Unidad	Evento	84.000	84.000	Unidad	Evento	252.000	252.000
1.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	Unidad	Evento	70.667	70.667	Unidad	Evento	212.000	212.000
1.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	Unidad	Evento	77.333	77.333	Unidad	Evento	232.000	232.000
1.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	Unidad	Evento	197.333	197.333	Unidad	Evento	592.000	592.000
		TOTAL					**3.091.000**				**1.906.833**				**5.720.500**

2	73152101-039	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 1168**													
2.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	433.000	433.000	Unidad	Evento	266.667	266.667	Unidad	Evento	800.000	800.000
2.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	331.000	331.000	Unidad	Evento	204.000	204.000	Unidad	Evento	612.000	612.000
2.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	145.000	145.000	Unidad	Evento	89.333	89.333	Unidad	Evento	268.000	268.000
2.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	318.000	318.000	Unidad	Evento	196.000	196.000	Unidad	Evento	588.000	588.000
2.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	374.000	374.000	Unidad	Evento	230.667	230.667	Unidad	Evento	692.000	692.000
2.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	Unidad	Evento	92.667	92.667	Unidad	Evento	278.000	278.000
2.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	Unidad	Evento	73.333	73.333	Unidad	Evento	220.000	220.000
2.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	Unidad	Evento	49.333	49.333	Unidad	Evento	148.000	148.000
2.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	212.000	212.000	Unidad	Evento	130.667	130.667	Unidad	Evento	392.000	392.000
2.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	83.000	83.000	Unidad	Evento	51.400	51.400	Unidad	Evento	154.200	154.200
2.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	151.000	151.000	Unidad	Evento	93.433	93.433	Unidad	Evento	280.300	280.300
2.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	136.000	136.000	Unidad	Evento	84.000	84.000	Unidad	Evento	252.000	252.000
2.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	Unidad	Evento	70.667	70.667	Unidad	Evento	212.000	212.000
2.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	Unidad	Evento	77.333	77.333	Unidad	Evento	232.000	232.000
2.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	Unidad	Evento	197.333	197.333	Unidad	Evento	592.000	592.000
		TOTAL					**3.091.000**				**1.906.833**				**5.720.500**

3	73152101-039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 1748													
3.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	433.000	433.000	Unidad	Evento	266.667	266.667	Unidad	Evento	800.000	800.000
3.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	331.000	331.000	Unidad	Evento	204.000	204.000	Unidad	Evento	612.000	612.000
3.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	145.000	145.000	Unidad	Evento	89.333	89.333	Unidad	Evento	268.000	268.000
3.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	318.000	318.000	Unidad	Evento	196.000	196.000	Unidad	Evento	588.000	588.000
3.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	374.000	374.000	Unidad	Evento	230.667	230.667	Unidad	Evento	692.000	692.000
3.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	Unidad	Evento	92.667	92.667	Unidad	Evento	278.000	278.000
3.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	Unidad	Evento	73.333	73.333	Unidad	Evento	220.000	220.000
3.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	Unidad	Evento	49.333	49.333	Unidad	Evento	148.000	148.000
3.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	212.000	212.000	Unidad	Evento	130.667	130.667	Unidad	Evento	392.000	392.000
3.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	83.000	83.000	Unidad	Evento	51.400	51.400	Unidad	Evento	154.200	154.200
3.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	151.000	151.000	Unidad	Evento	93.433	93.433	Unidad	Evento	280.300	280.300
3.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	136.000	136.000	Unidad	Evento	84.000	84.000	Unidad	Evento	252.000	252.000
3.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	Unidad	Evento	70.667	70.667	Unidad	Evento	212.000	212.000
3.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	Unidad	Evento	77.333	77.333	Unidad	Evento	232.000	232.000
3.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	Unidad	Evento	197.333	197.333	Unidad	Evento	592.000	592.000
		TOTAL					**3.091.000**				**1.906.833**				**5.720.500**

4	73152101-039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 2035													
4.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	433.000	433.000	Unidad	Evento	266.667	266.667	Unidad	Evento	800.000	800.000
4.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	331.000	331.000	Unidad	Evento	204.000	204.000	Unidad	Evento	612.000	612.000
4.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	145.000	145.000	Unidad	Evento	89.333	89.333	Unidad	Evento	268.000	268.000
4.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	318.000	318.000	Unidad	Evento	196.000	196.000	Unidad	Evento	588.000	588.000
4.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	374.000	374.000	Unidad	Evento	230.667	230.667	Unidad	Evento	692.000	692.000
4.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	Unidad	Evento	92.667	92.667	Unidad	Evento	278.000	278.000
4.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	Unidad	Evento	73.333	73.333	Unidad	Evento	220.000	220.000
4.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	Unidad	Evento	49.333	49.333	Unidad	Evento	148.000	148.000
4.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	212.000	212.000	Unidad	Evento	130.667	130.667	Unidad	Evento	392.000	392.000
4.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	83.000	83.000	Unidad	Evento	51.400	51.400	Unidad	Evento	154.200	154.200
4.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	151.000	151.000	Unidad	Evento	93.433	93.433	Unidad	Evento	280.300	280.300
4.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	136.000	136.000	Unidad	Evento	84.000	84.000	Unidad	Evento	252.000	252.000
4.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	Unidad	Evento	70.667	70.667	Unidad	Evento	212.000	212.000
4.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	Unidad	Evento	77.333	77.333	Unidad	Evento	232.000	232.000
4.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	Unidad	Evento	197.333	197.333	Unidad	Evento	592.000	592.000
							3.091.000				**1.906.833**				**5.720.500**

5	73152101-039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 12 ROT. 1559													
5.1		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	331.000	331.000	Unidad	Evento	153.000	153.000	Unidad	Evento	612.000	612.000
5.2		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	145.000	145.000	Unidad	Evento	67.000	67.000	Unidad	Evento	268.000	268.000
5.3		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	318.000	318.000	Unidad	Evento	147.000	147.000	Unidad	Evento	588.000	588.000
5.4		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	374.000	374.000	Unidad	Evento	173.000	173.000	Unidad	Evento	692.000	692.000
5.5		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	Unidad	Evento	69.500	69.500	Unidad	Evento	278.000	278.000
5.6		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	Unidad	Evento	55.000	55.000	Unidad	Evento	220.000	220.000
5.7		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	Unidad	Evento	37.000	37.000	Unidad	Evento	148.000	148.000
5.8		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	212.000	212.000	Unidad	Evento	98.000	98.000	Unidad	Evento	392.000	392.000
5.9		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	151.000	151.000	Unidad	Evento	70.075	70.075	Unidad	Evento	280.300	280.300
5.10		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	136.000	136.000	Unidad	Evento	63.000	63.000	Unidad	Evento	252.000	252.000
5.11		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	Unidad	Evento	53.000	53.000	Unidad	Evento	212.000	212.000
5.12		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	Unidad	Evento	58.000	58.000	Unidad	Evento	232.000	232.000
5.13		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	Unidad	Evento	148.000	148.000	Unidad	Evento	592.001	592.001
		TOTAL					**2.575.000**				**1.191.575**				**4.766.301**
		PRECIO TOTAL LOTE N° 1					**14.939.000**				**8.818.907**				**27.648.301**

MONTO MAXIMO LOTE N° 1	**11.534.717**
MONTO MAXIMO LOTE N° 1	**23.069.434**

LOTE NRO: 2

			TRAKS CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					AGUIMOVIL de Aldo Edgar Aguilera Origuela				TECNO FRIO de Pascual Torres Nuñez			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	72102201-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES BAMBOZZI ROT. 1230													
1.1		Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	Unidad	Evento	61.020	61.020	Unidad	Evento	244.080	244.080
1.2		Cambio de carbon con resorte	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	Unidad	Evento	74.000	74.000	Unidad	Evento	296.000	296.000
1.3		Cambio de rectificadores	Unidad	Evento	1	334.000	334.000	Unidad	Evento	154.565	154.565	Unidad	Evento	618.259	618.259
		TOTAL					626.000				289.585				1.158.339
2	72102201-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES BAMBOZZI ROT. 599													
2.1		Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	Unidad	Evento	61.020	61.020	Unidad	Evento	244.080	244.080
2.2		Cambio de carbon con resorte	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	Unidad	Evento	74.000	74.000	Unidad	Evento	296.000	296.000
2.3		Cambio de rectificadores	Unidad	Evento	1	334.000	334.000	Unidad	Evento	154.565	154.565	Unidad	Evento	618.259	618.259
		TOTAL					626.000				289.585				1.158.339
		PRECIO TOTAL LOTE N° 2					1.252.000				579.170				2.316.678

MONTO MINIMO LOTE N° 2	965.283
MONTO MAXIMO LOTE N° 2	1.930.566

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
S1° TEC – Miembro del Comite de Evaluaciónn

VONI EISENKOLBL MEZA
SOM TRANSP – Miembro del Comite de Evaluación

MARCELO SEBASTIAN NOGUERA GIMENEZ
MY DCEM – Presidente Comite de Evaluación