25 (veintiocho)

Instituto Forestal Nacional

*Dirección General de Administración y Finanzas*
*Dirección Administrativa*
*Unidad Operativa de Contrataciones*

GOBIERNO NACIONAL

San Lorenzo, 16 de Diciembre de 2016.-

**U.O.C. INFONA Nº ...434.../2016**

*Señor*
*Abog.* ***SANTIAGO JURE DOMANICZKY****, Director Nacional*
*Dirección Nacional de Contrataciones Públicas*
***Presente:***

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la comunicación de la adjudicación con ID – 311489, y a los efectos de remitir el copia autenticada del Cuadro comparativo correspondiente firmado y acompañado de su medio magnético.-

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo.-.

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**ORLANDO RENE AGÜERO S.**
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

MESA DE ENTRADA
00014507
19 DIC 2016
FOLIAS 241 PE HDPIUE

Iracelli Belén Machuca
Encargada de Mesa de Entrada
DNCP
12:47

24 (veinticuatro)

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA N° /2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO"

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| ITEM/SUBITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CÓDIGO PATRIMONIAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | DIEGO RAMIREZ REYES P. UNITARIO | MULTISERVICIOS DE NATALIA ACUÑA P. UNITARIO | MIRNA CELESTE CENDONI ALCIATE P. UNITARIO | SERVICIO TECNICO JC P. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPLIT - RBD - 12000 BTU | | | | | | | | |
| 1 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001 72 | | | | | | | | |
| 1.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna y externa | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 1.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 1.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 1.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 1.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0471 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 1 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 2 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001 27 | | | | | | | | |
| 2.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna e interna | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 2.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 2.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 2.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0247 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 2 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 3 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001 02 | | | | | | | | |
| 3.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna e interna | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 3.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 3.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 3.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0248 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 3 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 4 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001 32 | | | | | | | | |
| 4.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 4.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 4.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 4.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 4.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0249 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 4 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 5 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000 75 | | | | | | | | |
| 5.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna e interna | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 5.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 5.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 5.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0075 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 5 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 6 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001 69 | | | | | | | | |
| 6.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna e interna | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 6.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 6.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 6.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 6.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0076 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 6 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 7 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000 12 | | | | | | | | |
| 7.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna e interna | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 7.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Dávalos
Secretario General

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN

23 (veintitrés)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 7.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 7.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 7.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0074 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 7 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 8 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400000115 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 8.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 8.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 8.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 8.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0073 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 8 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 9 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400000051 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 9.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 9.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 9.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 9.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0072 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 9 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 10 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400001102 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 10.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 10.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 10.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 10.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0071 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 10 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 11 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400001125 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 11.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 11.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 11.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 11.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0070 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 11 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 12 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400000068 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 12.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 12.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 12.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 12.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0069 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 12 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 13 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400000080 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 13.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 13.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 13.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 13.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0068 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 13 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| 14 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072400000084 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 14.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Wilfredo Valenzuela Daza
Secretario General

22 (Veinticuatro)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 14.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 14.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 14.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 14 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 23 | | | | | | | | |
| 15.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 15.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 15.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 15.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 15.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0066 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 15 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 63 | | | | | | | | |
| 16.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 16.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 16.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 16.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 16.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.26.01.0077 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 16 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 66 | | | | | | | | |
| 17.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 17.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 17.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 17.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 17.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.18.01.0472 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 17 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 42 | | | | | | | | |
| 18.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 18.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 18.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 18.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 18.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.23.01.0067 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 18 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 94 | | | | | | | | |
| 19.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 19.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | | | 1 | | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 19.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 19.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 19.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.22.01.0379 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 19 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 96 | | | | | | | | |
| 20.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 20.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 20.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 20.10 | 72102305-001 | Cambio del (es) motor(es) del ventilador | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 20.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.22.01.0090 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 20 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie N° E633072409001 23 | | | | | | | | |
| 21.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 21.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Chávez
Secretario General

INSTITUTO NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

21 (veintiún)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 21.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 21.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 21.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.12.01.0093 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 21 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000124 | | | | | | | | |
| 22.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 22.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 22.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 22.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 22.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.13.01.0089 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 22 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000066 | | | | | | | | |
| 23.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 23.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 23.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 23.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.10.01.0092 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 23.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | | | | | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 23 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000068 | | | | | | | | |
| 24.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 24.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 24.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 24.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 24.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.20.01.0115 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 24 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000035 | | | | | | | | |
| 25.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 25.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 25.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 25.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 25.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.15.01.0088 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 25 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000159 | | | | | | | | |
| 26.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 26.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 26.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 26.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 26.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.08.01.0129 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 26 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000143 | | | | | | | | |
| 27.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 27.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 27.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 27.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 27.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.21.01.0091 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 27 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000181 | | | | | | | | |
| 28.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 28.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Wilfrido Enríquez Bávalos
Secretario General

en (veinte)

20 (veinte)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 28.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 28.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 28.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.25.01.0245 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 28 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001155 | | | | | | | | |
| 29.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 29.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 29.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 29.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 29.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.09.01.0250 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 29 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000096 | | | | | | | | |
| 30.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 30.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 30.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 30.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 30.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0251 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 30 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409000130 | | | | | | | | |
| 31.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 31.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 31.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 31.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 31.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0674 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 31 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72102305-001 | Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E633072409001193 | | | | | | | | |
| 32.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 32.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 32.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 32.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 32.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20.02.01.0675 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 32 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

SPLIT - MATSUI - 24000 BTU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405490 ,Motor Serie Nº GAL 20100405657 | | | | | | | | |
| 33.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 33.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 33.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 33.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 33.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 20020.02.2466 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 33 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405225 ,Motor Serie Nº GAL 20100405777 | | | | | | | | |
| 34.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 20020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 34.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 20020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 20020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 20020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 20020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 20020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Espinoza
Secretario General

09 (Diez y Nueve

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 34.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 34.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 34.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2467 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 34 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie N° GAL 20100405235 ,Motor Serie N° GAL 20109405793 | | | | | | | | |
| 35.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 35.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 35.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 35.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 35.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2468 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 35 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie N° GAL 20100405233 ,Motor Serie N° GAL 20100405836 | | | | | | | | |
| 36.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 36.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 36.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 36.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 36.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2469 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 36 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie N° GAL 20100405227 ,Motor Serie N° GAL 20100405791 | | | | | | | | |
| 37.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 37.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 37.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 37.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 37.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2470 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 37 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie N° GAL 20100405663 ,Motor Serie N° GAL 20100405685 | | | | | | | | |
| 38.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 38.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 38.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 38.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 38.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.03.2471 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 38 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

SPLIT - MATSUI - 18000 BTU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie N° GAL 20100404327 ,Motor Serie N° GAL 20100412506 | | | | | | | | |
| 39.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 39.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 39.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 39.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 39.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.09.2156 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 39 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie N° GAL 20100404317 ,Motor Serie N° GAL 20100412143 | | | | | | | | |
| 40.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 40.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 40.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 40.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Dr. Wilfrido Valenzuela Barros
Secretario General

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 40.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.20.2161 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 40 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404540, Motor Serie Nº GAL 20100411468 | | | | | | | | |
| 41.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 41.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 41.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 41.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 41.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.10.2136 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 41 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404535, Motor Serie Nº GAL 20100412064 | | | | | | | | |
| 42.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 42.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 42.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 42.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 42.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.12.2137 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 42 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404544, Motor Serie Nº GAL 20100411948 | | | | | | | | |
| 43.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 43.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 43.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 43.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 43.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.21.2138 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 43 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404311, Motor Serie Nº GAL 20100412219 | | | | | | | | |
| 44.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 44.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 44.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 44.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 44.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.13.2139 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 44 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404304, Motor Serie Nº GAL 20100412212 | | | | | | | | |
| 45.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 45.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 45.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 45.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 45.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.24.2144 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 45 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404784, Motor Serie Nº GAL 20100404708 | | | | | | | | |
| 46.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 46.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 46.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 46.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 46.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.16.2151 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 46 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

Ing. Wilfrido Valenzuela Olivos
Secretario General

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

17 (diez y siete)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404683 ,Motor Serie Nº GAL 20100412216 | | | | | | | | |
| 47.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 47.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 47.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 47.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 47.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.32.2152 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 47 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404771 ,Motor Serie Nº GAL 20100412245 | | | | | | | | |
| 48.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 48.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 48.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 48.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 48.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.32.2153 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 48 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404352 ,Motor Serie Nº GAL 20100412081 | | | | | | | | |
| 49.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 49.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 49.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 49.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 49.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.07.2162 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 49 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404356 ,Motor Serie Nº GAL 20100412218 | | | | | | | | |
| 50.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 50.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 50.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 50.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 50.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.14.2168 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 50 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404032 ,Motor Serie Nº GAL 20100411537 | | | | | | | | |
| 51.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 51.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 51.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 51.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 51.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.18.2174 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 51 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404308 ,Motor Serie Nº GAL 20100412511 | | | | | | | | |
| 52.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 52.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 52.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 52.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 52.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.19.2177 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 52 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 53 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404349 ,Motor Serie Nº GAL 20100412563 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Alvarado
Secretario General

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 53.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 53.9 | 72102305-001 | Cambio de la plana electrónica del panel de control | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 53.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 53.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.08.2190 | Unidad | 1 | | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 53 | | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404382 ,Motor Serie Nº GAL 20100412653 | | | | | | | | | |
| 54.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 54.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 54.9 | 72102305-001 | Cambio de la plana electrónica del panel de control | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 54.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 54.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.03.2196 | Unidad | 1 | | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 54 | | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404556 ,Motor Serie Nº GAL 20100412142 | | | | | | | | | |
| 55.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 55.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 55.9 | 72102305-001 | Cambio de la plana electrónica del panel de control | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 55.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 55.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.25.2234 | Unidad | 1 | | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 55 | | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404759 ,Motor Serie Nº GAL 20100412062 | | | | | | | | | |
| 56.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 56.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 56.9 | 72102305-001 | Cambio de la plana electrónica del panel de control | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 56.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 56.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 56 | | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404760 ,Motor Serie Nº GAL 20100412243 | | | | | | | | | |
| 57.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 57.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 57.9 | 72102305-001 | Cambio de la plana electrónica del panel de control | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 57.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 57.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.25.2236 | Unidad | 1 | | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 57 | | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404267 ,Motor Serie Nº GAL 20100412070 | | | | | | | | | |
| 58.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 58.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 58.9 | 72102305-001 | Cambio de la plana electrónica del panel de control | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 58.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 58.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.25.2237 | Unidad | 1 | | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 58 | | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Navarro
Secretario General

15 (quince)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404329, Motor Serie Nº GAL 20100412035 | | | | | | | | |
| 59.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 59.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 59.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 59.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 59.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.26.2238 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 59 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414962, Motor Serie Nº GAL 20100412213 | | | | | | | | |
| 60.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 60.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 60.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 60.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 60.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.26.2239 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 60 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100412248, Motor Serie Nº GAL 20100412548 | | | | | | | | |
| 61.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 61.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 61.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 61.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 61.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.26.2215 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 61 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414829, Motor Serie Nº GAL 20100412160 | | | | | | | | |
| 62.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 62.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 62.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 62.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 62.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.26.2233 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 62 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404767, Motor Serie Nº GAL 20100405112 | | | | | | | | |
| 63.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 63.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 63.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 63.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 63.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.04.2231 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 63 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100407626, Motor Serie Nº GAL 20100411541 | | | | | | | | |
| 64.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 64.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 64.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 64.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 64.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.06.2232 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 64 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414815, Motor Serie Nº GAL 20100409082 | | | | | | | | |

Abg. Wilfrido Valenzuela Dávalos
Secretario General

14 (catorce)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 65.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 65.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 65.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 65.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2397 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 65 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 66 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404291 ,Motor Serie Nº GAL |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 66.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 66.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 66.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 66.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2398 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 66 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 67 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404920 ,Motor Serie Nº GAL 20100404916 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 67.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 67.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 67.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 67.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2399 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 67 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 68 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404943 ,Motor Serie Nº GAL 20100405104 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 68.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 68.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 68.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 68.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2400 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 68 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 69 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404321 ,Motor Serie Nº GAL 20100404307 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 69.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 69.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 69.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 69.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2401 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 69 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404563 ,Motor Serie Nº GAL 20100412591 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 70.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 70.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 70.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 70.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2402 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 70 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Barrios
Secretario General

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
CAJA RURAL Y ENERGIA
COOPERATIVA DE CONSUMO

13 (trece)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100414834 ,Motor Serie N° GAL 20100414836 | | | | | | | | |
| 71.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 71.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 71.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 71.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 71.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2403 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 71 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100412163 ,Motor Serie N° GAL 20100404336 | | | | | | | | |
| 72.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 72.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 72.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 72.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 72.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2404 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 72 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404928 ,Motor Serie N° GAL 20100404613 | | | | | | | | |
| 73.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 73.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 73.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 73.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 73.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2405 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 73 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404315 ,Motor Serie N° GAL 20100411866 | | | | | | | | |
| 74.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 74.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 74.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 74.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 74.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2406 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 74 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404971 ,Motor Serie N° GAL 20100412163 | | | | | | | | |
| 75.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 75.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 75.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 75.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 75.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2407 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 75 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404530 ,Motor Serie N° GAL 20100412236 | | | | | | | | |
| 76.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 76.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 76.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 76.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 76.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2408 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 76 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404931 ,Motor Serie N° GAL 20100412479 | | | | | | | | |
| 77.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |

Abg. Wilfredo Valenzuela Bracho
Secretario General

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 77.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 77.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 77.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2409 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 77 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 78 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18HS3F120D10 , Serie Nº GAL 20100414782 ,Motor Serie Nº GAL 20100412809 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 78.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 78.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 78.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 78.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2410 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 78 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 79 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18HS3F120D10 , Serie Nº GAL 20100404942 ,Motor Serie Nº GAL 20100412171 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 79.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 79.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 79.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 79.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2411 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 79 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18HS3F120D10 , Serie Nº GAL 20100404954 ,Motor Serie Nº GAL 20100412481 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 80.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 80.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 80.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 80.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2412 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 80 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18HS3F120D10 , Serie Nº GAL 20100404241 ,Motor Serie Nº GAL 20100412248 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 81.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 81.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 81.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 81.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2413 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 81 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 82 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18HS3F120D10 , Serie Nº GAL 20100404968 ,Motor Serie Nº GAL 20100412537 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 82.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 82.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 82.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 82.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2414 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 82 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18HS3F120D10 , Serie Nº GAL 20100404942 ,Motor Serie Nº GAL 20100412102 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 83.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Winfrido Valenzuela Dávalos
Secretario General

11 Cancel

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 83.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 83.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 83.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2415 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 83 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 84 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404755 ,Motor Serie Nº GAL 20100412249 | | | | | | | | |
| 84.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 84.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 84.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 84.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 84.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2416 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 84 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 85 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404924 ,Motor Serie Nº GAL 20100412506 | | | | | | | | |
| 85.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 85.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 85.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 85.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 85.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2417 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 85 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 86 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404525 ,Motor Serie Nº GAL 20100412509 | | | | | | | | |
| 86.1 | | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 86.2 | | Cambio del panel frontal | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.3 | | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.4 | | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.5 | | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.6 | | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.7 | | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.8 | | Cambio del control remoto | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 86.9 | | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 86.10 | | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.11 | | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.12 | | Cambio de la serpentina | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 86.13 | | Cambio del ventilador | 23020.02.2418 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 86 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 87 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404802 ,Motor Serie Nº GAL 20100412538 | | | | | | | | |
| 87.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 87.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 87.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 87.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 87.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2419 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 87 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 88 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404360 ,Motor Serie Nº GAL 20100412620 | | | | | | | | |
| 88.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 88.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 88.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 88.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 88.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2420 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 88 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 89 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404339 ,Motor Serie Nº GAL 20100412243 | | | | | | | | |
| 89.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 89.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Ortiz
Secretario General

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 89.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 89.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2421 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 89 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 90 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie Nº GAL 20100404779 ,Motor Serie Nº GAL 20100412521 | | | | | | | | |
| 90.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 90.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 90.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 90.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador. | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 90.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2422 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 90 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 91 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie Nº GAL 20100404307 ,Motor Serie Nº GAL 20100412530 | | | | | | | | |
| 91.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 91.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 91.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 91.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2423 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 91 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 92 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie Nº GAL 20100414689 ,Motor Serie Nº GAL 20100412417 | | | | | | | | |
| 92.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 92.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 92.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 92.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 92.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2424 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 92 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 93 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie Nº GAL 20100404333 ,Motor Serie Nº GAL 20100412475 | | | | | | | | |
| 93.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 93.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 93.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 93.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 93.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2425 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 93 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 94 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie Nº GAL 20100404870 ,Motor Serie Nº GAL 20100412526 | | | | | | | | |
| 94.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 94.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 94.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 94.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 94.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2426 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 94 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 95 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120010 , Serie Nº GAL 20100414811 ,Motor Serie Nº GAL 20100412510 | | | | | | | | |
| 95.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 95.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |

Adm. Hilfride Valenzuela
Secretario General

9 (nueve)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 30.000 | 5.000 | 65.000 |
| 95.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 95.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2427 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 95 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404538 ,Motor Serie Nº GAL 20100412485 | | | | | | | | | |
| 96.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 96.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 96.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 96.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 96.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2428 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 96 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414091 ,Motor Serie Nº GAL 20100412488 | | | | | | | | | |
| 97.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 97.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 97.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 97.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 97.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2429 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 97 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414645 ,Motor Serie Nº GAL 20100412527 | | | | | | | | | |
| 98.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 98.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 98.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 98.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 98.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2430 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 98 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404867 ,Motor Serie Nº GAL 20100412480 | | | | | | | | | |
| 99.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 99.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 99.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 99.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 99.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2431 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 99 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404331 ,Motor Serie Nº GAL 20100412519 | | | | | | | | | |
| 100.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 100.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 100.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 100.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 100.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2432 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 100 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404356 ,Motor Serie Nº GAL 20100412529 | | | | | | | | | |
| 101.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 101.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 101.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |

Ing. Wilfrido Valenzuela Navarro
Secretario General

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 101.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 3.500 |
| 101.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 3.500 |
| 101.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2433 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 3.500 |
| TOTAL ITEM 101 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100414915 ,Motor Serie N° GAL 20100412953 | | | | | | | | |
| 102.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 102.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 102.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 102.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 102.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2434 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 102 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404836 ,Motor Serie N° GAL 20100412655 | | | | | | | | |
| 103.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 103.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 103.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 103.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 103.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2435 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 103 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100414723 ,Motor Serie N° GAL 20100412518 | | | | | | | | |
| 104.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 104.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 104.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 104.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 104.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2436 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 104 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 72102305-001 | Acondicionador tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100414835 ,Motor Serie N° GAL 20100412550 | | | | | | | | |
| 105.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 105.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 105.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 105.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 105.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2437 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 105 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404387 ,Motor Serie N° GAL 20100412484 | | | | | | | | |
| 106.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 106.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 106.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 106.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 300.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 106.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2438 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 106 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404313 ,Motor Serie N° GAL 20100412482 | | | | | | | | |
| 107.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 107.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 107.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 107.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Willirido Valenzuela Dávalos
Secretario General

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COOPERATIVA DE CONSUMO

7 Siete!

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.17 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 107.18 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2439 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 107 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 108 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404542 ,Motor Serie N° GAL 20100412476 | | | | | | | | |
| 108.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad interna e interna | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 108.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 108.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 108.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 108.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2440 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 108 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 109 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404347 ,Motor Serie N° GAL 20100412512 | | | | | | | | |
| 109.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 109.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 109.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 109.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 109.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2441 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 109 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 110 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404543 ,Motor Serie N° GAL 20100412515 | | | | | | | | |
| 110.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 110.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 110.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 110.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 110.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2442 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 110 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 111 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404306 ,Motor Serie N° GAL 20100412508 | | | | | | | | |
| 111.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 111.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 111.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 111.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 111.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2443 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 111 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 112 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404897 ,Motor Serie N° GAL 20100412183 | | | | | | | | |
| 112.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 112.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 112.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 112.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 112.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2444 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 112 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 113 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404294 ,Motor Serie N° GAL 20100411533 | | | | | | | | |
| 113.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 113.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 113.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 113.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Waldo Valenzuela Rivas
Secretario General

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 113.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2445 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 113 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404777 ,Motor Serie Nº GAL 20100412523 | | | | | | | | |
| 114.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 114.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 114.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 114.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 114.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2446 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 114 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404754 ,Motor Serie Nº GAL 20100412564 | | | | | | | | |
| 115.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 115.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 115.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 115.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 115.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2447 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 115 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404319 ,Motor Serie Nº GAL 20100412513 | | | | | | | | |
| 116.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 116.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 116.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 116.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 116.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2448 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 116 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404309 ,Motor Serie Nº GAL 20100412280 | | | | | | | | |
| 117.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 117.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 117.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 117.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 117.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.449 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 117 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404770 ,Motor Serie Nº GAL 20100412294 | | | | | | | | |
| 118.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 118.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 118.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 118.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 118.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.450 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 118 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404783 ,Motor Serie Nº GAL 20100412280 | | | | | | | | |
| 119.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 119.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 119.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 119.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 119.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2451 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 119 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

Ing. Wilfrido Valenzuela Dávalos
Secretario General

5 (cinco)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404608 ,Motor Serie N° GAL 20100412917 | | | | | | | | |
| 120.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 120.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificacion de la Unidad | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 120.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 120.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 120.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2452 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 120 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404303 ,Motor Serie N° GAL 20100412516 | | | | | | | | |
| 121.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 121.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 121.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 121.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 121.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2453 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 121 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404788 ,Motor Serie N° GAL 20100412487 | | | | | | | | |
| 122.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 122.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 122.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 122.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 122.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 2320.02.2454 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 122 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404301 ,Motor Serie N° GAL 20100412282 | | | | | | | | |
| 123.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 123.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 123.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 123.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 123.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2455 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 123 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404533 ,Motor Serie N° GAL 20100412283 | | | | | | | | |
| 124.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 124.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 124.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 124.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 124.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2456 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 124 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie N° GAL 20100404529 ,Motor Serie N° GAL 20100412631 | | | | | | | | |
| 125.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 125.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 125.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 125.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 125.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2457 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Bonilla
Secretario General

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4 (cuatro)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ITEM 125 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 126 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404923 ,Motor Serie Nº GAL 20100412570 | | | | | | | | |
| 126.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 126.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 126.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 126.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 126.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2458 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 126 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 127 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404335 ,Motor Serie Nº GAL 20100412157 | | | | | | | | |
| 127.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 127.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 127.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 127.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 127.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2459 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 127 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 128 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404547 ,Motor Serie Nº GAL 20100412158 | | | | | | | | |
| 128.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 128.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 128.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 128.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 128.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2460 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 128 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 129 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404350 ,Motor Serie Nº GAL 20100412172 | | | | | | | | |
| 129.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 129.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 129.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 129.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 129.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.461 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 129 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 130 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404345 ,Motor Serie Nº GAL 20100412563 | | | | | | | | |
| 130.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 130.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 130.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 130.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 130.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.462 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 130 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 131 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 ,Serie Nº GAL 20100404361 ,Motor Serie Nº GAL 20100412159 | | | | | | | | |
| 131.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 131.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 131.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 131.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 131.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2463 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 131 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

Ing. Wilfrido Valenzuela Dávalos
Secretario General

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404312 ,Motor Serie Nº GAL 20100412928 | | | | | | | | |
| 132.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 132.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la unidad | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 132.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 132.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 132.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2464 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 132 | | | | | | | 2.070.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 133 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404358 ,Motor Serie Nº GAL 20100412239 | | | | | | | | |
| 133.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 133.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 133.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 133.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 133.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.02.2465 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 133 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 134 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404316 ,Motor Serie Nº GAL 20100405109 | | | | | | | | |
| 134.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 134.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 134.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 134.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 134.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.17.2527 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 134 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 135 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414561 ,Motor Serie Nº GAL 20100411951 | | | | | | | | |
| 135.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 135.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 135.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 135.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 135.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.29.2197 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 135 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 136 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404351 ,Motor Serie Nº GAL 20100404519 | | | | | | | | |
| 136.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 136.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 136.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 136.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 136.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.06.2267 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 136 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |
| 137 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404305 ,Motor Serie Nº GAL 20100414782 | | | | | | | | |
| 137.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 137.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.4 | 72102305-001 | Cambio del filtro opcional | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.5 | 72102305-001 | Cambio de deflectores de salida de aire | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.6 | 72102305-001 | Cambio del control auxiliar de emergencia | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 137.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 60.000 |
| 137.10 | 72102305-001 | Cambio del (los) motor(es) del ventilador | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.12 | 72102305-001 | Cambio de la serpentina | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 137.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.06.2271 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| TOTAL ITEM 137 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 250.000 |

Abg. Wilfrido Valenzuela
Secretario General

2 (dos).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 72102305-001 | Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F12D10 , Serie Nº GAL 20100406110 ,Motor Serie Nº GAL 20100412423 | | | | | | | | |
| 138.1 | 72102305-001 | Limpieza total de la unidad externa e interna | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 | 65.000 | 117.333 | 155.000 |
| 138.2 | 72102305-001 | Cambio del panel frontal | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.3 | 72102305-001 | Cambio del filtro de aire | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 38.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.4 | 72102305-001 | Cambio del filro opcional | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.5 | 72102305-001 | Cambio de detectores de cabrio de aire | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.6 | 72102305-001 | Cambio del control aletas de emergencia | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.7 | 72102305-001 | Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.8 | 72102305-001 | Cambio del control remoto | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| 138.9 | 72102305-001 | Cambio de la placa electrónica del panel de control | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 700.000 | 30.000 | 5.000 | 10.000 |
| 138.10 | 72102305-001 | Cambio del (os) motor(es) del ventilador | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.11 | 72102305-001 | Cambio de la turbina del ventilador | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 350.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.12 | 72102305-001 | Cambio de la polipostina | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| 138.13 | 72102305-001 | Cambio del ventilador | 23020.06.2272 | Unidad | 1 | Evento | 400.000 | 6.000 | 5.000 | 9.500 |
| TOTAL ITEM 138 | | | | | | | 2.020.000 | 195.000 | 177.333 | 258.000 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 278.760.000 | 26.910.000 | 24.473.954 | 34.580.360 |

Abg. Wilfrido Valenzuela Dávalos
Secretario General