TETÂ REMBIJOKUÁI
Sãmbyhyha
Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Anexo al Decreto 8452/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos. Plurianual con ID N° : 349.588

						OLAM SERVICE de Nelson Coronel		IGC S.R.L.		CANARIAS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-009	Mantenimiento y Reparación de Notebooks Dell Latitude 5410 - HP Compaq 6530b - HP Pavilion DV4 – HP Pavilion DM3- HP envy 17 – HP Probook 4540- Toshiba Satellite L305-SP6932R - Lenovo SL500 – Gurú GBOK 14- HP Modelo Laptop 15-BS0XX- HP Probook 450 G3- DELL Inspiron 14 R									
1.1		Cambio pantalla	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
1.2		Cambio disco duro	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
1.3		Cambio o ampliación de memoria	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000	210.000	210.000	186.000	186.000
1.4		Cambio teclado	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000	210.000	210.000	186.000	186.000
1.5		Reparación fuente	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500	35.000	35.000	31.000	31.000
1.6		Cambiar unidad de cd/dvd	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
1.7		Reparación cargador de notebook	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500	35.000	35.000	31.000	31.000
1.8		Cambio de Batería notebook	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	280.000	280.000	248.000	248.000
1.9		Cambio de Cargador de notebook	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000	210.000	210.000	186.000	186.000
1.10		Cambio de Fuente	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500	35.000	35.000	31.000	31.000
1.11		Cambio de Placa madre	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000	560.000	560.000	496.000	496.000
1.12		Cambio de Cooler	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
1.13		Cambio de Cable Flat	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
1.14		Cambio de Procesador	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
1.15		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	110.000	110.000	124.000	124.000
2	81111812-004	Mantenimiento y Reparación de Scanner Xerox DocuMate 3220 - HP ScanJet 5590- Canon DR C225- Scanner HP ENTERPRISES Scanjet empresa flujo 7500									
2.1		Reparación de bandeja de alimentador automático	Unidad	EVENTO	1	234.500	234.500	245.000	245.000	217.000	217.000

Presidencia de la República del Paraguay
Secretaría de la Función Pública

2.2		Reparación Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000	210.000	210.000	186.000	186.000
2.3		Reparación de lector de imágenes	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	280.000	280.000	248.000	248.000
2.4		Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	280.000	280.000	248.000	248.000
2.5		Engranaje de acople	Unidad	EVENTO	1	234.500	234.500	245.000	245.000	217.000	217.000
2.6		Cambio de cabezal de impresión para tinta negra	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	280.000	280.000	248.000	248.000
2.7		Cambio de cabezal de impresión para tinta color	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	280.000	280.000	248.000	248.000
2.8		Cambio de Placa Lógica	Unidad	EVENTO	1	469.000	469.000	490.000	490.000	434.000	434.000
2.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	150.000	150.000	155.000	155.000
3	81111812-002	Mantenimiento y Servicios de Reparación con cambio de repuestos para impresoras HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP – HP LJ MF1212nf. LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N									
3.1		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI P3015DN	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.2		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI P2055DN	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.3		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI 3050 ALL IN ONE	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.4		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI 1536 DNF MFP	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.5		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI MF1212nf	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.6		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP PROM 476 DW	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.7		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.8		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI P3015DN	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.9		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI P2055DN	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.10		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI 3050 ALL IN ONE	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.11		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI 1536 DNF MFP	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.12		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI MF1212nf	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.13		Reparación de Placa Principal por problema de Código LASER PROM 476 DW	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.14		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.15		Cambio Leva Sostén Izquierdo HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005, HP 3015 y HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
3.16		Cambio Leva Sostén Derecho HP 2420n, HP 2015dn, HP 3 LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N 005, HP 3015 y HP MF1212nf	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000

3.17		Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP y HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.18		Cambio Soporte de Engranaje HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP – HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.19		Cambio de Ruedas de alimentación HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP – HP MF1212nf -LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
3.20		Cambio de Cinta de arrastre HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
3.21		Cambio Sensor de papel HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.22		Memoria para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - H LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N P LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf-	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.23		Switch HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.24		Cooler para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.25		Calentador cerámico para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000	210.000	210.000	186.000	186.000
3.26		Fuente para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	301.500	301.500	315.000	315.000	279.000	279.000
3.27		Placa madre para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000	350.000	350.000	310.000	310.000
3.28		Calentador de vibrio para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000



3.29		Rodillo de presión superior para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
3.30		Rodillo de salida para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
3.31		Rodillo de calor para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
3.32		Juego de collaretas para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
3.33		Correa dentadas para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
3.34		Termistor para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
3.35		Sensor de recorrido del papel para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf- LASER PROM 476 DW- LASER JET 400 M401N.	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
3.36		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	150.000	150.000	155.000	155.000
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparación con cambio de repuestos para impresoras Brother hl-5340d									
4.1		Cambio de Fusor de Impresora Láser BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000	420.000	420.000	372.000	372.000
4.2		Reparación de Placa Principal por problema de Código BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
4.3		Cambio Leva Sostén Izquierdo BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
4.4		Cambio Leva Sostén Derecho BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
4.5		Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
4.6		Cambio Soporte de Engranaje BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
4.7		Cambio de Ruedas de alimentación BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000
4.8		Cambio de Cinta de arrastre BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
4.9		Cambio Sensor de papel BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
4.10		Rodillo de presión superior para BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	175.000	175.000	155.000	155.000

Presidencia de la República
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

4.11		Rodillo de salida para BROTHER HL-5340D	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
4.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	150.000	150.000	155.000	155.000
5	81111812-006	Mantenimiento y Servicios de Reparación con cambio de repuestos para proyectores multimedios Epson Powerlite X12 - BenQ Modelo MX520 INFOCUS IN112 - Infocus T102- EPSON MODELO H719A									
5.1		Cambio Placa fuente	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000	700.000	700.000	620.000	620.000
5.2		Cambio Juego de espejos	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000	560.000	560.000	496.000	496.000
5.3		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	150.000	150.000	155.000	155.000
6	81111812-010	SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA PC HP DC 7900 - HP DC 5800 - HP Compaq 6200 PRO - Dell Vostro 230 - PackardBell istar 5006PY									
6.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
6.2		Cambio de Memoria	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	280.000	280.000	248.000	248.000
6.3		Cambio de Placa Madre Intel Series	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000	560.000	560.000	496.000	496.000
6.4		Cambio de Procesador Intel Series	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000	560.000	560.000	496.000	496.000
6.5		Cambio de Cooler	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	140.000	140.000	124.000	124.000
6.6		Cambio de Fuente	Unidad	EVENTO	1	120.600	120.600	126.000	126.000	111.600	111.600
6.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500	150.000	150.000	155.000	155.000
7	81111812-002	Mantenimiento y Servicio de reparación con cambio de repuestos para impresoras KYOCERA **MODELO FS - 1035 MFP/P**									
7.1		Limpieza y lubricación de partes móviles.	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
7.2		Limpieza externa en general.	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
7.3		Revisión, limpieza y calibración de la unidad óptica.	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
7.4		Revisión de ruta de papel.	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
7.5		Limpieza de todos los consumibles (tóner, tambor de impresión, transfer kit, rodillo de transferencia).	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500	105.000	105.000	93.000	93.000
7.6		Limpieza de sensores.	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
7.7		Limpieza de todos los motores.	Unidad	EVENTO	1	80.400	80.400	84.000	84.000	74.000	74.000
7.8		Limpieza de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000	70.000	70.000	62.000	62.000
7.9		Cambio y ajuste de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000	700.000	700.000	620.000	620.000
7.10		Cambio y ajuste del Kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000	700.000	700.000	620.000	620.000
7.11		Cambio de Base MFP	Unidad	EVENTO	1	75.241	75.241	78.610	78.610	69.626	69.626
7.12		Cambio de goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	98.758	98.758	103.180	103.180	91.388	91.388
7.13		Cambio de rodillo de retardo de cassettero	Unidad	EVENTO	1	112.895	112.895	117.950	117.950	104.470	104.470
7.14		Cambio de Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.474.000	1.474.000	1.540.000	1.540.000	1.364.000	1.364.000
7.15		Cambio de polea de alimentación de papel	Unidad	EVENTO	1	75.241	75.241	78.610	78.610	69.626	69.626
7.16		Cambio de polea de direccionamiento de papel	Unidad	EVENTO	1	89.378	89.378	93.380	93.380	82.708	82.708
7.17		Cambio de polea separadora de papel	Unidad	EVENTO	1	620.655	620.655	648.445	648.445	574.337	574.337
7.18		Cambio de almohadilla de bypass	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000	350.000	350.000	310.000	310.000

7.19		Cambio de polea de bypass	Unidad	EVENTO	1	10.050	10.050	10.500	10.500	9.300	9.300
7.20		Cambio de palanca de levante	Unidad	EVENTO	1	10.050	10.050	10.500	10.500	9.300	9.300
7.21		Cambio de resorte de palanca	Unidad	EVENTO	1	10.050	10.050	10.500	10.500	9.300	9.300
7.22		Cambio de polea de alimentación de papel del ADF	Unidad	EVENTO	1	14.740	14.740	15.400	15.400	13.640	13.640
7.23		Cambio de polea de direccionamiento de papel del ADF	Unidad	EVENTO	1	10.050	10.050	10.500	10.500	9.300	9.300
7.24		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	187.600	187.600	160.000	160.000	173.600	173.600
							21.347.708		**22.112.575**		**19.754.195**

Rossana K. Cáceres J.
Dirección Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública