MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL M.S.P.Y.B.S.

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA No. 03/2014

REPARACION DE LOS VIDEOENDOSCOPIOS MARCA FUJINON - PLURIANUAL "CONTRATO ABIERTO" - Segundo Llamado ID N° 276.453

					SALUMAX S.A.	
Item	*Codigo de Catologo*	*Descripcion*	*Sub Item*	*Lista de Repuestos*	*Cantidad*	*Precio Unitar*
1	73171602-001	Mantenimiento Preventivo de Videoendoscopios de la Marca Fujinon, Pertenecientes al Hospital Nacioanl (Cantidad 10 (diez) Equipos			30	500.000
2	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Gastroscopio EG 530WR Marca Fujinon, Pertenecientes al Hospital Nacional Serie: 4G361A345 Codigo Patrimonial: 011-30-808-0059	2.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B9804211, sección ISA	1	210.600
			2.2	Tubo de inserción, parte n° 68A9211632, sección ISA	1	2.106.000
			2.3	Punta flexible, parte n° 342A9797213, sección ISA	1	4.212.000
			2.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, sección OSA	1	230.040
			2.5	Resorte de canal de aspiración, parte n° 50B7131900, sección Osa	1	25.920
			2.6	Canal de succion (conector), parte n° 68A12660660, seccion OSA	1	324.000
			2.7	Canal de trabajo, parte n° 68A9796290, seccion DTA	1	745.200
			2.8	Sede de valvula de Succion, parte n° 70A12953540,seccion OSA	1	810.000
			2.9	Cono del cuerpo, parte n° 11A10323570, seccion ISA	1	275.400
			2.10	Capa de punta distal, parte n° 57A12657080, seccion DTA	1	68.040
			2.11	Caja de agua y aire, parte n° 68B11195460, seccion DTA	1	518.400
			2.12	Canal de aire, parte n° 68A11035170, seccion DTA	1	162.000
			2.13	Canal de agua, parte n° 68A1254920, seccion DTA	1	194.400
			2.14	Cono laterral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	100.440
			2.15	Cabo de comando (L), parte n° 56A10212941, seccion DWA	1	48.600
			2.16	Cabo de comando (R), parte n° 56A10212941, seccion DWA	1	48.600
			2.17	Cabo de comando (D), parte n° 5A10214150, seccion DWA	1	51.840
			2.18	Cabo de comando (U), parte n° 56A10212980, secicon DWA	1	51.840
			2.19	Chip o camara, parte n° 10A12305720, seccion DTA	1	22.194.000
			2.20	Guias de luz, parte n° 7A11195470, seccion DTA	1	2.916.000
			2.21	Placa superior, parte n° 110A1145754B, seccion FSB	1	1.944.000
			2.22	Placa inferior, parte n° 110ª1145755B, seccion FSB	1	1.150.200
			2.23	VCA Conector electronico, parte n° 343A12353270, seccion FSB	1	10.530.000
			3.1	Goma de punta flexible, parte n| 68810004220, seccion ISA	1	210.600
			3.2	Tubo de inserción, parte n° 68A9899430, seccion ISA	1	3.240.000
			3.3	Punta flexible, parte n° 342A1064908A, seccion ISA	1	5.832.000

Lic. Luis M. Ruiz Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SUBC Hospital Nacional Itauguá

Dra. Cecilia Tarabay
Jefa Serv. Biopedic
Hospital Nacional

Abog. Jacinto Doldán
Asesoría Jurídica
Hospital Nacional

			3.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, seccion OSA	1	129.600
			3.5	Canal succion (conector), parte n° 68B5[illegible]21, seccion OSA	1	71.280
			3.6	Canal de trabajo, parte n° 68A9796290, seccion DTA	1	745.200
			3.7	Sede de valvula de succion, parte n° 70A12123640, seccion OSA	1	810.000
			3.8	Cono del cuerpo, parte n° 11A10323570, seccion ISA	1	275.400
			3.9	Capa de punta distal, parte n° 57A12657200, seccion DTA	1	1.150.200
3	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Gastroscopio EG 590ZW Marca Fujinon, Pertenecientes al Hospital Nacional Serie: 3G349A261 Código Patrimonial: 011-30-808-0058	3.10	Caja de agua y aire, parte n° 68A12125950, seccion DTA	1	356.400
			3.11	Canal de aire, parte n° 68A11035170, seccion DTA	1	162.000
			3.12	Canal de agua, parte n° 68A12542920, seccion DTA	1	194.400
			3.13	Cono lateral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	178.200
			3.14	Cabo de comando (L), parte n° 56A10212941, seccion DWA	1	48.600
			3.15	Cabo de comando (R), parte n° 56A10212941, seccion DWA	1	48.600
			3.16	Cabo de comando (D), parte n° 56A10214150, seccion DWA	1	51.840
			3.17	Cabo de comando (U), parte n° 56A10212980, seccion DWA	1	51.840
			3.18	Chip o camara, parte n° 10A12647090, seccion DTA	1	41.310.000
			3.19	Guias de luz, parte n° 7A11144030, seccion DTA	1	4.860.000
			3.20	Placa superior, parte n° 110A1251349C, seccion FSB	1	1.231.200
			3.21	Placa inferior, parte n° 110A1114616D, seccion FSB	1	1.069.200
			3.22	VCA Conector electronico, parte n° 343A12353230, seccion FSB	1	6.804.000
			4.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B11909200, seccion ISA	1	178.200
			4.2	Tubo de inserción, parte n° 68A11911981, seccion ISA	1	3.078.000
			4.3	Tubo flexible, parte n° 342ª11909071, seccion ISA	1	3.888.000
			4.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, seccion OSA	1	129.600
			4.5	Resorte de canal de aspiracion, parte n° 50B7131900, seccion OSA	1	25.920
			4.6	Canal de succion (conector), parte n° 68A12660660, seccion OSA	1	324.000
			4.7	Canal de trabajo, parte n° 68A12195760, seccion DTA	1	1.603.800
			4.8	Sede de valvula de succion, parte n° 70A12123640, seccion OSA	1	810.000
		Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Gastroscopio EG 530FP Marca Fujinon, Pertenecientes al Hospital Nacional Serie: 3G314A318 Codigo Patrimonial: 011-456-02-1121	4.9	Cono del cuerpo, parte n° 11A10403270, seccion ISA	1	291.600
			4.10	Capa de punta distal, parte n° 57A12657170, seccion DTA	1	615.600
			4.11	Caja de agua y aire, parte n° 68A12125950, seccion DTA	1	356.400
4	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Colonoscopio EG 530FP Marca Fujinon, Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 3G314A330 Codigo: 11-456-02-1120	4.12	Canal de agua, parte n° 68A12542920, seccion DTA	1	194.400
			4.13	Canal de aire, parte n° 68A12543580, seccion DTA	1	194.400
			4.14	Cono laterral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	178.200
			4.15	Cabo de comando (L), parte n° 56A10212941, seccion DWA	1	48.600
			4.16	Cabo de comando (R), parte n° 56A10212941, seccion DWA	1	48.600
			4.17	Cabo de comando (D), parte n° 56A10214150, seccion DWA	1	51.840

Lic. Luis M. Ruiz Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SUOC - Hospital Nacional Itaugua

Abog. Jacinto Doldán

			4.20	Guias de luz, parte n° 7A12250930, seccion DTA	1	1.782.000
			4.21	Placa superior, parte n° 110A11[illegible]4A, seccion FSB	1	1.944.000
			4.22	Placa inferior, parte n° 110A11551470, seccion FSB	1	1.150.200
			4.23	VCA Conector electgronico, parte n° 3ª3A1289387A, seccion FSB	1	6.804.000
5	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para, Video Duodenoscopio ED 250XT5 Marca Fujinon, Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 6D095B093 Código Patrimonial: 011-456-02-1122	5.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B9893900, seccion ISA	1	210.600
			5.2	Tubo de inserción, parte n° 68A11927120, seccion ISA	1	7.290.000
			5.3	Punta flexible, parte n° 342A11145330, seccion ISA	1	5.994.000
			5.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B10398610, seccion OSA	1	230.040
			5.5	Resorte de canal de aspiracion, parte n° 50B7131900, seccion OSA	1	25.920
			5.6	Canal de succion (conector), parte n° 68B8506420, seccion OSA	1	71.280
			5.7	Tapa de cuerpo, parte n° 12A10160300, seccion ISA	1	372.600
			5.8	Canal de trabajo, parte n° 68A11029950, seccion DTA	1	1.150.200
			5.9	Guia del elevador, parte n° 68A10772780, seccion DTA	1	664.200
			5.10	Cabo del elevador, parte n° 56A10322940, seccion DTA	1	486.000
			5.11	Anillo de canal de trabajo, parte n° 68B11145370, seccion DTA	1	81.000
			5.12	Sede de válvula de succión, parte n° 70A12953540, seccion OSA	1	810.000
			5.13	Cono del cuerpo, parte n° 11A10323820, seccion ISA	1	275.400
			5.14	Capa de punta distal, parte n° 57B11145290, seccion DTA	1	210.600
			5.15	Caja de agua y aire, parte n° 68B10325760, seccion DTA	1	340.200
			5.16	Canal del aire, parte n° 68A12539010, seccion DTA	1	550.800
			5.17	Canal de agua, parte n° 68A12539010, seccion DTA	1	550.800
			5.18	Cono laterral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	100.440
			5.19	Cabo de comando (L), parte n° 56A10212970, seccion DWA	1	51.840
			5.20	Cabo de comando (R), parte n° 56A10212970, seccion DWA	1	51.840
			5.21	Cabo de comando (D), parte n° 5A10212970, seccion DWA	1	51.840
			5.22	Cabo de comando (U), parte n° 56A10212960, seccion DWA	1	51.840
			5.23	Chip o camara, parte n° 10A12252400, seccion DTA	1	25.110.000
			5.24	Guias de luz, parte n° 7A10834130, seccion DTA	1	2.754.000
			5.25	Placa, parte n° 110A12238410, seccion FSB	1	2.106.000
			6.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B9893900, seccion ISA	1	210.600
			6.2	Tubo de insercion, parte n° 68A11615940, seccion ISA	1	5.022.000
			6.3	Punta flexible, parte n° 342A11145330, seccion ISA	1	5.994.000
			6.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, seccion OSA	1	129.600
			6.5	Resorte de canal de aspiracion, parte n° 50B7131900, seccion OSA	1	25.920
			6.6	Canal de succion (conector), parte n° 68A12660660, seccion OSA	1	324.000
			6.7	Canal de trabajo, parte n° 68A11029950, seccion DTA	1	1.150.200
			6.8	Guia del elevador, parte n° 68A10772780, seccion DTA	1	664.200
			6.9	Cabo del elevador, parte n° 56A10322940, seccion DTA	1	486.000

Lic. Luis A. Ruiz Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SIGC - Hospital Nacional Itaugua

Abog. Jacinto Doldán
Asesoría Jurídica
Hospital Nacional

Tec. Cirilo Zarilla L.
Jefe Serv. Biomédico
Hospital Nacional

6	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Duodenoscopio ED 530XT Marca Fujinon Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 6D095B091 Código Patrimonial: 011-456-02-1123	6.10	Anillo de canal de trabajo, parte n° 68B11145370, seccion DTA	1	81.000
			6.11	Sede de valvula de succion, parte n° 70A12953540, seccion OSA	1	810.000
			6.12	Cono del cuerpo, parte n° 11A11415770, seccion ISA	1	275.400
			6.13	Capa de punta distal, parte n° 57B12510170, seccion DTA	1	3.402.000
			6.14	Canal de aire, parte n° 68A12539010, seccion DTA	1	1.377.000
			6.15	Canal de agua, parte n° 68A12539010, seccion DTA	1	1.377.000
			6.16	Cono laterral, parte n° 11A11364640, seccion FSB	1	178.200
			6.17	Cabo de comando (L), parte n° 56A10212970, seccion DWA	1	51.840
			6.18	Cabo de comando (R), parte n° 56A10212970, seccion DWA	1	51.840
			6.19	Cabo de comando (D), parte n° 5A10212970, seccion DWA	1	51.840
			6.20	Cabo de comando (U), parte n° 56A10212960, seccion DWA	1	51.840
			6.21	Chip o camara, parte n° 10A12357030, seccion DTA	1	23.976.000
			6.22	Guias de luz, parte n° 7A11765340, seccion DTA	1	3.078.000
			6.23	Placa superior, parte n° 110A123143A, seccion FSB	1	810.000
			6.24	Placa inferior, parte n° 110A11551470, seccion FSB	1	664.200
			6.25	VCA Conector electronico, parte n° 343A12351940, seccion FSB	1	6.804.000
7	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Colonoscopio EC 530FL Marca Fujinon Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 3C496A177 Código Patrimonial: 011-456-02-1125 Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Colonoscopio EC 530FL Marca Fujinon Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 3C496A192 Codigo: 11-456-02-1124	7.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B12078100, seccion ISA	1	113.400
			7.2	Tubo de insercion, parte n° 68A12649220, seccion ISA	1	7.938.000
			7.3	Punta flexible, parte n° 342A113574A, seccion ISA	1	4.860.000
			7.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, seccion OSA	1	129.600
			7.5	Resorte de canal de aspiracion, parte n° 50B7131900, seccion OSA	1	32.400
			7.6	Canal de succion (conector), parte n° 68A12660660, seccion OSA	1	324.000
			7.7	Canal de trabajo, parte n° 68A11928030, seccion DTA	1	2.106.000
			7.8	Sede de valvula de succion, parte n° 70A12123640, seccion OSA	1	810.000
			7.9	Cono del cuerpo, parte n° 11A10323820, seccion ISA	1	275.400
			7.10	Capa de punta distal, parte n° 57A12657100, seccion DTA	1	486.000
			7.11	Caja de agua y aire, parte n° 68A12125950, seccion DTA	1	356.400
			7.12	Canal de aire y agua, parte n° 68A12509780, seccion DTA	1	793.800
			7.13	Cono laterral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	178.200
			7.14	Cabo de comando (L), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	48.600
			7.15	Cabo de comando (R), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	48.600
			7.16	Cabo de comando (D), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	48.600
			7.17	Cabo de comando (U), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	48.600
			7.18	Chip o camara, parte n° 10ª12357090, seccion DTA	1	22.356.000
			7.19	Guias de luz, parte n° 7A12170300, seccion DTA	1	1.944.000
			7.20	Placa superior, parte n° 110A1176454A, seccion FSB	1	907.200
			7.21	Placa inferior, parte n° 110A11551470, seccion FSB	1	664.200
			7.22	VCA Conector electronico, parte n° 343A1289387A, seccion FSB	1	10.530.000

Lic. Saúl A. Ruiz Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SUPC Hospital Nacional Itaugua

Abog. Jacinto Doldán
Asesoría Jurídica
Hospital Nacional

Lic. Cinto Farina L.
Dpto Serv. Biomédic
Hospital Nacional

			8.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B12078100, seccion ISA	1	108.540
			8.2	Tubo de insercion, parte n° 68A12650020, seccion ISA	1	7.290.000
			8.3	Punta flexible, parte n° 342A1135744A, seccion OSA	1	4.860.000
			8.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, seccion OSA	1	129.600
			8.5	Resorte de canal de aspiracion, parte n° 50B7131900, seccion OSA	1	25.920
			8.6	Canal de succion (conector), parte n° 68A12660660, seccion OSA	1	324.000
			8.7	Canal de trabajo, parte n° 68A11928030, seccion DTA	1	2.106.000
			8.8	Sede de valvula de succion, parte n° 70A12123640, seccion OSA	1	810.000
			8.9	Cono del cuerpo, parte n° 11A10397930, seccion ISA	1	275.400
8	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Colonoscopio EC 530WL Marca Fujinon Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 4C592A126 Código Patrimonial: 011-30-808-0061	8.10	Capa de punta, parte n° 11A10212100, seccion DTA	1	56.700
			8.11	Caja de agua y aire, parte n° 68A12361310, seccion DTA	1	340.200
			812	Canal de aire y agua, parte n° 68A12509780, seccion DTA	1	793.800
			8.13	Cono laterral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	178.200
			8.14	Cabo de comando (L), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	46.980
			8.15	Cabo de comando (R), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	46.980
			8.16	Cabo de comando (D), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	46.980
			8.17	Cabo de comando (U), parte n° 56A10827110, seccion DWA	1	46.980
			8.18	Chip o camara, parte n° 10A12241960, seccion DTA	1	22.680.000
			8.19	Guiaz de luz, parte n° 7A11856620, seccion DTA	1	2.430.000
			8.20	Placa superior, parte n° 110A1145754B, seccion FSB	1	1.944.000
			8.21	Placa inferior, parte n° 110ª1145755B, seccion FSB	1	1.150.200
			8.22	VCA Conector electronico, parte n° 343A12353270, seccion FSB	1	10.530.000
			9.1	Goma de punta flexible, parte n° 68B9804380, seccion ISA	1	124.740
			9.2	Tubo de insercion, parte n° 68A12199341, seccion ISA	1	9.072.000
			9.3	Punta flexible, parte n° 342A9798650, seccion ISA	1	5.022.000
			9.4	Canal de agua y aire (conector), parte n° 68B12658440, seccion OSA	1	129.600
			9.5	Resorte de canal de aspiracion, parte n° 50B7131900, seccion OSA	1	32.400
			9.6	Canal de succion (conector), parte n° 68A12660660, seccion OSA	1	324.000
			9.7	Canal de trabajo, parte n° 68A10160412, seccion DTA	1	1.522.800
			9.8	Sede de valvula de succion, parte n° 70A12953540, seccion OSA	1	810.000
			9.9	Cono del cuerpo, parte n° 11ª10397930, seccion ISA	1	275.400
			9.10	Capa de punta distal, parte n° 57B9798630, seccion DTA	1	421.200
9	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos a necesidad para Video Colonoscopio EC 530LP Marca Fujinon Pertenecientes al Hospital Nacional.- Serie: 3C657A125 Código Patrimonial: 011-30-808-0062	9.11	Caja de agua y aire, parte n° 68A12125970, seccion DTA	1	405.000
			9.12	Canal de agua, parte n° 68A12509780, seccion DTA	1	793.800
			9.13	Cono laterral, parte n° 11A11364040, seccion FSB	1	178.200
			9.14	Cabo de comando (L), parte n° 56A10212980, seccion DWA	1	51.840
			9.15	Cabo de comando (R), parte n° 56A10212980, seccion DWA	1	51.840
			9.16	Cabo de comando (D), parte n° 56A10212980, seccion DWA	1	51.840

Lic. Ana M. Ruiz Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SUBC - Hospital Nacional Itaugua

Abog. Jacinto Doldán
Asesoría Jurídica
Hospital Nacional

Tec. Cirilo Fariña L.
Jefe Serv. Biomédico
Hospital Nacional

			9.17	Cabo de comando (U), parte n° 56A10212980, seccion DWA	1	51.840
			9.18	Chip o camara, parte n° 10A12241890, seccion DWA	1	22.680.000
			9.19	Guiaz de luz, parte n° 7A10215240, seccion DTA	1	3.078.000
			9.20	Placa superior, parte n° 110A1176454A, seccion FSB	1	907.200
			9.21	Placa inferior, parte n° 110A11551470, seccion FSB	1	664.200
			9.22	VCA Conector electronico, parte n° 343A1289387A, seccion FSB	1	10.530.000
				TOTAL OFERTADO		**440.522.780**

Téc. Cirilo Farina L.
Jefe Serv. Biomédico
Hospital Nacional

Abog. Jacinto Doldán
Asesoría Jurídica
Hospital Nacional

Jefe de Compras Menores
SUOC - Hospital Nacional Itaugua