UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 423.315 – 423.320 – Fax: 425888
E-mail: colegio@cepb.una.py
Asunción – Paraguay

CUADRO DE PRECIO COMPARATIVO

Descripción del llamado : **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Kyocera**

Modalidad: Contratación Directa

EXPEDIENTE Nº 306817				RV SERVICE			SHIROSAWA CO. SAIC						PRECIOS TOTALES		
ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	RV SERVICE	SHIROSAWA CO. SAIC	0
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, **modelo FS 1035**			8.070.000			17.429.850				8.070.000	17.429.850	
2	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, **modelo FS 3040**			6.920.000			23.162.050				6.920.000	23.162.050	
3	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, **modelo KM 2050**			7.320.000			15.770.000				7.320.000	15.770.000	
4	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, **modelo KM 1635**			7.320.000			15.770.000				7.320.000	15.770.000	-
TOTAL IVA INCLUIDO													**29.630.000**	**72.131.900**	**-**

DESGLOSE DE LOS ITEMS

Items

1 Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo FS 1035

RV Service
Precio Unitario Total
8.070.000

SHIROSAWA CO. SAIC
Precio Unitario Total
17.429.850

Oscar J. Careaga Olmedo
Jefe de S-UOC

	RV SERVICE Precio Unitario	SHIROSAWA CO. Precio Unitario
Kit de mantenimiento MK-1147	1.100.000	2.321.300
Kit de Suministro TK-1147	980.000	873.200
Unidad de Fusor FK-170	1.350.000	1.072.000
Unidad de Cilindro DK-170	980.000	972.500
Fuente de alimentación	350.000	2.008.950
Placa Principal	650.000	5.544.150
Base MPF (bandeja manual)	980.000	113.600
Rodillo de Arrastre de papel	85.000	127.800
Goma de Arrastre de papel	80.000	99.400
Rodillo de Retardo de papel	45.000	149.100
Sensor MPF	65.000	14.200
Resorte de Sensor MPF	25.000	14.200
Guía de Base MPF	120.000	134.900
Cable del Procesador de Documentos	55.000	937.100
Bisagra Izquierda	45.000	852.000
Bisagra Derecha	45.000	852.000
Pad Frontal de Separación	65.000	42.600
Film Frontal de Separación	150.000	14.200
Rodillo de Arrastre de papel del DP	85.000	63.900
Goma de Arrastre de papel del DP	85.000	56.800
Embrague de Alimentación	180.000	660.200
Tapa del inversor de salida	250.000	14.200
Mantenimiento Preventivo	120.000	233.500
Mantenimiento Correctivo	180.000	258.050

RV Service	SHIROSAWA CO. SAIC
Precio Unitario Total	Precio Unitario Total
6.920.000	23.162.050

2 **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo FS 3040**

	RV SERVICE Precio Unitario	SHIROSAWA CO. Precio Unitario
Kit de mantenimiento MK-350	1.200.000	3.336.500
Kit de suministro MK 352	1.100.000	864.000
Unidad de Fusor FK-320	1.300.000	1.249.400
Unidad de Cilindro DK-320	110.000	1.455.250
Kit de mant. MK-370 para DP	1.200.000	972.550
Fuente de alimentación	350.000	5.817.750
Placa Principal	450.000	6.800.650
Base MPF (bandeja manual)	380.000	127.800
Rodillo de Arrastre de papel	85.000	127.800
Goma de Arrastre de papel	85.000	99.400
Rodillo de Retardo de papel	85.000	71.000
Buje de Registro	45.000	14.200
Resorte del Buje de Registro	45.000	14.200
Uña de Fusor	25.000	113.600
Placa Engine	80.000	1.526.250
Engranaje de acople Z-16	45.000	14.200
Traba de la Unidad de Cilindro	35.000	14.200
Mantenimiento Preventivo	120.000	259.300
Mantenimiento Correctivo	180.000	284.000

RV Service	SHIROSAWA CO. SAIC

Oscar I. Careaga Olmedo
Jefe de S-UOC

3 **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo KM 2050**

Precio Unitario Total
7.320.000

Precio Unitario Total
15.770.000

	RV SERVICE Precio Unitario	SHIROSAWA CO. Precio Unitario
Unidad de Cilindro DK-410	1.200.000	2.356.800
Kit de Suministro TK- 411	980.000	638.550
Unidad de Fusor FK- 410	1.450.000	745.400
Fuente de alimentación	450.000	2.236.150
Placa Engine	180.000	5.842.300
Elevador de Conjunto de Arrastre	65.000	42.600
Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	45.000	14.200
Rodillo de Arrastre de papel	85.000	149.100
Goma de Arrastre de papel	85.000	35.500
Rodillo de Retardo de papel	45.000	35.500
Embrague de Bandeja Manual	80.000	518.200
Rodillo de Transferencia	180.000	525.300
Buje frontal de Rodillo de Transferencia	35.000	14.200
Buje trasero de Rodillo de Transferencia	35.000	14.200
Embrague de Alimentación	150.000	482.750
Rodillo de Presión	280.000	610.500
Ruleman del rodillo de presión	45.000	85.200
Tapa Izquierda	750.000	546.600
Sub Base de Bandeja Manual	180.000	42.600
Lampara de Fusor	250.000	276.850
Engranaje 40	450.000	14.200
Mantenimiento Preventivo	120.000	259.300
Mantenimiento Correctivo	180.000	284.000

RV Service
Precio Unitario Total
7.320.000

SHIROSAWA CO. SAIC
Precio Unitario Total
15.770.000

4 **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo KM 1635**

	RV SERVICE Precio Unitario	SHIROSAWA CO. Precio Unitario
Unidad de Cilindro DK-410	1.200.000	2.356.800
Kit de Suministro TK- 411	980.000	638.550
Unidad de Fusor FK- 410	1.450.000	745.400

Oscar I. Careaga Olmedo
Jefe de S-UOC

Fuente de alimentación	450.000	2.236.150
Placa Engine	180.000	5.842.300
Elevador de Conjunto de Arrastre	65.000	42.600
Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	45.000	14.200
Rodillo de Arrastre de papel	85.000	149.100
Goma de Arrastre de papel	85.000	35.500
Rodillo de Retardo de papel	45.000	35.500
Embrague de Bandeja Manual	80.000	518.200
Rodillo de Transferencia	180.000	525.300
Buje frontal de Rodillo de Transferencia	35.000	14.200
Buje trasero de Rodillo de Transferencia	35.000	14.200
Embrague de Alimentación	150.000	482.750
Rodillo de Presión	280.000	610.500
Ruleman del rodillo de presión	45.000	85.200
Tapa Izquierda	750.000	546.600
Sub Base de Bandeja Manual	180.000	42.600
Lampara de Fusor	250.000	276.850
Engranaje 40	450.000	14.200
Mantenimiento Preventivo	120.000	259.300
Mantenimiento Correctivo	180.000	284.000

Oscar I. Careaga Olmedo
Jefe de S-UOC