Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ING. RUBEN ZAYAS				ARQ. RIGOBERTO NERI RIVEROS				CONSTRUCCIONES VERA			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Bajar las tejas francesa del salón y limpiar con ácido muriático Diluido	13.000	3.250.000	m2	250,00	6.000	1.500.000	m2	250,00	30.000	7.500.000	m2	250,00
2-	Colocación de machimbrado de madera de pino estacionada y sanitada sobre tirantes existentes, previas previsión y cambio parcial de averiados. Colocación de carpa aisladora negra de 100 micrones	59.550	14.887.500	m2	250,00	55.000	13.750.000	m2	250,00	65.000	16.250.000	m2	250,00
3-	Alzar las tejas francesas del salón y reposición de tejas rotas por nuevas	38.000	9.500.000	m2	250,00	5.000	1.250.000	m2	250,00	25.000	6.250.000	m2	250,00
4-	Bajar las tejas españolas y tejuelones del salón para biblioteca y tejuelones.	13.100	3.275.000	m2	250,00	8.000	2.000.000	m2	250,00	25.000	6.250.000	m2	250,00
5-	Colocación de machimbrado de pino estacionado y sanitado sobre tirantes existentes. Colocación de carpa aisladora 100 micrones	59.550	13.101.000	m2	220,00	65.000	14.300.000	m2	220,00	65.000	14.300.000	m2	220,00
6-	Colocación de las tejas Francesas nuevas para el salón y alfajías 1" X 3"	38.000	8.360.000	m2	220,00	35.000	7.700.000	m2	220,00	100.000	22.000.000	m2	220,00
7-	Colocación de chapa lineal tapa cumbrera y chapa de unión de salones	32.500	2.437.500	ml	75,00	50.000	3.750.000	ml	75,00	50.000	3.750.000	ml	75,00
8-	Aislación de chapa zinc doblada en "L" ancho 50cm y membrana en ángulo de unión entre ambos salones	275.000	275.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00
9-	Extracción de ventanas de madera	19.000	114.000	Unidad	6,00	50.000	300.000	Unidad	6,00	50.000	300.000	Unidad	6,00
10-	Colocación de ventanas tipo ventiluz (balancín) de hierro con las medidas de ventanas extraídas	273.500	8.205.000	gl	30,00	350.000	10.500.000	gl	30,00	220.000	6.600.000	gl	30,00

11-	Colocación y reposición de vidrios de 3mm transparentes	54.500	218.000	Unidad	4,00	120.000	480.000	Unidad	4,00	30.000	120.000	Unidad	4,00
12-	Maderas existentes, incluyendo herrajes	1.630.000	1.630.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	gl	1,00	150.000	150.000	gl	1,00
13-	Reparación de ventiluces de hierro existentes del salón	325.000	325.000	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	gl	1,00	100.000	100.000	gl	1,00
14-	Pintura general interior y exterior al látex	22.000	15.400.000	m2	700,00	14.000	9.800.000	m2	700,00	9.000	6.300.000	m2	700,00
15-	Pintura total interior y exterior de aberturas nuevas y antiguas reparadas de ambos salones al esmalte sintético	543.000	543.000	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00
16-	Pintura total de machimbrado al barniz y maderamen existente del techo con esmalte sintético	17.000	6.120.000	m2	360,00	20.000	7.200.000	m2	360,00	9.000	3.240.000	m2	360,00
17-	Reparaciones y reposiciones de partes de instalación eléctrica.-	1.100.000	1.100.000	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00
18-	Limpieza y retiro de escombros.-	1.000.000	1.000.000	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	600.000	600.000	gl	1,00
	TOTAL		**89.741.000**				**93.530.000**				**97.710.000**		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O. C.