COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1 - UNIDAD RESPONSABLE -310 COMFAER

LOTE 1 - CANON IR 1024, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.625.000 Máximo: 7.250.000 , Abastecimiento simultáneo: No						S. PAZOS SERVICIO TECNICO				G Y B				OFFICENTER				INSUSERV				IGC S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluidn)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR	Unidad	EVENTO	1																				
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			77.000	77.000			80.000	80.000			40.000	40.000			80.000	80.000			65.000	65.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			246.000	246.000			135.000	135.000			150.000	150.000			170.000	170.000
1.3		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			89.000	89.000			130.000	130.000			80.000	80.000			85.000	85.000
1.4		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			120.000	120.000			60.000	60.000			80.000	80.000			120.000	120.000
1.5		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			100	100			230.000	230.000			200.000	200.000			210.000	210.000
1.6		Cambio de rodillos	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000			50.000	50.000			90.000	90.000			40.000	40.000			50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1			99.000	99.000			90.000	90.000			55.000	55.000			60.000	60.000			79.000	79.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			100	100			80.000	80.000			100.000	100.000			105.000	105.000
1.9		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			143.000	143.000			150.000	150.000			150.000	150.000			141.000	141.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: ROT: 2725 Ubicado en el Departamento de Operaciones A - 3	Unidad	EVENTO	1																				
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			77.000	77.000			80.000	80.000			40.000	40.000			80.000	80.000			65.000	65.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			246.000	246.000			135.000	135.000			150.000	150.000			170.000	170.000
2.3		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			89.000	89.000			130.000	130.000			80.000	80.000			85.000	85.000
2.4		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			120.000	120.000			60.000	60.000			80.000	80.000			120.000	120.000
2.5		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			100	100			230.000	230.000			200.000	200.000			210.000	210.000
2.6		Cambio de rodillos	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000			50.000	50.000			90.000	90.000			40.000	40.000			50.000	50.000
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1			99.000	99.000			90.000	90.000			55.000	55.000			60.000	60.000			79.000	79.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			100	100			80.000	80.000			100.000	100.000			105.000	105.000
2.9		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			143.000	143.000			150.000	150.000			150.000	150.000			141.000	141.000
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones	Unidad	EVENTO	1																				
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			77.000	77.000			80.000	80.000			40.000	40.000			80.000	80.000			65.000	65.000
3.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			246.000	246.000			135.000	135.000			150.000	150.000			170.000	170.000
3.3		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			89.000	89.000			130.000	130.000			80.000	80.000			85.000	85.000
3.4		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			120.000	120.000			60.000	60.000			80.000	80.000			120.000	120.000
3.5		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			100	100			230.000	230.000			200.000	200.000			210.000	210.000
3.6		Cambio de rodillos	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000			50.000	50.000			90.000	90.000			40.000	40.000			50.000	50.000
3.7		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1			99.000	99.000			90.000	90.000			55.000	55.000			60.000	60.000			79.000	79.000
3.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			100	100			80.000	80.000			100.000	100.000			105.000	105.000
3.9		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			143.000	143.000			150.000	150.000			150.000	150.000			141.000	141.000
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Multifunción CANON IMAGE RUNNER 1435 I, ROT: 4601 Ubicado en el departamento de Contabilidad	Unidad	EVENTO	1																				
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			77.000	77.000			80.000	80.000			40.000	40.000			80.000	80.000			66.000	66.000
4.2		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			246.000	246.000			130.000	130.000			150.000	150.000			172.500	172.500
4.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			89.000	89.000			60.000	60.000			80.000	80.000			87.500	87.500
4.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			120.000	120.000			230.000	230.000			120.000	120.000			121.500	121.500
4.5		Cambio de rodillos	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000			100	100			90.000	90.000			200.000	200.000			210.000	210.000
4.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1			99.000	99.000			50.000	50.000			60.000	60.000			40.000	40.000			50.500	50.500
4.7		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			90.000	90.000			80.000	80.000			120.000	120.000			112.000	112.000
								Precio Total	3.803.000			Precio Total	3.129.700			Precio Total	3.600.000			Precio Total	3.610.000			Precio Total	3.895.000

LOTE NRO: 2 - UNIDAD RESPONSABLE -310 COMFAER

LOTE 2 - HP LASER JET, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.750.000 Máximo: 9.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	dad de Me	Presentació	Canti dad	S. PAZOS SEA .O TECNICO				G Y B				OFI ENTER				INSUSERV				IGC S.R.L.			
						Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA HP LASERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1	Unidad	EVENTO	1																				
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
1.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			195.000	195.000			185.000	185.000
1.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
1.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			190.000	190.000			170.000	170.000
1.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
1.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
2	81141804-001	/Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General	Unidad	EVENTO	1																				
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
2.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			100.000	100.000			185.000	185.000
2.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
2.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			100.000	100.000			170.000	170.000
2.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
2.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamento de Obras	Unidad	EVENTO	1																				
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
3.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			100.000	100.000			185.000	185.000
3.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
3.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			100.000	100.000			170.000	170.000
3.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
3.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3291 Ubicado en el Departamento de Auditoria	Unidad	EVENTO	1																				
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
4.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			100.000	100.000			185.000	185.000
4.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
4.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			100.000	100.000			170.000	170.000
4.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
4.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
5	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 400, ROT: 4065 - Ubicado en el Departamento UAC	Unidad	EVENTO	1																				
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
5.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			195.000	195.000			185.000	185.000
5.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
5.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			190.000	190.000			170.000	170.000
5.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
5.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
6	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de IMPRESORA MARCA HP LASERJET 2410, ROT: 2954 - Ubicado en el Departamento de Inteligencia - A2	Unidad	EVENTO	1																				
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
6.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			195.000	195.000			185.000	185.000
6.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
6.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			190.000	190.000			170.000	170.000
6.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
6.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000

7	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4302 - Ubicado en el CIVA	Unidad	EVENTO	1																				
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
7.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			195.000	195.000			185.000	185.000
7.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
7.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			190.000	190.000			170.000	170.000
7.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
7.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
8	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4303 - Ubicado en el CIVA	Unidad	EVENTO	1																				
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
8.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			195.000	195.000			185.000	185.000
8.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
8.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			190.000	190.000			170.000	170.000
8.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
8.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
9	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4304 - Ubicado en el CIVA	Unidad	EVENTO	1																				
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				70.000	70.000			80.000	80.000			50.000	50.000			60.000	60.000
9.2		cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1							185.000	185.000			120.000	120.000			195.000	195.000			185.000	185.000
9.3		cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1							58.000	58.000			40.000	40.000			60.000	60.000			55.000	55.000
9.4		cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							172.000	172.000			50.000	50.000			190.000	190.000			170.000	170.000
9.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			50.000	50.000			100.000	100.000			85.000	85.000
9.6		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1							100	100			120.000	120.000			80.000	80.000			105.000	105.000
								Precio Total	NO COTIZA			Precio Total	4.366.800			Precio Total	4.140.000			Precio Total	5.520.000			Precin Total	5.940.000

LOTE NRO: 3 - UNIDAD RESPONSABLE -310 COMFAER

LOTE 3 - BROTHER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000 Máximo: 5.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						S. PAZOS SERVICIO TECNICO				G Y B				OFFICENTER				INSUSERV				IGC S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	dad de Me	Presentació	Canti dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluídn)	Precin total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluídn)	Precio total	Montn Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitarin (IVA incluído)	Precin total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3460 Ubicado en el CIVA	Unidad	EVENTO	1																				
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			90.000	90.000			70.000	70.000			80.000	80.000			70.000	70.000
1.2		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			144.000	144.000			110.000	110.000			120.000	120.000			130.000	130.000
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			100	100			40.000	40.000			20.000	20.000			30.000	30.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			32.000	32.000			50.000	50.000			20.000	20.000			28.000	28.000
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			100	100			20.000	20.000			15.000	15.000			26.000	26.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			22.000	22.000			30.000	30.000			15.000	15.000			22.000	22.000
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			10.000	10.000			30.000	30.000			20.000	20.000			24.000	24.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			100	100			40.000	40.000			20.000	20.000			23.000	23.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			20.000	20.000			25.000	25.000			20.000	20.000			20.000	20.000
1.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			100	100			60.000	60.000			120.000	120.000			145.000	145.000
1.11		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			115.000	115.000			100.000	100.000			85.000	85.000			70.000	70.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			100	100			20.000	20.000			10.000	10.000			28.000	28.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			100	100			30.000	30.000			10.000	10.000			28.000	28.000
1.14		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000			253.000	253.000			50.000	50.000			100.000	100.000			195.000	195.000
1.15		Cambio de película de fusion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			130.000	130.000			120.000	120.000			85.000	85.000			86.000	86.000

2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER	Unidad	EVENTO	1																			
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			90.000	90.000			70.000	70.000			80.000	80.000			70.000	70.000
2.2		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			144.000	144.000			110.000	110.000			120.000	120.000			130.000	130.000
2.3		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			100	100			40.000	40.000			20.000	20.000			30.000	30.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			32.000	32.000			50.000	50.000			20.000	20.000			28.000	28.000
2.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			100	100			20.000	20.000			15.000	15.000			26.000	26.000
2.6		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			22.000	22.000			30.000	30.000			15.000	15.000			22.000	22.000
2.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			10.000	10.000			30.000	30.000			20.000	20.000			24.000	24.000
2.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			100	100			40.000	40.000			20.000	20.000			23.000	23.000
2.9		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			20.000	20.000			25.000	25.000			20.000	20.000			20.000	20.000
2.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			100	100			60.000	60.000			120.000	120.000			145.000	145.000
2.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			115.000	115.000			100.000	100.000			85.000	85.000			70.000	70.000
2.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			100	100			20.000	20.000			10.000	10.000			28.000	28.000
2.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			100	100			30.000	30.000			10.000	10.000			28.000	28.000
2.14		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000			253.000	253.000			50.000	50.000			100.000	100.000			195.000	195.000
2.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			130.000	130.000			120.000	120.000			85.000	85.000			86.000	86.000
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesoreria	Unidad	EVENTO	1																			
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			90.000	90.000			70.000	70.000			80.000	80.000			70.000	70.000
3.2		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			144.000	144.000			110.000	110.000			120.000	120.000			130.000	130.000
3.3		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			100	100			40.000	40.000			20.000	20.000			30.000	30.000
3.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			32.000	32.000			50.000	50.000			20.000	20.000			28.000	28.000
3.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			100	100			20.000	20.000			15.000	15.000			26.000	26.000
3.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000			22.000	22.000			30.000	30.000			15.000	15.000			22.000	22.000
3.7		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			10.000	10.000			30.000	30.000			20.000	20.000			24.000	24.000
3.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			100	100			40.000	40.000			20.000	20.000			23.000	23.000
3.9		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000			20.000	20.000			25.000	25.000			20.000	20.000			20.000	20.000
3.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			100	100			60.000	60.000			120.000	120.000			145.000	145.000
3.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			115.000	115.000			100.000	100.000			85.000	85.000			70.000	70.000
3.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			100	100			20.000	20.000			10.000	10.000			28.000	28.000
3.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			100	100			30.000	30.000			10.000	10.000			28.000	28.000
3.14		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000			253.000	253.000			50.000	50.000			100.000	100.000			195.000	195.000
3.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			130.000	130.000			120.000	120.000			85.000	85.000			86.000	86.000
								Precio Total	2.685.000			Precio Total	2.449.800			Precio Total	2.385.000			Precio Total	2.220.000			Precio Total	2.775.000

LOTE NRO: 4 - UNIDAD RESPONSABLE -310 COMFAER																								
LOTE 4 - LEXMARK, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 625.000 Máximo: 1.250.000 ,						S. PAZOS SERVICIO TECNICO			G Y B				OFFICENTER				INSUSERV				IGC S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	dad de Me	Presentació	Canti dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS312dn ROT: 6308 Ubicado en el CIVA	Unidad	EVENTO	1																				
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			77.000	77.000			90.000	90.000			120.000	120.000			100.000	100.000			70.000	70.000
1.2		Cuchilla de Limpieza	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			79.000	79.000			130.000	130.000			100.000	100.000			79.000	79.000
1.3		Rodillo de Presion	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			113.000	113.000			150.000	150.000			150.000	150.000			113.000	113.000
1.4		Zocalo Transferencia	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000			100	100			20.000	20.000			75.000	75.000			57.000	57.000
1.5		Revelador Digital	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000			100	100			80.000	80.000			150.000	150.000			144.500	144.500
1.6		Bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			100	100			30.000	30.000			30.000	30.000			36.000	36.000
1.7		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			220.000	220.000			180.000	180.000			150.000	150.000			128.000	128.000
1.8		Rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1			88.000	88.000			100	100			120.000	120.000			50.000	50.000			54.500	54.500
								Precio Total	689.000			Precio Total	502.400			Precio Total	830.000			Precio Total	805.000			Precio Total	682.000

LOTE NRO: 5 - UNIDAD RESPONSABLE - 315 CUARTEL GENERAL

LOTE 5 - HP LA5SER JET, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000 Máximo: 5.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						S. PAZOS SER... TECNICO				G Y B				OF... CENTER				INSUSERV				IGC S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1	Unidad	EVENTO	1																				
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
1.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
1.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero N°4	Unidad	EVENTO	1																				
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
2.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
2.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2015 DN, ROT:1781 Ubicado en el Departamento de Contabilidad	Unidad	EVENTO	1																				
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
3.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
3.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
4	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1	Unidad	EVENTO	1																				
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
4.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
4.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
5	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 273 - Ubicado en el departamento Unidad Administrativa Comfaer	Unidad	EVENTO	1																				
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
5.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
5.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
6	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LAS5ER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicado en el Departamento Ayudantia General	Unidad	EVENTO	1																				
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
6.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
6.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
7	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET P 2035, ROT: 2284 - Ubicado en el Departamento de RR. HH.	Unidad	EVENTO	1																				
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
7.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
7.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
8	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 1411 - Ubicado en el Departamento de Presupuesto	Unidad	EVENTO	1																				
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
8.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTD	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
8.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
9	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 3119 - Ubicado en el Departamento de Educacion Fisica	Unidad	EVENTO	1																				
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
9.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
9.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000

10	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 2728 - Ubicado en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones	Unidad	EVENTO	1																				
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				EN BLANCO				125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
10.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1											80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
10.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1											60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
11	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET D 1102 WC, ROT: 3463 - Ubicado en la Direccion de Asesoria Juridica	Unidad	EVENTO	1																				
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
11.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
11.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
12	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET P1606dn, ROT: 6226 - Ubicado en el CIVA	Unidad	EVENTO	1																				
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1			NO COTIZA				80.000	80.000			125.000	125.000			50.000	50.000			63.000	63.000
12.2		cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1							100	100			80.000	80.000			20.000	20.000			72.000	72.000
12.3		Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1							200.000	200.000			60.000	60.000			50.000	50.000			140.000	140.000
								Precio Total	NO COTIZA			Precio Total	3.081.100			Precio Total	3.180.000			Precio Total	1.440.000			Precio Total	3.300.000

VIVIANA MARGARITA AYALA CESPEDES
S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

JUANA ESTEFANIA VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - PRESIDENTE COMITÉ

MILCIADES RECALDE MACHUCA
SOM AVC - MIEMBRO COMITÉ