Anexo al Decreto 4.774
Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado CD N° 17/2016 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos" Plurianual. ID 313.221

Ítem	Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	M&C BUSSINES
1	81111812-009	SERVICIOS EN NOTEBOOK Dell Latitude 5410 - HP Compaq 6530b - HP Pavilion DV4 - HP envy M16-1160LA - Toshiba Satellite L305-SP6932R - Lenovo SL500						
1.1		Cambio pantalla	EVENTO	UNIDAD	1	450.000	600.000	350.000
1.2		Cambio disco duro	EVENTO	UNIDAD	1	450.000	320.000	380.000
1.3		Cambio o ampliación de memoria	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	180.000	280.000
1.4		Cambio teclado	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	380.000	240.000
1.5		Reparación fuente	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	80.000	380.000
1.6		Cambiar unidad de cd/dvd	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	280.000	240.000
1.7		Reparación cargador de notebook	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	180.000	350.000
1.8		Cambio de Batería notebook	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	350.000	290.000
1.9		Cambio de Cargador de notebook	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	200.000	350.000
1.10		Cambio de Fuente	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	180.000	330.000
1.11		Cambio de Placa madre	EVENTO	UNIDAD	1	800.000	800.000	490.000
1.12		Cambio de Cooler	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	50.000	150.000
1.13		Cambio de Cable Flat	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	280.000	230.000
1.14		Cambio de Procesador	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	520.000	380.000
2	81111812-004	SERVICIOS EN SCANNER Xerox DocuMate 3220 - HP ScanJet 5590						
2.1		Reparación de bandeja de alimentador automático	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	220.000	180.000
2.2		Reparación Fuente de alimentación	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	280.000	250.000
2.3		Reparación de lector de imágenes	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	250.000	300.000
2.4		Cambio de motor principal	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	600.000	290.000
2.5		Engranaje de acople	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	60.000	230.000
2.6		Cambio de cabezal de impresión para tinta negra	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	280.000	400.000
2.7		Cambio de cabezal de impresión para tinta color	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	280.000	700.000
2.8		Cambio de placa logica	EVENTO	UNIDAD	1	700.000	2.200.000	500.000
3	81111812-002	SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP – HP LJ MF1212nf.						
3.1		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI P3015DN	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000	950.000	430.000
3.2		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI P2055DN	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000	950.000	430.000
3.3		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI 3050 ALL IN ONE	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000	890.000	430.000
3.4		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI 1536 DNF MFP	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000	890.000	430.000
3.5		Cambio de Fusor de Impresora Láser HP LI MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000	490.000	430.000
3.6		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI P3015DN	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	80.000	320.000
3.7		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI P2055DN	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	80.000	320.000
3.8		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI 3050 ALL IN ONE	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	80.000	320.000
3.9		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI 1536 DNF MFP	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	80.000	320.000
3.10		Reparación de Placa Principal por problema de Código HP LI MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	80.000	320.000
3.11		Cambio Leva Sostén Izquierdo HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005, HP 3015 y HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	60.000	240.000
3.12		Cambio Leva Sostén Derecho HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005, HP 3015 y HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	60.000	240.000
3.13		Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP y HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	60.000	160.000
3.14		Cambio Soporte de Engranaje HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP – HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	60.000	180.000
3.15		Cambio de Ruedas de alimentación HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP – HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000	60.000	180.000
3.16		Cambio de Cinta de arrastre HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000	60.000	230.000
3.17		Cambio Sensor de papel HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	60.000	210.000
3.18		Memoria para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	120.000	240.000
3.19		Switch HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	90.000	210.000
3.20		Cooler para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	45.000	250.000
3.21		Calentador cerámico para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000	120.000	480.000
3.22		Fuente para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000	220.000	430.000
3.23		Placa madre para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000	950.000	480.000
3.24		Calentador de vibrio para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	120.000	430.000
3.25		Rodillo de presión superior para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	220.000	280.000
3.26		Rodillo de salida para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	120.000	250.000

Nilda E. Duarte
Directora Interina Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

Presidencia de la República

3.27		Rodillo de calor para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	140.000	280.000
3.28		Juego de collaretas para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	95.000	320.000
3.29		Correa dentadas para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000	70.000	280.000
3.31		Termistor para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	60.000	230.000
3.32		Sensor de recorrido del papel para HP LI P3015DN - HP LI P2055DN - HP LI 3050 ALL IN ONE - HP LI 1536 DNF MFP - HP MF1212nf	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	140.000	150.000
4	**81111812-002**	**CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS BROTHER HL-5340D**						
4.1		Cambio de Fusor de Impresora Láser BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	600.000	950.000	160.000
4.2		Reparación de Placa Principal por problema de Código BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000	950.000	170.000
4.3		Cambio Leva Sosten Izquierdo BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	50.000	190.000
4.4		Cambio Leva Sosten Derecho BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	60.000	190.000
4.5		Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	120.000	220.000
4.6		Cambio Soporte de Engranaje BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	80.000	190.000
4.7		Cambio de Ruedas de alimentación BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	60.000	240.000
4.8		Cambio de Cinta de arrastre BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	55.000	350.000
4.9		Cambio Sensor de papel BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	40.000	170.000
4.10		Rodillo de presión superior para BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000	120.000	190.000
4.11		Rodillo de salida para BROTHER HL-5340D	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	120.000	220.000
5	**81111812-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA PROYECTORES MULTIMEDIAS Epson Powerlite X12 - BenQ EP4227 - Infocus T102**						
5.1		Cambio Placa fuente	EVENTO	UNIDAD	1	1.000.000	660.000	600.000
5.2		Cambio Juego de espejos	EVENTO	UNIDAD	1	800.000	1.500.000	500.000
6	**81111812-010**	**SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA PC HP DC 7900 - HP DC 5800 - HP Compaq 6200 PRO - Dell Vostro 230 - PackardBell istar 5006PY - Lonovo Think centre M57e – GURU GBook**						
6.1		Mantenimiento preventivo	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	120.000	150.000
6.2		Cambio de Memoria	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	180.000	290.000
6.3		Cambio de Placa Madre Intel Series	EVENTO	UNIDAD	1	800.000	450.000	490.000
6.4		Cambio de Procesador Intel Series	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	650.000	400.000
6.5		Cambio de Cooler	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	45.000	130.000
6.6		Cambio de Fuente	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	220.000	160.000
TOTAL						**20.930.000**	**22.580.000**	**21.800.000**

Presidencia de la República
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Nilda B. Duarte G.
Dirección Operativa de Contrataciones