FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

**FONDO GANADERO**
**DEPARTAMENTO U.O.C.**

**Visión:** "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

## CONTRATACION DIRECTA Nº 03/17 PARA EL "SERVICIO DE MANT. Y REP. DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC - Ad Referendum" ID 305.687

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| OFERENTES: | | | | | | BIOS GROUP S.R.L | IGC S.R.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Item*** | **Código Catalogo*** | **Descripción del Servicio*** | **Unidad de Medida*** | **Cantidad*** | **Presentación*** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio unitario (IVA incluido)**** |
| **1** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Color Corporativa (Lexmark c544dn)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 160.000 | Gs 1.300.000 |
| 1.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 20.000 |
| 1.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 1.3 | | reparación o cambio del fusor | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 220.000 |
| 1.4 | | reparación o cambio de la placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 120.000 |
| 1.5 | | reparación o cambio de placa de función específica | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 1.6 | | reparación de la fuente de alimentación | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 1.7 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 1.8 | | cambio de kit mantenimiento completo | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 640.000 |
| **2** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Blanco y Negro de Rango Medio (HP Láserjet 4250; HP Laserjet 2200; HP Láserjet 2550; HP laserjet 2420)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 160.000 | Gs 790.000 |
| 2.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 20.000 |
| 2.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 50.000 |
| 2.3 | | reparación o cambio del fusor | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 2.4 | | reparación o cambio de la placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 2.5 | | reparación o cambio de placa de función específica | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 2.6 | | reparación de la fuente de alimentación | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 2.7 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 2.8 | | cambio de kit mantenimiento completo | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 380.000 |
| **3** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Blanco y Negro de Escritorio (Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Láserjet 6P; Lexmark e230; Láserjet P1005; Lásejet P1020)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 140.000 | Gs 790.000 |
| 3.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 3.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 50.000 |
| 3.3 | | reparación o cambio del fusor | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 3.4 | | reparación o cambio de la placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 3.5 | | reparación o cambio de placa de función específica | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 3.6 | | reparación de la fuente de alimentación | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 3.7 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 3.8 | | cambio de kit mantenimiento completo | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 380.000 |
| **4** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifunción a Chorro de Tinta (HP 1400 Series)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 130.000 | Gs 555.000 |
| 4.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 15.000 |
| 4.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 4.3 | | reparación o cambio de placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 4.4 | | reparación o cambio de placa de cabezal | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 4.5 | | cambio de canastilla porta cartucho | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 4.6 | | servicio total del service station | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 50.000 |
| 4.7 | | cambio de motores | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 4.8 | | cambio de encoder | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 4.9 | | cambio de disco de medida de fijación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 4.10 | | reparación o cambio de la fuente | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 4.11 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 4.12 | | Cambio de lámpara escáner | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | | Cambio de Rodillo escáner | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| **5** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras a Chorro de Tinta (HP Deskjet 800 Series; Hp Photosmart; HP 3000 series)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 110.000 | Gs 460.000 |
| 5.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 15.000 |
| 5.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 5.3 | | reparación o cambio de placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 5.4 | | reparación o cambio de placa de cabezal | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 65.000 |
| 5.5 | | cambio de canastilla porta cartucho | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 5.6 | | servicio total del service station | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 50.000 |
| 5.7 | | cambio de motores | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 5.8 | | cambio de encoder | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 5.9 | | cambio de disco de medida de fijación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 5.10 | | reparación o cambio de la fuente | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 5.11 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| **6** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Matricial de carro largo (Epson LQ 2090)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 110.000 | Gs 460.000 |
| 6.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 15.000 |
| 6.2 | | limpieza general interna y externa, lubricación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 6.3 | | reparación o cambio de cabezal de impresión | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 6.4 | | reparación o cambio de placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 65.000 |
| 6.5 | | reparación o cambo de fuente de alimentación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 6.6 | | reparación de placa mecánica | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 50.000 |
| 6.7 | | reparación de placa de cabezal | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 6.8 | | reparación de motores | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 6.9 | | reparación de engranajes | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 6.10 | | reparación de sensores | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 6.11 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| **7** | **81111812-001** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Monitores CRT (15 pulgadas)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 80.000 | Gs 340.000 |
| 7.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 10.000 |
| 7.2 | | limpieza general interna y externa. | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 7.3 | | Regulación de las funciones | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 7.4 | | Cambio de Integrado | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 7.5 | | Cambio de tubo CRT | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 50.000 |
| 7.6 | | Cambio de Flyback | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 7.7 | | Cambio de Cable Fijo de Datos | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 50.000 |
| 7.8 | | Reparación / Cambio de Fuente | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| **8** | **81111812-001** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Monitores LCD (15, 17 y 19 pulgadas)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 70.000 | Gs 290.000 |
| 8.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 10.000 |
| 8.2 | | limpieza general interna y externa. | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 8.3 | | Regulación de las funciones | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 8.4 | | Cambio de Integrado (s) | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 8.5 | | Cambio de Cable de Datos | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 8.6 | | Reparación de Puerto de Comunicación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 8.7 | | Reparación / Cambio de Fuente | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| **9** | **81111812-001** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Monitores de Equipos AIO (23 pulgadas)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 70.000 | Gs 290.000 |
| 9.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 10.000 |
| 9.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 9.3 | | Regulación de las funciones | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 9.4 | | Cambio de Integrado (s) | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 9.5 | | Cambio de Cable de Datos | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 9.6 | | Reparación de Puerto de Comunicación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 9.7 | | Reparación / Cambio de Fuente | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| **10** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifunción a Chorro de Tinta (Lexmark Pro 715 de alta Velocidad)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 140.000 | Gs 865.000 |
| 10.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 15.000 |
| 10.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 10.3 | | reparación o cambio de placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 10.4 | | reparación o cambio de placa de cabezal (cada uno, negro y tres de color) | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 120.000 |
| 10.5 | | cambio de canastilla porta cartucho (cada uno, negro y tres de color) | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 100.000 |

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Gerente
Gestión Institucional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | | servicio total del service station | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 10.7 | | cambio de motores | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 10.8 | | cambio de encoder | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 30.000 |
| 10.9 | | cambio de disco de medida de fijación | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 10.000 |
| 10.10 | | reparación o cambio de la fuente | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 40.000 |
| 10.11 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 10.12 | | Cambio de lámpara escáner | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 10.13 | | Cambio de Rodillo escáner | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 60.000 |
| 10.14 | | Reparación del Mecanismo de Cabezales de Impresión. | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 220.000 |
| **11** | **81111812-002** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora láser B/N Multifunción (Samsung Xpress M2070W)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 180.000 | Gs 525.000 |
| 11.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 15.000 |
| 11.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 30.000 |
| 11.3 | | reparación o cambio del fusor | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 11.4 | | reparación o cambio de la placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 11.5 | | reparación o cambio de placa de función específica | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 40.000 |
| 11.6 | | reparación de la fuente de alimentación | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 40.000 |
| 11.7 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 20.000 |
| 11.8 | | cambio de kit mantenimiento completo | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 180.000 |
| 11.9 | | Cambio de rodillo del escáner | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| **12** | **81111812-004** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Escáner (HP Scanjet 5590)** | **Unidad** | **1** | **Evento** | Gs 150.000 | Gs 490.000 |
| 12.1 | | diagnóstico | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 5.000 |
| 12.2 | | limpieza general interna y externa | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 20.000 |
| 12.3 | | reparación o cambio del fusor | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 5.000 |
| 12.4 | | reparación o cambio de la placa madre | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 80.000 |
| 12.5 | | reparación o cambio de placa de función específica | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 12.6 | | reparación de la fuente de alimentación | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| 12.7 | | cambio de flat | Unidad | 1 | Evento | Gs 10.000 | Gs 80.000 |
| 12.8 | | cambio de kit mantenimiento completo | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 120.000 |
| 12.9 | | Cambio de rodillo del escáner | Unidad | 1 | Evento | Gs 20.000 | Gs 60.000 |
| | | | | | **precio total** | **Gs 1.500.000** | **Gs 7.155.000** |

**Lic. Ramon Valiente**
Jefe Departamento UOC

FONDO GANADERO · GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL ·

**Lic. Maria Casco Lichi**
Gerente de Gestion Institucional