Situación del Mburuvicha Róga

Antecedentes

Como es de conocimiento, el Mburuvicha Róga presenta una serie de inconvenientes técnicos que dificultan las tareas diarias de los Ministros, Directores, funcionaros y hasta al mismo Sr. Presidente de la República, ya que no existe una adecuada red de conectividad debido a que el equipamiento relacionado a esto se encuentra casi en su totalidad dañado como consecuencia de los constantes cortes del suministro de energía eléctrica.

Cabe mencionar que, en la Residencia se coordinan diversas actividades que demandan de una adecuada infraestructura tecnológica a fin de cumplir con los compromisos.

Relevamiento y Análisis

Considerando los compromisos asumidos y atendiendo la urgencia de resolver el problema de conectividad a fin de que los funcionarios que realizan oficina en la Residencia Presidencial puedan realizar sus actividades de manera eficiente se realiza la verificación técnica con el propósito de detectar el por qué no tienen acceso al servicio de internet.

En tal sentido, y como primera medida se solicita ha COPACO la verificación del enlace de fibra óptica de la Residencia a fin de hallar posibles problemas en dicha red, una vez finalizada la verificación los técnicos de dicha empresa han constatado que los transceiver hallados ya no funcionan (se han quemado) y por tal razón se deben adquirir nuevos a fin de que el servicio de internet se encuentre activo nuevamente. Cabe mencionar que estos dispositivos son vitales para la conexión de internet.

Otra urgencia que surge es la adquisición del equipamiento adecuando a fin de distribuir la señal de internet a las oficinas, para lo cual se requieren de AP (Acces Point), router y switch, ya que cabe mencionar que los que allí se encontraban en su mayoría son obsoletos como consecuencia del serio problema de la instalación eléctrica que presenta Mburuvicha Róga.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

~~Por otro lado, es necesario dar una solución urgente a los equipos informáticos que se~~ encuentran sin fuente o disco, a fin de reparar y dotar de las herramientas necesarias a los funcionarios y al área de seguridad de la Residencia, lo cuales fueron afectados por los sucesivos cortes de energía.

Conclusión

Por todo lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar una respuesta de manera inmediata, se solicita la adquisición de los dispositivos y accesorios antes mencionados a fin de que los técnicos de esta Dirección puedan efectuar las tareas necesarias para la reparación de los equipos informáticos y para el montaje de la red del Mburuvicha Róga ya que por las actividades que allí se realizan no pueden continuar sin el servicio de internet.

Katiana L. U.

Katiana Leguizamón U.
Directora General
Dirección Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación