INSTITUTO FORETAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° /2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

							DIEGO RAMIREZ REYES	MULTISERVICIOS DE NATALIA ACUÑA	MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO	SERVICIO TECNICO JC
ITEM/SUBITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CODIGO PATRIMONIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. UNITARIO	P. UNITARIO	P. UNITARIO	P. UNITARIO
			SPLIT - RBD - 12000 BTU							
1	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900172								
1.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
1.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
1.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
1.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
1.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
1.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
1.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
1.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
1.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
1.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
1.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
1.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
1.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0471	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 1							2.020.000	195.000	177.333	250.000
2	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900127								
2.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
2.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
2.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
2.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
2.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
2.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
2.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
2.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
2.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
2.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
2.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
2.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
2.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0247	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 2							2.020.000	195.000	177.333	250.000
3	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900002								
3.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
3.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
3.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
3.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
3.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
3.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
3.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
3.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
3.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
3.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
3.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
3.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
3.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0248	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 3							2.020.000	195.000	177.333	250.000
4	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900132								
4.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
4.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
4.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
4.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
4.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
4.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
4.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
4.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
4.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
4.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
4.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
4.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
4.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0249	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 4							2.020.000	195.000	177.333	250.000
5	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900070								
5.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
5.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
5.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
5.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
5.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
5.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
5.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
5.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
5.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
5.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
5.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
5.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
5.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0075	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 5							2.020.000	195.000	177.333	250.000
6	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900169								
6.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
6.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
6.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
6.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
6.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
6.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
6.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
6.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
6.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
6.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
6.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
6.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
6.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0076	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 6							2.020.000	195.000	177.333	250.000
7	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900012								
7.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
7.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
7.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
7.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
7.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
7.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
7.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
7.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
7.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
7.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
7.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
7.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
7.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0074	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 7							2.020.000	195.000	177.333	250.000

8	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900115								
8.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
8.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
8.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
8.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
8.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
8.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
8.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
8.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
8.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
8.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
8.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
8.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
8.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0073	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 8							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
9	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900051								
9.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
9.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
9.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
9.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
9.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
9.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
9.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
9.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
9.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
9.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
9.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
9.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
9.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0072	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 9							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
10	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900162								
10.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
10.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
10.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
10.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
10.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
10.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
10.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
10.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
10.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
10.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
10.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
10.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
10.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0071	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 10							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
11	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900125								
11.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
11.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
11.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
11.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
11.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
11.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
11.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
11.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
11.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
11.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
11.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
11.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
11.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0070	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 11							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
12	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900008								
12.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
12.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
12.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
12.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
12.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
12.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
12.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
12.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
12.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
12.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
12.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
12.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
12.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0069	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 12							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
13	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900080								
13.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
13.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
13.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
13.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
13.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
13.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
13.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
13.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
13.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
13.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
13.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
13.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
13.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0068	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 13							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
14	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900084								
14.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
14.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
14.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
14.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
14.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
14.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
14.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
14.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
14.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
14.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
14.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
14.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
14.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0067	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 14							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
15	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900123								
15.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
15.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
15.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
15.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500

15.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
15.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
15.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
15.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
15.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
15.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
15.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
15.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
15.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0066	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 15							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
16	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900053								
16.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
16.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
16.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
16.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
16.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
16.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
16.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
16.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
16.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
16.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
16.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
16.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
16.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.26.01.0077	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 16							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
17	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900066								
17.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
17.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
17.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
17.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
17.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
17.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
17.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
17.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
17.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
17.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
17.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
17.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
17.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.18.01.0472	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 17							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
18	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900042								
18.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
18.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
18.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
18.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
18.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
18.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
18.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
18.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
18.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
18.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
18.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
18.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
18.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.23.01.0087	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 18							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
19	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900164								
19.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
19.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
19.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
19.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
19.5		Cambio de deflectores de salida de aire					50.000	6.000	5.000	2.500
19.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
19.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
19.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
19.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
19.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
19.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
19.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
19.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.22.01.0379	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 19							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
20	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900096								
20.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
20.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
20.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
20.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
20.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
20.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
20.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
20.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
20.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
20.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
20.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
20.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
20.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.22.01.0090	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 20							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
21	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900123								
21.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
21.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
21.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
21.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
21.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
21.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
21.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
21.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
21.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
21.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
21.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
21.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
21.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.12.01.0093	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 21							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
22	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900124								
22.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
22.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
22.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
22.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
22.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
22.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
22.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
22.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
22.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
22.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500

22.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
22.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
22.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.13.01.0089	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 22							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
23	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900055								
23.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
23.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
23.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
23.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
23.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
23.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
23.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
23.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
23.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
23.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
23.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
23.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.10.01.0092	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
23.13	72102305-001	Cambio del ventilador					400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 23							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
24	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900059								
24.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
24.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
24.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
24.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
24.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
24.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
24.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
24.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
24.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
24.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
24.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
24.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
24.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.20.01.0115	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 24							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
25	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900035								
25.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
25.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
25.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
25.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
25.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
25.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
25.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
25.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
25.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
25.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
25.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
25.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
25.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.15.01.0088	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 25							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
26	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900159								
26.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
26.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
26.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
26.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
26.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
26.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
26.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
26.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
26.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
26.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
26.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
26.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
26.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.08.01.0129	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 26							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
27	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900143								
27.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
27.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
27.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
27.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
27.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
27.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
27.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
27.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
27.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
27.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
27.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
27.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
27.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.21.01.0091	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 27							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
28	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900181								
28.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
28.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
28.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
28.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
28.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
28.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
28.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
28.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
28.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
28.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
28.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
28.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
28.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.25.01.0245	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 28							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
29	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900155								
29.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
29.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
29.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
29.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
29.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
29.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
29.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
29.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
29.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
29.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
29.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
29.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
29.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.09.01.0250	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 29							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
30	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900098								

30.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
30.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
30.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
30.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
30.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
30.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
30.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
30.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
30.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
30.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
30.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
30.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
30.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0251	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 30							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
31	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E67307240900130								
31.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
31.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
31.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
31.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
31.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
31.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
31.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
31.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
31.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
31.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
31.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
31.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
31.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0674	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 31							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
32	72102305-001	Acondicionadores de aire tipo Split, marca RBD, de 12.000 BTU, serie Nº E63307240900183								
32.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
32.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
32.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
32.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
32.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
32.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
32.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
32.8	72102305-001	Cambio del control remoto	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
32.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
32.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
32.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
32.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
32.13	72102305-001	Cambio del ventilador	20.02.01.0675	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 32							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
		SPLIT - MATSUI - 24000 BTU								
33	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405490 ,Motor Serie Nº GAL 20100405687								
33.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
33.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
33.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
33.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
33.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
33.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
33.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
33.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
33.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
33.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
33.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
33.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
33.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2466	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 33							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
34	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405225 ,Motor Serie Nº GAL 20100405777								
34.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
34.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
34.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
34.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
34.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
34.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
34.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
34.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
34.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
34.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
34.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
34.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
34.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2467	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 34							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
35	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405235 ,Motor Serie Nº GAL 20100405793								
35.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
35.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
35.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
35.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
35.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
35.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
35.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
35.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
35.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
35.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
35.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
35.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
35.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2468	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 35							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
36	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405233 ,Motor Serie Nº GAL 20100405635								
36.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
36.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
36.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
36.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
36.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
36.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
36.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
36.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000

36.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
36.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
36.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
36.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
36.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2469	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 36							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
37	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405227 ,Motor Serie Nº GAL 20100405791								
37.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
37.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
37.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
37.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
37.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
37.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
37.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
37.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
37.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
37.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
37.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
37.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
37.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2470	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 37							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
38	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 24000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405613 ,Motor Serie Nº GAL 20100405685								
38.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
38.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
38.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
38.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
38.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
38.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
38.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
38.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
38.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
38.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
38.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
38.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
38.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.03.2471	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 38							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
		SPLIT - MATSUI - 18000 BTU								
39	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404327 ,Motor Serie Nº GAL 20100412595								
39.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
39.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
39.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
39.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
39.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
39.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
39.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
39.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
39.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
39.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
39.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
39.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
39.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.09.2156	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 39							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
40	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404317 ,Motor Serie Nº GAL 20100412143								
40.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
40.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
40.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
40.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
40.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
40.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
40.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
40.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
40.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
40.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
40.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
40.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
40.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.20.2161	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 40							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
41	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404540 ,Motor Serie Nº GAL 20100411868								
41.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
41.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
41.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
41.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
41.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
41.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
41.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
41.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
41.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
41.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
41.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
41.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
41.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.10.2136	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 41							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
42	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404535 ,Motor Serie Nº GAL 20100412064								
42.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
42.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
42.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
42.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
42.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
42.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
42.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
42.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
42.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
42.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
42.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
42.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
42.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.12.2137	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 42							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
43	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404544 ,Motor Serie Nº GAL 20100411948								
43.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
43.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500

43.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
43.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
43.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
43.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
43.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
43.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
43.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
43.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
43.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
43.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.21.2138	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
43.13	72102305-001	Cambio del ventilador					400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 43							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
44	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404311 ,Motor Serie Nº GAL 20100412219								
44.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
44.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
44.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
44.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
44.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
44.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
44.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
44.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
44.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
44.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
44.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
44.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
44.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.13.2139	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 44							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
45	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404304 ,Motor Serie Nº GAL 20100412212								
45.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
45.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
45.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
45.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
45.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
45.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
45.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
45.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
45.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
45.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
45.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
45.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
45.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.24.2144	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 45							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
46	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404784 ,Motor Serie Nº GAL 20100404798								
46.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
46.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
46.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
46.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
46.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
46.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
46.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
46.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
46.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
46.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
46.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
46.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
46.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.16.2151	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 46							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
47	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404683 ,Motor Serie Nº GAL 20100412218								
47.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
47.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
47.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
47.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
47.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
47.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
47.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
47.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
47.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
47.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
47.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
47.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
47.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.32.2152	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 47							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
48	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404771 ,Motor Serie Nº GAL 20100412245								
48.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
48.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
48.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
48.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
48.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
48.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
48.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
48.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
48.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
48.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
48.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
48.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
48.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.32.2153	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 48							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
49	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404352 ,Motor Serie Nº GAL 20100412063								
49.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
49.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
49.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
49.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
49.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
49.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
49.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
49.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
49.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
49.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
49.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
49.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
49.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.07.2162	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 49							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**

50	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404356 ,Motor Serie Nº GAL 20100412215								
50.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
50.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
50.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
50.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
50.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
50.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
50.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
50.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
50.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
50.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
50.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
50.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
50.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.14.2168	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 50							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
51	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404932 ,Motor Serie Nº GAL 20100411537								
51.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
51.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
51.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
51.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
51.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
51.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
51.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
51.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
51.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
51.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
51.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
51.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
51.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.18.2174	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 51							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
52	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404308 ,Motor Serie Nº GAL 20100412511								
52.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
52.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
52.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
52.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
52.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
52.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
52.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
52.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
52.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
52.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
52.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
52.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
52.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.19.2177	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 52							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
53	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404349 ,Motor Serie Nº GAL 20100412653								
53.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
53.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
53.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
53.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
53.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
53.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
53.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
53.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
53.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
53.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
53.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
53.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
53.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.08.2190	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 53							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
54	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404362 ,Motor Serie Nº GAL 20100412653								
54.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
54.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
54.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
54.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
54.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
54.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
54.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
54.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
54.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
54.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
54.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
54.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
54.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.03.2196	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 54							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
55	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404556 ,Motor Serie Nº GAL 20100412142								
55.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
55.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
55.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
55.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
55.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
55.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
55.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
55.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
55.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
55.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
55.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
55.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
55.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.25.2234	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 55							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
56	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404759 ,Motor Serie Nº GAL 20100412062								
56.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
56.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
56.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
56.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
56.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
56.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
56.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
56.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000

56.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
56.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
56.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
56.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
56.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.25.2235	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 56							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
57	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404760 ,Motor Serie Nº GAL 20100412241								
57.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
57.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
57.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
57.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
57.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
57.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
57.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
57.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
57.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
57.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
57.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
57.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
57.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.25.2236	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 57							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
58	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404297 ,Motor Serie Nº GAL 20100412070								
58.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
58.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
58.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
58.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
58.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
58.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
58.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
58.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
58.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
58.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
58.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
58.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
58.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.25.2237	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 58							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
59	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404329 ,Motor Serie Nº GAL 20100412030								
59.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
59.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
59.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
59.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
59.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
59.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
59.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
59.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
59.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
59.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
59.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
59.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
59.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.25.2238	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 59							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
60	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414862 ,Motor Serie Nº GAL 20100412213								
60.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
60.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
60.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
60.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
60.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
60.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
60.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
60.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
60.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
60.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
60.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
60.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
60.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.25.2239	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 60							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
61	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100412248 ,Motor Serie Nº GAL 20100412248								
61.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
61.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
61.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
61.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
61.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
61.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
61.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
61.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
61.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
61.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
61.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
61.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
61.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.26.2215	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 61							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
62	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414829 ,Motor Serie Nº GAL 20100412160								
62.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
62.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
62.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
62.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
62.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
62.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
62.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
62.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
62.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
62.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
62.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
62.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
62.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.26.2233	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 62							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**

63	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404767 ,Motor Serie Nº GAL 20100405112								
63.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
63.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
63.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
63.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
63.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
63.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
63.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
63.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
63.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
63.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
63.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
63.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
63.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.04.2231	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 63							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
64	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 201004047626 ,Motor Serie Nº GAL 20100411541								
64.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
64.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
64.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
64.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
64.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
64.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
64.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
64.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
64.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
64.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
64.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
64.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
64.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.06.2232	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 64							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
65	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414815 ,Motor Serie Nº GAL 20100412287								
65.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
65.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
65.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
65.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
65.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
65.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
65.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
65.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
65.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
65.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
65.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
65.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
65.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2397	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 65							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
66	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404291 ,Motor Serie Nº GAL 20100404921								
66.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
66.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
66.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
66.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
66.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
66.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
66.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
66.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
66.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
66.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
66.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
66.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
66.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2398	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 66							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
67	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404926 ,Motor Serie Nº GAL 20100404916								
67.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
67.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
67.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
67.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
67.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
67.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
67.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
67.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
67.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
67.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
67.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
67.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
67.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2399	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 67							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
68	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404343 ,Motor Serie Nº GAL 20100405104								
68.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
68.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
68.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
68.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
68.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
68.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
68.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
68.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
68.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
68.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
68.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
68.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
68.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2400	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 68							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
69	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404321 ,Motor Serie Nº GAL 20100404507								
69.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000

69.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
69.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
69.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
69.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
69.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
69.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
69.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
69.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
69.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
69.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
69.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
69.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2401	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 69							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
70	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404553 ,Motor Serie Nº GAL 20100412591								
70.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
70.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
70.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
70.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
70.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
70.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
70.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
70.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
70.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
70.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
70.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
70.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
70.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2402	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 70							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
71	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404338 ,Motor Serie Nº GAL 20100411934								
71.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
71.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
71.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
71.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
71.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
71.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
71.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
71.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
71.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
71.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
71.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
71.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
71.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2403	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 71							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
72	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404336 ,Motor Serie Nº GAL 20100412163								
72.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
72.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
72.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
72.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
72.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
72.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
72.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
72.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
72.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
72.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
72.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
72.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
72.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2404	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 72							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
73	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404928 ,Motor Serie Nº GAL 20100404513								
73.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
73.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
73.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
73.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
73.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
73.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
73.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
73.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
73.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
73.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
73.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
73.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
73.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2405	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 73							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
74	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404315 ,Motor Serie Nº GAL 20100411866								
74.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
74.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
74.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
74.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
74.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
74.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
74.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
74.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
74.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
74.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
74.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
74.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
74.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2406	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 74							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
75	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404871 ,Motor Serie Nº GAL 20100412153								
75.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
75.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
75.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
75.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
75.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
75.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
75.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
75.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
75.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
75.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
75.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
75.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
75.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2407	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 75							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**

76	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404530 ,Motor Serie Nº GAL 20100412236								
76.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	150.000	65000	117333	155000
76.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
76.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
76.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
76.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
76.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
76.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
76.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
76.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
76.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
76.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
76.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
76.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2408	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 76							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
77	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404931 ,Motor Serie Nº GAL 20100412479								
77.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
77.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
77.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
77.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
77.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
77.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
77.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
77.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
77.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
77.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
77.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
77.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
77.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2409	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 77							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
78	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414782 ,Motor Serie Nº GAL 20100412690								
78.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
78.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
78.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
78.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
78.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
78.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
78.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
78.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
78.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
78.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
78.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
78.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
78.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2410	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 78							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
79	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404342 ,Motor Serie Nº GAL 20100412171								
79.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
79.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
79.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
79.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
79.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
79.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
79.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
79.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
79.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
79.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
79.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
79.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
79.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2411	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 79							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
80	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404554 ,Motor Serie Nº GAL 20100412481								
80.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
80.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
80.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
80.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
80.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
80.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
80.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
80.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
80.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
80.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
80.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
80.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
80.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2412	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 80							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
81	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404341 ,Motor Serie Nº GAL 20100412246								
81.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
81.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
81.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
81.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
81.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
81.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
81.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
81.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
81.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
81.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
81.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
81.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
81.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2413	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 81							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
82	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404868 ,Motor Serie Nº GAL 20100412537								
82.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
82.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
82.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
82.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
82.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500

82.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
82.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
82.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
82.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
82.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
82.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
82.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
82.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2414	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 82							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
83	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404942 ,Motor Serie Nº GAL 20100412162								
83.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
83.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
83.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
83.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
83.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
83.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
83.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
83.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
83.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
83.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
83.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
83.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
83.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2415	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 83							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
84	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404755 ,Motor Serie Nº GAL 20100412249								
84.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
84.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
84.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
84.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
84.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
84.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
84.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
84.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
84.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
84.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
84.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
84.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
84.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2416	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 84							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
85	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404924 ,Motor Serie Nº GAL 20100412506								
85.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
85.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
85.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
85.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
85.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
85.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
85.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
85.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
85.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
85.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
85.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
85.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
85.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2417	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 85							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
86	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404528 ,Motor Serie Nº GAL 20100412509								
86.1		Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
86.2		Cambio del panel frontal	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
86.3		Cambio del filtro de aire	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
86.4		Cambio del filro opcional	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
86.5		Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
86.6		Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
86.7		Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
86.8		Cambio del control remoto	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
86.9		Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
86.10		Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
86.11		Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
86.12		Cambio de la serpentina	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
86.13		Cambio del ventilador	23020.02.2418	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 86							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
87	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404892 ,Motor Serie Nº GAL 20100412536								
87.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
87.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
87.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
87.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
87.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
87.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
87.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
87.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
87.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
87.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
87.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
87.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
87.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2419	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 87							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
88	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404360 ,Motor Serie Nº GAL 20100412520								
88.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
88.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
88.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
88.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
88.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
88.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
88.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
88.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
88.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
88.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
88.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
88.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
88.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2420	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 88							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**

89	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404339 ,Motor Serie Nº GAL 20100412243								
89.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
89.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
89.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
89.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
89.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
89.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
89.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
89.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
89.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
89.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
89.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
89.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
89.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2421	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 89							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
90	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404779 ,Motor Serie Nº GAL 20100412521								
90.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
90.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
90.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
90.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
90.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
90.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
90.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
90.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
90.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
90.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
90.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
90.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
90.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2422	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 90							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
91	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404307 ,Motor Serie Nº GAL 20100412530								
91.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
91.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
91.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
91.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
91.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
91.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
91.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
91.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
91.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
91.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
91.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
91.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
91.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2423	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 91							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
92	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414689 ,Motor Serie Nº GAL 201004124417								
92.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
92.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
92.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
92.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
92.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
92.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
92.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
92.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
92.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
92.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
92.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
92.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
92.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2424	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 92							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
93	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404333 ,Motor Serie Nº GAL 20100412475								
93.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
93.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
93.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
93.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
93.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
93.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
93.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
93.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
93.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
93.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
93.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
93.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
93.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2425	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 93							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
94	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404870 ,Motor Serie Nº GAL 20100412526								
94.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
94.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
94.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
94.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
94.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
94.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
94.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
94.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
94.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
94.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
94.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
94.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
94.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2426	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 94							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
95	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414811 ,Motor Serie Nº GAL 20100412510								
95.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
95.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
95.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500

95.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
95.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
95.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
95.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
95.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
95.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
95.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
95.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
95.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
95.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2427	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 95							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
96	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404538 ,Motor Serie Nº GAL 20100412485								
96.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
96.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
96.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
96.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
96.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
96.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
96.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
96.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
96.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
96.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
96.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
96.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
96.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2428	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 96							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
97	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414691 ,Motor Serie Nº GAL 20100412488								
97.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
97.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
97.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
97.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
97.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
97.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
97.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
97.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
97.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
97.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
97.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
97.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
97.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2429	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 97							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
98	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414845 ,Motor Serie Nº GAL 20100412527								
98.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
98.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
98.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
98.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
98.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
98.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
98.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
98.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
98.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
98.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
98.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
98.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
98.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2430	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 98							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
99	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404857 ,Motor Serie Nº GAL 20100412480								
99.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
99.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
99.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
99.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
99.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
99.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
99.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
99.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
99.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
99.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
99.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
99.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
99.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2431	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 99							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
100	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404331 ,Motor Serie Nº GAL 20100412519								
100.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
100.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
100.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
100.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
100.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
100.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
100.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
100.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
100.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
100.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
100.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
100.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
100.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2432	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 100							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
101	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404355 ,Motor Serie Nº GAL 20100412529								
101.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
101.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
101.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
101.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
101.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
101.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
101.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
101.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
101.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
101.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
101.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500

101.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
101.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2433	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 101							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
102	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414915 ,Motor Serie Nº GAL 20100412503								
102.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
102.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
102.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
102.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
102.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
102.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
102.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
102.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
102.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
102.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
102.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
102.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
102.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2434	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 102							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
103	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404936 ,Motor Serie Nº GAL 20100412555								
103.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
103.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
103.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
103.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
103.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
103.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
103.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
103.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
103.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
103.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
103.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
103.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
103.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2435	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 103							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
104	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414723 ,Motor Serie Nº GAL 20100412518								
104.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
104.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
104.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
104.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
104.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
104.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
104.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
104.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
104.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
104.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
104.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
104.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
104.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2436	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 104							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
105	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414835 ,Motor Serie Nº GAL 20100412560								
105.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
105.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
105.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
105.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
105.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
105.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
105.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
105.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
105.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
105.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
105.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
105.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
105.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2437	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 105							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
106	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404387 ,Motor Serie Nº GAL 20100412484								
106.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
106.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
106.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
106.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
106.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
106.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
106.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
106.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
106.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
106.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
106.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
106.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
106.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2438	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 106							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
107	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404313 ,Motor Serie Nº GAL 20100412482								
107.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
107.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
107.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
107.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
107.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
107.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
107.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
107.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
107.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
107.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
107.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
107.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
107.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2439	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 107							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
108	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404542 ,Motor Serie Nº GAL 20100412476								
108.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
108.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
108.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
108.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500

108.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
108.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
108.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
108.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
108.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
108.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
108.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
108.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
108.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2440	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 108							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
109	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404347 ,Motor Serie Nº GAL 20100412512								
109.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
109.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
109.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
109.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
109.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
109.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
109.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
109.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
109.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
109.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
109.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
109.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
109.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2441	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 109							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
110	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404545 ,Motor Serie Nº GAL 20100412515								
110.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
110.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
110.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
110.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
110.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
110.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
110.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
110.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
110.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
110.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
110.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
110.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
110.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2442	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 110							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
111	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404306 ,Motor Serie Nº GAL 20100412558								
111.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
111.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
111.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
111.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
111.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
111.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
111.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
111.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
111.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
111.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
111.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
111.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
111.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2443	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 111							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
112	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404897 ,Motor Serie Nº GAL 20100412483								
112.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
112.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
112.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
112.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
112.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
112.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
112.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
112.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
112.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
112.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
112.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
112.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
112.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2444	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 112							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
113	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404294 ,Motor Serie Nº GAL 20100412533								
113.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
113.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
113.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
113.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
113.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
113.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
113.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
113.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
113.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
113.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
113.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
113.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
113.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2445	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 113							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
114	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404777 ,Motor Serie Nº GAL 20100412523								
114.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
114.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
114.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
114.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
114.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
114.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
114.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
114.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
114.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
114.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500

114.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
114.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
114.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2446	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 114							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
115	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404754 ,Motor Serie Nº GAL 20100412564								
115.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
115.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
115.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
115.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
115.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
115.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
115.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
115.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
115.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
115.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
115.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
115.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
115.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2447	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 115							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
116	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404319 ,Motor Serie Nº GAL 20100412513								
116.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
116.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
116.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
116.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
116.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
116.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
116.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
116.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
116.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
116.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
116.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
116.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
116.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2448	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 116							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
117	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404309 ,Motor Serie Nº GAL 20100412288								
117.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	230202449	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
117.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	230202449	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
117.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	230202449	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
117.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	230202449	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
117.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	230202449	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
117.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	230202449	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
117.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	230202449	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
117.8	72102305-001	Cambio del control remoto	230202449	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
117.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	230202449	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
117.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	230202449	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
117.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	230202449	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
117.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	230202449	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
117.13	72102305-001	Cambio del ventilador	230202449	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 117							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
118	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404770 ,Motor Serie Nº GAL 20100412294								
118.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	230202450	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
118.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	230202450	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
118.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	230202450	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
118.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	230202450	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
118.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	230202450	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
118.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	230202450	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
118.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	230202450	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
118.8	72102305-001	Cambio del control remoto	230202450	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
118.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	230202450	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
118.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	230202450	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
118.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	230202450	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
118.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	230202450	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
118.13	72102305-001	Cambio del ventilador	230202450	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 118							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
119	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404783 ,Motor Serie Nº GAL 20100412280								
119.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
119.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
119.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
119.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
119.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
119.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
119.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
119.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
119.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
119.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
119.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
119.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
119.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2451	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 119							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
120	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404539 ,Motor Serie Nº GAL 20100412517								
120.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
120.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
120.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
120.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
120.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
120.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
120.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
120.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
120.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
120.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
120.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
120.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
120.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2452	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 120							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
121	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404323 ,Motor Serie Nº GAL 20100412516								
121.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
121.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
121.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
121.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
121.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500

121.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
121.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
121.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
121.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
121.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
121.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
121.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
121.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2453	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 121							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
122	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404788 ,Motor Serie Nº GAL 20100412487								
122.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
122.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
122.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
122.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
122.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
122.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
122.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
122.8	72102305-001	Cambio del control remoto	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
122.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
122.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
122.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
122.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
122.13	72102305-001	Cambio del ventilador	2320.02.2454	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 122							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
123	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404301 ,Motor Serie Nº GAL 20100412282								
123.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
123.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
123.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
123.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
123.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
123.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
123.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
123.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
123.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
123.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
123.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
123.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
123.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2455	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 123							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
124	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404533 ,Motor Serie Nº GAL 20100412283								
124.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
124.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
124.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
124.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
124.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
124.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
124.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
124.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
124.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
124.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
124.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
124.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
124.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2456	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 124							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
125	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404529 ,Motor Serie Nº GAL 20100412531								
125.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
125.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
125.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
125.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
125.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
125.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
125.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
125.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
125.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
125.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
125.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
125.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
125.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2457	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 125							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
126	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404923 ,Motor Serie Nº GAL 20100412570								
126.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
126.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
126.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
126.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
126.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
126.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
126.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
126.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
126.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
126.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
126.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
126.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
126.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2458	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 126							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
127	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404335 ,Motor Serie Nº GAL 20100412167								
127.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
127.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
127.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
127.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
127.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
127.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
127.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
127.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
127.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
127.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
127.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
127.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500

127.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2459	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 127							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
128	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404547 ,Motor Serie Nº GAL 20100412158								
128.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
128.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
128.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
128.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
128.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
128.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
128.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
128.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
128.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
128.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
128.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
128.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
128.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2460	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 128							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
129	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404350 ,Motor Serie Nº GAL 20100412172								
129.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	230202461	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
129.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	230202461	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
129.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	230202461	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
129.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	230202461	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
129.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	230202461	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
129.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	230202461	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
129.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	230202461	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
129.8	72102305-001	Cambio del control remoto	230202461	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
129.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	230202461	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
129.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	230202461	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
129.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	230202461	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
129.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	230202461	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
129.13	72102305-001	Cambio del ventilador	230202461	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 129							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
130	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404345 ,Motor Serie Nº GAL 20100412583								
130.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	230202462	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
130.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	230202462	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
130.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	230202462	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
130.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	230202462	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
130.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	230202462	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
130.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	230202462	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
130.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	230202462	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
130.8	72102305-001	Cambio del control remoto	230202462	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
130.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	230202462	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
130.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	230202462	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
130.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	230202462	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
130.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	230202462	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
130.13	72102305-001	Cambio del ventilador	230202462	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 130							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
131	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404361 ,Motor Serie Nº GAL 20100412159								
131.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
131.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
131.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
131.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
131.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
131.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
131.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
131.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
131.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
131.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
131.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
131.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
131.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2463	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 131							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
132	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404312 ,Motor Serie Nº GAL 20100412528								
132.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
132.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
132.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
132.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
132.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
132.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
132.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
132.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
132.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
132.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
132.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
132.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
132.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2464	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 132							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
133	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404358 ,Motor Serie Nº GAL 20100412239								
133.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
133.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
133.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
133.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
133.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
133.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
133.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
133.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
133.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
133.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
133.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
133.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
133.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.02.2465	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 133							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
134	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404316 ,Motor Serie Nº GAL 20100405109								
134.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
134.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
134.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
134.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500

134.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
134.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
134.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
134.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
134.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
134.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
134.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
134.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
134.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.17.2527	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 134							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
135	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100414661 ,Motor Serie Nº GAL 20100411861								
135.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
135.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
135.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
135.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
135.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
135.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
135.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
135.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
135.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
135.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
135.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
135.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
135.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.29.2197	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 135							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
136	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404351 ,Motor Serie Nº GAL 20100404519								
136.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
136.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
136.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
136.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
136.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
136.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
136.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
136.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
136.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
136.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
136.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
136.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
136.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.06.2267	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 136							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
137	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100404305 ,Motor Serie Nº GAL 20100414792								
137.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
137.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
137.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
137.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
137.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
137.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
137.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
137.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
137.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
137.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
137.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
137.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
137.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.06.2271	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 137							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
138	72102305-001	Acondicionado tipo SPLIT, marca MATSUI, de 18000 BTU, Modelo AUS-18H53F120D10 , Serie Nº GAL 20100405110 ,Motor Serie Nº GAL 20100412473								
138.1	72102305-001	Limpieza total de la unidad externa e interna	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	150.000	65.000	117.333	155.000
138.2	72102305-001	Cambio del panel frontal	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	50.000	7.000	5.000	2.500
138.3	72102305-001	Cambio del filtro de aire	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	5.000	2.500
138.4	72102305-001	Cambio del filro opcional	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
138.5	72102305-001	Cambio de deflectores de salida de aire	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	50.000	6.000	5.000	2.500
138.6	72102305-001	Cambio del control auxiliar de emergencia	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	100.000	6.000	5.000	2.500
138.7	72102305-001	Cambio de la etiqueta de identificación de la Unidad	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	20.000	6.000	5.000	2.500
138.8	72102305-001	Cambio del control remoto	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	5.000	10.000
138.9	72102305-001	Cambio de la placa electrónica del panel de control	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	200.000	50.000	5.000	60.000
138.10	72102305-001	Cambio del (os) motor(es) del ventilador	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
138.11	72102305-001	Cambio de la turbina del ventilador	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	350.000	6.000	5.000	2.500
138.12	72102305-001	Cambio de la serpentina	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	200.000	6.000	5.000	2.500
138.13	72102305-001	Cambio del ventilador	23020.06.2272	Unidad	1	Evento	400.000	6.000	5.000	2.500
TOTAL ITEM 138							**2.020.000**	**195.000**	**177.333**	**250.000**
TOTAL GENERAL							**278.760.000**	**26.910.000**	**24.471.954**	**34.500.000**