1.1 Análisis Económico de los precios ofertados (Cuadro Comparativo de Ofertas):

Continuando con la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la verificación aritmética y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme a los precios ofertados, se elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, en la que se verifica que las ofertas no requieren correcciones aritméticas:

Lote: 1 Reparación y mantenimiento de Duplicadora Digital Riso Ez 390

					OFERENTE	DATA SYSTEMS SAECA		PRINTEC S.A.	
					RUC N°	80013889-9		80018668-0	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cover f;Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	185.000	185.000
2	Gear;m1x15x12	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	830.000	830.000
3	Load spring	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	185.000	185.000
4	Cover f;Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	185.000	185.000
5	Base f;Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	185.000	185.000
6	Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	185.000	185.000
7	Light absorber strip (328x18)	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	300.000	300.000
8	gear;m1x25x7 owc	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	420.000	420.000
9	Rubber pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	630.000	630.000
10	Core; pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	890.000	890.000
11	P.-F.Clutch	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	1.200.000	1.200.000
12	Belt (Correas de desecho)	Unidad	UNIDAD	1	No Cotiza	No Cotiza	700.000	700.000
13	Ink blocking sheet	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	820.000	820.000
14	DRUM SHAFT JOINT	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	3.500.000	3.500.000
15	MAIN GEAR ASSY; B4	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	3.600.000	3.600.000
16	SHOCK ABSORVER HOLDER PRESSURE LEVER	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	190.000	190.000
17	SHOCK ABSORVER PAD PRESSURE LEVER 2	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	360.000	360.000
18	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	590.000	590.000
					Precio Total	No Cotiza	Precio Total	14.955.000

Lote: 2 "Reparación y mantenimiento de duplicadora COMCOLOR GD7330"

					OFERENTE	DATA SYSTEMS SAECA		PRINTEC S.A.	
					RUC N°	80013889-9		80018668-0	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	PICK UP ROLLER	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	800.000	800.000
2	STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
3	BASE STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	125.000	125.000
4	COVER F ; STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
5	ROLLER PICKUP PICK UP	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	610.000	610.000
6	ROLLER PICKUP SCRAPER	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	610.000	610.000
7	STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	600.000	600.000
8	CIS; UBR216-6028	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	2.500.000	2.500.000
9	KG ROLLER A3	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	500.000	500.000
10	UPPER TRANSFER DRIVE ROLLER1	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	2.450.000	2.450.000
11	EJECTION DRIVEN M –ROLLER	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	1.750.000	1.750.000
12	WST TANK ASSY	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	820.000	820.000
13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	500.000	500.000
					Precio Total	No Cotiza	Precio Total	11.505.000

Lic. Alexis Gonzá
Coordinac
INE

Lote: 3 "Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon"

					OFERENTE	DATA SYSTEMS SAECA		PRINTEC S.A.	
					RUC N°	80013889-9		80018668-0	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IR Adv. 5254	Unidad	UNIDAD	1			32.524.117		
1.1	Cartucho de tóner	Unidad	EVENTO	1		2.344.117		No Cotiza	No Cotiza
1.2	Mano de obra por cambio de cartucho de tóner	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.3	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1		3.800.000		No Cotiza	No Cotiza
1.4	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.5	Rodillo de Tranzferencia	Unidad	EVENTO	1		1.080.000		No Cotiza	No Cotiza
1.6	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.7	Kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1		1.290.000		No Cotiza	No Cotiza
1.8	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.9	Rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1		40.000		No Cotiza	No Cotiza
1.10	Rodillo de separación del bypass	Unidad	EVENTO	1		40.000		No Cotiza	No Cotiza
1.11	Mano de obra por cambio de rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.12	Mano de obra por cambio de rodillo de separación de bypass	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.13	Kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1		730.000		No Cotiza	No Cotiza
1.14	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.15	Placa de fuente de Alta Tensión	Unidad	EVENTO	1		950.000		No Cotiza	No Cotiza
1.16	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.17	Placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1		1.100.000		No Cotiza	No Cotiza
1.18	Mano de obra por cambio de placa controladora DE	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.19	Panel de control	Unidad	EVENTO	1		7.640.000		No Cotiza	No Cotiza
1.20	Mano de obra por cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.21	Placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1		10.000.000		No Cotiza	No Cotiza
1.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza
1.23	Unidad de disco duro	Unidad	EVENTO	1		2.790.000		No Cotiza	No Cotiza
1.24	Mano de obra por cambio de disco duro	Unidad	EVENTO	1		60.000		No Cotiza	No Cotiza

Lic. Alexis González San
Coordinador UOC
INE

2	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR1643i	Unidad	EVENTO	1		9.427.000	No Cotiza	No Cotiza
2.1	Cartucho de Tóner	Unidad	EVENTO	1	1.617.000		No Cotiza	No Cotiza
2.2	Mano de obra por cambio de cartucho de tóner	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.3	Kit de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	320.000		No Cotiza	No Cotiza
2.4	Mano de obra por cambio de kit de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.5	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.450.000		No Cotiza	No Cotiza
2.6	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.7	Rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000		No Cotiza	No Cotiza
2.8	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.9	Pad de separación de bypass	Unidad	UNIDAD	1	40.000		No Cotiza	No Cotiza
2.10	Mano de obra por cambio de pad de separación de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.11	Placa de alimentación de fijación	Unidad	EVENTO	1	460.000		No Cotiza	No Cotiza
2.12	Mano de obra por cambio de placa de alimentación de fijación	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.13	Placa de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	410.000		No Cotiza	No Cotiza
2.14	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.15	Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	30.000		No Cotiza	No Cotiza
2.16	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.17	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	40.000		No Cotiza	No Cotiza
2.18	Mano de obra por cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.19	Bisagra	Unidad	EVENTO	1	80.000		No Cotiza	No Cotiza
2.20	Mano de obra por cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
2.21	Placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	4.280.000		No Cotiza	No Cotiza
2.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3	Mantenimiento Correctivo para Escáner Marca Canon modelo DR-S150	Unidad	EVENTO	1		9.585.000	No Cotiza	No Cotiza
3.1	Kit de rodillos de intercambio	Unidad	EVENTO	1	740.000		No Cotiza	No Cotiza
3.2	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.3	Unidad de lectura superior	Unidad	EVENTO	1	420.000		No Cotiza	No Cotiza
3.4	Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.5	Unidad de lectura interior	Unidad	EVENTO	1	420.000		No Cotiza	No Cotiza
3.6	Mano de obra por cambio de unidad de lectura interior	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.7	Motor principal	Unidad	EVENTO	1	210.000		No Cotiza	No Cotiza
3.8	Mano de obra por cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.9	Adaptador AC	Unidad	EVENTO	1	560.000		No Cotiza	No Cotiza
3.10	Mano de obra por cambio de adaptador AC	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.11	Unidad LCD	Unidad	EVENTO	1	1.120.000		No Cotiza	No Cotiza
3.12	Mano de obra por cambio de unidad LCD	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.13	Unidad de Wi-Fi	Unidad	EVENTO	1	1.775.000		No Cotiza	No Cotiza
3.14	Mano de obra por cambio de unidad Wi-Fi	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.15	Placa de Control	Unidad	EVENTO	1	3.375.000		No Cotiza	No Cotiza
3.16	Mano de obra por cambio de placa de control	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
3.17	Placa de Control LCD	Unidad	EVENTO	1	425.000		No Cotiza	No Cotiza
3.18	Mano de obra por cambio de placa de control LCD	Unidad	EVENTO	1	60.000		No Cotiza	No Cotiza
					Precio Total	51.536.117	Precio Total	No Cotiza

Lic. Alexis González San
Coordinador UOC
INE