ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN NRO. 99/2021 - SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE REGISTRO DE ASISTENCIAS DE PERSONAL DEL MSPBS ID: 403694

								VTG S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
1	81111811-001	Servicio técnico / soporte para equipos informaticos	425.667	Unidad	UNIDAD	1.400	421.400	**589.960.000**	-1,00
2	81111811-001	Servicio técnico / soporte para equipos informaticos	1.487.066.667	Global	UNIDAD	1	1.510.000.000	**1.510.000.000**	1,54
3	81141804-043	Mantenimiento y reparacion de reloj marcador biometrico		Unidad	EVENTO	1		**127.217.751**	
3.1		Cambio de ZEM720(MA300) tablero principal	572.670	Unidad	EVENTO	1	572.670	572.670	0
3.2		Cambio de F18 soporte de huellas	5.702	Unidad	EVENTO	1	5.702	5.702	0
3.3		Cambio de Placa principal	297.675	Unidad	EVENTO	1	297.675	297.675	0
3.4		Cambio de F18 placa / ID	423.360	Unidad	EVENTO	1	423.360	423.360	0
3.5		Cambio de F18 USB tapa de silicona	5.513	Unidad	EVENTO	1	5.513	5.513	0
3.6		Cambio de F18 tapa de alarma	6.064	Unidad	EVENTO	1	6.064	6.064	0
3.7		Cambio de F18 cobertor de pantalla plástica	18.900	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900	0
3.8		Cambio de F18 soporte de pantalla	4.662	Unidad	EVENTO	1	4.662	4.662	0
3.9		Cambio de F18 luz interna	4.930	Unidad	EVENTO	1	4.930	4.930	0
3.10		Cambio de F18 tapa trasera	42.588	Unidad	EVENTO	1	42.588	42.588	0
3.11		Cambio de F18 tapa delantera	65.205	Unidad	EVENTO	1	65.205	65.205	0
3.12		Cambio de F18 botones de silicona	6.017	Unidad	EVENTO	1	6.017	6.017	0
3.13		Cambio de F18 soporte de luz	4.851	Unidad	EVENTO	1	4.851	4.851	0
3.14		Cambio de F18 KEY teclado	23.184	Unidad	EVENTO	1	23.184	23.184	0
3.15		Cambio de F18 placa de teclado	99.225	Unidad	EVENTO	1	99.225	99.225	0
3.16		Cambio de F18 módulo TFT	104.895	Unidad	EVENTO	1	104.895	104.895	0
3.17		Cambio de F18 pantalla/ 2.4" TFT	323.190	Unidad	EVENTO	1	323.190	323.190	0
3.18		Cambio de Prisma de silicona	49.120	Unidad	EVENTO	1	49.120	49.120	0
3.19		Mano de Obra	460.833	Unidad	EVENTO	298	420.000	125.160.000	-8,86

Lic. Leticia Segovia
D.G.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

4	81141804-043	Mantenimiento y reparacion de reloj marcador biometrico		Unidad	EVENTO	1		**619.589.324**	
4.1		Cambio de ZEM720(MA300) tablero principal	687.204	Unidad	EVENTO	1	687.204	687.204	0
4.2		Cambio de F18 soporte de huellas	6.842	Unidad	EVENTO	1	6.842	6.842	0
4.3		Cambio de Placa principal	357.210	Unidad	EVENTO	1	357.210	357.210	0
4.4		Cambio de F18 placa / ID	508.032	Unidad	EVENTO	1	508.032	508.032	0
4.5		Cambio de F18 USB tapa de silicona	6.615	Unidad	EVENTO	1	6.615	6.615	0
4.6		Cambio de F18 tapa de alarma	7.277	Unidad	EVENTO	1	7.277	7.277	0
4.7		Cambio de F18 cobertor de pantalla plástica	22.680	Unidad	EVENTO	1	22.680	22.680	0
4.8		Cambio de F18 soporte de pantalla	5.594	Unidad	EVENTO	1	5.594	5.594	0
4.9		Cambio de F18 luz interna	5.916	Unidad	EVENTO	1	5.916	5.916	0
4.10		Cambio de F18 tapa trasera	51.106	Unidad	EVENTO	1	51.106	51.106	0
4.11		Cambio de F18 tapa delantera	78.246	Unidad	EVENTO	1	78.246	78.246	0
4.12		Cambio de F18 botones de silicona	7.220	Unidad	EVENTO	1	7.220	7.220	0
4.13		Cambio de F18 soporte de luz	5.821	Unidad	EVENTO	1	5.821	5.821	0
4.14		Cambio de F18 KEY teclado	27.821	Unidad	EVENTO	1	27.821	27.821	0
4.15		Cambio de F18 placa de teclado	119.070	Unidad	EVENTO	1	119.070	119.070	0
4.16		Cambio de F18 módulo TFT	125.874	Unidad	EVENTO	1	125.874	125.874	0
4.17		Cambio de F18 pantalla/ 2.4" TFT	387.828	Unidad	EVENTO	1	387.828	387.828	0
4.18		Cambio de Prisma de silicona	58.968	Unidad	EVENTO	1	58.968	58.968	0
4.19		Mano de Obra	592.500	Unidad	EVENTO	1.102	560.000	617.120.000	-5,49
							Precio Total	**2.846.767.075**	

Walter R. Trader P.
M.S.P. y B.S.

Enidel Gonzalez

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.