Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

1.CONTRATO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FADA/UNA

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. José Gregorio Insfrán Guerrero, con Cédula de Identidad N° 451.773, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia, con R.U.C Nº 3.778.332-7, domiciliada en Avenida Moisés Bertoni Nº 1118 y Kaoba, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Nelson Raúl Coronel Segovia, con Cedula de Identidad N° 3.778.332, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FADA/UNA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

2.OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es:

Para la Prestación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos, cuyas características se describen en las Planilla de Precios y las Especificaciones Técnicas.

3.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

4.IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.662

5.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa ID N° 435.662, convocado por la FADA/UNA. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Máxima Autoridad N° 1037/2023 de fecha 06/11/2023.

OLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * DECANATO * FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

6.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	OLAM SERVICE de NELSON RAUL CORONEL SEGOVIA	
					P. Unitario	P. Total
1	**Mantenimiento y reparación de CPU Clon**	Unidad	EVENTO	1		
1.1	Mantenimiento Preventivo de CPU	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
1.2	Cambio de procesador del mismo fabricante y familia con igual o mayor capacidad de procesamiento que la sustituida (repuesto)	Unidad	EVENTO	1	310.746	310.746
1.3	Mano de Obra por el Cambio de Procesador de CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
1.4	Sustitución Placa Madre de CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
1.5	Mano de Obra de placa madre de CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
1.6	Sustitución de Fuente de alimentación de capacidad real igual o superior a la sustituida CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	124.299	124.299
1.7	Mano de Obra de fuente de alimentación CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
1.8	Sustitución de Memorias RAM CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	151.921	151.921
1.9	Mano de Obra de fuente de alimentación CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
1.10	Sustitución de Acelerador Gráfico	Unidad	EVENTO	1	310.747	310.747
1.11	Mano de Obra Acelerador Gráfico CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
1.12	Sustitución de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	124.299	124.299
1.13	Mano de Obra de Tarjeta Red CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811

OLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

1.14	Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	Unidad	EVENTO	1	124.299	124.299
1.15	Mano de Obra de Tarjeta Red inalámbrica CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
1.16	Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	Unidad	EVENTO	1	110.488	110.488
1.17	Mano de Obra de Lector Grabador CD y DVD de CPU CLON	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
1.18	Sustitución de Discos Duros HDD	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
1.19	Mano de Obra Discos duros HDD	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
1.20	Sustitución de Discos Duros SSD	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
1.21	Mano de Obra de Discos duros SSD	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
2	Mantenimiento y reparación de CPU HP Prodesk 600 G3 / 400 G4 / 280 G1 / 600 G6	Unidad	EVENTO	1		
2.1	Mantenimiento Preventivo de CPU	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
2.2	Cambio de procesador del mismo fabricante y familia con igual o mayor capacidad de procesamiento que la sustituida	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
2.3	Mano de Obra por el Cambio de Procesador de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
2.4	Sustitución de Placa Madre	Unidad	EVENTO	1	379.802	379.802
2.5	Mano de Obra de placa madre de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
2.6	Sustitución de Fuente de alimentación de capacidad real igual o superior y del mismo fabricante que de la sustituida	Unidad	EVENTO	1	262.409	262.409

DLRMService
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

2.7	Mano de Obra de fuente de alimentación de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
2.8	Sustitución de Memorias RAM	Unidad	EVENTO	1	290.031	290.031
2.9	Mano de Obra de memoria RAM de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
2.10	Sustitución de Acelerador Gráfico	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
2.11	Mano de Obra de acelerador gráfico de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
2.12	Sustitución de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	248.598	248.598
2.13	Mano de Obra de Tarjeta de Red de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
2.14	Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
2.15	Mano de Obra de Tarjeta de Red inalámbrica de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
2.16	Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	Unidad	EVENTO	1	255.503	255.503
2.17	Mano de Obra de Tarjeta de Red inalámbrica de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
2.18	Sustitución de Discos Duros HDD	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
2.19	Mano de Obra de Discos Duros HDD de CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
2.20	Sustitución de Discos Duros SSD	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
2.21	Mano de Obra de Discos duros SSD CPU HP Prodesk	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
3	Mantenimiento y reparación de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1		
3.1	Mantenimiento Preventivo de CPU	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055

OLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

3.2	Cambio de procesador del mismo fabricante y familia con igual o mayor capacidad de procesamiento que la sustituida	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
3.3	Mano de Obra por el Cambio de Procesador de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
3.4	Sustitución de Placa Madre	Unidad	EVENTO	1	379.802	379.802
3.5	Mano de Obra de placa madre de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
3.6	Sustitución de Fuente de alimentación de capacidad real igual o superior y del mismo fabricante que de la sustituida	Unidad	EVENTO	1	262.409	262.409
3.7	Mano de Obra de fuente de alimentación de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
3.8	Sustitución de Memorias RAM	Unidad	EVENTO	1	290.031	290.031
3.9	Mano de Obra de memoria RAM de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
3.10	Sustitución de Acelerador Gráfico	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
3.11	Mano de Obra de acelerador gráfico de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
3.12	Sustitución de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	248.598	248.598
3.13	Mano de Obra de Tarjeta de Red de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
3.14	Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
3.15	Mano de Obra de Tarjeta de Red inalámbrica de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
3.16	Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	Unidad	EVENTO	1	255.503	255.503
3.17	Mano de Obra de Tarjeta de Red inalámbrica de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
3.18	Sustitución de Discos Duros HDD	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
3.19	Mano de Obra de Discos Duros HDD de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
3.20	Sustitución de Discos Duros SSD	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
3.21	Mano de Obra de Discos duros SSD de CPU HP Omen 30L	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
4	Mantenimiento y reparación de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1		
4.1	Mantenimiento Preventivo de CPU	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055

OLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · FACULTAD DE ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

4.2	Cambio de procesador del mismo fabricante y familia con igual o mayor capacidad de procesamiento que la sustituida	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
4.3	Mano de Obra por el Cambio de Procesador de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
4.4	Sustitución de Placa Madre	Unidad	EVENTO	1	379.802	379.802
4.5	Mano de Obra de placa madre de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
4.6	Sustitución de Fuente de alimentación de capacidad real igual o superior y del mismo fabricante que de la sustituida	Unidad	EVENTO	1	262.409	262.409
4.7	Mano de Obra de fuente de alimentación de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
4.8	Sustitución de Memorias RAM	Unidad	EVENTO	1	290.031	290.031
4.9	Mano de Obra de memoria RAM de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	14.123	14.123
4.10	Sustitución de Acelerador Gráfico	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
4.11	Mano de Obra de acelerador gráfico de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
4.12	Sustitución de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	248.598	248.598
4.13	Mano de Obra de Tarjeta de Red de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
4.14	Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
4.15	Mano de Obra de Tarjeta de Red inalámbrica de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
4.16	Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	Unidad	EVENTO	1	255.503	255.503
4.17	Mano de Obra de Tarjeta de Red inalámbrica de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
4.18	Sustitución de Discos Duros HDD	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
4.19	Mano de Obra de Discos Duros HDD de Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
4.20	Sustitución de Discos Duros SSD	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
4.21	Mano de Obra de Discos duros SSD Acer Veriton x4760g	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
5	Mantenimiento y reparación de Laptops Acer (ZKWAH, 245 G6, Aspire A515-57G) HP (Pavilion 15-cw150da, Pavilion 15-bc010nr, Zbook Power G7, ProBook 450 G8, 250 G7) Dell (G3)	Unidad	EVENTO	1		
5.1	Sustitución de Procesador	Unidad	EVENTO	1	517.912	517.912

OLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · DECANATO · FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

5.2	Mano de obra por sustitución de Procesador	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
5.3	Sustitución de Memoria RAM	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
5.4	Mano de obra por sustitución de Memoria RAM	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
5.5	Sustitución de Disco Duro HDD	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
5.6	Mano de obra por sustitución de Disco Duro HDD	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
5.7	Sustitución de Disco Duro SSD SATA o M.2	Unidad	EVENTO	1	517.912	517.912
5.8	Mano de obra por sustitución de Disco Duro SSD SATA o M.2	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
5.9	Sustitución de Tarjeta de Video	Unidad	EVENTO	1	517.912	517.912
5.10	Mano de obra por sustitución de Tarjeta de Video	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
5.11	Sustitución de Pantalla	Unidad	EVENTO	1	656.022	656.022
5.12	Mano de obra por sustitución de Pantalla	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
5.13	Sustitución de cargador	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165
5.14	Mano de obra por sustitución de cargador	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
5.15	Sustitución de Batería	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
5.16	Mano de obra por sustitución de Bateria	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
5.17	Sustitución de grabador de DVD	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
5.18	Mano de obra por sustitución de grabador de DVD	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
5.19	Sustitución de Red Inalámbrica	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
5.20	Mano de obra por sustitución de Red Inalámbrica	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
5.21	Sustitución de Teclado	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
5.22	Mano de obra por sustitución de Teclado	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
5.23	Sustitución de Touchpad	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
5.24	Mano de obra por sustitución de Touchpad	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
5.25	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
6	Mantenimiento y Reparación de monitores LED	Unidad	EVENTO	1		
6.1	Sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165
6.2	Mano de obra por sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	23.917	23.917
6.3	Reparación de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
6.4	Mano de obra por reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
6.5	Sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
6.6	Mano de obra por sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	6.905	6.905

ALAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

6.7	Sustitución de Placa horizontal y vertical	Unidad	EVENTO	1	172.635	172.635
6.8	Mano de obra por sustitución de Placa horizontal y vertical	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
6.9	Reparación de Placa horizontal y vertical	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
6.10	Mano de obra por sustitución de Placa horizontal y vertical	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
6.11	Sustitución de Display	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
6.12	Mano de obra por sustitución de Display	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
6.13	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
6.14	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
7	Mantenimiento y Reparacion de monitores LCD	Unidad	EVENTO	1		
7.1	Sustitución de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
7.2	Mano de obra por sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
7.3	Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
7.4	Mano de obra por reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
7.5	Reparación de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
7.6	Reparación de la placa horizontal y vertical	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
7.7	Mano de obra por reparación de la placa horizontal y vertical	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
7.8	Sustitución de Display	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
7.9	Mano de obra por sustitución de Display	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
7.10	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
8	Mantenimiento y Reparación de impresora HP LaserJet p2055dn, M203dw	Unidad	EVENTO	1		
8.1	Sustitución de Placa de impresora	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
8.2	Mano de obra por sustitución de Placa de impresora	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
8.3	Sustitución de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
8.4	Mano de obra por sustitución de Placa de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
8.5	Sustitusión de Fusor	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
8.6	Mano de obra por sustitución de Fusor	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
8.7	Sustitución de Rodillo Principal	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
8.8	Mano de obra por sustitución de Rodillo principal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
8.9	Sustitución de Fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	124.299	124.299

QLAN Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

8.10	Mano de obra por sustitución de Fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
8.11	Sustitución de Canasta	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
8.12	Mano de obra por sustitución de Canasta	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
8.13	Sustitución de Memoria	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
8.14	Mano de obra por sustitución de Memoria	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
8.15	Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Unidad	EVENTO	1	82.866	82.866
9	Mantenimiento y Reparación de impresora Laser OKI b430dn, b431dn4	Unidad	EVENTO	1		
9.1	Sustitución de Placa de impresora	Unidad	EVENTO	1	586.967	586.967
9.2	Mano de obra por sustitución de Placa de impresora	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
9.3	Sustitución de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
9.4	Mano de obra por sustitución de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
9.5	Sustitusión de Fusor	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
9.6	Mano de obra por sustitución de Fusor	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
9.7	Sustitución de Rodillo Principal	Unidad	EVENTO	1	262.409	262.409
9.8	Mano de obra por sustitución de Rodillo principal	Unidad	EVENTO	1	23.917	23.917
9.9	Sustitución de Fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
9.10	Mano de obra por sustitución de Fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
9.11	Sustitución de Canasta	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
9.12	Mano de obra por sustitución de Canasta	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
9.13	Sustitución de Memoria	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
9.14	Mano de obra por sustitución de Memoria	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
9.15	Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Unidad	EVENTO	1	82.866	82.866
10	Mantenimiento y Reparación de impresora Ricoh SP C840DN	Unidad	EVENTO	1		
10.1	Sustitución de engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	239.166	239.166
10.2	Mano de obra por sustitución de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
10.3	Sustitución de Banda de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
10.4	Mano de obra por sustitución de Banda de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
10.5	Sustitución de Fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	1.035.824	1.035.824

DLAN Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

10.6	Mano de obra por sustitución de Fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
10.7	Sustitución de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	621.494	621.494
10.8	Mano de obra por sustitución de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
10.9	Sustitución de cilindro	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
10.10	Mano de obra por sustitución de cilindro	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
10.11	Sustitución de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	621.494	621.494
10.12	Mano de obra por sustitución de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
10.13	Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Unidad	EVENTO	1	82.866	82.866
10.14	Sustitución de Rodillo de Calor	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
10.15	Mano de obra por sustitución de Rodillo de Calor	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
10.16	Provision de Modulo Fusor 220 v	Unidad	EVENTO	1	1.104.879	1.104.879
10.17	Mano de obra por Módulo Fusor 220v	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
11	Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro corto LQ590	Unidad	EVENTO	1		
11.1	Sustitución de Engranaje Principal	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
11.2	Mano de obra por sustitución de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
11.3	Sustitución de Cinta Flat	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165
11.4	Mano de obra por sustitución de Cinta Flat	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
11.5	Sustitución de Cabezal	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
11.6	Mano de obra por sustitución de Cabezal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
11.7	Sustitución de Rodillo Principal	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
11.8	Mano de obra por sustitución de Rodillo principal	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
11.9	Sustitución de Placa	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
11.10	Mano de obra por sustitución de Placa	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
11.11	Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Unidad	EVENTO	1	82.866	82.866
12	Mantenimiento y Reparación de Impresoras a chorro con tanque de tinta Epson L3210, L4150, L210, L375	Unidad	EVENTO	1		
12.1	Sustitución placa de impresora	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
12.2	Mano de obra por sustitución de placa de impresora	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
12.3	Sustitución de Engranaje Principal	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637

Nelson Radi Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

12.4	Mano de obra por sustitución de Engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
12.5	Sustitución de Cabezal	Unidad	EVENTO	1	552.440	552.440
12.6	Mano de obra por sustitución de cabezal	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
12.7	Sustitución de rodillo principal	Unidad	EVENTO	1	165.058	165.058
12.8	Mano de obra por sustitución de rodillo principla	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
12.9	Sustitución de Cinta Flat	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
12.10	Mano de obra por sustitución de Cinta Flat	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
12.11	Sustitución mecanismo que expulsa hoja	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
12.12	Mano de obra por sustitución de mecanismo que expulsa hoja	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
12.13	Sustitución de Placa Scanner	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165
12.14	Mano de obra por sustitución de Placa Scanner	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
12.15	Sustitución de Almohadilla	Unidad	EVENTO	1	310.747	310.747
12.16	Mano de obra por sustitución de Almohadilla	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
13	Mantenimiento y Reparación de Scanner Epson DS-1630	Unidad	EVENTO	1		
13.1	Placa scanner	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
13.2	Mano de obra por sustitución de Placa Scanner	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
13.3	Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
13.4	Mano de obra por sustitución de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	27.622	27.622
13.5	Cinta flex de scanner	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
13.6	Mano de obra por sustitución de cinta flex de scanner	Unidad	EVENTO	1	27.622	27.622
13.7	Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
13.8	Mano de obra por sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
14	Mantenimiento y Reparación de Scanner HP G3010	Unidad	EVENTO	1		
14.1	Placa scanner	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
14.2	Mano de obra por sustitución de Placa Scanner	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
14.3	Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
14.4	Mano de obra por sustitución de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	27.622	27.622
14.5	Cinta flex de scanner	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
14.6	Mano de obra por sustitución de cinta flex de scanner	Unidad	EVENTO	1	27.622	27.622
14.7	Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692

DIAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * VITAM IMPENDERE VERO * DECANATO FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

14.8	Mano de obra por sustitución de Fuente de AlimentaciónMano de obra por sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
15	Mantenimiento y Reparación de Scanner Plustek A320	Unidad	EVENTO	1		
15.1	Placa scanner	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
15.2	Mano de obra por sustitución de Placa Scanner	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
15.3	Rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
15.4	Mano de obra por sustitución de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	27.622	27.622
15.5	Cinta flex de scanner	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
15.6	Mano de obra por sustitución de cinta flex de scanner	Unidad	EVENTO	1	27.622	27.622
15.7	Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
15.8	Mano de obra por sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
16	Mantenimiento y reparación de proyector Epson	Unidad	EVENTO	1		
16.1	Sustitución de Lámpara	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
16.2	Mano de obra de sustitución de lámpara	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
16.3	Sustitución de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	621.494	621.494
16.4	Mano de obra de sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
16.5	Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
16.6	Mano de obra de reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
16.7	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	119.583	119.583
17	Mantenimiento y reparación de proyector BenQ	Unidad	EVENTO	1		
17.1	Sustitución de Lámpara	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
17.2	Mano de obra de sustitución de lámpara	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
17.3	Sustitución de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	621.494	621.494
17.4	Mano de obra de sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
17.5	Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
17.6	Mano de obra de reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
17.7	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
18	Mantenimiento y reparación de proyector Infocus	Unidad	EVENTO	1		
18.1	Sustitución de Lámpara	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
18.2	Mano de obra de sustitución de lámpara	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244

ALAN Service
de Nelson Raul Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

18.3	Sustitución de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	621.494	621.494
18.4	Mano de obra de sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
18.5	Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
18.6	Mano de obra de reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
18.7	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
19	Mantenimiento y reparación de proyector Mi Laser Projector 150 marca Xiomi	Unidad	EVENTO	1		
19.1	Sustitución de Lámpara	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
19.2	Mano de obra de sustitución de lámpara	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
19.3	Sustitución de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	621.494	621.494
19.4	Mano de obra de sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
19.5	Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
19.6	Mano de obra de reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
19.7	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
20	Mantenimiento y reparación de UPS 500 V APC, APS, EATON, VCP, FORZA	Unidad	EVENTO	1		
20.1	Sustitución de Baterías	Unidad	EVENTO	1	124.299	124.299
20.2	Mano de obra de sustitución de baterías	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
20.3	Sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
20.4	Mano de obra de sustitución de Fusibles	Unidad	FARDO	1	4.707	4.707
20.5	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	41.433	41.433
20.6	Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	79.065	79.065
20.7	Mano de obra de reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
20.8	Sustitución de placa	Unidad	EVENTO	1	103.582	103.582
20.9	Mano de obra de sustitución de placa	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
21	Mantenimiento y reparación de UPS 1000 V APC, APS, EATON, VCP, FORZA	Unidad	EVENTO	1		
21.1	Sustitución de Baterías	Unidad	EVENTO	1	248.598	248.598
21.2	Mano de obra de sustitución de baterías	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
21.3	Sustitución de fusibles	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
21.4	Mano de obra de sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	6.905	6.905
21.5	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	41.433	41.433
21.6	Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
21.7	Mano de obra de reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
22	Mantenimiento y reparación de UPS	Unidad	EVENTO	1		

ALAN Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · DECANATO · FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

	1500V APC, APS, EATON, VCP, FORZA					
22.1	Sustitución de Baterías	Unidad	EVENTO	1	248.598	248.598
22.2	Mano de obra de sustitución de baterías	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
22.3	Sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
22.4	Mano de obra de sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	6.905	6.905
22.5	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	41.433	41.433
22.6	Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
22.7	Mano de obra de reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
23	Mantenimiento y reparación de UPS 2000V APC, APS, EATON, VCP, FORZA	Unidad	EVENTO	1		
23.1	Sustitución Baterías	Unidad	EVENTO	1	248.598	248.598
23.2	Mano de obra de sustitución de baterías	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
23.3	Sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
23.4	Mano de obra de sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	6.905	6.905
23.5	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	41.433	41.433
23.6	Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
23.7	Mano de obra de reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
24	Mantenimiento y reparación de UPS 5000v APC, APS, EATON, VCP, FORZA	Unidad	EVENTO	1		
24.1	Sustitución de Baterías	Unidad	EVENTO	1	1.795.428	1.795.428
24.2	Mano de obra de sustitución de baterías	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
24.3	Sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
24.4	Mano de obra de sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
24.5	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165
24.6	Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	310.747	310.747
24.7	Mano de obra de reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
25	Mantenimiento y reparación de UPS 650v APC, APS, EATON, VCP, FORZA	Unidad	EVENTO	1		
25.1	Sustitución de Baterías	Unidad	EVENTO	1	124.299	124.299
25.2	Mano de obra de sustitución de baterías	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
25.3	Sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
25.4	Mano de obra de sustitución de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	6.905	6.905
25.5	Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	41.433	41.433
25.6	Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
25.7	Mano de obra de reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
26	Mantenimiento y reparación de servidor Familia DELL	Unidad	EVENTO	1		
26.1	Mantenimiento Preventivo del servidor	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165

Grupo Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

26.2	Cambio de procesador familia Intel o AMD para servidores de igual o mayor GHZ	Unidad	EVENTO	1	1.035.824	1.035.824
26.3	Mano de obra de Cambio de procesador familia Intel o AMD	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
26.4	Placa madres reemplazadas deben ser iguales en modelo o superiores	Unidad	EVENTO	1	759.604	759.604
26.5	Mano de obra de Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
26.6	Sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
26.7	Mano de obra de sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
26.8	Sustitución de Memorias RAM	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692
26.9	Mano de obra de sustitución de Memoria RAM	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
26.10	Sustitución de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	151.921	151.921
26.11	Mano de obra de sustitución de Tarjeta Red	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
27	Mantenimiento y reparación de plotter canon IPF750	Unidad	EVENTO	1		
27.1	Sustitución de Engranaje Principal	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
27.2	Mano de obra de sustitución de engranaje principal	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
27.3	Sustitución de Cabezal	Unidad	EVENTO	1	690.549	690.549
27.4	Mano de obra de sustitución de cabezal	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
27.5	Sustitución de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	517.912	517.912
27.6	Mano de obra de sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
27.7	Reparación de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	379.802	379.802
27.8	Mano de obra de reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
27.9	Sustitución del Arrastre del plotter	Unidad	EVENTO	1	552.440	552.440
27.10	Mano de obra de sustitución del arrastre del plotter	Unidad	EVENTO	1	48.338	48.338
27.11	Reparación del Arrastre del plotter	Unidad	EVENTO	1	414.330	414.330
27.12	Mano de obra de reparación del arrastre del plotter	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
27.13	Sustitución de Correa	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
27.14	Mano de obra de sustitución de correa	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
27.15	Sustitución del Rodillo de Papel	Unidad	EVENTO	1	310.747	310.747
27.16	Mano de obra de sustitución de rodillo de papel	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
27.17	Reparación del Rodillo de Papel	Unidad	EVENTO	1	241.692	241.692

OLAP Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · DECANATO · FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

27.18	Mano de obra de reparación de rodillo de papel	Unidad	EVENTO	1	41.433	41.433
27.19	Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
28	Mantenimiento / Reparación de cámara de circuito cerrado	Unidad	EVENTO	1		
28.1	Reparación de placa fuente de video	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
28.2	Mano de obra de reparación de fuente de video	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
28.3	Sustitución de Placa fuente de video	Unidad	EVENTO	1	207.165	207.165
28.4	Mano de obra de sustitución de fuente de video	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
28.5	Sustitución de led infrarrojo	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
28.6	Mano de obra de sustitución de led infrarrojo	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
28.7	Sustitución de Concetor BNC	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
28.8	Mano de obra de sustitución de conecto BNC	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
28.9	Sustitución de Conectores de fuente	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
28.10	Mano de obra de sustitución de conectores de fuente	Unidad	EVENTO	1	13.811	13.811
28.11	Sustitución de la Cámara del circuito	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
28.12	Mano de obra de sustitución de cámara de circuito cerrado	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
29	Mantenimiento y reparación de DVR	Unidad	EVENTO	1		
29.1	Sustitución de Disco Duro	Unidad	EVENTO	1	552.440	552.440
29.2	Mano de obra de sustitución de Disco Duro	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
29.3	Recuperación de Datos de disco duro	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
29.4	Mano de obra de recuperación de datos de disco duro	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
29.5	Reparación de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
29.6	Mano de obra de reparación de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
29.7	Sustitución de Placa Fuente	Unidad	EVENTO	1	119.583	119.583
29.8	Mano de obra de sustitución de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
29.9	Sustitución de placa de datos y video	Unidad	EVENTO	1	1.010.981	1.010.981
29.10	Mano de obra de sustitución de placa de datos y video	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528
29.11	Desbloqueo de DVR	Unidad	EVENTO	1	172.637	172.637
29.12	Mano de obra de para desbloqueo de DVR	Unidad	EVENTO	1	34.528	34.528

ALAN Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * DECANATO FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

CONTRATO Nº 034/2023

29.13	Sustitución fuente para cámara	Unidad	EVENTO	1	138.110	138.110
29.14	Mano de obra de sustitución de fuente para cámara	Unidad	EVENTO	1	20.716	20.716
30	Consola de Sonido PRO FX V2, PRO FX V8, YAMAHA 16 CANALES	Unidad	EVENTO	1		
30.1	Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	483.384	483.384
30.2	Mano de obra para reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
30.3	Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	276.220	276.220
30.4	Mano de obra para reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	55.244	55.244
30.5	Sustitución de placa	Unidad	EVENTO	1	828.659	828.659
30.6	Mano de obra para sustitución de placa	Unidad	EVENTO	1	82.866	82.866
30.7	Sustitución de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	448.857	448.857
30.8	Mano de obra para sustitución de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055

MONTO MÍNIMO	55.000.000 Gs.
MONTO MÁXIMO	110.000.000 Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de 55.000.000 gs. (cincuenta y cinco millones de guaraníes) y el monto máximo es de 110.000.000 gs (ciento diez millones de guaraníes.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del contrato hasta el 31/12/2024.

8.PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Departamento de Informática y Dirección Académica de la FADA

BLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE · DECANATO

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

CONTRATO Nº 034/2023

10.FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12.MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13.CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

BLOM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.fada.una.py
C. Elect.: uoc@fada.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 034/2023

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16.SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo República del Paraguay al día 16 mes noviembre y año 2023.

OLAM Service
de Nelson Raúl Coronel Segovia
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980

Nelson Raúl Coronel Segovia
OLAM SERVICE

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
DECANO – FADA/UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA