CUADRUPLICADO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Ley Nº 126 del 17 de Octubre de 1969
CEMENTO PORTLAND VALLEMI
Av. Fndo. de la Mora esq. Tte. Alcorta
Fono: 556 457 - Casilla de Correo Nº 384
Asunción - Paraguay
RUC: 80000089-7

¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 09 05 2013

NRO.: 27920 1/2

Señor(es) S. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ Dirección: AZARA 850 c/ TACUARY

ITEM	CANTIDAD	MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		P.M.Nro. 3032/13 DPTO.SERV.GENERALES P/GCIA.ADMINISTRATIVA-DPTO.DE SERV.GENERALES-ADM.CENTRAL:		
1	1.00 GLB	SERVICIO DE REPARACION DE HOJA DEL PORTON CORREDIZO DE LA ENTRADA VEHICULAR SITUADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INC; INCLUYENDO: -Cambio de 2(dos)ruedas inferior de 5" a rulemanes con ejes extraíble.-	6,600,000.00	6,600,000.00SI
2	1.00 GLB	-Refuerzo con planchuelas sobre las ruedas de 1mt. de largo en ambos costados,soldadas al caño inferior de la hoja;cambio de guía superior a rulemanes con soporte de seguridad(para prever caídas del Portón).- -Reparación del caño de la hoja afectada por choque de vehículo.- -Colocación de soportes y recibidor de cerramiento	.00	.00SI
3	1.00 GLB	-Provisión y colocación de un motor nuevo tipo corredizo de 1/2 HP,tipo industrial con reductora de metal y componentes en bronce para alto tráfico movimientos de ejes con piñón a cadenas,parador automático a clik metal,con sistema de embrague.-	.00	.00SI
4	1.00 GLB	-Provisión e instalación de una central microprocesada con receptor incorporado con protector de frecuencias,llaves,fusibles,con sistema de accionamiento a distancia(controles)y con pulsador indistintamente y temporizador de marcha.- OBS.:Del Item 1 al 4 corresp.al ITEM 01 DEL P.M.-	.00	.00SI
5	1.00 GLB	SERVICIO DE REPARACION DE HOJA DEL PORTON CORREDIZO DE LA ENTRADA PRINCIPAL SITUADO AL FRENTE DEL EDIFCIO DE LA INC; INCLUYENDO: -Cambio de 2(dos)ruedas inferior de 5" a rulemanes con ejes extraíble.-	5,500,000.00	5,500,000.00SI
6	1.00 GLB	-Refuerzo con planchuelas sobre las ruedas de 1mt. de largo en ambos costados,soldadas al caño inferior de la hoja.- -Cambio de guía superior a rulemanes con soporte de seguridad(para prever caídas del portón).- -Colocación de soportes y cerramiento.-	.00	.00SI
7	1.00 GLB	-Provisión y colocación de un motor nuevo tipo corredizo de 1/2 HP,semi industrial con reductora	.00	.00SI

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

Jefe de la U.O.C. — Gerente Administrativo

Gerente Financiero — Gerente Financiero

Presidente — Presidente

Arturo Blas Gustavo Reinfeldt, Gerente - U.O.C. I.N.C.

Luis Flores Candia, GERENTE FINANCIERO I.N.C.

Lic. Carlos José Krüssel Llano, PRESIDENTE I.N.C.

OBS.: Los Materiales deben ser puesto en el depósito de la Adm. Central (Fndo. de la Mora y Tte. Alcorta).
AL PRESENTAR SU FACTURA AL COBRO, RECUERDE: A) Presentar N/Orden de Compra Original. B) Adjuntar N/Nota de Recepción Original. C) Adjuntar Factura Original. D) No Entregar las mercaderías y/o trabajos terminados sin la Orden de Compra/Orden de Servicio.

CUADRUPLICADO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Ley Nº 126 del 17 de Octubre de 1969
CEMENTO PORTLAND VALLEMI
Av. Fndo. de la Mora esq. Tte. Alcorta
Fono: 556 457 - Casilla de Correo Nº 384
Asunción - Paraguay
RUC: 80000089-7

ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 09 05 2013

NRO.: 27920 2/2

Señor(es): S. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ Dirección: AZARA 850 c/ TACUARY

ITEM	CANTIDAD	MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		de metal y componentes en bronce para alto tráfico movimiento de ejes con piñón a cadenas,parador automático a clik metal,con sistema de embrague.- -Provisión e instalación de una central microprocesada con receptor incorporado con protector de		
8	1.00 GLB	frecuencias,llaves,fusibles,con sistema de acciona miento a distancia(controles)y con pulsador indistintamente y temporizador de marcha.- OBS.:Del Item 5 al 8 corresp.al ITEM 02 DEL P.M.-	.00	.00SI
9	1.00 GLB	OBSERVACION: -Plazo de la realización del Servicio:Dentro de los 05(cinco)días calendarios de la emisión de la Orden de Compra/Servicio.- -Lugar de realización del Servicio:Edificio Sede Administración Central-INC.-	.00	.00SI
10	1.00 GLB	-Multas:Si LA PROVEEDORA no diere cumplimiento a la realización del servicio dentro de las condicio nes y plazos establecidos en la Orden de Compra/ Servicio y en el momento de requerimiento de la INC,será pasible de una multa equivalente al 1% (uno porciento)sobre el valor del servicio faltante de provisión por cada día de atraso,según infor me responsable de los fiscalizadores,que será de-	.00	.00SI
11	1.00 GLB	ducido de los saldos pendientes de pago.El monto máximo de multas será del 10%(diez por ciento)del valor total de lo adjudicado.Una vez llegado a dicho porcentaje,la INC podrá poner término al Contrato.- -Duración del Contrato/Orden de Compra/Servicio: 30(treinta)días.-	.00	.00SI
				12,100,000.00

Recibido original
Daniel Pazos
9-05-2013
S. PAZOS
Servicio Técnico
Francisco Pazos
07/05/13

SON: DOCE MILLONES CIEN MIL.-
F.P.: 30 DIAS
P.E.: VER OBS
R.U.C. Proveedor: 2311940-3
OBS.: AUTORIZADO POR PRESIDENCIA S/RES.286/13 DEL 23/04/13
CDP Nº 053/13-RUBRO 246 - CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2013.-

FORM. MOMARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 - RUC 80013955-8 - C.H.I. Nº 1.043

Jefe de la U.O.C. Gustavo Reinfeldt
Gerente - U.O.C. I.N.C.
Gerente Administrativo

Gerente Financiero
Lic. Luis Flores Candia
GERENTE FINANCIERO I.N.C.
Gerente Financiero

Presidente
Lic. Carlos José Krüssel Llano
Presidente
PRESIDENTE I.N.C.

OBS.: Los Materiales deben ser puesto en el depósito de la Adm. Central (Fndo. de la Mora y Tte. Alcorta).
AL PRESENTAR SU FACTURA AL COBRO, RECUERDE: A) Presentar N/Orden de Compra Original. B) Adjuntar N/Nota de Recepción Original. C) Adjuntar Factura Original. D) No Entregar las mercaderías y/o trabajos terminados sin la Orden de Compra/Orden de Servicio.