TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

10 Diciembre 2024
Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

- Se revisa los sistemas de control de accesos del edificio de Diputados;; boot up de lectores de proximidad no satisfactorio después de caída de tensión nominal de Ande.
  Funcionamiento de cerraduras electromagnéticas con averías verificadas.
  Deterioro de Sensores magnéticos de estado normal cerrado; Avería verificada.

Recomendación para el Correcto Funcionamiento:

1. Sustitución lectores de proximidad.
2. Reemplazar cerraduras electromagnéticas.
3. Remplazar Sensores magnéticos.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, ~~Domingo~~ Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional