Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 25 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 093/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la VOLKSWAGEN AMAROK con Chapa BHE131, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
3.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
3.1.1	CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1
3.1.2	CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1
3.1.7	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1
3.1.11	CAMBIO DE BUJIAS	4
3.1.13	CAMBIO DE BENIX DE ARRANQUE	1
3.1.14	CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1
3.1.15	CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1
3.1.17	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (incluye mano de obra)	2
3.1.21	CAMBIO DE FOCOS DE SE?ALERO (incluye mano de obra)	2
3.1.28	CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1
3.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
3.2.3	CAMBIO DE COMPRESOR	1
3.2.9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1
3.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
3.2.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1
3.4	**REPARACION DE MOTOR**	
3.4.28	CAMBIO DE TAPA MOTOR	1
3.4.30	CAMBIO DE AROS	2
3.4.32	CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1
3.4.33	CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1
3.4.34	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1
3.4.35	CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	6
3.4.36	CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	2
3.4.37	CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	2
3.4.38	CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	2
3.4.40	CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1
3.4.43	CAMBIO DE CALCE LATERAL	4

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

3.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
3.8.9	CAMBIO PLATO DE PRESION	1
3.8.10	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1
3.8.11	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1
3.8.18	CAMBIO DE HORQUILLA	1
3.8.21	ACTUADOR DE EMBRAGUE	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE