22.

**DIOVER S.A.**

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

**INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.**

Fecha: 30/9/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: 18

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Departamento de intendencia - Actividad 09

Marca: Mercedes Benz — Modelo: Accelo 915

Móvil N°: — Color:

Chapa N°: BLZ 340 — Kilometraje:

Plazo de Entrega: 7 Días — Chassis: 9BM97904GS032072

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

**INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**

| Nro. | Item | INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Cambio de cardan trasero | 1 |
| 2 | 1.2 | Cambio de crucetas | 1 |
| 3 | 1.3 | Cambio de reten palier cada uno | 1 |
| 4 | 1.4 | Desmontar y montar caja | 1 |
| 5 | 1.5 | Reparaci?n de diferencial trasero | 1 |
| 6 | 1.6 | Reparaci?n de transferencia | 1 |
| 7 | 1.7 | Mano de obra | 10 |
| 8 | 2.1 | Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados | 1 |
| 9 | 2.2 | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 4 |
| 10 | 2.3 | Brazo pitman | 1 |
| 11 | 2.4 | Brazo zeta | 1 |
| 12 | 2.5 | Juego de rep. de sinf?n de direcci?n | 1 |
| 13 | 2.9 | Mano de obra | 10 |
| 14 | 3.1 | Cambio de par de amortiguadores traseros original | 1 |
| 15 | 3.2 | Cambio de bujes el?sticos | 2 |
| 16 | 3.3 | Rulemanes de masa | 2 |
| 17 | 3.4 | Alineaci?n y Balanceo | 4 |
| 18 | 3.5 | Retenes de masa | 4 |
| 19 | 3.6 | Extremos de direcci?n | 2 |
| 20 | 3.7 | Mano de obra | 9 |
| 21 | 4.1 | Cambio de disco de embrague | 1 |
| 22 | 4.2 | Cambio de cojinete de empuje | 1 |
| 23 | 4.3 | Cambio de plato de presi?n | 1 |
| 24 | 4.4 | Cambio de ruleman piloto | 1 |
| 25 | 4.5 | Mano de obra | 7 |
| 26 | 5.1 | Cambio de juego de cubetas de freno de ambos lados | 1 |
| 27 | 5.2 | Reparaci?n de bomba central de freno | 1 |
| 28 | 5.3 | Cambio de pastilla de freno | 1 |
| 29 | 5.4 | Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados | 1 |
| 30 | 5.5 | Cambio de fibra de freno trasero ambos lados | 1 |
| 31 | 5.6 | Cambio de cilindro de freno trasero | 1 |
| 32 | 5.8 | Rectificaci?n de disco de freno ambos lados | 1 |
| 33 | 5.9 | Mano de obra | 10 |
| 34 | 6.1 | Reparaci?n alternador | 1 |
| 35 | 6.2 | Reparaci?n motor de arranque | 1 |
| 36 | 6.3 | Luces de estacionamiento faros traseros (retroseso, giro y estacionamie | 1 |
| 37 | 6.4 | Cambio de focos | 4 |
| 38 | 6.5 | Control y reparaci?n de tablero | 1 |
| 39 | 6.6 | Cambio bulbo de temperatura | 1 |
| 40 | 6.16 | Mano de obra | 5 |
| 41 | 11.1 | Cambio de filtro de combustibles | 1 |
| 42 | 11.2 | Cambio de filtros de aire | 1 |
| 43 | 11.3 | Cambio de filtros de aceite | 1 |
| 44 | 11.4 | Cambio de fluidos | 11 |
| 45 | 11.5 | Mano de obra | 4 |

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY