Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 30 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 099/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la MITSUBISHI L200 con Chapa EAG697, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
4.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO	
4.1.2	CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1
4.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1
4.1.4	REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1
4.1.6	CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
4.1.9	REPARACION DE BOCINA	1
4.1.11	CAMBIO DE BUJIAS	4
4.1.17	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (incluye mano de obra)	2
4.1.22	CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	1
4.1.25	CAMBIO DE BOBINA	1
4.2	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	
4.2.13	CORREA DE A.A.	1
4.3	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR	
4.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
4.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
4.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
4.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	2
4.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
4.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
4.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
4.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
4.4	REPARACION DE MOTOR	
4.4.15	CAMBIO DE PICO INYECTOR	1
4.4.17	CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1
4.4.18	CAMBIO DE CORREA DENTADA	1
4.4.19	REPARACION DEL RADIADOR	1
4.4.31	CAMISA MOTOR	1
4.4.32	CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1
4.4.33	CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1
4.4.34	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1
4.4.35	CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1
4.4.36	CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

4.4.43	CAMBIO DE CALCE LATERAL	4
4.4.47	REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1
4.5	REPARACION DE CAJA	
4.5.1	CAMBIO DE CRUCETA	3
4.5.2	CAMBIO DE RETEN	1
4.6	REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO	
4.6.1	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	4
4.6.21	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2
4.6.23	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	2
4.6.22	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	2
4.6.20	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
4.6.24	CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	4
4.6.42	CAMBIO DE BUJE ELASTICO	4
4.7	REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	
4.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	2
4.7.7	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	2
4.7.15	RECTIFICACION DE DISCO	2
4.8	REPARACION SISTEMA EMBRAGUE	
4.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1
4.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
4.8.9	CAMBIO PLATO DE PRESION	1
4.8.11	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1
4.9	ALINEACION DE RUEDAS	
4.9.1	ALINEACION DE RUEDAS	1
4.10	BALANCEO DE RUEDAS	
4.10.1	BALANCEO DE RUEDAS	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE