Intech

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

Asunción, 22/12/2022.-

INFORME TECNICO SEGÚN ORDEN° 483

SEÑORES:
Tribunal Superior de Justicia Electoral

PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de poner a su consideración el siguiente Informe Técnico por **presupuesto 704/2022** referente al llamado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES DE LA MARCA SDMO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020 con ID: 358814 **"SERVICIO DE MANTENIMIETO MENSUAL A GRUPO GENERADOR SDMO (01) – Serie N°12014383:**

Ítem	Descripción del Informe	Estado
1	Se verifico la funcionalidad de todos los accesorios	OK
2	Se controlo el nivel de voltaje.	OK
3	Se cambiaron los cables sueltos.	OK
4	Se verifico pre-filtro de combustible.	OK
5	Se controlaron y cambiaron los elementos del filtro de combustible (cada 250 hs como máximo)	OK
6	Se ajustò la velocidad del motor.	OK
7	Se verifico de nivel de aceite	OK
8	Se comprobó presión de aceite.	OK
9	Se limpio filtro de aire.	OK
10	Se procedió al cambio de filtro de aceite lubricante.	OK
11	Se cambio el aceite lubricante.	OK
13	Se limpio la válvula de respiradero de motor.	OK
14	Se limpio impulsor del turboalimentador.	OK
15	Se ajustaron las válvulas	OK

Dirección:
Asunción: E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción: +595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818,
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo:intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

Ing. Luis A. Mas
Jefe de Instalaciones y Distribució
de Energía Eléctrica

Intech

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

16	Se chequeo el nivel de tanque de combustible.	OK
17	Se drenó el combustible del tanque.	OK
18	Se reviso el calentador de camisas.	OK
19	Se comprobó el funcionamiento de los indicadores luminosos.	OK
20	Se cambiaron las terminales rotas.	OK
21	Se cambiaron las mangueras flojas.	OK
22	Se cambiaron los protectores en mal estado.	OK
23	Se corroboro la estabilidad.	OK
24	Se chequeo el tiempo en marcha y parada.	OK
25	Se corrigieron los ruidos anormales.	OK
26	Se agrego líquido refrigerante.	OK
27	Se reviso protección / motor en: • Corte por sobre velocidad. • Corte por alta temperatura de agua. • Corte por baja presión de aceite.	OK
28	Se limpio del respiradero del motor.	OK
29	Se lubricaron las conexiones de articulación.	OK
30	Se chequeo la temperatura del refrigerante.	OK
31	Se chequearon los niveles de electrolitos.	OK
32	Se chequeò el voltaje de la batería.	OK
33	Se controlo nivel de carga de batería.	OK
34	Se limpio la sección superior de baterías.	OK
35	Se procedió a la verificación de medidores y reguladores.	OK
36	Se procedió a la extracción de muestra de aceite para análisis.	OK
37	Se regularon los tiempos de respuesta del Grupo Generador	OK

Dirección:
Asunción: E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción: +595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818.
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo:intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

Ing. Luis A. Mas
Jefe de Instalaciones y Distribución
de Energía Eléctrica

Intech

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

Firma del Cliente
SELLO Y RUC

Ing. Luis A. Mas
Jefe de Instalaciones y Distribución
de Energía Eléctrica

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

Técnico Responsable
Pedro Ozuna

Dirección:
Asunción: E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción: +595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818.
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo:intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py