Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!



**Formulario A**

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 076/2021

**SAP:**

PROVEEDOR: A.R Repuestos Industriales

CONTRATO Nº: 154/2020

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los **diecisiete** días del mes de **agosto** del año **2.021**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción **total** del/los bien/es, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

| Orden de compra | Item /Lot | Descripción del bien | Cantidad Adjud. | Cantidad s/ Nota de Remisión | Cantidad Recepc | Nº Nota de Remisión | Unidad de medida | Marca | Fecha de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1661 608856 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 2 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1662 608857 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 3 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1663 608858 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 4 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1664 608859 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 5 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1665 608860 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 6 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1666 608861 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 7 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1667 608862 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 8 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1668 608863 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 9 | Perno de Acero Especial con 2 tuercas B749X350 | 36 | 36 | 36 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 10 | Resorte de disco 90X46X5 | 36 | 36 | 36 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 11 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2016 790214 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 12 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2017 790215 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |

Ing. Alberto E. Arias
Director
Vallemí

Ing. Ivonne Sosa Acosta
Jefa Dpto. Mantenimiento



10

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2020 790220 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 14 | Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2021 790221 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 15 | Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B472MX220 | 94 | 94 | 94 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 16 | Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B33MX160 | 12 | 12 | 12 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 17 | Disco de Martillo de Acero Colado. Exterior PP2277 958546 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 18 | Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958547 | 7 | 7 | 7 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 19 | Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958548 | 4 | 4 | 4 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 25 | Cilindro de Entrada con Levas PP1993 862106 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 26 | Cilindro de Entrada sin Levas PP1994 862107 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000755 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 27 | Taco de Goma GU531 608846 | 192 | 192 | 192 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 31 | Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2505 1.028294 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 32 | Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2506 1.028295 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 33 | Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1641 608822 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 34 | Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1642 608823 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 35 | Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1643 608824 | 8 | 8 | 8 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 37 | Perno con dos Tuercas 608960 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 38 | Tubo de Protección 633068 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 41 | Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950A | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 42 | Placas de Seguridad 608952A | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 44 | Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950B | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 45 | Placas de Seguridad 608952B | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 47 | Placa de Retención 2.061.603 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 48 | Anillo Bipartido PP2447 2.041518 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000756 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcoria Asunción
Teléfonos (59521) 569080 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x646 | 16 | 16 | 16 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 21 | Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x796 | 8 | 8 | 8 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 22 | Tuerca 7.000018 33x2 | 24 | 24 | 24 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 23 | Arandela de Desgaste de Acero Especial 4.035.642 | 12 | 12 | 12 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 24 | Pivote Guía 774200 | 4 | 4 | 4 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 28 | Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1843 675598 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 29 | Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1844 675599 | 1 | 1 | 1 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 30 | Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP2527 1.028293 | 24 | 24 | 24 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 36 | Remaches para Sector 608966 | 40 | 40 | 40 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 39 | Arandela Esférica 608961 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 40 | Arandela Esférica 608962 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 43 | Tuerca M52X3 7.000.018 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |
| | 46 | Tuerca M64X4 7.000.018 | 2 | 2 | 2 | 001-001-0000757 | Unid. | Fornac | 14/08/21 |

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

**Área de Depósito y/o Almacenes**
**Aclaración:**

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:**

**Por Patrimonio** (En caso de Activo Fijo) No Aplica
**Aclaración:**

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** Ing. Alberto E. Arias Director Fca. Vallemi

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 534 /2021

Asunción, 04 de octubre de 2021

**POR LA QUE SE RECONOCE LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR Y SE EXIME DE RESPONSABILIDAD A LA FIRMA AR REPUESTOS INDUSTRIALES DE RODRIGO PINHO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INC N° 154/2020, ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN Y ACCESORIOS PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200 DE FÁBRICA VALLEMÍ" ID N° 382.495.-**

**VISTA:** La Carta Interna DACG/ACM N° 516/2021 de la Unidad Operativa de Contrataciones – Departamento de Administración de Contratos y Garantías, de fecha 22 de setiembre de 2021, referente a la solicitud de reconocimiento de causal de fuerza mayor y eximición de responsabilidad en el marco del Contrato INC N° 154/2020 suscrito con la firma A.R REPUESTOS INDUSTRIALES DE RODRIGO PINHO, como resultado de la Licitación Pública Nacional N° 08/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN Y ACCESORIOS PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200 DE FÁBRICA VALLEMÍ" ID N° 382.495; y,

**CONSIDERANDO:** Que, la Unidad Operativa de Contrataciones – Departamento de Administración de Contratos y Garantías manifiesta cuanto sigue:

- *Que, visto la nota de fecha 05/04/2021, por la cual la firma A.R. REPUESTOS INDUSTRIALES DE RODRIGO PINHO, solicita una prórroga de 90 días para la entrega de los bienes, en el marco del Contrato INC N° 154/2020, adjudicataria del proceso de Licitación Pública Nacional N° 08/2020, para la "Adquisición de Placas de Fundición para Revestimiento Interno de la Trituradora de Materias Primas EV 200 X 200 de Fábrica Vallemí".-*
  *Que, en el marco del presente proceso de contratación, se determinó en el cronograma de entregas que: los bienes deberán ser entregados dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores de la firma del Contrato para la entrega en Fábrica Vallemí, de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 14:00 horas, es decir el 16/04/2021.-*
- *Que, en la referida Nota, la firma recurrente solicita prórroga en la entrega de los ítems por el lapso de 90 días en Vallemí, considerando que su proveedor FORNAC LTDA., ubicado en Brasil, les informa que están afectados por la situación de la pandemia del Covid-19 (recepción de materia primas retrasada y disponibilidad de personal, etc.) por lo que están con retraso en la entrega de productos terminados.-*
- *A tal efecto, a modo de demostrar que la demora en la entrega se debe a situaciones totalmente ajenas a su empresa, adjuntan la referida nota en la cual se esgrimen los fundamentos de su proveedor, quienes son los encargados del embarque y logística.-*
- *Que, por Nota de fecha 06/07/2021, la firma proveedora informa que los materiales correspondientes están en proceso de desaduanamiento respectivo, una vez finalice la misma estará dirigiéndose a Fábrica Vallemí, estos trámites están con lentitud por la situación general del Covid-19.-*
- *Que, por Nota de fecha 15/07/2021, la firma AR REPUESTOS INDUSTRIALES, informa reiterando que los materiales correspondientes, continúan en proceso de desaduanamiento respectivo, una vez finalizado este proceso estará dirigiéndose a la Fábrica de Vallemí, por lo que solicitan la extensión de la prórroga de entrega por treinta días más, ante cualquier eventualidad, manifestando el compromiso de entregar al momento de liberarse.-*
- *Que, por Nota de fecha 04/08/2021, la firma AR REPUESTOS INDUSTRIALES, manifiesta que los materiales correspondientes están en la espera de liberación de las rutas ante la huelga de camioneros en todo el país, así luego de seguir su camino a Vallemí, están varados en el Km 12 de Ciudad del Este, a la espera de la primera posibilidad de seguir el viaje, adjuntando email de la trasportista avalando lo manifestado por la recurrente, con las referencias actuales de las noticias correspondientes.-*
- *Que, dicha petición fue puesta a análisis y pareeer de la Asesoría Legal, según Carta Interna 0374/2021, sobre la viabilidad de los requerido por la firma, adjuntando los documentos obrantes a la vista, la cual a través de Dictamen A.L. N° 126/2021 de fecha 16/09/2021, es de parecer que "...los hechos referidos podrían encuadrarse como EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, atendiendo los alcances del Artículo 78 de la Ley 2051/03, pudiendo bajo tales condiciones dispensar a la firma proveedora de la responsabilidad incurrida."-*

Abog. Ma. Celeste Bergman
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

BENJAMÍN GONZÁLEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

# RESOLUCIÓN PR N° 534 /2021



.../...

- *Que, concluye en lo pertinente la Asesoría Legal, manifestando que, "...atendiendo a que el pedido de la proveedora se realizó en tiempo y forma con relación a la vigencia de entrega, y que los eventos que ocasionaron la demora en la entrega de los bienes no fueron directa responsabilidad de la empresa adjudicada. Dicho esto, de acuerdo a la cronología de hechos y a los antecedentes obrantes en los legajos administrativos que se tienen a la vista, todo ello en virtud a los Art. 55 y 78 de la Ley 2051/03, esta Asesoría considera que se encuentran reunidos los presupuestos legales para que la INC como parte contratante dé lugar al pedido formulado por la firma, eximiendo a la misma de la responsabilidad por la entrega tardía, en caso que así se considere, la misma deberá ser autorizada por la Máxima Autoridad vía Resolución Administrativa".-*

Que, por Carta Interna DACG/ACM N° 486/2021 de fecha 07/09/2021, el Departamento de Administración de Contratos y Garantías informa que los bienes adjudicados ya fueron entregados en su totalidad, según el Acta de Recepción N° 076/2021 de fecha 17/08/2021, en la cual se deja constancia de la recepción total de los bienes en fecha 14/08/2021.-

Que, por todo lo expuesto y en virtud a lo estipulado en el Art. 78° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la Unidad Operativa de Contrataciones – Departamento de Administración de Contratos y Garantías eleva a consideración la recomendación de reconocer la causal de fuerza mayor, eximiendo de responsabilidad a la firma **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho** por los días de atrasos en el cumplimiento del cronograma de entregas, que afecta a la provisión de los bienes remitidos a Fábrica Vallemí.-

Que, por Carta Interna DACG/ACM N° 516/2021 de fecha 22/09/2021, la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.) solicita la emisión de resolución de la máxima autoridad institucional.-

**POR TANTO**, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

**EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**
**RESUELVE:**

**Art. 1°** **Reconocer** la causal de fuerza mayor invocada por la firma **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho**, y en consecuencia eximir de responsabilidad por el atraso incurrido en el cronograma de entregas estipulado en el marco del Contrato INC N° 154/2020 – Licitación Pública Nacional N° 08/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200 DE FÁBRICA VALLEMÍ" ID N° 382.495, por el período comprendido del 16/04/2021 hasta el 14/08/2021, en base a la Carta Interna DACG/ACM N° 516/2021 de la Unidad Operativa de Contrataciones – Departamento de Administración de Contratos y Garantías, Dictamen A.L. N° 126/2021 de la Asesoría Legal de la Institución y en virtud a lo establecido en el Artículo 78° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**Art. 2°** **Encargar** a la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), los trámites de la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

**Art. 3°** **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

*ABG. BERENICE SAVORGNAN*
Secretaria General

*ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS*
Presidente

PRESIDENCIA