INFORME TÉCNICO

SEPRELAD - SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Ticket TEISA N° 724101

Orden de Servicio SEPRELAD N° 00026

Pedro González
Supervisor de Networking Operaciones
TEISA

04/03/2025

REPORTE DEL CASO

Detalles del Servicio:

Fecha	Hora de inicio	Hora de fin	Lugar
21/02/2025	10:00	11:00	Asistencia In Situ

Número de ticket interno TEISA	Número de Orden de Servicios SEPRELAD
724101	00026

Breve descripción del caso:

La entidad Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero – SEPRELAD solicitó soporte para la asignación de la vlan DMZ para más puertos en los switches Core.

Se solicitaron las siguientes tareas:

1- **Se solicita la asignación de más puertos con la vlan DMZ en los switches core:** Se verifica que desde los puertos ge-0/0/18 al ge-0/0/23 se encuentran configurada la vlan DMZ en ambos switches Juniper, por lo que no fue necesario realizar más configuraciones.
2- **Se solicita la asignación de ip al switch core:** Se verifica que el switch tiene configurada la ip de administración 10.1.1.15 y se procede a cambiar por la 10.1.1.9.
3- **Se solicita la configuración de respaldo:** Se realiza la configuración de respaldo de los switches core Juniper, y se facilita al cliente.

Conclusiones:

Los puertos del ge-0/0/18 al ge-0/0/23 ya se encontraban configurados con la vlan DMZ, por lo que no se realizaron ajustes adicionales, se asignó la ip 10.1.1.9 para administración de los switches y se facilitó un Backup de las configuraciones de los switches core.

Ing. Pedro González
TEISA

Pedro González
Supervisor de Networking Operaciones
TEISA