TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señore
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

08 de Abril 2024
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento de Sensores de los niveles del edificio de Diputados;
Se comunica que aún no han sido repuestos los sensores retirados de los pasillos de los niveles 2 y 3 del edificio de senadores; quedamos atentos para su reposición esperando la culminación de los trabajos de mantenimiento del cielo raso.
Se reponen sensores SIGA 4D del nivel 3 del edificio de Diputados que se encontraban con fallas de funcionamiento; estos han sido reemplazados.
Se verificarán cortos en los lazos SLC; recomendamos todo tipo de trabajo por encima de los cielos rasos en conjunto con nuestra empresa para un mejor desempeño global.
Como es de su conocimiento, la mayoría de los sensores han cumplido con su tiempo estándar de uso, es imperante el cambio paulatino de estos, ya que se encuentran fuera del rango de vida útil y podrían agraviar situaciones de alarma reales.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DGI

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional