Trabajos Realizados

Los trabajos realizados en el tren delantero fueron hechos por desgaste y juegos en las piezas tales como:

- Rotulas superiores, rotulas inferiores, muñequines externos e internos, barra de dirección y tensor de las mismas, los bujes de parrillas se cambiaron por roturas llevando así trabajos de tornería.
- Fueron reemplazados los amortiguadores delanteros y traseros por prevención.
- En el tren trasero se cambiaron todos los bujes de elástico por desgaste, y reparación de grilletas ya que tales piezas trabajan hierro sobre hierro.
- Se reemplazaron todos los frenos en las cuatro ruedas también por desgaste normales, pernos de mordaza y reguladores traseros.
- El radiador fue desmontado para mantenimiento preventivo y se reemplazaron todas las correas del frente motor.
- Las reparaciones de chapería fueron hechas en las bisagras, se cambiaron las manijas de la culata trasera porque no tenían dichos repuestos, se reconstruyo los guardabarros traseros ya que tenían roturas en las mismas, se colocaron soportes al para golpe delantero y se reparó el capote del motor más una pulida completa.
- En la cabina se hicieron trabajos de tapizados en los asientos delanteros y traseros, limpieza integral y polarizado completo.
- Muchas piezas de la camioneta se reemplazaron por prevención de averías que pudieran venir más adelante.

Informe de trabajos realizados por la Camioneta Marca Nissan Frontier de la Municipalidad de la Paz.