TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Agosto, 04 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

De acuerdo a su orden de Trabajo y/o Servicio N°: 29/2025 del llamado con ID: 444372
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del congreso nacional, informamos que hemos realizados los trabajos correspondientes con resultados satisfactorios.
Los detectores del tipo Humo calor han sido re programados a su optimo performance para su compatibilidad en el panel de alarma principal.
Con la reposición de los detectores del tipo termovelocimétrico, se garantiza el desempeño eficiente para la detección de altas temperaturas en el área correspondiente al estacionamiento del Congreso Nacional; estos han sido programados en sus zonas correspondientes.
Asimismo, la reposición y cambio de conductores realizado garantiza el buen funcionamiento de los sistemas comprendidos.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director
TECNISYS S.R.L.
80045066-3

Cc/Dm
DMM/asa

V°B°

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS · DGRA · CONGRESO NACIONAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional