Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de noviembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 111/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOT HILUX con Chapa HAB497, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
7.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
7.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
7.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
7.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
7.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
7.1.10	CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1
7.1.11	CAMBIO DE BUJIAS	1
7.1.12	SCANEO COMPUTARIZADO	1
7.1.13	CAMBIO DE BENIDX DE ARRANQUE	1
7.1.14	CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1
7.1.15	CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1
7.1.16	BOBINADO DE CAMPO	1
7.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
7.2.3	CAMBIO DE COMPRESOR	1
7.2.5	REPARACION DE CONDENSADOR	1
7.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
7.2.7	REPARACION DE EVAPORADOR	1
7.2.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1
7.4	**REPARACION DE MOTOR**	1
7.4.1	CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1
7.4.2	CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1
7.4.3	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1
7.4.4	CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1
7.4.5	CAMBIO DE CONJUNTO DE CA?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1
7.4.6	LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1
7.13	**SERVICIOS DE PROVISION / MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS**	
7.13.1	Provisi?n y colocaci?n de tira trailer con conector hembra de luces traseras para remolque	1